

유리 위의 영상 깊이는 어디에 잡혔고, 참값은 유리의 어디를 담았나











유리 12.6 m² · 맞는 자료를 판단할 수 없는 패치 163 · 결측 패치 18 (둘레 2 m) · 검사 통과 90 % (9,381/10,408 화소, 학습 영상 모두) · 동의 시점 수(근사) 중앙값 6 · 영상 깊이 – 참값 중앙값 -42 cm (NMAD 55 cm) · 참값 750점/m², 여러 반사 0.06 %, 한 층 · 항공 LiDAR – 참값 -4 cm