
수동 비행이 B173 주변과 R1의 벽을 지금 참값보다 얼마나 더 덮는가 — B173 주변 벽면 99(동향, 공간 268 m²)



결측 패치가 가장 많은 벽면 · 지금 참값 198.6 · 수동 비행 211.8 · 5 mm 처리본 2.8 점/m² · 두 비행의 어긋남(수동 − 연직) +8.4 mm (497칸) · 바탕 = DJI_20241217101359_0032_D 영상을 벽면에 편 것