
수동 비행이 B173 주변과 R1의 벽을 지금 참값보다 얼마나 더 덮는가 — R1 벽면 19(동향, 공간 590 m²)



넓이가 가장 크고 결측 패치도 가장 많은 벽면 · 지금 참값 51.1 · 수동 비행 122.3 · 5 mm 처리본 17.0 점/m² · 두 비행의 어긋남(수동 − 연직) +23.8 mm (621칸) · 바탕 = DJI_20241217101317_0011_D 영상을 벽면에 편 것