
본 방법은 결측 자리에서 벽을 안으로 무너뜨렸고, GeoGS와 결합, 결측 지키기는 곧은 벽을 지켰다

사진




영상 DJI_20241217101317_0011_D

참값




학습 전 사전 정보




결측 재현율 99.4 % (476행)

2DGS




결측 재현율 32.4 % (476행)

GeoGS



결측 재현율 98.1 % (476행)

결합



결측 재현율 64.5 % (476행)

본 방법



결측 재현율 44.7 % (476행)

결측 지키기



결측 재현율 95.8 % (476행)

R1 · LoD2, 벽면 19(결측 패치 158) · 렌더 칸 = 영상 DJI_20241217101112_0005_D의 카메라(벽 법선과 61°) · 점선(사진은 노란 선) = 결측 영역 · 자리 밖은 옅게 · 칸 아래 = 이 면의 결측 재현율(0.2 m)