


SORU FORMU API'Sİ VE İÇERİK ÇAKIŞMA ALGORİTMASININ TEST EDİLMESİ RAPORU


Normal Senaryo Test

Geçerli veri ile yapılan isteklerde API başarılı şekilde çalışmış ve **200 OK** yanıtı dönmüştür. Bu durum, form verilerinin sistem tarafından doğru şekilde alınıp işlendiğini göstermektedir.



Input Validation Testleri


Empty body testi: başarısız



Sistem body kısmı boş olmasına rağmen yeni profil oluşturdu.


Missing field, null value, wrong data type , long input çeren test senaryolarında API tutarlı şekilde **400 Bad Request** yanıtı vermiştir. Bu durum, temel doğrulama mekanizmasının aktif olduğunu göstermektedir.

Conflict Logic Test:başarısız



Sistem iki farklı akıřma olan cilt tipini kabul edip profil oluřturuyor.


Product Ingredient Conflict Test:



Rapor: Sistem yaptığım empty body, conflict logic testlerinde de profil oluşturmamalıydı, hata vermeliydi.

Missing field , long input , Product Ingredient Conflict testlerinde profil oluşturmuyor hata veriyor ama verdiği hata mesajı :

```
"message": "Bu kullanıcı için zaten bir profil mevcut."
```



Bu durum kontrol edilmelidir.