EP_01_ZONA VERDE FRENTE AL PARQUE DE LAS GARZAS





Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 127 Calle 16a
Área	6405,63 m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Máquinas biosaludables.
Mobiliario básico.
Quebrada como hito ambiental.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (maquinas biosaludables).
No se identifican espacios de encuentro formales.

Accesiblidad

Acceso permeable mediante dos calles, lo que permite conexión directa con la trama vial.
Acceso desde vías secundarias.

Condiciones ambientales

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva, sin mantenimiento.
Sombra natural disponible.
Presencia de una quebrada.
Presencia de aves.

Condiciones espaciales

Mobiliario (bancas, canecas, iluminación)
Dos culatas que generan bordes duros poco activos.
No existen zonas de encuentro diseñadas ni áreas amplias de estancia.

Vocación

Vocación recreativa.
Vocación ecológica potencial debido a la presencia de la quebrada y vegetación, aunque actualmente limitada por la falta de mantenimiento.

Calidad espacial

Confort climático.
Elementos (senderos, maquinas, bancas) sin integración.
Sensación de seguridad por visibilidad.

Problemáticas

Vegetación y senderos sin mantenimiento.
Presencia de residuos solidos
Ausencia zonas de encuentro.
Culatas que generan bordes

EP_02_ZONA VERDE CONDOMINIO FARALLONES



Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 127 Calle 6
Área	1150,7m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Local

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Vegetación perimetral alta
Mobiliario básico
Juegos infantiles abandonados

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (juegos infantiles abandonados).
No se identifican espacios de encuentro formales.

Accesiblidad

Borde duro por cerramiento vegetal alto
Dos accesos por calles locales.
Cuenta con rampas de acceso
Senderos peatonales perimetrales.

Condiciones ambientales

Vegetación perimetral arbustiva alta en buen estado.
Zonas blandas en su totalidad.
No se identifican elementos ambientales relevantes (bosques, lagos).

Condiciones espaciales

Parque de pequeño formato
Mobiliario (bancas, iluminación, juegos en mal estado)
No existen zonas de encuentro diseñadas

Vocación

Vocación recreativa infantil, actualmente subutilizada por baja visibilidad y poco uso.
La vegetación configura una vocación contemplativa.

Calidad espacial

No hay condiciones de sombra.
Sensación de inseguridad por cerramiento vegetal.
Nivel de diseño básico.

Problemáticas

Espacio subutilizado.
Visual e integración urbana reducida.
Juegos infantiles abandonados.
Sin espacios de encuentro.

EP_03_PARQUE CONDOMINIO CAMPESTRE PALO VERDE



Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 122 Calle 15
Área	5310,32 m2
Tipología del EP	Parque con colindancia
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Alta masa arbórea.
Ubicación estratégica frente al Colegio Claret.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (maquinas biosaludables).
Senderos peatonales.
Espacios de encuentro diseñado.
Presencia de vendedores ambulantes en vias.

Accesiblidad

Borde duro por cerramiento vegetal alto y culatas.
Dos accesos por calles locales.
Senderos peatonales perimetrales.
Ubicado frente al colegio Claret.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado.
Presencia de fauna.
Predominancia zonas blandas.

Condiciones espaciales

Parque de mediano formato
Mobiliario (bancas, canecas, biosaludables, iluminación) en buen estado.
Dos culatas que generan bordes duros poco activos.
Zonas de encuentro diseñadas.

Vocación

Vocación recreativa activa y pasiva.
Vocación ecológica, por masa arbórea, aves y buen mantenimiento vegetal.
Espacio con fuerte vocación comunitaria debido a su uso y equipamientos cercanos.

Calidad espacial

Diseño integrado de todos sus elementos.
Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.

Problemáticas

Zonas de parqueo informales al borde.
Culatas hacia rejas pueden generar puntos de baja visibilidad.

EP_04_CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE UMBRÍA



Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 120 Calle 4
Área	5649,89 m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Zonas de encuentro diseñadas.
Presencia de quebrada.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Espacios de encuentro diseñado.

Accesiblidad

3 bordes duros hacia culatas.
Acceso por calle local.
Cuenta con rampas de acceso.

Condiciones ambientales

Presencia de árboles de mediano porte.
Vegetación herbácea sin mantenimiento.
Presencia cuerpo de agua (quebrada).
Alta presencia de aves.

Condiciones espaciales

Parque de mediano formato
Mobiliario (bancas, canecas) sin mantenimiento.
Tres culatas que generan bordes duros poco activos.
Zonas de encuentro diseñadas.

Vocación

Vocación ecológica potencial debido a la presencia de la quebrada y vegetación, aunque actualmente limitada por la falta de mantenimiento.

Calidad espacial

No hay condiciones de sombra.
Sensación de inseguridad por cerramientos.
Nivel de diseño básico.
Elementos desintegrados.

Problemáticas

No hay integración urbana ni dentro del parque.
Culatas hacia rejas pueden generan puntos de baja visibilidad.
Espacio subutilizado.

EP_05_PARQUE HUMEDAL LA BALLENA





Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 118 Calle 15
Área	15878,72 m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Zonal

Estado

Malo | Regular | Bueno

Elementos destacados

Parque de gran extensión.
Alta masa arbórea.
Gran cuerpo de agua.
Presencia de herpetos y aves.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Espacios de encuentro diseñados.
Senderos peatonales.

Accesiblidad

Dos accesos por una calle secundaria.
Dos bordes duros hacia culatas.
Borde hacia una fachada que no respeta la zona de protección del lago.

Condiciones ambientales

Presencia de árboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado.
Presencia cuerpo de agua (lago).
Alta presencia de herpetos y aves.

Condiciones espaciales

Parque de mediano formato
Mobiliario (bancas, canecas luminarias).
Tres culatas que generan bordes duros poco activos.
Zonas de encuentro diseñadas.

Vocación

Vocación recreativa pasiva.
Vocación ecológica y de conservación, por masa arbórea, fauna y buen mantenimiento vegetal.
Vocación contemplativa.
Lugar de encuentro

Calidad espacial

Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Sombra natural.
Experiencia de permanencia agradable.

Problemáticas

No hay integración urbana.
Culatas hacia muros que generan sensación de inseguridad.
Construcción que no respeta la zona de protección del lago.
Presencia de basuras.

EP_06_BOSQUE URBANO UMBRÍA



Barrio	Parcelación Pance
Localización	Calle 7 Cr 118
Área	11228,96 m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Parque de gran extensión.
Árboles secos.

Usos y actividades

Senderos peatonales internos.
No se identifican espacios de encuentro diseñados.

Accesiblidad

Acceso permeable mediante dos calles, lo que permite conexión directa con la trama vial.
Dos bordes duros hacia culatas.

Condiciones ambientales

Presencia de árboles de mediano porte en mal estado.
Presencia de aves.

Condiciones espaciales

Parque de mediano formato
Sin mobiliario.
Dos culatas que generan bordes duros poco activos.
Sin zonas de encuentro diseñadas.

Vocación

Vocación recreativa pasiva.
Potencial vocación ecológica.
Potencial lugar de encuentro.

Calidad espacial

No hay condiciones de sombra.
Sensación de inseguridad.
Área sin acondicionamiento: no cuenta con mobiliario, dotación ni programación de actividades.

Problemáticas

El espacio presenta árboles muertos y vegetación en mal estado, además carece por completo de mobiliario urbano y no cuenta con ningún tipo de programa o actividades definidas

EP_07_ZONA VERDE CONJUNTO RESIDENCIAL ARBOLEDA DE MIRAMONTES

Convenio Interadministrativo No. 4133.010.27.1.041-2025
25/11/2025



Barrio	Parcelación Pance
Localización	Av Peñasblancas Calle 11
Área	3861,48 m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Alta masa arbórea.
Zonas de encuentro diseñadas.
Mobiliario infantil.
Sombra natural.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (juegos infantiles).
Senderos peatonales.
Espacios de encuentro diseñado.

Accesiblidad

Tres bordes duros por cerramiento vegetal alto y culatas.
Acceso permeable por calle local.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado.
Presencia de fauna.
Predominancia zonas blandas.
Presencia de quebrada.

Condiciones espaciales

Mobiliario (bancas, canecas, juegos indantiles, iluminación) en buen estado.
Tres culatas que generan bordes duros poco activos.
Zonas de encuentro diseñadas.

Vocación

Vocación recreativa activa y pasiva .
Vocación ecológica y de conservación, por masa arbórea, fauna y buen mantenimiento vegetal.

Calidad espacial

Diseño integrado de todos sus elementos.
Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.

Problemáticas

Desconexión urbana.
Culatas hacia muros pueden generar puntos de baja visibilidad.

EP_08_PARQUE ESTACIÓN TERPEL



Barrio	Parcelación Pance
Localización	Av Cañas Gordas Cr 115
Área	2548,88 m2
Tipología del EP	Parque irregular
Escala	Local

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Arboles de gran porte.
Conexión con comercio.
Sombra natural.
Presencia de quebrada.

Usos y actividades

No cuenta con mobiliario ni con actividades definidas.
Cercanía a un comercio.

Accesiblidad

Borde hacia culata y hacia comercio.
Acceso permeable por calle secundaria y local.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación herbácea en buen estado.
Presencia de fauna.
Predominancia zonas blandas.
Presencia de quebrada.

Condiciones espaciales

Sin zonas de encuentro diseñadas.
Sin mobiliario.
Sombra natural.

Vocación

Vocación ecológica y de conservación, por masa arbórea, fauna y buen mantenimiento vegetal.
Potencial para recreación pasiva por cercanía a comercio.

Calidad espacial

Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.

Problemáticas

Carece por completo de mobiliario urbano y no cuenta con ningún tipo de programa o actividades definidas

EP_09_ZONA VERDE CONDOMINIO CAMPRESTRE VVERDANNZA





Barrio	Parcelación Pance
Localización	Calle 17 Cr. 114b
Área	1488,53 m2
Tipología del EP	Parque irregular
Escala	Local

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Juegos infantiles.
Mobiliario básico.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (juegos infantiles).
No se identifican espacios de encuentro formales.

Accesiblidad

Tres bordes duros por cerramiento vegetal alto y culatas.
Acceso permeable por calle local.
Sendero perimetral.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de mediano porte.
Presencia de fauna.
Predominancia zonas blandas.
Sombra natural.

Condiciones espaciales

Mobiliario (bancas, canecas, juegos indantiles, iluminación) en buen estado.
Tres culatas que generan bordes duros poco activos.

Vocación

Vocación recreativa infantil y pasiva, actualmente subutilizada.
Potencial vocación para lugar de encuentro de la comunidad.

Calidad espacial

Confort ambiental por sombra natural.
Nivel de diseño básico.
Elementos desintegrados.

Problemáticas

Ubicación entre culatas genera sensación de inseguridad.

EP_10_HUMEDAL LA BABILLA





Barrio	Urbanización Ciudad Jardín
Localización	Calle 14 Cr. 106
Área	86941,64 m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Urbana

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Cuerpo de agua de gran porte (humedal).
Árboles de alto porte.
Alta presencia de fauna.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas, miradores).
Recreación activa (senderos)
Espacios de encuentro formales.
Contemplación.

Accesiblidad

Todos sus bordes permeables.
Accesos permeable por calles secundarias y locales
Sendero perimetral e internos.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado
Jardines Polinizadores
Alta presencia de fauna (herpetos, aves, mamiferos)
Cuerpo de agua (humedal)

Condiciones espaciales

Mobiliario (bancas, canecas, mirador, iluminación) en buen estado.
Senderos en buen estado.
Continuidad con otros espacios públicos.

Vocación

Vocación recreación pasiva, altamente utilizada.
Vocación ecológica y de conservación.
Las condiciones ambientales configuran una vocación contemplativa.

Calidad espacial

Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.
Sombra natural disponible.
Elementos de diseño integrados.

Problemáticas

No cuenta con ningún tipo de actividades definidas más allá de las contemplativas.

EP_11_PARQUE LINEAL





Barrio	Urbanización Ciudad Jardín
Localización	Calle 15 Cr. 106
Área	3510,81 m2
Tipología del EP	Parque
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Senderos en buen estado.
Árboles de alto porte.
Alta presencia de fauna.

Usos y actividades

Recreación activa (senderos)
Recorrido.
Sin espacios de encuentro formales.

Accesiblidad

Entre dos culatas.
Accesos permeables por calles locales.
Conexión entre dos manzanas.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado
Jardines polinizadores.
Alta presencia de fauna (herpetos, aves, mamiferos)

Condiciones espaciales

Mobiliario (canecas, luminarias) en buen estado.
Senderos en buen estado.
Continuidad con otros espacios públicos.

Vocación

Vocación recreación pasiva.
Vocación ecológica y de conservación.
Las condiciones ambientales configuran una vocación contemplativa.

Calidad espacial

Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.
Sombra natural disponible.
Recorrido integrado con la trama urbana.

Problemáticas

No cuenta con ningún tipo de actividades definidas más allá del recorrido.

EP_12_PARQUE LINEAL



Barrio	Urbanización Ciudad Jardín
Localización	Cr. 105
Área	4894,47 m2
Tipología del EP	Parque
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Árboles de mediano porte.
Presencia de fauna.

Usos y actividades

Sin recorridos formales.
Sin espacios de encuentro formales.

Accesiblidad

Entre dos culatas.
Accesos permeables por calles locales.
Conexión entre dos manzanas.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de mediano porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado
Jardines polinizadores.
Presencia de fauna (aves, mamiferos)

Condiciones espaciales

Mobiliario (luminarias) en buen estado.
Continuidad con otros espacios públicos.

Vocación

Vocación ecológica y de conservación.
Las condiciones ambientales configuran una vocación contemplativa.

Calidad espacial

Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Sombra natural disponible.
Culatas pueden generar sensación de inseguridad.

Problemáticas

No cuenta con ningún tipo de programa ni actividades definidas.
Culatas pueden generar sensación de inseguridad.

EP_13_PARQUE LINEAL



Barrio	Urbanización Ciudad Jardín
Localización	Cr. 104
Área	1842,42 m2
Tipología del EP	Parque
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Mobiliario infantil.
Integración con comercio.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (juegos infantiles).
Senderos peatonales.
Espacios de encuentro diseñado.

Accesiblidad

Ubicado entre fachadas.
Accesos permeables por calles locales.
Conexión entre dos manzanas.
Conexión con comercio.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de mediano porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado
Sombra natural.
Presencia de aves.

Condiciones espaciales

Mobiliario (juegos infantiles, bancas, luminarias, canecas) en buen estado y constante uso.
Continuidad con otros espacios públicos.

Vocación

Vocación recreativa infantil y recreación pasiva.
Vocación comercial por cercanía a comercio.

Calidad espacial

Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Sombra natural disponible.
Espacios bien diseñados y elementos integrados.

Problemáticas

No se identifican problemáticas determinantes

EP_14_PARQUE LINEAL



Barrio	Urbanización Ciudad Jardín
Localización	Cr. 103
Área	3975,7 m2
Tipología del EP	Parque
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Árboles de mediano porte.
Presencia de fauna.

Usos y actividades

Sin recorridos formales.
Sin espacios de encuentro formales.

Accesiblidad

Entre dos culatas.
Accesos permeables por calles locales.
Conexión entre dos manzanas.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de mediano porte.
arbustiva y herbácea en buen estado
Presencia de fauna (aves, mamiferos)

Condiciones espaciales

Mobiliario (luminarias) en buen estado.
Continuidad con otros espacios públicos.

Vocación

Potencial vocación ecológica.
Las condiciones ambientales configuran una vocación contemplativa.

Calidad espacial

Confort ambiental por sombra natural disponible.
Culatas pueden generar sensación de inseguridad.
Sin espacios diseñados.

Problemáticas

No cuenta con ningún tipo de programa ni actividades definidas.
Culatas generan sensación de inseguridad.

EP_15_CORREDOR RIO LILI





Barrio	Urbanización Ciudad Jardín
Localización	Cr. 102 Calle 20
Área	15060,8 m2
Tipología del EP	Parque para la recreación especializada
Escala	Zonal

Estado

Malo	Regular	Bueno

Elementos destacados

Alta masa arbórea.
Sombra natural.
Presencia de cuerpos de agua.
Polideportivo.

Usos y actividades

Recreación pasiva (bancas).
Senderos peatonales.
Recorrido contemplativo.
Polideportivo equipado (juegos infantiles, biosaludables, canchas multiples)
Caseta acción comunal.

Accesiblidad

Bordes permeables
Acceso permeable por calles principales.

Condiciones ambientales

Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado.
Presencia de fauna.
Rio Lili y zonas de inundación controladas.

Condiciones espaciales

Mobiliario (bancas, canecas, iluminación) en buen estado.
Zonas de encuentro (polideportivo) enmallado.

Vocación

Vocación recreativa activa y pasiva .
Vocación deportiva.
Vocación ecológica y de conservación, por masa arbórea, fauna y buen mantenimiento vegetal.

Calidad espacial

Diseño integrado de todos sus elementos.
Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.

Problemáticas

Presencia de residuos sólidos.