



Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO DE AUTENTICIDADE VEÍCULAR

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO	
Placas:	EIF6088
Veículo:	CLASSIC LIFE
Marca:	GM
Ano/Modelo:	2009/2010
Cor:	PRETA
Combustível:	ALCO/GASOL
Município/UF:	JUNDIAI
RENAVAM:	00153711639
Chassi no Veículo:	8AGSA1910AR109429
Chassi na BIN:	8AGSA1910AR109429
Motor no Veículo:	S85015471
Motor na BIN:	S85015471
Câmbio:	90308075
Carroceria:	109429

DADOS DA VISTORIA	
DATA:	18/12/2018

APROVADO ✓

NOTA: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a **ULTRA VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA ME** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reparos estruturais).

FABRICIO OLIVEIRA SANTOS

RG: 45.490.741-2



LAUDO DE AUTENTICIDADE VEÍCULAR

DATA:	18/12/2018	PROPRIETÁRIO:	CARLOS ALBERTO BERALDO
PLACAS:	EIF6088	CPF/CNPJ:	079.644.428-56
MARCA:	GM	VEÍCULO:	CLASSIC LIFE

A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:

*Não apresenta vestígios de adulteração.

*Obs.:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:

*Não apresenta vestígios de adulteração.

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CÂMBIO:

*Não apresenta vestígios de adulteração.

ETIQUETAS AUTO DESTRUTÍVEIS (OBRIGATÓRIAS):

*Do compartimento do motor: ORIGINAL

*Do batente da porta: ORIGINAL

*Do Piso: ORIGINAL

GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

*Para-Brisa: ORIGINAL

*Porta Dianteira Esquerda: ORIGINAL

*Porta Dianteira Direita: ORIGINAL

*Porta Traseira Esquerda: ORIGINAL

*Porta Traseira Direita: ORIGINAL

*Traseiro: ORIGINAL

*Obs.:

PLACA:

*Não apresenta vestígios de adulteração.

AVARIAS:

*Não apresenta avarias.

FUNILARIA E PINTURA:

APRESENTA REPARO DE FUNILARIA E PINTURA EM SUA TRASEIRA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, LATERAL ESQUERDA COMPLETA, CAPO E PARA-CHOQUE DIANTEIRO.

ESTRUTURA DO VEÍCULO:

*Não apresenta cortes em sua estrutura.

PESQUISA JUNTO À LEILÕES:

*Não foram encontrados registros até a presente data nos maiores bancos de dados do país. Anexo consulta. Informamos ao cliente que referidos bancos de dados são alimentados continuamente por informações das empresas leiloeiras e seguradoras. A eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa á qual coube a realização do leilão e/ou seguradora a sua inserção nos bancos de dados nacionais. Razão porque a ULTRA VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA ME se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta à(s) empresa(s) responsável (is) pela omissão das referidas informações.

CONCLUSÃO:

O que foi observado e constatado nos exames, juntamente com a pesquisa fornecida pela BASE NACIONAL, leva o Perito a inferir que a numeração do motor está dentro dos padrões da montadora e sem vestígios de adulteração, sendo assim fica comprovada sua autenticidade lícita.

FABRICIO OLIVEIRA SANTOS

RG: 45.490.741-2



Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias



DOCUMENTO ÓPTICO



TRASEIRA 45º




FRONTAL 45º




Nº DO MOTOR



Nº DO CHASSI



Nº DO CÂMBIO



ETIQUETA DO CHASSI



HODÔMETRO

SEM VISUALIZAÇÃO

CARROCERIA

VISTORIADOR-FABRICIO OLIVEIRA SANTOS
RG: 45.490.741-2

e-mail: vistoriasjundiai@hotmail.com

Rua Bom Jesus de Pirapora, 2632 - Vila Rami - CEP 13206-305 - Jundiaí - SP - Tel.: (11) 3379-8002 / (11) 97119-1922

MEGA

Código da Consulta: 8356244



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: EIF6088, SP,

Data da Pesquisa: terça-feira, 18 de dezembro de 2018 - 16:54:23

Data da Impressão: terça-feira, 18 de dezembro de 2018 - 16:54:18

DADOS DO VEÍCULO

I/GM CLASSIC LIFE

MARCA/MODELO: I/GM CLASSIC LIFE

ANO FAB/MODELO: 2009 / 2010

RENAVAM: 00153711639

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA

CHASSI: 8AGSA1910AR109429

PLACA: EIF6088

COR: PRETA

CILINDRADAS: 1000

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO	REMARKETING

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

RESTRIÇÕES ESTADUAL	LEILÃO
MULTAS E DÉBITOS	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
SINISTRO	ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2009
MARCA/MODELO: I/GM CLASSIC LIFE
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO VEICULO: AUTOMOVEL

ANO MODELO: 2010
COR: PRETA
ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: 5
CILINDRADAS: 1000

PROCEDÊNCIA VEICULO: IMPORTADA
POTÊNCIA: 78

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 03/12/2015
EXER. LICENCIAMENTO: 2018
PLACA ATUAL: EIF6088
UF PLACA: SP
CHASSI: 8AGSA1910AR109429

DATA LICENCIAMENTO: 25/10/2018
RENAVAM: 00153711639
MUN. EMPLACAMENTO: JUNDIAI-SP
UF JURISDIÇÃO: SP
SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: V090308075

Nº MOTOR (ESTADUAL): S85015471

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA: NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS

MUNICIPAIS: NÃO EXISTE DÉBITOS
POL. RODO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS
RENAINF: NÃO EXISTE DÉBITOS
IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE: NÃO DISPONÍVEL

CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL
DT. INCLUSÃO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2009
MARCA MODELO: GMI/GM CLASSIC LIFE/
COMBUSTIVEL: ÁLCOOL / GASOLINA
TIPO VEICULO: AUTO
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

ANO MODELO: 2010
COR: PRETA
ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO: NÃO DISPONÍVEL / 140
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL
CAPACIDADE DE CARGA: 0
POTÊNCIA: 78

PROCEDÊNCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
QUANTIDADE DE EIXOS: 0
CILINDRADAS: 1000
TIPO CARROCERIA: AU - SEDAN PEQUENO

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL: EIF6088
UF JURISDIÇÃO: SP

MUN. EMPLACAMENTO: JUNDIAI
UF PLACA: SP
RENAVAM: NÃO DISPONÍVEL
CHASSI: 8AGSA1910AR109429

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: V090308075
CARROCERIA: 109429

NÚMERO MOTOR: S85015471

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
JUDICIAL: NADA CONSTA
RENAJUD: NADA CONSTA

BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: OUTUBRO

UF EMPLACAMENTO: SP

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA: TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018 - 16:54:23

DATA/HORA DA CONSULTA: SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2015 - 13:34:57

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 3

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDÍCIO DE SINISTRO/LEILÃO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS - ESPECIAL MEGA LAUDO

2018

CARLOS ALBERTO BERALDO

2017

CARLOS ALBERTO BERALDO

VERONA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LT

2015

2014

ALEXANDRE RAFAEL PERIM

2011

ALEXANDRE RAFAEL PERIM

DEMAIS PROPRIETÁRIOS

VERONA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS


HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE: Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente **COLABORAR** com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de **ANÁLISE PRÉVIA** e não como elemento de decisão da vistoria e/ou comercialização do veículo. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados, cabendo a mim contratante, em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente, uma vez que determinadas informações são fornecidas somente ao proprietário legal do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e de seguros, onde declaro estar ciente disso e isento a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação e autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de constarem em tais bancos de dados. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizadas se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras. Lembramos que diariamente são incorporados em nossas bases milhares de novos registros, tornando-as cada vez mais completas e interessantes, porém, por maior que seja nosso empenho, ressaltamos que existem casos de não informado e de divergências em relação as bases on-lines, inclusive dos próprios órgãos (Trânsito, Débitos e/ou Recelta) e até mesmo entre os próprios fornecedores do mercado. **INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS, MERCADO E PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO:** Declaro ter ciência também de que empresas privadas detêm seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente. Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de **RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV** (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público/disponível durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o Boletim de Ocorrência ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular em segurança, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores). Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras filiadas à Fenaseg que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Existem ainda casos de seguradoras que não são filiadas a Fenaseg e portanto seus registros de indenização integral não são divulgados. Caso a seguradora não seja filiada a Fenaseg ou não divulgue seus registros de indenização integral, a responsabilidade é toda e exclusiva dessa seguradora, devendo ser reclamado a ela, conforme determina a circular 251 da Susep de 15 de abril de 2004. Lembramos ainda que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Vale lembrar ainda que, existem seguradoras que registram também na base de sinistro da Fenaseg veículos que tiveram dois ou mais eventos Parciais/Indenizados no decorrer da vigência da apólice. Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas por 3 anos da data da ocorrência do evento. Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e "Demais informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em Nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, quando apontado Sinistro, Indício de Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (principalmente quando constatado avarias/repares no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem! Alertamos que as bases de dados consultadas são constituídas para buscar as informações através da numeração do chassi, placa ou motor (conforme modelo de pesquisa contratado). No entanto, salientamos que a maior eficiência ocorre pela busca da numeração do chassi! A pesquisa pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada, podendo somente ele (órgão) garantir tal informação! Portanto, pelos quesitos acima apontados e demais particularidades do setor, a MegaLaudo recomenda sempre a realização de uma **VISTORIA CAUTELAR** com ampla abrangência na análise dos identificadores, dos agregados e da estrutura e condições da carroçaria, que visa atestar e garantir a situação física do veículo e de seus componentes! Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar em muito suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. Se certifique quanto a escolha da melhor opção de nossas pesquisas para o seu negócio ou contate nosso Departamento Comercial! **ATENÇÃO:** As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, **DEVE SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE SUPORTE, através da ABERTURA DE UM TICKET** (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalaudo.com.br ou ainda pelo telefone (11)3104-3010, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada, e assim manter o registro da ocorrência!

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município**LAUDO N°:** SP019762931-87/2018**DATA/HORA:** 18/12/2018 17:06**VALIDADE DO LAUDO:** 16/02/2019**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL****NOME:** CARLOS ALBERTO BERALDO**CPF/CNPJ:** 079.644.428-56**MUNICÍPIO:** JUNDIAI**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** EIF6088**MARCA/MODELO:** GM CLASSIC LIFE**COR:** PRETA**ANO FAB:** 2009**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2010**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 78**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 2.0**CILINDRADA:** 1000**PBT:** 1.4**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****N° MOTOR:** S85015471**KM:** 130227**N° CHASSI:** 8AGSA1910AR109429**N° LACRE:** NI**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA****TRASEIRA****HODÔMETRO****LACRE****CHASSI****MOTOR****ECV CREDENCIADA****RAZÃO SOCIAL:** Br Vistorias e Pericias em Automóveis LTDA - ME**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 300455**NOME DO VISTORIADOR:** FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS**MUNICÍPIO:** JUNDIAI**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 456/2013 e legislação pertinente

ITENS COM APONTAMENTOS

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO N°: SP019762931-87/2018

DATA/HORA: 18/12/2018 17:06

VALIDADE DO LAUDO: 16/02/2019

Nº	Item Observado	Condição
3	Placa	
4	Placa dianteira	Ilegível/Sem pintura/Desbotada/Fonte fora do padrão
5	Placa traseira	Ilegível/Sem pintura/Desbotada/Fonte fora do Padrão