INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-510501	Fecha de revisión	28/09/2026
Marca	Siemens	Sede	Pilar
Modelo	Acuson NX3	Sector	Ecografía
Número de serie	510501	Ubicación	Pilar-Consult-Cons11

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	No aplica	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	77/290 Gb de almacenamiento ocupado

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

El equipo no estaba enviando imagenes al pacs, se lo configura con el pacs de smg y queda funcional. El trackball se encuentra trabado por exceso de suciedad, se limpia. Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo trimestral.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: Trackball




Figura 2: Almacenamiento




Figura 3: Configuración IP




Figura 4: Configuración worklist

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez