INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-A1363609	Fecha de revisión	01/10/2026
Marca	Toshiba	Sede	CID
Modelo	Xario 300	Sector	Ecografía
Número de serie	N1A1363609	Ubicación	CID-Consult-Cons3

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	166 Gb disponibles. Se le realizó reinstalación de base de datos el 29/9

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Se observa trackball flojo pero funcional. Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo trimestral.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: Filtros



Figura 2: Trackball



Figura 3: Almacenamiento

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez