

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

AMAROK V6 HIGH AC4

DATA PERÍCIA: 29/11/2024 15:42:48

TIPO: LAUDO CAUTELAR

OS: 52501

MARCA: VW

MODELO: AMAROK V6 HIGH AC4

ANO / MODELO: 2017 / 2018

COR: BRANCA

COMBUSTIVEL: DIESEL

CIDADE / UF (BIN): SENADOR CANEDO / GOIÁS

CHASSI (BIN): WV1DA22H5JA024048

MOTOR (BIN): DDX022841

CAMBIO (BIN):

RENAVAM: 01148589268

PLACA / LACRE: MERCOSUL



SOLICITANTE: WR VEICULOS

CIDADE/UF: SENADOR CANEDO / GOIÁS

CHASSI: WV1DA22H5JA024048

NR. MOTOR: DDX022841

NR CAIXA DE CAMBIO: 401866020118

CRLV: DIGITAL



RESULTADO

PERICIA APROVADA



POR OCASIAO DOS EXAMES O VEÍCULO PERICIADO ENCONTRA-SE COM:

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

● GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTESES DE ADULTERAÇÃO.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

● GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTESES DE ADULTERAÇÃO.

● NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

● GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTESES DE ADULTERAÇÃO.

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO TRASEIRO

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LACRE DA PLACA

● PLACA MERCOSUL QR CODE

LEILÃO

● REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO

INDÍCIO DE SINISTRO

● NÃO CONSTA REGISTRO DE INDÍCIO DE SINISTRO CONFORME PESQUISA EM ANEXO.

ROUBO E FURTO

● REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO


ACEITAÇÃO EM COMPANHIAS DE SEGUROS

● O resultado deste laudo não interfere na aceitação ou não por parte das seguradoras uma vez que cada uma possui critérios próprios para aceitação ou não.

LATAM AVISÃO
PERICIAS E VISTORIAS

OBSERVAÇÕES: Veículo com reparos de funilaria e pintura.


FOTOS



CHASSI




MOTOR



CAMBIO



EXTRA



EXTRA 1



EXTRA 2

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Informações da Perícia: A Perícia Cautelar realizada pela Extrema Visão, consiste em verificar a procedência e integridade do veículo, tais como numeração identificadora do chassi, motor, câmbio, etiquetas, vidros, estrutura/carroceria.
- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar: Peças mecânicas, parte elétrica como o seu funcionamento, sistema de freios ABS, Air Bag, Computador de bordo e itens de acabamento interno.
- O laudo de perícia cautelar apenas registra fotograficamente a quilometragem aparente do hodômetro do veículo.

Mateus Cabral

Ryana Guedes

**Mateus Aparecido Cabral da Silva
de Oliveira**
Perito

Ryana Santos Dutra
Emissor

IMPORTANTE: Extrema Visão Perícias e Vistorias Automotivas possui um Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, onde a mesma se responsabiliza pelo resultado da perícia realizada na data do laudo. Atenção: Se o veículo periciado for danificado, modificado, alterado ou até mesmo adulterado após a realização da Perícia, a empresa Extrema Visão se isenta de total responsabilidade. O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo em questão e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de criminalística. Extrema Visão Perícias e Vistorias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Extrema Visão Perícias Vistorias, portanto não existe um parâmetro ou órgão regulamentador que padronize as empresas de perícias e vistorias cautelares para manter o mesmo critério de status de cada laudo, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A Extrema Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos.