SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI

EKSPER ADI

: ŞAKİR MURAT DİNDAROĞLU

EKSPER LEVHA NO SIRKET LEVHA NO

: E11 / G0217 : E11 / T0046

ADRES

: İLKYERLEŞİM MAH.BAŞKENT BULVARI NO:204/10

BATIKENT YENIMAHALLE ANKARA

TELEFON E-MAİL

: 0312 255 2200

FAX: 0312 255 2208

: info@sancaksigorta.com

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI EKSPERTİZ RAPORU

(Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası)

KESIN RAPOR

RAPOR NO

: 202200144

RAPOR TARIHI

: 09.09.2022

SAYIN AYNUR ORALGÜL

Talebiniz üzerine hasarlı kıymet üzerinde ekspertiz çalışmaları sonucu tespit olunan hasar miktarı ile hasarın neden ve niteliğine ilişkin bilgi, bulgu ve saptamalarımız iş bu raporla bilgilerinize takdim edilir.

POLİÇE BİLGİLERİ

SİGORTA ŞİRKETİ

: NEOVA KATILIM SIGORTA A.Ş.

POLİÇE NO

: 141292283

POLİÇE VADESİ

: 07.09.2021-2022

SIGORTALI ADI

: EMRE MURAT ALTUNTAS

TAZMİNAT TALEP EDEN ARAÇ BİLGİLERİ:

MARKASI VE TİPİ

: HYUNDAI ACCENT 1.3 ADMIRE

MODELİ VE CİNSİ

: 2006 MODEL OTOMOBIL

PLAKA NUMARASI

: 06 AU 7103

MOTOR NUMARASI

: G4EA5T019231

ŞASİ NUMARASI

: NLHCG41FP6Z097732

RENGİ

: METALİK BUZ GRİ



SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERI LIMITED SIRKETI

KILOMETRE

: 172.541

ARAÇ SAHİBİ

: AYNUR ORALGÜL

KİMLİK NO

: 14020217096

SİGORTALI ARACA İLİŞKİN BİLGİLER

MARKASI VE TİPİ

: HYUNDAI

MODELI VE CINSI

: 2013 MODEL OTOMOBIL

PLAKA NUMARASI

: 06 BNY 337

TAZMİNAT TALEP EDEN ARAÇ SÜRÜCÜ BİLGİLERİ:

ADI SOYADI

: AYNUR ORALGÜL

MERNIS NO

: 14020217096

SİGORTALI ARAÇ SÜRÜCÜ BİLGİLERİ:

ADI SOYADI

: OLAY YER! TERK

MERNIS NO

. _

HASAR BİLGİLERİ

HASAR TARİHİ -SAATİ

: 16.05.2022 - 02:20

The state of the s

HASAR NEDENÍ

: ÇARPIŞMA

HASAR İLİ/İLÇESİ

: ANKARA /CANKAYA

ONARIMI YAPAN YER BİLGİSİ

AD-ÜNVANI

: GÜVENİLİR OTO

IL / ILÇE

: ANKARA / ETIMESGUT

TELEFONU

: 0312 278 2436

TÜRÜ

: ÖZEL

VERGİ NUMARASI/ DAİRESİ

: 10303335371

Ten de la como



SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERI LIMITED SIRKETI

HASARIN OLUŞ ŞEKLİ

16.05.2022 günü Ankara ilinde olay yerini terk eden sürücü idaresindeki 06 BNY 337 plakalı aracın park halindeki Aynur Oralgül'ün maliki olduğu 06 AAU 7103 plakalı araca çarpması neticesi hasarlı olayın meydana geldiği ekte sunulan kaza tutanağının incelenmesinden anlasılmıştır.

KUSUR DURUMU

ZABIT NO	108928
06 BNY 337 PLAKALI ARAÇ KUSURU %	100
06 AAU 7103 PLAKALI ARAÇ KUSURU %	0

EKSPERTİZ ÇALIŞMALARI :

Tarafımıza iletilen hasar resimleri üzerinden yapılan incelemelerde mağdur 06 AAU 7103 plakalı aracın sol arka kısımlarının kaporta, boya, mekanik ve elektrik aksamlarından hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan sorgulamalarda mağdur aracın konu parçalarının daha önce hasar kaydının bulunduğuna ve eşdeğer olarak değişiminin yapıldığına ilişkin herhangi bir tespit yapılamamıştır.

Yeni verilen parçaların kaza tarihi itibariyle geçerli orijinal yeni iskontosuz fiyatlarına yer verilmiştir

HASAR TESPİTİ

A) DEĞİŞMESİ GEREKEN HASARLI PARÇA VE MALZEMELER

SIRA NO	PARÇA ADI	PARÇA KODU	KAZA TARİHİ ORJİNAL PARÇA FİYATI	
1	SOL ARKA ÇAMURLUK	71503250B1	6742,3	
2	SOL ARKA STOP	9240125510	841,37	
3	BENZÍN DEPO KAPAĞI	6950025012	293,36	
4	SAĞ ARKA ÇAMURLUK İÇ SACI	7160225350	2825,62	
5	SOL MARŞPİYEL	71312250B1	2713,7	
6	ARKA TAMPON BAŞLIĞI	8661125610	1012,11	
7	SOL ARKA KAPI	7700325030	3992,91	
8	SOL ARKA KAPI ÇITASI	8773125510CA	188,88	



SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI

9	SOL ARKA KAPI CAM FİTİLİ	8321025000	293,82
10	SOL ARKA KAPI KİLİDİ	8141025030	1045,31
11	SOL ARKA KAPI DIŞ KULPU	8365025000CA	432,74
12	SOL ARKA ÇAMURLUK DAVLUMBAZI	8682125500	63,01
13	ÇELİK JANT	529101B000	217,75
14	SOL ARKA PAÇALIK	8684125500	98,62
15	SOL ARKA SÜS ÇUBUĞU	5510025001	852,5
16	ARKA VİR. DEMİR BAĞLANTI	5583025000	287,91
17	ARKA AKS SOL TAŞIYICI	5275025000	1613,79
18	ARKA TEKERLEK GÖBEĞİ	5271025101	2590,38
19	SOL ARKA CAM REGÜLATÖRÜ	8340125000	451,79
20	SOL ARKA KAPI DO.	833011B010JA	221,45
21	185/65/14	185/65/14	975
22	4X100 KM JANT	4X100 KM JANT	700
	TOPLAM	1957 5 127	28.454,32

B) ONARIM VE MONTAJ İŞÇİLİKLERİ

PARÇA ADI	ONARIM	KAPORTA	BOYA	CAM	ELEKTRİK	DÖŞEME	MEKANİK	DİĞER	TOPLAM
SOL ARKA ÇAMURLUK		1500	1000	500	100	250	100		3450
SOL ARKA ÇAMURLUK DAVLUMBAZ İÇ SACI	750	а	500		T S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	100		:	1350
SOL DEPO KAPAĞI		100	200	1 W					300
SOL ARKA KAPI	600		1000	200	250	200	-		2250
SOL MARŞPİYEL	750		700			200			1650
ARKA TAMPON		500	1000		200				1700
SOL ÖN KAPI	1000		1000	200	100	200			2500
SOL ARKA TAŞIYICI			Hose p. p.		juje Jenia	1. 用電子	300		300
SOL ARKA PORYA BİLYASI		14	10	6 (W. 1)	- ,	٠	150		150
SOL ALT TABLA							150		150
SOL ÜST TABLA							150		150
Z ROT							75		75
FREN HORTUMU						1 45	100		100
SAĞ SOL ŞASE DÖNÜKLÜĞÜ ROBOT		14 E		No. 25 40	100 mg 14 120 mg 17		5.5	3000	3000
SOL ARA AMORTISÖR							i		0
BENZİN DEPOSU SÖKÜLMESİ						1 - S 2 22 - 1	500		500
ROT BALANS		10				3:1		200	200
TOPLAM	3100	2100	5400	495.4	650	950	1525	3200	16.925,00



SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERI LIMITED SIRKETI

PARÇA TOPLAMI		28.454,32
İŞÇİLİK TOPLAMI		16.925,00
HASAR TOPLAMI	The state of the s	45.379,32
KDV (%18)		8.168,28
GENEL TOPLAM		53.547,60

S	ONI	UÇ	VE	KANAAT	
---	-----	----	----	---------------	--

- Sunulan evrak ve belgelerin incelenmesi neticesinde 16.05.2022 tarihinde meydana gelen kaza ile tazminat talep eden 06 AU 7103 plakalı araçta mevcut olan hasarın uyumlu olduğu kanaatine varılmış olup aracın değişen ve onarılan parçalarının tespiti yapılmıştır.
- 2. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 06 AU 7103 plakalı aracın 16.05.2022 tarihinde meydana gelen kaza ile oluşan hasarının onarım bedelinin kdv hariç 45.379,32 TL (kdv dahil 53.547,60 TL) olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

İş bu rapor tarafımızca yapılan teknik incelemeler, piyasa rayiç araştırmaları sonucu

tanzim edilmiştir. 09.09.2022

Saygılarımla

SANCAK SİGORTA EKSPERTİZ HİZMETLERİ LTD, ŞTİ. Lyeriçşim Mah. 1904.Cad. Ata Sitasi Nor 31 Batkeril Tel: (0312) 255 22 00 Fax: 225 22 08 Y.Mahate / ANKARA Oslm Vorgi Dairesi; 743 041 2365 • Tic.Sic.No; 296622

Şakir Murat DİNDAROĞLU Kara Araçları Eksperi (E11/G0217) Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi (10786)

EKLER

Kaza Tespit Tutanağı
Ruhsat Kimlik
Sigortalı Bilgisi
Hasar ve Onarım Resimleri






SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI

A. TUTANAĞI DÜZENLEYEN ANKARA Trafis Dengelerine Suris Müdürüğü Kaza İncelerine ve				Territoria de la companya del companya de la companya del companya de la companya			-KAZANIN ZAMANI Sayla 1/ ARİH : 16.05,2022		
BIRIM ADI: ANKARA-Trafis Denetleme Sube Mudurago-Reza Inceleme ve Degertendime Bura Arricigi				1-1					
MRIM TEL, NO: 03123626262				KAZA SIRA NO: 10892	8	SAAT/DK: 02:20			
. KAZAN	IN YERI								
.: ANI	KARA		ILÇE:	ÇANKAYA	The state of the s	BAĞCILA			
CAZA YERI	ADRES				YOL NO-KONTRO Otoyol	OL KESIIV	0		
EDAT DALISHAY CAD			ikankağı) (İzeri sosis oso	ōnū / yanı / arkası	Devlet Karayolu	ì	D I		
			sitaokuĝij ile	(cad Juokaĝi) kavgaĝinda (67 ilgasi) yortino	li Yolu				
		(lti/liges	inden)	km metrode		Uzaklik :	Km m		
, SÜRÜC	n alı ci	FP		supplemental suppl					
, sukut		S.NO	1	2 2	1		AÇIKLAMALAR		
.C. KIMLIF							SÜRÜCÜ BELGE DURUMU		
Yabanorlag Gik	в АнФавирон	t No)		Araç Park Halinde Sürücü			1 Var		
ADI SOYAT)I		OLAY YERI TERK	Yok Yok		1.6	2 Var (Sınıfı Yetersiz)		
	Durumu						3 Yok 4 Tespit edilemedi		
	Alındığı İl	l-lice					ALKOL KONTROL SONUCU		
SÜRÜCÜ BELGESİ	Belge No						1 Yasal sınır üzeri alkollü 2 Alkolsüz		
	Belge Sa						3 Kontrol edilemedi		
ALKOL KONTROL		Provid	- Promi	F ³ rçıı	rit .	SÜRÜCÜ VE DİĞER KURAL İHLALLERİ			
SONUCU-F	PROMIL.						-Kazaya sebebiyet verdiği betirlener trafik kural ihlallarine ilişkin		
SÜRÜCÜNÜN ADRESI VE TELEFONU		FONU	, ; -				Karayollari Tralik Kanun maddesi yazılacaktır. -Yönetmelik maddesi yazılmak istonildiğinde "Y" harfi ile		
SÜRÜCÜ KURAL İHLALİ		.ALI				L	başlatılacaktırKanun veya Yönetmelikte yer		
DIĞER İHL (Araç, Yol v	AL/SORUN e Diğer)	LAR	-				almadığı belirlenen kusudar açık olarak yazılacaktır.		
E. ARAÇ	**********	RÍ							
PLAKAS	i i		06BNY337	06AU7103			ARAÇ CİNSİ		
MARKA	S1		HYUNDAI	HYUNDAL:			1 Bisiklet 11 Traktör 2 At arabası 12 Arazi taşıtı 3 Mot.bisiklet 13 Özel amaçlı		
cinsi			- 5	5 -			4 Motosiklet 14 ly makinesi 5 Otomobil 15 Ambulans 6 Minibūs 16 Tanker		
KULLAN	IIM AMAC	ı		1 1			7 Karnyonet 17 Tren 8 Karnyon 18 Tramvay		
MODEL	YILI		2013	2006			9 Çekici 19 Diğer 10 Otobirs 20 E-Skuter		
ARAÇLAR HASAR GÖ	HARICI	Adı	-						
UNSUR/ES		Sahibi					KULLANIM AMACI 1 Özel 5 Diğer kamu		
ARAÇ SAHİBİNİN ADI SOYADİ (Şirker ise Urvanı)		EMRE MURAT ALTUNTAŞ	AYNUR ORALGÜL			2 Ticari kuruluşu 3 Emniyet 6 Zirai			
SIGORTA ŞİRKETİ ADI		NEOVA KATILIM SÍGORTA A.	S. SOMPO SIGORTA A.S.			4 Askeri 7 Yabancı			
SIGORTA ACENTE NO		0355056	414365			* Aracın darbeyi aldığı			
SIGORTA POLIÇE NO		E NO	141292283	311000122045485			bölge bilgisi, kroki bölümündeki araç		
POLIÇE BİTİŞ TARİHİ		07.09.2022	03.10.2022			figürlerine göre			
ARACIN DARBEYI		/	4	2.1.			doldurulacaktır.		




SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERI LIMITED SIRKETI




4.5



SIGORTA EKSPERTIZ HIZMETLERÎ LIMITED ŞÎRKETÎ





K