

Lokalizacja wycieków Likwidacja szkód wodnych			NIP 5243065918 Myśliborska 70B/120, 03-185 Warszawa
Umowa o lokalizację przyczyny szkody	07/06/26	17.06.2026	Warszawa
	Nr Sprawy	Data	Miejscowość

Imię i nazwisko / nazwa Firmy	Anna Zakrzewska		NIP/ Pesel	
Adres Lokalizacji	03-215 Warszawa ul. Jagiellońska 79 m96			
Adres Mail	zakrzewska.anna.agata@gmail.com		Telefon	600356973
Forma Płatności	GOTÓWKA		PRZELEW	
Przedmiot szkody	Zawilgocone ściany przy wejściu do mieszkania			
Wielkość mieszkania/ domu	27	m2	Piętro	7

§ 1. Przedmiot umowy

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na poszukiwaniu przyczyny powstałej szkody wodnej.

§ 2. Zakres i zasady wykonania

- Zleceniobiorca nie gwarantuje wskazania dokładnej przyczyny szkody podczas pierwszej wizyty.
- Za zgodą Stron mogą być stosowane metody inwazyjne lub bezinwazyjne.
- Po wykonaniu usługi sporządzony zostanie protokół z prac.
- Usługa rozliczana jest ryczałtowo; technik dobiera metody według potrzeb.

§ 3. Odpowiedzialność

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po wykonaniu usługi, jeśli nie są one bezpośrednim skutkiem jej realizacji.

§ 4. Oświadczenia


Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany i przeszkolony w zakresie samodzielnego sprawdzania szczelności silikonowych uszczelnień przy urządzeniach sanitarnych.

§ 5. Rozliczenie

- Możliwość rozliczenia bezgotówkowego z towarzystwem ubezpieczeniowym zależy od przyczyny szkody, zakresu ubezpieczenia oraz warunków polisy.
- Decyzja o rozliczeniu bezgotówkowym zostanie podjęta po zlokalizowaniu przyczyny szkody.
- Na potrzeby rozliczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Zleceniobiorca sporządza kosztorys w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).

§ 6. Postanowienia końcowe

- Umowa ma charakter umowy zlecenia w rozumieniu art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego.
- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.



Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Lokalizacja wycieków Likwidacja szkód wodnych		NIP 5243065918 Myśliborska 70B/120, 03-185 Warszawa
--	--	---

Protokół wykonania lokalizacji przyczyny szkody	07/06/26	17.06.2026	Warszawa
	Nr Sprawy	Data	Miejscowość

Wykonane Prace

☒ Użyto miernik wilgotności

☐ Tramex ME5/MEX5

☒ Gann Compact B2

☒ Pomiary wilgotności ścian

160

digits

☐ Pomiary wilgotności sufitu

digits

☐ Pomiary wilgotności posadzki

digits

☐ Zalanie do 5 % powierzchni

☒ Zalanie do 40 % powierzchni

☐ Zalanie pow. 40 % powierzchni

☐ Zalanie pow. 80 % powierzchni

☐ Brak zalania

☒ Badanie kamerą termowizyjną

☐ Sprawdzenie kamerą endoskopową

punkty

☒ Geofon/badanie akustyczne

1

punkty

☐ Barwnik fluorescencyjny UV

punkty

☐ Gaz zanacznikowy

punkty

☐ Sprawdzenie silikonów

☐ Demontaż przycisków WC

szt

☐ Zakręcenie/odkręcenie zaworów (CO, ZWU, CWU)

szt

☐ Spuszczenie/ napełnienie z instalacji ZWU, CWU

szt

☐ Spuszczenie/ napełnienie z instalacji CO

szt

☐ Demontaż/montaż mebli, sanitariatów

szt

Próby ciśnieniowe

☒ CWU

pozytywny

negatywny

☒ ZWU

pozytywny

negatywny

☒ CO

pozytywny

negatywny

☐ Instalacja zewnętrzna

pozytywny

negatywny

☐ Instalacja baterii podt.

pozytywny

negatywny

☐ Instalacja baterii podt.

pozytywny

negatywny

Ciśnienie

Czas

Spadek

8	bar	30	min	0	bar
8	bar	30	min	0	bar
6	bar	30	min	0	bar
	bar		min		bar
	bar		min		bar
	bar		min		bar

Roboty dodatkowe

Metoda lokalizacji

Próby ciśnieniowe, miernik wilgotności

Miejsce wycieku

Brak wycieku w obrębie mieszkania. Źródło wycieku znajduje się w szafce technicznej w korytarzu wspólnoty

Uwagi


Zleceniobiorca

Zleceniodawca