


kadaster



Voorbeelden verbeteringen

November 2024

Locatie: 98442.029 431710.891
ontbrekende fly-over



Locatie: 92494.369 436367.939
De erasmusbrug ontbreekt in de data



Locatie: 85138.892 437687.535

Onjuiste en inconsistente wegtypering




Locatie: 121117.21 488182.939

Onjuiste en inconsistent wegtypering



Locatie: 234018.01 581993.35

Onterechte versnippering en onlogische vormen van wegvlakken



49-117E

Locatie: 233866.2 582047.96


Onjuiste weergave en onterechte versnippering



49-117E

Locatie: 91331,6 443001,5


Inconsistentie in wegtypering bij gemeentegrens



49-117E

Locatie: 121677.245 487726.789

Onjuiste weergave en topologisch fout: ondergronds gebouw



Locatie 118003.517 493618.424

Onterechte objecten en inconsistentie: elke rijstrook is als apart wegvlak weergegeven




Locatie: 123056.856 490013.288

buitenzwembaden zijn weergegeven als gebouw



Locatie: 90939,5 444986,3

gaten in landsdekkendheid wegen, water en terrein



49-117E

Locatie: 248193,9 55440,7

Wegen sluiten niet goed aan



49-117E

Locatie: 235847.688 578394.391

Straat als lokale weg

Mei 2024




November 2024



Locatie: 236588,5 576886,6

Onjuiste typering wegen

Mei 2024



November 2024







Locatie: 235281,3 580640,2

Viaducten en bruggen onderbreken de typering van een weg of spoorlijn; onjuiste wegtypering.

Mei 2024



November 2024



Locatie: 249221 549285

Deel van de weg ontbreekt; onjuiste wegtypering waardoor wegtypering niet doorloopt.

Mei 2024



November 2024



Locatie: 117807 489023

Onjuiste typering; spoorlijn op viaduct slecht zichtbaar; parkeerplaats als geel vlak (lokale weg).



Locatie: 232383.698 586216.616

Waterlijnen op de kaart (dunne lichtblauwe lijnen) ontbreken in het databestand



Locatie: 92903.714 431090.900

Gaten in het wegenpatroon



49-117E

Locatie 85289.857 437515.667

Wirwar aan verschillende wegtyperingen




Locatie 93367.677 445259.073

Wirwar aan verschillende wegtyperingen



Locatie 249280.126 549383.155

Wirwar aan verschillende wegtyperingen



Locatie 235932.681 585885.676

Wirwar aan verschillende wegtyperingen

Mei 2024



November 2024



Locatie 234897.491 585354.078

Wirwar aan verschillende wegtyperingen

Mei 2024



November 2024



Locatie 120673.784 482166.944

Wirwar aan verschillende wegtyperingen




Locatie 121634.365 487912.608

Losse stukjes lokale weg




Locatie: 88997.69 431793.864

Classificatie op- en afritten niet consistent



Locatie: 89970.25 431414.446

Classificatie op- en afritten niet consistent



Locatie: 94957.144 431539.318

Wegdelen op het viaduct ontbreken.





Locatie: 93366.063 433327.609

Hoofdweg als lokale weg getypeerd.


The screenshot shows a satellite-style map of a residential area with a dense network of streets. A specific road segment is highlighted in yellow, indicating it has been selected. To the right of the map is an 'Attributes' dialog box. The 'selected' row in the table is highlighted in green. The table contains the following data:

	Value
top10_id	129170225
type.infrastructuur	verbinding
type.weg	hoofdweg
hoofdverkeersgebied	<Null>
lysak.voorlaat	<Null>
verhardingsbreedte	> 7 meter
gescheiden rijbaan	ja
verhardingstype	verhard
aantal rijstroken	2
status	in gebruik
A-wegnummer	<Null>
N-wegnummer	<Null>
E-wegnummer	<Null>
S-wegnummer	5103
aftrichter	<Null>
aftrichtnaam	<Null>
knooppuntnaam	<Null>
brugnaam	<Null>
tunnelnaam	<Null>
hoogte niveau	0
objectcode	AN 3 reed
mutatiecode	scheids
mutatiedatum	29-3-2022 15:57:04
openlaatste	3090.456
centrel	741.448
fout	908
objectid	14427111
DEOMETRIC g35.k	0
top10_id	Long Integer
Null values allowed	

At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Edit...', 'Attribut...', and 'Create F...'.

Locatie: 98769.342 432104.243

Flyover ontbreekt.




Locatie: 98206.217 433590.7

OV-baan getypeerd als autosnelweg.




Locatie: 97872.425 434490.018

Autosnelweg als lokale weg.




Locatie: 96865.044 434420.378

Bonte verzameling wegtyperingen.



Locatie: 96404.579 436585.226

Bonte verzameling wegtyperingen.



Locatie: 96590.085 437787.119

Hiaten tussen de verschillende wegen.




Locatie: 96126.018 439999.394

De delen onder het viaduct zijn als lokale weg aangegeven.



Locatie: 89766.553 438531.548

er ontbreekt een fly-over en er zijn foutieve typeringen.




Locatie: 113330.575, 493911.681

Rotonde staat in de dataset als voetpad.




Locatie: 118769 493935

Kruisingsvlakken als fietspad, ontbrekende wegvlakken.




Locatie: **230220.48, 582335.855**

Bermen en vluchtheuvels aangegeven als weg i.p.v. terreinvlakken 'overig'.




Locatie: 230668.01, 583998,172

Vreemde wegtyperingen.



Locatie: 91325.395, 439296.044

Vreemde wegtyperingen.



Locatie: 248854.562 – 549652.444

Viaduct over N34 ontbreekt



Locatie: 235246.312, 580617.087

Viaduct over water ontbreekt




Locatie: **99425.297, 436798.776**

Viaduct ontbreekt, vreemde wegtyperingen




Locatie: 116599.484 – 493386.502

Onjuiste typering parkeervakken




Locatie: 232618.757 585954.546

Ontbrekende waterlopen in de data



Locatie: 121696.743 487887.248

Ondergronds gebouw ten onrechte op niveau 0



Locatie: 233963.754 582003.329

Ondergronds gebouw ten onrechte op niveau 0



49-117E

Locatie: **93014.363 436024.359**

Ondergronds gebouw ten onrechte op niveau 0



Locatie: **91077.131 436068.921**

Ondergronds gebouw ten onrechte op niveau 0



Locatie: **250492.89 548741.979**

reclameborden als hekken op een voetbalveld



Locatie: 252147.362 550153.238

reclameborden niet als hekken op een voetbalveld



49-117E


Locatie: 234009.477 580262.966

Zwembad weergegeven als loofbos



Locatie: 254115.776 543483.186

Zwembaden ontbreken



Locatie: 245169.696 540229.376

Zwembaden weergegeven als gebouw



Locatie: 118163.181 487170.126

Zwembad weergegeven als waterdeel (en één als gebouw)




Locatie: 123109.275 490076.742

Zwembad weergegeven als gebouw met muren




Locatie: **96271.849, 450193.191**

Hoogspanningsleidingen kloppen niet




Locatie: **96535.928 450220.929**

Hoogspanningsleidingen kloppen niet



Locatie: 97075.106, 450184.832

Hoogspanningsleidingen kloppen niet



Locatie: 97681.758, 450770.655

Hoogspanningsleidingen kloppen niet



Locatie: 98301.147, 452651.651

Hoogspanningsleidingen kloppen niet



Locatie: **227937.682 589548.083**

Hoogspanningsleidingen kloppen niet

Mei 2024



November 2024



Locatie: 85363.398 433423.816

Verdwenen en ontbrekende opslagtanks





Locatie: 116831.984 490833.234

Ontbrekende opslagtanks

25Bz

Attribuut	Waarde
top10_id	116604578
type_infrastructuur	verbinding
type_weg	autosnelweg
hoofdverkeersgebruik	snellerverkeer
fysiek_voorkomen	<Null>
verhardingsbreedte	> 7 meter
gescheiden_rijbaan	ja
verhardingstype	verhard
aantal_historiken	3
status	in gebruik
A-wegnummer	A20
N-wegnummer	<Null>
E-wegnummer	E25/E19
S-wegnummer	<Null>
afritnummer	<Null>
afritnaam	<Null>
knooppuntnaam	<Null>
brogaarn	<Null>
tunnelnaam	<Null>
hoogteniveau	0
objectcode	ASW
mutatiecoder	bag-stratenamen
mutatiedatum	30-4-2023 21:10:30
oppervlakte	2879.375
omtrek	395.965
fout	goed
objectid	12522715
GEOMETRIE AREA	0

116831.981 490833.232 Meters


Locatie: 117676.804 491531.627

Ontbrekende opslagtanks



Locatie: 117291.489 491581.064

Ontbrekende opslagtanks



Locatie: 114409.755 491210.485

Ontbrekende en niet bestaande muren



Locatie: 115193.612 491794.704


Ontbrekende en niet bestaande muren






Locatie: 249428.736 549463.548

Te veel detail



Locatie: 249428.736 549463.548

Onjuiste typering wegen



49-117E

Locatie: 249428.736 549463.548


Parkeerterrein als lokale weg



49-117E

Locatie: 249428.736 549463.548

Hoogbouw op de kaart niet opgenomen als data



Locatie: 249428.736 549463.548

Te veel detail voor hekken en muren



Locatie: 85233.442, 432204.842

Versnippering wegen



Locatie: 118003.517 493618.424

Versnippering wegen




Locatie: 118003.517 493618.424

Versnippering wegen



Locatie: 233914.791 580853.193

Verlaagde actualiteit




Locatie: 123764.019,487480.337

Verlaagde actualiteit




Locatie: 122590.721 487776.473

Ontbrekende spoorbruggen




Locatie: 90867.854 437649.959
Onjuiste spoorbruggen



Locatie: 115871.074 492006.243

Hoogtelijnen op water



49-1-17E

Locatie: 92796.059 434639.202

Hoogtelijnen op water



Locatie: 86845.149 440486.849

Hoogtepunt met waarde +2,5 meter NAP (groen) gelegen tussen een hoogtelijn van +5 meter NAP (groen) en een hoogtelijn van +7,5 meter NAP (blauw).




Locatie: 232962.59 583062.74
Spoorvlakken onjuist




Locatie: 232962.59 583062.74

Versnippering wegen, parkeerplaatsen moeilijk te onderscheiden




Locatie: 241749.09 554191.58

Ontbrekende gebouwen



Locatie: 92979,8 435353,2


Ontbrekende gebouwen



49-117E

Locatie: 93059,7 437241,9

Ontbrekende gebouwen



49-117E


Locatie: 247856 546849

onwaarschijnlijke ligging waterloop



Locatie: 248265 546475

onwaarschijnlijke ligging waterlopen



49-117E



Locatie: 248265 546475

breedteklasse waterlopen klopt niet



49-117E


Locatie: 248265 546475

Waterlopen lopen niet door



Locatie: 248283,94 546766,85

Ten onrechte aangemerkt als waterloop



Coördinaat 248262,4 546797,1 Schaal 1:500 Vergroten

49-117E

Locatie: 249518,3 547119,6

Groenvoorziening BGT wordt terrein type overig



49-117E

Locatie: 248692,2 548289,1

Onbegroeid terreindeel onverhard in BGT wordt terrein type overig



49-117E

Locatie: 248692,2 548289,1


Onbegroeid terreindeel onverhard in BGT wordt terrein type overig



49-117E

Locatie: 234907 579685

Schaduwering lijkt op een gebouw



49-117E

Locatie: 235092 579544


tennispark lijkt op een gevangenis



49-117E

Locatie: 234636 580173

Muur van de gevangenis ontbreekt



49-117E

Locatie: 235200 579501


Muurtjes te prominent weergegeven



49-117E

Locatie: 235702 578846


Begraafplaats niet mooi uitgedund



49-117E

Locatie: 234825 579848

wegen te gedetailleerd



49-117E

Locatie: 234825 579848
parkeerplaatsen als lokale weg weergegeven

Mei 2024




November 2024




Locatie: 231900 579834

wegenpatroon loopt niet goed door

Mei 2024



November 2024



Locatie: 231900 579834


overgangen terreinvlakken soms te hard door zwarte contour



49-117E

Locatie: 238001 575855

een muur op/in een gebouw



49-117E

Locatie: 96386 454459

straten als lokale weg



49-117E