



Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0007-roldanillo 1

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-05-14 20:25:42

Sucursal: 6970 - ROLDANILLO Contacto empresa: Erika bulla Fecha/Hora Atención: 2020-05-14 08:00:00

Detalles: mantenimiento preventivo planta eléctrica

Actividades Ciudad/Municipio: Roldanillo - Valle Del Cauca

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
23004328	planta	suministro cargador de batería	1	\$370,000	\$370,000
	electrica				
23004328	planta	mantenimiento preventivo planta electrica	1	\$340,000	\$340,000
	electrica				
23004328	planta	transporte visita oficina	1	\$60,000	\$60,000
	electrica				
					i -

Repuestos Total \$770,000

Código	Descripción	Valor Un.	Cant	Valor	
Otros conceptos			Total		\$0
Descripción		Valor Un.	Cant	Valor	
			Total		\$0

Observaciones

se realiza mantenimiento preventivo de planta eléctrica, la cual se encontró con problemas en carburador, con mangueras rotas y sin filtros, cargador de batería malo. se requiere cambio de tanque de combustible. se realizo suministro de cargador, mangueras, filtros y mantenimiento al carburador. PENDIENTE CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. Planta opera provisionalmente.

Foto Inicial Orden: 0007-roldanillo 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A




Foto Final Orden: 0007-roldanillo 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0007-roldanillo 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

