

Reporte Orden de trabajo

0007-roldanillo 1

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-05-14 20:25:42

Sucursal: 6970 - ROLDANILLO Tiempo de servicio: Erika bulla Fecha/Hora Atención: 2020-05-14 08:00:00

Detalles: mantenimiento preventivo planta eléctrica

Actividades Ciudad/Municipio: Roldanillo - Valle Del Cauca

Placa	Nombre	Actividad
23004328	planta electrica	suministro cargador de batería
23004328	planta electrica	mantenimiento preventivo planta electrica
23004328	planta electrica	transporte visita oficina

Repuestos

Códio	10	Descripción	Cantidad
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Otros conceptos

Descripción

Observaciones

se realiza mantenimiento preventivo de planta eléctrica, la cual se encontró con problemas en carburador, con mangueras rotas y sin filtros, cargador de batería malo. se requiere cambio de tanque de combustible. se realizo suministro de cargador, mangueras, filtros y mantenimiento al carburador. PENDIENTE CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. Planta opera provisionalmente.

Foto Inicial Orden: 0007-roldanillo 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A




Foto Final Orden: 0007-roldanillo 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0007-roldanillo 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

