





Sezione D-D





Sezione A-A





LEGENDA DEGLI INTERVENTI

Rimozione dei rappezzi cementizi
 Pulitura ad aria compressa
 Sostituzione con malte compatibili

Rifacimento dell'intonaco

Rimozione del materiale incoerente con spazzola di saggina
 Pulitura ad aria

3. Stuccatura

Impacchi di attapulgite o sepiolite

Impacchi di cellulosa o argilla Rimozione dell'ossido di ferro

Pulitura ad aria compressa e spazzole di saggina e/o spazzole morbide

Eventuale sigillatura della lesione in seguito a monitoraggio del quadro fessurativo

Per una migliore comprensione delle tecniche di intervento si rimanda alle schede di intervento presenti nella relazione



Politecnico di Milano
Corso di Architettura delle Costruzioni
Scuola di Architettura Civile
Anno accademico 2012/2013

Laboratorio di Restauro - Sezione C1 Prof. M. Giambruno, Prof. F. Guzzetti, Prof. F. Maroldi

Chiesa di San Marco detta del "Lazzaretto" Cedrate di Gallarate

Tavola N°6

Mapparura degli interventi per la conservazione Prospetti esterni e pianta - Scala 1:50

Arturo Moranelli 777401 Daniel Romano 779625 Marco Boncoraglio 762952