



CONTROL DE MERCADERÍA A PIE DE CAMIÓN

Sistema Aloha · Pepe Banana · Almar S.A. · Pie de camión #171

Fecha de carga	30/08/2026	Fecha de descarga	02/09/2026
Hora inicio / fin	05:50 →	N° Placa Camión	AAGG744
Nombre Chofer	Cesar Vallejos	Cód. importador	PYHF059
Producto / Marca	🍌 Banana Paraguay Primera Color 1 — PY de primera	Exportador	Hugo Franco
Productor	Paraguay HF	Empresa Transp.	Mega Logistica
Número de Afidi	1568045		
Camión interv. Agronomía	NO		

CONDICIONES GENERALES

Palet	1 2 3 [4] 5	Coment.	
Cajas	1 2 3 [4] 5	Coment.	
Flejes	1 2 3 [4] 5	Coment.	

CONDICIONES DEL BANANO EC

	Puerta		Medio		Atrás	
Temp. pulpa	20.60	20.90	21.20	22.50	18.20	18.50
Peso de cajas	26.45	26.55	26.95	26.40	26.85	25.85
Calibración	32		31		30	
Longitud banano (cm)	22.00		22.00		20.50	

Corona	Regular [Buena] Muy buena
Quemada	[Regular] Buena Muy buena
Rameada	Regular [Buena] Muy buena

Descarga autorizada por	Leonardo colomobo
Inspección realizada por	David Pereira

MERCADERÍA RECIBIDA

Código	Descripción	Cantidad	Defectos / reclamos
010401-1	🍌 Banana Paraguay Primera Color 1	977.00	sin reclamos
TOTAL		977.00	

Depósito de ingreso: B — ZAC

SIN RECLAMOS: el operario revisó la fruta y declaró que vino bien.


TOTAL DE CAJAS: 977

CÁMARA DE INGRESO: ZAC 7

Observaciones: Fruta quemada por frío.

FOTOS DEL CAMIÓN

Ticket del peaje (1)



Temperaturas pulpa · Adelante (2)



Temperaturas pulpa · Medio (2)



Temperaturas pulpa · Atrás (2)



Balanza (mercadería + peso) (6)



Balanza (mercadería + peso) (6)



Estado fruta · Adelante · Caja abierta (1)



Estado fruta · Adelante · Corona (2)



Estado fruta · Adelante · Calibre (3)



Estado fruta · Adelante · Longitud (3)



Estado fruta · Adelante · Longitud (3)



Otras fotos (20)



Otras fotos (20)



Otras fotos (20)



Otras fotos (20)

