



CONTROL DE MERCADERÍA A PIE DE CAMIÓN

Sistema Aloha · Pepe Banana · Almar S.A. · Pie de camión #202

Fecha de carga	04/09/2026	Fecha de descarga	09/09/2026
Hora inicio / fin	03:32 →	N° Placa Camión	IXQ8I99
Nombre Chofer	Robinson Garbin	Cód. importador	CK103
Producto / Marca	🍌 Banana Brasil Color 1 — <i>BR común</i>	Exportador	Etimex
Productor	Cassio Hauck	Empresa Transp.	Chabat
Número de Afidi	1567629		
Camión interv. Agronomía	NO		

CONDICIONES GENERALES

Palet	1 2 3 [4] 5	Coment.	
Cajas	1 2 3 [4] 5	Coment.	
Flejes	1 2 3 [4] 5	Coment.	

CONDICIONES DEL BANANO EC

	Puerta		Medio		Atrás	
Temp. pulpa	12.80	11.70	17.70	17.50	13.60	13.50
Peso de cajas	23.80	26.40	24.80	24.55	25.35	24.70
Calibración	27		30		29	
Longitud banano (cm)	24.00		23.00		26.00	

Corona	Regular [Buena] Muy buena
Quemada	[Regular] Buena Muy buena
Rameada	Regular [Buena] Muy buena

Descarga autorizada por	Leonardo colomobo
Inspección realizada por	David Pereira

MERCADERÍA RECIBIDA

Código	Descripción	Cantidad	Defectos / reclamos
010101-1	🍌 Banana Brasil Color 1	1009.00	19.00 Sobre madura
TOTAL		1009.00	19.00

Depósito de ingreso: B — ZAC

SE RECLAMA: el operario marcó defectos en esta carga.


TOTAL DE CAJAS: 1009

CÁMARA DE INGRESO: ZAC 6

Observaciones: Total de cajas 1009. Fruta quemada por frío. 19 cajas con fruta madura (se pasó reclamo) .

FOTOS DEL CAMIÓN

Ticket del peaje (1)



Temperaturas pulpa · Adelante (2)



Temperaturas pulpa · Medio (2)



Temperaturas pulpa · Atrás (2)



Balanza (mercadería + peso) (6)



Balanza (mercadería + peso) (6)



Estado fruta · Adelante · Caja abierta (1)



Estado fruta · Adelante · Corona (2)



Estado fruta · Adelante · Calibre (3)



Estado fruta · Adelante · Longitud (3)



Estado fruta · Adelante · Longitud (3)



Estado fruta · Código en la caja (1)



Otras fotos (16)



Otras fotos (16)



Otras fotos (16)



