
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC151
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO


NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,4cm totali.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC152
TRAVE IN C.A.- APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 27cm totali dalla parte del bagno.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC153
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 28,5cm totali dalla parte del bagno. Si rileva inoltre, un ferro ø16 che piega dalla base del pilastro in verticale nella trave.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC154
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,5cm totali.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC155
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,1cm totali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC156
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC157
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,4cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC158
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 13,5cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC159
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO


NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa con ruggine fino a principio di corrosione. Copriferro minimo barre 0,1cm dal massetto. Si rileva spessore getto (cappa) molto sottile.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC160
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 14,1cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN100
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN101
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN102
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN103
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete. Si rilevano le misure del mattone portante di 23,5x12x12cm.



Sezione area di indagine:

















PIANTA PIANO SECONDO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore. !!!ATTENZIONE!!! le numerazioni da MIC232 a MIC255 NON ESISTONO.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC200
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,7cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC201
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,3cm.	



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC202-MIC203
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata (ø10) e lisce (ø12 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,8cm. In Sommità (MIC203) si verifica il passo staffa di 17cm.





Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC204-MIC205
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre le staffe lisce in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 3,1cm. In Sommità (MIC205) si verifica il passo staffa di 15cm.




Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC206
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø8) e semilavorate (ø10) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,8cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC206
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC208-MIC209
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre le staffe lisce con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC209) si verifica il passo staffa di 17-18cm.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC210-MIC211
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre le staffe lisce con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC211) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC212-MIC213
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata (ø10) e lisce (ø12 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC213) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:


















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC214
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC215
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.



Sezione area di indagine:















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC216
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC217
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.



Sezione area di indagine:



















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC218
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.



Sezione area di indagine:














11C 218


11C 218



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC219
COEDOLO IN CLS	PIANO SECONDO

NOTE: Si rileva un cordolo non armato tranne per una staffa che ancora uno dei due ferri del travetto del solaio.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC220
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC221
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Nel punto di indagine non è possibile verificare l'armatura principale della trave senza rovinare il rivestimento esterno. I ferri che si sono potuti rilevare risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,2cm.



Sezione area di indagine:






	
 M1C221	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC222-MIC223
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 3,6cm. In Sommità (MIC223) si verifica il passo staffa di 17cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC224-MIC225
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC223) si verifica il passo staffa di 17cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC226
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 2,1cm. Si rileva un ferro dal solaio.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC227
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.



Sezione area di indagine:
















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC228
SBALZO IN C.A. INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC229
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,3cm. Si rilevano ferri ø6 con copriferro nullo (si presume possibili sovrapposizioni) a passo 55cm in verticale e orizzontale.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC230
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 4,8cm.	




Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC231
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,1cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC256-MIC257
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (ø8 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 3,4cm. In Sommità (MIC257) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC258-MIC259
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano semilavorate e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,8cm. In Sommità (MIC259) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:











M1C
159



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC260
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – LUCE A 1/3	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC261
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC262
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.




Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC263
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC264
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine.

Copriferro minimo barre 0,9cm.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC265
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm.	



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC266
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,5cm totale.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC267
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,2cm totale.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC268
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,7cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC269
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,7cm totali.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC270
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC271
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,1cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC272
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,1cm totali.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC273
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,7cm dalla sabbia.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC274
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm alla sabbia.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC275
TRAVE C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,8cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC276
TRAVE C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 16,4cm totali.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC277
TRAVE C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 18cm totali.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC278
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,5cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC279
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 17,5cm totali.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC280
SOLAIO LATEROCEMENTO-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 16,6cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC281
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,5cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC282
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra 18,4cm totali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC283
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 17,3cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC284
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 17,5cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC285
TRAVE IN C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC286
TRAVE IN C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 5,6cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC287
TRAVE IN C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra 28cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN200
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN201
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN202
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN203
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:











PIANTA PIANO TERZO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC301
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,6cm.	



Sezione area di indagine:










MIC 301








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC302
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:







