




Vaade V-01




Vaade V-04



Vaade V-03



Vaade V-02



Lõige L-01.2

**KONSTRUKTSIOONITÜÜBID:**

**VS-A-01 Laudisega välissein**

Vertikaalne fassaadilaudis poolpunn 21x210mm

21 mm

22 mm

45 mm

100 mm

190 mm

EPS 100

Öönesbetooniplokk vastavalt EK osale, täisbetoneeritud

Siseviiimistlus

**PP-A-01 Põrand pinnasel**

Monoliitne raudbetooniplaat vastavalt EK osale

100 mm

PE-kile

200 mm

XPS soojustusplaadid

Tihendatud liiv

Olemasolev pinnas

**KL-A-01 Katuslagi**

Katusekate 2xSBS

20mm

Veekindel vineer

450-250 mm

Puitsarikad vahel mineraalvill

Aurutöke, SBS kate

Viimistlusplat

**Viimistlussmaterjalid:**

VV01 Välissein: Termosaare vertikaalne puitlaudis poolpunn 21x210mm. Enne laudise tellimist lasta näidised.

VV02 Varikatus: Must termopuit

VV03 Välisuks: Toon antratsiithall RAL 7016

VV04 Aknad: Puitalumiinium aknad toon antratsiithall RAL 7016

VV05 Plekkdetaiid: kuumtsingitud värvkattega plekk, toon antratsiithall RAL 7016

VV06 Fassaadiplaat: Decton graafit plaat. Kinnitus: liimimise teel

VV07 Sadeveesüsteem: Toon antratsiithall RAL 7016

VV08 Sokkel: Decton graafit plaat. Kinnitus: liimimise teel



Grosberg Consulting OU  
Reg. nr. 14803725  
Otsa tee 7-2, Järveküla, Rae vald

Töö nr TRN	Tähis AR-6-01	Kuupäev 07.11.2024	Stadium <b>Eskiis</b>	Mõõtkava M1:100
Tellija Eraisik			Joonise nimetus <b>Abihoone vaated ja lõige</b>	
Arhitekt Kaspar Stroom				
			<b>Tornimäe abihoone</b> <b>Kääriku küla, Otepää vald</b>	