




Vaade V-01




Vaade V-04



Vaade V-03



Vaade V-02



Lõige L-01.2

KONSTRUKTSIOONITÜÜBID:

VS-A-01 Laudisega välissein

Vertikaalne fassaadilaidus poolpunn 21x210mm
Horisaalne roov, s. 600 mm
Vertikaalne roov, s. 600 mm
EPS 100
Öönesbetooniplokk vastavalt EK osale, täisbetoneeritud, laduda puhasvugina
Siseviiimistlus: värv

21 mm
22 mm
45 mm
100 mm
140 mm

PP-A-01 Põrand pinnasel

Monoliitne raudbetoonplaat vastavalt EK osale, pealispind katta Neoduriga
PE-kile
EPS 200 soojustusplaadid
Killustik
Olemasolev pinnas

100 mm
100 mm

KL-A-01 Katuslagi

Katusekate 2xSBS
Veekindel vineer
Kaldu lõigatud puitprussid
Tuulekindel villaplaat nt. ISOVER VKL
Puitsarikad 75x200mm s.600 vahel mineraalvilla plaadid
Aurutökkedile (teipida müüritise külge)
Puitroovid
Viimistlusplaat

20mm
50-200mm
13mm
200mm
22mm

MÄRKUSED:

- 01 Tuulekasti alt viimistletud puitlaudisega (laua vahale jäätä tuulutuspilud) 21x100mm, seinaga sama viimistlus (termosaar).
- 02 Soklike lisada tsingitud metallist närilistestvörk.
- 03 Räästakasti lisada putukavörk.

Viimistluse materjalid:

VV01 Välissein: Termosaare vertikaalne puitlaudis poolpunn 21x210mm. Enne laudise tellimist lasta näidised.

VV02 Postid: Mustaks värvitud höövelpuidust postid 70x200mm

VV03 Välimüük: Toon antratsiithall RAL 7016

VV04 Aknad: Puitalumiinium aknad toon antratsiithall RAL 7016

VV05 Plekkdetailid: kuumtsingitud värvkattega plekk, toon antratsiithall RAL 7016

VV06 Fassaadiplaat: Dekton Grafite plaat. Kinnitus: liimimise teel

VV07 Sadeveesüsteem: Toon antratsiithall RAL 7016

VV08 Sokkel: Dekton Grafite plaat. Kinnitus: liimimise teel



Grosberg Consulting OU
Reg. nr. 14803725
Otsa tee 7-2, Järveküla, Rae vald

Töö nr TRN	Tähis AR-6-01	Kuupäev 05.02.2025	Stadion Eskiis	Mõõtkava M1:100
Tellija Eraisk	Joonise nimetus Abihoone vaated ja lõige			
Arhitekt Kaspar Stroom				
Tornimäe abihoone Kääriku küla, Otepää vald				