



**KERAJAAN MALAYSIA**  
**JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA**

**LALUAN PERSEKUTUAN FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN  
KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM, DAERAH GOMBAK,  
SELANGOR DARUL EHSAN.**

**LAPORAN MEMPERELOK  
KAWASAN BERBAHAYA 2020**



JABATAN KERJA RAYA  
Cawangan Jalan,  
Ibu Pejabat JKR Malaysia,  
Tingkat 20, Menara PJD,  
Jalan Tun Razak,  
50400 Kuala Lumpur.

Disediakan oleh :  
Bahagian Kejuruteraan Forensik Jalan,  
Pakar Kejuruteraan Jalan Dan Jambatan  
Cawangan Jalan,  
Ibu Pejabat JKR Malaysia,  
Tingkat 25, Menara PJD,  
Jalan Tun Razak,  
50400 Kuala Lumpur.

---

<b>Isi Kandungan</b>	<b>Muka Surat</b>
----------------------	-------------------

---

1.0 Pengenalan	1
2.0 Metodologi	2
3.0 Pengumpulan Data Kemalangan	
3.1 <i>Stick Diagram</i>	3
4.0 Proses Penyediaan <i>Collision Diagram</i>	
4.1 <i>Collision Diagram</i> Awalan	3
4.2 Lawatan Tapak dan Tinjauan	3
4.3 <i>Collision Diagram</i> Terperinci	4
5.0 Diagnosis Kemalangan	
5.1 Analisa Makro Data Kemalangan	5
5.2 Lokasi Kawasan <i>Blackspot</i>	6
5.3 Gambaran di tapak	5
6.0 Cadangan Penambahbaikan	9
7.0 Ringkasan	10

**Senarai Lampiran:**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Lampiran A | : | Borang POL27                                   |
| Lampiran B | : | <i>Stick Diagram</i>                           |
| Lampiran C | : | <i>Collision Diagram</i>                       |
| Lampiran D | : | Lukisan Jalan Sedia Ada                        |
| Lampiran E | : | Lukisan Cadangan Penambahbaikan Jangka Pendek  |
| Lampiran F | : | Lukisan Cadangan Penambahbaikan Jangka Panjang |

**Senarai Rajah:**

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Rajah 1 | : | Pelan Lokasi                           |
| Rajah 2 | : | Carta Alir Kajian                      |
| Rajah 3 | : | Jalan Sedia Ada                        |
| Rajah 4 | : | Cadangan Penambahbaikan Jangka Pendek  |
| Rajah 5 | : | Cadangan Penambahbaikan Jangka Panjang |

**Senarai Gambar:**

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| Gambar 1 | : | <i>Turning Radius</i> dikawasan persimpangan ini tidak mencukupi bagi kenderaan berat.        |
| Gambar 2 | : | Kenderaan berat keluar masuk dari persimpangan ini.   |
| Gambar 3 | : | Tiada <i>acceleration lane</i> untuk kenderaan yang keluar dari kawasan ini.                  |
| Gambar 4 | : | Tiada <i>decceleration lane</i> untuk kenderaan yang ingin masuk ke kawasan persimpangan ini. |
| Gambar 5 | : | Kesan brek kederaan yang terdapat sebelum menghampiri kawasan persimpangan ini.               |
| Gambar 6 | : | Kerosakan jalan jenis <i>crocodile crack</i> .  |

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

## 1.0 PENGENALAN

Laporan ini menyatakan tentang penemuan terhadap siasatan *blackspot* bagi laluan persekutuan FT001, Seksyen 404.90. Laluan ini telah dikenalpasti oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya yang mana merupakan salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai *blackspot* di Negeri Selangor yang akan dirawat pada tahun 2020 bagi Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11). Bahagian Kejuruteraan Forensik Jalan, Cawangan Jalan telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kajian dan menyediakan cadangan penambahbaikan. Pelan lokasi adalah seperti Rajah 1.




**Rajah 1: Pelan lokasi**

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

**2.0 METODOLOGI**

Carta alir kajian bagi aktiviti utama adalah seperti Rajah 2.



**Rajah 2: Carta Alir Kajian**

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

### **3.0 PENGUMPULAN DATA KEMALANGAN**

Data kemalangan yang diterima adalah berdasarkan kepada Borang POL27 yang dikemukakan oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya dan JKR Daerah yang berkaitan. Data kemalangan bagi sekurang-kurangnya 3 tahun terkini diperlukan untuk penyediaan analisis yang mencukupi. Lokasi *blackspot* bagi Laluan FT001, Seksyen 404.90, sebanyak 3 Borang POL27 telah diterima dari pihak JKR Daerah. (rujuk **Lampiran A**).

Semua data kemalangan yang diperolehi daripada Data POL 27 dikumpul untuk menyediakan *Stick Diagram*.

#### **3.1 *Stick Diagram***

Sebagai tambahan perincian data kemalangan seperti waktu kemalangan, jenis kemalangan, jenis perlanggaran, kadar keparahan dan lain-lain telah diringkaskan dalam bentuk *stick diagram*. (Rujuk **Lampiran B**).

### **4.0 PROSES PENYEDIAAN *COLLISION DIAGRAM***

#### **4.1 *Collision Diagram* Awalan**

Setelah *stick diagram* disediakan, perincian lakaran perlanggaran dan ulasan di dalam Borang POL27 telah digunakan untuk penyediaan *collision diagram* awalan bagi laluan ini. *Collision diagram* awalan ini digunakan sebagai asas dalam penyediaan *collision diagram* terperinci semasa kajian tapak. *Collision diagram* awalan ini disediakan menggunakan simbol-simbol yang standard.

#### **4.2 Lawatan Tapak dan Tinjauan**

Berdasarkan daripada *collision diagram* awalan, pasukan telah dihantar ke tapak untuk pengesahan dan mengumpul data tambahan yang terdapat di sepanjang laluan tersebut. *Collision diagram* awalan dan data tambahan digunakan sebagai panduan untuk mengenalpasti lokasi *blackpsot* tersebut. Gambar-gambar juga telah diambil di lokasi tertentu di sepanjang laluan untuk rujukan.

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

#### **4.3 Collision Diagram Terperinci**

Berdasarkan lawatan tapak, data kemalangan yang dikumpul telah digunakan untuk menyediakan *collision diagram* terperinci menggunakan simbol standard seperti di **Lampiran C**.

### **5.0 DIAGNOSIS KEMALANGAN**

#### **5.1 Analisa Makro Data Kemalangan**

Sebanyak 3 kemalangan telah direkodkan di kawasan ini. Kesemua rekod kemalangan adalah jenis kemalangan maut (100%). Kemalangan maut ini semua berkait dengan kenderaan jenis motosikal. Perincian kemalangan adalah seperti Jadual 1.

**Jadual 1:** Analisa Makro Data Kemalangan

PERINCIAN KEMALANGAN		BILANGAN	PERATUS (%)
1	Jumlah Kemalangan	3	100
2	Jenis Kemalangan		
	i. Kemalangan Maut	3	100
	ii. Cedera Parah	0	0
	iii. Cedera Ringan	0	0
	iv. Rosak Sahaja	0	0
3	Waktu Kemalangan		
	i. Siang	1	33
	ii. Malam	2	66
4	Jenis Perlanggaran		
	i. Langar sebelah tepi	1	33
	ii. Langgar Belakang	1	33
	iii. Bergesel	1	33
5	Motosikal		
	i. Kemalangan Melibatkan Motosikal	3	100
	ii. Kemalangan Maut Melibatkan Motosikal	3	100

Terdapat 3 kemalangan yang direkodkan dengan berlainan jenis pelanggaran. Lokasi siasatan adalah jalan dari arah Tanjung Malim ke Kuala Lumpur. Jenis perlanggaran di lokasi ini adalah jenis bergesel dan langar sebelah tepi. Manakala perlanggaran


**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

belakang adalah dari arah Kuala Lumpur ke arah Tanjung Malim. Rekod kemalangan mencatatkan 2 kemalangan berlaku pada waktu malam dan 1 pada waktu siang. Kemalangan berlaku disebabkan oleh kedudukan simpang berada dalam kawasan selekoh.

### 5.2 Lokasi Kawasan *Blackspot*

Jalan sedia ada di lokasi *blackspot* bagi Laluan FT001, Seksyen 404.90 adalah seperti di Rajah 3.



**Rajah 3:** Jalan sedia ada

Perincian lukisan jalan sedia ada lokasi *blackspot* adalah seperti di **Lampiran D**.

### 5.3 Gambaran di tapak

Berdasarkan aduan dari pihak JKR Daerah Gombak dan lawatan di lokasi, kemalangan Langgar Sebelah Tepi dan kemalangan jenis Langgar Belakang adalah disebabkan oleh jarak yang tidak mencukupi bagi kenderaan berat yang keluar dan masuk kawasan persimpangan ini. (rujuk Gambar 1). Pemerhatian di tapak mendapati kenderaan berat menghadapi masalah untuk keluar dari kawasan persimpangan ini. Apabila kenderaan berat seperti lori dan treler yang keluar dari kawasan persimpangan ini akan mengambil ruang yang banyak sehingga masuk ke laluan jalan utama. Keadaan ini boleh membahayakan kenderaan lain yang melalui kawasan ini. (Rujuk Gambar 2)

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---



**Gambar 1:** *Turning Radius* dikawasan persimpangan ini tidak mencukupi bagi kenderaan berat.



**Gambar 2:** Kenderaan berat keluar masuk dari persimpangan ini.

Persimpangan ini tidak mempunyai *deceleration lane* sebelum masuk persimpangan dan *acceleration lane* selepas keluar dari kawasan persimpangan ini. Bahu jalan yang berturap bagi laluan ini adalah 2.5 m. Manakala bagi bahu jalan yang tidak berturap adalah 4.4 m. (rujuk gambar 3 dan 4)

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**



**Gambar 4:** Tiada *deceleration lane* untuk kenderaan yang ingin masuk ke kawasan persimpangan ini.

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

Berdasarkan permerhatian di lokasi, kawasan persimpangan ini berada dalam kawasan selekoh. Jarak penglihatan yang terhad di kawasan selekoh boleh menyebabkan pemandu tidak peka tentang persimpangan ini. Terdapat 2 set garisan kuning (*Yellow Transverse Bar*)




sebelum kawasan persimpangan ini. Selain itu, terdapat kerosakan jalan jenis *crocodile crack* di laluan ini. Permerhatian di tapak juga mendapati tiada papan tanda amaran atau pemberitahuan mengenai persimpangan dan papan tanda pemberitahuan tentang persimpangan dan kawasan kenderaan berat keluar. Di lokasi ini juga terdapat kesan brek tayar kenderaan sebelum menghampiri kawasan selekoh ini. Panjang kesan brek tersebut adalah 62.1 m. (Rujuk gambar 5 dan 6)

Arah ke Kuala Lumpur

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

**Gambar 5:** Kesan brek kederaan yang terdapat sebelum menghampiri kawasan persimpangan ini.



**Gambar 6:** Kerosakkan jalan jenis *crocodile crack*.

## 6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan pemerhatian di lokasi kemalangan, terdapat beberapa isu yang boleh menjadi punca penyumbang kepada kemalangan di kawasan tersebut. Antaranya adalah kenderaan yang tidak peka mengenai kawasan persimpangan kenderaan berat yang keluar masuk. Kedudukan simpang di kawasan selekoh juga menyebabkan pemandu tidak peka tentang kewujudan simpang tersebut disebabkan jarak penglihatan yang terhad. Kawasan simpang tersebut juga tidak mempunyai lorong masuk dan keluar (*acceleration lane* dan *deceleration lane*)

Bagi mengatasi isu-isu tersebut dalam jangka pendek adalah di cadangkan agar penambahaikan dilaksanakan seperti berikut ;

1. Pemasangan papan tanda amaran tentang kawasan kenderaan berat keluar masuk perlu di pasang sebelum kawasan persimpangan ini. Langkah ini adalah untuk

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**


---

memastikan pemandu akan peka dan mengetahui tentang kawasan persimpangan di hadapan.

2. Bagi isu kenderaan dipandu laju di lokasi ini, *red transverse bar* perlu dipasang sebelum kawasan selekoh ini bagi meningkatkan tahap keselamatan pemandu sebelum menghampiri kawasan selekoh dan persimpangan. *Red transverse bar* memberi kesan sebagai amaran dan sedikit sebanyak membuat pemandu memperlahan kenderaan yang ingin masuk ke kawasan persimpangan.


Bagi cadangan penambahbaikan jangka masa panjang, adalah dicadangkan agar kerja menaiktaraf kawasan simpang tersebut termasuk pelebaran jalan masuk beserta membina *acceleration lane* dan *deceleration lane* yang bersesuaian

Cadangan penambahbaikan lokasi siasatan adalah seperti Rajah 4 dan 5.



**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**Rajah 4:** Cadangan penambahbaikan Jangka Pendek.



**Rajah 5:** Cadangan penambahbaikan Jangka Panjang.

Perincian lukisan cadangan penambahbaikan adalah seperti di **Lampiran E & F**.

## 7.0 RINGKASAN

Bagi mengurangkan jumlah kemalangan, berikut adalah ringkasan diagnosis dan cadangan penambahbaikan:

### 7.1 Diagnosis

- Tiada papan tanda persimpangan dan kenderaan berat keluar masuk sebelum kawasan persimpangan.
- Garisan jalur rentas kuning yang tidak mencukupi.
- Lebar jalan tidak mencukupi bagi kenderaan berat masuk dan keluar.
- Tiada *acceleration lane* dan *deceleration lane* di kawasan persimpangan.

**LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.**

---

**7.2 Cadangan Penambahbaikan**

i. Jangka Pendek

- a. Memasang papan tanda seperti berikut :
  1. 2 no. Papan tanda WD.27c sebelum kawasan persimpangan.
  2. 1 no. Papan tanda pemberitahuan ‘AWAS KENDERAN BERAT KELUAR/MASUK DIHADAPAN’.
  3. 1 no. Papan tanda WD. 17 sebelum kawasan persimpangan.
- b. Membina *red transverse bar* sebelum kawasan selekoh dan persimpangan.
- c. Membina *yellow transverse bar* sebelum dan selepas persimpangan.
- d. *Advisory speed limit* sebelum kawasan selekoh di turunkan kepada 70 km/h

ii. Jangka Panjang

- a. Membina *acceleration lane* dan *deceleration lane* di kawasan persimpangan.
- b. Melebarkan jalan keluar masuk ke kawasan perindustrian bagi memastikan *turning radius* yang mencukupi bagi kenderaan berat.

# **LAMPIRAN A**

Borang POL27



JABATAN KERJA RAYA DAERAH GOMBAK  
JALAN PERSIARAN 1,  
BANDAR BARU SELAYANG,  
68100 BATU CAVES,  
SELANGOR DARUL EHSAN.

No. Telefon Am JKR Gombak :  
03 - 6131 1311 / 13 & 6127 5572  
Bahagian Aduan / Jalan :  
03 - 6131 1317  
No. Faks : 03 - 6138 4113



No. 048168

**"KEJUJURAN DAN KETEKUNAN"**

Ruj.Tuan:

Ruj.Kami : Bil. (25)JKR(G)620-5/1/3/1 Jld 62

Tarikh : 05 hb. September 2019

Pengarah,  
Bahagian Perancang Jalan,  
Tingkat 2, Blok A,  
Kompleks Kerja Raya,  
Jalan Sultan Salahuddin  
50582 KUALA LUMPUR

Tuan,

**PROGRAM MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR KESELAMATAN JALAN RAYA DI  
BAWAH RMK – 11 TAHUN 2019 KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)**

**Per : Laporan Kemalangan Jalan Raya (Borang POL 27) Bagi Suku Tahun Kedua  
April – Jun 2019**


Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan Borang Data Kemalangan bagi sukuan tahun kedua bulan April – Jun 2019 dalam daerah Gombak untuk makluman dan rujukan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

**"SELANGOR MAJU BERSAMA"  
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,

  
**(Ir. SOM PONG A/L PICHAN)**

Jurutera Daerah  
JKR Gombak

**"BERPADU MENINGKATKAN KUALITI PEMBINAAN"**



Certified to ISO 9001:2008

Certified to ISO 14001:2004



BORANG DATA KEMALANGAN  
BALAICIAN PERANCANG JALAN  
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA

DAERAH  
NEGERI  
TAHUN

Gombak  
Selega  
2014

BH.	NO. LAPORAN POL.27	TARIKH KEMALANGAN (c)	NAMA JALAN (d)	NO. LALUAN (e)	#NO. SEKSYEN (f)	KOORDINAT DALAM BORANG POL.27			KOORDINAT SEBENAR DI TAPAK (g)	CATATAN (h)
						LATITUDE (g)	LONGITUDE (h)	LATITUDE (i)	LONGITUDE (j)	
1.	005456	29/5/14	322 - 1204	4 + 001	416.70	15.44.21	01.22.35	3.311376	01.582027	
2.	005665	29/4/14	322 - 1204	4 + 001	415.30	03.01.01	01.01.01	3.362711	01.598970	
3.	006518	29/5/14	322 - 1204	4 + 001	404.80	001.00.01	001.00.01	3.249921	01.646899	
4.	006310	29/5/14	322 - 1204	4 + 001	404.90	001.00.01	02.00.01	3.249921	01.646899	
5.	007771	29/5/14	29424 1204PDR-	4 + 001	404.70	01.00.01	01.00.01	3.249730	01.647888	
6.	006590	29/5/14	322 SELAYANG - 29420 84 PASS	4 + 38	3.0	01.00.01	01.00.01	3.249080	01.631089	
7.	007347	29/5/14	322 - 1204	4 + 001	404.00	04.12.55	01.11.31.53	3.246492	01.652900	
8.	010372	29/5/14	322 - 1204	4 + 001	409.20	3.17.46	01.11.31.54	3.281773	01.6495625	
9.	010047	29/5/14	322 - 1204	4 + 001	420.00	03.00.01	01.11.01.01	3.337403	01.579488	
10.	009752	29/5/14	322 - 1204	4 + 001	419.50	03.00.01	01.11.01.01	3.336340	01.579110	

Note:  
1. #Sila nyatakan no. seksyen yang tepat bagi 100m terhadap bagi setiap lokasi kemalangan  
2. Format koordinat dalam bentuk titik pepulutan (Crl: 111.111.111.111)

Contoh:  
titik kemendagang  
F111 | --- 0

Sek. 200 \*Nombor Soroyen: 200.3  
Sek. 201

Maklumat-naklumat di (a) - (j) telah disenaraikan tapak dan disahkan betul.  
Disahkan oleh:

Nama: MOHD NAIM BIN JAMALUDIN  
Jawatan: Jurutera Fasiliti  
JKR Daerah/Jajahan: JKR Gombak  
Tarikh: 05/05/14

Disahkan oleh:

Nama: IR. SITI PONG A/L PICHAN  
Jawatan: Jurutera Daerah  
Tarikh: 05/05/14



**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

<b>NO. RUJ. TRAFIK</b> <b>KST 1913/19</b> <b>LMT 26/19</b>	<b>NO. BATCH</b>	<b>PEGAWAI YANG MENGISI BORANG</b>	<b>DISEMAK OLEH</b>
	<b>T/TANGAN</b>	<b>T/TANGAN</b>	
	<b>NO./PKT G 22926 MOHD ROHAIZAD B. HASHIM (INSP)</b>	<b>NO./PKT</b>	
<b>NAMA</b>	<b>PEGAWAI PENYIASAT TRAFIK</b>	<b>NAMA</b>	
	<b>IPD GOMBAK</b>		

<b>A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN</b>		<b>KOD BALAI</b>	<b>1. Negeri - 18</b>	<b>2. Daerah - 16</b>	<b>3. Balai - 99</b>
4. NO. LAPORAN	: 005456	9. HARI KEJADIAN	: 2	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	: 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 04 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh	: 08 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 1	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 0037 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN	: 2	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 1
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 5	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 6
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 6	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 0 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 4

<b>C. SUASANA SEKITAR</b>	34. JENIS CUACA : 1	35. JENIS CAHAYA : 3
---------------------------	---------------------	----------------------

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN : 2	38. JENIS TEMPAT : 4	39. JENIS KAWASAN : 7
37. NO. LALUAN : F001	NAMA JALAN/SPG : F001 - JLN KL - IPOH	

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

<b>BIL</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
1	HONDA - JAZZ	BCE6859	D0	I	4	2	11	2	0	2	6
2	YAMAHA - EGO	WXXV3044	B2	I	2	2	11	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

<b>BIL</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>Kelas Lesen Tarikh PSV</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
1	1	19	11	B2,D 31/05/2020 2	2	4	4	6	9	13	3	1	4
2	1	29	11	Tiada Lesen 08/04/2019 2	3	1	1		9	15	1	1	4

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

<b>BIL</b>	<b>NAMA PENUMPANG</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>
<b>BIL</b>	<b>NAMA PEJALAN KAKI</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>

80. SEBAB BINATANG : 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0	82. RM KEROSAKAN HARTA : 0
------------------------	--------------------------------	----------------------------

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer : 0	86. Kod Peta :	89. Nod 1 :
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitude : 75.44.21	90. Nod 2 :
85. Siri Peta :	88. Longitude : 101.22.35	91. Arah : 6

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG			DISEMAK OLEH		
	NO. RUJ. TRAFIK	T/TANGAN		NO./PKT	T/TANGAN	
		NAMA	NAMA		NAMA	NAMA

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN : 005665	9. HARI KEJADIAN	: 6	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN : 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN : 04 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh : 12 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN : 0620 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 3

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 2
20. SISTEM LALULINTAS : 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN : 05	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 6
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALAN	: 10	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 1 Meter Kanan : 1 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 03

**C. SUASANA SEKITAR**

34. JENIS CUACA : 1

35. JENIS CAHAYA : 2

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN : 02                    38. JENIS TEMPAT : 4                    39. JENIS KAWASAN : 07  
 37. NO. LALUAN : F001                NAMA JALAN/SPG : JLN KUALA LUMPUR-IPOH

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	NISS - URVAN	WYN4897	V0	1	5	6	11	2	0	2	6
2	HOND - C100	BLT2054	B2	I	2	10	11	2	0	2	6
3	HOND - C100	BLT2054	B2	I	2	10	11	2	0	2	6
4	HOND - EX-5	BLT2054	B2	I	2	10	11	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	2	46	2	06 20/01/2022 2	2	3	4	6	9	15	3		07
2	1	23	11	23 14/05/2020 2	2	4	4	6	9	15	3		04
3	1	23	11	03 15/04/2019 2	2	4	4	6	9	15	3		04
4	1	23	11	03 15/04/2019 2	2	4	3	3	4	15	3		04

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4                81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0                82. RM KEROSAKAN HARTA : 0

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer : 0	86. Kod Peta :	89. Nod 1 :
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitude : 03.01.01	90. Nod 2 :
85. Siri Peta : :	88. Longitude : 101.01.01	91. Arah : 5

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISEMAK OLEH

NO. RUJ. TRAFIK

T/TANGAN

T/TANGAN

LWMT 33/19

NO./PKT 0322926 MOHD ROHAIZAD B. HASHIM (NSP)  
NAMA PEGAWAI PENYIASAT TRAFIKNO./PKT \_\_\_\_\_  
NAMA \_\_\_\_\_

IPD GOMBAK

**A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN**

KOD BALAI

1. Negeri - 18

2. Daerah - 16

3. Balai - 99

4. NO. LAPORAN	: 008518	9. HARI KEJADIAN	: 4	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	: 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 05 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh	: 29 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 1	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 1927 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN	: 2	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 1
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 5	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 6
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 7	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 0 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 4

**C. SUASANA SEKITAR**

34. JENIS CUACA : 1

35. JENIS CAHAYA : 3

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN	: 2	38. JENIS TEMPAT	: 4	39. JENIS KAWASAN	: 7
37. NO. LALUAN	: F001	NAMA JALAN/SPG	: F001 - JLN KL - IPOH		

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	VOLVO - VOLVO	PLA1639	E4	S	4	2	11	2	0	2	6
2	HONDA - WAVE	BNV5440	B2	I	2	2	11	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen[Tarikh]PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	38	1	B2,D,E 17/12/2020 2	2	4	4	6	9	16	3	1	4
2	1	44	11	Tiada Lesen 31/05/2019 2	3	1	1		9	15	3	1	4

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79
80.	SEBAB BINATANG : 4	81.	RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0	82.	RM KEROSAKAN HARTA : 0				

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer	: 0	86. Kod Peta	:	89. Nod 1	:
84. 100 Meter Terhampir	: 0	87. Latitude	: 001.010.101	90. Nod 2	:
85. Siri Peta	:	88. Longitude	: 101.010.010	91. Arah	: 6

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG		T/TANGAN	T/TANGAN
	PEN PEG PENYASAT TRAFIK	DISEMAK OLEH		
	IPD GOMBAK			
NO. RUJ. TRAFIK	NO./PKT	NAMA	NO./PKT	NAMA

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN		KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN	: 008370	9. HARI KEJADIAN	: 3	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	: 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 05 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh	: 28 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 1	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 0910 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN	: 3	24. JENIS GARIS	: 3	29. JENIS BAHU JALAN	: 1
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 1	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 6
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 0	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 0 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 5

C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA	: 1	35. JENIS CAHAYA	: 1
--------------------	-----------------	-----	------------------	-----

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN	: 2	38. JENIS TEMPAT	: 4	39. JENIS KAWASAN	: 7
37. NO. LALUAN	: F001	NAMA JALAN/SPG	: F001 - JLN KL - IPOH		

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	NISSAN - UD	W2858U	E0	S	5	12	11	2	0	2	6
2	HONDA - FUTURE	WD5306D	B2	I	7	12	11	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	36	2	D 01/09/2019 2	2	4	4	6	9	15	2	1	8
2	1	74	1	B2,D,E 16/11/2021 2	2	4	1		9	15	3	1	7

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG	: 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN	: 0	82. RM KEROSAKAN HARTA	: 0
--------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------	-----

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer	: 0	86. Kod Peta	:	89. Nod 1	:
84. 100 Meter Terhampir	: 0	87. Latitude	: 001.010.010	90. Nod 2	:
85. Siri Peta	:	88. Longitude	: 03.010.010	91. Arah	: 4

RINGKASAN KEJADIAN KEMALANGAN JALANRAYA (FORMAT 2)

NO REPOT PERTAMA : TRAFIK GOMBAK/008370/19  
TARIKH MASA REPOT : 28/05/2019 10:19 HRS  
SEKSYEN KESALAHAN : S41(1)(A) APJ1987  
T/MASA P/RINGKASAN : 03/07/2019 12:54 HRS

IPK / IPD : SELANGOR / GOMBAK  
NO KST : GOMBAK/JSP/KST/03046/19  
NO LMM (T) : GOMBAK/LMM/000044/19  
IO/AIO : R89845, SJN SAZALI BIN YEM, AIO TRAFIK

BUTIR-BUTIR KEMATIAN/KECEDERAAN

NO REPORT : -  
NO KENDERAAN : WD5306D  
JENAMA KENDERAAN : HONDA  
JENIS KENDERAAN : Motosikal 90-250CC  
NAMA : JAMALUDIN BIN OSMAN  
NO KP : 4511161052  
UMUR / TEL : 74 / -  
PEKERJAAN : -  
ALAMAT : -  
JENIS KECEDERAAN : Mati  
KATAGORI MANGSA : Pemandu/Penunggang

RINGKASAN KEJADIAN

TEMPAT KEJADIAN : JLN KL - IPOH  
NO LALUAN : F001  
TARIKH MASA KEJADIAN : 28/05/2019 09:10 HRS  
JENIS KEMALANGAN/ : MAUT / Bergesel  
JENIS LANGGAR :  
KLASIFIKASI KES OYDS : S41(1)(A) APJ1987  
KESILAPAN OYDS : MEMANDU KENDERAAN SECARA MELULU  
KENDERAAN OYDS : / WD5306D

BUTIR-BUTIR KENDERAAN/REPOT/PENGADU

NO REPORT : TRAFIK GOMBAK/008370/19  
NO KENDERAAN : W2858U  
JENAMA KENDERAAN : NISSAN  
JENIS KENDERAAN : Lori Kecil  
NAMA : LOW SOON ONN  
NO KP : 820901145367  
UMUR : 36  
TEL : 0179346686  
PEKERJAAN : PEMANDU LORI  
ALAMAT : A-15-15 MUTIARA FADASON JALAN 2/17 OFF JALAN  
KEPONG TAMAN FADASON KEPONG KUALA LUMPUR 52000

PADA 28/05/2019 JAM LEBIH KURANG 0910HRS, SEMASA A1 MEMANDU SEBUAH M/LORI NO;W2858U JENIS NISSAN UD DARI KUALA LUMPUR MENGHALA KE RAWANG. SEMASA MELALUI JALAN KL-IPOH KM 14 SAYA BERADA DI LORONG KIRI DAN A1 NAMPAK SEBUAH M/SIKAL NO:WD5306D JENIS HONDA YANG BERADA DI TEPI LORONG KIRI JALAN A1 GESEL M/LORI A1 AKIBAT DARIPADA ITU M/LORI A1 MENGALAMI KEROSAKAN DI BAHAGIAN DEPAN KIRI IAITU,LAMPU PECAH,DAN LAIN-LAIN KEROSAKAN BELUM PASTI LAGI.DI MAKLUMKAN PADA IO BERTUGAS DAN ARAHANNYA DI BUKA SEK 43(1)(A) 1987.

NO REPORT : TRAFIK GOMBAK/010477/19  
NO KENDERAAN : Tidak Berkenaan (999)  
JENAMA KENDERAAN : -  
JENIS KENDERAAN : -  
NAMA : MOHAMAD ZULKEFLI BIN JAMALUDIN  
NO KP : 840830146773  
UMUR : 34  
TEL : 0196643884  
PEKERJAAN : executive kejuruteraan  
ALAMAT : lot 1088 no 9a batu 7 gombak jalan gombak 53100 KUALA LUMPUR

NO KENDERAAN : WD5306D - Tiada Repot Polis

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH NO. RIJU. TRAFIK	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG		DISEMAK OLEH	
	T/TANGAN NO./PKT	NAMA	T/TANGAN NO./PKT	NAMA

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN : 007771	9. HARI KEJADIAN	: 7	14. BIL. PENUMPANG MATI : 0	
5. TAHUN : 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 1	15. BIL. PENUMPANG CEDERA : 0	
6. BULAN : 05 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI : 0	
7. TARikh : 18 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 1	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA : 0	
8. MASA KEJADIAN : 1115 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN : 1	

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS : 3	29. JENIS BAHU JALAN : 1
20. SISTEM LALULINTAS : 1	25. LANGGAR LARI : 2	30. KECACATAN JALAN : 12
21. BENTUK JALAN : 01	26. JENIS KAWALAN : 9	31. HAD LAJU : 5
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALAN : 4	32. KEADAAN PERMUKAAN : 1
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHU JALAN : Kiri 0 Meter Kanan 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN : 14

C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA : 1	35. JENIS CAHAYA : 1
--------------------	---------------------	----------------------

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN : 04	38. JENIS TEMPAT : 2	39. JENIS KAWASAN : 07
37. NO. LALUAN : F001	NAMA JALAN/SPG : JLN KUALA LUMPUR- IPOH	

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	PERO - MYVI	WVQ4608	D0	1	2	12	11	2	0	2	5
2	HINO - HINO	AJN1598	E5	S	7	12	11	2	0	2	5

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	28	2	06 18/05/2019 2	1	4	4	6	9	15	3		04
2	1	42	11	25 18/05/2019 2	1	4	1		9	15	3		04

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0	82. RM KEROSAKAN HARTA : 0
------------------------	--------------------------------	----------------------------

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer : 0	86. Kod Peta :	89. Nod 1 :
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitude : 01.011.011	90. Nod 2 :
85. Siri Peta :	88. Longitude : 01.011.011	91. Arah : 6

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG		DISEMAK OLEH	
	T/TANGAN	NO./PKT	T/TANGAN	NO./PKT
	NAMA		NAMA	

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN		KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN	: 006890	9. HARI KEJADIAN	: 5	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	: 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 0	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 05 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh	: 02 ('01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 1545 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 2

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN	: 3	24. JENIS GARIS	: 3	29. JENIS BAHU JALAN	: 1
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 01.	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 5
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 4	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 0 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 14

C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA	: 1	35. JENIS CAHAYA	: 1
--------------------	-----------------	-----	------------------	-----

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN	: 05	38. JENIS TEMPAT	: 1	39. JENIS KAWASAN	: 07
37. NO. LALUAN	: B54	NAMA JALAN/SPG	: JLN SLYG - KEONG BY PASS		

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
-----	----	----	----	------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG		64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI		72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4      81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0      82. RM KEROSAKAN HARTA : 0

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer	: 0	86. Kod Peta	:	89. Nod 1	:
84. 100 Meter Terhampir	: 0	87. Latitude	: 01.011.011	90. Nod 2	:
85. Siri Peta	:	88. Longitude	: 01.011.011	91. Arah	: 6

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG	DISEMAK OLEH
NO. RUJ. TRAFIK	T/TANGAN <i>Dhahir</i> G 22926 MOHD ROHAIZAD B. HASHIM (NSB) PEGAWAI PENYASAT TRAFIK IPD GOMBAK	T/TANGAN NO./PKT NAMA

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN : 007247	9. HARI KEJADIAN	: 5	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN : 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN : 05 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh : 09 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN : 1400 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 1	18. JENIS KEMALANGAN	: 3

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN : 2	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 2
20. SISTEM LALULINTAS : 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN : 2	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 3
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALAN	: 10	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 2 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 2

**C. SUASANA SEKITAR**

34. JENIS CUACA : 1

35. JENIS CAHAYA : 1

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN : 2	38. JENIS TEMPAT : 4	39. JENIS KAWASAN : 7
37. NO. LALUAN : F001	NAMA JALAN/SPG : F001 - JLN KL - IPOH	

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	ISUZU - ISUZU	WEJ1243	E0	S	2	3	11	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen/Tarikh/PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	59	2	D,E 10/03/2021 2	2	4	4	6	9	7	3	1	8

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4      81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0      82. RM KEROSAKAN HARTA : 0

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer : 0	86. Kod Peta :	89. Nod 1 :
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitude : 54.12.65	90. Nod 2 :
85. Siri Peta :	88. Longitude : 101.2.53	91. Arah : 6

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG	DISEMAK OLEH
NO. RUJ. TRAFIK	T/TANGAN DZULHAMIZIE BIN ABD. RASID (INSP) NO./PKT PEGAWAI PENYIASAT TRAFIK NAMA BAHAGIAN SIASATAN DAN PENGUATKUASAAN TRAFIK NAMA IPD COMBAK	T/TANGAN NO./PKT

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN : 010272	9. HARI KEJADIAN	: 7	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN : 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 1	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN : 06 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh : 29 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN : 0200 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 1	18. JENIS KEMALANGAN	: 2

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS : 3	29. JENIS BAHU JALAN : 1
20. SISTEM LALULINTAS : 1	25. LANGGAR LARI : 2	30. KECACATAN JALAN : 12
21. BENTUK JALAN : 1	26. JENIS KAWALAN : 9	31. HAD LAJU : 6
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALAN : 0	32. KEADAAN PERMUKAAN : 1
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHU JALAN : Kiri : 0 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN : 14

C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA : 1	35. JENIS CAHAYA : 1
--------------------	---------------------	----------------------

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN : 4	38. JENIS TEMPAT : 4	39. JENIS KAWASAN : 7
37. NO. LALUAN : F001	NAMA JALAN/SPG : F001 - JLN KL - IPOH	

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	YAMAHA - LC 135	BNJ1702	B2	I	7	12	11	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	36	1	Tiada Lesen 03-07-2019 2	3	1	2	3	1	15	3	1	4

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0	82. RM KEROSAKAN HARTA : 0
------------------------	--------------------------------	----------------------------

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer : 0	86. Kod Peta :	89. Nod 1 :
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitude : 3.17.46	90. Nod 2 :
85. Siri Peta :	88. Longitude : 101.37.19	91. Arah : 8

RINGKASAN KEJADIAN KEMALANGAN JALANRAYA (FORMAT 2)

NO REPOT PERTAMA : TRAFIK GOMBAK/010272/19  
TARIKH MASA REPOT : 29-06-2019 21:18 HRS  
SEKSYEN KESALAHAN : S43(1)(A) APJ1987  
T/MASA P/RINGKASAN : 03-07-2019 10:35 HRS

**BUTIR-BUTIR KEMATIAN/KECEDERAAN**

NO REPORT : -  
NO KENDERAAN : BNJ1702  
JENAMA KENDERAAN : YAMAHA  
JENIS KENDERAAN : Motosikal 90-250CC  
NAMA : ZURAIKI BIN ALIAS  
NO KP : 831127016155  
UMUR / TEL : 36 / -  
PEKERJAAN : -  
ALAMAT : -  
JENIS KECEDERAAN : Cedera Parah  
KATAGORI MANGSA : Pemandu/Penunggang

**BUTIR-BUTIR KENDERAAN/REPOT/PENGADU**

NO REPORT : TRAFIK GOMBAK/010272/19  
NO KENDERAAN : Tidak Berkenaan (999)  
JENAMA KENDERAAN : -  
JENIS KENDERAAN : -  
NAMA : SITI ERYNAH BINTI ROSLY  
NO KP : 881204105166  
UMUR : 30  
TEL : 017-2346732  
PEKERJAAN : SURIRUMAH  
ALAMAT : G-1-17 APART DAHLIA TAMAN BUNGA RAYA BUKIT  
BERUNTUNG 48300 Selangor

IPK / IPD : SELANGOR / GOMBAK  
NO KST : GOMBAK/JSP/JSPT/KST/03729/19  
NO LMIV (T) : -  
IO/AIO : G25154, INSP/P DZULHAFIZIE BIN ABD. RASID, IO

**RINGKASAN KEJADIAN**

TEMPAT KEJADIAN : JLN KL - IPOH  
NO LALUAN : F001  
TARIKH MASA KEJADIAN : 29-06-2019 02:00 HRS  
JENIS KEMALANGAN/ : CEDERA PARAH / Lain-lain  
JENIS LANGGAR :  
KLASIFIKASI KES OYDS : S43(1)(A) APJ1987  
KESILAPAN OYDS : MEMANDU DENGAN TAK CERMAT  
KENDERAAN OYDS : -

PADA 29/06/19 JAM 0200 HRS (A1) DAPAT TAHU SUAMI (A1) TELAH TERLIBAT DALAM KEMALANGAN JALAN RAYA SEMASA BALIK DARI KERJA PADA 28/06/19 JAM BERAPA (A1) TIDAK TAHU. POLIS YANG DATANG KE RUMAH (A1) MAKLUMKAN HAL INI KEPADA (A1). SUAMI BERNAMA : ZURAIKI BIN ALIAS / KPT NO : 831127 01 6155 / UMUR 36 THN. SUAMI MENAIKI M/SIKAL PLAT NO BNJ 1702 JENIS YAMAHA LC 135 PULANG DARI KERJA DAN TELAH TERLIBAT DALAM KEMALANGAN DI JLN KL- IPOH TEMPLER PARK RAWANG , DAN SUAMI KINI SEDANG KOMA DAN BERADA DI HOSPITAL SG BULOH. JADI SAYA DATANG BUAT LAPORAN POLIS.

KECEDERAAN : KEPALA

BUTIR-BUTIR KENDERAAN:-  
1. M/SIKAL JENIS YAMAHA LC 135 : BNJ 1702 - (BR)

KLASIFIKASI KES : KES DISIASAT MENGIKUT SEKSYEN 43(1) APJ 1987

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG	DISEMAK OLEH
NO. RUJ. TRAFIK	T/TANGAN	T/TANGAN
	NO./PKT	NO./PKT
	NAMA	NAMA

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN : 010047	9. HARI KEJADIAN	: 4	14. BIL. PENUMPANG MATI : 0	
5. TAHUN : 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA : 0	
6. BULAN : 06 ( 01 - 12 )	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI : 0	
7. TARikh : 26 ( 01 - 31 )	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA : 0	
8. MASA KEJADIAN : 0230 ( 0 - 2359 )	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN : 3	

## B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA

19. JENIS PERMUKAAN	: 3	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 2
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 04	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 2
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 12	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 1 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 04

#### C. SUASANA SEKITAR

D. LOKASI

#### E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	PROT - SAGA FLX	BLS4005	D0	1	4	6	11	2	0	2	6
2	YAMA - YIS	BPH9592	B2	I	2	10	11	2	0	2	6

## F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen[Tarikh]PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	35	1	23[04/03/2021]2	2	3	4	6	9	15	3		04
2	1	20	1	03[29/06/2019]2	2	4	3	3	7	15	3		04

## G. BUTIR-BUTIR KECEDEBAAN

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4 · 81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0 · 82. RM KEROSAKAN HARTA : 0

## H. MAKLUMAT TAMBAHAN

83. Pos Kilometer	: 0	86. Kod Peta	:	89. Nod 1	:
84. 100 Meter Terhampir	: 0	87. Latitude	: 03.01.01	90. Nod 2	:
85. Siri Peta	:	88. Longitude	: 101.01.01	91. Arah	: 1

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG		DISEMAK OLEH	
	T/TANGAN	NO./PKT	T/TANGAN	NO./PKT
	NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN : 009752	9. HARI KEJADIAN	: 6	14. BIL. PENUMPANG MATI : 0	
5. TAHUN : 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA : 0	
6. BULAN : 06 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI : 0	
7. TARikh : 21 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA : 0	
8. MASA KEJADIAN : 1815 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN : 3	

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 2
20. SISTEM LALULINTAS : 2	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN : 05	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 6
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALAN	: 12	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN : 2	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 1 Meter Kanan : 1 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 04

C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA : 1	35. JENIS CAHAYA : 1
--------------------	---------------------	----------------------

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN : 02	38. JENIS TEMPAT : 2	39. JENIS KAWASAN : 03
37. NO. LALUAN : F001	NAMA JALAN/SPG : JLN KUALA LUMPUR- IPOH	

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	HOND - CIVIC	VL318	D0	1	4	6	11	2	0	2	6
2	WRIT - Y15	VCP5404	B2	1	2	10	11	2	0	2	6
3	YAMA - Y15	VCP5404	B2	1	2	10	11	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	47	2	23 12/07/2020 2	2	4	4	6	9	15	3		04
2	1	18	1	25 13/11/2019 2	2	3	4	6	9	15	4		15
3	1	17	1	03 13/11/2019 2	2	3	3	3	7	15	4		15

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79
80. SEBAB BINATANG : 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0								
82. RM KEROSAKAN HARTA : 0									

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer : 0	86. Kod Peta :	89. Nod 1 :
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitude : 03.01.01	90. Nod 2 :
85. Siri Peta :	88. Longitude : 101.01.01	91. Arah : 5

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG			DISEMAK OLEH		
	T/TANGAN NO./PKT			T/TANGAN NO./PKT		
		NAMA			NAMA	

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99	
4. NO. LAPORAN	: 009493	9. HARI KEJADIAN	: 0	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	: 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 3	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 06 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh	: 16 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 1	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 2305 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN	: 3	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 1
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 01	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 5
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 4	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 0 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 14

C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA	: 1	35. JENIS CAHAYA	: 4
--------------------	-----------------	-----	------------------	-----

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN	: 04.	38. JENIS TEMPAT	: 1	39. JENIS KAWASAN	: 07
37. NO. LALUAN	: F001	NAMA JALAN/SPG	: JLN KUALA LUMPUR-IPOH		

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	MERC - MERCEDES	BFE89	E0	S	2	10	11	2	0	2	5
2	HOND - RS150	VAJ3662	B2	I	1	12	11	2	0	2	6
3	YAMA - lc135	wyk7402	B2	I	3	12	11	2	0	2	5

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kefas Lesen[Tarikh]PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	48	2	22 17/06/2019 2	2	4	4	6	9	14	3		01
2	1	20	1	03 06/12/2021 2	2	4	4	6	9	15	4		04
3	1	34	1	22 26/06/2019 2	2	4	1		9	15	3		04

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG	: 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN	: 0	82. RM KEROSAKAN HARTA	: 0
--------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------	-----

**H. MÄKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer	: 0	86. Kod Peta	:	89. Nod 1	:
84. 100.Meter Terhampir	: 0	87. Latitude	: 01.011.011	90. Nod 2	:
85. Siri Peta	:	88. Longitude	: 01.011.011	91. Arah	: 6

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

<b>NO. BATCH</b>	<b>NO. RUJ. TRAFIK</b>	<b>PEGAWAI YANG MENGISI BORANG</b>	<b>DISEMAK OLEH</b>
		T/TANGAN G.22926 MOHD RUAHZAD B. HASHIM (INSP) NO./PKT NAMA	T/TANGAN PEGAWAI PENYIASAT TRAFIK NO./PKT NAMA
		IPD GOMBAK	

<b>A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN</b>		<b>KOD BALAI</b>	<b>1. Negeri - 18</b>	<b>2. Daerah - 16</b>	<b>3. Balai - 99</b>
4. NO. LAPORAN	: 009433	9. HARI KEJADIAN	: 7	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 1
5. TAHUN	: 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 06 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh	: 15 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 2220 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN	: 2	24. JENIS GARIS	: 2	29. JENIS BAHU JALAN	: 1
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 1	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 6
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 12	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 0 Meter Kanan : 0 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 2

<b>C. SUASANA SEKITAR</b>	34. JENIS CUACA	: 1	35. JENIS CAHAYA	: 4
---------------------------	-----------------	-----	------------------	-----

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN	: 2	38. JENIS TEMPAT	: 4	39. JENIS KAWASAN	: 7
37. NO. LALUAN	: F001	NAMA JALAN/SPG	: F001 - JLN KL - IPOH		

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

<b>BIL</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
1	NISSAN - NISSAN	AEQ7889	E4	S	2	10	1	2	0	2	6

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

<b>BIL</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>Kelas Lesen/Tarikh/PSV</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
1	1	53	1	B2,D,E 20/12/2020 2	2	4	4	6	9	15	3	1	8

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

<b>BIL</b>	<b>NAMA PENUMPANG</b>			<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>
<b>BIL</b>	<b>NAMA PEJALAN KAKI</b>			<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>

80. SEBAB BINATANG	: 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN	: 0	82. RM KEROSAKAN HARTA	: 0
--------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------	-----

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer	: 0	86. Kod Peta	:	89. Nod 1	:
84. 100 Meter Terhampir	: 0	87. Latitude	: 79.46.13	90. Nod 2	:
85. Siri Peta	:	88. Longitude	: 101.55.43	91. Arah	: 6

**POLIS DIRAJA MALAYSIA  
LAPORAN KEMALANGAN  
JALAN RAYA**

NO. BATCH	PEGAWAI YANG MENGISI BORANG		DISEMAK OLEH
	T/TANGAN	NO./PKT	T/TANGAN
	NAMA	NAMA	NAMA

A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN		KOD BALAI	1. Negeri - 18	2. Daerah - 16	3. Balai - 99
4. NO. LAPORAN	: 008935	9. HARI KEJADIAN	: 6	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 1
5. TAHUN	: 2019	10. BIL. KENDERAAN TERLIBAT	: 1	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 06 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROSAK	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARikh	: 07 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 0405 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDERA	: 0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1

**B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA**

19. JENIS PERMUKAAN	: 3	24. JENIS GARIS	: 3	29. JENIS BAHU JALAN	: 1
20. SISTEM LALULINTAS	: 1	25. LANGGAR LARI	: 2	30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN	: 1	26. JENIS KAWALAN	: 9	31. HAD LAJU	: 5
22. KUALITI PERMUKAAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 4	32. KEADAAN PERMUKAAN	: 3
23. KEADAAN JALAN	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri : 2 Meter Kanan : 2 Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 12

C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA	: 4	35. JENIS CAHAYA	: 3
--------------------	-----------------	-----	------------------	-----

**D. LOKASI**

36. JENIS JALAN	: 4	38. JENIS TEMPAT	: 1	39. JENIS KAWASAN	: 7
37. NO. LALUAN	: F001	NAMA JALAN/SPG	: F001 - JLN KL - IPOH		

**E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN**

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**F. BUTIR-BUTIR PEMANDU**

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
-----	----	----	----	------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN**

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
1	GAN KOK HOONG	WGP98 71	1	2	36	1	9		
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG	: 4	81. RM KEROSAKAN KENDERAAN	: 0	82. RM KEROSAKAN HARTA	: 0
--------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------	-----

**H. MAKLUMAT TAMBAHAN**

83. Pos Kilometer	: 0	86. Kod Peta	:	89. Nod 1	:
84. 100 Meter Terhampir	: 0	87. Latitude	: 01.011.011	90. Nod 2	:
85. Siri Peta	:	88. Longitude	: 01.011.011	91. Arah	: 6

# **LAMPIRAN B**

*Stick Diagram*

STICK DIAGRAM  
BLACKSPOT 2020 :


## LAMPIRAN A

JALAN NEGERI

# LAMPIRAN C

*Collision Diagram*

## LAMPIRAN C



LEGEND		OTHER CODES		OTHER LEGENDS	
↔	HEAD - ON	↖ ↗	OVER TURN ON ROAD WAY	G	GOOD WEATHER
↔	REAR - END	↖ ↖	HIT FIXED OBJECT	D	DAYTIME
↔	SIDE COLLISION	↖ ↖	HIT PARKED VEHICLE	N	NIGHT, NO LIGHTING
→	90 DEGREE	↑ ↗	HIT PEDESTRIAN	NL	NIGHT WITH LIGHTING
↗	RIGHT NEAR	↑ ↖	HIT RECYCLIST	W	WET WEATHER
↗	RIGHT FAR	↑ ↗	HIT ANIMAL	MS	MOTORCYCLE
↗	RIGHT RIGHT OPPOSING	↑ ↖		BUS	BUS
↗	RIGHT OPPOSING	●	FATALITY	T	TRUCK
↗	RIGHT RIGHT LHS	●	INJURY (SERIOUS)	SENJA	SENJA
↗	RIGHT RIGHT RHS	○	INJURY (MINOR)	SUBUH	SUBUH
↗	SIDE SWIPE	→	DAMAGE ONLY		
↔	U TURN OPPOSING				
<u>SEVERITY</u>		<u>CODES</u>			

NOTE  
ALL ROAD FURNITURE AND ROAD MARKINGS TO BE DETERMINED ON SITE BASED ON ATJ REQUIREMENT


TIDAK MENGIKUT SKALA

TAJUK	PETUNJUK	COLLISION DIAGRAM	
		CONTINUITY LINE	EDGE LINE
LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.			
	POKOK	○	
	LAMPU JALAN	○ ●	
	EXISTING EARTH DRAIN	↙ ↘	
	RED TRANSVERSE BAR		
	PAPAN TANDA SEDIA ADA	○ —	
	CADANGAN PAPAN TANDA	○ ●	
	PENGHADANG JALAN (GUARDRAIL)	○ ○	

## **LAMPIRAN D**

Lukisan Jalan Sedia Ada

## LAMPIRAN D



**NOTE:**  
ALL ROAD FURNITURE AND ROAD MARKINGS TO  
BE DETERMINED ON SITE BASED ON ATJ  
REQUIREMENT

TIDAK MENGIKUT SKALA


TAJUK	PETUNJUK
LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.	<p>- - - - - CONTINUITY LINE</p> <p>— EDGE LINE</p> <p>○ POKOK</p> <p>○ ● LAMPU JALAN</p> <p>↙ EXISTING EARTH DRAIN</p>
<u>LUKISAN SEDIA ADA</u>	

# **LAMPIRAN E**

Cadangan Penambahbaikan  
Jangka Pendek

KE ARAH KUALA LUMPUR

LAMPIRAN F



### TAJUK

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.

LUKISAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN  
Jangka Panjang

### PETUNJUK

----- CONTINUITY LINE

— EDGE LINE



POKOK




LAMPU JALAN

EXISTING EARTH DRAIN



RED TRANSVERSE BAR



PAPAN TANDA SEDIA ADA



CADANGAN PAPAN TANDA




PENGHADANG JALAN (GUARDRAIL)

# **LAMPIRAN F**

Cadangan Penambahbaikan  
Jangka Panjang

## LAMPIRAN E



### TAJUK

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN  
FT001, SEKSYEN 404.90, JALAN KUALA LUMPUR-TANJUNG MALIM,  
DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.

LUKISAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN  
Jangka Pendek

### PETUNJUK

- - - - - CONTINUITY LINE

— EDGE LINE



POKOK




LAMPU JALAN

EXISTING EARTH DRAIN




RED TRANSVERSE BAR



PAPAN TANDA SEDIA ADA



CADANGAN PAPAN TANDA



PENGHADANG JALAN (GUARDRAIL)