


Seal yuzalarini bir biriga tortib turuvchi spring o'z funksiyasini bajarmay qolgan





Sleeve shaft bo'ylab tashqariga chiqib ketgan