

# DETTAGLIO 01-A



# DETTAGLIO 01-B





# DETTAGLIO 02 -BASEMENT

#### N.B.:


- LA PIASTRELLATURA (O SIMILARE) VERTICALE SULLO ZOCCOLO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE ALLINEATA CON IL PIANO ORIZZONTALE DELLO ZOCCOLO STESSO FINITO A CEMENTO;
- LA PARTE SUPERIORE DI TUTTI I CORDOLI NON VA PIASTRELLATA (O SIMILARE) MA LASCIATA A CEMENTO LISCIATO E DEVE ESSERE PERFETTAMENTE IN BOLLA;
- VERIFICARE LE QUOTE MURI E DEL CORDOLO PRIMA DI TRACCIARE GLI IMPIANTI

## PARTICOLARE CORDOLO E SGUSCIA





## CORDOLO PER CUCINA CENTRALE




# COMUNE DI MILANO CONSTRUCTION DOCUMENTATION

**Property**AST VENEZIA S.R.L.

Via Borgonuovo, 9 20121 Milano RH MILAN S.R.L.

Vicolo San Giovanni sul muro, 9 20121 Milano



#### CONSULTANT'S TEAM



BMS Progetti s.r.l.

piazza santissima trinità 6 20154 milano Designer ing. Aldo Bottini Consultants SMP studio PAN studio Jensen Hughes

### Ristruttazione Edilizia - Corso Venezia 56

TITLE

Dettagli 01 e 02 piano B01-B02

1:20

DOCUMENT 20011 P E F&B 123

/2025

ISSUE

REV	DATE	DESCRIPTION	EDITED	VERIFY	APPROVED
00	07/03/25	Tender Package	MR	CC	AM

PE F&B 123