Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo



- 96 - Acta comité del COPASST Marzo 2024 Miércoles, 17.04.2024 08:00 DURACIÓN: 03:00 I virtual por ZOOM

Objetivo	Lograr una mayor eficacia en el control de los objetivos y el cronograma de actividades planteados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.							
Agenda de la reunión	 Verificación de asistencia e instalación de la Reunión Revisión de pendientes del Acta anterior Informe gestión mensual Lider de SST Investigación de Accidentes de Trabajo del mes. Proposiciones y varios. 							
Sedes								
Resultado de la evaluación:	N/A							
	PARTICIPANTES	ASIST IO	FIRMAS					
	Mayerly Amaya Cespedes - Asistente Administrativa y Financiera Lider	✓						
	Granja El Agrado - Auxiliar Administrativo Granja el Agrado Supervisor	✓						
	Granja la Esperanza - Auxiliar Administrativo Granja la Esperanza Supervisor	✓						
	Granja San Antonio - Auxiliar Administrativo Granja San Antonio Supervisor	✓						
Asistentes	Planta de Incubación San Felipe - Auxiliar Administrativo Planta de Incubación San Felipe Supervisor	✓						
	Devinson Puentes Nova - Gerente Administrativo y Financiero Líder	✓						
	Sandra Marlen Jaramillo Higuera - Jefe de Recursos Humanos Líder	✓						
	Claudia Milena Cano Muñoz - Seguridad y Salud en el Trabajo Líder	✓						
	Granja Alabama - Auxiliar Administrativo Granja Alabama Supervisor	4						
	Diego Antonio Martinez Neira - Jefe de Planta de Alimento Lider	✓						
	Jorge Luis Garcia Lombana - Jefe de Logistica Lider	4						
Invitados externos								
Funciones								
Temas desarrollados	Verificación de asistencia e instalación de la Reunión Sr. Ricardo Usma López - Granja Agrado Sr. Edgar Alfonso Garcia Quintana - Granja Esperanza Sr. Luis Alberto Pérez -Granja Alabama Sr. Fabian Toro- Planta San Felipe							

Sr. Jorge Luis Garcia Lombana – Logística

Dra. Sandra Marlen Jaramillo Higuera – Jefe de Recursos Humanos

Sr. Devinson Puentes Nova - Presidente del Copasst

Sr. Alquimedes Cárdenas Galvis - Administración y Laboratorio

Sra. Mayerly Amaya Céspedes - Secretaria Copasst



Mayerly Amaya Cespedes

Revisión de pendientes del Acta anterior

Se realizo la revisión de los avances de los pendientes los cuales se encuentran en la asignación de las tareas de cada responsable.

Mayerly Amaya Cespedes


Informe gestión mensual Lider de SST

AUSENTISMO






ORIGEN DEL AUSENTISMO




AUSENTISMO ORIGEN COMUN POR UNIDAD A MARZO




AUSENTISMO ORIGEN COMUN POR UNIDAD A MARZO

PORCENTAJE 28,71 25,24 21,00 8,67 6,17 4,05 3,08 2,89 0,19 0 0 0 0 0 microsic specific spec

AUSENTISMO ORIGEN COMUN - SISTEMA AFECTADO A MARZO



AUSENTISMO POR UNIDAD SOAT A MARZO




CASOS DIAS

AUSENTISMO SOAT CASOS CON MAS DIAS FEBRERO


UNIDAD COLABORADOR		DÍAS 2024	OBSERVACIÓN
SAN ANTONIO	FABIO GONZALEZ CUERVO	6	EL 04/02/2024 SE CAE EN LA MOTO EN CALIDAD DE CONDUCTORPOR ESQUIVAR UN CARRO Y PIERDE EL CONTROL DE LA MOTO CON POSTERIOR TRAUMA EN HOMBRO Y COSTADO IZQUIERDO.
ALABAMA	JOSÉ JAVIER FLOREZ	5	EL 13/01/2024 SE CAE EN MOTO CON TRAUMATISMO EN PIERNA.
SAN ANTONIO	CRISTIAN CAMILO PINEDA GONZALEZ	2	EL 21/02/2024 SUFRE ACCIDENTE EN MOTO POR COLISIÓN CON PEATON Y/O ANIMAL Y PRESENTA FUERTE DOLOR.
SANN FELIPE	CARLOS HERNAN LOAIZA LOPEZ	1	EL 16/03/2024 SUFRE ACCIDENTE EN MOTO CON CONTUSIÓN DE DEDO DE LA MANO SIN DAÑO DE LA UÑA.

PROCESO RECUPERACIÓN DE INCAPACIDADES




A LA FECHA ESTA PENDIENTE POR PAGO \$19.496.712

ACCIDENTALIDAD



ACCIDENTALIDAD




ACCIDENTALIDAD MARZO



No. DE ACCIDENTES: 1 DÍAS DE INCAPACIDAD: 16

DÍAS SIN ACCIDENTES DE TRABAJO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN



ÍNDICES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MARZO

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	NUMERO DE VECES QUE OCURRE UN ACIDENTE DE TRABAJO EN EL MES	(NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE PRESENTARON EN EL MES / NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL MES)*100	POR CADA CIEN (100) TRABAJADORES QUE LABORARON EN EL MES, PRESENTARON 0,28 ACCIDENTES DE TRABAJO
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	NÚMERO DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL MES	(NÚMERO DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL MES / NUMERO DE TRABAJADORES EN EL MES)*100	POR CADA CIEN (100) TRABAJADORES QUE LABORARON EN EL MES, SE PERDIERON 4,58 DÍAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO
AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	AUSENTISMO ES LA NO ASISTENCIA AL TRABAJO, CON INCAPACIDAD MÉDICA	(NÚMERO DE DIAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL O COMÚN EN EL MES / NÚMERO DE DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS EN EL MES)*100	EN EL MES SE PERDIÓ EL 2,27% DE DÍAS PROGRAMADOS DE TRABAJO POR INCAPACIDAD MÉDICA

AGRADO



Reinducción en seguridad y salud en el trabajo

Refuerzo de conocimientos en SST:

- Conceptos sobre accidentes de trabajo
- Enfermedad profesional
- Acto y condición insegura.
- Procedimiento de notificación de accidentes laborales
- Emergencias
- Inspecciones
- Clasificación de peligros y riesgos.

AGRADO









La fisioterapeuta de ARL SURA realizó capacitación al personal sobre higiene postural, manipulación manual adecuada de cargas e importancia de realizar pausas activas y calistenia

LUP'S AGRADO



 $\ensuremath{\mathsf{¿Por}}\ \mathsf{qu\'e}\ \mathsf{es}\ \mathsf{importante}\ \mathsf{realizar}\ \mathsf{la}\ \mathsf{inspecci\'on}\ \mathsf{preoperacional}\ \mathsf{a}\ \mathsf{mi}\ \mathsf{veh\'iculo?}$

ALABAMA

Reinducción en seguridad y salud en el trabajo

Refuerzo de conocimientos en SST:

- Conceptos sobre accidentes de trabajo
- Enfermedad profesional
- · Acto y condición insegura.
- Procedimiento de notificación de accidentes laborales
- Emergencias
- Inspecciones
- Clasificación de peligros y riesgos.



ALABAMA

Inspección de botiquines







ALABAMA

Inspección de extintores





ALABAMA

Inspección de máscaras full face





ALABAMA

Inspección de escaleras



ALABAMA

Seguimientos médicos



Validamos con el colaborador Medardo Gil Molano el cumplimiento de sus restricciones laborales y el seguimiento de sus controles médicos con su EPS, concluyendo que los mismos han sido realizados.

ALABAMA

Seguimientos médicos





Seguimiento a controles de EPS a Uriel Tobar Quintero y Mauricio Alexander Cárdenas Gonzalez.

ALABAMA

Inspecciones de orden y aseo







ALABAMA

Inspecciones al proceso de alistamiento









Revisión de mascaras full face y de cartuchos en la manipulación de productos químicos y su capacidad de protección frente al vapor de la mezcla de cal viva, formol y agua, encontrando que los vapores emitidos por esta mezcla son demasiado fuertes y no es viable que se realice esta combinación de químicos, en beneficio de los trabajadores, pues aun teniendo la mascara puesta se alcanza a inhalar el vapor, al verificar el programa general de desinfección se evidencia que la cal solo debe ser mezclada con agua.



ALABAMA

Inspección de vehículos (motos, carros, bicicletas) como seguimiento al PESV







En concordancia con el Plan Estratégico de Seguridad Vial y campaña preventiva se revisaron:

- Documentos como SOAT, Revisión Tecno mecánica, Licencia de Conducción, Licencia de Transito
- ✓ Estado de llantas, luces, pito, espejos, herramienta, fugas de líquidos, estado de frenos, cascos.

ALABAMA

Resultado de las inspecciones









Motocicleta sin documentos y en mal estado, no cuenta con llave para encendido, luces en mal estado, llantas lisas, solo cuenta con freno trasero.

ALABAMA

Resultado de las inspecciones









Sin placa Sin luces Sin herramientas Llantas lisas Sin direccionales Sin freno delantero

ALABAMA

Resultado de las inspecciones Liantas sin calibrar Liantas sin calibrar Liantas isas Sin SoAT o SOAT vencido Direccionales sin funcionamiento Sin bocina o pito Sin herramienta Sin revisión tecno mecánica Plantas sobre calibradas Fugas de aceite Farola rota





Nota: de las veintisiete (27) motocicletas inspeccionadas solo doce (12) se encontraron en perfectas condiciones

LUP'S ALABAMA



¿Por qué es importante realizar la inspección preoperacional a mi vehículo?

LUP'S LOGISTICA



¿Por qué es importante realizar la inspección preoperacional a mi vehículo?

0070 A7III

Inspección de vehículos (motos, carros, bicicletas) como seguimiento al PESV









VEHÍCULO	CANTIDAD INSPECCIONADO
Motocicleta	9
Bicicleta	1
Carro	1



POZO AZUI

Resultado de las inspecciones



POZO AZUIL



POZO AZUI

Socialización de resultado de las inspecciones y formación





El asesor de ARL Diego Diaz socializa los resultados encontrados en la inspección y realiza capacitación sobre la importancia del mantenimiento preventivo de vehículos en la prevención de siniestros viales, y la obligatoriedad en el cumplimiento de requisitos legales como SOAT, Revisión tecno mecánica y licencia de conducción.

Días después de la inspección el jefe de la unidad informa que algunos de los colaboradores tomaron acciones correctivas frente a los hallazgos de sus motocicletas poniéndolas a punto.

Lup's bozo azul



¿Por qué es importante realizar la inspección preoperacional a mi vehículo?

LUP'S SAN FELTPE



¿Por qué es importante realizar la inspección preoperacional a mi vehículo?

FORMACIÓN A GUADAÑADORES



Auxiliares generales que realizan la actividades de guadañar en las diferentes unidades de producción fueron capacitados sobre la importancia del uso y cuidado adecuado de los equipos de protección personal al realizar estos trabajos. Así mismo, se socializó de la lista de chequeo preoperacional de la sierra guadaña.

SST MARZO 2024

Mayerly Amaya Cespedes

Investigación de Accidentes de Trabajo del mes.

TRABAJADOR	UNIDAD	INC	FECHA	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	TIPO DE LESIÓN	MECANISMO DEL INCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
JOHN SEBASTIAN PADILLA VIZCAYA	CALIDAD	16	15/03/2024	CODO IZQUIERDO	FRACTURA	COLISIÓN CON ELEMENTO EN MOVIMIENTO (MOTOCICLETA)	MEDIOS DE TRANSPORTE	EL COLABORADOR VIALBA EN SU MOTOCICLETA CUMPLIENDO CON LAS FUNCORSES ES SU CARGO (VALE A LAS DISTINTAS SEDES DE LA EMPRESA) Y CLANDO SALÍA DE LA GRANIA. LA ESPRANIZA EN LA CARRETERA LIBANO - CONYENO, OTRA MOTOCICLETA CON 2 PAGALEROS SE GRUZO EN SU CAMINO Y LO CHOCÓ, CAUSANDO LESIONES ON DEFERRATES PARTES DE SU CUERPO Y DOLDES SEVENO EN HOMBIO Y BRAZO IZQUIERDO AL CAER AL SUELO COMO CONSECUENCIA DEL COLISION.





JOHN SEBASTIAN PADILLA VIZCAYA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1. Información sobre la investigación
- 2. Información del colaborador afectado
- 3. Información sobre el accidente de trabajo
- 4. Descripción del accidente de trabajo
- 5. Evidencia fotográfica
- 6. Análisis causal
- 7. Medidas de intervención con la alta dirección

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

1.Información sobre la investigación

• Fecha de la investigación: 22/3/2024

• Accidente de trabajo : Grave

• Hora de la investigación:14:00 Horas

• Centro de trabajo: Administración – área de calidad

2. Información sobre el colaborador afectado

• Nombre: Jhon Sebastián Padilla Vizcaya

• Cargo: Calidad y ambiente

• Antigüedad en el cargo: 5 meses y 4 días

· Jornada de trabajo: Diurna

• Tipo de vinculación: Contrato a término indefinido

3. Información sobre el accidente de trabajo


- Fecha: 15/03/2024
- Hora: 13:30 p.m.
- Genera: 30 días de incapacidad
- Día de la semana en que ocurre el accidente: viernes
- Tiempo de trabajo antes del accidente: 7 horas
- Labor: Desplazamiento a unidades de producción a actividades propias del cargo.
- Sitio exacto del accidente: Vía pública Libano Convenio
- <u>Atención del colaborador</u>: El colaborador es trasladado por los bomberos hacia el centro de salud (Hospital del Líbano)

4. Descripción del accidente de trabajo


- Que paso?: El colaborador presenta fractura de codo izquierdo
- <u>Cuando</u>?: El viernes 15 de marzo de 2024
- <u>Donde</u>?: En vía pública Libano Convenio
- Como?:Al caer de la motocicleta
- Porque?: Colisiona con otra motocicleta que le invade la vía en su desplazamiento
- Tipo de lesión?: Fractura
- Parte del cuerpo afectada?: Brazo izquierdo (codo)
- Agente del accidente?: Medios de transporte
- Mecanismo del accidente?: Colisión con otro vehículo en movimiento (motocicleta)

5. Evidencia fotográfica





5. Evidencia fotográfica



6. Análisis causal

Causas inmediatas:

Actos subestándar: Impericia del otro motociclista involucrado (conforme al reporte policial).

Condiciones subestándar: Indeterminados.

Causas Básicas:

Factores Personales: Indeterminados.

Factores del Trabajo: Indeterminados.

Recomendaciones del equipo investigador

El colaborador cumplía todos los requisitos para su desplazamiento, motocicleta en perfecto estado, uso de elementos de protección personal como: casco certificado, botas, chaqueta reflectiva, guantes y documentos al día (licencia de conducción, SOAT, técnico mecánica y lista de chequeo preoperacional.

De acuerdo al informe policial del accidente de tránsito el equipo investigador concluye que el accidente ocurrido al colaborador John Sebastián Padilla Vizcaya fue causado por la irresponsabilidad de otras personas quienes invadieron la vía por donde se desplazaba en su motocicleta, personas que conducían sin casco y sin licencia de conducción.

7. Medidas de intervención con la alta dirección

MEDIDA DE INTERVENCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
Lup	John Sebastián Padilla Vizcaya	Mayo de 2024

Mayerly Amaya Cespedes

Proposiciones y varios.

INFORME MIEMBROS DEL COPASST

ADMINISTRACION Y LABORATORIO
GRANJA AGRADO
GRANJA ALABAMA
GRANJA ESPERANZA
LOGISTICA
PLANTA DE ALIMENTOS
PLANTA SAN FELIPE

Mayerly Amaya Cespedes

Tareas

Tarea 90 5823

• El Ing. Diego presenta el informe y comenta que es necesario implementar etiquetado y el rotulado para energía eléctricas. El Sr. Devinson menciona que se saquen los costos y todo lo que se necesita para implementar el programa.

(Trasladada)



Claudia Milena Cano Muñoz

Se realizo compra de elementos para LOTO, y en el mes de enero se dio inicio al rotulado y etiquetado de algunas energias peligrosas, quedan pendientes por parte del proveedor la entrega de mas elementos, con un plazo de 60 dias de entrega.

2024-03-21 11:34:54



Claudia Milena Cano Muñoz

El 28 de diciembre a traves de correo electronico el sr. Devinson aprueba la compra de equipos, la cual se debe hacer por requisición del mes de enero de 2024.

2024-01-05 08:38:41



Claudia Milena Cano Muñoz

Se envia cotización para solicitud de capex, y poder adquirir los equipos necesarios.

2023-12-22 12:21:55



Claudia Milena Cano Muñoz

Se realiza visita a la Planta de Alimentos con el fin de verificar las necesidades de LOTO, el Ing. Diego Martinez realizo contacto con el proveedor MELEXA representante de varias marcas de este tipo de sistemas, y le indican que se requiere una visita tecnica de un experto en seguirdad electrica y poder verificar que elementos y sistemas aplican para la planta de alimentos, y de esta forma poder presentar la cotización, esta visita queda pendiente por disponibilidad de personal del proveedor MELEXA.

Se revisaron los CCMS y el tablero de distibución electrica.

2023-10-26 12:23:55

En Proceso

Claudia Milena Cano Muñoz @ 2023-10-30

Tarea 92 5875

Sacar cuantos carritos de huevo se necesitan por cada granja.

(Trasladada)



Claudia Milena Cano Muñoz

La Granja Alabama solicita 60 unidades

2024-01-05 08:55:16



Claudia Milena Cano Muñoz

De acuerdo a correos enviados por los supervisores de las Granjas Agrado y Esperanza, se necesitan las siguientes cantidades de carros de huevo:

Granja La Esperanza:42 unidades

Granja Agrado: 160 unidades

2023-12-28 11:57:39

En Proceso

Claudia Milena Cano Muñoz @ 2023-12-30

Mayerly Amaya Cespedes @ 2024-04-24, 15:18:02