
南京主城区内涝风险图 — 100 mm 降雨情景

淹没 7.81 km²（研究区 76.3 km²，占 10.2%）｜下穿 / 隧道被淹 117/420 段（生命危险级 102）｜关键设施被淹 146/292 处（地铁口 80）



图例

- 下穿隧道｜被淹·生命危险级（≥0.3 m）
- 下穿隧道｜被淹·需关注
- 下穿隧道｜未达淹没阈值
- 地铁出入口
- 学校 / 幼儿园
- 医院
- 需现场核验洼地（深而小，疑为 DEM 伪影）
- 适用域外洼地（陡坡汇水，模型不适用）
- 水体（长江 / 玄武湖 / 秦淮河）
- 建筑轮廓

模拟积水深度（米）

- > 2.0
- 1.0–2.0
- 0.5–1.0
- 0.2–0.5
- 0.05–0.2
- < 0.05

最需处置的下穿 / 隧道段

(footway) 2.47 m　人行
(footway) 2.19 m　人行
黄家圩路 2.06 m　车行
(service) 1.81 m　车行
(footway) 1.76 m　人行
(footway) 1.76 m　人行

完整清单见报告 JSON

另有 99 个「深而小」与 40 个「陡坡汇水」洼地被单独标注；本图最深 4.51 m 属其中之一

地形 Copernicus DEM GLO-30｜土地覆盖 ESA WorldCover 10 m｜承灾体 OpenStreetMap（ODbL）｜静态洼地蓄水模型，不含排水管网，结果为水深上限

本模型回答「地形上哪里会存水、存多深」，不回答「实际这场雨哪里会淹」

研究区 118.7184–118.8214°E, 32.0188–32.1015°N　EPSG:32650　格网 28 m　栅格 341×321