


STRUKTUR DATA CENTER BAWAH DANAU BERBENTUK LIMAS PERSEGI TERPANCUNG


3 server 2U | Baterai cadangan | Isolasi getaran | Titik angkat atas | Dimensi usulan dalam mm

(a) Tampak depan



Skid 2000 × 2000; tinggi 150; tanpa sling.


(b) Potongan A-A



Pompa di dalam wadah; proyeksi digeser agar terbaca.


(c) Denah / rangka atap

Bukaan atas bersih
1000 × 1200



Atap: 1400 × 1400

(d) Detail seal tutup dan cangkang



Servis dilakukan setelah unit diangkat. Tutup atas digunakan untuk mengeluarkan rak dan baterai.

Isolator mengurangi getaran; tidak menjaga rak selalu tegak. Gerak, kemiringan aman dan ketahanan gempa perlu pengujian.

- 01 Cangkang stainless; grade belum final
- 02 Rangka / pengaku struktural
- 03 Lapisan antikorosi
- 04 Skid ballast dan fondasi
- 05 4 padeye atas ke rangka pemikul
- 06 Tutup servis atas kedap
- 07 Seal ganda + ruang pemantau
- 08 3 server 2U + SSD/NVMe / kaset 8U

- 09 Atmosfer N₂ (persetujuan OEM)
- 10 Penetrasi daya A/B / serat optik
- 11 Pompa coolant A/B
- 12 Sirkuit coolant tertutup
- 13 Heat exchanger eksternal A/B
- 14 Coil gas-cairan + kipas
- 15 Sensor T/RH/O₂/tekanan + IMU
- 16 Kamera + jendela + wiper

- 17 Tray / detektor kebocoran
- 18 Katup isolasi coolant
- 19 UPS + baterai LiFePO₄ (opsional)
- 20 Sekat / ruang pendingin baterai
- 21 4 isolator captive + snubber
- 22 Sambungan fleksibel + bonding
- 23 Pengunci transportasi / servis
- 24 PDU / kontrol keselamatan