



Paciente: Maya	Espécie/Raça: Canino/Chow Chow	Idade: 06 anos	Sexo: Fêmea
Tutor: Renam Vermelho			Data: 07/11/2022
Veterinário Requisitante: Dra. Rosemère Rossini		Clínica/Procedência: Life Pet	

ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL

- **Fígado:** Tamanho, forma e contornos preservados. Ecotextura homogênea e ecogenicidade difusamente diminuída. Vasculatura hepática normal.
- **Vesícula biliar:** Volume preservado. Preenchida por conteúdo anecóico e pequena quantidade de lama biliar ecogênica depositada ao fundo. Parede fina e contorno regular.
- **Baço:** Tamanho preservado, contornos irregulares em cabeça esplênica e ecogenicidade preservada.
- **Rins:** Tamanho, forma e contornos preservados. Ecogenicidade cortical aumentada, ecogenicidade medular e definição corticomedular normais. Pelve renal sem alterações. Diâmetro bipolar de rim esquerdo de 5,94 cm e de rim direito 5,81 cm.
- **Bexiga:** Preenchida por grande quantidade de conteúdo anecóico. Parede fina e regular.
- **Estômago:** Contraído, preenchido por conteúdo líquido. Parede acentuadamente espessa (1,18 cm), ecogenicidade e estratificação parietal diminuída. Observa-se área de erosão de mucosa medindo 0,66 cm de diâmetro em região de corpo gástrico, em topografia de curvatura maior. Observa-se intensa reatividade de gordura mesentérica adjacente.
- **Alças de intestino delgado:** Preenchidas por conteúdo mucoso/gasoso. Parede espessa (0,57 cm duodeno; 0,50 cm jejun), contornos irregulares, com presença de corrugamento de alças em segmentos de duodeno e jejun. Estratificação parietal preservada. Observa-se intensa reatividade de gordura mesentérica adjacente.
- **Intestino grosso:** Cônus com parede espessa (0,40 cm). Estratificação parietal preservada.
- **Linfonodos abdominais:** Aumento de tamanho com diminuição de ecogenicidade de linfonodo gástrico.
- **Pâncreas:** Tamanho e forma preservada, contornos irregulares, ecogenicidade levemente diminuída. Intensa reatividade de gordura peritoneal adjacente.
- Observa-se moderada quantidade de efusão ecogênica em recessos diafragmático-hepático, hepatorenal e esplenorenal.

Ygor Machado
Médico Veterinário
CRMV 2632



Impressão diagnóstica:

- Hepatopatia aguda.
- Pequena quantidade de lama biliar não obstrutiva.
- Importante gastrite com edema de parede gástrica, área de erosão em mucosa gástrica e linfadenomegalia de linfonodo gástrico.
- Importante gastroenterocolite com corrugamento de alças.
- Peritonite efusiva.
- Moderada quantidade de efusão abdominal. Em punção se observou conteúdo sanguinolento: Hemoabdômem.
- Sinais de pancreatopatia aguda inicial.


Igor Machado
Médico Veterinário
CRMV 2632




ultravet
diagnóstico por imagem



(27) 99644-8865

ultravet.imagem@gmail.com



Ygor Machado
Médico Veterinário
CRMV 2632




ultravet
diagnóstico por imagem



(27) 99644-8865

ultravet.imagem@gmail.com




Ygor Machado
Médico Veterinário
CRMV 2632




ultravet
diagnóstico por imagem



(27) 99644-8865

ultravet.imagem@gmail.com



Ygor Machado
Médico Veterinário
CRMV 2632





ultravet
diagnóstico por imagem



(27) 99644-8865

ultravet.imagem@gmail.com




Ygor Machado
Médico Veterinário
CRMV 2632