




RELAZIONE DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

Immobile: Viale del Faro 112, int. 9, piano 3 - Foglio 7 Part. 301 Sub. 14
Sopralluogo del 08/09/2026 - strumento: distanziometro laser, altezza interna misurata 2,75 m.
- Il balcone lato sud risulta chiuso con infissi fissi in alluminio e tamponamento opaco nella parte bassa; il locale è arredato come zona pranzo.
- La chiusura non è amovibile e non è interamente trasparente.
- Il proprietario riferisce che la chiusura è stata realizzata nel 2004.

Stato di fatto rilevato

Scala 1:100 - misure in metri, superfici utili nette



Locale	Destinazione	Dimensioni (m)	Sup. (m²)
Ingresso	residenziale	2,00 x 2,50	5,00
Soggiorno	residenziale	5,00 x 4,40	22,00
Cucina	residenziale	3,00 x 4,40	13,20
Disimpegno	residenziale	2,00 x 1,90	3,80
Camera	residenziale	4,00 x 3,60	14,40
Camera 2	residenziale	3,20 x 3,60	11,52
Bagno	residenziale	2,80 x 2,40	6,72
Ripostiglio	residenziale	2,80 x 1,20	3,36
Veranda	residenziale (di fatto)	5,00 x 1,60	8,00

Superficie utile totale (esclusi balconi, portici e piscine): 88,00 m²

Il tecnico rilevatore
Geom. Tecnico Fittizio