GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

23/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 21

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 22

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 23

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 26

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 28

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 29

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 30

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 31

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 32

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 43

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 44

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 45

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 73

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 75

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 76

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 83

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 85

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 86

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 91
12.RESULTADOS: PÁGINA 8 92
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 93
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 95
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 96
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 97
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 100
14.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 101

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.bahn.de*
Página 2	*https://www.mavcsoport.hu*
Página 3	*https://www.straeto.is*
Página 4	*https://www.irishrail.ie*
Página 5	*https://www.trenitalia.com/it.html*
Página 6	*https://www.vivi.lv/lv/*
Página 7	*https://liemobil.li/de/*
Página 8	*https://ltglink.lt/*
Página 9	*https://www.mobiliteit.lu/en/*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**6.83**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	2	22.22%
A	0	0%
No Válido	7	77.78%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.4	No Válido
Página 2	6.8	No Válido
Página 3	7.9	AA
Página 4	6.8	No Válido
Página 5	4.5	No Válido
Página 6	5.0	No Válido
Página 7	6.8	No Válido
Página 8	7.9	No Válido
Página 9	8.4	AA

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	6.30
1.2 Uso de encabezados	5
1.3 Uso de listas	4.40
1.4 Tablas de datos	5
1.5 Agrupación estructural	5.60
1.6 Separación de contenido y presentación	5.60
1.7 Identificación del idioma principal	8.90
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	3.80
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	6.70
1.12 Enlaces descriptivos	2.50
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	7.80
Puntuación Media A	6.54

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	7.80
2.2 Legibilidad y contraste	7.80
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	3.30
2.5 Independencia del dispositivo	8.90
2.6 Navegación consistente	6.30
Puntuación Media AA	7.35

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	- P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	0.5 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 6	0 F	0.5 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 7	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 9	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 5	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 6	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	DB Fahrplan, Auskunft, Tickets, informieren und buchen - Deutsche Bahn
URL	*https://www.bahn.de*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
639	51	`<H2 class="h2 social-media-icons__headline">`

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

215	483	`<UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered">`
		`<LI class="nav__item nav__cluster flex-25">`
		`<A aria-label="Übersicht: Spar- und Flexpreise" class="nav__link h4" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_TicketsAngebote_SparundFlexpreise~startseite" href="/angebot/sparpreis-flexpreis" target="_self">`
		`<SPAN>`
		`Spar- und Flexpreise`
		`</SPAN>`
		`</A>`
		`<UL>`
		`<LI class="nav__item--clustered">`
		`<A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_SparundFlexpreise_SuperSparpreis~startseite" href="/angebot/sparpreis-flexpreis/super-sparpreis" target="_self">`
		`<SPAN>`
		`Super Sparpreis`
		`</SPAN>`
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI class="nav__item--clustered">`
		`<A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_SparundFlexpreise_Flexpreis~startseite" href="/angebot/sparpreis-flexpreis/flexpreis" target="_self">`
		`<SPAN>`
		`Flexpreis`

Línea	Columna	Código
		</SPAN> </A> </LI> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_SparundFlexpreise_Gruppentickets~startseit ...
215	11656	<UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered"> <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> <A aria-label="Übersicht: Fahrpläne und aktuelle Meldungen" class="nav__link h4" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_InfoServices_FahrplaeneundaktuelleMeldungen~startseite" href="/service/fahrplaene" target="_self"> <SPAN> Fahrpläne und aktuelle Meldungen </SPAN> </A> <UL> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="none" data-trackingcode="flyout_link_FahrplaeneundaktuelleMeldungen_AktuelleVerkehrsmeldungen~startseite" href="https://verkehrslage.bahnhof.de/de?f=1!!!1!1!1!!!!" target="_self"> <SPAN> Aktuelle Verkehrsmeldungen </SPAN> </A> </LI> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_FahrplaeneundaktuelleMeldungen_FahrplaenezumDownload~startseite" href="/service/fahrplaene/fahrplaene-download" target="_self"> <SPAN> Fahrpläne zum Download </SPAN> </A> </LI> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__ ...

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
215	483	<UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered"> <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> <A aria-label="Übersicht: Spar- und Flexpreise" class="nav__link h4" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_TicketsAngebote_SparundFlexpreise~startseite" href="/angebot/sparpreis-flexpreis" target="_self"> <SPAN> Spar- und Flexpreise </SPAN> </A> <UL> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_SparundFlexpreise_SuperSparpreis~startseite" href="/angebot/sparpreis-flexpreis/super-sparpreis" target="_self"> <SPAN> Super Sparpreis

Línea	Columna	Código
		</SPAN> </A> </LI> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_SparundFlexpreise_Flexpreis~startseite" href="/angebot/sparpreis-flexpreis/flexpreis" target="_self"> <SPAN> Flexpreis </SPAN> </A> </LI> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_SparundFlexpreise_Gruppentickets~startseit ...
215	11656	<UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered"> <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> <A aria-label="Übersicht: Fahrpläne und aktuelle Meldungen" class="nav__link h4" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_InfoServices_FahrplaeneundaktuelleMeldungen~startseite" href="/service/fahrplaene" target="_self"> <SPAN> Fahrpläne und aktuelle Meldungen </SPAN> </A> <UL> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="none" data-trackingcode="flyout_link_FahrplaeneundaktuelleMeldungen_AktuelleVerkehrsmeldungen~startseite" href="https://verkehrslage.bahnhof.de/de?f=1!!!1!1!1!!!!" target="_self"> <SPAN> Aktuelle Verkehrsmeldungen </SPAN> </A> </LI> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__link" data-track="internal" data-trackingcode="flyout_link_FahrplaeneundaktuelleMeldungen_FahrplaenezumDownload~startseite" href="/service/fahrplaene/fahrplaene-download" target="_self"> <SPAN> Fahrpläne zum Download </SPAN> </A> </LI> <LI class="nav__item--clustered"> <A class="nav__"> ...
348	8896	<UL aria-activedescendant="" class="db-web-select-list db-web-select-list--highlighted" data-v-a5bf42be="" id="a3e7e10e-6f31-44c5-b4b2-3fb048a6566c-suggestion-list-list" role="listbox" tabindex="-1"/>
348	11631	<UL aria-activedescendant="" class="db-web-select-list db-web-select-list--highlighted" data-v-a5bf42be="" id="9f94fc7f-b60d-4d3c-b94b-cbf7d14ce0f3-suggestion-list-list" role="listbox" tabindex="-1"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
348	8896	`<UL aria-activedescendant="" class="db-web-select-list db-web-select-list--highlighted" data-v-a5bf42be="" id="a3e7e10e-6f31-44c5-b4b2-3fb048a6566c-suggestion-list-list" role="listbox" tabindex="-1"/>`
348	11631	`<UL aria-activedescendant="" class="db-web-select-list db-web-select-list--highlighted" data-v-a5bf42be="" id="9f94fc7f-b60d-4d3c-b94b-cbf7d14ce0f3-suggestion-list-list" role="listbox" tabindex="-1"/>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
171	38	`<LABEL for="db-suche-header">`
205	38	`<LABEL for="db-suche-header">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
811	186	`<A aria-label="PayPal" class="footer-image-bar__image-link" href="https://www.bahn.de/service/informationen-buchung/zahlung?dbkanal_007=zahlungsarten-paypal" title="PayPal"> <IMG alt="" class="image footer-image-bar__image" height="0" loading="lazy" src="https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:41560da4-1f88-47f5-be6a-6a8db627f24f/paypal.2025-03-11-14-08-25.svg" width="0"/> </A>`
820	201	`<A aria-label="Kreditkarte" class="footer-image-bar__image-link" href="https://www.bahn.de/service/informationen-buchung/zahlung?dbkanal_007=zahlungsarten-kreditkarte" title="Kreditkarte"> <IMG alt="" class="image footer-image-bar__image" height="0" loading="lazy" src="https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:8fcf78a6-ff6b-4c3f-8e22-fd7edca45ed3/Creditcard_32.2024-05-07-07-25-07.svg" width="0"/> </A>`

Línea	Columna	Código
829	204	<A aria-label="SEPA Lastschrift" class="footer-image-bar__image-link" href="https://www.bahn.de/service/informationen-buchung/zahlung?dbkanal_007=zahlungsarten-sepa" title="SEPA Lastschrift"> <IMG alt="" class="image footer-image-bar__image" height="0" loading="lazy" src="https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:0850a93d-94a7-4d9c-88b4-23735103fa58/icon_action_SEPA_1z1_fix.2024-05-07-07-26-17.svg" width="0"/> </A>
838	194	<A aria-label="Apple Pay" class="footer-image-bar__image-link" href="https://www.bahn.de/service/informationen-buchung/zahlung?dbkanal_007=zahlungsarten-applepay" title="Apple Pay"> <IMG alt="" class="image footer-image-bar__image" height="0" loading="lazy" src="https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:bf72ae9d-3274-4e8a-af14-1b5d88ca5ae7/icon_action_apple-pay_1z1_fix.2024-05-07-07-26-41.svg" width="0"/> </A>
847	189	<A aria-label="Bonvoyo" class="footer-image-bar__image-link" href="https://www.bahn.de/service/informationen-buchung/zahlung?dbkanal_007=zahlungsarten-bonvoyo" title="Bonvoyo"> <IMG alt="" class="image footer-image-bar__image" height="0" loading="lazy" src="https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:e6ec7ff7-1d87-4d66-b15c-3bfaf6d8c62b/Bonvoyo-Pay-Chip_1z1_fix.2025-03-11-14-06-50.svg" width="0"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
181	169	<A class="nav__search-toggle-icon nav__search-toggle-icon--mobile nav__search-toggle-icon--open js-search-toggle" href="#searchToggleMobile" title="Suche öffnen"/>
182	155	<A class="nav__search-toggle-icon nav__search-toggle-icon--mobile nav__search-toggle-icon--close js-search-toggle" href="#" title="Suche schließen"/>
218	131	<A class="nav__search-toggle-icon nav__search-toggle-icon--open js-search-toggle" href="#searchToggle" title="Suche öffnen"/>
219	123	<A class="nav__search-toggle-icon nav__search-toggle-icon--close js-search-toggle" href="#" title="Suche schließen"/>
585	235	<A aria-hidden="true" class="sld-tsr__image-link " data-track="internal" data-trackingcode="teaserSlider_6-1_link_DeutschlandticketErhoerhung~startseite" href="https://www.bahn.de/angebot/regio/deutschland-ticket" tabindex="-1"> <FIGURE class="sld-tsr__image-wrapper"> <IMG alt="" class="js-sld__img sld-tsr__image" height="320" loading="lazy" src="https://assets.static-bahn.de/.imaging/focalpoint/640x320/dam/jcr:860e1631-43a6-45ee-8b3e-310f83fa2a88/keyvisual_dticket_2000x1000.jpg" width="640"/> </FIGURE> </A>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	MV-csoport |
URL	*https://www.mavcsoport.hu*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
74	131	`<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=661878497664105&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">`
135	85	`<IMG height="46" src="/sites/all/themes/mav/images/small_2.png" width="46">`
869	164	`<IMG src="https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/banner/vasutbizti_banner_460.jpg" width="468">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
974	9	`<H4>MÁVDIREKT:</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`
6	12725	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css content:attr(data-hover-text)`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

869	54	`<A href="https://csr.mavcsoport.hu" tabindex="0">`
		`<IMG`
		`src="https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/banner/vasutbizti_banner_460.jpg" width="468"/>`
		`</A>`

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`
6	8712	`https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/css/css_Etndz1eeRJkeJ5Yg0bdljhdjbJTjLcK4rl7hJMsoNlQ.css(ratio:1.21) .open-form, .close-form`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
129	44	<A href="/user" tabindex="0"> Pályavasút </A>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Application error: a client-side exception has occurred
URL	*https://www.straeto.is*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Ireland rail travel information - Iarnrd ireann - Irish Rail
URL	*https://www.irishrail.ie*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Estructura incorrecta en listas de definición.**

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código

18	103975	`<DL id="CybotCookiebotDialogDetailBulkConsentList">`
		`<DT>`
		`<A aria-label="customer.fpn.irishrail.ie - opens in a new window"`
		`href="https://customer.fpn.irishrail.ie" rel="noopener noreferrer`
		`nofollow" target="_blank">`
		`customer.fpn.irishrail.ie`
		`</A>`
		`</DT>`
		`<DT>`
		`<A aria-label="www.irishrail.ie - opens in a new window"`
		`href="https://www.irishrail.ie" rel="noopener noreferrer nofollow"`
		`target="_blank">`
		`www.irishrail.ie`
		`</A>`
		`</DT>`
		`<DT>`
		`<A aria-label="journeyplanner.irishrail.ie - opens in a new window"`
		`href="https://journeyplanner.irishrail.ie" rel="noopener noreferrer`
		`nofollow" target="_blank">`
		`journeyplanner.irishrail.ie`
		`</A>`
		`</DT>`
		`<DT>`
		`<A aria-label="booking.cf.irishrail.ie - opens in a new window"`
		`href="https://booking.cf.irishrail.ie" rel="noopener noreferrer`
		`nofollow" target="_blank">`
		`booking.cf.irishrail.ie`
		`</A>`
		`</DT>`
		`</DL>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código

18	24326	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en">`
		`We use cookies to personalise content and ads, to provide social`
		`media features and to analyse our traffic. We also share information`
		`about your use of our site with our social media, advertising and`
		`analytics partners who may combine it with other information that`
		`you've provided to them or that they've collected from your use of`
		`their services. For more information on cookies, please go to`
		`<A href="https://www.irishrail.ie/en-ie/legal/terms-of-use-privacy-`
		`statement-cookie-policy#cookie-policy" style="">`
		`Cookie Policy page`
		`</A>`
		`.`
		`</DIV>`

Línea	Columna	Código
18	30689	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV>
18	35273	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> rc::a </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
18	39814	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __cf_bm </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
18	45324	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV>

Línea	Columna	Código
18	48164	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> locale </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> The cookie determines the preferred language and country-setting of the visitor - This allows the website to show content most relevant to that region and language. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
18	53135	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __session__session__created </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
18	53862	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __session__session__createdAt </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
18	55295	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiecookie </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used by the website’s operator in context with multi- variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
18	57363	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _conv_r </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used as a referral-cookie that stores the visitor’s profile – the cookie is overwritten when the visitor re-enters the website and new information on the visitor is collected and stored. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
18	58127	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _conv_s </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
18	58885	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _conv_v </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 6 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
18	61000	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _hjSession_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
18	61720	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _hjSessionUser_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
18	65094	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> c.gif </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
18	65804	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _clck </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on the user's navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
18	68578	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>
18	70373	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __anon_id </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
18	72435	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _conv_sptest </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
18	74769	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> IDE </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 400 days </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
18	75552	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> pagead/1p-user-list/# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
18	111729	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5VXGQ2F" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
20	54636	<A data-v-c410a836="" href="https://www.facebook.com/iarnrodeireann" rel="noopener" target="_blank"> <SVG class="svg-icon svg-icon--facebook" data-v-c410a836="" role="presentation"> <USE data-v-c410a836="" xlink:href="#facebook"/>

Línea	Columna	Código
		</SVG> </A>
20	54929	<A data-v-c410a836="" href="https://www.twitter.com/irishrail" rel="noopener" target="_blank"> <SVG class="svg-icon svg-icon--x" data-v-c410a836="" role="presentation"> <USE data-v-c410a836="" xlink:href="#x-logo"/> </SVG> </A>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

20	1102	`<A aria-current="page" aria-label="Irish Rail mobile logo, Click to go back to homepage" class="router-link-active router-link-exact-active header__logo header__logo--mobile gtm-headerLogo" href="/en-ie">`
		`<IMG alt="Irish Rail mobile logo" src="/images/logo-mobile-irishrail.svg"/>`
		`</A>`

20	1783	`<A aria-label="transportforireland.ie logo, go to the transportforireland.ie homepage (opens in a new tab)" class="header__logo header__logo--partner header__logo--partner--mobile gtm-headerLogo" href="https://www.transportforireland.ie" rel="noopener noreferrer" target="_blank">`
		`<IMG alt="transportforireland.ie logo" src="/images/TFI.png"/>`
		`</A>`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Home Trenitalia | Trenitalia
URL	*https://www.trenitalia.com/it.html*
Puntuación media	4.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3095	139	`<IMG alt="" class="ico ico-lang" loading="lazy" role="img" src="/content/dam/trenitalia/icone/Icona%20disabili_positiva_03.svg">`
3096	145	`<IMG alt="" class="ico ico-lang-hover" loading="lazy" role="img" src="/content/dam/trenitalia/icone/Icona%20disabili_positiva_03.svg">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 261

Línea	Columna	Código

3128	80	`<LI role=""“presentation”"">`
		`<A aria-label="Mission" href="/it/chi-siamo/mission.html" role="menuitem" target="_self">`
		`Mission`
		`</A>`
		`</LI>`

3135	80	`<LI role=""“presentation”"">`
		`<A aria-label="Ambiente e sicurezza" href="/it/chi-siamo/ambiente-e-sicurezza.html" role="menuitem" target="_self">`
		`Ambiente e sicurezza`
		`</A>`
		`</LI>`

Línea	Columna	Código
3142	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Sostenibilità" href="/it/chi-siamo/trenitalia-e-la-sostenibilita.html" role="menuitem" target="_self"> Sostenibilità </A> </LI>
3149	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Etica e compliance" href="/it/chi-siamo/etica-e-compliance.html" role="menuitem" target="_self"> Etica e compliance </A> </LI>
3156	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Comunicati stampa" href="/it/chi-siamo/comunicati-stampa.html" role="menuitem" target="_self"> Comunicati stampa </A> </LI>
3197	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Collegamenti" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti </A> </LI>
3204	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Livelli di servizio" href="/it/frecciarossa/livelli-di-servizio.html" role="menuitem" target="_self"> Livelli di servizio </A> </LI>
3211	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Offerte" href="/it/frecciarossa/offerte-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI>
3218	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Flotta" href="/it/frecciarossa/la-flotta.html" role="menuitem" target="_self"> Flotta </A> </LI>
3225	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Nuovo Frecciarossa 1000" href="/it/frecciarossa/nuovo-frecciarossa-1000.html" role="menuitem" target="_self"> Nuovo Frecciarossa 1000 </A> </LI>
3241	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciargento.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI>
3257	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciabianca.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI>
3274	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="FrecciaLink" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/servizio-freccialink.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaLink </A> </LI>

Línea	Columna	Código
3281	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="ParmaLink" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/parmalink.html" role="menuitem" target="_self"> ParmaLink </A> </LI>
3297	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Roma Milano" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-milano-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Milano </A> </LI>
3304	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Roma Firenze" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/frecciarossa-roma-firenze.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Firenze </A> </LI>
3311	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Roma Napoli" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-napoli-con-le-frecce.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Napoli </A> </LI>
3318	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Roma Venezia" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-venezia-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Venezia </A> </LI>
3325	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Milano Napoli" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-da-milano-a-napoli-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Milano Napoli </A> </LI>
3332	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Roma Torino" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-da-torino-a-roma-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Torino </A> </LI>
3339	80	<LI role=""“presentation”""> <A aria-label="Vedi tutti" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Vedi tutti </A> </LI>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 52

Línea	Columna	Código
3126	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Mission" href="/it/chi-siamo/mission.html" role="menuitem" target="_self"> Mission </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Ambiente e sicurezza" href="/it/chi-siamo/ambiente-e-sicurezza.html" role="menuitem" target="_self"> Ambiente e sicurezza </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Sostenibilità" href="/it/chi-siamo/trenitalia-e-la-sostenibilita.html" role="menuitem" target="_self"> Sostenibilità </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Etica e compliance" href="/it/chi-siamo/etica-e-compliance.html" role="menuitem" target="_self"> Etica e compliance </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Comunicati stampa" href="/it/chi-siamo/comunicati-stampa.html" role="menuitem" target="_self"> Comunicati stampa </A> </LI> </DIV> </UL>
3195	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Livelli di servizio" href="/it/frecciarossa/livelli-di-servizio.html" role="menuitem" target="_self"> Livelli di servizio </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Offerte" href="/it/frecciarossa/offerte-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Flotta" href="/it/frecciarossa/la-flotta.html" role="menuitem" target="_self"> Flotta </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Nuovo Frecciarossa 1000" href="/it/frecciarossa/nuovo-frecciarossa-1000.html" role="menuitem" target="_self"> Nuovo Frecciarossa 1000 </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3239	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciargento.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI> </DIV> </UL>
3255	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciabianca.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI> </DIV> </UL>
3272	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaLink" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/servizio-freccialink.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaLink </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="ParmaLink" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/parmalink.html" role="menuitem" target="_self"> ParmaLink </A> </LI> </DIV> </UL>
3295	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Milano" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-milano-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Milano </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Firenze" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/frecciarossa-roma-firenze.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Firenze </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Napoli" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-napoli-con-le-frecce.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Napoli </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Venezia" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-venezia-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Venezia </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Milano Napoli" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-da-milano-a-napoli-con-frecci ...

Línea	Columna	Código
3354	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizio ristorazione" href="/it/frecciarossa/servizi-frecciarossa/ristorazione-a-bordo-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Ristorazione </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Area Meeting" href="/it/servizi/area-meeting.html" role="menuitem" target="_self"> Area Meeting </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizio FrecciaPlay" href="/it/frecciarossa/servizi-frecciarossa/FrecciaPlay.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaPlay </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizio accompagnamento" href="/it/servizi/servizio-di-accompagnamento.html" role="menuitem" target="_self"> Servizio accompagnamento </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri tutti i servizi" href="/it/frecciarossa/servizi-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri tutti i servizi </A> </LI> </DIV> </UL>
3398	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Musica" href="/it/offerte/musica.html" role="menuitem" target="_self"> Musica </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Sport" href="/it/offerte/sport.html" role="menuitem" target="_self"> Sport </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Arte e spettacolo" href="/it/i-partner/arte-e-spettacolo.html" role="menuitem" target="_self"> Arte e spettacolo </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3450	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Intercity" href="/it/intercity.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Intercity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti" href="/it/intercity/collegamenti.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizi" href="/it/intercity/comfort-a-bordo.html" role="menuitem" target="_self"> Servizi </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Trasporto bici" href="/it/intercity/comfort-a-bordo/trasporto-bici.html" role="menuitem" target="_self"> Trasporto bici </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Area Family" href="/it/intercity/comfort-a-bordo/area-family.html" role="menuitem" target="_self"> Area Family </A> </LI> </DIV> </UL>
3494	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Intercity Notte" href="/it/intercity-notte.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Intercity Notte </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti" href="/it/intercity-notte/collegamenti.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizi" href="/it/intercity-notte/comfort-a-bordo.html" role="menuitem" target="_self"> Servizi </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Ristorazione a bordo" href="/it/intercity-notte/comfort-a-bordo/ristorazione.html" role="menuitem" target="_self"> Ristorazione a bordo </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3532	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Offerte" href="/it/intercity/offerte.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Consigli di viaggio" href="/it/intercity/consigli-di-viaggio.html" role="menuitem" target="_self"> Consigli di viaggio </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Liberi di viaggiare" href="/it/intercity/intercity-liberi-di-viaggiare.html" role="menuitem" target="_self"> Liberi di viaggiare </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Seguici sui social" href="/it/intercity/canali-social-ic.html" role="menuitem" target="_self"> Seguici sui social </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Fondi PNRR" href="/it/intercity/fondi-pnrr.html" role="menuitem" target="_self"> Fondi PNRR </A> </LI> </DIV> </UL>
3577	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Eurocity" href="/it/eurocity.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Eurocity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Eurocity per la Germania" href="/it/eurocity/eurocity-per-la-germania.html" role="menuitem" target="_self"> Eurocity per la Germania </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Eurocity per la Svizzera" href="/it/eurocity/eurocity-per-la-svizzera.html" role="menuitem" target="_self"> Eurocity per la Svizzera </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Offerte" href="/it/offerte/offerte-internazionali.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3614	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Euronight" href="/it/euronight.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Euronight </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Euronight per l'Austria" href="/it/euronight/euronight-per-l-austria.html" role="menuitem" target="_self"> Euronight per l'Austria </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Euronight per la Germania" href="/it/euronight/euronight-per-la-germania.html" role="menuitem" target="_self"> Euronight per la Germania </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Offerte" href="/it/offerte/offerte-internazionali.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> </DIV> </UL>
3652	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/iryo.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI> </DIV> </UL>
3691	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Biglietto Digitale Regionale" href="/it/regionale/nuovo-biglietto-digitale-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Biglietto Digitale Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Abbonamento Regionale online e BER" href="/it/regionale/il-biglietto-e-l-abbonamento-regionale-online.html" role="menuitem" target="_self"> Abbonamento Regionale online e BER </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Smart Card Unica" href="/it/informazioni/smart-card-unica.html" role="menuitem" target="_self"> Smart Card Unica </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Acquista il biglietto con Tap&Tap" href="/it/informazioni/tap-and-tap.html" role="menuitem" target="_self"> Acquista il biglietto con Tap&Tap </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Regionale: Rebel Revolution" href="/it/regionale/regionale-rebel-revolution.html" role="menuitem" target="_self"> Reg ...

Línea	Columna	Código
3756	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Customer Care Regionale" href="/it/regionale/customer-care-regionale-trenitalia.html" role="menuitem" target="_self"> Customer Care Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Info utili per il viaggio" href="/it/regionale/viaggiare-con-il-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Info utili per il viaggio </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Seguici sui social" href="/it/regionale/segui-trenitaliaregionale-su-instagram.html" role="menuitem" target="_self"> Seguici sui social </A> </LI> </DIV> </UL>
3787	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Young Regionale" href="/it/offerte/young-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Young Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Senior Regionale" href="/it/offerte/senior-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Senior Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Italia in Tour" href="/it/offerte/promo-italia-in-tour.html" role="menuitem" target="_self"> Italia in Tour </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Viaggia con me" href="/it/offerte/offerta-viaggia-con-me.html" role="menuitem" target="_self"> Viaggia con me </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="School Group Regio " href="/it/offerte/school-group-regio.html" role="menuitem" target="_self"> School Group Regio </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scout Group Regio" href="/it/offerte/promo-scout-group-regio.html" role="menuitem" target="_self"> Scout Group Re ...

Línea	Columna	Código
3845	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Principali collegamenti" href="/it/regionale/collegamenti-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Principali collegamenti </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti aeroportuali" href="/it/regionale/collegamenti-con-gli-aeroporti.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti aeroportuali </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Link" href="/it/regionale/link.html" role="menuitem" target="_self"> Link </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Itinerari turistici" href="/it/regionale/servizi-line-regionali.html" role="menuitem" target="_self"> Itinerari turistici </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Travelbook" href="/it/regionale/consigli-di-viaggio.html" role="menuitem" target="_self"> Travelbook </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Partner" href="/it/regionale/i-nostri-partner.html" role="menuitem" target="_self"> Partner ...

Línea	Columna	Código
3897	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Abruzzo" href="/it/regionale/abruzzo.html" role="menuitem" target="_self"> Abruzzo </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Alto Adige" href="/it/regionale/alto-adige.html" role="menuitem" target="_self"> Alto Adige </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Basilicata" href="/it/regionale/basilicata.html" role="menuitem" target="_self"> Basilicata </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Calabria" href="/it/regionale/calabria.html" role="menuitem" target="_self"> Calabria </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Campania" href="/it/regionale/campania.html" role="menuitem" target="_self"> Campania </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Emilia Romagna" href="/it/regionale/emilia- romagna.html" role="menuitem" target="_self"> Emilia Romagna </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Friuli Venezia Giulia" href="/it/regionale/friuli- venezia-giulia.ht ...

Línea	Columna	Código
4076	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaDAYS" href="/it/offerte/frecciadays.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaDAYS </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaYOUNG" href="/it/offerte/frecciayoung.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaYOUNG </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaSENIOR" href="/it/offerte/frecciasenior.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaSENIOR </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaFAMILY" href="/it/offerte/frecciafamily.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaFAMILY </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaFRIENDS" href="/it/offerte/offerta-frecciafriends.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaFRIENDS </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="A/R in giornata" href="/it/offerte/offerta-ar-in-giornata.html" role="menuitem" target="_self"> A/R in giornata </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="S ...

Línea	Columna	Código
4134	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Bimbi gratis" href="/it/offerte/offerta-bimbi-gratis.html" role="menuitem" target="_self"> Bimbi gratis </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Family Night" href="/it/offerte/family-night.html" role="menuitem" target="_self"> Family Night </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="A/R weekend" href="/it/offerte/ar-weekend.html" role="menuitem" target="_self"> A/R weekend </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Me&You" href="/it/offerte/offerta-me-you.html" role="menuitem" target="_self"> Me&You </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Young Intercity" href="/it/offerte/young.html" role="menuitem" target="_self"> Young Intercity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Senior Intercity" href="/it/offerte/senior.html" role="menuitem" target="_self"> Senior Intercity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Insieme" href="/it/offerte/insi ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 55

Línea	Columna	Código
3126	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Mission" href="/it/chi-siamo/mission.html" role="menuitem" target="_self"> Mission </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Ambiente e sicurezza" href="/it/chi-siamo/ambiente-e-sicurezza.html" role="menuitem" target="_self"> Ambiente e sicurezza </A>

Línea	Columna	Código
		</LI> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Sostenibilità" href="/it/chi-siamo/trenitalia-e-la-sostenibilita.html" role="menuitem" target="_self"> Sostenibilità </A> </LI> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Etica e compliance" href="/it/chi-siamo/etica-e-compliance.html" role="menuitem" target="_self"> Etica e compliance </A> </LI> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Comunicati stampa" href="/it/chi-siamo/comunicati-stampa.html" role="menuitem" target="_self"> Comunicati stampa </A> </LI> </DIV> </UL>
3195	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Collegamenti" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti </A> </LI> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Livelli di servizio" href="/it/frecciarossa/livelli-di-servizio.html" role="menuitem" target="_self"> Livelli di servizio </A> </LI> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Offerte" href="/it/frecciarossa/offerte-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Flotta" href="/it/frecciarossa/la-flotta.html" role="menuitem" target="_self"> Flotta </A> </LI> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Nuovo Frecciarossa 1000" href="/it/frecciarossa/nuovo-frecciarossa-1000.html" role="menuitem" target="_self"> Nuovo Frecciarossa 1000 </A> </LI> </DIV> </UL>
3239	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciargento.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI> </DIV> </UL>
3255	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role=""presentation""> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciabianca.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3272	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaLink" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/servizio-freccialink.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaLink </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="ParmaLink" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/parmalink.html" role="menuitem" target="_self"> ParmaLink </A> </LI> </DIV> </UL>
3295	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Milano" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-milano-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Milano </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Firenze" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/frecciarossa-roma-firenze.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Firenze </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Napoli" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-napoli-con-le-frecce.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Napoli </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Roma Venezia" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-tra-roma-e-venezia-con-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Roma Venezia </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Milano Napoli" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/viaggia-da-milano-a-napoli-con-frecci ...

Línea	Columna	Código
3354	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizio ristorazione" href="/it/frecciarossa/servizi-frecciarossa/ristorazione-a-bordo-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Ristorazione </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Area Meeting" href="/it/servizi/area-meeting.html" role="menuitem" target="_self"> Area Meeting </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizio FrecciaPlay" href="/it/frecciarossa/servizi-frecciarossa/FrecciaPlay.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaPlay </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizio accompagnamento" href="/it/servizi/servizio-di-accompagnamento.html" role="menuitem" target="_self"> Servizio accompagnamento </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri tutti i servizi" href="/it/frecciarossa/servizi-frecciarossa.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri tutti i servizi </A> </LI> </DIV> </UL>
3398	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Musica" href="/it/offerte/musica.html" role="menuitem" target="_self"> Musica </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Sport" href="/it/offerte/sport.html" role="menuitem" target="_self"> Sport </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Arte e spettacolo" href="/it/i-partner/arte-e-spettacolo.html" role="menuitem" target="_self"> Arte e spettacolo </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3450	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Intercity" href="/it/intercity.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Intercity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti" href="/it/intercity/collegamenti.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizi" href="/it/intercity/comfort-a-bordo.html" role="menuitem" target="_self"> Servizi </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Trasporto bici" href="/it/intercity/comfort-a-bordo/trasporto-bici.html" role="menuitem" target="_self"> Trasporto bici </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Area Family" href="/it/intercity/comfort-a-bordo/area-family.html" role="menuitem" target="_self"> Area Family </A> </LI> </DIV> </UL>
3494	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Intercity Notte" href="/it/intercity-notte.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Intercity Notte </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti" href="/it/intercity-notte/collegamenti.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Servizi" href="/it/intercity-notte/comfort-a-bordo.html" role="menuitem" target="_self"> Servizi </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Ristorazione a bordo" href="/it/intercity-notte/comfort-a-bordo/ristorazione.html" role="menuitem" target="_self"> Ristorazione a bordo </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3532	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Offerte" href="/it/intercity/offerte.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Consigli di viaggio" href="/it/intercity/consigli-di-viaggio.html" role="menuitem" target="_self"> Consigli di viaggio </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Liberi di viaggiare" href="/it/intercity/intercity-liberi-di-viaggiare.html" role="menuitem" target="_self"> Liberi di viaggiare </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Seguici sui social" href="/it/intercity/canali-social-ic.html" role="menuitem" target="_self"> Seguici sui social </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Fondi PNRR" href="/it/intercity/fondi-pnrr.html" role="menuitem" target="_self"> Fondi PNRR </A> </LI> </DIV> </UL>
3577	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Eurocity" href="/it/eurocity.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Eurocity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Eurocity per la Germania" href="/it/eurocity/eurocity-per-la-germania.html" role="menuitem" target="_self"> Eurocity per la Germania </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Eurocity per la Svizzera" href="/it/eurocity/eurocity-per-la-svizzera.html" role="menuitem" target="_self"> Eurocity per la Svizzera </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Offerte" href="/it/offerte/offerte-internazionali.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> </DIV> </UL>

Línea	Columna	Código
3614	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scopri Euronight" href="/it/euronight.html" role="menuitem" target="_self"> Scopri Euronight </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Euronight per l'Austria" href="/it/euronight/euronight-per-l-austria.html" role="menuitem" target="_self"> Euronight per l'Austria </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Euronight per la Germania" href="/it/euronight/euronight-per-la-germania.html" role="menuitem" target="_self"> Euronight per la Germania </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Offerte" href="/it/offerte/offerte-internazionali.html" role="menuitem" target="_self"> Offerte </A> </LI> </DIV> </UL>
3652	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti e servizi" href="/it/frecciarossa/collegamenti-frecciarossa/iryo.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti e servizi </A> </LI> </DIV> </UL>
3691	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Biglietto Digitale Regionale" href="/it/regionale/nuovo-biglietto-digitale-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Biglietto Digitale Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Abbonamento Regionale online e BER" href="/it/regionale/il-biglietto-e-l-abbonamento-regionale-online.html" role="menuitem" target="_self"> Abbonamento Regionale online e BER </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Smart Card Unica" href="/it/informazioni/smart-card-unica.html" role="menuitem" target="_self"> Smart Card Unica </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Acquista il biglietto con Tap&Tap" href="/it/informazioni/tap-and-tap.html" role="menuitem" target="_self"> Acquista il biglietto con Tap&Tap </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Regionale: Rebel Revolution" href="/it/regionale/regionale-rebel-revolution.html" role="menuitem" target="_self"> Reg ...

Línea	Columna	Código
3756	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Customer Care Regionale" href="/it/regionale/customer-care-regionale-trenitalia.html" role="menuitem" target="_self"> Customer Care Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Info utili per il viaggio" href="/it/regionale/viaggiare-con-il-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Info utili per il viaggio </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Seguici sui social" href="/it/regionale/segui-trenitaliaregionale-su-instagram.html" role="menuitem" target="_self"> Seguici sui social </A> </LI> </DIV> </UL>
3787	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Young Regionale" href="/it/offerte/young-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Young Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Senior Regionale" href="/it/offerte/senior-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Senior Regionale </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Italia in Tour" href="/it/offerte/promo-italia-in-tour.html" role="menuitem" target="_self"> Italia in Tour </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Viaggia con me" href="/it/offerte/offerta-viaggia-con-me.html" role="menuitem" target="_self"> Viaggia con me </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="School Group Regio " href="/it/offerte/school-group-regio.html" role="menuitem" target="_self"> School Group Regio </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Scout Group Regio" href="/it/offerte/promo-scout-group-regio.html" role="menuitem" target="_self"> Scout Group Re ...

Línea	Columna	Código
3845	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Principali collegamenti" href="/it/regionale/collegamenti-regionale.html" role="menuitem" target="_self"> Principali collegamenti </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Collegamenti aeroportuali" href="/it/regionale/collegamenti-con-gli-aeroporti.html" role="menuitem" target="_self"> Collegamenti aeroportuali </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Link" href="/it/regionale/link.html" role="menuitem" target="_self"> Link </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Itinerari turistici" href="/it/regionale/servizi-line-regionali.html" role="menuitem" target="_self"> Itinerari turistici </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Travelbook" href="/it/regionale/consigli-di-viaggio.html" role="menuitem" target="_self"> Travelbook </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Partner" href="/it/regionale/i-nostri-partner.html" role="menuitem" target="_self"> Partner ...

Línea	Columna	Código
3897	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Abruzzo" href="/it/regionale/abruzzo.html" role="menuitem" target="_self"> Abruzzo </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Alto Adige" href="/it/regionale/alto-adige.html" role="menuitem" target="_self"> Alto Adige </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Basilicata" href="/it/regionale/basilicata.html" role="menuitem" target="_self"> Basilicata </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Calabria" href="/it/regionale/calabria.html" role="menuitem" target="_self"> Calabria </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Campania" href="/it/regionale/campania.html" role="menuitem" target="_self"> Campania </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Emilia Romagna" href="/it/regionale/emilia- romagna.html" role="menuitem" target="_self"> Emilia Romagna </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Friuli Venezia Giulia" href="/it/regionale/friuli- venezia-giulia.ht ...

Línea	Columna	Código
4076	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaDAYS" href="/it/offerte/frecciadays.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaDAYS </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaYOUNG" href="/it/offerte/frecciayoung.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaYOUNG </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaSENIOR" href="/it/offerte/frecciasenior.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaSENIOR </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaFAMILY" href="/it/offerte/frecciafamily.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaFAMILY </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="FrecciaFRIENDS" href="/it/offerte/offerta-frecciafriends.html" role="menuitem" target="_self"> FrecciaFRIENDS </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="A/R in giornata" href="/it/offerte/offerta-ar-in-giornata.html" role="menuitem" target="_self"> A/R in giornata </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="S ...

Línea	Columna	Código
4134	87	<UL class="list-unstyled" role="menu"> <DIV role="menu-item"> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Bimbi gratis" href="/it/offerte/offerta-bimbi-gratis.html" role="menuitem" target="_self"> Bimbi gratis </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Family Night" href="/it/offerte/family-night.html" role="menuitem" target="_self"> Family Night </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="A/R weekend" href="/it/offerte/ar-weekend.html" role="menuitem" target="_self"> A/R weekend </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Me&You" href="/it/offerte/offerta-me-you.html" role="menuitem" target="_self"> Me&You </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Young Intercity" href="/it/offerte/young.html" role="menuitem" target="_self"> Young Intercity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Senior Intercity" href="/it/offerte/senior.html" role="menuitem" target="_self"> Senior Intercity </A> </LI> <LI role="“presentation”"> <A aria-label="Insieme" href="/it/offerte/insi ...

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
752	108	<DIV class="text-slider" style="animation-name: customAnimation; animation-duration: 20s;"> <A href="/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html"> Linea Roma - Napoli via Cassino: circolazione sospesa tra Cancello e Maddaloni dalle ore 9:00 del 21 ottobre per verifiche tecniche a seguito dei danni all'infrastruttura causati da una società esterna </A> <A href="/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html"> CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA RETE ALTA VELOCITÀ </A> </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 116

Línea	Columna	Código
6139	61	TRENI NAZIONALI:
6140	145	: gratis, senza posto a sedere. Sconto del 50% con posto a sedere.
6140	236	: 50% di sconto su offerta Base.
6140	250	
6140	256	 TRENI DEL REGIONALE
6140	281	TRENI DEL REGIONALE - 0-4 anni (non compiuti)
6140	419	: fino ai 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto e che non occupino un posto a sedere.
6140	489	: 50% di sconto.
6141	186	Valido su tutti i treni regionali tranne nell'ambito delle regioni Campania, Abruzzo, Sardegna, Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
6142	160	: gratis sotto un metro di altezza, accompagnati da un adulto e che non occupino un posto a sedere.
6142	166	
6142	431	: gratis sotto i 6 anni nonché i bambini residenti nella Provincia di BZ che abbiano compiuto i 6 anni ma che non frequentino ancora la scuola dell'obbligo, sempre accompagnati da un adulto pagante e che non occupino un posto a sedere.
6142	437	
6142	601	: gratis sotto i 6 anni, sempre accompagnati da un adulto pagante e che non occupino un posto a sedere. Prezzo intero oltre i 6 anni.
6142	607	
6142	811	: gratis fino ai 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto e che non occupino un posto a sedere; sconto 50%: da 4 a 14 anni non compiuti; prezzo intero oltre i 14 anni.
6142	817	
6142	1050	: gratis fino a dieci anni non compiuti accompagnati da persona adulta dotata di regolare titolo di viaggio; a partire dai dieci anni compiuti non sono previste gratuità e riduzioni in relazione all'età .
6142	1056	
6142	1539	: gratis sotto i 6 anni, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio, (purché in possesso di documento comprovante l'età nei casi di dubbia evidenza); in tal caso l'accompagnatore di più bambini, sotto i 6 anni, deve acquistare un titolo di viaggio alla tariffa competente intera ogni due (es. un bambino è gratuito, due bambini - un biglietto intero, tre bambini - un biglietto intero, quattro bambini - due biglietti interi ecc.).
6142	1545	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
388	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
388	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
388	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
388	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
388	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
388	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
388	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
388	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
5736	69	<INPUT id="gpm-fix" style="display:none" type="text">
5825	119	<INPUT class="d-none calendar-value" id="calendarAndata" placeholder="mm/dd/yyyy" type="text">
5974	120	<INPUT class="d-none calendar-value" id="calendarRitorno" placeholder="mm/dd/yyyy" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.**

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
5689	216	`<INPUT aria-label="@@ariaLabelInput" class="form-control" id="partenzaTab" name="partenzaTab" placeholder="Inserisci stazione di partenza" readonly="" required="" tabindex="-1" type="@@typeInput">`
5706	210	`<INPUT aria-label="@@ariaLabelInput" class="form-control" id="arrivoTab" name="arrivoTab" placeholder="Inserisci stazione di arrivo" readonly="" required="" tabindex="-1" type="@@typeInput">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
5647	142	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TG97DV3" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
5677	142	`<A aria-expanded="false" aria-haspopup="dialog" class="btn-open-canvas btn-small only-mobile d-none" href="#tratte-ricercate"> <I aria-hidden="true" class="ico-routing"/> <SPAN/> </A>`

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: your, for, and, back, by.`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

761	99	`<A href="/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html">`
		`CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA RETE ALTA VELOCITÀ`
		`</A>`

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Vivi Vien vilcien
URL	*https://www.vivi.lv/lv/*
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
123	94	<IMG src="/build/assets/public/images/logo.svg">
332	89	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Sigulda DV web 700x400.png">
343	95	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Vilciens pietura 700x400 web.png">
354	84	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Zakis_web 700x400.png">
365	97	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Jaunumi_statistika_web_400x700.png">
376	90	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Rigas tilts web 700x400.png">
387	97	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Aizkraukles linija web 700x400.png">
398	99	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Svetku_izmainas_vilviens_700x400.png">
409	86	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Karjera web 700x400.png">
420	83	<IMG src="/uploads/Jaunumi/RigasVienota_web.png">
431	86	<IMG src="/uploads/Jaunumi/web 700x400 ikskile.png">
442	97	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Jaunumi_statistika_web_400x700.png">
453	86	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Jurmala web 700x400.png">
464	89	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Sigulda DV web 700x400.png">
475	95	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Vilciens pietura 700x400 web.png">
486	84	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Zakis_web 700x400.png">
497	97	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Jaunumi_statistika_web_400x700.png">
508	90	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Rigas tilts web 700x400.png">
519	97	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Aizkraukles linija web 700x400.png">
530	99	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Svetku_izmainas_vilviens_700x400.png">
541	86	<IMG src="/uploads/Jaunumi/Karjera web 700x400.png">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
271	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>`
281	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
271	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>`
281	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/>`
982	70	`<UL class="search-filters-keywords"></UL>`

1.3 Uso de listas

Problema **Se están simulando listados de elementos mediante tablas de una única columna en lugar de estructurarlos mediante elementos de lista.**

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante el marcado adecuado para listas (UL, OL o DL) en lugar de simularse mediante tablas de una única columna.

La información se considera tabular cuando las relaciones lógicas entre los datos existen en dos dimensiones (vertical y horizontal). Si una tabla sólo tiene una columna de datos entonces, por definición, no contiene información tabular y se ha de considerar como un simple listado.

Línea	Columna	Código
984	77	`<TABLE class="search-filters-pages hidden">`

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea	Columna	Código
984	77	`<TABLE class="search-filters-pages hidden">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
11	87384	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-title)`
11	87508	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-title-active)`
11	473114	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-title)`
11	473354	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-close)`
11	87384	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-title)`
11	87508	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-title-active)`
11	473114	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-title)`
11	473354	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css content:attr(data-close)`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
287	295	`<INPUT class="form-control form-control hasDatepicker" id="routes_search_departureDate" name="routes_search[departureDate]" readonly="readonly" required="required" tabindex="4" type="text" value="23.10.2026">`
293	276	`<INPUT class="form-control input-readonly form-control" disabled="disabled" id="routes_search_departureTime" name="routes_search[departureTime]" required="required" tabindex="5" type="text" value="11:59">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
267	200	`<TEXTAREA autocomplete="off" class="form-control ui-autocomplete-input" data-id="startStopId" id="from" maxlength="100" placeholder="No" rows="3" tabindex="1"/>`
277	196	`<TEXTAREA autocomplete="off" class="form-control ui-autocomplete-input" data-id="endStopId" id="to" maxlength="100" placeholder="Uz" rows="3" tabindex="3"/>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
11	318959	`Meklt...`
11	98579	`Meklt...`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

107	153	`<A class="actions-item actions-item-cartactions-item-cart-fulld-none" data-api="/lv/api/cart/status" href="#" title="Grozs">`
		`<I class="fal fa-shopping-cart"/>`
		`<SPAN/>`
		`</A>`

113	95	`<A class="actions-item" href="/lv/search" id="lens" title="Meklšana">`
		`<I class="fal fa-search"/>`
		`</A>`

122	52	`<A class="header-logo" href="/lv/">`
		`<IMG src="/build/assets/public/images/logo.svg"/>`
		`</A>`

272	91	`<A class="list-search-item-reverse" href="#" tabindex="2">`
		`<I class="icon icon-reverse"/>`
		`</A>`

324	86	`<A class="article-slider-prev" href="#" title="__homepage.Prev_news"/>`
325	71	`<A class="article-slider-next" href="#" title="Tlk"/>`

661	113	`<A class="show-popup-map position-absolute" href="javascript:void(0)" style="right: 0;">`
		`<I class="far fa-arrows fa-lg"/>`
		`</A>`

793	169	`<A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pv.vivi&hl=en&gl=US" target="_blank">`
		`<IMG src="/build/assets/public/images/google_play.png"/>`
		`</A>`

796	167	`<A href="https://apps.apple.com/us/app/vivi-latvija/id6448395529" target="_blank">`
		`<IMG src="/build/assets/public/images/app_store.png"/>`
		`</A>`

896	154	`<A href="https://www.facebook.com/ViviVilciens" title="Facebook">`
		`<I class="fab fa-facebook-f"/>`
		`</A>`

897	176	`<A href="https://twitter.com/ViviVilciens" title="Twitter">`
		`<I class="fa-brands fa-x-twitter"/>`
		`</A>`

898	183	`<A href="https://www.instagram.com/vivivilciens" title="LinkedIn">`
		`<I class="fab fa-instagram"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
899	189	<A href="https://lv.linkedin.com/company/vivivilciens" title="LinkedIn"> <I class="fab fa-linkedin"/> </A>
987	61	<A href="#"/>
990	61	<A href="#"/>
993	61	<A href="#"/>
996	61	<A href="#"/>
999	61	<A href="#"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
340	39	div> <
351	39	div> <
362	39	div> <
505	39	div> <
516	39	div> <
527	39	div> <
538	39	div> <
549	39	div> <
560	39	div> <
571	39	div> <
582	39	div> <
593	39	div> <
604	39	div> <
615	39	div> <
626	39	div> <

Línea	Columna	Código
700	5	div>
718	5	div>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
11	312211	https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css Encontrado error de parseo en: 80
11	313898	https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css Encontrado error de parseo en: 76
11	312211	https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css Encontrado error de parseo en: 80
11	313898	https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css Encontrado error de parseo en: 76

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia **Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.**

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
267	200	`<TEXTAREA autocomplete="off" class="form-control ui-autocomplete-input" data-id="startStopId" id="from" maxlength="100" placeholder="No" rows="3" tabindex="1">`
272	91	`<A class="list-search-item-reverse" href="#" tabindex="2">`
277	196	`<TEXTAREA autocomplete="off" class="form-control ui-autocomplete-input" data-id="endStopId" id="to" maxlength="100" placeholder="Uz" rows="3" tabindex="3">`
287	295	`<INPUT class="form-control form-control hasDatepicker" id="routes_search_departureDate" name="routes_search[departureDate]" readonly="readonly" required="required" tabindex="4" type="text" value="23.10.2026">`
293	276	`<INPUT class="form-control input-readonly form-control" disabled="disabled" id="routes_search_departureTime" name="routes_search[departureTime]" required="required" tabindex="5" type="text" value="11:59">`
297	120	`<BUTTON class="button button-primary" id="btn-route-search" tabindex="6" type="button">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
5	196742	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css outline:0 !important`

Línea	Columna	Código
5	198228	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css outline:0`
5	196742	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css outline:0 !important`
5	198228	`https://www.vivi.lv/build/css/public.63f95208.css outline:0`

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	LIEmobil Home #bewegtalle | LIEmobil
URL	*https://liemobil.li/de/*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
141	1188	`<H4>LIEmobil – immer bestens informiert!</H4>`
147	944	`<H4>Für Vielfahrer – und die, die es werden wollen</H4>`
149	1303	`<H4>Mobil mit dem E-Bike</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
129	2185	`<H4>`
141	1188	`<H4>`
147	944	`<H4>`

Línea	Columna	Código
149	1303	<H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
137	34	<DIV class="mod_gif_play_button"> Reisen Sie frei und flexibel durch ganz Liechtenstein und die Schweiz – den Rest erledigt EasyRide für Sie! Alles, was Sie dazu benötigen, ist die App SBB Mobile, einen Swipe nach rechts und einen nach links. </DIV>
151	1221	<DIV> Wir verwenden ausschliesslich Cookies, die für den technischen Betrieb und die einwandfreie Funktion der LIEmobil Website erforderlich sind. Diese essenziellen Cookies können nicht deaktiviert werden. Weitere Cookies (z. B. zu Analyse- oder Marketingzwecken) werden nicht eingesetzt. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
95	114	Eine Auswahl an Pressefotos steht Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung:
97	1578	 <DIV class="content-element section">
97	3620	 <DIV class="content-element section">
101	2267	 <DIV class="content-element section">
101	4244	 <DIV class="content-element section">
105	30	Ticket herunterladen: <A class="HyperlinkV2 SCXO117102343 BCX0" href="https://www.vmobil.at/de/veranstaltertickets/lange-nacht-der-museen-2026" rel="noreferrer noopener" target="_blank">
106	59	Weitere Informationen zur Langen Nacht der Museen: <A class="HyperlinkV2 SCXO66900159 BCX0" href="https://www.landesmuseum.li/de/veranstaltungen/lange-nacht-der-museen-ajwe9yj-2-2" rel="noreferrer noopener" target="_blank">

Línea	Columna	Código
106	472	<A class="HyperlinkV2 SCXO66900159 BCX0" href="https://www.landesmuseum.li/de/veranstaltungen/lange-nacht-der-museen-ajwe9yj-2-2" rel="noreferrer noopener" target="_blank">
106	477	
106	482	
109	41	Weitere Informationen zum Spiel: <A data-rich-text-autolink="" href="https://www.fcvaduz.li/">
109	134	<A data-rich-text-autolink="" href="https://www.fcvaduz.li/">
109	139	
109	144	
112	45	Weitere Informationen und Anmeldung: <A class="HyperlinkV2 SCXO220301649 BCX0" href="https://www.eschen.li/aktuelles/gesundheitsanlass-2026/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">
116	57	Weitere Informationen und das aktuelle Programm: <A class="HyperlinkV2 SCXO74785581 BCX0" href="https://www.tak.li/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">
121	64	Hier bekommst du dein Ticket und weitere Informationen: <A href="https://unterwegs.sob.ch/de/stories/mord-im-schloss">
125	51	Weitere Informationen zum FoodTrail Vaduz: <A class="HyperlinkV2 SCXO210555776 BCX0" href="https://www.foodtrail.ch/trails/vaduz" rel="noreferrer noopener" target="_blank">
151	6163	Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil Postplatz 5
151	6179	Postplatz 5 9494 Schaan
151	6195	9494 Schaan <A href="tel:+423 237 94 94">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "

Línea	Columna	Código
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
94	10853	<INPUT placeholder="Suchen" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
94	32772	`<LABEL for="origin">`
94	34689	`<LABEL for="destination">`
94	38287	`<LABEL for="departureDate">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
147	147	`<IFRAME frameborder="0" height="250" src="https://td5554ad9.emailsys1a.net/33/10706/e33b609a63/subscribe/form.html?_g=1775041960" width="100%"/>`

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Traukini tvarkaraiai ir bilietai | LTG Link
URL	*https://ltglink.lt/*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
398	442	`<DIV class="header-menu__seo-links" tabindex="-1"> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="https://bilietas.ltglink.lt/" tabindex="-1"> Vienkartinis bilietas </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="https://bilietas.ltglink.lt/purchase-travelpass" tabindex="-1"> Terminuotas bilietas </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="/vienkartinis- bilietas" tabindex="-1"> Biliet tipai </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="/ltg-link-kortele" tabindex="-1"> „LTG Link“ kortel </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="/bilietai-perlo- terminaluose" tabindex="-1"> Bilietai „Perlo“ terminaluose </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="https://bilietas.ltglink.lt/invoice" tabindex="-1"> Sskait išrašymo savitarna </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="/bilietomatai" tabindex="-1"> Bilietomatai </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href="/metiniai- tvarkarasciai" tabindex="-1"> Tvarkarašiai </A> <A aria-hidden="true" class="links__seo" href=" ...`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
398	20291	`<LABEL aria-hidden="true" class="sc-141eqry-1 cVfOYS" for="stop- search-select-input-ticket-origin" id="stop-search-select-label-`

Línea	Columna	Código
		`ticket-origin">`
398	22590	`<LABEL aria-hidden="true" class="sc-141eqry-1 cVfOYS" for="stop-search-select-input-ticket-destination" id="stop-search-select-label-ticket-destination">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
398	20925	`A gqmumC"><span class="sc-141eqry-5 gwInQD" id="stop-search-select-label-ticket-origin" aria-hidden="true">Iš</sp`
398	23257	`A gqmumC"><span class="sc-141eqry-5 gwInQD" id="stop-search-select-label-ticket-destination" aria-hidden="true"></spa`

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Homepage - Mobiliteit.lu - a service provided by the Public Transport Administration : route calculation in Luxembourg, public transport schedules...
URL	*https://www.mobiliteit.lu/en/*
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

12	10127	`<UL class="flickity-lastnews flickity-lastnews--has-roadinfos flickity-enabled is-draggable" tabindex="-1">`
		`<BUTTON aria-label="Next" class="flickity-button flickity-prev-next-button next" type="button">`
		`<SVG aria-hidden="true" class="flickity-button-icon" viewbox="0 0 100 100">`
		`<PATH class="arrow" d="M 10,50 L 60,100 L 70,90 L 30,50L 70,10 L 60,0 Z" transform="translate(100, 100) rotate(180) "/>`
		`</SVG>`
		`</BUTTON>`
		`<BUTTON aria-label="Previous" class="flickity-button flickity-prev-next-button previous" disabled="" type="button">`
		`<SVG aria-hidden="true" class="flickity-button-icon" viewbox="0 0 100 100">`
		`<PATH class="arrow" d="M 10,50 L 60,100 L 70,90 L 30,50L 70,10 L 60,0 Z"/>`
		`</SVG>`
		`</BUTTON>`
		`<DIV class="flickity-viewport" style="height: 317.641px; touch-action: pan-y;">`
		`<UL class="flickity-slider" style="left: 0px; transform: translateX(0%);">`
		`<LI aria-selected="true" class="flickity-lastnews-item is-roadinfos is-selected" style="position: absolute; left: 0%; height: 317.641px;">`
		`<A class="box-late`
		`...`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

12	10127	`<UL class="flickity-lastnews flickity-lastnews--has-roadinfos flickity-enabled is-draggable" tabindex="-1">`
		`<BUTTON aria-label="Next" class="flickity-button flickity-prev-next-button next" type="button">`
		`<SVG aria-hidden="true" class="flickity-button-icon" viewbox="0 0 100 100">`
		`<PATH class="arrow" d="M 10,50 L 60,100 L 70,90 L 30,50L 70,10 L 60,0 Z" transform="translate(100, 100) rotate(180) "/>`
		`</SVG>`
		`</BUTTON>`
		`<BUTTON aria-label="Previous" class="flickity-button flickity-prev-next-button previous" disabled="" type="button">`

Línea	Columna	Código
		<SVG aria-hidden="true" class="flickity-button-icon" viewbox="0 0 100 100"> <PATH class="arrow" d="M 10,50 L 60,100 L 70,90 L 30,50L 70,10 L 60,0 Z"/> </SVG> </BUTTON> <DIV class="flickity-viewport" style="height: 317.641px; touch-action: pan-y;"> <UL class="flickity-slider" style="left: 0px; transform: translateX(0%);"> <LI aria-selected="true" class="flickity-lastnews-item is-roadinfos is-selected" style="position: absolute; left: 0%; height: 317.641px;"> <A class="box-late ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
12	32775	<A href="https://atp.gouvernement.lu/en.html" target="_blank" title="https://atp.gouvernement.lu/en.html- Ce lien s'ouvrira dans un nouvel onglet."> <NOSCRIPT> <IMG alt="" src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-atp.png"/> </NOSCRIPT> <IMG alt="" class="lazyload" data-src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-atp.png" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E"/> </A>
12	33286	<A href="https://rgtr.lu" target="_blank" title="https://rgtr.lu - Ce lien s'ouvrira dans un nouvel onglet."> <NOSCRIPT> <IMG alt="" src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-rgtr.png"/> </NOSCRIPT> <IMG alt="" class="lazyload" data-src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-rgtr.png" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E"/> </A>
12	33888	<A href="https://atp.gouvernement.lu/fr/mobilite-reduite/adapto.html" target="_blank" title="https://atp.gouvernement.lu/fr/mobilite-reduite/adapto.html- Ce lien s'ouvrira dans un nouvel onglet."> <NOSCRIPT> <IMG alt="" src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-adapto.png"/> </NOSCRIPT> <IMG alt="" class="lazyload" data-src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-adapto.png" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E"/> </A>

Línea	Columna	Código
12	34496	<A href="https://atp.gouvernement.lu/fr/mobilite-reduite/mobibus.html" target="_blank" title="https://atp.gouvernement.lu/fr/mobilite-reduite/mobibus.html- Ce lien s'ouvrira dans un nouvel onglet."> <NOSCRIPT> <IMG alt="" src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-mobibus.png"/> </NOSCRIPT> <IMG alt="" class="lazyload" data-src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-mobibus.png" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E"/> </A>
12	35028	<A href="https://mobiliteit.lu" target="_blank" title="https://mobiliteit.lu- Ce lien s'ouvrira dans un nouvel onglet."> <NOSCRIPT> <IMG alt="" src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-mobiliteit.png"/> </NOSCRIPT> <IMG alt="" class="lazyload" data-src="https://www.mobiliteit.lu/wp-content/themes/mobiliteit/assets/img/footer-logo-mobiliteit.png" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E"/> </A>

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
12	7570	`<A class="sub-link-2" href="https://www.mobiliteit.lu/en/?page_id=640" lang="">`
12	7696	`<A class="sub-link-2" href="https://www.mobiliteit.lu/en/?page_id=644" lang="">`
12	7832	`<A class="sub-link-2" href="https://www.mobiliteit.lu/en/?page_id=23041" lang="">`
12	8340	`<A class="sub-link-2" href="https://www.mobiliteit.lu/en/?page_id=10335" lang="">`
12	8487	`<A class="sub-link-2" href="https://www.mobiliteit.lu/en/?page_id=684" lang="">`
12	8641	`<A class="sub-link-2" href="https://www.mobiliteit.lu/en/about-us/travelling-regulations/" lang="">`
12	8808	`<A class="sub-link-2" href="https://www.mobiliteit.lu/en/?page_id=27801" lang="">`

14. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado