GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

23/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 36

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 38

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 39

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 68

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 70

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 71

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 75

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 80

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 81

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 88

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 91

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 92

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 99

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 102

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 103

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 109

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 114

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 115

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 121
12.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 122

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.vy.no*
Página 2	*https://www.intercity.pl/pl/*
Página 3	*https://www.cp.pt/pt*
Página 4	*https://www.cfrcalatori.ro*
Página 5	*https://www.zssk.sk/*
Página 6	*https://www.renfe.com/es/es*
Página 7	*https://www.nationalrail.co.uk*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**4.79**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	7	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.8	No Válido
Página 2	4.0	No Válido
Página 3	4.2	No Válido
Página 4	5.3	No Válido
Página 5	4.2	No Válido
Página 6	3.2	No Válido
Página 7	5.8	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	2.90
1.2 Uso de encabezados	2.90
1.3 Uso de listas	2.90
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	1.40
1.6 Separación de contenido y presentación	1.40
1.7 Identificación del idioma principal	8.60
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	4.30
1.10 Formularios y estructura	5.70
1.11 Título de página y de marcos	4.30
1.12 Enlaces descriptivos	2.90
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	2.90
Puntuación Media A	5.01

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	7.10
2.2 Legibilidad y contraste	2.90
2.3 Maquetación adaptable	8.60
2.4 Múltiples vías de navegación	1.40
2.5 Independencia del dispositivo	2.90
2.6 Navegación consistente	7.10
Puntuación Media AA	5.00

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 3	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 4	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 7	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F
Página 3	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 4	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 5	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 6	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 7	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Vy | Tog | Buss | Taxi | Bestill din reise p vy.no
URL	*https://www.vy.no*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1	335633	<IMG aria-label="5-9. november er det endelig klart for Rakfiskfestivalen... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr11-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/860145889_4542261246039695_4248650371300303892_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=itm22QTJnwcQ7kNvwG0axFA&_nc_oc=Adp3jKtQSXiLoctuezLgsae74dMqeX7FdCJQxkjXT1-EjJ-PWZ7EEKE-G7Gn8-On1W4wEsbj2t17Mo0APXg9__z8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr11-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQJAz6XZpiC3nC_buvKz_hyTXpBfAGCHVH2UzFps0Y-M5nSAhZurL1w49sWzUVVasd9A0VvrNV2bQQ&oh=00_AQMl86OA1NfjiuwRL5j51D3kKcryvb3UGyrtbaZ2WVGQMw&oe=6AE10D32">
1	337548	<IMG aria-label="Psst! @bakerietivaldres har også kafé og utsalg i... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr11-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/848712734_2112446976062805_2129321373302057334_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=bB_0c9bbrzcQ7kNvwFwGjKe&_nc_oc=AdpBouTGZflmEA5Ici8RHmjNljtbZAXByk5bLHobtCMQIWbVSY9gAjsMyb1tWn2Cd5_FFyfEFxHryA8DIUGAjjAX&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr11-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQK4fY3CnkN7YwIWY6Dw_I0C6K4zM9ihZ1Pldf-H_VTLClDchvECwG0KLhNQdLY4PH1ZFWu6DT5pXA&oh=00_AQMOQEPu8yefpP--hLnERWPyVCmiIQe9ZiVpYs-o0t0wCw&oe=6AE1143D">
1	339450	<IMG aria-label="For at togene skal kunne kjøre på tiden... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/848563495_895972453481751_1227737188000936862_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=x91nRSduAHsQ7kNvwGDAaVI&_nc_oc=AdrpeAt5G2Qdmk5rWXY6iu6fF1peLCA1-sKhe3_08zqh23elFZmVRk67x9mwjLsnJ9RgswlDr23bYdLKXLARTJ00&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr6-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQJuig0JYhSVOcd7bQWLEepP8-lwYC_UHV6KmGumZ0vLhubHgLQwCIDF16Eeuj95oytjIfTA0EnKBA&oh=00_AQNi6wJaRKgxGemVXeWK_fCCiqwBVOxJp4WVX9FzMwZ5jw&oe=6AE0E8C3">
1	341363	<IMG aria-label="Øzcan gjorde et karriereskifte, fra ett ratt til... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr6-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/849771959_18200495635385749_2726163557553307121_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=9-9P6Jhc5ygQ7kNvwE--v-l&_nc_oc=AdroxtYJSJLzDiVkK-vkIlyeqEaCNYKPfrmsQ_aghecMvAgWXktIMi3oo5AL7Xjs_16JIKJckJ6A7PdRiFyfv5RM&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr6-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQIHUW2MD4NVMMsym-XcIiI6YqzekJXUYB_oj3eVc76HW6OOOYp8Eoddmol-CDWaVzr7UGIGke6wTQ&oh=00_AQNmBOciErfaRfLihtY14VGFZ4r16__s7cqQ8GB54VHavg&oe=6AE0F283">

Línea	Columna	Código
1	343266	<IMG aria-label="Jens var en av årets 20 finalister i... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr11-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/838249251_18199620079385749_2638166473179093874_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=0hTCJzI8K9EQ7kNvwFUbjyU&_nc_oc=AdqIsj2-rG3jf4usHoVQqFyV3QO9AXYQ6Xw-nHNrDPVdZNU4ywwVfQuhwyuftpbplk4q2WlY2Q8pysn6V5IJnPJR&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr11-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQIKacGHb1csCAJlMdr4i9fjfId3JCqSdjTuqU9d4RmSVXhrsoGxCHUeo4cG_mGDcf_CrK9Q8AWzWQ&oh=00_AQPChrJDY_bIejWJPnlyjECsEFuIlqHM4_dqctG1wHTdgg&oe=6AE100BB">
1	344809	<IMG aria-label="Nå er det ikke veldig lenge til Bergensbanen... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr11-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/828201982_18199178164385749_8020940120262500697_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0FST1VTRUxfSVRFTS5iZXN0X2ltYWdlX3VybGdlbi5DMyJ9&_nc_ohc=wkQRmALBQ7kQ7kNvwEXVGrs&_nc_oc=AdqHi9EBvnElnfZMKRg_Q4XuM2r1H1NuaE7qtyysctWwlRZAkrljurd7gXKrc_lkJ6LKnozXOqmXloBorx57dFU3&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr11-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQLqXF3phfLXaIFq7KyXN3aLEIqpNHo3xajvSNaqT6Sqg7g42vQtVOUlwR5WKFw1aRE7Jdu_BBBrcg&oh=00_AQPk8m47zThzitWIgmn6mqGOWt5p-rmM9of2C3NdYqJlIw&oe=6AE0F6AF">
1	346342	<IMG aria-label="Dette er ditt tegn til å puste ut,... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr11-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/825325864_18198959332385749_8899268165226283223_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0FST1VTRUxfSVRFTS5iZXN0X2ltYWdlX3VybGdlbi5DMyJ9&_nc_ohc=5McX3-DgyEgQ7kNvwF92Yw6&_nc_oc=AdrgKy1NQt6fiu4y8S7sEtMpSFnxgMbg7E_uuMA1uC768ozfncU5wK-gNz4peEWebafO23eCQEYTRTXh1RumN2RL&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr11-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQJmptWT4ExiGGXbQkUJu_CYzuMlEI3OMofsyr7sGX9H5DxpuQwC44278YspwEKbA9rFDNlNb1b0CA&oh=00_AQPmsHGLd0YOw4P_6rTrvPcgko943fOkhUdpYqfgpk9YHw&oe=6AE104DC">
1	348261	<IMG aria-label="Hvem er Vys beste bussjåfør? Behagelig kjørestil, gode... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr6-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/809201487_18198413701385749_6695822286627534835_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=N3FZsrbCN4cQ7kNvwHtGZxE&_nc_oc=Adpbls_VL2TfOzoauHQHzRk05Lz1xPP1KM-QQXTCKl2o_iTh6bhVf9xe0-VEbEr_qBoRPQyP5CSW-VVBzM2maRH2&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr6-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=nQZhhfKDxO8DRCkfWSVuFw&_nc_tpa=Q5bMBQJ4pxNXfL7dtcAtiJ8CyahRAZ2-vbT1WMJptyLPzE4SyzohMTCbz95CqNhktrOIr76zIS88zpVBZg&oh=00_AQPmXo3yvL9YgZV-8FNz02DtKH0f3_3XfNMrvBp6lsrmhA&oe=6AE0F6B7">

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	209067	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true"

Línea	Columna	Código
		href="/kundeservice" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> Hjelp og kontakt </A> </LI>
1	209295	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/kundeservice/prisavslag-og-erstatning" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> Erstatning og prisavslag </A> </LI>
1	209556	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/kundeservice/avbestilling-og-endring" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> Avbestilling og endring </A> </LI>
1	351204	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vygruppen/karriere-i-vy" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Jobb hos oss </A> </LI>
1	351409	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" href="/vygruppen/presse-og-nyheter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Presse og nyheter </A> </LI>
1	351602	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/reis-med-vy/gruppereise" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Gruppereiser </A> </LI>
1	353569	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Hjelp og kontakt </A> </LI>
1	353767	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/avbestilling-og-endring" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Avbestilling og endring </A> </LI>
1	353996	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/prisavslag-og-erstatning" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Erstatning og prisavslag </A> </LI>

Línea	Columna	Código
1	356003	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kjop-billetter/togbilletter-og-bussbilletter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Kjøp billetter </A> </LI>
1	356231	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/rutetider" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Rutetider </A> </LI>
1	356427	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/trafikkstatus" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Trafikkstatus </A> </LI>
1	358449	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/vilkar-ved-kjop" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Vilkår ved kjøp </A> </LI>
1	358670	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/reisevilkar" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Reisevilkår </A> </LI>
1	358883	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/personvern" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Personvern </A> </LI>
1	360856	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/informasjonskapsler" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Informasjonskapsler </A> </LI>
1	361085	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/tilgjengelighetserklaering" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Tilgjengelighetserklæring </A> </LI>
1	361327	<LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/nettsvindel" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Nettsvindel </A> </LI>

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

1	364587	`<UL aria-labelledby="om-vy" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group">`
		`<H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="om-vy">`
		`Om Vy`
		`</H2>`
		`<UL aria-labelledby="om-vy" class="chakra-stack css-1r0ew5n">`
		`<LI class="css-o9b79t">`
		`<A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vygruppen/karriere-i-vy" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button">`
		`Jobb hos oss`
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI class="css-o9b79t">`
		`<A class="spor-button css-1rzhba2" href="/vygruppen/presse-og-nyheter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button">`
		`Presse og nyheter`
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI class="css-o9b79t">`
		`<A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/reis-med-vy/gruppereise" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button">`
		`Gruppereiser`
		`</A>`
		`</LI>`
		`</UL>`
		`</UL>`

1	365420	`<UL aria-labelledby="kundeservice" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group">`
		`<H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="kundeservice">`
		`Kundeservice`
		`</H2>`
		`<UL aria-labelledby="kundeservice" class="chakra-stack css-1r0ew5n">`
		`<LI class="css-o9b79t">`
		`<A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button">`
		`Hjelp og kontakt`
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI class="css-o9b79t">`
		`<A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/avbestilling-og-endring" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button">`
		`Avbestilling og endring`
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI class="css-o9b79t">`
		`<A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/prisavslag-og-erstatning" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button">`
		`Erstatning og prisavslag`
		`</A>`
		`</LI>`
		`</UL>`
		`</UL>`

Línea	Columna	Código
1	366331	<UL aria-labelledby="nyttige-lenker" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="nyttige-lenker"> Nyttige lenker </H2> <UL aria-labelledby="nyttige-lenker" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kjop-billetter/togbilletter-og-bussbilletter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Kjøp billetter </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/rutetider" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Rutetider </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/trafikkstatus" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Trafikkstatus </A> </LI> </UL> </UL>
1	367224	<UL aria-labelledby="personvern-og-vilkar" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="personvern-og-vilkar"> Personvern og vilkår </H2> <UL aria-labelledby="personvern-og-vilkar" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/vilkar-ved-kjop" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Vilkår ved kjøp </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/reisevilkar" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Reisevilkår </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/personvern" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Personvern </A> </LI> </UL> </UL>

Línea	Columna	Código
1	368144	<UL aria-labelledby="om-nettsiden" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="om-nettsiden"> Om nettsiden </H2> <UL aria-labelledby="om-nettsiden" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/informasjonskapsler" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Informasjonskapsler </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/tilgjengelighetserklaering" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Tilgjengelighetserklæring </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/nettsvindel" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Nettsvindel </A> </LI> </UL> </UL>
1	369073	<UL aria-labelledby="sprak-language" class="chakra-stack css-1ke6ccn" role="group"> <H2 class="light css-10dk9yt" id="sprak-language"> <IMG alt="" class="chakra-image css-1a96bkx" src="/images/flags/no.svg"/> Språk / Language </H2> <UL class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A aria-current="page" aria-label="valgt språk er Bokmål" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> Bokmål <SVG aria-hidden="true" class="css-1yqge85" role="img" viewbox="0 0 18 18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M14.49 4.433a.75.75 0 0 1 .077 1.058l-6.923 8a.75.75 0 0 1-1.134 0L3.433 9.935a.75.75 0 1 1 1.134-.981l2.512.9 6.356-7.345a.75.75 0 0 1 1.058-.076" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A aria-label="Choose language Nynorsk" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/nn/" style="widt ...

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	176105	<UL class="css-1p7bzw5"> <LI aria-labelledby="billett" role="group"> <DIV class="spor-accordion__root css-n6s8oi" data-orientation="vertical" data-part="root" data-scope="accordion" dir="ltr" id="accordion:_R_j2qt6mkrakikur5_" title="Billett"> <DIV class="chakra-stack css-ik6opp"> <DIV class="spor-accordion__item css-r5qj2j" data-orientation="vertical" data-part="item" data-scope="accordion" data-state="closed" dir="ltr" id="collapsible:accordion:_R_j2qt6mkrakikur5_:item:Billett"> <DIV> <BUTTON aria-controls="accordion:_R_j2qt6mkrakikur5_:content:Billett" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="spor-accordion__itemTrigger css-cc8y6l" data-controls="accordion:_R_j2qt6mkrakikur5_:content:Billett" data-orientation="vertical" data-ownedby="accordion:_R_j2qt6mkrakikur5_" data-part="item-trigger" data-scope="accordion" data-state="closed" dir="ltr" id="accordion:_R_j2qt6mkrakikur5_:trigger:Billett" type="button"> <DIV class="chakra-stack css-oqeeky"> Billett </DIV> <DIV aria-hidden="true" ...
1	262400	<UL aria-label="Popular Journeys" class="css-1yqcsus" role="list"> <LI class="css-1w9vizz" role="listitem"> <A aria-label="Bergensbanen, Tog. Fra 359 nok . Klikk for å se reiseforslag for Bergensbanen" class="css-1dc70b0" data-discover="true" href="/se-reiseforslag?fromDateTime=2026-11-17T22%3A03%3A00.000Z&from=Oslo+S&fromExternalId=NSR%3ANSR%3AStopPlace%3A59872%2CRESROBOT%3A760000100&fromPosition=59.910357%2C10.753051&to=Bergen+stasjon&toExternalId=NSR%3ANSR%3AStopPlace%3A59983&toPosition=60.390434%2C5.333511&includeModes=train"> <DIV aria-hidden="true" class="group css-60wt7c"> <DIV class="css-q0fy3g"> <SPAN aria-hidden="true" class="css-qho8ro"> <SPAN class="css-mjxeii"> Fra </SPAN> <SPAN> 359,- </SPAN> </SPAN> </DIV> <DIV class="light css-1xt8rv3"> <DIV class="css-8atqhb"> <PICTURE> <SOURCE media="(min-width: 99.75rem)" srcset="https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/410032f07d0b76ffe10f240e8fa30fcc22c753c0-4032x3024.jpg?w=1500&q=60&auto=format ...
1	293690	<UL aria-label="5 Vyheter" class="css-10zwr3t" role="list"> <LI aria-label="Les mer omRuteendringer for togene 13. desember, Nyhet 1 av 5" class="css-v19s1z"> <A data-discover="true" href="/trafikk/ruteendringer"> <DIV> <DIV class="css-8atqhb"> <PICTURE> <SOURCE media="(min-width: 99.75rem)" srcset="https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/c425efee66a62540257ef523803e696e0980230d-4288x2848.jpg?rect=0,218,4288,2413&w=750&h=422&q=60&fit=crop&auto=format 1x, https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/c425efee66a62540257ef523803e696e0980230d-4288x2848.jpg?rect=0,218,4288,2413&w=1500&h=844&q=60&fit=crop&auto=format 2x"> <SOURCE media="(min-width: 64.0625rem)" srcset="https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/c425efee66a62540257ef523803e696e0980230d-4288x2848.jpg?rect=0,215,4288,2418&w=500&h=282&q=60&fit=crop&auto=format 1x, https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/c425efee66a62 ...

Línea	Columna	Código
1	333777	<UL aria-label="Instagram-innlegg" class="css-1yqcsus" role="list"> <A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/DezxX5JtXLD/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.759 5.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6 ...
1	364587	<UL aria-labelledby="om-vy" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="om-vy"> Om Vy </H2> <UL aria-labelledby="om-vy" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vygruppen/karriere-i-vy" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Jobb hos oss </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" href="/vygruppen/presse-og- nyheter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Presse og nyheter </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/reis- med-vy/gruppereise" style="width:100%;display:flex;justify- content:flex-start" type="button"> Gruppereiser </A> </LI> </UL> </UL>

Línea	Columna	Código
1	365420	<UL aria-labelledby="kundeservice" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="kundeservice"> Kundeservice </H2> <UL aria-labelledby="kundeservice" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Hjelp og kontakt </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/avbestilling-og-endring" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Avbestilling og endring </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/prisavslag-og-erstatning" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Erstatning og prisavslag </A> </LI> </UL> </UL>
1	366331	<UL aria-labelledby="nyttige-lenker" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="nyttige-lenker"> Nyttige lenker </H2> <UL aria-labelledby="nyttige-lenker" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kjop-billetter/togbilletter-og-bussbilletter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Kjøp billetter </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/rutetider" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Rutetider </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/trafikkstatus" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Trafikkstatus </A> </LI> </UL> </UL>

Línea	Columna	Código
1	367224	<UL aria-labelledby="personvern-og-vilkar" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="personvern-og-vilkar"> Personvern og vilkår </H2> <UL aria-labelledby="personvern-og-vilkar" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/vilkar-ved-kjop" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Vilkår ved kjøp </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/reisevilkar" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Reisevilkår </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/personvern" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Personvern </A> </LI> </UL> </UL>
1	368144	<UL aria-labelledby="om-nettsiden" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="om-nettsiden"> Om nettsiden </H2> <UL aria-labelledby="om-nettsiden" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/informasjonskapsler" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Informasjonskapsler </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/tilgjengelighetserklaering" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Tilgjengelighetserklæring </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/nettsvindel" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Nettsvindel </A> </LI> </UL> </UL>

Línea	Columna	Código
1	369073	<UL aria-labelledby="sprak-language" class="chakra-stack css-1ke6ccn" role="group"> <H2 class="light css-10dk9yt" id="sprak-language"> <IMG alt="" class="chakra-image css-1a96bkx" src="/images/flags/no.svg"/> Språk / Language </H2> <UL class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A aria-current="page" aria-label="valgt språk er Bokmål" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> Bokmål <SVG aria-hidden="true" class="css-1yqge85" role="img" viewbox="0 0 18 18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M14.49 4.433a.75.75 0 0 1 .077 1.058l-6.923 8a.75.75 0 0 1-1.134 0L3.433 9.935a.75.75 0 1 1 1.134-.981l2.512.9 6.356-7.345a.75.75 0 0 1 1.058-.076" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A aria-label="Choose language Nynorsk" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/nn/" style="widt ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	276930	<UL> <DIV class="css-1885jk9"> <DIV class="css-hkd8fd"> <DIV class="css-huazwa" data-testid="travel-suggestion-grid"> <DIV class="css-1auyt0q"> <DIV class="css-17ltq19" role="listitem"> <DIV class="css-1f2jnb8"> <DIV class="css-8atqhb"> <PICTURE> <SOURCE media="(min-width: 99.75rem)" srcset="https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/bd8928920c3796b8a5418d37f42b7fea148455e2-628x435.svg?q=60&auto=format 1x, https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/bd8928920c3796b8a5418d37f42b7fea148455e2-628x435.svg?q=60&auto=format 2x"> <SOURCE media="(min-width: 64.0625rem)" srcset="https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/bd8928920c3796b8a5418d37f42b7fea148455e2-628x435.svg?q=60&auto=format 1x, https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/bd8928920c3796b8a5418d37f42b7fea148455e2-628x435.svg?q=60&auto=format 2x"> <SOURCE media="(min-width: 48.0625rem)" srcset="https://www.vy.no/images/eyx1eny7/~alias-vyno-production/bd8928920c3796b8a5418d ...

Línea	Columna	Código
1	333777	<UL aria-label="Instagram-innlegg" class="css-1yqcsus" role="list"> <A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/DezxX5JtXLD/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.759 5.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6 ...
1	364587	<UL aria-labelledby="om-vy" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="om-vy"> Om Vy </H2> <UL aria-labelledby="om-vy" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vygruppen/karriere-i-vy" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Jobb hos oss </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" href="/vygruppen/presse-og- nyheter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Presse og nyheter </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/reis- med-vy/gruppereise" style="width:100%;display:flex;justify- content:flex-start" type="button"> Gruppereiser </A> </LI> </UL> </UL>

Línea	Columna	Código
1	365420	<UL aria-labelledby="kundeservice" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="kundeservice"> Kundeservice </H2> <UL aria-labelledby="kundeservice" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Hjelp og kontakt </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/avbestilling-og-endring" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Avbestilling og endring </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/prisavslag-og-erstatning" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Erstatning og prisavslag </A> </LI> </UL> </UL>
1	366331	<UL aria-labelledby="nyttige-lenker" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="nyttige-lenker"> Nyttige lenker </H2> <UL aria-labelledby="nyttige-lenker" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kjop-billetter/togbilletter-og-bussbilletter" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Kjøp billetter </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/rutetider" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Rutetider </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/trafikk/trafikkstatus" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Trafikkstatus </A> </LI> </UL> </UL>

Línea	Columna	Código
1	367224	<UL aria-labelledby="personvern-og-vilkar" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="personvern-og-vilkar"> Personvern og vilkår </H2> <UL aria-labelledby="personvern-og-vilkar" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/vilkar-ved-kjop" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Vilkår ved kjøp </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/reisevilkar" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Reisevilkår </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/personvern" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Personvern </A> </LI> </UL> </UL>
1	368144	<UL aria-labelledby="om-nettsiden" class="chakra-stack css-1frggmr" role="group"> <H2 aria-hidden="true" class="light css-2x6cvt" id="om-nettsiden"> Om nettsiden </H2> <UL aria-labelledby="om-nettsiden" class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/informasjonskapsler" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Informasjonskapsler </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/vilkar-og-personvern/tilgjengelighetserklaering" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Tilgjengelighetserklæring </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A class="spor-button css-1rzhba2" data-discover="true" href="/kundeservice/nettsvindel" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start" type="button"> Nettsvindel </A> </LI> </UL> </UL>

Línea	Columna	Código
1	369073	<UL aria-labelledby="sprak-language" class="chakra-stack css-1ke6ccn" role="group"> <H2 class="light css-10dk9yt" id="sprak-language"> <IMG alt="" class="chakra-image css-1a96bkx" src="/images/flags/no.svg"/> Språk / Language </H2> <UL class="chakra-stack css-1r0ew5n"> <LI class="css-o9b79t"> <A aria-current="page" aria-label="valgt språk er Bokmål" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> Bokmål <SVG aria-hidden="true" class="css-1yqge85" role="img" viewbox="0 0 18 18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M14.49 4.433a.75.75 0 0 1 .077 1.058l-6.923 8a.75.75 0 0 1-1.134 0L3.433 9.935a.75.75 0 1 1 1.134-.981l2.512.9 6.356-7.345a.75.75 0 0 1 1.058-.076" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </A> </LI> <LI class="css-o9b79t"> <A aria-label="Choose language Nynorsk" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/nn/" style="widt ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	333888	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/DezxX5JtXLD/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.7595.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6598 8.0723 13.9434 8.24134L18.4107 10.9038Z" fill="currentColor"/> < ...

Línea	Columna	Código
1	335810	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/DehnGTDNlm_/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.759 5.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6598 8.0723 13.9434 8.24134L18.4107 10.9038Z" fill="currentColor"/> < ...
1	337725	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/DefAoGJtrst/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.759 5.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6598 8.0723 13.9434 8.24134L18.4107 10.9038Z" fill="currentColor"/> < ...
1	339627	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/Decd7wiN2m6/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.759 5.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6598 8.0723 13.9434 8.24134L18.4107 10.9038Z" fill="currentColor"/> < ...

Línea	Columna	Código
1	341540	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/DeHy-VRNWqT/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.7595.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6598 8.0723 13.9434 8.24134L18.4107 10.9038Z" fill="currentColor"/> < ...
1	343440	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/p/Dd9hnmbDda1/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="5 0 20 18"> <PATH d="M5.99609 0H20.2278V14.1429H5.99609V0ZM24.7571 14.9999V4.82727C24.7571 4.29137 24.3226 3.85693 23.7867 3.85693C23.2508 3.85693 22.8164 4.29137 22.8164 4.82727V13.0713C22.8164 14.7281 21.4732 16.0713 19.8164 16.0713H11.4897C10.9571 16.0713 10.5254 16.503 10.5254 17.0356C10.5254 17.5681 10.9571 17.9999 11.4897 17.9999H21.7571C23.4139 17.9999 24.7571 16.6567 24.7571 14.9999Z" fill="currentColor"/> </SVG> <DIV class="css-6jrdpz"> <IMG aria-label="Nå er det ikke veldig lenge til Bergensbanen... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr11-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/828201982_18199178164385749_8020940120262500697_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIj ...
1	344983	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/p/Dd4ar93jWtN/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="5 0 20 18"> <PATH d="M5.99609 0H20.2278V14.1429H5.99609V0ZM24.7571 14.9999V4.82727C24.7571 4.29137 24.3226 3.85693 23.7867 3.85693C23.2508 3.85693 22.8164 4.29137 22.8164 4.82727V13.0713C22.8164 14.7281 21.4732 16.0713 19.8164 16.0713H11.4897C10.9571 16.0713 10.5254 16.503 10.5254 17.0356C10.5254 17.5681 10.9571 17.9999 11.4897 17.9999H21.7571C23.4139 17.9999 24.7571 16.6567 24.7571 14.9999Z" fill="currentColor"/> </SVG> <DIV class="css-6jrdpz"> <IMG aria-label="Dette er ditt tegn til å puste ut,... Les mer" class="chakra-image css-5118i8" decoding="async" loading="lazy" src="https://scontent-lhr11-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/825325864_18198959332385749_8899268165226283223_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0FST1VT ...

Línea	Columna	Código
1	346519	<A class="group css-rnug4h" href="https://www.instagram.com/reel/Ddrawo3t89n/" role="listitem" target="_blank"> <DIV class="css-1f8eq1s"> <SVG aria-hidden="true" class="light css-1aqqwvd" focusable="false" viewbox="6.7 0 18.1 18"> <PATH d="M6.76197 4.99087C6.84236 2.22085 9.11314 0 11.9026 0H15.1475L18.4748 4.99087H14.5175L11.2202 0.0449183C10.6972 0.11426 10.199 0.262196 9.73787 0.476467L12.7475 4.99087H6.76197ZM6.75977 5.14286C6.75977 5.09202 6.7605 5.04135 6.76197 4.99087H6.75977V5.14286ZM6.75977 6.4636V12.8571C6.75977 15.6975 9.0623 18 11.9026 18H19.6169C22.4572 18 24.7598 15.6975 24.7598 12.8571V6.4636H6.75977ZM24.7598 5.14286V4.99087H24.7576C24.6772 2.22085 22.4064 0 19.6169 0H16.9175L20.2448 4.99087H24.7576C24.7595.04135 24.7598 5.09202 24.7598 5.14286ZM18.4107 10.9038C18.6943 11.0728 18.6943 11.4954 18.4107 11.6645L13.9434 14.3269C13.6598 14.4959 13.3052 14.2846 13.3052 13.9466L13.3052 8.62169C13.3052 8.2836 13.6598 8.0723 13.9434 8.24134L18.4107 10.9038Z" fill="currentColor"/> < ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 337

Línea	Columna	Código
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(

Línea	Columna	Código
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	721	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(
1	2819	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: is(

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	176017	`<A aria-label="Choose language English" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/en/" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> English </A>`
1	213882	`<A aria-label="Choose language English" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/en/" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> English </A>`
1	364404	`<A aria-label="Choose language English" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/en/" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> English </A>`
1	370334	`<A aria-label="Choose language English" class="spor-button css-12tw6ke" data-discover="true" href="/en/" style="width:100%;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;gap:0.5rem" type="button"> English </A>`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Kup bilet - PKP Intercity
URL	*https://www.intercity.pl/pl/*
Puntuación media	4.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
524	781	<IMG src="/images/icons/messages.png">
528	414	<IMG src="/images/icons/messages.png">
532	390	<IMG src="/images/icons/messages.png">
536	379	<IMG src="/images/icons/messages.png">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
484	3807	`<H3 class="h5 card-title mb-0">`
486	315	`<H3 class="h5 card-title mb-0">`
486	1189	`<H3 class="h5 card-title mb-0">`
487	473	`<H3 class="h5 card-title mb-0">`
488	520	`<H3 class="h5 card-title mb-0">`
489	505	`<H3 class="h5 card-title mb-0">`
495	1149	`<H3 class="card-title h5">`
498	426	`<H3 class="card-title h5">`
501	488	`<H3 class="card-title h5">`
504	394	`<H3 class="card-title h5">`
509	706	`<H3 class="card-title h5">`
509	1138	`<H3 class="card-title h5">`
510	375	`<H3 class="card-title h5">`
510	740	`<H3 class="card-title h5">`
510	1684	`<H3 class="h5 card-title align-items-center ps-3 alignitems-lg-end ps-lg-0">`
512	302	`<H3 class="h5 card-title align-items-center ps-3 alignitems-lg-end ps-lg-0">`
516	302	`<H3 class="h5 card-title align-items-center ps-3 alignitems-lg-end ps-lg-0">`
518	302	`<H3 class="h5 card-title align-items-center ps-3 alignitems-lg-end ps-lg-0">`
562	31	`<H2 class="sr-only">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
360	37991	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services. </DIV>
360	44191	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV>
360	47650	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> ADRUM_AGENT_INFO </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to detect errors on the website - this information is sent to the website's support staff in order to optimize the visitor's experience on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
360	48403	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> rc::a </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
360	55906	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> bm_sz </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used in context with the website's BotManager. The BotManager detects, categorizes and compiles reports on potential bots trying to access the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
360	57085	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> TAB_ID </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Stores a temporary identifier of the browser tab used to distinguish the current tab and maintain the correct state of the website during the user's session. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
360	63173	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV>
360	66896	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> Gdyn </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 13 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
360	68182	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> gstorage </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
360	74341	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>
360	76187	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _fbc </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used by Facebook to target advertisement based on user behavior and preferences across multiple websites. The cookie contains an encrypted ID which allows Facebook to identify the user across websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
360	81578	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> receive-cookie-deprecation </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 13 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
360	87999	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_ls </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
360	104052	<DIV role="paragraph" tabindex="0"> Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent. </DIV>
473	16042	<DIV class="top-utils d-flex align-items-center"> <DIV class="vr mx-3"/> <A class="btn btn-ghost page-header__ue-dla-pkp d-none d-md-inline-block" href="site/o-nas/o-firmie/ue-dla-pkp-ic/"> <SPAN class="sr-only"> Informacje na temat wykorzystaniarodków z Unii Europejskie w PKP Intercity </SPAN> </A> <A class="btn btn-ghost" href="/pl/site/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-i-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej/"> <SPAN class="img-icon img-icon--wheelchair"/> <SPAN class="sr-only tooltip"> Informacje dla osób zniepenosprawnocii osób o ograniczonej sprawnoci ruchowej </SPAN> </A> <A class="btn btn-ghost" href="https://pzgomaz.com/notLogged?customer=PKP_Intercity" target="_blank" title="Tumacz jzyka migowego"> <SPAN class="img-icon img-icon--migam"/> </A> <BUTTON aria-label="Wersja kontrastowa" class="contrast-selector btn btn-ghost" type="button"> <I class="bi bi-circle-half"/> </BUTTON> <DIV class="btn font-size-changer no-wrap align-self-center"> <SPAN aria-label="ustaw sta ...
483	280	<DIV> <A class="stretched-link alert-link text-decoration-none fw-normal" href="site/o-nas/dzial-prasowy/sd-awaria/komunikaty/zglaszanie-szkod-w-zwiazku-ze-zderzeniem-pociagu-nr-2820-1-z-samochodem-ciezarowym-w-sokolnikach-suchych-w-dniu-9-wrzesnia-2026-roku.html"> Zgaszanie szkód w zwizku ze zderzeniem pocigu nr 2820/1 z samochodem ciarowym w Sokolnikach Suchych, w dniu 9 wrzenia 2026 roku <SMALL class="ps-2"> Aktualizacja: 2026-10-16 22:59:30 </SMALL> </A> </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
360	44897	.intercity.pl intercity.pl
360	44914	intercity.pl
360	51560	akamai akamai technologies, inc.
360	51590	akamai technologies, inc. www.intercity.pl
360	51611	www.intercity.pl akamai%20technologies,%20inc.
360	51645	akamai%20technologies,%20inc.
360	52727	cokie bot cokie%20bot
360	52743	cokie%20bot
360	53810	cookie bot cookie%20bot
360	53827	cookie%20bot kategoria-zagrozen.intercity.pl
360	53863	kategoria-zagrozen.intercity.pl consent.cookiebot.com
360	53889	consent.cookiebot.com
360	97339	cdn.appdynamics.com meta platforms, inc.
360	97364	meta platforms, inc.
360	104158	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
360	104163	 The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
360	104342	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
360	104347	 This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
360	104468	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
360	104473	 You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
360	104573	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
872	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-select)`
882	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-selected)`
891	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
925	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
872	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-select)`
882	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-selected)`
891	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
925	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
872	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-select)`
882	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-selected)`
891	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
925	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
872	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-select)`
882	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-selected)`
891	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
925	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
872	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-select)`
882	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-selected)`
891	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
925	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
872	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-select)`
882	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-selected)`
891	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`
925	3	`https://www.intercity.pl/styles/components.css?v=43.0.4 content:attr(data-deselect)`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
703	1127	`<TEXTAREA class="g-recaptcha-response" id="g-recaptcha-response" name="g-recaptcha-response" style="width: 250px; height: 40px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193); margin: 10px 25px; padding: 0px; resize: none; display: none;"/>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.**

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
481	1572	`<INPUT aria-autocomplete="list" aria-label="Stacja odjazdu. Rozpocznij wpisywanie a po trzech wprowadzonych znakach wyniki wyszukiwania pojawi si automatycznie. Aby przej na wyniki wyszukiwania nacinij strzak w dó" aria-multiline="false" autocomplete="off" class="jsStationTypeaheadItem jsNearestStationItem form-control" id="stname-0" name="stname[0]" placeholder="np. Pozna G." role="searchbox" type="search" value="">`
481	3961	`<INPUT aria-autocomplete="list" aria-label="Stacja przyjazdu. Rozpocznij wpisywanie a po trzech wprowadzonych znakach wyniki wyszukiwania pojawi si automatycznie. Aby przej na wyniki wyszukiwania nacinij strzak w dó" aria-multiline="false" autocomplete="off" class="jsStationTypeaheadItem form-control" id="stname-1" name="stname[1]" placeholder="np. Szczecin G." role="searchbox" type="search" value="">`
481	4648	`<INPUT achange="setDate" aria-label="Data - podaj dat w formacie cztery cyfry roku - dwie cyfry miesica - dwie cyfry dnia" class="form-control datepicker-input" id="date_picker" name="date" placeholder="RRRR-MM-DD" title="" type="text">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
692	61	<IFRAME height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MF9RS8" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
703	1175	<IFRAME style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
629	120	<A aria-label="Biuletyn Informacji Publicznej" href="site/bip/" title="Biuletyn Informacji Publicznej"> <IMG alt="" class="me-3" src="/images/logos-bip.png"/> </A>
635	201	<A aria-label="Infrastruktura i rodowisko - Narodowa Strategia Spójnoci" href="site/o-nas/o-firmie/ue-dla-pkp-ic/" title="Infrastruktura i rodowisko - Narodowa Strategia Spójnoci"> <IMG alt="" src="/images/logo-fe.jpg"/> </A>
645	157	<A aria-label="Unia Europejska - Funduszu Spójnoci" href="site/o-nas/o-firmie/ue-dla-pkp-ic/" title="Unia Europejska - Funduszu Spójnoci"> <IMG alt="" src="/images/logo-fs.jpg"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
389	419	<A class="new-mobilenavigator-filler mobilenavigator-url" data-ic-mobile-appurl-android="https://play.google.com/store/apps/details?id=pkp.ic.eicmobile" data-ic-mobile-appurl-ios="https://apps.apple.com/pl/app/pkp-intercity-kupuj-bilety/id1500848669" data-ic-mobile-appurl-windows="https://play.google.com/store/apps/details?id=pkp.ic.eicmobile" href="https://www.intercity.pl/pl/#" id="new-mobilenavigator-filler"/>
476	205	<A class="btn btn-ghost" href="https://pzgomaz.com/notLogged?customer=PKP_Intercity" target="_blank" title="Tumacz jzyka migowego"> <SPAN class="img-icon img-icon--migam"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 79

Línea	Columna	Código
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
0	0	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
3037	25	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3037:25]-[3068:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3766	29	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3766:29]-[3775:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3880	30	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3880:30]-[3889:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4068	30	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [4068:30]-[4077:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4443	26	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [4443:26]-[4470:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4768	23	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [4768:23]-[4781:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
5469	21	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [5469:21]-[5488:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
5535	21	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [5535:21]-[5562:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
5826	24	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [5826:24]-[5854:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
0	0	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
3037	25	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3037:25]-[3068:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3766	29	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3766:29]-[3775:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3880	30	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [3880:30]-[3889:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4068	30	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [4068:30]-[4077:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4443	26	https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 [4443:26]-[4470:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
13	111	`<META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover" name="viewport">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
555	3	`https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 outline:0`
555	3	`https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 outline:0`
555	3	`https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 outline:0`
555	3	`https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 outline:0`
555	3	`https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 outline:0`
555	3	`https://www.intercity.pl/styles/app-light.css?v=43.0.4 outline:0`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
392	79	`<A class="new-mobilenavigator-close" href="https://www.intercity.pl/pl/#"> Zamknij </A>`

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	CP - Comboios de Portugal | Bilhetes de Comboio Online
URL	*https://www.cp.pt/pt*
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
262	4702	`<H2>`
269	2931	`<H2 aria-hidden="false" id="ot-pc-title" title="Configuração de Cookies ">`
269	4435	`<H3 id="ot-pvcy-txt">`
269	4726	`<H3 id="ot-header-id-C0001">`
269	5009	`<H3 id="ot-header-id-C0004">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
281	1229	`<UL id="ot-host-lst"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
281	1229	`<UL id="ot-host-lst"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

269	1408	`<DIV id="onetrust-policy-text">`
		`Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a sua navegação e experiência.`
		`<A aria-label="Mais informação sobre a sua privacidade, abre num separador novo" class="ot-cookie-policy-link" href="https://www.cp.pt/info/politica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" target="_blank">`
		`Política de Cookies`
		`</A>`
		`</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 112

Línea	Columna	Código
159	5213	`Bloque <style>` `content:attr(data-label)`
159	6197	`Bloque <style>` `content:attr(data-label)`
159	5213	`Bloque <style>` `content:attr(data-label)`
159	6197	`Bloque <style>` `content:attr(data-label)`

Línea	Columna	Código
159	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
6	67161	https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css content:"Browse"
6	67235	https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css content:attr(data-browse)
6	67687	https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css content:"Browse"
159	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
159	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
6	67161	https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css content:"Browse"
6	67235	https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css content:attr(data-browse)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
260	144	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P966PFCT" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
269	113	`<A class="offline-ui-retry" href=""/>`
281	3261	`<A class="offline-ui-retry" href=""/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
269	793	`></iframe><iframe id="ebChatIframe" title="Janela de Chatbot" allow="microphone;" style="display: none;"></ifra`
281	3325	`-wrapper"><button tabindex="0" aria-hidden="false" aria-label="Botão de Chat" type="button" id="ebcss-chat-button" class="ebcss-chat-button accessibility accessibility-js" style="display: block;"> <img`
281	3709	`="eb-css"><div id="ebChatWindowWrapper" class="ebcss-no-padding ebcss-small-window"></div>`

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 52

Línea	Columna	Código
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29802	`Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link`
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29802	`Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link`
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29802	`Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link`
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29802	`Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link`
1	29425	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	29802	`Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link`

Línea	Columna	Código
1	29425	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	29802	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	29425	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	29802	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	29425	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	29802	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	29425	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	29802	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	29425	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	29802	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	29425	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important

Línea	Columna	Código
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important
1	3311	https://www.cp.pt/css/Avisos-BR2z-xwv.css line-height:24px !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 103

Línea	Columna	Código
1	465	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css outline:0`
1	465	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css outline:0`
1	1979	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick-theme.min.css outline:0`
1	465	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css outline:0`
1	1979	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick-theme.min.css outline:0`
6	1360	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:0 !important`
6	2976	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:0`
6	161972	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:none !important`
1	465	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css outline:0`
1	1979	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick-theme.min.css outline:0`
6	1360	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:0 !important`
6	2976	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:0`
6	161972	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:none !important`
1	465	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css outline:0`
1	1979	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick-theme.min.css outline:0`
6	1360	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:0 !important`
6	2976	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:0`
6	161972	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css outline:none !important`
1	465	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css outline:0`

Línea	Columna	Código
1	1979	`https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick-theme.min.css` `outline:0`
6	1360	`https://www.cp.pt/css/index-BCtqk-qb.css` `outline:0 !important`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	CFR Cltori pagina oficial. Mersul trenurilor. Bilete online. Oferte. Servicii
URL	*https://www.cfrcalatori.ro*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1353	683	`<IMG alt="vendomat11.png" class="attachment-medium_large size-medium_large" decoding="async" fetchpriority="low" height="372" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 767px) calc(100vw - 32px), 637px" src="https://cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/2026/08/vendomat11.png" srcset="https://cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/2026/08/vendomat11.png 636w, https://cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/2026/08/vendomat11-300x175.png 300w" style="width: 100%; height: auto; display: block; object-fit: cover;" width="636">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código

861	11	`<H3>`
		`<SVG aria-hidden="true" class="cfr-icon" fill="none" focusable="false" height="24" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">`
		`  <CIRCLE cx="12" cy="12" r="10"/>`
		`  <PATH d="M12 6v6h4"/>`
		`</SVG>`
		`Perioad de timp</H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
364	1130	<H2>
368	122	<H2>
375	125	<H2>
564	205	<H2>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2234	990	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1226	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1462	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-3" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1698	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-4" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1934	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-5" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	2170	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-6" style="display: none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2234	990	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1226	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1462	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-3" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1698	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-4" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	1934	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-5" style="display: none;" tabindex="0"/>
2234	2170	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-6" style="display: none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1519	4	<P> Trenul R-M 7922 Aeroport Henri Coand (plecare 10:32) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 10:57) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13122 Aeroport Henri Coand (plecare 10:32) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 11:16); Trenul R-M 7924 Aeroport Henri Coand (plecare 11:52) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 12:17) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13124 Aeroport Henri Coand (plecare 11:52) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 12:43); Trenul R-M 7926 Aeroport Henri Coand (plecare 13:12) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 13:37) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13126 Aeroport Henri Coand (plecare 13:12) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 14:11); Trenul R-M 7921 Bucureti Nord (plecare 11:10) – Parc Mogooaia – Aeroport Henri Coand (sosire 11:31) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13121 Bucureti Nord (plecare 11:10) – Chitila – Par ...

Línea	Columna	Código
1527	4	<P> la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern). la numerele de telefon din staiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la seciunea INFORMAII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/ în aplicaia TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numrul exact al trenului în csua indicat i click pe Informaii tren. Se obin informaii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staionare în urmtoarea gar i timpul estimat de sosire. pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcionale i actualizate permanent camerele web din grile Bucureti Nord, Aeroport Henri Coand, Timioara, Craiova, Braov, Iai, Cluj Napoca i Constana care indic ora de sosire/de plecare a trenurilor. pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern. de la personalul nostru din staii. </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
1519	269	Trenul R-M 7922 Aeroport Henri Coand (plecare 10:32) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 10:57) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13122 Aeroport Henri Coand (plecare 10:32) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 11:16); Trenul R-M 7924 Aeroport Henri Coand (plecare 11:52) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 12:17) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13124 Aeroport Henri Coand (plecare 11:52) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 12:43);
1520	266	Trenul R-M 7924 Aeroport Henri Coand (plecare 11:52) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 12:17) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13124 Aeroport Henri Coand (plecare 11:52) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 12:43); Trenul R-M 7926 Aeroport Henri Coand (plecare 13:12) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 13:37) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13126 Aeroport Henri Coand (plecare 13:12) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 14:11);
1521	266	Trenul R-M 7926 Aeroport Henri Coand (plecare 13:12) – Parc Mogooaia – Bucureti Nord (sosire 13:37) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13126 Aeroport Henri Coand (plecare 13:12) – Parc Mogooaia – Chitila – Bucureti Nord (sosire 14:11); Trenul R-M 7921 Bucureti Nord (plecare 11:10) – Parc Mogooaia – Aeroport Henri Coand (sosire 11:31) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13121 Bucureti Nord (plecare 11:10) – Chitila – Parc Mogooaia –Aeroport Henri Coand (sosire 11:38);

Línea	Columna	Código
1522	265	Trenul R-M 7921 Bucureti Nord (plecare 11:10) – Parc Mogooaia – Aeroport Henri Coand (sosire 11:31) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13121 Bucureti Nord (plecare 11:10) – Chitila – Parc Mogooaia –Aeroport Henri Coand (sosire 11:38); Trenul R-M 7923 Bucureti Nord (plecare 12:30) – Parc Mogooaia – Aeroport Henri Coand (sosire 12:51) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13123 Bucureti Nord (plecare 12:30) – Chitila – Parc Mogooaia –Aeroport Henri Coand (sosire 12:58);
1523	265	Trenul R-M 7923 Bucureti Nord (plecare 12:30) – Parc Mogooaia – Aeroport Henri Coand (sosire 12:51) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13123 Bucureti Nord (plecare 12:30) – Chitila – Parc Mogooaia –Aeroport Henri Coand (sosire 12:58); Trenul R-M 7925 Bucureti Nord (plecare 13:50) – Parc Mogooaia – Aeroport Henri Coand (sosire 14:11) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13125 Bucureti Nord (plecare 13:50) – Chitila – Parc Mogooaia –Aeroport Henri Coand (sosire 14:18);
1527	57	la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern). la numerele de telefon din staiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la seciunea INFORMAII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/
1528	189	la numerele de telefon din staiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la seciunea INFORMAII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/ în aplicaia TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numrul exact al trenului în csua indicat i click pe Informaii tren. Se obin informaii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staionare în urmtoarea gar i timpul estimat de sosire.
1529	300	în aplicaia TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numrul exact al trenului în csua indicat i click pe Informaii tren. Se obin informaii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staionare în urmtoarea gar i timpul estimat de sosire. pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcionale i actualizate permanent camerele web din grile Bucureti Nord, Aeroport Henri Coand, Timioara, Craiova, Braov, Iai, Cluj Napoca i Constana care indic ora de sosire/de plecare a trenurilor.
1530	264	pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcionale i actualizate permanent camerele web din grile Bucureti Nord, Aeroport Henri Coand, Timioara, Craiova, Braov, Iai, Cluj Napoca i Constana care indic ora de sosire/de plecare a trenurilor. pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern.
1531	70	pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern. de la personalul nostru din staii.
2058	31	Telverde – 0800.88.44.44 (numar apelabil gratuit, zilnic între orele

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"
9	48056	https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css content:"Browse"

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se indica qué campos de formulario son obligatorios.**

En los formularios en los que hay varios campos se debe proporcionar a los usuarios información para que puedan diferenciar entre los campos obligatorios y los campos opcionales reduciendo así las posibilidades de que se produzcan errores de validación a la hora de cumplimentar el formulario.

Línea	Columna	Código
1021	151	<FORM action="#" id="form-search-intl" method="get" onsubmit="return submitCautareInternational();" rel="noopener noreferrer" target="_blank">

1.10 Formularios y estructura

Advertencia **Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.**

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
715	133	`<FORM action="#" id="form-search" method="get" onsubmit="return submitCautare();" rel="noopener noreferrer" target="_blank">`
1021	151	`<FORM action="#" id="form-search-intl" method="get" onsubmit="return submitCautareInternational();" rel="noopener noreferrer" target="_blank">`

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`
183	1	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/themes/cfr-companie/assets/css/cfr-search.css?cfr-asset=1789991727(ratio:3.09) #cautare .cfr-search-dialog__form button[type="submit"]`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`

Línea	Columna	Código
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`
9	2267	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0`
9	1176	`https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/hummingbird-assets/b8ceaf8fb59902e7e128d3c319b6bb1c.css outline:0 !important`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Nrodn dopravca
URL	*https://www.zssk.sk/*
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
2528	143	`<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=364917931592871&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1809	45	`<H4>Pre firmy</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1466	49	`<H3>`
1474	49	`<H3>`
1482	49	`<H3>`
1490	49	`<H3>`
1652	64	`<H3 class="big-title pb-2">`
1702	45	`<H3>`
1710	45	`<H3>`
1718	45	`<H3>`
1726	45	`<H3>`
1878	49	`<H3>`
1886	49	`<H3>`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1328	154	`<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÃ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="aq-autocomplete-ZzfphPRh-dropdown" role="listbox"/>`

Línea	Columna	Código
1338	154	<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="aq-autocomplete-7oqeTotq-dropdown" role="listbox"/>
1426	133	<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="via-dropdown" role="listbox"/>
1673	141	<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="stationName-dropdown" role="listbox"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1328	154	<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="aq-autocomplete-ZzfphPRh-dropdown" role="listbox"/>
1338	154	<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="aq-autocomplete-7oqeTotq-dropdown" role="listbox"/>
1426	133	<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="via-dropdown" role="listbox"/>
1673	141	<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="stationName-dropdown" role="listbox"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1325	86	<DIV class="aq-autocomplete-wrapper"> <INPUT aria-describedby="aq-autocomplete-ZzfphPRh-instructions" aria-label="OdkiaÄ¾" autocomplete="off" data-autocomplete-class="aq-autocomplete-input" data-debounce="300" data-endpoint="https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/aq-autocomplete/./search/predaj-search.php" data-limit="10" data-min-length="2" id="aq-autocomplete-ZzfphPRh" maxlength="100" name="from" placeholder="OdkiaÄ¾" type="text"/> <SPAN class="aq-autocomplete-sr-only" id="aq-autocomplete-ZzfphPRh-instructions"> Pri pÃsanÃ sa zobrazia nÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania. Å Ãpkami nahor a nadol sa pohybujete medzi nÃ¡vrhmi, klÃ¡vesom Enter vyberiete zvÃ½raznenÃ½ nÃ¡vrh a klÃ¡vesom Escape zatvorÃte zoznam. </SPAN>

Línea	Columna	Código
		<UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="aq-autocomplete-ZzfphPRh-dropdown" role="listbox"/> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" class="aq-autocomplete-live-region" id="aq-autocomplete-ZzfphPRh-live" role="status"/> </DIV>
1335	86	<DIV class="aq-autocomplete-wrapper"> <INPUT aria-describedby="aq-autocomplete-7oqeTotq-instructions" aria-label="Kam" autocomplete="off" data-autocomplete-class="aq-autocomplete-input" data-debounce="300" data-endpoint="https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/aq-autocomplete/./search/predaj-search.php" data-limit="10" data-min-length="2" id="aq-autocomplete-7oqeTotq" maxlength="100" name="to" placeholder="Kam" type="text"/> <SPAN class="aq-autocomplete-sr-only" id="aq-autocomplete-7oqeTotq-instructions"> Pri pÃsanÃ sa zobrazia nÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania. Å Ãpkami nahor a nadol sa pohybujete medzi nÃ¡vrhmi, klÃ¡vesom Enter vyberiete zvÃ½raznenÃ½ nÃ¡vrh a klÃ¡vesom Escape zatvorÃte zoznam. </SPAN> <UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="aq-autocomplete-7oqeTotq-dropdown" role="listbox"/> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" class="aq-autocomplete-live-region" id="aq-autocomplete-7oqeTotq-live" role="status"/> </DIV>
1423	90	<DIV class="aq-autocomplete-wrapper"> <INPUT aria-describedby="via-instructions" aria-label="Cez" autocomplete="off" data-autocomplete-class="aq-autocomplete-input" data-debounce="300" data-endpoint="https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/aq-autocomplete/./search/predaj-search.php" data-limit="10" data-min-length="2" id="via" maxlength="100" name="via" placeholder="Cez" type="text"/> <SPAN class="aq-autocomplete-sr-only" id="via-instructions"> Pri pÃsanÃ sa zobrazia nÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania. Å Ãpkami nahor a nadol sa pohybujete medzi nÃ¡vrhmi, klÃ¡vesom Enter vyberiete zvÃ½raznenÃ½ nÃ¡vrh a klÃ¡vesom Escape zatvorÃte zoznam. </SPAN> <UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="via-dropdown" role="listbox"/> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" class="aq-autocomplete-live-region" id="via-live" role="status"/> </DIV>
1670	90	<DIV class="aq-autocomplete-wrapper"> <INPUT aria-describedby="stationName-instructions" aria-label="NÃ¡zov stanice" autocomplete="off" data-autocomplete-class="aq-autocomplete-input" data-debounce="300" data-endpoint="https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/aq-autocomplete/./search/request-stations-search.php" data-limit="10" data-min-length="2" id="stationName" maxlength="100" placeholder="NÃ¡zov stanice" type="text"/> <SPAN class="aq-autocomplete-sr-only" id="stationName-instructions"> Pri pÃsanÃ sa zobrazia nÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania. Å Ãpkami nahor a nadol sa pohybujete medzi nÃ¡vrhmi, klÃ¡vesom Enter vyberiete zvÃ½raznenÃ½ nÃ¡vrh a klÃ¡vesom Escape zatvorÃte zoznam. </SPAN> <UL aria-label="NÃ¡vrhy vyhÄ¾adÃ¡vania" class="aq-autocomplete-dropdown" hidden="" id="stationName-dropdown" role="listbox"/> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" class="aq-autocomplete-live-region" id="stationName-live" role="status"/> </DIV>

Línea	Columna	Código
2000	124	<DIV class="textwidget custom-html-widget"><A href="https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/" role="link"><DIV class="ico-wrapper"><I class="icon dashicons
dashicons-arrow-right"/></DIV>O nÃ¡s</A> <A href="https://www.zssk.sk/studenti/" role="link"><DIV class="ico-wrapper"><I class="icon dashicons
dashicons-arrow-right"/></DIV>Å koly a Å¡tudenti</A> <A href="https://www.zssk.sk/kariera/" role="link"><DIV class="ico-wrapper"><I class="icon dashicons
dashicons-arrow-right"/></DIV>KariÃ©ra</A> <A href="https://www.zssk.sk/prepravny-poriadok/" role="link"><DIV class="ico-wrapper"><I class="icon dashicons
dashicons-arrow-right"/></DIV>PrepravnÃ½ poriadok</A> <A href="https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/" role="link"><DIV class="ico-wrapper"><I class="icon dashicons
dashicons-arrow-right"/></DIV>Projekty EÃš</A> <A href="https://www.zssk.sk/obchodne-podmienky/" role="link"><DIV class="ico-wrapper"><I class="icon dashicons
dashicons-arrow-right"/></DIV>ObchodnÃ© ...
2060	57	<DIV class="cmplz-message" id="cmplz-message-3-optin"> Aby sme mohli poskytovaÅ¥ Äo najlepÅ¡ie zÃ¡Å¾itky, pouÅ¾Ãvame technolÃ³gie, ako sÃº sÃºbory cookie, na ukladanie a/alebo prÃstup k informÃ¡ciÃ¡m o zariadenÃ. SÃºhlas s tÃ½mito technolÃ³giami nÃ¡m umoÅ¾nÃ spracÃºvaÅ¥ Ãºdaje, ako je sprÃ¡vanie pri prehliadanÃ alebo jedineÄnÃ© ID na tejto strÃ¡nke. NesÃºhlas alebo odvolanie sÃºhlasu mÃ´Å¾e maÅ¥ nepriaznivÃ½ vplyv na niektorÃ© funkcie a vlastnosti. </DIV>
2078	81	<DIV class="cmplz-description" hidden="" id="cmplz-desc-functional-3-optin"> <SPAN class="cmplz-description-functional"> TechnickÃ© ukladanie alebo prÃstup je nevyhnutne potrebnÃ½ na legitÃmny ÃºÄel umoÅ¾nenia pouÅ¾Ãvania konkrÃ©tnej sluÅ¾by, o ktorÃº vÃ½slovne poÅ¾iadal ÃºÄastnÃk alebo pouÅ¾ÃvateÄ¾, alebo vÃ½luÄne na ÃºÄel uskutoÄnenia prenosu komunikÃ¡cie prostrednÃctvom elektronickej komunikaÄnej siete. </SPAN> </DIV>
2114	81	<DIV class="cmplz-description" hidden="" id="cmplz-desc-statistics-3-optin"> <SPAN class="cmplz-description-statistics"> TechnickÃ© ukladanie alebo prÃstup, ktorÃ½ sa pouÅ¾Ãva vÃ½luÄne na Å¡tatistickÃ© ÃºÄely. </SPAN> <SPAN class="cmplz-description-statistics-anonymous"> TechnickÃ© ukladanie alebo prÃstup, ktorÃ½ sa pouÅ¾Ãva vÃ½luÄne na anonymnÃ© Å¡tatistickÃ© ÃºÄely. Bez predvolania, dobrovoÄ¾nÃ©ho splnenia poÅ¾iadaviek zo strany poskytovateÄ¾a internetovÃ½ch sluÅ¾ieb alebo dodatoÄnÃ½ch zÃ¡znamov od tretej strany sa informÃ¡cie uloÅ¾enÃ© alebo zÃskanÃ© len na tento ÃºÄel zvyÄajne nemÃ´Å¾u pouÅ¾iÅ¥ na vaÅ¡u identifikÃ¡ciu. </SPAN> </DIV>
2133	80	<DIV class="cmplz-description" hidden="" id="cmplz-desc-marketing-3-optin"> <SPAN class="cmplz-description-marketing"> TechnickÃ© ukladanie alebo prÃstup je potrebnÃ½ na vytvorenie pouÅ¾ÃvateÄ¾skÃ½ch profilov na zasielanie reklamy alebo na sledovanie pouÅ¾ÃvateÄ¾a na webovej strÃ¡nke alebo na viacerÃ½ch webovÃ½ch strÃ¡nkach na podobnÃ© marketingovÃ© ÃºÄely. </SPAN> </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`
2	32558	`https://www.zssk.sk/wp-content/plugins/pojo-accessibility/modules/legacy/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1081	75	`<INPUT name="s" placeholder="HÄ¾adaÅ¥..." type="search" value="">`

Línea	Columna	Código
1188	75	`<INPUT name="s" placeholder="HÄ¾adaÅ¥..." type="search" value="">`
1677	107	`<INPUT id="stationName-idinput" name="stationNumber" type="text">`

1.10 Formularios y estructura

Advertencia **Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.**

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
1314	149	`<FORM action="https://predaj.zssk.sk/portal" id="vyhladanie-spojenia" method="post" target="_blank">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a

Línea	Columna	Código
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
1	20848	https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/main.css?ver=1.3.3(ratio:2.91) .button
1	118733	https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/main.css?ver=1.3.3(ratio:2.91) .read-more:hover, article.news .read-more:hover, ul.paginator li a:hover, ul.paginator li.active a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.91) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
1	20848	https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/main.css?ver=1.3.3(ratio:2.91) .button
1	118733	https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/main.css?ver=1.3.3(ratio:2.91) .read-more:hover, article.news .read-more:hover, ul.paginator li a:hover, ul.paginator li.active a

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	1672	https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0 !important
6	2419	https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0

Línea	Columna	Código
6	1672	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0 !important`
6	2419	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0`
6	1672	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0 !important`
6	2419	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0`
6	1672	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0 !important`
6	2419	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0`
6	1672	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0 !important`
6	2419	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0`
6	1672	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0 !important`
6	2419	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0`
6	1672	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0 !important`
6	2419	`https://www.zssk.sk/dizajn/fassets/build/vendors.css?ver=1.3.3 outline:0`

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Renfe | Billetes de tren Ave, Avlo al mejor precio sin comisiones
URL	*https://www.renfe.com/es/es*
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1620	1106	`<H3 class="o-title o-title--h3 rf-custom-title--card-recommend sc-rf-custom-title">`
1626	1078	`<H3 class="o-title o-title--h3 rf-custom-title--card-recommend sc-rf-custom-title">`
1632	1119	`<H3 class="o-title o-title--h3 rf-custom-title--card-recommend sc-rf-custom-title">`
1638	1111	`<H3 class="o-title o-title--h3 rf-custom-title--card-recommend sc-rf-custom-title">`
1757	3	`<H2 style="text-align: center; "`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1374	46312	`<UL hidden="" id="awesomplete_list_1" role="listbox"/>`
1374	48112	`<UL hidden="" id="awesomplete_list_2" role="listbox"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1374	46312	`<UL hidden="" id="awesomplete_list_1" role="listbox"/>`
1374	48112	`<UL hidden="" id="awesomplete_list_2" role="listbox"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
2052	133	`<DIV id="pc-policy-text">` `Cuando visitas un sitio web, éste puede obtener o guardar información de tu navegación mediante el uso de cookies, y esa información se usa principalmente para que el sitio web funcione según lo esperado. Por lo general, la información se guarda de manera anónima, pero puede que para proporcionarle una experiencia web más personalizada, ésta se guarde.Con el objetivo de que estés adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies ponemos a tu disposición un listado con cada una de las categorías de cookies que usamos en renfe.com para que puedas saber más sobre cada una de ellas y cambiar su configuración. El bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar tu experiencia en nuestra web.` ` ` `<A aria-label="Más información sobre su privacidad, se abre en una nueva pestaña" class="privacy-notice-link" href="https://www.renfe.com/es/es/ayuda/informacion-legal-viajeros/privacidad-cookies/politica-cookies" rel="noopener" target="_blank">` `Más informaci` `...`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1113	5209	`Bloque <style>` `content:attr(data-label)`

Línea	Columna	Código
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
1113	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	3263	Origen
1	3263	Destino

1.10 Formularios y estructura

Problema **Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.**

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1374	55233	`<FIELDSET style="display: contents;">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código

1464	267	`<A class="rf-banner__container-link sc-rf-banner" href="/es/es/inspirate/experiencias/viajes-por-meses/escapadas-otono" target="_self" title="Enlace a la página de Escapadas de otoño">`
		`<DIV class="rf-banner__txt rf-banner__txt--left false sc-rf-banner">`
		`<DIV class="rf-banner__container-txt sc-rf-banner">`
		`<SPAN class="rf-banner__subtitle o-txt o-txt--bold sc-rf-banner">`
		`¡Tu viaje comienza aquí!`
		`</SPAN>`
		`<DIV class="rf-custom-title sc-rf-banner">`
		`<H2 class="o-title o-title--h2 text-dark rf-custom-title--banner sc-rf-banner">`
		`Recorre el otoño en tren`
		`</H2>`
		`</DIV>`
		`<P class="rf-banner__description o-txt sc-rf-banner sc-rf-banner-s"/>`
		`<DIV slot="richbanner">`
		`<RF-RICHTEXT class="rf-richtext hydrated">`
		`<P>`
		`Porque sí, en otoño también se viaja. Echa un ojo a nuestras propuestas otoñales y no te pierdas nada. Destinos increíbles, escapadas únicas y los mejores planes.`
		`</P>`
		`</RF-RICHTEXT>`
		`</DIV>`
		`<P/>`
		`</DIV>`
		`<DIV class="rf-banner__link sc-rf-banner">`
		`<DIV class="rf-link rf-link--banner sc-rf-banner">`
		`<SPAN class="rf-lin`
		`...`

Línea	Columna	Código
1494	243	<A class="rf-banner__container-link sc-rf-banner" href="/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/quiero-avlo/conocenos" target="_self" title="Enlace a la página de Avlo"><DIV class="rf-banner__txt rf-banner__txt--left false sc-rf-banner"><DIV class="rf-banner__container-txt sc-rf-banner"><SPAN class="rf-banner__subtitle o-txt o-txt--bold sc-rf-banner">Con Avlo, viaja más por menos</SPAN><DIV class="rf-custom-title sc-rf-banner"><H2 class="o-title o-title--h2 text-dark rf-custom-title--banner sc-rf-banner">Ahora, billetes Avlo niños a 5 €</H2></DIV><P class="rf-banner__description o-txt sc-rf-banner sc-rf-banner-s"/><DIV slot="richbanner"><RF-RICHTEXT class="rf-richtext hydrated"><P>Bajamos el precio del billete para niños a 5 €. ¡Sí, sí, a partir de ahora los billetes para menores de 14 años por un precio fijo de 5 €! Y adultos, desde 7 €. ¡Solo es más barato en brazos! ...</P></RF-RICHTEXT></DIV><P/></DIV><DIV class="rf-banner__link sc-rf-banner"><DIV class="rf-link rf-link--banner sc-rf-bann ...
1883	255	<A class="rf-card__container-link sc-rf-card" href="https://grupo.renfe.com/es/es/sala-de-prensa/revista-club-renfe" target="_blank" title="Enlace a revista Club Renfe :: Se abre en nueva ventana"><DIV class="mdc-card sc-rf-card"><DIV class="rf-card__container-img undefined sc-rf-card"><FIGURE class="rf-card__figure sc-rf-card"><IMG alt="" class="rf-card__img sc-rf-card" src="/es/es/_jcr_content/root/responsivegrid/rfcardcontainer_copy_1835344736/rfcard_0_copy_725681808.coreimg.jpeg/1792741180348/a-mas-200-especial-gastro-oct2026-card-home-renfe.jpeg" style="object-position: center center;"/></FIGURE></DIV><DIV class="rf-card__paragraph sc-rf-card"><DIV class="rf-card__container-txt sc-rf-card"><DIV class="rf-custom-title sc-rf-card"><H2 class="rf-custom-title--card o-title o-title--h2 sc-rf-card">España: una mesa de infinitas historias</H2></DIV><DIV class="rf-card__container-tag sc-rf-card"/><P class="rf-card__text o-txt sc-rf-card">Productos que nacen en tierras cercanas. Saberes q ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 83807

Línea	Columna	Código
1	12939	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13333	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13394	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
1	13464	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13522	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13582	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13651	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13709	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13769	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13838	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13896	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	13956	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14024	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14112	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14176	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14249	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14310	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14373	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14445	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14506	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14569	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1374	3038	`<A class="o-txt sc-rf-language-submenu" href="https://www.renfe.com/es/ca" title="Catalán"> Catalán </A>`
1374	3514	`<A class="o-txt sc-rf-language-submenu" href="https://www.renfe.com/es/eu" title="Euskera"> Euskera </A>`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56

Línea	Columna	Código
4	1510	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

Línea	Columna	Código
4	1887	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
24	26	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler
34	13	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-btn-handler, #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1023	23982	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-pc-sdk .button-theme
1076	9	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-sdk button:not(#clear-filters-handler):not(.ot-close-icon):not(#filter-btn-handler):not(.ot-remove-objection-handler):not(.ot-obj-leg-btn-handler):not([aria-expanded]):not(.ot-link-btn), #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-sdk .ot-leg-btn-container .ot-active-leg-btn
4	1510	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
4	1887	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
24	26	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler
34	13	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-btn-handler, #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1023	23982	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-pc-sdk .button-theme
1076	9	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-sdk button:not(#clear-filters-handler):not(.ot-close-icon):not(#filter-btn-handler):not(.ot-remove-objection-handler):not(.ot-obj-leg-btn-handler):not([aria-expanded]):not(.ot-link-btn), #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-sdk .ot-leg-btn-container .ot-active-leg-btn
4	1510	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
4	1887	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
24	26	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler
34	13	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-btn-handler, #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1023	23982	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-pc-sdk .button-theme

Línea	Columna	Código
1076	9	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-sdk button:not(#clear-filters-handler):not(.ot-close-icon):not(#filter-btn-handler):not(.ot-remove-objection-handler):not(.ot-obj-leg-btn-handler):not([aria-expanded]):not(.ot-link-btn), #onetrust-consent-sdk #onetrust-pc-sdk .ot-leg-btn-container .ot-active-leg-btn
4	1510	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
4	1887	Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
24	26	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-consent-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 1680

Línea	Columna	Código
1	29494	Bloque <style> line-height:24px !important
1	30535	Bloque <style> line-height:24px !important
1	31145	Bloque <style> line-height:24px !important
1	33190	Bloque <style> line-height:24px !important
1	33988	Bloque <style> line-height:28px !important
1	34147	Bloque <style> line-height:24px !important
1	36080	Bloque <style> line-height:24px !important
1	36519	Bloque <style> letter-spacing:normal !important
1	37673	Bloque <style> line-height:22px !important
1	41204	Bloque <style> line-height:1.875rem !important
1	42471	Bloque <style> line-height:20px !important
1	42898	Bloque <style> line-height:20px !important
1	29494	Bloque <style> line-height:24px !important

Línea	Columna	Código
1	30535	Bloque <style> line-height:24px !important
1	31145	Bloque <style> line-height:24px !important
1	33190	Bloque <style> line-height:24px !important
1	33988	Bloque <style> line-height:28px !important
1	34147	Bloque <style> line-height:24px !important
1	36080	Bloque <style> line-height:24px !important
1	36519	Bloque <style> letter-spacing:normal !important
1	37673	Bloque <style> line-height:22px !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 291

Línea	Columna	Código
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none

Línea	Columna	Código
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important
1	37470	Bloque <style> outline:none
1	35334	Bloque <style> outline:none !important

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1374	54977	<A href="javascript:void(null)"> Saltar a: Más opciones de Viaje </A>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	
URL	*https://www.nationalrail.co.uk*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
187	40632	<IMG alt="Actors Natalie Cassidy and Jack Ryder laughing together at a train table in "The Proper Catch-up Carriage", with conversation prompt dice between them." data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/6sE3McrDrZOSEtCbCUbYnO/9c1228e2b352b11c27a451aa370be50c/Catch-Ups-topic-card.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/6sE3McrDrZOSEtCbCUbYnO/9c1228e2b352b11c27a451aa370be50c/Catch-Ups-topic-card.png?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/6sE3McrDrZOSEtCbCUbYnO/9c1228e2b352b11c27a451aa370be50c/Catch-Ups-topic-card.png?w=750&q=75&fm=webp 750w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/6sE3McrDrZOSEtCbCUbYnO/9c1228e2b352b11c27a451aa370be50c/Catch-Ups-topic-card.png?w=828&q=75&fm=webp 828w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/6sE3McrDrZOSEtCbCUbYnO/9c1228e2b352b11c27a451aa370be50c/Catch-Ups-topic-card.png?w=1080&q=75&fm=webp 1080 ...
187	50687	<IMG alt="Person in white jacket looking at departure board with yellow text displays at railway station. A badge is over the image, which says FARES FROZEN UNTIL MARCH 2027." data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4yIKJMPOAlg1EcNIlTAvfP/f9707dc8d6bbb904516b69f192d7230e/Fares-Freeze-topic-card7.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4yIKJMPOAlg1EcNIlTAvfP/f9707dc8d6bbb904516b69f192d7230e/Fares-Freeze-topic-card7.png?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4yIKJMPOAlg1EcNIlTAvfP/f9707dc8d6bbb904516b69f192d7230e/Fares-Freeze-topic-card7.png?w=750&q=75&fm=webp 750w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4yIKJMPOAlg1EcNIlTAvfP/f9707dc8d6bbb904516b69f192d7230e/Fares-Freeze-topic-card7.png?w=828&q=75&fm=webp 828w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4yIKJMPOAlg1EcNIlTAvfP/f9707dc8d6bbb904516b69f192d7230e/Fares-Freeze-topic-c ...

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
192	4374	<DIV id="onetrust-policy"> <H2 id="onetrust-policy-title"> National Rail cares about your privacy </H2> <SPAN class="ot-b-addl-desc">

Línea	Columna	Código
		National Rail uses cookies to provide, analyse and improve our services, and depending on how you choose may also include personalising content or advertising. Your data will not be used for tracking purposes if you have asked us not to track. </SPAN> <P id="onetrust-policy-text"> We and our <SPAN class="ot-tcf2-vendor-count ot-text-bold"> 148 </SPAN> partner(s) store and access personal data, like browsing data or unique identifiers, on your device. Selecting Accept All enables tracking technologies to support the purposes shown under we and our partners process data to provide. Selecting Reject All or withdrawing your consent will disable them. If trackers are disabled, some content and ads you see may not be as relevant to you. You can resurface this menu to change your choices or withdraw consent at any time by clicking the Manage Preferences link on the bottom ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
124	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
124	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
124	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
124	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
187	166825	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NLTS7HT" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
188	1051	<IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/>

Línea	Columna	Código
188	1275	<IFRAME frameborder="0" height="0" id="1996c3f24b578f8" marginheight="0" marginwidth="0" name="__pb_locator__" scrolling="no" src="about:blank" style="display: none; height: 0px; width: 0px; border: 0px;" width="0"/>
192	1367	<IFRAME style="width: 0px; height: 0px; display: none; position: fixed; left: -999px; top: -999px;"/>
192	1492	<IFRAME name="cnftComm" style="width: 0px; height: 0px; display: none; position: fixed; left: -999px; top: -999px;"/>
192	1696	<IFRAME name="googlefcPresent" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
192	1945	<IFRAME name="googlefcInactive" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
192	2109	<IFRAME name="googlefcLoaded" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
187	33041	<A aria-label="Irlam is crowned the winner of World Cup of Stations 2026 - This Manchester station, where railway heritage and community life come together, won the vote for creating connections that matter" class="sc-69f0c93d-5 hkDMVx" href="https://media.raildeliverygroup.com/news/irlam-crowned-world-cup-of-stations-2026-champion"><DIV class="sc-4be5911b-3 fAKGRn"><DIV class="sc-69f0c93d-0 kLHugF"><FIGURE aria-hidden="true" class="sc-2e0d5cb6-0 hIvRbX"><IMG alt="A red brick Victorian railway station with a "Welcome to Irlam" sign, red and white striped awnings, and poppy wreaths on the fence." data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/80yz8dMOA9lHkeEIfa2Ig/89af2a30aebf98fa092507f207a8ce56/Irlam_2.jpg?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/80yz8dMOA9lHkeEIfa2Ig/89af2a30aebf98fa092507f207a8ce56/Irlam_2.jpg?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.natio ...

Línea	Columna	Código
187	38707	<A aria-label="On the train you can – make time for a proper catch-up - We reunited EastEnders stars Natalie Cassidy and Jack Ryder after 20 years – watch what happens when you make time to talk" class="sc-69f0c93d-5 hkDMVx" href="/on-the-train-you-can/catch-ups/"> <DIV class="sc-4be5911b-3 fAKGRn"> <DIV class="sc-69f0c93d-0 kLHugF"> <FIGURE aria-hidden="true" class="sc-2e0d5cb6-0 hIvRbX"> <IMG alt="Actors Natalie Cassidy and Jack Ryder laughing together at a train table in "The Proper Catch-up Carriage", with conversation prompt dice between them." data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/6sE3McrDrZOSEtCbCUbYnO/9c1228e2b352b11c27a451aa370be50c/Catch-Ups-topic-card.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/6sE3McrDrZOSEtCbCUbYnO/9c1228e2b352b11c27a451aa370be50c/Catch-Ups-topic-card.png?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruu ...
187	42608	<A aria-label="Watch our video about the journey to a more accessible railway- We're creating a simpler, safer railway for everyone. Our new video puts real passengers at the heart of the story, showing how improvements across Britain's railway are making everyday travel more inclusive" class="sc-69f0c93d-5 hkDMVx" href="https://www.youtube.com/watch?v=lC9dOHuwKgc"> <DIV class="sc-4be5911b-3 fAKGRn"> <DIV class="sc-69f0c93d-0 kLHugF"> <FIGURE aria-hidden="true" class="sc-2e0d5cb6-0 hIvRbX"> <IMG alt="A split image showing a wheelchair user on the left, and a person in a floral shirt with a sign language interpreter on the right." data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/OJaQJDSO2Q0XIhBM6RgR2/cf6202f648bf0e833ac61d80a0c0ab73/accessibility-video-tile-image-3.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/OJaQJDSO2Q0XIhBM6RgR2/cf6202f648bf0e833ac61d80a0c0ab73/accessibility-video ...
187	45768	<A aria-label="Celebrate Black History Month by Train - This October, discover towns and cities around Great Britain with links to celebrated Black residents, both historical and modern, and exciting events taking place" class="sc-69f0c93d-5 hkDMVx" href="/discover-by-train/places-to-visit-by-train/black-history-month-by-train/"> <DIV class="sc-4be5911b-3 fAKGRn"> <DIV class="sc-69f0c93d-0 kLHugF"> <FIGURE aria-hidden="true" class="sc-2e0d5cb6-0 hIvRbX"> <IMG alt="2 older Black men and 2 older Black women standing smiling on a station platform next to a train. " data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/1gcZjYd9On0xM89Byn1hfM/bb15db3edbe36e11927e1a266258cf76/black-history-topic-card-2.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/1gcZjYd9On0xM89Byn1hfM/bb15db3edbe36e11927e1a266258cf76/black-history-topic-card-2.png?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.nationalrail. ...
187	48723	<A aria-label="The Big Rail Fare Freeze - Rail fares have been frozen until March 2027, benefitting more than a billion passenger journeys across England. See how much your ticket will cost…" class="sc-69f0c93d-5 hkDMVx" href="https://www.nationalrail.co.uk/faresfreeze/"> <DIV class="sc-4be5911b-3 fAKGRn"> <DIV class="sc-69f0c93d-0 kLHugF"> <FIGURE aria-hidden="true" class="sc-2e0d5cb6-0 hIvRbX"> <IMG alt="Person in white jacket looking at departure board with yellow text displays at railway station. A badge is over the image, which says FARES FROZEN UNTIL MARCH 2027." data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4yIKJMPOAlg1EcNIlTAvfP/f9707dc8d6bbb904516b69f192d7230e/Fares-Freeze-topic-card7.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4yIKJMPOAlg1EcNIlTAvfP/f9707dc8d6bbb904516b69f192d7230e/Fares-Freeze-topic-card7.png?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.nationalra ...

Línea	Columna	Código
187	54767	<A aria-label="Watch our planned disruption videos - Sometimes planned engineering works can impact your journey, and you may need to travel by a different route or use rail replacement services. Where this happens, we provide short, accessible videos to help you plan your journey" class="sc-69f0c93d-5 hkDMVx" href="/travel-information/planned-disruption-videos/"><DIV class="sc-4be5911b-3 fAKGRn"><DIV class="sc-69f0c93d-0 kLHugF"><FIGURE aria-hidden="true" class="sc-2e0d5cb6-0 hIvRbX"><IMG alt="Screenshot of a video with a white man in front of a map of a rail network, with subtitles and a white woman British Sign Language interpreter. " data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/1AMHn2LedZmOQHJkra2cVe/aa27e7cd5718b130b2962e540316b3ed/vdm_tile1.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/1AMHn2LedZmOQHJkra2cVe/aa27e7cd5718b130b2962e540316b3ed/vdm_tile1.png?w=640&q=75 ...
187	57753	<A aria-label="Use our Carbon Calculator to check your carbon footprint - Compare your carbon emissions for a National Rail train journey with car or plane travel on more than 40,000 rail journeys across Britain with the Green Travel Data Carbon Calculator" class="sc-69f0c93d-5 hkDMVx" href="/travel-information/sustainability/carbon-calculator/"><DIV class="sc-4be5911b-3 fAKGRn"><DIV class="sc-69f0c93d-0 kLHugF"><FIGURE aria-hidden="true" class="sc-2e0d5cb6-0 hIvRbX"><IMG alt="An infographic image that compares rail, car and air carbon commission for a journey from London Euston to Edinburgh." data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/5ycCY7pkXYgi582lvbEUs5/84c50a88b981e3bf31cca3895f2b7e73/Screenshot_2025-04-08_at_12.56.42.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/5ycCY7pkXYgi582lvbEUs5/84c50a88b981e3bf31cca3895f2b7e73/Screenshot_2025-04-08_at_12.56.42.png?w=640&q ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
192	281	ipt> <script type="text/javascript" id="" charset="">functi

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
2	1369	https://www.nationalrail.co.uk/nreassets/_next/static/css/e0a80256d3ac2257.css Encontrado error de parseo en: :

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	34494	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler`
1	34671	`Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	34494	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler`
1	34671	`Bloque <style> (ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

12. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado