GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

23/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 23

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 24

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 25

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 34

7.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 37

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.cyprusbybus.com*
Página 2	*https://www.ns.nl/en*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	2	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	3.5	No Válido
Página 2	5.3	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	5
1.4 Tablas de datos	0
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	5
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	5
1.9 Formularios y etiquetas	0
1.10 Formularios y estructura	7.50
1.11 Título de página y de marcos	0
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	5
Puntuación Media A	3.04

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	5
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	5
2.5 Independencia del dispositivo	5
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	7.50

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0.5 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	**0 F**	1 P	1 P
Página 2	1 P	**0 F**	1 P	1 P	**0 F**	1 P
Sitio web	C	NC	C	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Cyprus By Bus - Cyprus buses, bus routes and bus time tables
URL	*https://www.cyprusbybus.com*
Puntuación media	3.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0.5	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
340	134	`<IMG height="35" src="https://www.cyprusbybus.com/images/google-play-logo.png">`
351	75	`<IMG src="https://www.cyprusbybus.com/images/userstatus.gif">`
486	115	`<IMG height="15" src="https://www.cyprusbybus.com/images/bodyheader.gif">`
734	97	`<IMG src="https://www.cyprusbybus.com/images/mcyprusbybus.gif">`
1342	131	`<IMG src="https://www.cyprusbybus.com/banners/bookabus2.jpg">`
1378	99	`<IMG src="https://www.cyprusbybus.com/images/cyprusbybusandroid.jpg" width="250">`
1398	164	`<IMG height="100px" src="https://www.cyprusbybus.com/banners/advertisehere.gif" width="200px">`
1432	111	`<IMG height="15" src="https://www.cyprusbybus.com/images/footer.gif">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
386	368	`<IMG alt="Skip Navigation Links" height="0" src="/WebResource.axd?d=WP3s96NBxuuEeDX6HtJ3SjpTzEtzrJe-7ZSiObwzha6vbikR33yNBiSIjdK6Wb4pWQW8XEkMAOGqnBwNCJSFxyGTQgfswaRM-cPUTR7LQWM1&t=638379495171842803" style="border-width:0px;" width="0">`
405	300	`<IMG alt="Skip Navigation Links" height="0" src="/WebResource.axd?d=WP3s96NBxuuEeDX6HtJ3SjpTzEtzrJe-7ZSiObwzha6vbikR33yNBiSIjdK6Wb4pWQW8XEkMAOGqnBwNCJSFxyGTQgfswaRM-cPUTR7LQWM1&t=638379495171842803" style="border-width:0px;" width="0">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1459	5	`<H4>About This Site</H4>`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1590	193	`<UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;"/>`
1590	390	`<UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1590	193	`<UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;"/>`

Línea	Columna	Código
1590	390	<UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Se están simulando listados de elementos mediante tablas de una única columna en lugar de estructurarlos mediante elementos de lista.**

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante el marcado adecuado para listas (UL, OL o DL) en lugar de simularse mediante tablas de una única columna.

La información se considera tabular cuando las relaciones lógicas entre los datos existen en dos dimensiones (vertical y horizontal). Si una tabla sólo tiene una columna de datos entonces, por definición, no contiene información tabular y se ha de considerar como un simple listado.

Línea	Columna	Código
1338	105	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
1480	53	<TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
1500	53	<TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
1517	53	<TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
1455	53	<TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas en las que se simula su título empleando en la primera fila una única celda ocupando todo el ancho de la tabla, en lugar de utilizar el elemento CAPTION.**

No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo en la primera fila de celdas que ocupen todo el ancho de la tabla, debiendo emplear el elemento que proporciona HTML para tal fin (CAPTION).

Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la interacción con la página, como índices de tablas, etc.

Línea	Columna	Código
1455	53	<TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea	Columna	Código
483	81	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
522	102	<TABLE cellpadding="5" cellspacing="0" width="255px">
543	102	<TABLE cellpadding="5" cellspacing="0" width="255px">
1338	105	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
1429	81	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1590	40365	<DIV class="fc-preference-description"> The choices you make with this CMP regarding the purposes and entities will affect how personalized advertising is presented to you. We need to store these choices to respect them on future visits, and they are stored differently based on the type of site or app you're using: <UL> <LI> For <B> sites </B> , your choices are saved in a cookie named â€œFCCDCFâ€ for a maximum duration of 390 days. </LI> <LI> For <B> apps </B> , your choices are saved in device storage prefixed by â€œIABTCF_â€. Your choices will be invalidated after 390 days and overwritten once you make new privacy choices on this app. </LI> <LI> For <B> accelerated mobile page (AMP) sites </B> , your choices are saved in local storage prefixed by â€œamp-storeâ€. Your choices will be invalidated after 390 days and overwritten once you make new privacy choices on this site. </LI> </UL> </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
733	37	<CENTER>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Se han encontrado eventos dependientes de dispositivo sin duplicar con sus equivalentes para teclado.**

Si se emplea algún evento dependiente de ratón (exceptuando onclick) entonces su funcionalidad debe duplicarse también con un evento lógico equivalente (por ejemplo, onmouseover junto con onfocus y onmouseout junto con onblur) o bien junto con un evento para teclado (por ejemplo, onmousedown junto con onkeydown).

Todos los elementos de interacción de la página deben ser accesibles mediante teclado, o un dispositivo equivalente al teclado, para asegurar que todos los usuarios pueden interactuar con los mismos.

Línea	Columna	Código
365	408	<INPUT alt="Sign In" id="ctl00_UserLoginPanelControl1_ibLogin" name="ctl00$UserLoginPanelControl1$ibLogin" onmouseout="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_in.gif'" onmouseover="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_in_b.gif'" src="https://www.cyprusbybus.com/images/sign_in.gif" style="border-width:0px;" title="Sign In" type="image">
371	416	<INPUT alt="Register" id="ctl00_UserLoginPanelControl1_ibRegister" name="ctl00$UserLoginPanelControl1$ibRegister" onmouseout="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_up.gif'" onmouseover="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_up_b.gif'" src="https://www.cyprusbybus.com/images/sign_up.gif" style="border-width:0px;" title="Register" type="image">
407	152	<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun0" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverRoot(this)" title="Home Page">
413	190	<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun1" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Plan My Journey">

Línea	Columna	Código
417	321	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun2" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Routes And Timetables">`
421	314	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun3" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Bus Routes Map">`
425	309	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun4" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Bus Stops">`
429	309	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun5" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Go By Bus">`
433	311	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun6" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Route Fares">`
437	324	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun7" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="News & Announcements">`
441	324	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun8" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Hire A Bus With A Driver">`
445	310	`<TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenun9" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Contact Us">`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
501	156	`<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" onkeypress="return FireDefaultButton('ctl00_ContentPlaceHolder1_PlanMyRouteControl1_btSearch',event);" width="100%">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
585	301	<INPUT class="tbtransparent hasDatepicker" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_PlanMyRouteControl1_tbDate" maxlength="10" name="ctl00$ContentPlaceHolder1$PlanMyRouteControl1$tbDate" style="width:70px;" type="text" value="23/10/2026">

1.10 Formularios y estructura

Advertencia **Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.**

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
70	67	<FORM action="./" id="aspnetForm" method="post" name="aspnetForm">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1590	3851	<IFRAME name="googlefcPresent" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1590	4016	<IFRAME name="__tcfapiLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1590	4181	<IFRAME name="__uspapiLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1590	4343	<IFRAME name="__gppLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1590	4509	<IFRAME name="googlefcInactive" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1590	4673	<IFRAME name="googlefcLoaded" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
339	106	<A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cbb.cyprusbybus" target="_blank"> <IMG height="35" src="https://www.cyprusbybus.com/images/google-play-logo.png"/> </A>
733	73	<A href="https://m.cyprusbybus.com"> <IMG src="https://www.cyprusbybus.com/images/mcyprusbybus.gif"/> </A>
1341	151	<A href="https://www.cyprusbybus.com/bookabus.aspx" title="Book/Hire a Bus in Cyprus"> <IMG src="https://www.cyprusbybus.com/banners/bookabus2.jpg"/> </A>
1377	108	<A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cbb.cyprusbybus" target="_blank"> <IMG src="https://www.cyprusbybus.com/images/cyprusbybusandroid.jpg" width="250"/> </A>
1397	141	<A href="https://www.cyprusbybus.com/advertise.aspx" title="Advertise Here"> <IMG height="100px" src="https://www.cyprusbybus.com/banners/advertisehere.gif" width="200px"/> </A>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Nederlandse Spoorwegen Buy train tickets | NS
URL	*https://www.ns.nl/en*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3433	77	`<H3 class="ns-submenu__headerTitle">`
3579	77	`<H3 class="ns-submenu__headerTitle">`
3698	77	`<H3 class="ns-submenu__headerTitle">`
3757	77	`<H3 class="ns-submenu__headerTitle">`
3821	77	`<H3 class="ns-submenu__headerTitle">`
3862	77	`<H3 class="ns-submenu__headerTitle">`
4078	77	`<H3 class="ns-submenu__headerTitle">`
4155	10525	`<H2>`
4155	11455	`<H2>`
4155	12384	`<H2>`
4155	13310	`<H2>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4623	2238	`<DIV id="ot-pc-desc">Functional cookies are always active to ensure the website works properly. Limited analytical cookies are always`

Línea	Columna	Código
		active. They collect minimal, anonymous data about website usage, unique visitors, and popular clicks or searches to help us improve the site while protecting your privacy. Beyond that, you decide if and which cookies you accept. You can always adjust your cookie settings via the “Adjust cookie settings” button in the cookie statement or by clicking “Cookies” at the bottom of every page. </DIV>
4651	3287	<DIV id="onetrust-policy-text"> The online channels (website, app, and email) of NS Group N.V. use cookies and similar technologies to optimize your user and customer experience. Without functional cookies, our website will not work properly. With limited analytical cookies, we collect and analyze information about how you use our website. These types of cookies are enabled by default. You can enable or disable the other personalization and advertising cookies yourself. We ask for your consent to use personalization and advertising cookies. By clicking ‘Accept’ you agree to the use of personalization and advertising cookies within and outside NS’s online channels. By clicking ‘Reject’, personalization and advertising cookies remain disabled, and only functional and limited analytical cookies remain active. If you want to manage your cookie settings yourself, choose ‘Adjust cookie settings’. You can change your choice or withdraw your consent at any time via the “Adjust cookie ...

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
4651	3735	The online channels (website, app, and email) of NS Group N.V. use cookies and similar technologies to optimize your user and customer experience. Without functional cookies, our website will not work properly. With limited analytical cookies, we collect and analyze information about how you use our website. These types of cookies are enabled by default. You can enable or disable the other personalization and advertising cookies yourself.
4651	3740	 We ask for your consent to use personalization and advertising cookies. By clicking ‘Accept’ you agree to the use of personalization and advertising cookies within and outside NS’s online channels. By clicking ‘Reject’, personalization and advertising cookies remain disabled, and only functional and limited analytical cookies remain active. If you want to manage your cookie settings yourself, choose ‘Adjust cookie settings’. You can change your choice or withdraw your consent at any time via the “Adjust cookie settings” button at the top of our cookie statement or by clicking “Cookies” at the bottom of every page.

Línea	Columna	Código
4653	628	We ask for your consent to use personalization and advertising cookies. By clicking ‘Accept’ you agree to the use of personalization and advertising cookies within and outside NS’s online channels. By clicking ‘Reject’, personalization and advertising cookies remain disabled, and only functional and limited analytical cookies remain active. If you want to manage your cookie settings yourself, choose ‘Adjust cookie settings’. You can change your choice or withdraw your consent at any time via the “Adjust cookie settings” button at the top of our cookie statement or by clicking “Cookies” at the bottom of every page.
4653	633	 With personalization and advertising cookies enabled, we ensure that:
4655	77	With personalization and advertising cookies enabled, we ensure that:
4655	82	
4657	118	
4657	123	 We collect information about how you visit our emails, app, and website, such as click behavior and pages visited, and combine this (where possible) with your customer data in our customer systems so that we can show you even more personalized information and recommendations. More information about how we process your personal data is available in our
4659	427	<A href="https://www.ns.nl/privacy-statement">
4659	432	
4661	124	<STRONG>
4661	129	 Additionally, we and our
4663	548	.
4663	553	
4665	46	<STRONG>
4665	51	 Functional cookies are always active to ensure the website works properly. Limited analytical cookies are always active. They collect minimal, anonymous data about website usage, unique visitors, and popular clicks or searches to help us improve the site while protecting your privacy. Beyond that, you decide if and which cookies you accept. You can always adjust your cookie settings via the “Adjust cookie settings” button in the
4667	591	or by clicking “Cookies” at the bottom of every page.
4667	596	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	5209	Bloque <style> content:attr(data-label)
147	6193	Bloque <style> content:attr(data-label)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
4645	271	`<INPUT id="vendor-search-handler" name="vendor-search-handler" type="text">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
4155	2324	`<LABEL _ngcontent-ng-c2219665667="" aria-label="Choose date" for="dateInput">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
3370	125	`<IFRAME height="0" src="https://gcrd.ns.nl/ns.html?id=GTM-MW8J2CJ" style="display:none;visibility:hidden" width="0"> </IFRAME>`
4617	379	`<IFRAME height="0" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
4155	17849	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "Travel with reduced mobility", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "/en/travel/traveling-with-a-disability", "external_link": false, "new_tab": false, "element_position": "1", "element_total_count": "3" }" href="/en/travel/traveling-with-a-disability"> <NES-TILE class="nes-h-full hydrated" data-gtm-vis-has-fired30078325_531="1" description=" Travel by train with confidence, even if you have reduced mobility." filled="true" heading="Travel with reduced mobility" heading-tag="h2" img-height-attr="240" img-width-attr="480" sizes="(min-width: 108rem) 32rem, (min-width: 61.25rem) 27vw, (min- ...
4155	19524	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "Plan your entire journey in one app", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "/en/travel/ns-app", "external_link": false, "new_tab": false, "element_position": "2", "element_total_count": "3" }" href="/en/travel/ns-app"> <NES-TILE class="nes-h-full hydrated" data-gtm-vis-has-fired30078325_531="1" description=" Plan your bus journey, get notifications about your journey or find a Dott bike." filled="true" heading="Plan your entire journey in one app" heading-tag="h2" img-height-attr="240" img-width-attr="480" sizes="(min-width: 108rem) 32rem, (min-width: 61.25rem) 27vw, (min-width: 30rem) 4 ...
4155	21343	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "Join our top team on the train", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "https://www.werkenbijns.nl/", "external_link": true, "new_tab": false, "element_position": "3", "element_total_count": "3" }" href="https://www.werkenbijns.nl/"> <NES-TILE class="nes-h-full hydrated" data-gtm-vis-has-fired30078325_531="1" description=" Become a train conductor, train driver or Safety & Service staff member." filled="true" heading="Join our top team on the train" heading-tag="h2" img-height-attr="240" img-width-attr="480" sizes="(min-width: 108rem) 32rem, (min-width: 61.25rem) 27vw, (min-width: 30r ...

Línea	Columna	Código
4155	34960	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "Paris", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "https://www.nsinternational.com/en/france/train-paris?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok", "external_link": true, "new_tab": false, "element_position": "1", "element_total_count": "6" }" href="https://www.nsinternational.com/en/france/train-paris?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok"> <NES-TILE class="nes-h-full hydrated ...
4155	36732	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "Antwerp", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "https://www.nsinternational.com/en/belgium/train-antwerp?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok", "external_link": true, "new_tab": false, "element_position": "2", "element_total_count": "6" }" href="https://www.nsinternational.com/en/belgium/train-antwerp?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok"> <NES-TILE class="nes-h-full ...
4155	38464	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "Brussels", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "https://www.nsinternational.com/en/belgium/train-brussels?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok", "external_link": true, "new_tab": false, "element_position": "3", "element_total_count": "6" }" href="https://www.nsinternational.com/en/belgium/train-brussels?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok"> <NES-TILE class="nes-h-fu ...
4155	40215	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "Berlin", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "https://www.nsinternational.com/en/germany/train-berlin?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok", "external_link": true, "new_tab": false, "element_position": "4", "element_total_count": "6" }" href="https://www.nsinternational.com/en/germany/train-berlin?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok"> <NES-TILE class="nes-h-full hyd ...

Línea	Columna	Código
4155	41988	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "London", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "https://www.nsinternational.com/en/england/train-london?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok", "external_link": true, "new_tab": false, "element_position": "5", "element_total_count": "6" }" href="https://www.nsinternational.com/en/england/train-london?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok"> <NES-TILE class="nes-h-full hyd ...
4155	43773	<A class="nes-focus-ring-offset-lg unlink" data-nes-event="{ "event": "click", "click_type": "tile", "click_text": "All destinations", "website_section": "body", "schema": "iglu:nl.ns/click/jsonschema/1-0-3", "component_name": "media tile", "click_destination": "https://www.nsinternational.com/en/train-destinations-nsinternational?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen_blok", "external_link": true, "new_tab": false, "element_position": "6", "element_total_count": "6" }" href="https://www.nsinternational.com/en/train-destinations-nsinternational?utm_source=ns.nl&utm_medium=referral&utm_content=bezoek_ns_international&utm_campaign=alg_ns_web&utm_term=homepage_bestemmingen ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	1246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	30375	`Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
124	3	Bloque <style> line-height:1.25 !important
127	3	Bloque <style> letter-spacing:0 !important
196	3	Bloque <style> line-height:calc(1.07em + 6px) !important
197	3	Bloque <style> letter-spacing:calc(-0.022em + 0.33px) !important
124	3	Bloque <style> line-height:1.25 !important
127	3	Bloque <style> letter-spacing:0 !important
196	3	Bloque <style> line-height:calc(1.07em + 6px) !important
197	3	Bloque <style> letter-spacing:calc(-0.022em + 0.33px) !important
124	3	Bloque <style> line-height:1.25 !important
127	3	Bloque <style> letter-spacing:0 !important
196	3	Bloque <style> line-height:calc(1.07em + 6px) !important
197	3	Bloque <style> letter-spacing:calc(-0.022em + 0.33px) !important
124	3	Bloque <style> line-height:1.25 !important
127	3	Bloque <style> letter-spacing:0 !important
196	3	Bloque <style> line-height:calc(1.07em + 6px) !important
197	3	Bloque <style> letter-spacing:calc(-0.022em + 0.33px) !important
124	3	Bloque <style> line-height:1.25 !important
127	3	Bloque <style> letter-spacing:0 !important
196	3	Bloque <style> line-height:calc(1.07em + 6px) !important
197	3	Bloque <style> letter-spacing:calc(-0.022em + 0.33px) !important
124	3	Bloque <style> line-height:1.25 !important

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
30	3	Bloque <style> outline:none !important
30	3	Bloque <style> outline:none !important
30	3	Bloque <style> outline:none !important
2	408296	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:none
2	420158	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:0
30	3	Bloque <style> outline:none !important
2	408296	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:none
2	420158	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:0
30	3	Bloque <style> outline:none !important
2	408296	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:none
2	420158	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:0
30	3	Bloque <style> outline:none !important
2	408296	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:none
2	420158	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:0
30	3	Bloque <style> outline:none !important
2	408296	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:none
2	420158	https://www.ns.nl/fe-platform- static/nsdesign/4526782/css/ns.generic.css outline:0

7. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado