GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

26/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 19

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 21

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 22

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 25

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 26

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 27

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 41

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 47

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 48

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 54

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 55

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 56

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 62

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 63

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 64

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 72

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 73

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 74

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 79
12.RESULTADOS: PÁGINA 8 81
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 82
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 92
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 93
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 94
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 96
14.RESULTADOS: PÁGINA 10 97
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 98
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 110
15.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 111

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://news.orf.at/*
Página 2	*https://www.rtbf.be*
Página 3	*https://bnt.bg*
Página 4	*https://www.hrt.hr*
Página 5	*https://rik.cy/*
Página 6	*https://www.ceskatelevize.cz*
Página 7	*https://www.dr.dk*
Página 8	*https://www.err.ee/*
Página 9	*https://yle.fi/*
Página 10	*https://www.franceinfo.fr/*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**5.91**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	10	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	5.3	No Válido
Página 2	5.9	No Válido
Página 3	4.2	No Válido
Página 4	5.8	No Válido
Página 5	6.1	No Válido
Página 6	6.8	No Válido
Página 7	5.0	No Válido
Página 8	6.3	No Válido
Página 9	7.2	No Válido
Página 10	6.5	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	3
1.2 Uso de encabezados	2.50
1.3 Uso de listas	6
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	5
1.6 Separación de contenido y presentación	5
1.7 Identificación del idioma principal	9
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8
1.9 Formularios y etiquetas	6.70
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	4
1.12 Enlaces descriptivos	2
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	4
Puntuación Media A	5.78

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	6
2.2 Legibilidad y contraste	9
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	1
2.5 Independencia del dispositivo	7.50
2.6 Navegación consistente	8
Puntuación Media AA	6.92

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 3	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 4	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 6	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 7	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 8	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 7	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	0 F	0.5 P	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	C	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	news.ORF.at
URL	*https://news.orf.at/*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
249	8	`<H1>`
313	8	`<H1>`
374	8	`<H1>`
381	8	`<H1>`
445	8	`<H1>`
509	8	`<H1>`
683	391	`<H3 class="flag-ticker-mobile-headline">`
731	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
746	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
874	8046	`<H3 class="video-item-title" data-v-b1304dc5="">`
1156	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1171	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1186	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1245	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1354	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1472	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1487	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1502	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1517	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1532	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`
1591	41	`<H3 class="ticker-story-headline">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
207	145	`<UL class="navigation-links" data-v-33e74986=""/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
207	145	`<UL class="navigation-links" data-v-33e74986=""/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

1758	9	`<DIV>`
		`Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden. Bitte schließen Sie die Druckvorschau bis alle Bilder geladen wurden und versuchen Sie es noch einmal.`
		`</DIV>`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1811	404	`<IFRAME allowtransparency="true" data-integralas-id-a01f5c32-aef7-5067-3d4d-c001f0e049b5="" data-name="awxBannerORS" frameborder="0" height="602" name="awxBanner" scrolling="no" seamless="" src="about:blank" style="width: 408.812px; height: 718px;" width="301"/>`

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: will, an, am, see, it, new.`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
1	38	`Bloque <style> letter-spacing:.005em !important`
1	38	`Bloque <style> letter-spacing:.005em !important`
1	38	`Bloque <style> letter-spacing:.005em !important`
1	38	`Bloque <style> letter-spacing:.005em !important`
1	38	`Bloque <style> letter-spacing:.005em !important`
1	38	`Bloque <style> letter-spacing:.005em !important`
1	38	`Bloque <style> letter-spacing:.005em !important`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

122	68	`<A aria-hidden="true" href="https://orf.at/" tabindex="0">`
		`<IMG alt="ORF.at" class="orfon-target-logo" height="39"`
		`src="https://orf.at/mojo/1_4_1/storyserver//news/news/images/target_news-universal.svg" title="" width="103"/>`
		`</A>`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	RTBF Actus - La rfrence de l'actualit belge et internationale - Accueil - RTBF Actus
URL	*https://www.rtbf.be*
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
178	71314	<IMG alt="Complètement Foot - Pascal Ferré, auteur de "La face caché du Ballon d'Or" et ex responsable du Ballon d'Or : "Un Ballon d'Or, ça ne se réclame pas, ça se mérite."" aria-hidden="false" class="absolute inset-0 size-full object-cover object-top" decoding="async" fetchpriority="high" loading="eager" sizes="(max-width: 768px) 170px, 350px" src="https://static-content.rtbf.be/image/media/object/default/16x9/180x100/4/e/9/4e92c33ced476600c41541121dc589b9.jpg?webp=1" srcset="https://static-content.rtbf.be/image/media/object/default/16x9/180x100/4/e/9/4e92c33ced476600c41541121dc589b9.jpg?webp=1 180w, https://static-content.rtbf.be/image/media/object/default/16x9/370x208/4/e/9/4e92c33ced476600c41541121dc589b9.jpg?webp=1 370w, https://static-content.rtbf.be/image/media/object/default/16x9/770x433/4/e/9/4e92c33ced476600c41541121dc589b9.jpg?webp=1 770w, https://static-content.rtbf.be/image/media/object/default/16x9/1248x702/4/e/9/4e92c33ced476600c41541121dc589b9.jpg?webp=1 1248w, https: ...

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
178	61749	<H4 class="mx-4 text-12 text-content-900 dark:text-white">Paris SG</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
178	62685	`<H4 class="mx-4 text-12 text-content-900 dark:text-white">`
178	63771	`<H4 class="text-12 text-content-900 dark:text-white">`
178	64361	`<H4 class="text-12 text-content-900 dark:text-white">`
178	113224	`<H4 class="mb-8 inline-block card-category text-v2-primary dark:text-v2-blue-100">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	75646	https://static-oaos.rtbf.be/17411967848/_next/static/css/6ca30151de263107.css content:normal
1	75646	https://static-oaos.rtbf.be/17411967848/_next/static/css/6ca30151de263107.css content:normal

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
178	1118	<A aria-current="page" aria-label="RTBF Actus - Accueil" class="col-span-2 col-start-2 flex h-full grow items-center justify-center -outline-offset-4! hover:opacity-90 md:col-span-1 md:col-start-2 lg:flex-auto lg:justify-center -outline-offset-4! outline outline-0 outline-solid outline-offset-2 focus:outline-4 focus:outline-white/70" href="/" id="rtbf-logo"> <IMG alt="" aria-hidden="true" class="inline-block h-36 filter-(--filter-white)" decoding="async" fetchpriority="high" height="36" loading="eager" src="https://static-oaos.rtbf.be/icons/custom/brands/black/RTBFActus.svg" width="139"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema

Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	72697	https://static-oaos.rtbf.be/17411967848/_next/static/css/6ca30151de263107.css Encontrado error de parseo en: math
1	72697	https://static-oaos.rtbf.be/17411967848/_next/static/css/6ca30151de263107.css Encontrado error de parseo en: math

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: people, new, up, the, for.`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	
URL	*https://bnt.bg*
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 153

Línea	Columna	Código
179	193	`<IMG src="/box/img/BNT1.svg">`
180	165	`<IMG src="/box/img/BNT2.svg">`
181	165	`<IMG src="/box/img/BNT3.svg">`
182	165	`<IMG src="/box/img/BNT4.svg">`
205	56	`<IMG src="/box/img/wlogo.svg">`
454	65	`<IMG src="/box/img/tv.svg">`
474	163	`<IMG src="/box/img/bg.png" style="width:21px;float:left;margin-top:31px;margin-right:-10px;">`
481	137	`<IMG src="/box/img/en.jpg" style="width:20px;float:left;margin-top:23px;margin-right:5px;">`
485	136	`<IMG src="/box/img/tr.png" style="width:20px;float:left;margin-top:23px;margin-right:5px;">`
489	136	`<IMG src="/box/img/ua.png" style="width:20px;float:left;margin-top:23px;margin-right:5px;">`
499	171	`<IMG src="/box/img/bg.png" style="width:21px;float:left;margin-top:22px;margin-right:-10px;">`
508	137	`<IMG src="/box/img/en.jpg" style="width:20px;float:left;margin-top:23px;margin-right:5px;">`
512	136	`<IMG src="/box/img/tr.png" style="width:20px;float:left;margin-top:23px;margin-right:5px;">`
516	136	`<IMG src="/box/img/ua.png" style="width:20px;float:left;margin-top:23px;margin-right:5px;">`
535	158	`<IMG src="/box/img/BNT1.svg">`
536	158	`<IMG src="/box/img/BNT2.svg">`
537	158	`<IMG src="/box/img/BNT3.svg">`
538	158	`<IMG src="/box/img/BNT4.svg">`
552	52	`<IMG src="/box/img/wlogo.svg">`
610	58	`<IMG src="/box/img/home-button.png">`
616	52	`<IMG src="/box/img/heart.png">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

209	29	`<UL>`
		`<LI class="nav-item">`
		`<A class="nav-link menu" href="javascript:void(0);" title=" 1">`
		` 1`
		`</A>`
		`<DIV class="mega-menu w100 left">`
		`<DIV class="container">`
		`<DIV class="mega-top-links mobile-big">`
		`<H2 class="mega-menu-head">`
		` 1`
		`</H2>`
		`<UL>`
		`<LI>`
		`<A class="mega-link" href="https://bnt.bg/bnt1/shows" title="">`
		
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI>`
		`<A class="mega-link" href="https://bnt.bg/bnt1/movies" title="  ">`
		
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI>`
		`<A class="mega-link" href="https://bnt.bg/program" title="">`
		
		`</A>`
		`</LI>`
		`</UL>`
		`</DIV>`
		`<DIV class="mega-top-links mobile-hide">`
		`<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale-351831news.html" title=" ">`
		`<DIV class="img-wrap1 disabledGal">`
		`<IMG alt=" "`
		`src="https://bnt.bg/f/news/m/351/5512408f8b034d295e15bb6cac2846b4.jpeg"/>`
		`</DIV>`
		`<DIV class="txt-wrap">`
		
		`</DIV>`
		`</A>`
		`</DIV>`
		`<DIV class="mega-top-links mobile-hide">`
		`<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/-zdrava-i-pol`
		`...`

Línea	Columna	Código
199	28	<UL class="navigation"> <DIV class="container"> <DIV class="row"> <DIV class="w100 left"> <A class="logo" href="https://bnt.bg/" title=""> <IMG src="/box/img/wlogo.svg"/> </A> <DIV class="nav-wrap mega-menu-off right"> <UL> <LI class="nav-item"> <A class="nav-link menu" href="javascript:void(0);" title=" 1"> 1 </A> <DIV class="mega-menu w100 left"> <DIV class="container"> <DIV class="mega-top-links mobile-big"> <H2 class="mega-menu-head"> 1 </H2> <UL> <LI> <A class="mega-link" href="https://bnt.bg/bnt1/shows" title=""> </A> </LI> <LI> <A class="mega-link" href="https://bnt.bg/bnt1/movies" title=" "> </A> </LI> <LI> <A class="mega-link" href="https://bnt.bg/program" title=""> </A> </LI> </UL> </DIV> <DIV class="mega-top-links mobile-hide"> <A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale-351831news.html" title=" "> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" " src="https://bnt.bg/f/n ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
199	28	<UL class="navigation"> <DIV class="container"> <DIV class="row"> <DIV class="w100 left"> <A class="logo" href="https://bnt.bg/" title=""> <IMG src="/box/img/wlogo.svg"/> </A> <DIV class="nav-wrap mega-menu-off right"> <UL> <LI class="nav-item"> <A class="nav-link menu" href="javascript:void(0);" title=" 1"> 1 </A>

Línea	Columna	Código
		<DIV class="mega-menu w100 left"> <DIV class="container"> <DIV class="mega-top-links mobile-big"> <H2 class="mega-menu-head"> 1 </H2> <UL> <LI> <A class="mega-link" href="https://bnt.bg/bnt1/shows" title=""> </A> </LI> <LI> <A class="mega-link" href="https://bnt.bg/bnt1/movies" title=" "> </A> </LI> <LI> <A class="mega-link" href="https://bnt.bg/program" title=""> </A> </LI> </UL> </DIV> <DIV class="mega-top-links mobile-hide"> <A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale-351831news.html" title=" "> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" " src="https://bnt.bg/f/n ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
6	66216	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"
6	66291	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:attr(data-browse)
6	66728	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"
6	66216	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"
6	66291	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:attr(data-browse)
6	66728	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"
6	66216	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"
6	66291	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:attr(data-browse)
6	66728	https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"

Línea	Columna	Código
6	66216	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`
6	66291	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:attr(data-browse)`
6	66728	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`
6	66216	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`
6	66291	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:attr(data-browse)`
6	66728	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`
6	66216	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`
6	66291	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:attr(data-browse)`
6	66728	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`
6	66216	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`
6	66291	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:attr(data-browse)`
6	66728	`https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css?p=1 content:"Browse"`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 132

Línea	Columna	Código
660	206	`<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-9995-sik-protokoli-yotova-i-gyurov-otivat-na-balotazh-na-1-noemvri-obnovyava-se-1418875news.html','_blank')">`
665	235	`<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-9995-sik-protokoli-yotova-i-gyurov-otivat-na-balotazh-na-1-noemvri-obnovyava-se-1418875news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">`
659	232	`<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-9995-sik-protokoli-yotova-i-gyurov-otivat-na-balotazh-na-1-noemvri-obnovyava-se-1418875news.html','_blank')">`
685	124	`<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale-351831news.html','_blank')">`
691	153	`<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale-351831news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">`

Línea	Columna	Código
684	162	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale-351831news.html','_blank')">
709	132	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/dimitrovden-e-chestit-praznik-352302news.html','_blank')">
708	170	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/dimitrovden-e-chestit-praznik-352302news.html','_blank')">
739	205	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-100-protokoli-ot-chuzhbina-gyurov-pecheli-vota-v-chuzhbina-yotova-ostava-vtora-1418950news.html','_blank')">
744	234	<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-100-protokoli-ot-chuzhbina-gyurov-pecheli-vota-v-chuzhbina-yotova-ostava-vtora-1418950news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">
738	247	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-100-protokoli-ot-chuzhbina-gyurov-pecheli-vota-v-chuzhbina-yotova-ostava-vtora-1418950news.html','_blank')">
767	149	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/po-sveta-i-u-nas-0900-chasa-26-oktomvri-2026-g-352298news.html','_blank')">
773	178	<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/po-sveta-i-u-nas-0900-chasa-26-oktomvri-2026-g-352298news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">
766	191	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/po-sveta-i-u-nas-0900-chasa-26-oktomvri-2026-g-352298news.html','_blank')">
795	129	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/magli-dazhd-i-zastudyavane-349152news.html','_blank')">
794	171	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/magli-dazhd-i-zastudyavane-349152news.html','_blank')">
822	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/352/862d88db929e03a409437a2f477f2ef8.mp4" onclick="initMainVideo(this);">
843	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/352/3d933ff63b1e1e1f28d7415a0a8b728c.mp4" onclick="initMainVideo(this);">
864	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/352/44df2e24aa6d2607726e96d5b6754ba5.mp4" onclick="initMainVideo(this);">
885	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/352/9984cbbb0297e253da440d99f17e1166.mp4" onclick="initMainVideo(this);">
906	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/352/f9f3903ffeb2a7f1747ce9d146b7dfe6.mp4" onclick="initMainVideo(this);">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
459	110	`<INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text">`
466	126	`<INPUT class="q-search" name="q" placeholder="  " type="text">`
558	98	`<INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text">`
564	118	`<INPUT class="q-search" name="q" placeholder="  " type="text">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
146	61	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TQP4W43" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
4832	355	`<IFRAME allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/2034513452&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true" width="100%"/>`
4836	355	`<IFRAME allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/2032595044&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true" width="100%"/>`
4844	149	`<IFRAME name="googlefcPresent" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 133

Línea	Columna	Código
179	163	`<A class="bnth-top-link bnth-img-link d-hide " href="https://bnt.bg/bnt1/shows"> <IMG src="/box/img/BNT1.svg"/> </A>`
180	135	`<A class="bnth-top-link bnth-img-link d-hide " href="https://bnt.bg/bnt2/shows"> <IMG src="/box/img/BNT2.svg"/> </A>`
181	135	`<A class="bnth-top-link bnth-img-link d-hide " href="https://bnt.bg/bnt3/shows"> <IMG src="/box/img/BNT3.svg"/> </A>`
182	135	`<A class="bnth-top-link bnth-img-link d-hide " href="https://bnt.bg/bnt4/shows"> <IMG src="/box/img/BNT4.svg"/> </A>`
204	72	`<A class="logo" href="https://bnt.bg/" title=""> <IMG src="/box/img/wlogo.svg"/> </A>`
458	63	`<A href="javascript:void(0);"> <INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text"/> <BUTTON class="btn btn-search btn-head" type="submit"> <SPAN/> </BUTTON> </A>`
505	87	`<A class="change-lang" href="javascript:void(0);"/>`
535	128	`<A class="top-link img-link" href="https://bnt.bg/bnt1/shows" target="_blank"> <IMG src="/box/img/BNT1.svg"/> </A>`
536	128	`<A class="top-link img-link" href="https://bnt.bg/bnt2/shows" target="_blank"> <IMG src="/box/img/BNT2.svg"/> </A>`
537	128	`<A class="top-link img-link" href="https://bnt.bg/bnt3/shows" target="_blank"> <IMG src="/box/img/BNT3.svg"/> </A>`
538	128	`<A class="top-link img-link" href="https://bnt.bg/bnt4/shows" target="_blank"> <IMG src="/box/img/BNT4.svg"/> </A>`
551	75	`<A class="logo d-none" href="https://bnt.bg/" title=""> <IMG src="/box/img/wlogo.svg"/> </A>`

Línea	Columna	Código
557	72	<A class="mobile-show" href="javascript:void(0);"> <INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text"/> <INPUT id="heymeckb" type="hidden" value=""/> <BUTTON class="btn btn-search btn-head" type="submit"> <SPAN/> </BUTTON> <DIV class="search-with-btn w100"> <DIV class="container"> <FORM action="https://bnt.bg/search" method="get"> <INPUT class="q-search" name="q" placeholder=" " type="text"/> <BUTTON class="search-btn right" type="submit"/> </FORM> </DIV> </DIV> </A>
589	125	<A class="fb-t soc-icon-head" href="https://www.facebook.com/BNT.Bulgarian.National.Television" target="_blank"/>
590	108	<A class="instagram-t soc-icon-head" href="https://www.instagram.com/bnt.bg_/" target="_blank"/>
591	102	<A class="tik-tok-t soc-icon-head" href="https://www.tiktok.com/@bnt.bg" target="_blank"/>
592	281	<A class="tube-t soc-icon-head" href="https://www.youtube.com/c/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80% D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0% BD%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%91% D0%9D%D0%A2" target="_blank"/>
593	104	<A class="cloud-t soc-icon-head" href="https://soundcloud.com/bnt- podcast" target="_blank"/>
594	101	<A class="tw-t soc-icon-head" href="https://twitter.com/bnt_bg?lang=en" target="_blank"/>
595	129	<A class="in-t soc-icon-head" href="https://www.linkedin.com/company/bulgarian-national-television" target="_blank"/>
823	76	<A class="hov-img" href="javascript:void(0);"> <IMG class="" data- src="https://bnt.bg/f/media_video/m/423/1c7d708f656e1f0903b6bcff0dd6c bf8.png" src="https://bnt.bg/f/media_video/m/423/1c7d708f656e1f0903b6bcff0dd6c bf8.png"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
238	168	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale- 351831news.html" title=" "> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" " src="https://bnt.bg/f/news/m/351/5512408f8b034d295e15bb6cac2846b4.jpe g"/> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
248	226	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/-zdrava-i-polovina-novoto-shou-na-zdrava-kamenova-351853news.html" title="„ ” – "><DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt="„ ” – " src="https://bnt.bg/f/news/m/351/2d546493c2a32c75f368aadd3f2ea78e.webp"/> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> „ ” – </DIV> </A>
258	222	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/po-sveta-i-u-nas-0900-chasa-26-oktomvri-2026-g-352298news.html" title=" - 09:00 , 26 2026 ."><DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" - 09:00 , 26 2026 ." src="https://bnt.bg/f/news/m/352/627f5fd405744a130219c12247b888fd.png"/> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> - 09:00 , 26 2026 . </DIV> </A>
298	243	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/muzikalnoto-uchilishte-v-plovdiv-se-nuzhdae-ot-speshen-remont-352218news.html" title=" "><DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" " src="https://bnt.bg/f/news/m/352/933422239a2ecf9bf5976612a923fcaf.png"/> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> </DIV> </A>
318	246	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/rezhisyorat-boris-zafirov-i-negoviyat-spektakal-az-se-kazvah-352255news.html" title=" ” ””"><DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" ” ”" src="https://bnt.bg/f/news/m/352/cc9577c2217b6b3b7378da41e6f1f552.jpeg"/> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> “ ” </DIV> </A>
358	173	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/-az-sam-viktor-rusinov-352286news.html" title=" ... "><DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" ... " src="https://bnt.bg/f/news/m/352/1a9c4ab1fc4c903eea2a9b71ad19156d.jpeg"/> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ... </DIV> </A>
368	169	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/az-sam-ivet-velinova-352269news.html" title=" ... "><DIV class="img-wrap1 disabledGal"> <IMG alt=" ... " src="https://bnt.bg/f/news/m/352/3d8435839b75374cfa383da85bfeaf93.png"/> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ... </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
378	163	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/az-sam-ivan-dinev-352076news.html" title=" ... "><DIV class="img-wrap1 disabledGal"><IMG alt=" ... " src="https://bnt.bg/f/news/m/352/72afbded632491fde5c4a744bbe06fc1.jpeg"/></DIV><DIV class="txt-wrap"> ...</DIV></A>
418	193	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/bg/a/sreshcha-s-demir-ot-buzovgrad-sled-6-godini" title=" 6 "><DIV class="img-wrap1 disabledGal"><IMG alt=" 6 " src="https://p.bnt.bg/b/n/bnt-taxi-409774-810x0.jpg"/></DIV><DIV class="txt-wrap"> 6</DIV></A>
438	193	<A class="box-news" href="https://bnt.bg/bg/a/azbuka-na-chernomorskata-kukhnya-27012019" title=" - 27.01.2019"><DIV class="img-wrap1 disabledGal"><IMG alt=" - 27.01.2019" src="https://p.bnt.bg/n/1/n1-turizmyt-290119-azbuka-na-chernomorskata-kuhnia-x264-346146-810x0.jpg"/></DIV><DIV class="txt-wrap"> - 27.01.2019</DIV></A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
0	0	https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=727 Found illegal character: % (0x0025)
189	15	https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=727 Encontrado error de parseo en: 100%

Línea	Columna	Código
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
0	0	https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=727 Found illegal character: % (0x0025)
189	15	https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=727 Encontrado error de parseo en: 100%
279	5	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
0	0	https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=727 Found illegal character: % (0x0025)
189	15	https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=727 Encontrado error de parseo en: 100%

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`
9	4	`https://bnt.bg/box/css/main.css?b=727 outline:none`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
505	87	`<A class="change-lang" href="javascript:void(0);"/>`
654	324	`<A class="main-news-title" href="https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-9995-sik-protokoli-yotova-i-gyurov-otivat-na-balotazh-na-1-noemvri-obnovyava-se-1418875news.html" target="_blank" title="  99,95%  :  1  ( )"> <H1 class="news-title home-news-title">   99,95%  :  1  ( ) </H1> </A>`
679	159	`<A class="main-news-title" href="https://bnt.bg/news/venecianskoto-bienale-351831news.html" title=" "> <H1 class="news-title small-news-title">  </H1> </A>`
703	176	`<A class="main-news-title" href="https://bnt.bg/news/dimitrovden-e-chestit-praznik-352302news.html" title=" ,  !"> <H1 class="news-title small-news-title"> ,  ! </H1> </A>`
3658	210	`<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/prezidentski-izbori-2026-denyat-na-vota-352098news.html" title="  2026:  "> <H2 class="slide-title">   2026: </H2> <SPAN class="bnt">  1 </SPAN> </A>`
3671	138	`<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/bg/a/arena-sport" title=" "> <H2 class="slide-title">  </H2> <SPAN class="bnt">  <SPAN class="bold">  1 </SPAN> : <SPAN class="bold"> 01.11.2026, 12:30 </SPAN> </SPAN> </A>`
3684	164	`<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/balgarskoto-selo-327379news.html" title=" "> <H2 class="slide-title">  </H2> <SPAN class="bnt">  <SPAN class="bold">  1 </SPAN> : <SPAN class="bold"> 01.11.2026, 13:30 </SPAN> </SPAN> </A>`

Línea	Columna	Código
3706	131	<A class="main-news-title" href="https://bnt.bg/bg/a/malki-istorii" title=" "> <H2 class="news-title small-news-title"> </H2> <SPAN class="bnt"> <SPAN class="bold"> 1 </SPAN> : <SPAN class="bold"> 27.10.2026, 16:30 </SPAN> </SPAN> </A>
3721	147	<A class="main-news-title" href="https://bnt.bg/news/proekt-zhivot-351426news.html" title=": "> <H2 class="news-title small-news-title"> : </H2> <SPAN class="bnt"> <SPAN class="bold"> 1 </SPAN> : <SPAN class="bold"> 31.10.2026, 11:00 </SPAN> </SPAN> </A>
3740	153	<A class="main-news-title" href="https://bnt.bg/news/posledniyat-pecheli-281378news.html" title=" "> <H2 class="news-title small-news-title"> </H2> <SPAN class="bnt"> <SPAN class="bold"> 1 </SPAN> : <SPAN class="bold"> 26.10.2026, 13:00 </SPAN> </SPAN> </A>
4418	166	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/magli-dazhd-i-zastudyavane-349152news.html" title=", "> <H2 class="slide-title"> , </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/magli-dazhd-i-zastudyavane-349152news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/magli-dazhd-i-zastudyavane-349152news.html','_blank')"> 06:00, 26.10.2026 </DIV> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
4440	361	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/specialna-programa-na-bnt-prosledyava-prezidentskite-izbori-na-25-oktomvri-ot-parvite-chasove-na-glasuvaneto-do-izbornata-352231news.html" title=" 25 – "> <H2 class="slide-title"> 25 – </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/specialna-programa-na-bnt-prosledyava-prezidentskite-izbori-na-25-oktomvri-ot-parvite-chasove-na-glasuvaneto-do-izbornata-352231news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/specialna-programa-na-bnt-prosledyava-prezidentskite-izbori-na-25-oktomvri-ot-parvite-chasove-na-glasuvaneto-do-izbornata-352231news.html','_blank')"> 18:28, 22.10.2026 </DIV> </DIV> </A>
4462	262	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/iznenadata-na-svetovnata-kupa-po-prigotvyane-na-tiramisu-v-trevizo-italiya-352202news.html" title=" , "> <H2 class="slide-title"> , </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/iznenadata-na-svetovnata-kupa-po-prigotvyane-na-tiramisu-v-trevizo-italiya-352202news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/iznenadata-na-svetovnata-kupa-po-prigotvyane-na-tiramisu-v-trevizo-italiya-352202news.html','_blank')"> 01:57, 22.10.2026 </DIV> </DIV> </A>
4484	230	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/-menijar-otlichi-parvite-pobediteli-v-technovators-league-352187news.html" title="„“ Technovators League"> <H2 class="slide-title"> „“ Technovators League </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-menijar-otlichi-parvite-pobediteli-v-technovators-league-352187news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-menijar-otlichi-parvite-pobediteli-v-technovators-league-352187news.html','_blank')"> 15:30, 21.10.2026 </DIV> </DIV> </A>
4506	291	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/technovation-2026-sabira-tehnologichnite-lideri-koi-shte-opredelya-pravilata-na-badeshteto-352114news.html" title="Technovation 2026 : ?"> <H2 class="slide-title"> Technovation 2026 : ? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/technovation-2026-sabira-tehnologichnite-lideri-koi-shte-opredelya-pravilata-na-badeshteto-352114news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/technovation-2026-sabira-tehnologichnite-lideri-koi-shte-opredelya-pravilata-na-badeshteto-352114news.html','_blank')"> 13:39, 19.10.2026 </DIV> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
4528	335	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/v-sofiya-shte-se-provede-nacionalen-forum-za-reproduktivno-zdrave-v-podkrepa-na-dvoikite-koito-mechtayat-za-bebe-352113news.html" title=" , "> <H2 class="slide-title"> , </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/v-sofiya-shte-se-provede-nacionalen-forum-za-reproduktivno-zdrave-v-podkrepa-na-dvoikite-koito-mechtayat-za-bebe-352113news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/v-sofiya-shte-se-provede-nacionalen-forum-za-reproduktivno-zdrave-v-podkrepa-na-dvoikite-koito-mechtayat-za-bebe-352113news.html','_blank')"> 13:35, 19.10.2026 </DIV> </DIV> </A>
4550	311	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/darik-otlichi-novite-40-do-40-13-godini-vdahnovyavashti-istorii-za-horata-koito-promenyat-balgariya-352093news.html" title=" „40 40“: 13 , "> <H2 class="slide-title"> „40 40“: 13 , </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/darik-otlichi-novite-40-do-40-13-godini-vdahnovyavashti-istorii-za-horata-koito-promenyat-balgariya-352093news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/darik-otlichi-novite-40-do-40-13-godini-vdahnovyavashti-istorii-za-horata-koito-promenyat-balgariya-352093news.html','_blank')"> 10:29, 19.10.2026 </DIV> </DIV> </A>
4572	251	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/poziciya-na-bnt-po-povod-prekrateno-uchastie-na-kandidat-za-prezident-352052news.html" title=" "> <H2 class="slide-title"> </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/poziciya-na-bnt-po-povod-prekrateno-uchastie-na-kandidat-za-prezident-352052news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/poziciya-na-bnt-po-povod-prekrateno-uchastie-na-kandidat-za-prezident-352052news.html','_blank')"> 18:19, 16.10.2026 </DIV> </DIV> </A>
4594	163	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/bnt-2-praznuva-15-godini-352044news.html" title=" 2 15 "> <H2 class="slide-title"> 2 15 </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/bnt-2-praznuva-15-godini-352044news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/bnt-2-praznuva-15-godini-352044news.html','_blank')"> 13:58, 16.10.2026 </DIV> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
4616	251	<A class="slide-txt-box" href="https://bnt.bg/news/poziciya-na-bnt-po-povod-prekrateno-uchastie-na-kandidat-za-prezident-352037news.html" title=" "> <H2 class="slide-title"> </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/poziciya-na-bnt-po-povod-prekrateno-uchastie-na-kandidat-za-prezident-352037news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/poziciya-na-bnt-po-povod-prekrateno-uchastie-na-kandidat-za-prezident-352037news.html','_blank')"> 12:28, 16.10.2026 </DIV> </DIV> </A>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Naslovnica - HRT
URL	*https://www.hrt.hr*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
24	136	`<IMG class="inline-block mr-4" data-cmp-info="10" height="3" src="/static/icons/headline-dash.svg" width="24">`
31	197	`<IMG class="inline-block object-contain w-full h-full" data-cmp-info="10" src="https://api.hrt.hr/media/70/d7/265x150-tvd2-s-potpisima-frame-34516-20261025183249.jpg">`
41	189	`<IMG class="inline-block object-contain w-full h-full" data-cmp-info="10" src="https://api.hrt.hr/media/e7/04/265x150-pxl-251026-161283021-20261026060854.jpg">`
51	192	`<IMG class="inline-block object-contain w-full h-full" data-cmp-info="10" src="https://api.hrt.hr/media/69/6b/265x150-shutterstock-2401643471-20261026061808.jpg">`
61	211	`<IMG class="inline-block object-contain w-full h-full" data-cmp-info="10" src="https://api.hrt.hr/media/70/75/265x150-zd-tvd2-skakaci-u-vodu-kvrsaljko-frame-913-20261025134333.jpg">`
74	100	`<IMG class="inline-block object-contain w-full h-full" src="${image}">`
85	117	`<IMG class="inline-block mr-4" height="3" src="/static/icons/headline-dash.svg" width="24">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
22	22908	`<H3 class="futuraBlack leading-lessTight ml-4 xl:ml-0" data-upscore-title="">`
36	75	`<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">`
46	75	`<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">`

Línea	Columna	Código
56	75	<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">
79	75	<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">
92	10034	<H3 class="ml-6 text-white text-l lg:text-l futuraBold leading-lessTight">
92	11877	<H3 class="text-1xl xl:text-6xl futuraBlack leading-tight" data-upscore-title="">
92	36133	<H3 class="text-xl text-white futuraBlack">
92	46633	<H3 class="ml-3 xl:ml-0 xl:w-3/4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
92	59540	<H3 class="ml-3 xl:ml-0 xl:w-3/4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
92	67696	<H3 class="w-5/8 ml-4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
92	73235	<H3 class="w-5/8 ml-4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
92	79178	<H3 class="w-5/8 ml-4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">

1.3 Uso de listas

Problema

Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
16	21353	<LI class="mr-20"> <BUTTON aria-label="Više" class="uppercase leading-lessTight flex focus:outline-none"> <SPAN> Više </SPAN> <SVG class="align-middle z-50 mr-2 -mt-1.8px" fill="none" height="20" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M15 8L10.97 14L7 8H15Z" fill="#ffffff"/> </SVG> </BUTTON> </LI>

1.3 Uso de listas

Problema

Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
16	20401	<UL class="flex text-base text-white"> <LI class="mr-20">

Línea	Columna	Código
		<A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://www.hrt.hr"> Naslovnica </A> </LI> <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://obljetnica.hrt.hr"> HRT100 </A> </LI> <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://vijesti.hrt.hr"> Vijesti </A> </LI> <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://sport.hrt.hr"> Sport </A> </LI> <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://magazin.hrt.hr"> Magazin </A> </LI> <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://hrtprikazuje.hrt.hr"> Televizija </A> </LI> <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://radio.hrt.hr"> Radio </A> </LI> <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight" href="https://hrti.hrt.hr/home"> HRTi </A> </LI> <DIV class="relative"> <LI class="mr-20"> <BUTTON a ...

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
16	1249	<DIV class="cmpboxtxt cmptxt_txt"> Mi i naši partneri pohranjujemo i pristupamo neosjetljivim informacijama s vašeg ureaja, poput kolaia, jedinstvenog identifikatora ureaja, IP adrese ili podataka preglednika kako bismo vam pružili bolje korisniko iskustvo, za mjerenje rezultata ili usklaivanja sadržaja naše web stranice. Budui da cijenimo Vašu privatnost, ovim putem tražimo Vaše dopuštenje za korištenje ovih

Línea	Columna	Código
		tehnologija. Uvijekmožete promijeniti/povui Vašu privolu klikom na gumb za postavke koji e se prikazati u donjem lijevom kutu stranice. </DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
16	22877	<INPUT class="focus:outline-none rounded-lg searchInput " placeholder="Pretraži HRT..." type="text" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
92	79857	<SELECT class="form-select bg-transparent rounded-none focus:outline-none futuraBlack w-full lg:w-2/5 xl:w-1/4 text-base text-white gradientBorder h-16" id="allChannelsId" name="allChannels">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
147	7541	<IFRAME class=" cmplazyload" data-cmp-ab="1" data-cmp-info="11" data-cmp- src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/html/r20261020/r20190131/zrt_lookup.html" data-cmp-vendor="s1498" id="google_esf" name="google_esf" src="about:blank" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
16	20311	<A class="my-auto logo light z-60" href="/" id="logo"/>
16	23005	<A class="hidden lg:hidden absolute top-2 bottom-0 my-auto" href="https://www.hrt.hr/pretraga?q=" style="height:18px;left:11px"> <SVG fill="none" height="18" viewbox="0 0 18 18" width="18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M6.5 0C8.22391 0 9.87721 0.684819 11.0962 1.90381C12.3152 3.12279 13 4.77609 13 6.5C13 8.11 12.41 9.59 11.44 10.73L11.71 11H12.5L17.5 16L16 17.5L11 12.5V11.71L10.73 11.44C9.55055 12.4468 8.05071 12.9999 6.5 13C4.77609 13 3.12279 12.3152 1.90381 11.0962C0.684819 9.87721 0 8.22391 0 6.5C0 4.77609 0.684819 3.12279 1.90381 1.90381C3.12279 0.684819 4.77609 0 6.5 0ZM6.5 2C4 2 2 4 2 6.5C2 9 4 11 6.5 11C9 11 11 9 11 6.5C11 4 9 2 6.5 2Z" fill="#ca0000"/> </SVG> </A>
16	24334	<A class="logo light z-60" href="/" id="logo"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
92	73858	<A data-upscore-url="" href="https://vijesti.hrt.hr/svijet/saudijski-turski-i-pakistanski-duznosnici-sastaju-se-s-iranskim-duznosnicima-12976727"> <DIV class="flex"> <DIV class="w-3/8"> <DIV class="relative"> <DIV style="display:block;overflow:hidden;position:relative;box-sizing:border-box;margin:0"> <DIV style="display:block;box-sizing:border-box;padding-top:53.888888888888886%"/> <NOSCRIPT> <IMG alt="Iranski predsjednik Masud Pezeškian i naelnik pakistanskih obrambenih snaga Asim Munir" decoding="async" src="https://api.hrt.hr/media/9c/65/360x194-2026-10-26t064212z-

Línea	Columna	Código
		408134558-rc2uaoahray2-rtrmadp-3-iran-crisis-saudi-yemen-coalition-20261026085036.webp" srcset="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.hrt.hr%2Fmedia%2F9c%2F65%2F360x194-2026-10-26t064212z-408134558-rc2uaoahray2-rtrmadp-3-iran-crisis-saudi-yemen-coalition-20261026085036.webp&w=375&q=100 375w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.hrt.hr%2Fmedia%2F9c%2F65%2F360x194-2026-10-26t064212z-408134558-rc2uaoahray2-rtrmadp-3-iran-crisis ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
16	19461	<A href="https://www.consentmanager.net/en/cookie-banner/?utm_source=cmplogo2A&utm_medium=banner&utm_campaign=cmplogo2A&utm_term=45071&utm_content=hrt.hr" target="_top"> <IMG alt="consentmanager.net" border="0" data-cmp-ab="1" data-cmp-info="10" height="14" loading="lazy" src="https://cdn.consent.hr/delivery/whitelabel/regula_logo_dark.svg" style="width:14px; height:14px" width="14"/> <SPAN class="cmplogo2h "> consentmanager.net </SPAN> </A>
132	1491	<A aria-haspopup="dialog" class="cmpboxrecalllink" draggable="false" href="#" role="button" tabindex="0"> <IMG alt="Postavke privatnosti" class="cmpboxrecallicon" data-cmp-ab="1" data-cmp-info="10" height="20" src="https://cdn.consent.hr/delivery/recall/recall_shield.svg" style="width:20px; height:20px;" title="Postavke privatnosti" width="20"/> <SPAN class="cmpboxrecalltxt cmptxt_recallbtn"> Postavke privatnosti </SPAN> </A>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	- .cy
URL	*https://rik.cy/*
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
305	215	`<IMG alt="AFP  .jpg" src="https://riknews-live-3b6a59f16159442b91f0247e09-b5029b8.divio-media.org/original_images/AFP_PLATPhORMA_PhUSIKO_AERIO.jpg">`
1220	241	`<IMG alt="IMG_20250929_145155" height="1477" src="https://cybc-live-c0d88c0c0329463880899f538858-629d3a6.aldryn-media.com/images/2025/10/06/IMG_20250929_145155.original.jpg" width="1476">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
616	71	`<H4 class="article-title">  GP ,  </H4>`
799	76	`<H6 class="text-white"><STRONG> </STRONG></H6>`
1153	49	`<H6><STRONG> </STRONG></H6>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
426	71	`<H4 class="article-title">`
436	71	`<H4 class="article-title">`
446	71	`<H4 class="article-title">`
456	71	`<H4 class="article-title">`
466	71	`<H4 class="article-title">`
476	71	`<H4 class="article-title">`
486	71	`<H4 class="article-title">`
496	71	`<H4 class="article-title">`
506	71	`<H4 class="article-title">`
516	71	`<H4 class="article-title">`
616	71	`<H4 class="article-title">`
626	71	`<H4 class="article-title">`
636	71	`<H4 class="article-title">`
646	71	`<H4 class="article-title">`
656	71	`<H4 class="article-title">`
666	71	`<H4 class="article-title">`
676	71	`<H4 class="article-title">`
686	71	`<H4 class="article-title">`
696	71	`<H4 class="article-title">`
706	71	`<H4 class="article-title">`
1008	79	`<H6 class="article-title">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1393	61	<DIV class="cell large-4 medium-6 small-bg"> <H5 class="h3"> </H5> <A href="http://corporate.rik.cy" target="_blank"> </A> <A href="https://www.digital-herodotus.eu/" target="_blank"> - </A> <H6 class="h5 section-spacing"> </H6> <A href="https://tv.rik.cy/live-tv/rik-1/" target="_blank"> 1 </A> <A href="https://tv.rik.cy/live-tv/rik-2/" target="_blank"> 2 </A> <A href="https://tv.rik.cy/live-tv/rik-hd/" target="_blank"> HD </A> <A href="https://tv.rik.cy/live-tv/rik-sat/" target="_blank"> SAT </A> <A href="https://radio.rik.cy/live-radio/rik-1/" target="_blank"> </A> <A href="https://radio.rik.cy/live-radio/rik-2/" target="_blank"> </A> <A href="https://radio.rik.cy/live-radio/rik-3/" target="_blank"> </A> <A href="https://radio.rik.cy/live-radio/rik-4/" target="_blank"> - CLASSIC </A> </DIV>
2613	38	<DIV id="cookiescript_description"> <SPAN data-cs-desc-box="true" data-cs-i18n-read=" cookies . , cookies cookies." data-cs-i18n- text="{"el":"\u0391\u03c5\u03c4\u03cc\u03c2 \u03bf \u03b9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03c2 \u03c7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u0 3af cookies \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03b2\u03b5\u03bb\u03c4\u03af\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03bc\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c7\u03c1\u03b7\u03c3\u03c4\u03ce\u03bd. \u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ce\u0 3bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c4\u03bf\u03c0\u03cc \u03bc\u03b1\u03c2, \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u0 ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
917	17	Bloque <style> content:attr(label)
917	17	Bloque <style> content:attr(label)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
123	29	<A href="/"> <IMG alt="" class="top-bar_logo" src="/static/img/logos/rik-logo-color.png"/> </A>
947	69	<A href="https://www.digital-herodotus.eu/"> <IMG alt="" class="brand-logo" src="/static/img/logos/digital-herodotus.png"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
123	29	<A href="/"> <IMG alt="" class="top-bar_logo" src="/static/img/logos/rik-logo-color.png"/> </A>
947	69	<A href="https://www.digital-herodotus.eu/"> <IMG alt="" class="brand-logo" src="/static/img/logos/digital-herodotus.png"/> </A>

Línea	Columna	Código
1353	75	<A href="https://www.facebook.com/rik.cyprus" target="_blank"> <I class="fab fa-facebook-f"/> </A>
1354	71	<A href="https://twitter.com/cybc_com_cy" target="_blank"> <I class="fab fa-x-twitter"/> </A>
1355	77	<A href="https://www.instagram.com/rik.cyprus/" target="_blank"> <I class="fab fa-instagram"/> </A>
1357	72	<A href="https://www.youtube.com/@rikcybc" target="_blank"> <I class="fab fa-youtube"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
1013	11084	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11218	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11340	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11450	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16069	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16282	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16497	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21732	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21856	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21968	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	22068	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11084	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11218	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11340	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1013	11450	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16069	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16282	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16497	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21732	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21856	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21968	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	esk televize
URL	*https://www.ceskatelevize.cz*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`

Línea	Columna	Código
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	27281	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`
1	31510	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent.css content:attr(data-column)`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
2	8251	`Hledání`
2	8251	`Hledání`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
575	61	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WR543Z2" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
354	3	`</div>  <div id="wrapper-icast-tips-outer"> <d`
355	4	`uter"> <div id="wrapper-icast-tips" class="wrapper-ser-tips"> <`
601	60	`;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">var is`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 106

Línea	Columna	Código
111	6	`https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css` `Encontrado error de parseo en: a`

Línea	Columna	Código
250	9	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css [250:9]-[257:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
111	6	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css Encontrado error de parseo en: a
250	9	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css [250:9]-[257:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
111	6	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css Encontrado error de parseo en: a
250	9	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css [250:9]-[257:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
111	6	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css Encontrado error de parseo en: a

Línea	Columna	Código
250	9	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css [250:9]-[257:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
111	6	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css Encontrado error de parseo en: a
250	9	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css [250:9]-[257:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
111	6	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css Encontrado error de parseo en: a
250	9	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css [250:9]-[257:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
896	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1728371619 [896:9]-[898:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
902	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1728371619 [902:9]-[904:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
908	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1728371619 [908:9]-[910:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
936	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1728371619 [936:9]-[938:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
942	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1728371619 [942:9]-[944:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
111	6	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css Encontrado error de parseo en: a
250	9	https://ctfs.ceskatelevize.cz/static/scripts/cmp/v2.1/orestbida/cookieconsent-custom.css [250:9]-[257:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
896	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1728371619 [896:9]-[898:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
902	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1728371619 [902:9]-[904:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	DR: Nyheder - Breaking - TV - Radio
URL	*https://www.dr.dk*
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
754	931	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
754	1615	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
754	2302	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
754	2978	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
754	3669	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
754	4352	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
754	5037	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
754	5726	`<H4 class="dre-navigation-menu-item__item">`
1155	1577	`<H2 aria-label="Genveje" class="dre-section-heading dre-section-heading--sr-only">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
808	5398	`<DIV class="InfoCard_drp-info-card__text-container__HjMgc InfoCard_drp-info-card__text-container--collapsed__MfjqP" style="position:relative;opacity:1;pointer-events:auto;visibility:visible"> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__truncated-text__ZrXHK"> USA's præsident, Donald Trump, har tidligere rost senator John Husted`

Línea	Columna	Código
		for at have en flot mås. I aftes gik turen til den kvindelige rapper Nicki Minaj, hvis bagparti også fik rosende ord med på vejen under et vælgermøde i Michigan. Her inviterede præsidenten Minaj på scenen, hvor hun talte imod kønsskifte blandt børn, svor evigt troskab til præsidenten og lovede, at hun ville stemme på ham, hvis han igen stillede op. Som forfatningen er nu, er det dog ikke en mulighed. </SPAN> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__read-more__iR0qc"> vis mere </SPAN> </DIV>
858	6894	<DIV class="InfoCard_drp-info-card__text-container__HjMgc InfoCard_drp-info-card__text-container--collapsed__MfjqP" style="position:relative;opacity:1;pointer-events:auto;visibility:visible"> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__truncated-text__ZrXHK"> Flere republikanske kandidater har op til midtvejsvalget offentligt kritiseret Donald Trumps immigrationspolitik. DR's korrespondent i USA Kim Bildsøe har besøgt delstaten Florida, hvor flere spansktalende amerikanere har vendt republikanerne ryggen på grund af blandt andet udlændingemyndigheden ICE. </SPAN> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__read-more__iR0qc"> vis mere </SPAN> </DIV>
872	6600	<DIV class="InfoCard_drp-info-card__text-container__HjMgc InfoCard_drp-info-card__text-container--collapsed__MfjqP" style="position:relative;opacity:1;pointer-events:auto;visibility:visible"> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__truncated-text__ZrXHK"> I 27 år har Jakob Pedersen arbejdet som smørsmager på Arlas smørmejeri i Holstebro. Hans arbejde er at sikre, at Lurpak-smør lever op til den kvalitet, forbrugeren forventer. Derfor skal han hver dag give seks udvalgte smørpakker en karakter mellem 1-15. </SPAN> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__read-more__iR0qc"> vis mere </SPAN> </DIV>
1130	6884	<DIV class="InfoCard_drp-info-card__text-container__HjMgc InfoCard_drp-info-card__text-container--collapsed__MfjqP" style="position:relative;opacity:1;pointer-events:auto;visibility:visible"> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__truncated-text__ZrXHK"> Den 3. november skal amerikanerne til stemmeurnerne. Her skal de afgøre, hvem der får flertallet i Kongressen - USA's lovgivende forsamling. Men hvordan fungerer midtvejsvalget egentlig, og hvorfor er resultatet så vigtigt for Donald Trump? Få overblikket her. </SPAN> <SPAN class="InfoCard_drp-info-card__read-more__iR0qc"> vis mere </SPAN> </DIV>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
726	5942	`<IFRAME aria-hidden="true" src="/auth/drlogin/login?prompt=none" style="position:absolute;left:0;top:-100%;width:1px;height:1px;border:none;opacity:0;pointer-events:none" tabindex="-1"/>`
726	6143	`<IFRAME aria-hidden="true" src="https://login.dr.dk/oidc/session/check" style="position:absolute;left:0;top:-100%;width:1px;height:1px;border:none;opacity:0;pointer-events:none" tabindex="-1"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
808	1815	`<A aria-hidden="true" class="reel_drp-reel-wrapper__video-overlaying-link__nqrfR" href="/nyheder/udland/reels/trump-hev-nicki-minaj-paa-scenen-elsker-ham-saa-meget" tabindex="-1"/>`
858	3292	`<A aria-hidden="true" class="reel_drp-reel-wrapper__video-overlaying-link__nqrfR" href="/nyheder/udland/reels/trump-er-gaaet-langt-republikanere-tager-afstand" tabindex="-1"/>`
872	3307	`<A aria-hidden="true" class="reel_drp-reel-wrapper__video-overlaying-link__nqrfR" href="/nyheder/indland/reels/jakob-har-smagt-paa-30-000-pakker-smoer-i-hele-sin-karriere" tabindex="-1"/>`

Línea	Columna	Código
1130	3293	<A aria-hidden="true" class="reel_drp-reel-wrapper__video-overlaying-link__nqrfR" href="/nyheder/udland/valg-i-usa/reels/forstaa-midtvejsvalget-paa-75-sekunder" tabindex="-1"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
1581	228397	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">(funct
1581	228628	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">(funct
1582	34	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">(funct
1583	45	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">(funct
1586	368	></iframe><script type="text/javascript" id="" charset="">(funct

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 106

Línea	Columna	Código
1	1046	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css Encontrado error de parseo en: -
1	1046	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css Encontrado error de parseo en: -
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css [1:27543] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Found illegal character: (0x003c)
1	81309	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Encontrado error de parseo en: -
1	1046	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css [1:27543] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Found illegal character: (0x003c)
1	81309	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Encontrado error de parseo en: -
1	1046	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css Encontrado error de parseo en: -
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css [1:27543] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Found illegal character: (0x003c)
1	81309	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Encontrado error de parseo en: -
1	1046	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css Encontrado error de parseo en: -
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css [1:27543] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Found illegal character: (0x003c)
1	81309	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Encontrado error de parseo en: -
1	1046	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css Encontrado error de parseo en: -
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css [1:27543] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Found illegal character: (0x003c)
1	81309	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/d0c37b914185b1fe.css Encontrado error de parseo en: -

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: for, at, give, have, over, by, day.`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	1809	`https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none`
1	1809	`https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none`
1	1809	`https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none`

Línea	Columna	Código
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none
1	1809	https://www.dr.dk/hydra/resources/_next/static/css/76f27cf2955c1d63.css outline:none

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	uudised | ERR
URL	*https://www.err.ee/*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
311	33943	<IMG alt="Venemaa spordiminister ja Venemaa Olümpiakomitee esimees Mihhail Degtjarjov ning Venemaa asepeaminister Dmitri Tšernõšenko (vasakult paremale, keskel) külastamas näitust 2026. aasta rahvusvahelise foorumi "Venemaa – spordimaa" raames Venemaa Rahvuslikus K" class="art-img" loading="lazy" src="//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h315et7.jpg">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
438	7506	<H4 class="playlist-item-hover" title="LIISA PAKOSTA: AI kõige kahjulikum kasutus tuleks võrdsustada inimsusevastaste kuritegudega"><DIV class="playlist-item-border"/><DIV class="playlist-item-play" id="media_1" ng-click="staticCtrl7925948777.playItem(key)"><DIV class="playlist-image"><DIV class="play-button"/></DIV><DIV class="playlist-title"><SPAN class="ng-binding ng-scope" ng-bind="media.titleText" ng-if="!(staticCtrl7925948777.radioPollResultsDisplay && media.rank > 0)">LIISA PAKOSTA: AI kõige kahjulikum kasutus tuleks võrdsustada inimsusevastaste kuritegudega</SPAN></DIV></DIV></H4>
466	7425	<H4 class="playlist-item-hover" title="Harri Tiido taustajutud. Inimeste külmutamisest"><DIV class="playlist-item-border"/><DIV class="playlist-item-play" id="media_1" ng-click="staticCtrl6920456701.playItem(key)"><DIV class="playlist-image"><DIV class="play-button"/></DIV><DIV class="playlist-title"><SPAN class="ng-binding ng-scope" ng-bind="media.titleText" ng-if="!(staticCtrl6920456701.radioPollResultsDisplay && media.rank > 0)">Harri Tiido taustajutud. Inimeste külmutamisest</SPAN></DIV></DIV></H4>
507	2680	<H6>ERR</H6>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
254	22230	`<H2 class="one-font header-font">`
254	27525	`<H2 class="one-font header-font">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
254	22230	`<H2 class="one-font header-font">`
254	25857	`<H2 class="header-font three-font">`
311	35660	`<H2 class="header-font two-font">`
311	61103	`<H2 class="header-font two-font">`
311	62820	`<H2 class="one-font header-font">`
311	80689	`<H2 class="header-font two-font">`
311	91527	`<H2 class="header-font two-font">`

Línea	Columna	Código
311	103407	<H2 class="header-font three-font">
311	107866	<H2 class="header-font two-font">

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
242	823	<UL class="openmenu"> <A href="//kultuur.err.ee" target="_self"> Kultuur </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038278/aktuaalne-kaamera" target="_self"> Aktuaalne kaamera </A> <A href="//uudised.err.ee/l/eesti" target="_self"> Eesti uudised </A> <A href="//sport.err.ee" target="_self"> Sport </A> <A href="//err.ee/k/raadiouudised" target="_self"> Raadiouudised </A> <A href="//uudised.err.ee/l/valismaa" target="_self"> Välisuudised </A> <A href="//eeter.err.ee" target="_self"> Eeter </A> <A href="//rus.err.ee" target="_self"> rus.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/l/majandus" target="_self"> Majandus </A> <A href="//novaator.err.ee" target="_self"> Teadus </A> <A href="//news.err.ee" target="_self"> news.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/k/arvamus" target="_self"> Arvamus </A> <A href="//www.err.ee/ilm" target="_self"> Ilm </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038581/aktuaalne-kaamera-viipekeeles" target="_self"> Viipekeelsed </A> </UL>

Línea	Columna	Código
242	1794	<UL class="openmenu"> <A href="//jupiter.err.ee/etv" target="_self"> ETV </A> <A href="//jupiter.err.ee/etv2" target="_self"> ETV2 </A> <A href="//jupiterpluss.err.ee/etvpluss" target="_self"> ETV+ </A> </UL>
242	2066	<UL class="openmenu"> <A href="//eestiraadio.err.ee/vikerraadio" target="_self"> Vikerraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadio2" target="_self"> Raadio 2 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/klassikaraadio" target="_self"> Klassikaraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/ru/raadio4" target="_self"> Raadio 4 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadiotallinn" target="_self"> Raadio Tallinn </A> </UL>
253	1791	<UL class="openmenu"> <A href="//kultuur.err.ee" target="_self"> Kultuur </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038278/aktuaalne-kaamera" target="_self"> Aktuaalne kaamera </A> <A href="//uudised.err.ee/l/eesti" target="_self"> Eesti uudised </A> <A href="//sport.err.ee" target="_self"> Sport </A> <A href="//err.ee/k/raadiouudised" target="_self"> Raadiouudised </A> <A href="//uudised.err.ee/l/valismaa" target="_self"> Välisuudised </A> <A href="//eeter.err.ee" target="_self"> Eeter </A> <A href="//rus.err.ee" target="_self"> rus.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/l/majandus" target="_self"> Majandus </A> <A href="//novaator.err.ee" target="_self"> Teadus </A> <A href="//news.err.ee" target="_self"> news.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/k/arvamus" target="_self"> Arvamus </A> <A href="//www.err.ee/ilm" target="_self"> Ilm </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038581/aktuaalne-kaamera-viipekeeles" target="_self"> Viipekeelsed </A> </UL>

Línea	Columna	Código
253	2762	<UL class="openmenu"> <A href="//jupiter.err.ee/etv" target="_self"> ETV </A> <A href="//jupiter.err.ee/etv2" target="_self"> ETV2 </A> <A href="//jupiterpluss.err.ee/etvpluss" target="_self"> ETV+ </A> </UL>
253	3034	<UL class="openmenu"> <A href="//eestiraadio.err.ee/vikerraadio" target="_self"> Vikerraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadio2" target="_self"> Raadio 2 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/klassikaraadio" target="_self"> Klassikaraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/ru/raadio4" target="_self"> Raadio 4 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadiotallinn" target="_self"> Raadio Tallinn </A> </UL>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
242	823	<UL class="openmenu"> <A href="//kultuur.err.ee" target="_self"> Kultuur </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038278/aktuaalne-kaamera" target="_self"> Aktuaalne kaamera </A> <A href="//uudised.err.ee/l/eesti" target="_self"> Eesti uudised </A> <A href="//sport.err.ee" target="_self"> Sport </A> <A href="//err.ee/k/raadiouudised" target="_self"> Raadiouudised </A> <A href="//uudised.err.ee/l/valismaa" target="_self"> Välisuudised </A> <A href="//eeter.err.ee" target="_self"> Eeter </A> <A href="//rus.err.ee" target="_self"> rus.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/l/majandus" target="_self"> Majandus

Línea	Columna	Código
		</A> <A href="//novaator.err.ee" target="_self"> Teadus </A> <A href="//news.err.ee" target="_self"> news.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/k/arvamus" target="_self"> Arvamus </A> <A href="//www.err.ee/ilm" target="_self"> Ilm </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038581/aktuaalne-kaamera-viipekeeles" target="_self"> Viipekeelsed </A> </UL>
242	1794	<UL class="openmenu"> <A href="//jupiter.err.ee/etv" target="_self"> ETV </A> <A href="//jupiter.err.ee/etv2" target="_self"> ETV2 </A> <A href="//jupiterpluss.err.ee/etvpluss" target="_self"> ETV+ </A> </UL>
242	2066	<UL class="openmenu"> <A href="//eestiraadio.err.ee/vikerraadio" target="_self"> Vikerraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadio2" target="_self"> Raadio 2 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/klassikaraadio" target="_self"> Klassikaraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/ru/raadio4" target="_self"> Raadio 4 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadiotallinn" target="_self"> Raadio Tallinn </A> </UL>
242	2616	<UL class="openmenu"> <A href="//jupiter.err.ee/video" target="_self"> Jupiter </A> </UL>

Línea	Columna	Código
253	1791	<UL class="openmenu"> <A href="//kultuur.err.ee" target="_self"> Kultuur </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038278/aktuaalne-kaamera" target="_self"> Aktuaalne kaamera </A> <A href="//uudised.err.ee/l/eesti" target="_self"> Eesti uudised </A> <A href="//sport.err.ee" target="_self"> Sport </A> <A href="//err.ee/k/raadiouudised" target="_self"> Raadiouudised </A> <A href="//uudised.err.ee/l/valismaa" target="_self"> Välisuudised </A> <A href="//eeter.err.ee" target="_self"> Eeter </A> <A href="//rus.err.ee" target="_self"> rus.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/l/majandus" target="_self"> Majandus </A> <A href="//novaator.err.ee" target="_self"> Teadus </A> <A href="//news.err.ee" target="_self"> news.err.ee </A> <A href="//uudised.err.ee/k/arvamus" target="_self"> Arvamus </A> <A href="//www.err.ee/ilm" target="_self"> Ilm </A> <A href="//jupiter.err.ee/1038581/aktuaalne-kaamera-viipekeeles" target="_self"> Viipekeelsed </A> </UL>
253	2762	<UL class="openmenu"> <A href="//jupiter.err.ee/etv" target="_self"> ETV </A> <A href="//jupiter.err.ee/etv2" target="_self"> ETV2 </A> <A href="//jupiterpluss.err.ee/etvpluss" target="_self"> ETV+ </A> </UL>
253	3034	<UL class="openmenu"> <A href="//eestiraadio.err.ee/vikerraadio" target="_self"> Vikerraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadio2" target="_self"> Raadio 2 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/klassikaraadio" target="_self"> Klassikaraadio </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/ru/raadio4" target="_self"> Raadio 4 </A> <A href="//eestiraadio.err.ee/raadiotallinn" target="_self"> Raadio Tallinn </A> </UL>

Línea	Columna	Código
253	3584	<UL class="openmenu"> <A href="//jupiter.err.ee/video" target="_self"> Jupiter </A> </UL>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
75	767	<DIV class="option-description line-clamp" data-more="Loe veel..." ng-attr-data-more="{{ccCtrl.consentUi.loadMoreTxt[ccCtrl.lang]}}" ng-class="{'line-clamp': option.descrClamp}" ng-click="option.descrClamp = !option.descrClamp" ng-init="option.descrClamp = true" ng-keydown="ccCtrl.keyDownClick($event)" tabindex="0"> <SPAN class="option-description-txt ng-binding"> Neid küpsiseid on vaja selleks, et meie veebisait töötaks turvaliselt ja korrektselt. Vajalikud küpsised võimaldavad teil meie veebisaiti kasutada ja meil teile soovitud teenuseid pakkuda. Siia kuuluvad ka isikustamata küpsised, mis koguvad teavet veebilehe ja alamlehtede külastuste ja kasutuse kohta anonüümselt. Need küpsised on hädavajalikud meediateenuse osutaja toimetusotsuste tegemiseks ja kasutajaskonna mõõtmise tulemuste läbipaistvuse, võrreldavuse ja kontrollitavuse tagamiseks. Kuna need küpsised on hädavajalikud veebisaidi õige toimimise tagamiseks, ei ole neid võimalik keelata. Need küpsised aktiveeritakse automaatse ...
75	2214	<DIV class="option-description line-clamp" data-more="Loe veel..." ng-attr-data-more="{{ccCtrl.consentUi.loadMoreTxt[ccCtrl.lang]}}" ng-class="{'line-clamp': option.descrClamp}" ng-click="option.descrClamp = !option.descrClamp" ng-init="option.descrClamp = true" ng-keydown="ccCtrl.keyDownClick($event)" tabindex="0"> <SPAN class="option-description-txt ng-binding"> Funktsionaalsed küpsised lubavad kodulehel jätta meelde teie valikud ja pakuvad teile personaliseeritud kogemust. Funktsionaalsed küpsised jätavad meelde ka muudatused, mida te kodulehel teete – näiteks video vaatamise helitugevuse, subtiitrite- ja keelevaliku. Funktsionaalsed küpsised ei jälgi teie tegevust meie veebilehtedel, vaid aitavad selle muuta rohkem teie eelistustele vastavaks. </SPAN> </DIV>
75	3337	<DIV class="option-description line-clamp" data-more="Loe veel..." ng-attr-data-more="{{ccCtrl.consentUi.loadMoreTxt[ccCtrl.lang]}}" ng-class="{'line-clamp': option.descrClamp}" ng-click="option.descrClamp = !option.descrClamp" ng-init="option.descrClamp = true" ng-keydown="ccCtrl.keyDownClick($event)" tabindex="0"> <SPAN class="option-description-txt ng-binding"> Need küpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, näiteks millised veebilehed on populaarsed, kui kaua külastajad meie veebilehti vaatavad ja milliseid seadmeid nad kasutavad. Seda teavet kasutatakse veebilehe üldise jõudluse analüüsimiseks ja parandamiseks, et pakkuda külastajatele paremat ja kohandatumat kasutajakogemust. </SPAN> </DIV>

Línea	Columna	Código
75	4484	<DIV class="option-description line-clamp" data-more="Loe veel..." ng-attr-data-more="{{ccCtrl.consentUi.loadMoreTxt[ccCtrl.lang]}}" ng-class="{'line-clamp': option.descrClamp}" ng-click="option.descrClamp = !option.descrClamp" ng-init="option.descrClamp = true" ng-keydown="ccCtrl.keyDownClick($event)" tabindex="0"> <SPAN class="option-description-txt ng-binding"> Meie veebilehed võivad kuvada manustatud ("embed") sisu kolmandate osapoolte veebisaitidelt, nagu videod, sotsiaalmeediapostitused või interaktiivsed elemendid. Need manustatud elemendid võivad seada küpsiseid või kasutada vastavate kolmandate osapoolte pakkujate jälgimistehnoloogiaid. Manustatud sisu lubamisega nõustute nende kolmandate osapoolte pakkujate küpsiste kasutamisega sellistel eesmärkidel, nagu analüütika, personaliseerimine ja sihitud reklaamimine. Saate oma küpsiste eelistusi hallata ja oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta meie küpsiste seadete kaudu. </SPAN> </DIV>
113	700	<DIV class="option-description line-clamp" data-more="Loe veel..." ng-attr-data-more="{{ccCtrl.consentUi.loadMoreTxt[ccCtrl.lang]}}" ng-class="{'line-clamp': option.descrClamp}" ng-click="option.descrClamp = !option.descrClamp" ng-init="option.descrClamp = true" ng-keydown="ccCtrl.keyDownClick($event)" tabindex="0"> <SPAN class="option-description-txt ng-binding"> Need küpsised aitavad meil ja meie koostööpartneritel näidata teile teie veebikäitumise põhjal eelistustele vastavaid ja asjakohastatud reklaame, mida võite näha ka hiljem teisi veebisaite külastades. Selle kategooria küpsiseid kasutatakse sihtturunduseks ja profileerimiseks, olenemata sellest, millist seadet või milliseid seadmeid te kasutanud olete. Juhul, kui olete andnud nõusoleku enda internetiliikluse andmete turunduseesmärkidel kasutamiseks ja ei ole selle vastu, et teie andmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, võidakse sihtturunduse ja profileerimise eesmärkidel kogutud teavet kombineerida ka teie kohta käivate kliendi ...

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Se utilizan elementos HTML que provocan movimientos y parpadeos que no pueden ser controlados por el usuario (blink o marquee).**

Los elementos BLINK y MARQUEE producen parpadeos y movimientos, respectivamente, que no pueden ser parados por el usuario, lo cual puede dificultar la lectura de la página a determinados usuarios, especialmente aquellos con déficit de atención. Además, estos elementos no pertenecen a la especificación de HTML.

Línea	Columna	Código
165	675	<MARQUEE class="public-notif-text public-notif-marquee" scrollamount="5">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
311	32679	<A aria-label="Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse" href="//sport.err.ee/1610176606/venemaa-sai-suure-tiitlivoistluse-korraldusoiguse" target="_self"> <SPAN class="img-scale img-mb"> <PICTURE class="">

Línea	Columna	Código

		<SOURCE media="(min-width: 1079px)"
		srcset="//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h315et7.jpg 2x,
		//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h315et7.jpg">
		<SOURCE media="(min-width: 1024px) and (max-width: 1078px)"
		srcset="//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h021et23.jpg 2x,
		//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h10dbt35.jpg">
		<SOURCE media="(min-width: 694px) and (max-width: 1023px)"
		srcset="//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h315et7.jpg 2x,
		//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h315et7.jpg">
		<SOURCE media="(min-width: 481px) and (max-width: 693px)"
		srcset="//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h021et23.jpg 2x,
		//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h10dbt35.jpg">
		<SOURCE class="" media="(max-width: 480px)"
		srcset="//s.err.ee/photo/crop/2026/10/25/3859105h4964t44.
		...

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Yle.fi | Uutiset, urheilu, ilmit
URL	*https://yle.fi/*
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0.5	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
973	11345	<IMG alt="Kolme valkoruskeaa lagotto-koiranpentua seisoo vierekkäin värikkäässä maisemassa, alareunassa teksti "Pentulive". (Annukka Palmén-Väisänen / Yle- Valokuvat: Minea Logje)" class="_1d856qpe" loading="lazy" src="https://img.img-cdn.yle.fi/x_0,y_0,w_1919,h_1080,crop_extract/w_720,h_404/39-17143556abb4c222befb">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
973	55842	<H2 class="Group__SrHeading-sc-cc3936cd-3 dkskFo sr-only">
973	63474	<H2 class="Group__SrHeading-sc-cc3936cd-3 dkskFo sr-only">
973	86171	<H2 class="Group__SrHeading-sc-cc3936cd-3 dkskFo sr-only">
973	96955	<H2 class="Typography-sc-8becf565-0 cXLwQQ">
973	104910	<H3 class="Typography-sc-8becf565-0 GridGroup__CellHeadline-sc-477907de-5 foNqdA jfYebA">
973	105012	<H2 class="Group__SrHeading-sc-cc3936cd-3 dkskFo sr-only">
973	114817	<H2 class="Group__SrHeading-sc-cc3936cd-3 dkskFo sr-only">
973	118838	<H2 class="Group__SrHeading-sc-cc3936cd-3 dkskFo sr-only">
973	132999	<H3 class="Typography-sc-8becf565-0 coXzWz link-accent">
973	167442	<H3 class="Typography-sc-8becf565-0 coXzWz link-accent">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
973	190476	<A href="https://yle.fi"> <SVG aria-label="Yle-palvelun etusivu" height="50" viewbox="0 0 24 24" width="50"> <PATH d="M22.92 0C23.48 0 24 .5 24 1.11v21.77c0 .6-.52 1.12-1.08 1.12H1.12C.53 24 0 23.48 0 22.88V1.11C0 .5.52 0 1.13 0h21.79ZM4.55 8.55h-.41c-.37 0-.59.2-.59.56 0 .2.06.5.17.92l1.16 4.14c.22.81.68 1.18 1.5 1.18h.5l-.06.3c-.05.25-.1.49-.14.6-.2.63-.5.75-1.03.75-.47 0-.78-.04-1-.06h-.02l-.33-.03c-.31 0-.5.2-.5.52v.27c0 .34.18.47.37.55.29.13.64.2 1.7.2 1.08 0 1.89-.59 2.15-1.57.45-1.67 1.66-6.73 1.71-6.94 0-.03.15-.57.15-.83-.02-.34-.24-.56-.58-.56h-.38c-.43 0-.57.26-.68.73l-1.08 4.7h-.18c-.4 0-.58-.05-.71-.56l-1.1-4.15v-.05c-.09-.32-.18-.67-.62-.67Zm13.1-.18c-2.11 0-3.05 1.15-3.05 3.7 0 2.51.87 3.44 3.23 3.44.97 0 1.75-.15 2.05-.29.2-.08.38-.2.38-.54v-.26c-.01-.33-.2-.52-.5-.52-.1 0-.2.02-.33.04l-.04.02c-.24.04-.65.13-1.3.13-1.66 0-1.85-.28-1.9-1.59h3.18c.73 0 1.06-.28 1.06-.93 0-1.38-.29-3.2-2.78-3.2Zm-5.44-3.3h-.98c-.18 0-.72 0-.72.53v.44c0 .16.07.56.76.56h.17v8.07c0 .46.1.74.63 ...

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia **Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.**

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
978	618	`<BUTTON aria-controls="ycd-language-selector__languages-list" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" aria-label="Valitse suostumusdialogin kieli" id="ycd-language-selector__menu-button" name="language" tabindex="1">`
978	3480	`<A class="ycd-banner__read-more-link" href="https://yle.fi/a/20-212949" rel="noopener noreferrer" tabindex="1" target="_blank" title="Lue lisää evästeistämme. Linkki avautuu uuteen välilehteen.">`
978	4255	`<BUTTON aria-label="Vain välttämättömät" class="ycd-consent-buttons__button primary" name="accept-necessary-consents" tabindex="1">`
978	4403	`<BUTTON aria-label="Hyväksy kaikki" class="ycd-consent-buttons__button primary" name="accept-all-consents" tabindex="1">`
978	4588	`<BUTTON aria-label="Muokkaa evästeasetuksia" class="ycd-consent-buttons__button ycd-consent-buttons__button--wide text" name="select-consents" tabindex="1">`

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	franceinfo - Actualits en temps rel et info en direct
URL	*https://www.franceinfo.fr/*
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
11658	9	<IMG alt="Le skipper français Thomas Coville célèbre sa victoire à bord du multicoque de classe Ultim "Sodebo Ultim" de Trophée Jules Verne, dans l'océan Atlantique, au large de Brest, le 25 janvier 2026. (LOIC VENANCE / AFP)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img" data-sizes="auto" height="768" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/IivlTlo3fyMUIi92HiJbbPeqtRI/1031x0:2269x2200/432x768/filters:format(jpg)/2026/08/17/6a82fdd96da30216684660.jpg" width="432">
11662	622	<IMG alt="Le skipper français Thomas Coville célèbre sa victoire à bord du multicoque de classe Ultim "Sodebo Ultim" de Trophée Jules Verne, dans l'océan Atlantique, au large de Brest, le 25 janvier 2026. (LOIC VENANCE / AFP)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img lazyload" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/IivlTlo3fyMUIi92HiJbbPeqtRI/1031x0:2269x2200/432x768/filters:format(jpg)/2026/08/17/6a82fdd96da30216684660.jpg" height="768" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 768"%3E%3C/svg%3E" width="432">
11800	9	<IMG alt="Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron après le programme libre du Grand Prix de France de patinage artistique à Angers, le 24 octobre 2026 (France.tv)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img" data-sizes="auto" height="768" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/gy2lJvNpwNite2hJiTIa-yeKnwA/437x0:911x843/432x768/filters:format(jpg)/2026/10/24/6adcbeabb6cbe358792866.png" width="432">
11804	553	<IMG alt="Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron après le programme libre du Grand Prix de France de patinage artistique à Angers, le 24 octobre 2026 (France.tv)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img lazyload" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/gy2lJvNpwNite2hJiTIa-yeKnwA/437x0:911x843/432x768/filters:format(jpg)/2026/10/24/6adcbeabb6cbe358792866.png" height="768" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 768"%3E%3C/svg%3E" width="432">
13007	9	<IMG alt="Le 21 octobre 2026, un colon israélien photographie des agriculteurs palestiniens et des militants étrangers réunis pour la cueillette des olives dans le village de Turmus Ayya, au nord-est de Ramallah, en Cisjordanie occupée. (ZAIN JAAFAR / AFP)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img" data-sizes="auto" height="768" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/fcX2-vswll6l9DsMtx7kwBNSck4/0x0:900x1600/432x768/filters:format(jpg)/2026/10/24/6adcdfbaa6f20059307502.jpg" width="432">
13011	639	<IMG alt="Le 21 octobre 2026, un colon israélien photographie des agriculteurs palestiniens et des militants étrangers réunis pour la cueillette des olives dans le village de Turmus Ayya, au nord-est de Ramallah, en Cisjordanie occupée. (ZAIN JAAFAR / AFP)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img lazyload" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/fcX2-vswll6l9DsMtx7kwBNSck4/0x0:900x1600/432x768/filters:format(jpg)/2026/10/24/6adcdfbaa6f20059307502.jpg" height="768" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 768"%3E%3C/svg%3E" width="432">

Línea	Columna	Código
13504	9	<IMG alt="French far-right Rassemblement National RN party's President Jordan Bardella speaks to present his status report during the Congress of the party in Orleans, central France on October 24, 2026. Amid another round of nationwide protests under tight security across France, Orleans hosts the RN National congress and prepares for a record-breaking demonstration, on the eve of their first major campaign rally. (Photo by Alain JOCARD / AFP) (ALAIN JOCARD / AFP)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img" data-sizes="auto" height="768" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/Fzqt_hgETX0nFNSXAtaa-PvGYV4/199x0:2351x3827/432x768/filters:format(jpg)/2026/10/24/6adcc4d9ac75d381701886.jpg" width="432">
13508	855	<IMG alt="French far-right Rassemblement National RN party's President Jordan Bardella speaks to present his status report during the Congress of the party in Orleans, central France on October 24, 2026. Amid another round of nationwide protests under tight security across France, Orleans hosts the RN National congress and prepares for a record-breaking demonstration, on the eve of their first major campaign rally. (Photo by Alain JOCARD / AFP) (ALAIN JOCARD / AFP)" aria-hidden="true" class="card-shuffle-v2__img lazyload" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/Fzqt_hgETX0nFNSXAtaa-PvGYV4/199x0:2351x3827/432x768/filters:format(jpg)/2026/10/24/6adcc4d9ac75d381701886.jpg" height="768" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 768"%3E%3C/svg%3E" width="432">
14790	9	<IMG alt="Le président brésilien réélu, Luiz Inacio Lula da Silva, prononce un discours de victoire depuis son quartier général à Sao Paulo, le 25 octobre 2026. (NICOLAS HERNANDEZ / ANADOLU / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" height="243" modifierclass="" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/kzasouh8TPh7Sl74J6tsmWOER9g/0x589:5656x3771/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/26/6adedf9bbd194235272561.jpg" width="432">
14794	645	<IMG alt="Le président brésilien réélu, Luiz Inacio Lula da Silva, prononce un discours de victoire depuis son quartier général à Sao Paulo, le 25 octobre 2026. (NICOLAS HERNANDEZ / ANADOLU / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img lazyload" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/kzasouh8TPh7Sl74J6tsmWOER9g/0x589:5656x3771/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/26/6adedf9bbd194235272561.jpg" height="243" modifierclass="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 243"%3E%3C/svg%3E" width="432">
14892	9	<IMG alt="Des proches de Cédric Chouviat se réunissent à Paris, le 3 janvier 2025, pour rendre hommage au livreur mort lors d'une interpellation policière en janvier 2020. (THIBAUD MORITZ / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" height="243" modifierclass="" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/Le9Zu-G9cEGVuUrAprqN1Y6PsMA/0x571:5780x3822/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/02/6abf5ac39a092239329123.jpg" width="432">
14896	643	<IMG alt="Des proches de Cédric Chouviat se réunissent à Paris, le 3 janvier 2025, pour rendre hommage au livreur mort lors d'une interpellation policière en janvier 2020. (THIBAUD MORITZ / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img lazyload" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/Le9Zu-G9cEGVuUrAprqN1Y6PsMA/0x571:5780x3822/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/02/6abf5ac39a092239329123.jpg" height="243" modifierclass="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 243"%3E%3C/svg%3E" width="432">
14994	9	<IMG alt="Des Palestiniens déplacés vivent dans des tentes de fortune dans la région d'al-Mawasi, près de Khan Younès, dans la bande de Gaza, le 5 octobre 2026. (MAHMOUD BASSAM / ANADOLU / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" height="243" modifierclass="" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/QHn8PrzUHwi8djMRVwmHB37obPo/0x280:4240x2665/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/26/6adf130adf232825583514.jpg" width="432">

Línea	Columna	Código
14998	642	<IMG alt="Des Palestiniens déplacés vivent dans des tentes de fortune dans la région d'al-Mawasi, près de Khan Younès, dans la bande de Gaza, le 5 octobre 2026. (MAHMOUD BASSAM / ANADOLU / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img lazyload" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/QHn8PrzUHwi8djMRVwmHB37obPo/0x280:4240x2665/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/26/6adf130adf232825583514.jpg" height="243" modifierclass="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 243"%3E%3C/svg%3E" width="432">
15356	9	<IMG alt="La garde nationale ukrainienne suit un entraînement aux côtés d'opérateurs de drones spécialisés près de Kharkiv, en Ukraine, le 21 octobre 2026. (CARLO BRAVO / ANADOLU / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" height="243" modifierclass="" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/kKzIoWDAYHjdBGvVC7t9ycUW0Zs/0x50:2048x1202/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/26/6adef96ebc7d1652496579.jpg" width="432">
15360	633	<IMG alt="La garde nationale ukrainienne suit un entraînement aux côtés d'opérateurs de drones spécialisés près de Kharkiv, en Ukraine, le 21 octobre 2026. (CARLO BRAVO / ANADOLU / AFP)" aria-hidden="true" badgelabel="" class="card-article-m__img lazyload" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/kKzIoWDAYHjdBGvVC7t9ycUW0Zs/0x50:2048x1202/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/26/6adef96ebc7d1652496579.jpg" height="243" modifierclass="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 243"%3E%3C/svg%3E" width="432">
16079	9	<IMG alt="La marche blanche en hommage à Pengo Bossio Wangi, tué lors de l'attentat raciste de Trappes, réunit des centaines de personnes à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le 25 octobre 2026. (AUDREY ABRAHAM / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)" aria-hidden="true" class="card-article-list-xs__img" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" height="243" src="https://www.franceinfo.fr/pictures/17q0pTdhJSUQyNeh7wl7CflgVYA/0x360:2048x1512/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/25/6ade31dd748f4288689935.jpg" width="432">
16083	663	<IMG alt="La marche blanche en hommage à Pengo Bossio Wangi, tué lors de l'attentat raciste de Trappes, réunit des centaines de personnes à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le 25 octobre 2026. (AUDREY ABRAHAM / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)" aria-hidden="true" class="card-article-list-xs__img lazyload" data-placeholder-on-error="true" data-sizes="auto" data-src="https://www.franceinfo.fr/pictures/17q0pTdhJSUQyNeh7wl7CflgVYA/0x360:2048x1512/432x243/filters:format(jpg)/2026/10/25/6ade31dd748f4288689935.jpg" height="243" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 432 243"%3E%3C/svg%3E" width="432">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 203

Línea	Columna	Código
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)

Línea	Columna	Código
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)
1	239	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/social-button/social-button-1b80929b.css content:attr(title)

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
171	2015	`<IFRAME frameborder="0" id="lightningjs-frame-usabilla_live"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código
11218	238	`<A class="card-article-majeure__link " href="/societe/education/blocage-des-lycees/on-ne-fera-aucun-compromis-les-organisations-lyceennes-et-syndicats-d-enseignants-attendent-des-mesures-fortes-de-la-part-du-gouvernement_8253913.html"> <DIV class="card-article-majeure__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE sizes="(min-width: 1200px) 466px, (min-width: 880px) 60vw, 90vw" srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/d0fDQ_AC5e5knyg678-gu7CFx_0/0x0:6952x4780/432x297/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf16fc933fd929250250.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/4bGSv0XZiKRjLCsosWp7MMWGXtM/0x0:6952x4780/720x495/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf16fc933fd929250250.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/sXkmM_ODEPWVgzYhZoIJ_P0Khoc/0x0:6952x4780/1024x704/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf16fc933fd929250250.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/jPlObViw23TWcU8Lq3srwScswLo/0x0:6952x4780/1328x91 ...`
11643	662	`<A aria-haspopup="dialog" class="card-shuffle-v2 card-shuffle-v2--white mode-light" data-author-date="franceinfo: sport - 26/10" data-content-id="8253985" data-content-url="https://www.franceinfo.fr/sports/voile/route-du-rhum/au-c-ur-du-bruit-assourdissant-de-l-ultime-de-thomas-coville-avant-le-depart-de-la-route-du-rhum_8253985.html" data-cy="card-shuffle-v2" data-description="Lors de la Route du Rhum, les skippers affrontent bien plus que le vent et les vagues. À bord, les chocs et les vibrations aboutissent à un bruit permanent. A bord de Sodebo, Thomas Coville vous fait découvrir cette atmosphère très spéciale, qu'il faut apprivoiser pour en tirer tous les enseignements." data-page-display="{"page":"au_c_ur_du_bruit_assourdissant_de_l_ultime_de_thomas_coville_avant_le_depart_de_la_route_du_rhum_8253985","page_type":"contenu","content_id":"8253985","content_title":"au_coeur_du_bruit_assourdissant_de_l_ultime ...`

Línea	Columna	Código
11785	757	<A aria-haspopup="dialog" class="card-shuffle-v2 card-shuffle-v2--white mode-light" data-author-date="franceinfo: sport - 26/10" data-content-id="8253952" data-content-url="https://www.franceinfo.fr/sports/sports-d-hiver/guillaume-cizeron/l-exceptionnel-programme-libre-de-guillaume-cizeron-et-laurence-fournier-beaudry-au-grand-prix-de-france_8253952.html" data-cy="card-shuffle-v2" data-description="Très attendus lors du Grand Prix de France avec leurs deux nouvelles chorégraphies, Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ont été à la hauteur des attentes, en remportant la victoire et en délivrant deux prestations très abouties. Les champions d'Europe, du monde et champions olympiques en titre ont déjà placé la barre très haute pour cette nouvelle saison." data-page-display="{"page":"l_exceptionnel_programme_libre_de_guillaume_cizeron_et_laurence_fournier_beaudry_au_grand_prix_de_france_8253952","page_type":"contenu","content_id": ...
12495	612	<A aria-haspopup="dialog" class="card-shuffle-v2 card-shuffle-v2--white mode-light" data-author-date="Le Journal de 20h - 25/10" data-content-id="8252968" data-content-url="https://www.franceinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/attaque-terroriste-pourquoi-l-assaillant-n-etait-il-pas-surveille_8252968.html" data-cy="card-shuffle-v2" data-description="Un homme de 39 ans est toujours entendu ce soir à la sous direction anti-terroriste, au lendemain de la fusillade qualifiée "d'attentat raciste" par Emmanuel Macron. Les enquêteurs ont découvert à son domicile un exemplaire de "Mein Kampf", le brûlot raciste et antisémite d'Adolf Hitler." data-page-display="{"page":"attaque_terroriste_pourquoi_l_assaillant_n_etait_il_pas_surveille_8252968","page_type":"contenu","content_id":"8252968","content_title":"attaque_terroriste_pourquoi_l_assaillant_n_etait_il_pas_surveille_","content_type" ...
12779	745	<A aria-haspopup="dialog" class="card-shuffle-v2 card-shuffle-v2--white mode-light" data-author-date="franceinfo - 25/10" data-content-id="8253007" data-content-url="https://www.franceinfo.fr/politique/emmanuel-macron/sans-emmanuel-macron-marine-le-pen-aurait-ete-presidente-en-2017-explique-sandro-gozi-depute-europeen-renew_8253007.html" data-cy="card-shuffle-v2" data-description="“Sans Emmanuel Macron, Marine Le Pen aurait été présidente en 2017” explique ce dimanche Sandro Gozi, député européen Renew et conseiller de Paris dans le 8.30 franceinfo, Interrogé par Camille Girerd et Benjamin Recouvreur sur la promesse d’Emmanuel Macron en 2017 de “tout faire (...) pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes”. #franceinfoRF" data-page-display="{"page":"sans_emmanuel_macron_marine_le_pen_aurait_ete_presidente_en_2017_explique_sandro_gozi_depute_europeen_renew_8253007","page_type":"contenu","content_id":"8253007&qu ...
12992	574	<A aria-haspopup="dialog" class="card-shuffle-v2 card-shuffle-v2--yellow mode-light" data-author-date="Olivier Chauve - 24/10" data-content-id="8252434" data-content-url="https://www.franceinfo.fr/monde/palestine/la-guerre-des-oliveraies-en-cisjordanie-occupee_8252434.html" data-cy="card-shuffle-v2" data-description="Depuis début octobre, l'ONU a recensé près 160 attaques contre des cultivateurs palestiniens en pleine saison de la récolte des olives par des colons israéliens en Cisjordanie occupée. Plusieurs observateurs internationaux comme un maire français et une photojournaliste américaine ont également été pris à partie." data-page-display="{"page":"la_guerre_des_oliveraies_en_cisjordanie_occupee_8252434","page_type":"contenu","content_id":"8252434","content_title":"la_guerre_des_oliveraies_en_cisjordanie_occupee","content_type":"shuffle","content_description":null," ...

Línea	Columna	Código
13489	586	<A aria-haspopup="dialog" class="card-shuffle-v2 card-shuffle-v2--white mode-light" data-author-date="franceinfo - 24/10" data-content-id="8252359" data-content-url="https://www.franceinfo.fr/politique/front-national/seul-candidat-jordan-bardella-est-reelu-president-du-rn_8252359.html" data-cy="card-shuffle-v2" data-description="Jordan Bardella a été réélu président du Rassemblement national avec 98,98% des voix, samedi 24 octobre, lors du congrès du Rassemblement national, à Orléans (Loiret). Le dirigeant RN était le seul candidat pour cette élection qui s'est tenue, avant le premier grand meeting de campagne de Marine Le Pen de dimanche." data-page-display="{"page":"seul_candidat_jordan_bardella_est_reelu_president_du_rn_8252359","page_type":"contenu","content_id":"8252359","content_title":"seul_candidat,_jordan_bardella_est_reelu_president_du_rn","content_type":"shuffle","conten ...
13839	207	<A class="card-article-l__link " href="/faits-divers/terrorisme/attentat-raciste-a-trappes/attentat-raciste-dans-les-yvelines-les-quatre-gardes-a-vue-des-proches-du-principal-suspect-levees_8254009.html"> <DIV class="card-article-l__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/dMfqNoTmv-MJHdAYQhcj5rKrNWE/0x733:7038x4692/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6addb5475d618653909963.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/l9c25JePW0-oqTC2WOS67gNXh94/0x733:7038x4692/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6addb5475d618653909963.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/WF3Td41-fkPdP7X05qdOYrQd8Dc/0x733:7038x4692/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6addb5475d618653909963.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/G3fi5uSliHoSTpzQHJ8tcELjZ04/0x733:7038x4692/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6addb5475d618653909963.jpg 1328w, https://w ...
14070	218	<A class="card-article-l__link " href="/societe/mobilisation-du-17-octobre/emmanuel-macron-attendu-lundi-a-marseille-pour-une-visite-surprise-sur-le-retour-de-l-ordre-apres-les-violences-du-17-octobre_8253937.html"> <DIV class="card-article-l__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/eiOhcfpQAVe-f251qH-C2uwKMiE/0x182:5708x3393/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf0d8abddf8387628910.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/QW6tZny_8X1QoTxM__iJiZXlcnA/0x182:5708x3393/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf0d8abddf8387628910.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/3nNDdhHUoX3gKFIVYXB_kduVmgA/0x182:5708x3393/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf0d8abddf8387628910.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/iF0rM91PBJNfu2tuRItCAaKQJns/0x182:5708x3393/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf0d8abddf8387628910.jpg 1328w ...
14280	480	<A class="card-article-s__link ftvi-click--binded" data-click-object="{"click":"vignette","zone":"bloc_grands_formats","content_type":"article","content_title":"portraits-qui-sont-les-candidats-declares-a-l-election-presidentielle-de-2027_8208032","position":1}" href="/elections/presidentielle/portraits-qui-sont-les-candidats-declares-a-l-election-presidentielle-de-2027_8208032.html"><DIV class="card-article-s__img-wrapper"><DIV class="img-stamp-wrapper"><PICTURE class="picture-wrapper"><SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/R5DXjyO729UuT27d3JDuyblpp5g/840x0:3000x2160/100x100/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/07/6ac602307d6aa791251208.jpg 100w, https://www.franceinfo.fr/pictures/4Pckr9EKWKL4-CjqQlaOTNnYTFo/840x0:3000x2160/200x200/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/07/6ac602307d6aa791251208.jpg 200w, https://www.franceinfo.fr/pictures/aWc0Hw1v2SddyD2N1vNIFrXdfmc/840x0 ...

Línea	Columna	Código
14509	244	<A class="card-article-m__link " href="/monde/israel/reportage-mais-pourquoi-tout-le-monde-en-veut-a-bibi-a-ofakim-ville-attaquee-le-7-octobre-on-revotera-encore-et-encore-pour-benyamin-netanyahou-aux-legislatives-israeliennes_8253244.html"><DIV class="card-article-m__img-wrapper"><DIV class="img-stamp-wrapper"><PICTURE class="picture-wrapper"><SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/nchstHI6TdPWZ-ufrKMPgmDPjcE/0x0:3840x2160/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade3e574e2d0129421771.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/dCM08pWTEXxUTVUQKOadAhlfTl4/0x0:3840x2160/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade3e574e2d0129421771.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/0d4_wDbURjXEcOfl5dWP07yd5dA/0x0:3840x2160/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade3e574e2d0129421771.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/y8EoGWQncRFuFQXkIEUv-qm_avg/0x0:3840x2160/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade3e574e2d01 ...
14667	185	<A class="card-article-m__link " href="/politique/front-national/le-conseil-constitutionnel-ecarte-la-demande-de-demission-de-son-president-formulee-par-le-rn-et-l-udr_8254027.html"> <DIV class="card-article-m__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/1H7Z88PIofVgBvvCFn7V1mJmR28/0x0:7488x4212/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf2149547fa524091352.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/DoXyqLxxjBFGv5B20APaGKbzLdE/0x0:7488x4212/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf2149547fa524091352.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/sEVlVFWekcAVDEQh5XewF8HQab8/0x0:7488x4212/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf2149547fa524091352.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/sdJ4TF0ctRzD19AavT708_PW2W8/0x0:7488x4212/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf2149547fa524091352.jpg 1328w, https://www.franceinfo.fr/pictures/sqEQ ...
14769	194	<A class="card-article-m__link " href="/monde/bresil/le-president-bresilien-de-gauche-lula-decroche-un-quatrieme-mandat-avec-51-8-des-voix-face-au-conservateur-flavio-bolsonaro_8253706.html"> <DIV class="card-article-m__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/aeQi86GjPHXskGPhO0vV6kdAiF0/0x589:5656x3771/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adedf9bbd194235272561.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/XR1IYKbk7AwtGtoH_i9zRUIBwHA/0x589:5656x3771/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adedf9bbd194235272561.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/mplafxz994_Wme5avgYiCjx_Eh8/0x589:5656x3771/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adedf9bbd194235272561.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/Ix7xwKLx7xunEcdTvjiELYb5tko/0x589:5656x3771/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adedf9bbd194235272561.jpg 1328w, https://www.franceinfo ...

Línea	Columna	Código
14871	229	<A class="card-article-m__link " href="/faits-divers/justice-proces/proces-de-la-mort-de-cedric-chouviat-pres-de-sept-ans-apres-le-caractere-volontaire-ou-non-des-violences-des-policiers-reste-au-c-ur-des-debats_8218225.html"> <DIV class="card-article-m__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/eDwnoyqnF-FHmDaH2yrusBY8WmY/0x571:5780x3822/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/02/6abf5ac39a092239329123.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/dbQuQWEVmhVqRVzdexSSy_BqPzg/0x571:5780x3822/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/02/6abf5ac39a092239329123.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/vL169xl_9igETWpfiIgARLPKptQ/0x571:5780x3822/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/02/6abf5ac39a092239329123.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/6YwykkQW5GrR_coJ03zHAIVCZ3U/0x571:5780x3822/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/02/6abf5ac39a09223932912 ...
14973	176	<A class="card-article-m__link " href="/monde/proche-orient/israel-palestine/une-frappe-israelienne-a-fait-trois-morts-dont-une-fillette-dans-la-bande-de-gaza_8253940.html"> <DIV class="card-article-m__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/vQs9tYf7JZK3fPCiAjBzbXeKjas/0x280:4240x2665/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf130adf232825583514.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/jokbuhSidSXDhEA9alNRumQZcL4/0x280:4240x2665/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf130adf232825583514.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/MFmX1lBQm3_6OwMorbsOcEwhOJ4/0x280:4240x2665/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf130adf232825583514.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/iLraHCa3HXdd9LlRC5P1tnv-THY/0x280:4240x2665/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adf130adf232825583514.jpg 1328w, https://www.franceinfo.fr/pictures/JOetR ...
15075	201	<A class="card-article-m__link " href="/politique/front-national/presidentielle-si-le-rassemblement-national-accede-au-pouvoir-la-cgt-n-aura-plus-de-subventions-assure-sebastien-chenu_8253898.html"> <DIV class="card-article-m__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/iEjDScKmdph7lFM2Ap1PT83Wubo/0x0:1664x936/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/09/30/6abccb9ae049c143861922.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/m8-3i1tee_ATVXepjbypT1dvweg/0x0:1664x936/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/09/30/6abccb9ae049c143861922.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/K8NsPzc1vvWNDlWMeOqJ-goS9Vo/0x0:1664x936/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/09/30/6abccb9ae049c143861922.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/aId2UL1M5P-J3Bw05JVtb2BPbC4/0x0:1664x936/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/09/30/6abccb9ae049c143861922.jpg 1328w, https://www.franceinfo.fr/p ...

Línea	Columna	Código
15177	205	<A class="card-article-m__link " href="/politique/marine-le-pen/reportage-on-a-gagne-la-bataille-des-idees-a-orleans-marine-le-pen-lance-sa-campagne-dans-une-ville-sous-haute-surveillance_8252908.html"><DIV class="card-article-m__img-wrapper"><DIV class="img-stamp-wrapper"><PICTURE class="picture-wrapper"><SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/0nZ-cdf8cn4EtNIBfjrtdo4Lm2M/0x0:1024x576/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade39f28de93222689003.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/C4jrEb-Q1gO19GgALOq0I6-IFeE/0x0:1024x576/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade39f28de93222689003.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/143BFdy1olBW0mH3Rt1XJiTDGXU/0x0:1024x576/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade39f28de93222689003.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/9ZLMa2CpCiXcNc20ytgguvDCYqU/0x0:1024x576/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/25/6ade39f28de93222689003.jpg 1328w, https://www.franceinfo. ...
15335	180	<A class="card-article-m__link " href="/monde/europe/manifestations-en-ukraine/une-attaque-de-drones-ukrainienne-fait-deux-morts-et-17-blesses-a-voronej-en-russie_8253865.html"> <DIV class="card-article-m__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/b2MFa3BURqQ0xm6kI3DDJPUjpdU/0x50:2048x1202/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adef96ebc7d1652496579.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/V0iuhICDEjshYuQcxdQsM7-V9o8/0x50:2048x1202/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adef96ebc7d1652496579.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/Qrbjqy5OoSt7s8EirP2ZwgG7-XU/0x50:2048x1202/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adef96ebc7d1652496579.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/KUB3pl4pr4vuVy6vaYK7GCRak0g/0x50:2048x1202/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adef96ebc7d1652496579.jpg 1328w, https://www.franceinfo.fr/pictures/2Cha- ...
15437	287	<A class="card-article-m__link " href="/faits-divers/terrorisme/attentat-raciste-a-trappes/attentat-raciste-a-trappes-c-est-une-contreverite-grave-d-affirmer-que-les-auteurs-d-attentats-d-extreme-droite-sont-traites-differemment-reagit-l-ancien-procureur-antiterroriste_8253886.html"> <DIV class="card-article-m__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/pOxIceF0LuF8mrdQUA85D6gQgj4/0x0:1280x720/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2020/08/31/phpuH2btB.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/JN261QGx3U8Jh311MtgALdL6Eq0/0x0:1280x720/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2020/08/31/phpuH2btB.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/wplhn47fOM2Ju8LvA-kyj34mS08/0x0:1280x720/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2020/08/31/phpuH2btB.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/xZmVhofWzvlN94RXR4Wfbt28EpA/0x0:1280x720/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2020/08/31/phpuH2btB.jpg ...

Línea	Columna	Código
15542	185	<A class="card-article-s__link " href="/monde/proche-orient/yemen/les-forces-saoudiennes-disent-avoir-intercepte-un-missile-houthi-vers-riyad-l-aeroport-a-nouveau-vise_8253784.html"> <DIV class="card-article-s__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/Zo5rwddC-vS13-vQ4t6wIwNhNHg/0x208:4000x2458/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adeebad03d0e098464755.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/cLaqQXY6wLldDOMhRi5RoYf2joA/0x208:4000x2458/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adeebad03d0e098464755.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/8ZEGbLfHGMEPVZSTEjQl-XZv5Rk/0x208:4000x2458/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adeebad03d0e098464755.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/Lb2Xc-h7tiKnposGVXEwBt8f4l4/0x208:4000x2458/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adeebad03d0e098464755.jpg 1328w, https://www.franceinfo.fr/pictu ...
15639	171	<A class="card-article-s__link " href="/sante/maladie/on-peut-gagner-des-annees-une-campagne-lancee-pour-depister-l-amylose-cardiaque-la-maladie-cameleon_8253541.html"> <DIV class="card-article-s__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE data-srcset="https://www.franceinfo.fr/pictures/K7yK3Re0IcBNU_fhy4JqCVdrEVI/0x106:1024x682/432x243/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adee731098d8258536537.jpg 432w, https://www.franceinfo.fr/pictures/UfTSM8tGqHTisag8WX7uIxFWJj8/0x106:1024x682/720x405/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adee731098d8258536537.jpg 720w, https://www.franceinfo.fr/pictures/wklUIkmWcbh-A0UL5UPdH3wTeKs/0x106:1024x682/1024x576/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adee731098d8258536537.jpg 1024w, https://www.franceinfo.fr/pictures/HgtwC3Vj3VzhD_cvWFPqQUVmrfw/0x106:1024x682/1328x747/filters:format(avif):quality(50)/2026/10/26/6adee731098d8258536537.jpg 1328w, https://www.franceinfo.fr/pictures/MD_TT5OOXSKbH1 ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 590

Línea	Columna	Código
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100

Línea	Columna	Código
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	56	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/floating-button/floating-button-f76c40c1.css Encontrado error de parseo en: 1
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	603	https://www.franceinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/navigation-panel-9b52a8a1.css Encontrado error de parseo en: 100
1	56	https://www.franceinfo.fr/assets/components/actions/floating-button/floating-button-f76c40c1.css Encontrado error de parseo en: 1

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés:` `the, of, and, for, their, first, by, him, or.`

15. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado