GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

26/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 18

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 19

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 20

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 28

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 29

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 30

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 33

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 36

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 37

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 39

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 40

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 41

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 56

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 57

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 58

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 67

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 70

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 71

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 83
12.RESULTADOS: PÁGINA 8 85
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 86
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 90
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 91
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 92
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 118
14.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 119

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://npo.nl/*
Página 2	*https://www.nrk.no/*
Página 3	*https://www.rtp.pt*
Página 4	*http://www.tvr.ro/*
Página 5	*https://www.stvr.sk/*
Página 6	*https://www.rtvslo.si*
Página 7	*https://www.rtve.es*
Página 8	*https://www.svt.se/*
Página 9	*https://www.bbc.co.uk*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**6.18**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	9	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.4	No Válido
Página 2	6.8	No Válido
Página 3	5.3	No Válido
Página 4	5.4	No Válido
Página 5	6.3	No Válido
Página 6	4.7	No Válido
Página 7	5.9	No Válido
Página 8	7.1	No Válido
Página 9	6.7	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	2.50
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	6.30
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	7.80
1.6 Separación de contenido y presentación	6.70
1.7 Identificación del idioma principal	8.90
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.90
1.9 Formularios y etiquetas	6.70
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	5.60
1.12 Enlaces descriptivos	2.50
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	3.30
Puntuación Media A	6.09

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	8.90
2.2 Legibilidad y contraste	7.80
2.3 Maquetación adaptable	7.80
2.4 Múltiples vías de navegación	1.10
2.5 Independencia del dispositivo	5.60
2.6 Navegación consistente	8.80
Puntuación Media AA	6.67

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 3	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 4	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	0 F	- P	1 P	0 F
Página 5	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 6	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 7	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 8	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 7	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	De portal van de Publieke Omroep
URL	*https://npo.nl/*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4130	2517	<H4>
4130	4161	<H4>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
4320	1284	<UL class="cluster cluster--center" id="themes"/>
4320	1513	<UL aria-live="polite" class="swiper-wrapper" id="js-login-cards"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
4320	1284	<UL class="cluster cluster--center" id="themes"/>
4320	1513	<UL aria-live="polite" class="swiper-wrapper" id="js-login-cards"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
4380	2040	ue"><defs><filter id="dropShadow" x="-50%" y="-50%" width="200%" height="200%"><feDro
4410	1984	ue"><defs><filter id="dropShadow" x="-50%" y="-50%" width="200%" height="200%"><feDro
4425	2181	ue"><defs><filter id="dropShadow" x="-50%" y="-50%" width="200%" height="200%"><feDro
4440	1912	ue"><defs><filter id="dropShadow" x="-50%" y="-50%" width="200%" height="200%"><feDro
4455	2168	ue"><defs><filter id="dropShadow" x="-50%" y="-50%" width="200%" height="200%"><feDro
4485	2096	ue"><defs><filter id="dropShadow" x="-50%" y="-50%" width="200%" height="200%"><feDro

1.14 Compatibilidad

Problema **Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
4485	4540	-between"><a href="https://npo.nl/tags/herfst" class="heading:l" data-card-link="" id="bekijk-meer herfst">Bekijk

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: over, we, the, of, is, had, what, you, was, new, want, into, with, first.`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	NRK.no nyheter, tv og radio fra Norge og hele verden
URL	*https://www.nrk.no/*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1125	11	`<IMG sizes="50px" src="https://gfx.nrk.no/nkfevraiTeoIaUvNNBAPGAY66yT1pTEwDFUnSOElylYg" srcset="https://gfx.nrk.no/nkfevraiTeoIaUvNNBAPGAY66yT1pTEwDFUnSOElylYg 80w, https://gfx.nrk.no/nkfevraiTeoIaUvNNBAPGA5N4qEeH3s0_FUnSOElylYg 160w" title="">`
1186	11	`<IMG sizes="(min-width: 1140px) 1140px, (min-width: 720px) 100vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQ9QGwU_JefYc1iivU1PNU4w" srcset="https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQ9QGwU_JefYc1iivU1PNU4w 80w, https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQg3NY0i673Qk1iivU1PNU4w 160w, https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQ8xHoPXxhi-01iivU1PNU4w 350w, https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQ4M5eMnQK-e81iivU1PNU4w 450w, https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQfKhTnkidF3U1iivU1PNU4w 650w, https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQxhEsPp0jRdc1iivU1PNU4w 1000w, https://gfx.nrk.no/5-5C7RFvuXYhUcY1kG1DwQh4OzqG-max01iivU1PNU4w 1200w" title="">`
1270	11	`<IMG sizes="(min-width: 1140px) 570px, (min-width: 720px) 50vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8QFQmJ22v-6v4_hSQ9KM4_Cg" srcset="https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8QFQmJ22v-6v4_hSQ9KM4_Cg 80w, https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8Qhb6XyAmL9to_hSQ9KM4_Cg 160w, https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8Q4_j40mNKK6w_hSQ9KM4_Cg 350w, https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8Q5Cbx1ANJAcw_hSQ9KM4_Cg 450w, https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8QPVVg0azZu_Y_hSQ9KM4_Cg 650w, https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8QRhyqLlVmY0w_hSQ9KM4_Cg 1000w, https://gfx.nrk.no/6kpjNwpKRkCjPQjaYjSv8QBQ1tvqPLm2M_hSQ9KM4_Cg 1200w" title="">`
1336	11	`<IMG sizes="(min-width: 1140px) 376px, (min-width: 720px) 33vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2QVH4IKDRuonIyfQc72BLTVQ" srcset="https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2QVH4IKDRuonIyfQc72BLTVQ 80w, https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2QttXm4aJTVDEyfQc72BLTVQ 160w, https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2Qjr05sDjvFDIyfQc72BLTVQ 350w, https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2QzbrgIltjUrEyfQc72BLTVQ 450w, https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2Q7c_lThTkKFUyfQc72BLTVQ 650w, https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2QjLkaA-gjmcQyfQc72BLTVQ 1000w, https://gfx.nrk.no/KbRFqGr5b0kGYQ9Sn2l_2Q8UxR1hSrRCMyfQc72BLTVQ 1200w" title="">`
1608	11	`<IMG sizes="(min-width: 1140px) 570px, (min-width: 720px) 50vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZgr0Vj82Y8MgR2NXS90mvMMQ" srcset="https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZgr0Vj82Y8MgR2NXS90mvMMQ 80w, https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZgqGWH1tdseZB2NXS90mvMMQ 160w, https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZgh9wZkxdJh2t2NXS90mvMMQ 350w, https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZgsSHc0bW_3tx2NXS90mvMMQ 450w, https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZgx6I-xQN-U4p2NXS90mvMMQ 650w, https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZgdR3rJqN8icx2NXS90mvMMQ 1000w, https://gfx.nrk.no/pl8jxSO4IS-WNZXpflTkZg_30-UMmNBUp2NXS90mvMMQ 1200w" title="">`

Línea	Columna	Código
1711	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 752px, (min-width: 720px) 66vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPA4NWCn7oX6EykyOG-g02UEw" srcset="https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPA4NWCn7oX6EykyOG-g02UEw 80w, https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPA3qIxWoEyDFikyOG-g02UEw 160w, https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPAzre-4bykVhukyOG-g02UEw 350w, https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPAXFDFeBt0BiukyOG-g02UEw 450w, https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPAuzfxhP051P6kyOG-g02UEw 650w, https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPAXdcmU3r_2NmkyOG-g02UEw 1000w, https://gfx.nrk.no/LY-VcUqR2_emmB-ZuSuRPAevdorTfMBbykyOG-g02UEw 1200w" title="">
1771	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 376px, (min-width: 720px) 33vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQNuxLB-J2poTWmBEhBCnnPA" srcset="https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQNuxLB-J2poTWmBEhBCnnPA 80w, https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQaJW5yNqCNwLWmBEhBCnnPA 160w, https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQkng-euVN_53WmBEhBCnnPA 350w, https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQ3mhGEtzEzcXWmBEhBCnnPA 450w, https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQLtBwBjn4QnvWmBEhBCnnPA 650w, https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQ2fh7_z5ysanWmBEhBCnnPA 1000w, https://gfx.nrk.no/n4LsQgC5dofgQe6ytJMtXQPaI6r5FQrhrWmBEhBCnnPA 1200w" title="">
1837	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 285px, (min-width: 720px) 25vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGgHrYAfrQEcbb_pfrZquUjXw" srcset="https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGgHrYAfrQEcbb_pfrZquUjXw 80w, https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGgbpdkJVfFJq__pfrZquUjXw 160w, https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGgoweboUVMeBr_pfrZquUjXw 350w, https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGgc5cs6y67Zan_pfrZquUjXw 450w, https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGgbM2QEpDv22H_pfrZquUjXw 650w, https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGgB4vA9qZkNBH_pfrZquUjXw 1000w, https://gfx.nrk.no/KxH-TVUSuP4t6WpM7_EbGghRf4AcRbbcn_pfrZquUjXw 1200w" title="">
1897	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 570px, (min-width: 720px) 50vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvAbi1HWwCpAFD3XDGDLx2fPQ" srcset="https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvAbi1HWwCpAFD3XDGDLx2fPQ 80w, https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvArNgILC0KBhz3XDGDLx2fPQ 160w, https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvAiK0aSrv1GG_3XDGDLx2fPQ 350w, https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvAOkYHH8VeDAD3XDGDLx2fPQ 450w, https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvAys3syzssp5H3XDGDLx2fPQ 650w, https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvAiUuoK-vkvlz3XDGDLx2fPQ 1000w, https://gfx.nrk.no/OLppPq5Dew6F0qC-wRRrvAoyYZQpVf4Yf3XDGDLx2fPQ 1200w" title="">
1957	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 285px, (min-width: 720px) 25vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwjrANgsSFYouNNo4ZzC6neA" srcset="https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwjrANgsSFYouNNo4ZzC6neA 80w, https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwSnKjuvNy02-NNo4ZzC6neA 160w, https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwuuiqGVGQM5SNNo4ZzC6neA 350w, https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwfExkZEDZFNKNNo4ZzC6neA 450w, https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwXC98Xyj2YpyNNo4ZzC6neA 650w, https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwHy1xRugZ4x-NNo4ZzC6neA 1000w, https://gfx.nrk.no/1XEBfQBKQnMp878yD6OAXwiIdhf2jG9FuNNo4ZzC6neA 1200w" title="">
2023	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 570px, (min-width: 720px) 50vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQ-AQ_JEvfpMEAmQDxWBb1Hw" srcset="https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQ-AQ_JEvfpMEAmQDxWBb1Hw 80w, https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQKEkSRPkvRAsAmQDxWBb1Hw 160w, https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQIPiuQRf-LaoAmQDxWBb1Hw 350w, https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQ8XDVzLHAZLkAmQDxWBb1Hw 450w, https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQAOCNtZ9WLfwAmQDxWBb1Hw 650w, https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQEnbR0mNbSp8AmQDxWBb1Hw 1000w, https://gfx.nrk.no/VXsOzpENPwLdpF6JCrScuQTd1JHUcs7VoAmQDxWBb1Hw 1200w" title="">

Línea	Columna	Código
2360	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 570px, (min-width: 720px) 50vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQ6tRD_tUNplQp0rdDbdHvyw" srcset="https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQ6tRD_tUNplQp0rdDbdHvyw 80w, https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQD450nKr65wUp0rdDbdHvyw 160w, https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQwlUf_F73dZYp0rdDbdHvyw 350w, https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQtPZMlhBEhTQp0rdDbdHvyw 450w, https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQIskO_o2OXeQp0rdDbdHvyw 650w, https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQJj9LEc0Oxzkp0rdDbdHvyw 1000w, https://gfx.nrk.no/n3Vs69nV0bD-wqtNgIFCyQ6UtcibuIirAp0rdDbdHvyw 1200w" title="">
2420	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 570px, (min-width: 720px) 50vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQXNZCoImg03lOv0STBXuTnw" srcset="https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQXNZCoImg03lOv0STBXuTnw 80w, https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQZWuywfDp-vtOv0STBXuTnw 160w, https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQy7EjGQ6PjyZOv0STBXuTnw 350w, https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQm3VOSpKNZo9Ov0STBXuTnw 450w, https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQ5MQ2P8IsY4tOv0STBXuTnw 650w, https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQgEh5c8hnpGROv0STBXuTnw 1000w, https://gfx.nrk.no/U87YsowogaM4DMUh25vJtQtHixu1I4ll1Ov0STBXuTnw 1200w" title="">
2504	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 376px, (min-width: 720px) 33vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBAMa5YjdPBFtwqyLed1DLZbg" srcset="https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBAMa5YjdPBFtwqyLed1DLZbg 80w, https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBA9W9TtKBuH3MqyLed1DLZbg 160w, https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBAoDRwVy89s-sqyLed1DLZbg 350w, https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBAhHzUF1rFHMkqyLed1DLZbg 450w, https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBA3cE8TrpuJAMqyLed1DLZbg 650w, https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBAqUxlthZcchcqyLed1DLZbg 1000w, https://gfx.nrk.no/n5zNsF9B_bd7Id_e3msZBAx1bAFi2NKhsqyLed1DLZbg 1200w" title="">
2588	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 1140px, (min-width: 720px) 100vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9KwFYiD8v-SMDjiBNQNLcmvEg" srcset="https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9KwFYiD8v-SMDjiBNQNLcmvEg 80w, https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9KwJ1eCiKS9m6DiBNQNLcmvEg 160w, https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9KwVNNnhFOAZPDiBNQNLcmvEg 350w, https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9Kwkvdt6nLz2pziBNQNLcmvEg 450w, https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9KwLbOVtYiKQkPiBNQNLcmvEg 650w, https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9KwfQSM0REB1GPiBNQNLcmvEg 1000w, https://gfx.nrk.no/_tzVEN_yF8dt3ZmQ4XF9KwwcRE-mvWBK3iBNQNLcmvEg 1200w" title="">
2654	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 570px, (min-width: 720px) 50vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXAiIYZEPHSpjbP_vRVK1KBig" srcset="https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXAiIYZEPHSpjbP_vRVK1KBig 80w, https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXASQvI2USXMMjP_vRVK1KBig 160w, https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXAABGvJcVDAGXP_vRVK1KBig 350w, https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXA4PBl33U4yzbP_vRVK1KBig 450w, https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXAQ0Je5RA5lnDP_vRVK1KBig 650w, https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXAArOen1I8XXfP_vRVK1KBig 1000w, https://gfx.nrk.no/Q9TYUBKElDQM3uS1LO1tXAsHShMyVBoQ3P_vRVK1KBig 1200w" title="">

Línea	Columna	Código
2765	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 376px, (min-width: 720px) 33vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCugf83Of_8Xd9Zc8nZNMjQCug" srcset="https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCugf83Of_8Xd9Zc8nZNMjQCug 80w, https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCugb1sHyWvzuOVc8nZNMjQCug 160w, https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCugTo3suGLyglJc8nZNMjQCug 350w, https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCugvdHD0HIP_kFc8nZNMjQCug 450w, https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCug4-EBrRv7jbtc8nZNMjQCug 650w, https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCugivL8wU-uYkxc8nZNMjQCug 1000w, https://gfx.nrk.no/yiuSUmNCIHo5JWv4sISCug7ESoXllsZhpc8nZNMjQCug 1200w" title="">
2825	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 752px, (min-width: 720px) 66vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDwWcV0IL9J9DwQDxK_g_YJQQ" srcset="https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDwWcV0IL9J9DwQDxK_g_YJQQ 80w, https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDwQGYspPqraR0QDxK_g_YJQQ 160w, https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDw6cYOIJ6sJmAQDxK_g_YJQQ 350w, https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDwODWP9A6kmIEQDxK_g_YJQQ 450w, https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDwqh3QUrA9ZWUQDxK_g_YJQQ 650w, https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDw94_2w8WT7gMQDxK_g_YJQQ 1000w, https://gfx.nrk.no/dT7aown43vCPOpRrpf1GDwuubMnZLwgTAQDxK_g_YJQQ 1200w" title="">
2925	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 376px, (min-width: 720px) 33vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8gT6wtlV4OFhqKegFY5-SelA" srcset="https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8gT6wtlV4OFhqKegFY5-SelA 80w, https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8gaPTLN30dFeaKegFY5-SelA 160w, https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8gHre-bDpbv56KegFY5-SelA 350w, https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8g6VUabBvSsSqKegFY5-SelA 450w, https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8g8b1cFIm9dz2KegFY5-SelA 650w, https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8gLrBmbLnWJ_yKegFY5-SelA 1000w, https://gfx.nrk.no/y9pHDGWrKgWKOT5zUX_J8gfVLGAbLEPZqKegFY5-SelA 1200w" title="">
3051	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 376px, (min-width: 720px) 33vw, 33.33333333333333vw" src="https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7QWTN5ICKJIaba6LPIT-C9kw" srcset="https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7QWTN5ICKJIaba6LPIT-C9kw 80w, https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7QfhcXptjlS9ja6LPIT-C9kw 160w, https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7Qqyk1tK-HLpza6LPIT-C9kw 350w, https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7QbCPNK9vOA8ja6LPIT-C9kw 450w, https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7QHzUlrLFvjMDa6LPIT-C9kw 650w, https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7Qw2RQ6ApVNj_a6LPIT-C9kw 1000w, https://gfx.nrk.no/Rda-YcNKXNvp2gZSA2qm7QLol41ihuOvja6LPIT-C9kw 1200w" title="">
3111	11	<IMG sizes="(min-width: 1140px) 376px, (min-width: 720px) 33vw, 100vw" src="https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvAEaR1YrsjL-72SlyGZhmLXw" srcset="https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvAEaR1YrsjL-72SlyGZhmLXw 80w, https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvA6Ce6tW8-llz2SlyGZhmLXw 160w, https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvAuKbGoIGUQrP2SlyGZhmLXw 350w, https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvA8Dig3Y-3tCP2SlyGZhmLXw 450w, https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvArhrY9Fg51z_2SlyGZhmLXw 650w, https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvAqpXXzhy-t132SlyGZhmLXw 1000w, https://gfx.nrk.no/pru6XNjkEJ7M_0FZFW2CvAdRXRttXrWyv2SlyGZhmLXw 1200w" title="">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 39

Línea	Columna	Código
1197	122	`<H2 aria-label="Ringerike:Kvinne funnet død – mann siktet for drap" class="kur-room__title kur-room__title--3">`
1281	103	`<H2 aria-label="Kalla Noreg eit «shit house»-land" class="kur-room__title kur-room__title--4">`
1347	102	`<H2 aria-label="106 ansatte får sluttpakke i NRK" class="kur-room__title kur-room__title--2">`
1619	119	`<H2 aria-label="Lula gjenvalgt i Brasil:Bolsonaro krever omvalg" class="kur-room__title kur-room__title--4">`
1722	130	`<H3 aria-label="Linnéa har lest ferdig boka: – På tide å bli ferdig med det!" class="kur-room__title kur-room__title--3">`
1782	91	`<H3 aria-label="Westerlin ligger sist" class="kur-room__title kur-room__title--4">`
1848	94	`<H2 aria-label="Kirkenes: Må koke vannet" class="kur-room__title kur-room__title--4">`
1908	128	`<H2 aria-label="Vedum ut mot Vestre:Mener han sminker sykehusøkonomien" class="kur-room__title kur-room__title--3">`
1968	106	`<H2 aria-label=" Kritisk for omstridd gruveprosjekt" class="kur-room__title kur-room__title--1">`
2034	142	`<H2 aria-label="Kjempar om Gullballen: – Som målskårar så er det ingen som kan måle seg" class="kur-room__title kur-room__title--1">`
2075	45	`<H2 class="kur-floor__title kur-sr">`
2371	105	`<H2 aria-label="Rekordval i Serbia: – Feirar fridom" class="kur-room__title kur-room__title--4">`
2431	100	`<H2 aria-label="Enda i badekar etter fantomløp" class="kur-room__title kur-room__title--4">`
2515	96	`<H2 aria-label="Vart låst inne på butikken" class="kur-room__title kur-room__title--3">`
2599	111	`<H2 aria-label="Mbappé-show: Brøt Barcelonas seiersrekke" class="kur-room__title kur-room__title--2">`
2665	107	`<H2 aria-label="Slik kan helsevesenet bli i framtida" class="kur-room__title kur-room__title--3">`
2776	112	`<H3 aria-label="Biri:E6åpen igjen etter oversvømmelse" class="kur-room__title kur-room__title--3">`
2936	109	`<H2 aria-label="United-fiasko: – Carrick bør få sparken" class="kur-room__title kur-room__title--4">`

Línea	Columna	Código
3062	104	<H2 aria-label=" Braathen reagerte på kyssebilder" class="kur-room__title kur-room__title--4">
3122	119	<H2 aria-label="Spesialsending om USA-valget: Still dine spørsmål" class="kur-room__title kur-room__title--4">
3178	37	<H2 class="_tekst_1mq6b_67">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
4866	201	<IFRAME id="rp-iframe" src="https://www.nrk.no/_auth/web/opsession/check?d=2026-10-26" style="display: none;"/>
4866	323	<IFRAME id="op-iframe" src="https://innlogging.nrk.no/nonstandard/opsession?d=2026-10-26" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
314	251	<A class="nrkno-header__logo-link color-nav inline-flex align-top items-center h-header tablet:h-header-desktop pl-margin-l pr-margin-rtext-[1.6em] tablet:mr-7 -outline-offset-4" href="https://www.nrk.no/" title="Gå til forsiden"> <DIV aria-label="NRK.no" class="nrkno-header__logo w-[2.188em] h-[0.875em] align-middle" role="img"> <SVG aria-hidden="true" class="nrk-logo-nrk" fill="currentColor" focusable="false" height="0.875em" viewbox="0 0 35 14" width="2.188em"> <PATH d="M0 12.999v-12h3.937v12H0Zm9.294-10.09L11.558 13H7.25l-2.704-12h2.417a2.276 2.276 0 0 1 1.513.55c.42.346.71.826.819 1.36ZM12.149 13v-12h3.938v12h-3.938Zm6.912-7.436a2.382 2.382 0 0 1-2.4-2.4 2.301 2.301 0 0 1 .321-1.2 2.41 2.41 0 0 1 3.278-.862c.356.21.653.506.862.862.215.363.326.778.321 1.2a2.35 2.35 0 0 1-.321 1.208 2.4 2.4 0 0 1-.862.87 2.3 2.3 0 0 1-1.2.322Zm2.99 7.436v-12h3.938v12h-3.938Zm8.923-5.442c.01.012.095.15.253.414s.364.602.617 1.014a314.615 314.615 0 0 1 1.597 2.62c.247.41.529.876.845 1.394H29.96c-.27-.44- ...
1460	115	<A aria-hidden="true" class="stretched-link__link" href="https://tv.nrk.no/se?v=KMTE30004126" tabindex="-1"/>

Línea	Columna	Código
1514	120	<A aria-hidden="true" class="stretched-link__link" href="https://radio.nrk.no/podkast/leseklubben" tabindex="-1"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
1660	3	css"> <style id="svelte-anc9op">a.svel

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 72

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)

Línea	Columna	Código
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
1	415	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	RTP - Rdio e Televiso de Portugal
URL	*https://www.rtp.pt*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
424	37	`<H3 class="media-block-title">`
517	87	`<H5 class="media-block-title media-block-title-regular">`
554	69	`<H5 class="media-block-title media-block-title-regular">`
579	31	`<H5 class="media-block-title">`
911	31	`<H5 class="media-block-title">`
977	31	`<H5 class="media-block-title">`
999	5	`<H4>`
1006	5	`<H4>`
1015	5	`<H4>`
1022	5	`<H4>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
3123	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 content:"Browse"`
3882	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 content:attr(value)`

Línea	Columna	Código
3123	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 content:"Browse"`
3882	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 content:attr(value)`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Se produce una actualización automática de la página.**

No deben emplearse actualizaciones automáticas de contenido ya que éstas imponen un límite de tiempo de lectura (la vista del navegador o el cursor del lector de pantalla vuelven al inicio de la página) y además pueden provocar desorientación a los usuarios.

En lugar de configurar la página para que se actualice de forma automática, se debe proporcionar un enlace que permita al usuario realizar dicha acción cuando lo considere oportuno.

Línea	Columna	Código
24	422	`<META content="180" http-equiv="refresh"/>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
179	130	`<INPUT class="uninav-search-query-input" name="q" placeholder="Inicie a sua pesquisa" type="text" value="">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
7600	8	`Toggle Menu`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
197	169	`<IFRAME height="0" src="//pt-gmtdmp.mookie1.com/t/v2?tagid=V2_123618&isNoScript&src.rand=[timestamp]&src.id=RTPGlobal" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
1146	196	`<IFRAME height="0" id="gemius_hcconn_1793011738053_54721494" name="lsgetframe" scrolling="no" src="https://ls.hit.gemius.pl/lsget.html#dbg=1" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/>`

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 504

Línea	Columna	Código
11592	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.65) .mood-antena3 .page-title.mood-inherit:after, .mood-antena3 .page-title::after.mood-inherit:after, .mood-rdpmadeiraantena3 .page-title.mood-inherit:after, .mood-rdpmadeiraantena3 .page-title::after.mood-inherit:after`
11597	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.6) .mood-rdpafrica .page-title.mood-inherit:after, .mood-rdpafrica .page-title::after.mood-inherit:after`
11617	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.6) .mood-rtpafrica .page-title.mood-inherit:after, .mood-rtpafrica .page-title::after.mood-inherit:after`
11632	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.48) .mood-rdpacoresantena1 .page-title.mood-inherit:after, .mood-rdpacoresantena1 .page-title::after.mood-inherit:after, .mood-rtpacores .page-title.mood-inherit:after, .mood-rtpacores .page-title::after.mood-inherit:after`
11647	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.67) .mood-desporto .page-title.mood-inherit:after, .mood-desporto .page-title::after.mood-inherit:after`
11662	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.91) .mood-rtpplay .page-title.mood-inherit:after, .mood-rtpplay .page-title::after.mood-inherit:after`
11677	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.1) .mood-institucional .page-title.mood-inherit:after, .mood-institucional .page-title::after.mood-inherit:after`
13244	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.65) .mood-antena3 .epg-nav .epg-nav-day, .mood-antena3 .epg-nav .epg-nav-day-button`
13250	1	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.65) .mood-antena3 .epg-nav .epg-nav-day-tag, .mood-rdpmadeiraantena3 .epg-nav .epg-nav-day-tag`

Línea	Columna	Código
13256	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.65) .mood-rdpmadeiraantena3 .epg-nav .epg-nav-day, .mood-rdpmadeiraantena3 .epg-nav .epg-nav-day-button
13261	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.6) .mood-rdpafrica .epg-nav .epg-nav-day, .mood-rdpafrica .epg-nav .epg-nav-day-button
13267	1	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.6) .mood-rdpafrica .epg-nav .epg-nav-day-tag
13305	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.6) .mood-rtpafrica .epg-nav .epg-nav-day, .mood-rtpafrica .epg-nav .epg-nav-day-button
13311	1	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.6) .mood-rtpafrica .epg-nav .epg-nav-day-tag
13338	1	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.48) .mood-rdpacoresantena1 .epg-nav .epg-nav-day-tag, .mood-rtpacores .epg-nav .epg-nav-day-tag
13344	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:2.48) .mood-rdpacoresantena1 .epg-nav .epg-nav-day, .mood-rdpacoresantena1 .epg-nav .epg-nav-day-button, .mood-rtpacores .epg-nav .epg-nav-day, .mood-rtpacores .epg-nav .epg-nav-day-button
13371	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.67) .mood-desporto .epg-nav .epg-nav-day, .mood-desporto .epg-nav .epg-nav-day-button
13377	1	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.67) .mood-desporto .epg-nav .epg-nav-day-tag
13404	1	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.91) .mood-rtpplay .epg-nav .epg-nav-day-tag
13410	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.91) .mood-rtpplay .epg-nav .epg-nav-day, .mood-rtpplay .epg-nav .epg-nav-day-button
13437	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601(ratio:1.1) .mood-institucional .epg-nav .epg-nav-day, .mood-institucional .epg-nav .epg-nav-day-button

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
8667	5	https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 line-height:0 !important

Línea	Columna	Código
8667	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 line-height:0 !important`

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
19	146	`<META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" name="viewport">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
7697	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 outline:0`
7697	5	`https://www.rtp.pt/homepage/css/style-new.css?v=ihomepage20170601 outline:0`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	
URL	*http://www.tvr.ro/*
Puntuación media	5.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.14 Compatibilidad

Problema **No se indica la Definición del Tipo de Documento (DTD), o ésta no es correcta.**

El validador no es capaz de determinar qué tipo de documento es la página Web.

Se debe revisar el DTD declarado, el tipo de codificación de caracteres y el tipo mime declarado de la página.

Línea	Columna	Código
1	7	`-! missing !-`

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Slovensk televzia a rozhlas - STVR
URL	*https://www.stvr.sk/*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
732	126	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1580/5-proti-5-arch.jpg" width="700">`
761	125	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1590/spravy-o-12-1.jpg" width="700">`
800	128	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/0651/99H7.pa_a_pi_jpg.jpg" width="700">`
829	125	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1595/lekari-zeme-2.jpg" width="700">`
868	121	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1580/archiv-24.jpg" width="700">`
897	121	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1580/spravy-24.jpg" width="700">`
936	145	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1576/orange-liga-futbal-zeny-1920x1080.jpg" width="700">`
965	140	`<IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1592/drahova-cyklistika-1920x1080.jpg" width="700">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2164	24	`<H4 class="title">`

Línea	Columna	Código
		<A class="link" href="https://artena.sk" title="Kreatívne centrá">Kreatívne centrá</A> </H4>
742	69	<H6 class="title text--jednotka" data-original-title="5 proti 5"> <A class="link" href="/live/jednotka" title="5 proti 5">5 proti 5 </A> </H6>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
755	35	<H6 class="col__subtitle next">
823	35	<H6 class="col__subtitle next">
891	35	<H6 class="col__subtitle next">
959	35	<H6 class="col__subtitle next">

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
222	158	`<UL aria-labelledby="search-results-tv-title search-results-tv-subtitle" class="results-list results-list--live" data-tv-live-list="" role="group"/>`
224	106	`<UL aria-labelledby="search-results-tv-title" class="results-list" data-tv-list="" role="group"/>`
230	167	`<UL aria-labelledby="search-results-radio-title search-results-radio-subtitle" class="results-list results-list--live" data-radio-live-list="" role="group"/>`
232	112	`<UL aria-labelledby="search-results-radio-title" class="results-list" data-radio-list="" role="group"/>`
236	126	`<UL aria-labelledby="search-results-web-title" class="results-list results-list--web" data-web-list="" role="group"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
222	158	`<UL aria-labelledby="search-results-tv-title search-results-tv-subtitle" class="results-list results-list--live" data-tv-live-list="" role="group"/>`
224	106	`<UL aria-labelledby="search-results-tv-title" class="results-list" data-tv-list="" role="group"/>`
230	167	`<UL aria-labelledby="search-results-radio-title search-results-radio-subtitle" class="results-list results-list--live" data-radio-live-list="" role="group"/>`
232	112	`<UL aria-labelledby="search-results-radio-title" class="results-list" data-radio-list="" role="group"/>`
236	126	`<UL aria-labelledby="search-results-web-title" class="results-list results-list--web" data-web-list="" role="group"/>`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
63	32	`<IFRAME name="__tcfapiLocator"/>`
73	210	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TV5CKHM&gtm_auth=N6hr-hPp-DKPuhrDUQG_Dw&gtm_preview=env-2&gtm_cookies_win=x" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
459	118	`<A class="d-block" data-no-track-content-item="" href="https://rtvs.sk/service/banner_click?id=231" target="_blank"> <PICTURE> <SOURCE height="300" media="(max-width: 767px)" srcset="/media/a501/image/file/1/1578/mobile-ad-banner-audio-stvr-15780250.jpg" width="300"> <IMG alt="" border="0" class="img-fluid w-100" height="250" src="/media/a501/image/file/1/1578/banner-audio-stvr-15780245.jpg" width="970"/> </SOURCE> </PICTURE> </A>`
690	110	`<A class="carousel__btn prevBtn" href="#" title="Predchádzajúci"/>`
690	176	`<A class="carousel__btn nextBtn" href="#" title="Nasledujúci"/>`
729	89	`<A alt="5 proti 5" class="media__header live" href="/live/jednotka" title="5 proti 5"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/1580/5-proti-5-arch.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1580/5-proti-5-arch.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>`

Línea	Columna	Código
758	96	<A alt="Správy" class="media__header " href="/televizia/program/22677/626687" title="Správy"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/1590/spravy-o-12-1.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1590/spravy-o-12-1.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>
797	98	<A alt="Pa a Pi" class="media__header " href="/televizia/program/11994/626951" title="Pa a Pi"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/0896/pa-a-pi.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/0651/99H7.pa_a_pi_jpg.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>
826	106	<A alt="Lekári Zeme" class="media__header " href="/televizia/program/24127/626952" title="Lekári Zeme"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/1595/lekari-zeme-2.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1595/lekari-zeme-2.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>
865	83	<A alt="Archív 24" class="media__header live" href="/live/24" title="Archív 24"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/1580/archiv-24.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1580/archiv-24.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>
894	102	<A alt="Správy 24" class="media__header " href="/televizia/program/23780/627247" title="Správy 24"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/1580/spravy-24.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1580/spravy-24.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>

Línea	Columna	Código
933	124	<A alt="Futbal - Orange liga 2026/27" class="media__header live" href="/live/sport" title="Futbal - Orange liga 2026/27"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/1576/orange-liga-futbal-zeny-1920x1080.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1576/orange-liga-futbal-zeny-1920x1080.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>
962	144	<A alt="Cyklistika - MS 2026 (dráhová)" class="media__header " href="/televizia/program/23986/626503" title="Cyklistika - MS 2026 (dráhová)"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/112/1592/drahova-cyklistika-1920x1080.webp" type="image/webp"> <IMG height="394" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/12/1592/drahova-cyklistika-1920x1080.jpg" width="700"/> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </A>
1252	118	<A class="d-block" data-no-track-content-item="" href="https://rtvs.sk/service/banner_click?id=231" target="_blank"> <PICTURE> <SOURCE height="300" media="(max-width: 767px)" srcset="/media/a501/image/file/1/1578/mobile-ad-banner-audio-stvr-15780250.jpg" width="300"> <IMG alt="" border="0" class="img-fluid w-100" height="250" src="/media/a501/image/file/1/1578/banner-audio-stvr-15780245.jpg" width="970"/> </SOURCE> </PICTURE> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
1455	332	<A class="content" href="https://spravy.stvr.sk/2026/10/niektori-zupani-zostavaju-aj-poslancami-parlamentu-odbornik-upozornuje-ze-viacero-funkcii-sa-neda-robit-naplno/" title="Niektorí župani i primátori ostávajú aj poslancami parlamentu. S. Miga sa ocitol v inej situácii, o radu zrejme požiada súd"> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/113/1597/niektori-zupani-ci-primatori-ostavaju-aj-poslancami-parlamentu-s-migal-sa-ocitol-v-inej-situacii-o-radu-zrejme.webp" type="image/webp"> <IMG alt="Niektorí župani i primátori ostávajú aj poslancami parlamentu. S. Miga sa ocitol v inej situácii, o radu zrejme požiada súd" height="125" loading="lazy" src="https://www.stvr.sk/media/a501/image/file/13/1597/niektori-zupani-ci-primatori-ostavaju-aj-poslancami-parlamentu-s-migal-sa-ocitol-v-inej-situacii-o-radu-zrejme.jpg" width="223"/> </SOURCE> </PICTURE> <DIV class="tag">

Línea	Columna	Código
		Regióny </DIV> <H3> <SPAN class="title"> Niektorí župani i primátori ostávajú aj poslancami parlamentu. ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG>

Línea	Columna	Código
		, <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	6814	Bloque <style> [1:6814]-[1:6814] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	RTV SLO
URL	*https://www.rtvslo.si*
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 78

Línea	Columna	Código
595	126	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/Prvi.svg">
596	133	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_PRVI_znak_CMYK.svg">
602	128	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/Val202.svg">
603	135	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_VAL202_znak_CMYK.svg">
609	125	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/Ars.svg">
610	132	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_ARS_znak_CMYK.svg">
616	129	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/RadioSi.svg">
617	136	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_RADIOSi_znak_CMYK.svg">
623	134	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/RadioMaribor.svg">
624	134	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_RA_MB_znak_CMYK.svg">
630	143	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/RadioKoperCapodistria.svg">
631	134	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_RA_KP_znak_CMYK.svg">
637	143	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/RadioKoperCapodistria.svg">
638	134	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_RA_CP_znak_CMYK.svg">
644	125	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/radio/MMR.svg">
645	132	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/logo/RAS_MMR_znak_CMYK.svg">
659	120	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/home.svg">
660	118	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/home.svg">
666	120	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/play.svg">

Línea	Columna	Código
667	118	<IMG class="active lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/play.svg">
673	124	<IMG class="inactive lazy-onhover" data-src="https://img.rtvslo.si/_static/novi/img/calendar.svg">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4581	45	<H3 class="title-cut-4-rows"> <SPAN class="news-cat"><A href="/slovenija">Slovenija</A></SPAN> <A href="/slovenija/wolt-stavkajocim-dostavljavcem-ponudil-termina-za-locena-sestanka-v-ljubljani-in-mariboru/798089" target="">Wolt stavkajoim dostavljavcem ponudil termina za loena sestanka v Ljubljani in Mariboru</A> </H3>
5081	37	<H3 class="title-cut-4-rows"> <A aria-label=" Skit" class="" href="https://skit.rtvslo.si/" target="_self"> Skit</A> </H3>
8420	45	<H3 class="title-cut-4-rows"> <SPAN class="icon-audio"/> <SPAN class="news-cat"><A href="/znanost-in-tehnologija">Znanost in tehnologija</A></SPAN> <A href="/znanost-in-tehnologija/prepricanje-da-nas-bodo-vsi-ti-podatki-priblizali-realnosti-je-le-se-ena-oblika-mitologije/797650" target="">"Preprianje, da nas bodo vsi ti podatki približali realnosti, je le še ena oblika mitologije"</A> </H3>
9109	38	<H3 class="title-cut-4-rows "> <SPAN class="news-cat"><A href="/tv/oddaja/173251575">Televizorka</A></SPAN> <A class="player" href="https://365.rtvslo.si/arhiv/televizorka/175093850" rel="canonical" target="_blank">Milo Manevski o filmu Pred dežjem</A> </H3>

Línea	Columna	Código
9193	38	<H3 class="title-cut-4-rows "> <SPAN class="news-cat"><A href="/tv/oddaja/173250864">Tuji dokumentarci</A></SPAN> <A class="player" href="https://365.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarci/175233996" rel="canonical" target="_blank">Divji London z Davidom Attenboroughom</A> </H3>
9261	37	<H3 class="title-cut-4-rows"> <SPAN class="news-cat"> <A href="https://365.rtvslo.si/podkasti/odlocena/173252087">Odloena</A> </SPAN> <A aria-label="Klemen je naš" class="" href="https://365.rtvslo.si/podkast/odlocena/175216293" target="_blank">Klemen je naš</A> </H3>
10651	84	<H3 class="section-title" id="multiblock-heading-id-strong-najbolj-strong-brano"> <A href="/najbolj-brane"><STRONG>Najbolj</STRONG> brano</A> </H3>
2808	34	<H4 class="title-cut-5-rows"> <A class="list-title" href="/gospodarstvo/borzni-komentar/borze-trese-razprodaja-ui-delnic-vse-bolj-ociten-je-tih-medvedji-trend/797971">Borze trese razprodaja UI-delnic, vse bolj oiten je "tih" medvedji trend</A> </H4>
1468	28	<H5 class="mb-1"> <SPAN class="template-icon"/> <SPAN class="news-cat"><A class="template-category-link" href="#"/></SPAN> <A class="template-link template-title" href=""/> </H5>
11725	28	<H5 class="card-title">Prijavite se na e-novice</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1001	42	<H5 class="username">
1468	28	<H5 class="mb-1">

Línea	Columna	Código
1491	15	<H5>
1520	28	<H5 class="mb-1">
8794	73	<H1 class="section-title" id="section-title-112-16">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1468	28	<H5 class="mb-1">
1491	15	<H5>
4088	38	<H5 class="title-cut-4-rows ">
5081	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5113	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5145	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5177	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5209	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5241	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5273	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5305	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5337	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5369	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5401	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5433	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5465	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
5497	37	<H3 class="title-cut-4-rows">

Línea	Columna	Código
5529	37	`<H3 class="title-cut-4-rows">`
7023	45	`<H3 class="title-cut-4-rows">`
7111	49	`<H3 class="title-cut-4-rows">`
8794	73	`<H1 class="section-title" id="section-title-112-16">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1537	72	`<DIV class="top-container sub-menu-items" id="sub-menu-scroll"><SPAN class="d-lg-none"><A aria-label="Lokalne volitve" class=" colored-borderblue " href="/slovenija/lokalne-volitve-2026" target="_self"> Lokalne volitve</A></SPAN><SPAN class=" d-lg-nonesection-icon-slovenija"><A aria-label="Slovenija" class="" href="/slovenija" target="_self" title="Slovenija"> Slovenija</A></SPAN><SPAN class=" d-lg-nonesection-icon-svet"><A aria-label="Svet" class="" href="/svet" target="_self" title="Svet"> Svet</A></SPAN><SPAN class=" d-lg-nonesection-icon-sport"><A aria-label="Šport" class="" href="/sport" target="_self" title="Šport"> Šport</A></SPAN><SPAN class=" d-lg-nonesection-icon-kultura"><A aria-label="Kultura" class="" href="/kultura" target="_self" title="Kultura"> Kultura</A></SPAN><SPAN class=" d-lg-nonesection-icon-zabava-in-slog"><A aria-label="Zabava in slog" class="" href="/zabava-in-slog" target="_self" title="Zabava in slog"> Zabava in slog</A></SPAN><SPAN class=" d-lg-nonesection-icon-` ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
21	5	`Bloque <style> content:"Oglas"`
21	5	`Bloque <style> content:"Oglas"`
21	5	`Bloque <style> content:"Oglas"`
21	5	`Bloque <style> content:"Oglas"`

Línea	Columna	Código
21	5	Bloque <style> content:"Oglas"
21	5	Bloque <style> content:"Oglas"
2636	9	https://img.rtvslo.si/_static/r260102/rtv4d/jw7/assets/css/4d-next.css?v=18092026 content:'Prijavi'
21	5	Bloque <style> content:"Oglas"
2636	9	https://img.rtvslo.si/_static/r260102/rtv4d/jw7/assets/css/4d-next.css?v=18092026 content:'Prijavi'
21	5	Bloque <style> content:"Oglas"
2636	9	https://img.rtvslo.si/_static/r260102/rtv4d/jw7/assets/css/4d-next.css?v=18092026 content:'Prijavi'
1	27283	https://img.rtvslo.si/_static/r2610015/novi/cookieconsent-v2/cookieconsent.css content:attr(data-column)
1	31512	https://img.rtvslo.si/_static/r2610015/novi/cookieconsent-v2/cookieconsent.css content:attr(data-column)
21	5	Bloque <style> content:"Oglas"
2636	9	https://img.rtvslo.si/_static/r260102/rtv4d/jw7/assets/css/4d-next.css?v=18092026 content:'Prijavi'
1	27283	https://img.rtvslo.si/_static/r2610015/novi/cookieconsent-v2/cookieconsent.css content:attr(data-column)
1	31512	https://img.rtvslo.si/_static/r2610015/novi/cookieconsent-v2/cookieconsent.css content:attr(data-column)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
876	304	<INPUT autocomplete="off" data-client-id="81d07efb279cdabc53d8f497a617dda0" data-keyword-suggestions="true" data-query-url="/iskalnik?q=" data-query-url-dev="/iskalnik?q=" data-show-max="7" data-show-max-history="7" id="header-search-input" name="q" placeholder="Najdi ..." type="search">

Línea	Columna	Código
1178	324	<INPUT autocomplete="off" data-client-id="81d07efb279cdabc53d8f497a617dda0" data-keyword-suggestions="true" data-query-url="/iskalnik?q=" data-query-url-dev="/iskalnik?q=" data-show-max="7" data-show-max-history="7" id="full-header-search-input" name="q" placeholder="Najdi" type="search" value="">
1766	154	<INPUT autocomplete="off" data-query-url="/iskalnik?q=" id="mobile-menu-search" name="q" placeholder="Najdi" type="search" value="">
11361	96	<INPUT aria-describedby="userHelp" class="form-control" name="user" type="text">
11365	88	<INPUT autocomplete="" class="form-control" name="pass" type="password">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 61

Línea	Columna	Código
1001	106	<A href="https://www.rtvslo.si/racun" id="user_loggend_in_name"/>
1463	84	<A class="image-link container-16-9 template-link" href="" tabindex="-1"> <IMG class="img-fluid template-image" src=""/> </A>
1470	79	<A class="template-category-link" href="#"/>
1471	61	<A class="template-link template-title" href=""/>
1486	84	<A class="image-link container-16-9 template-link" href="" tabindex="-1"> <IMG class="img-fluid template-image" src=""/> </A>
1492	61	<A class="template-link template-title" href=""/>
1502	46	<A class="keyword" href="" tabindex="-1"/>
1513	292	<A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 template-link has-media-meta" href="" onclick="$.showPopup('vod',this.getAttribute('data-ava-id'), {target: 'popup', client: '82013fb3a531d5414f478747c1aca622', autostart: 'true'});return false;" tabindex="-1"> <DIV class="media-meta-time"/> <DIV class="media-meta-icon"/> <IMG class="img-fluid template-image" src=""/> </A>
1522	79	<A class="template-category-link" href="#"/>
1523	219	<A class="template-link template-title" href="" onclick="$.showPopup('vod',this.getAttribute('data-ava-id'), {target: 'popup', client: '82013fb3a531d5414f478747c1aca622', autostart: 'true'});return false;"/>
1787	81	<A aria-hidden="true" href="#" style="width: 50px;"> </A>

Línea	Columna	Código
1788	81	<A aria-hidden="true" href="#" style="width: 75px;"> </A>
1789	82	<A aria-hidden="true" href="#" style="width: 100px;"> </A>
1790	82	<A aria-hidden="true" href="#" style="width: 125px;"> </A>
1791	82	<A aria-hidden="true" href="#" style="width: 150px;"> </A>
2541	198	<A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" href="/svet/evropa/v-beogradu-in-drugod-po-srbiji-mnozice-slavile-poraz-vucica-dolgo-v-noc/798084" tabindex="-1"> <IMG class="swiper-lazy swiper-lazy-loaded" src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116612_fp-lg.jpg"/> </A>
2549	198	<A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" href="/svet/evropa/v-beogradu-in-drugod-po-srbiji-mnozice-slavile-poraz-vucica-dolgo-v-noc/798084" tabindex="-1"> <IMG class="swiper-lazy swiper-lazy-loaded" src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116603_fp-lg.jpg"/> </A>
2557	198	<A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" href="/svet/evropa/v-beogradu-in-drugod-po-srbiji-mnozice-slavile-poraz-vucica-dolgo-v-noc/798084" tabindex="-1"> <IMG class="swiper-lazy swiper-lazy-loaded" src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116605_fp-lg.jpg"/> </A>
2565	198	<A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" href="/svet/evropa/v-beogradu-in-drugod-po-srbiji-mnozice-slavile-poraz-vucica-dolgo-v-noc/798084" tabindex="-1"> <IMG class="swiper-lazy swiper-lazy-loaded" src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116612_fp-lg.jpg"/> </A>
2571	198	<A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" href="/svet/evropa/v-beogradu-in-drugod-po-srbiji-mnozice-slavile-poraz-vucica-dolgo-v-noc/798084" tabindex="-1"> <IMG class="swiper-lazy swiper-lazy-loaded" src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116603_fp-lg.jpg"/> </A>
2622	695	<A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-md.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-xl.jpg 1160w" href="/svet/bliznji-vzhod/vojna-v-gazi/izraelska-vojska-v-napadu-na-razseljene-ljudi-v-gazi-ubila-najmanj-tri-ljudi-tudi-7-letno-deklico/798097" tabindex="-1" target=""> <IMG class="image-original loaded" sizes="20vw" src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-md.jpg" srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116637_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2026/10/26/67116 ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
1042	19	`<span id="setting-dark-mode">Temni`
1050	19	`<span id="setting-comments">Prikaz`
7091	3	`<div id="block-oglas-sport" class="emphasis teal inverted-colors custom-bgcolor pb-md-2">`

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia **Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.**

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
1100	128	`<A href="javascript:document.getElementById('main-menu').querySelector('a').focus();" tabindex="1">`
1102	127	`<A href="javascript:document.getElementById('sub-menu').querySelector('a').focus();" tabindex="1">`
1104	128	`<A href="javascript:document.getElementById('tbtopmenu').querySelector('a').focus();" tabindex="1">`
1106	114	`<A href="javascript:document.getElementById('main-container').focus();" tabindex="1">`
1108	119	`<A href="javascript:document.getElementById('header-search-input').focus();" tabindex="1">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Valores incorrectos en campos autocomplete.**

Los campos de formulario que definen un atributo autocomplete deben emplear algún valor correcto de los definidos en HTML 5.2. El empleo del atributo autocomplete facilita a los usuarios con discapacidad la interacción con los formularios ya que permite que las aplicaciones rellenen de forma automática los campos de formulario cuyo valor es conocido porque ya se han rellenado previamente (p. ej. nombre, apellidos, dirección, etc.). Pero para ello es necesario que éstos campos definan un valor de autocomplete de los especificados en el estándar para que las aplicaciones de usuario los puedan reconocer (p. ej. name, family-name, street-address, etc.).

Línea	Columna	Código
937	103	`<INPUT autocomplete="" class="tbformcontrol" id="pass" name="pass" type="password">`
11365	88	`<INPUT autocomplete="" class="form-control" name="pass" type="password">`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
1225	141	`<A class="btn btn-outline-primary btn-sm ml-2 ml-sm-4" data-type="tv" href="javascript:void(0);" title="TV"> <SPAN aria-hidden="true" class="icon-video mr-1"/> <SPAN class="d-sm-none"> TV </SPAN> <SPAN class="d-none d-sm-inline"> Televizija </SPAN> </A>`
1226	147	`<A class="btn btn-outline-primary btn-sm ml-2 ml-sm-4" data-type="radio" href="javascript:void(0);" title="Radio"> <SPAN aria-hidden="true" class="icon-audio mr-1"/> Radio </A>`
1227	155	`<A class="btn btn-outline-primary btn-sm ml-2 ml-sm-4" data-type="org" href="javascript:void(0);" title="O RTV Slovenija"> <SPAN aria-hidden="true" class="icon-rtvslo-logo mr-1"/> O RTV <SPAN class="d-none d-sm-inline"> Slovenija </SPAN> </A>`
2494	502	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Celje </A>`
2494	568	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Celovec </A>`
2494	636	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Gradec </A>`
2494	703	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Jageršek </A>`
2494	772	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Jesenice </A>`
2494	841	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Koper </A>`
2494	907	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Kranj </A>`
2494	973	`<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Krško </A>`
2494	1051	`<A class="dropdown-item py-1 selectedCity" href="javascript:void(0)"> Ljubljana </A>`

Línea	Columna	Código
2494	1121	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Maribor </A>
2494	1189	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Murska Sobota </A>
2494	1263	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Nova Gorica </A>
2494	1335	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Novo mesto </A>
2494	1406	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Postojna </A>
2494	1475	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Reka </A>
2494	1540	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Slovenj Gradec </A>
2494	1615	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Trbovlje </A>
2494	1684	<A class="dropdown-item py-1 " href="javascript:void(0)"> Videm </A>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Noticias de ltima hora, programas y series de televisin - RTVE.es
URL	*https://www.rtve.es*
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema

Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 29

Línea	Columna	Código
180	67	`<IMG alt="arriba" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
188	69	`<IMG alt="alertas" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
196	71	`<IMG alt="usuarios" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
205	71	`<IMG alt="bsqueda" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
215	71	`<IMG alt="compartir" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
223	86	`<IMG alt="compartir en facebook" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
230	85	`<IMG alt="compartir en twitter" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
237	89	`<IMG alt="compartir en google plus" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif">`
271	78	`<IMG alt="men principal" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
274	78	`<IMG alt="men principal" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
295	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
307	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
319	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
331	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
343	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
355	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
367	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
379	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
567	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
579	81	`<IMG alt="desplegable" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`
599	88	`<IMG alt="Rtve Play en directo" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
1330	42107	<IMG alt=" El ltimo debate electoral previo a las elecciones en Brasil entre Luiz Incio Lula da Silva y Flvio Bolsonaro ha estado marcado por los cruces sobre polticas sociales, aranceles y el papel de las grandes tecnolgicas." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9hZF83MjI0NDg4MzE3OTI4Mjc0NDJfMXpuaGdtajdncnFybGxycmc5d19jZzlfNXpyYjZfLm1wNCJ9.FcwYW6q1FRxY5KXRyrqmFwyuggCYpykEwmZM0CU0TWAoStjuahqpuhQAAVOR8TO19CP1nJF1SwUBdi1gP0c5_31cz6F_60u6F0zKP6QD1WQArHe56teS7s5c3O5gt_J64lU8xcoU5w2b3XltYNYgYFR3zECs9B3rPSMu2jFA81qCuhVryYjc83L3asLU-LZ7r-8GFke0nGGA5KHobMl5QNJcwP7jWr8O0mp6qlrpNj-D7f7_YKAz7uJmYo_Nob5nFv9gN8YIBsbXWZA2tfSiZqyP12EOO4kveJG5zZbJ-kK7Z6B6UD9mzWJnSLc1MxMQ1kBcdSkSmlS6yXx3Ka44W7VE9hlQMTEahTCc8Kx0h4k59MV_ ...
1330	47217	<IMG alt="Brasil se juega su futuro este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que determinarn si el ultraderechista Flavio Bolsonaro o el izquierdista Lula da Silva gobiernan el pas durante los prximos 4 aos." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC8yMDI2MTAvbm9wL3VwbG9hZF85NjQ2NTc3ODE3OTI3ODc5MzRfZzJkM2RudGdwanFtZGx2N19fel8wa3dkZjRoOWNzLm1wNCJ9.UQoelv0C8thRZhzy1N9GAbqrZ1cvTqNKRlk3yNOxHjdYijS86_dX6A9rIGoPpGI9vDI-V5pkmGcVxC-UTbQLLFHMggTTb_l63cIRewol7WQ3kQJ8sNBE80MkWK0ps3NwfFs658vlmD-3gmyywRF_EmdoEMk1jb4AhKtt2HyLX9z6lAd2kWI1IgqHlNLWb9T0-L_5CoXHPfKcG-wuT63JVjs9eUZCYqWNZmDBC4SEEEa1vToTcvHQO_AuzYL3csKh-zzI1MUvUaH3K1UkkFBHSnzR6aZwQa_1KrsXmHZC2crytFIBSN2gXsyEbvCQJ55Fn_wOVF44kBbmFuP63ihXDDyYJwWxIfhEsjMEkIOtcRwR_ ...
5058	460	<IMG alt="El lunes 26, los aspirantes lucharn por el delantal dorado con frutas exticas. En exteriores, descubrirn el proyecto culinario Bernabu Market El martes 27, el jurado les propondr un viaje al pasado para repetir el plato que les cost el delantal y celebrarn el centenario de los emblemticos Cines CallaoLunes y martes, despus de ?La Revuelta? en La 1 y RTVE Play" pinger-seen="true" src="https://img.rtve.es/n/17280210?h=400">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
905	21	<H3>
5629	21	<H3>
5913	21	<H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1330	3749	<DIV

Línea	Columna	Código
		class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Title" data-mix-item-title="1"> El ministro de Poltica Territorial, ngel Vctor Torres, sobre Feijo: "un lder de la oposicin que solo tiene como argumento el insulto y la descalificacin pero ninguna propuesta". </DIV>
1330	42639	<DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Title" data-mix-item-title="1"> El ltimo debate electoral previo a las elecciones en Brasil entre Luiz Incio Lula da Silva y Flvio Bolsonaro ha estado marcado por los cruces sobre polticas sociales, aranceles y el papel de las grandes tecnolgicas. </DIV>
1330	47746	<DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Title" data-mix-item-title="1"> Brasil se juega su futuro este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que determinarn si el ultraderechista Flavio Bolsonaro o el izquierdista Lula da Silva gobiernan el pas durante los prximos 4 aos. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
41	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
41	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
94	854	Bloque <style> content:attr(data-title)
41	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
41	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
94	854	Bloque <style> content:attr(data-title)
41	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
41	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
94	854	Bloque <style> content:attr(data-title)
41	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
41	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)

Línea	Columna	Código
94	854	Bloque <style> content:attr(data-title)
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktp.rtve-play.css content:'Cancelar'
41	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
41	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
94	854	Bloque <style> content:attr(data-title)
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktp.rtve-play.css content:'Cancelar'
41	5213	Bloque <style> content:attr(data-label)
41	6197	Bloque <style> content:attr(data-label)
94	854	Bloque <style> content:attr(data-title)
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktp.rtve-play.css content:'Cancelar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 50

Línea	Columna	Código
835	189	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261025/elecciones-brasil-2026-resultados-ultima-hora-ganador-cronica/17282786.shtml"/>
879	195	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/lula-silva-historico-sindicalista-presidencia-brasil-por-cuarta-vez/17281154.shtml"/>
913	221	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/victoria-lula-da-oxigeno-a-izquierda-espanola-remontada-del-progresismo-global-acaba-comenzar/17283253.shtml"/>
971	173	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/machirulos-israel-desaparicion-mujeres-primera-linea-politica/17272504.shtml"/>
1025	165	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261025/israel-elecciones-cruciales-inciertas/17279812.shtml"/>
1068	169	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/voto-arabe-israel-fuerza-minoria-incomoda/17282549.shtml"/>

Línea	Columna	Código
1114	215	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/albares-celebra-victoria-lula-ve-buena-noticia-regreso-maria-corina-machado-a-venezuela/17282985.shtml"/>
1159	184	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/ultima-hora-politica-espana-directo-gobierno-hoy-cronica/17282978.shtml"/>
1193	160	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/pp-vox-listas-electorales-senado/17283133.shtml"/>
1235	198	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/deportes/20261025/barcelona-real-madrid-directo-hoy-clasico-liga-resumen-resultado-goles/17278868.shtml"/>
1287	172	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20261026/rosa-maria-mollo-vuelve-china-merece-respeto/17248716.shtml"/>
1321	183	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/rtve/20261026/historica-corresponsal-tve-rosa-maria-mollo-regresa-a-pekin/17283010.shtml"/>
1334	314	<A href="https://www.rtve.es/noticias/#masnoticias" title="Ms Noticias"/>
3967	131	<A href="https://www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/mediodia-rne/89430/" title=" - MEDIODA EN RNE"> <SPAN aria-label="Este directo todava no ha comenzado" class="rtve-icons"/> </A>
4023	144	<A href="https://www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/deportes-estadio-2-26-octubre/" title="PROGRAMA - Estadio 2"> <SPAN aria-label="Este directo todava no ha comenzado" class="rtve-icons"/> </A>
4079	139	<A href="https://www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/en-play-revuelta-26-octubre/" title="EN PLAY - EN PLAY"> <SPAN aria-label="Este directo todava no ha comenzado" class="rtve-icons"/> </A>
4135	163	<A href="https://www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/futbol-de-calle-rtve-play-lunes-26-octubre/" title="PROGRAMA - Ftbol de Calle"> <SPAN aria-label="Este directo todava no ha comenzado" class="rtve-icons"/> </A>
4191	156	<A href="https://www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/tablero-deportivo-directo-balon-oro-2026/" title=" - Tablero Deportivo "> <SPAN aria-label="Este directo todava no ha comenzado" class="rtve-icons"/> </A>
4247	128	<A href="https://www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/24-horas-rne/90159/" title=" - 24 HORAS RNE"> <SPAN aria-label="Este directo todava no ha comenzado" class="rtve-icons"/> </A>
4303	174	<A href="https://www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/deportes-estudio-estadio-debate-26-octubre/" title="PROGRAMA - Estudio Estadio. El debate"> <SPAN aria-label="Este directo todava no ha comenzado" class="rtve-icons"/> </A>
4966	182	<A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/play/noticias/20261023/serie-amiga-estupenda-donde-ver-cuarta-temporada-gratis-rtve-play/17267789.shtml"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
1330	1865	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De88ErtIIB4/" data-mix-frame-uid="de76493f776be133894b" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/de76493f776be133894b?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="El ministro de Poltica Territorial, ngel Vctor Torres, sobre Feijo: " argumento="" como="" data-mix-item-image="1" de="" descalificacin="" el="" height="480" insulto="" la="" loading="lazy" lder="" ninguna="" oposicin="" pero="" pinger-seen="true" propuesta"."="" que="" solo="" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPS ...
1330	4501	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De82Hf1AaAI/" data-mix-frame-uid="f21b7b9b1a80d82eaf68" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/f21b7b9b1a80d82eaf68?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="Jos Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, registra oficialmente su dimisin tres das antes de la mocin de censura que iba a forzar su salida." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9h ...
1330	40767	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De3nEvdEhP3/" data-mix-frame-uid="6fcf85e75f206623315f" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/6fcf85e75f206623315f?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt=" El ltimo debate electoral previo a las elecciones en Brasil entre Luiz Incio Lula da Silva y Flvio Bolsonaro ha estado marcado por los cruces sobre polticas sociales, aranceles y el papel de las grandes tecnolgicas." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak ...

Línea	Columna	Código
1330	45877	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De2a3EqFL1n/" data-mix-frame-uid="2ff42aaaf813f058408d" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/2ff42aaaf813f058408d?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="Brasil se juega su futuro este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que determinarn si el ultraderechista Flavio Bolsonaro o el izquierdista Lula da Silva gobiernan el pas durante los prximos 4 aos." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3M ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
204	71	<A href="http://www.rtve.es/buscador/" title="buscar en rtve.es"> <IMG alt="bsqueda" src="https://img2.rtve.es/css/i/blank.gif"/> <SPAN class="legend"> Bsqueda </SPAN> </A>
595	108	<A class="ico boton" href="https://www.rtve.es/play/videos/directo" title="Rtve Play en directo"> <SPAN class="tabH1"> Rtve Play en directo </SPAN> <IMG alt="Rtve Play en directo" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
607	100	<A class="ico boton" href="https://www.rtve.es/play/radio" title="RNE Audio en directo "> <SPAN class="tabH1"> RNE Audio en directo </SPAN> <IMG alt="RNE Audio en directo " src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
619	92	<A class="ico brows beoff" href="https://www.rtve.es/noticias/" title="Noticias"> <SPAN class="tabH1"> Noticias </SPAN> <IMG alt="Noticias" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
633	96	<A class="ico brows beoff" href="https://www.rtve.es/television/" title="Televisin"> <SPAN class="tabH1"> Televisin </SPAN> <IMG alt="Televisin" class="ico" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>

Línea	Columna	Código
647	86	<A class="ico brows beoff" href="https://www.rtve.es/radio/" title="Radio"> <SPAN class="tabH1"> Radio </SPAN> <IMG alt="Radio" class="ico" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
661	92	<A class="ico brows beoff" href="https://www.rtve.es/deportes/" title="Deportes"> <SPAN class="tabH1"> Deportes </SPAN> <IMG alt="Deportes" class="ico" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
675	89	<A class="ico brows beoff" href="https://www.rtve.es/play/" title="RTVE Play"> <SPAN class="tabH1"> RTVE Play </SPAN> <IMG alt="RTVE Play" class="ico" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
687	94	<A class="ico brows beoff" href="https://www.rtve.es/play/radio" title="RNE Audio"> <SPAN class="tabH1"> RNE Audio </SPAN> <IMG alt="RNE Audio" class="ico" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
699	89	<A class="ico brows beoff" href="https://www.rtve.es/play/clan/" title="Clan"> <SPAN class="tabH1"> Clan </SPAN> <IMG alt="Clan" class="ico" src="https://img.rtve.es/css/i/blank.gif"/> </A>
1330	4501	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De82Hf1AaAI/" data-mix-frame-uid="f21b7b9b1a80d82eaf68" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/f21b7b9b1a80d82eaf68?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="Jos Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, registra oficialmente su dimisin tres das antes de la mocin de censura que iba a forzar su salida." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9h ...

Línea	Columna	Código
1330	7014	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De8qs-DPTaT/" data-mix-frame-uid="fee544ca64558a230e87" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/fee544ca64558a230e87?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="La lista estudiantil gana las elecciones en Serbia y lleva un movimiento de protesta al gobierno por primera vez en Europa." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC8yMDI2MTAvbm9wL3VwbG9hZF8zMDk5MzUwNzE3OTI5OTc2MTFf ...
1330	9469	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De7kuKLFbr2/" data-mix-frame-uid="3305996148e08132f898" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/3305996148e08132f898?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="Miles de personas --30.000, segn la Delegacin del Gobierno-- se han manifestado este domingo en Madrid" data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9hZF8yNDMwNjU1NzE3OTI5NjEwMjJfaGYzNDV0cjVydGg ...
1330	14396	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De7PxzMjNn6/" data-mix-frame-uid="d5c3913e02f2acb157f9" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/d5c3913e02f2acb157f9?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt=" Mara Corina Machado ha regresado a Venezuela y se encuentra en Caracas, segn ha podido confirmar RTVE." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9hZF81OTI5NTA2NjE3OTI5NTAwMTlfZmdqamczNWdnMG ...
1330	19239	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De6_MJcka-h/" data-mix-frame-uid="ed1dc6a4fc63f3591597" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/ed1dc6a4fc63f3591597?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="#YaTDigo Se llamaba Juan Ramrez de Lucas y fue escritor y crtico de arte." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC8yMDI2MTAvbm9wL3VwbG9hZF81NDE1NTc0MjE3OTI5NDM0MjZfXzhqZDZtX21mNHBqYndkOWpjZG1yMmhxcnM4bXpsLm1wNCJ9 ...

Línea	Columna	Código
1330	21599	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De60BQbjfhe/" data-mix-frame-uid="11ba659bad8b13538d4e" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/11ba659bad8b13538d4e?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="Brasil se debate entre la vuelta del bolsonarismo con Flvio o la continuidad del izquierdismo con Lula" data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9hZF80NTU1Njk2NzE3OTI5MzkyMjBfc25zMmsxM205Y3Fw ...
1330	24024	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De6pgttjvqj/" data-mix-frame-uid="cfb95517b3c8e3735cdc" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/cfb95517b3c8e3735cdc?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="Consumo pide a dos plataformas que retire 8.318 anuncios de pisos tursticos ofertados como alquiler de temporada." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC8yMDI2MTAvbm9wL3VwbG9hZF8xNjY4OTYwMTE3OTI5MzI1NDBfazJraGRjZ ...
1330	26461	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De6gx66Dexe/" data-mix-frame-uid="ad21a1d65ad287ab7b8d" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/ad21a1d65ad287ab7b8d?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt=" Un centenar de detenidos por los disturbios en el centro de Barcelona" data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9hZF8yNDI5NzM0MjE3OTI5MjgzMDhfNDM4bnZ6dGNzNGhqcHc0MWRremd3anBzX3RwcmZnLm1wNCJ9. ...
1330	28820	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De4heMhmtD0/" data-mix-frame-uid="1d925a7a33d167ea2587" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/1d925a7a33d167ea2587?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"> <DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"> <IMG alt="Van Gogh no imagin el cielo de 'La noche estrellada': la ciencia detrs de su obra ms icnica." data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9hZF8yOTMzNTE4NjE3OTI4NTkxNTVfY2pqanRqYmRkcG0ybTdfaGd ...

Línea	Columna	Código
1330	31231	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De4SvCcFUoz/" data-mix-frame-uid="486298b2a6f39fca43a6" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/486298b2a6f39fca43a6?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"><DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"><IMG alt="#YaTDigo Por qu los hijos de Brad Pitt se borran su apellido?" data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC8yMDI2MTAvbm9wL3VwbG9hZF80NjkwMjMwMDE3OTI4NTI5OTRfbXdrbl9yZ3JfbjV3NHZwbDdtMHRkZzRwcmp0c192Lm1wNCJ9.fpcX7xSwxXw ...
1330	33567	<A class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Link" data-mix-article="https://www.instagram.com/reel/De34JQok7ei/" data-mix-frame-uid="6cef070acfc23093ea5c" data-mix-generator="account" data-mix-item-type="frame" data-mix-show-cta="0" data-mix-show-cta-icon="0" data-mix-story-id="32405" data-mix-use-ns-icons="0" href="https://stories.rtve.es/noticias/newstory/stories/6cef070acfc23093ea5c?r=MATSPC" rel="nofollow" target="_top"><DIV class="aad63486_0f69_4bf1_bd78_8fab7175fc97_MIX_ANCHOR_Item_Image"><IMG alt="La acampada en Sol: cada de ventas, menos turistas y temor por la campaa de Navidad en el comercio de la zona" data-mix-item-image="1" height="480" loading="lazy" pinger-seen="true" src="https://cdn.socy.cloud/TVEE/v3/SSFC/st50x50x26021976_270_480/https://cdn.socy.cloud/TVEE/m/thumb/eyJmIjoiMF8xMCIsImsiOiJzUFo0UHZFWk54NHNhZC9vZTBGQXRGQ0lNbUtmMTBid3MwalUxak1MdWxjPSIsInUiOiJtZWRpYS11cGxvYWRzL2ZpbGVzL18yMC9mLzIwMjYxMC9UVkVFL3VwbG9hZF80NTY3MjkzODE3OTI4Mzc4ODdfcG5sYjY3 ...

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	27409	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	3037	`Bloque <style>` `outline:none`
1	3037	`Bloque <style>` `outline:none`
1	3037	`Bloque <style>` `outline:none`
1	3037	`Bloque <style>` `outline:none`
1	3037	`Bloque <style>` `outline:none`
1	3037	`Bloque <style>` `outline:none`
1	3037	`Bloque <style>` `outline:none`

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	SVT Nyheter
URL	*https://www.svt.se/*
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
864	8030	`<IMG alt="Journalisterna på SVT Verifierar samarbetar vid en redigeringsdator i en nyhetsredaktion. En person pekar mot en dataskärm, medan de andra lyssnar uppmärksamt." src="https://www.svtstatic.se/image-news/680/wide/0.35/0.31/0de3d85b96460e0281c34359056db60c3bc489bf1aebc09f0a70442079a9f919" title="Foto: Simon Krona">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
645	6517	`<H1 class="Prio__headline___YF0nK Headline__headline-list___cB4RA Headline__color-default___x7760">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
675	729	`<A class="SecondaryTeaser__link___s7jln" data-discover="true" href="/nyheter/utrikes/ukrainas-motvapen-i-kriget-anvands-allt-mer" title="Korrespondenten vaknade i Kyjiv – telefonen sa att han var i`

Línea	Columna	Código
		Peru"> <DIV class="SecondaryTeaser__media___9Svs5"> <DIV class="pic-ratio-square sm-pic-ratio-wide"> <DIV class="pic pic--square"> <IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /> <DIV> <NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"> <IMG alt="Två män visar en mobil med en karta över Sydamerika" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--square " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/600/square/0.5/0.5/be5be4835c916312956d3a8391570af2cc4bdbaa0c3e2a70a60d20409927d3a4" title="Foto: SVT" /> <IMG alt="Två män visar en mobil med en karta över Sydamerika" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/992/wide/0.5/0.5/be5be4835c916312956d3a839157 ...
692	1292	<A class="SecondaryTeaser__link___s7jln" data-discover="true" href="/nyheter/lokalt/halland/har-skrammer-bankpersonalen-i-laholm-vettet-ur-besokarna" title="Här skrämmer bankpersonalen i Laholm vettet ur besökarna"> <DIV class="SecondaryTeaser__media___9Svs5"> <DIV class="pic-ratio-square sm-pic-ratio-wide"> <DIV class="pic pic--square"> <IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /> <DIV> <NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"> <IMG alt="Sofia Johannesson och Lotta Frånberg utklädda till spöken i bankens källare" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--square " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/600/square/0.51/0.46/3641e09bdc77b6dce5b8976b4b490f0dca407928200cb99c18163ea8d1356c4d" title="Foto: Lisa Lindberg/SVT" /> <IMG alt="Sofia Johannesson och Lotta Frånberg utklädda till spöken i bankens källare" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " loading="lazy" src="https: ...
745	841	<A class="StandaloneTeaser__link___iuiQp focus-inset" data-discover="true" href="/nyheter/lokalt/orebro/familjen-sigge-gick-tillbaka-till-nygamla-metoder-och-raddade-garden" title="Familjen Sigge återgick till nygamla metoder – och räddade gården"> <DIV class="StandaloneTeaser__media___vlBa7"> <DIV class="pic-ratio-wide"> <DIV class="pic pic--wide"> <IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /> <DIV> <NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"> <IMG alt="Johan Sigge står utanför familjens gård utanför Lindesberg, där man ställt om till så kallat generativt jordbruk." class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/992/wide/0.44/0.28/c8c85c237bc09d79b2c2f166908d3042c4633031be66fa5809c718be74cbb4c6" title="Foto: Kalle Kovács/SVT" /> </NOSCRIPT> </DIV> </DIV> </DIV> <DIV aria-hidden="true" class="PlayButton__root___7FUQt PlayButton__default-large___gM9NJ"> ...

Línea	Columna	Código
760	1271	<A class="SecondaryTeaser__link___s7jln" data-discover="true" href="/sport/langdskidor/riksidrottsforbundet-hjalper-forbund-i-forsok-att-stoppa-ryska-idrottare-vid-gransen" title="Avslöjar i Sportspegeln: Flera förbund vill stoppa ryssarna"><DIV class="SecondaryTeaser__media___9Svs5"><DIV class="pic-ratio-square sm-pic-ratio-wide"><DIV class="pic pic--square"><IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /><DIV><NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"><IMG alt="Toralf Nilsson intervjuas bredvid en rysk längdskidåkare på skärm" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--square " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/600/square/0.19/0.37/939651e3a93024b173e4b9030e2f81abe919a2f86a8d1ef248fbf018f5e2378c" title="Foto: SVT/TT" /><IMG alt="Toralf Nilsson intervjuas bredvid en rysk längdskidåkare på skärm" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " loading="lazy" src="https://www ...
766	1354	<A class="SecondaryTeaser__link___s7jln" data-discover="true" href="/sport/langdskidor/efter-skidmarkenas-bojkott-ryska-akarna-koper-skidor-i-butik" title="Efter jättarnas bojkott – nu tvingas ryssarna till krisdrag"><DIV class="SecondaryTeaser__media___9Svs5"><DIV class="pic-ratio-square sm-pic-ratio-wide"><DIV class="pic pic--square"><IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /><DIV><NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"><IMG alt="Jegor Sorin kontrollerar skidstavarna vid en bil i Ramsau." class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--square " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/600/square/0.4/0.27/20acac961c08db74c02a07bac90d538b658a72c71bdc05dc19c6d395e9454701" title="Foto: Victor Vedin" /><IMG alt="Jegor Sorin kontrollerar skidstavarna vid en bil i Ramsau." class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/992/wide ...
772	1454	<A class="SecondaryTeaser__link___s7jln" data-discover="true" href="/sport/langdskidor/svenska-skidforbundet-vill-stoppa-ryska-akare-fran-vm-i-falun" title="Svenska förbundet vill stoppa ryssar från VM"><DIV class="SecondaryTeaser__media___9Svs5"><DIV class="pic-ratio-square sm-pic-ratio-wide"><DIV class="pic pic--square"><IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /><DIV><NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"><IMG alt="Ryska längdskidåkare tränar, med en kvinna i förgrunden vid sidan av spåret" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--square " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/600/square/0.26/0.32/dcaaa8643839c3243622c92c25f7f9d2f196c61c9b1b562087c72486dda5a7a1" title="Foto: SVT" /><IMG alt="Ryska längdskidåkare tränar, med en kvinna i förgrunden vid sidan av spåret" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-n ...

Línea	Columna	Código
816	762	<A class="SecondaryTeaser__link___s7jln" data-discover="true" href="/nyheter/utrikes/protesterna-i-europa-land-for-land" title="Protestvåg över Europa – se bilderna från lördagen"> <DIV class="SecondaryTeaser__media___9Svs5"> <DIV class="pic-ratio-square sm-pic-ratio-wide"> <DIV class="pic pic--square"> <IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /> <DIV> <NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"> <IMG alt="Tre bilder från protester: äldre man med skylt, demonstranter och polis i rött ljus" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--square " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/600/square/0.5/0.5/63745762c0b641efe2833379de3a4f3990197412d6c9d24b738dd099709d95eb" title="Foto: OSCAR DEL POZO/AFP, SAMEER AL-DOUMY/AFP, ARMEND NIMANI/AFP" /> <IMG alt="Tre bilder från protester: äldre man med skylt, demonstranter och polis i rött ljus" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " l ...
828	1220	<A class="SecondaryTeaser__link___s7jln" data-discover="true" href="/nyheter/utrikes/poserar-bland-eld-och-forodelse-klippet-uppror-varlden" title="Poserar bland eld och förödelse – klippet upprör världen"> <DIV class="SecondaryTeaser__media___9Svs5"> <DIV class="pic-ratio-square sm-pic-ratio-wide"> <DIV class="pic pic--square"> <IMG alt="" class="pic__img pic__img--placeholder " src="" /> <DIV> <NOSCRIPT class="pic__noreact-fallback"> <IMG alt="Maskerade män poserar framför brinnande förödelse på paradgatan i Paris" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--square " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/600/square/0.45/0.42/71ac1aa4af6ef6fc9ed74c515aa65d39c2c2b582bffb475f8ee6ee9790beac2f" title="Foto: Instagram/Charles Baudry" /> <IMG alt="Maskerade män poserar framför brinnande förödelse på paradgatan i Paris" class="pic__img pic__img--preloaded pic__img--wide " loading="lazy" src="https://www.svts ...
864	7649	<A class="StaticAsideTeaser__link___zAWNl focus-inset" data-discover="true" href="/nyheter/inrikes/nu-kan-du-tipsa-svt-verifierar-med-verifieringshjalpen"> <DIV class="StaticAsideTeaser__imagePlaceholder___XsqOY"> <IMG alt="Journalisterna på SVT Verifierar samarbetar vid en redigeringsdator i en nyhetsredaktion. En person pekar mot en dataskärm, medan de andra lyssnar uppmärksamt." src="https://www.svtstatic.se/image-news/680/wide/0.35/0.31/0de3d85b96460e0281c34359056db60c3bc489bf1aebc09f0a70442079a9f919" title="Foto: Simon Krona" /> <DIV aria-hidden="true" class="PlayButton__root___7FUQt PlayButton__default-medium___aGeO9"> <SPAN class="PlayButton__icon___KbPrm"> <SVG class="" height="1em" pointer-events="none" role="presentation" viewbox="0 0 16 16" width="1em"> <USE href="/static/spritesheet-0d45408a.svg#svt-icon-PlayRegular" /> </SVG> </SPAN> <TIME class="VideoLength__root___8rUFP VideoLength__default-medium___KEWR6" datetime="PT54S"> 54 sek </TIME> </DIV> </DIV> <DIV class="StaticAsideTeaser__te ...

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`
2	7985	`https://www.svtstatic.se/news/news-render/assets/root-BRgBlZIw.css outline:none`

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	
URL	*https://www.bbc.co.uk*
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 57

Línea	Columna	Código
19	80029	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	84772	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	89480	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	94185	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	98976	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	103742	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	108509	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	113238	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	117959	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	122689	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	127369	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	132062	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	138761	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">

Línea	Columna	Código
19	142403	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	148988	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	152165	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	155281	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	158352	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	164219	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	167705	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">
19	171231	<IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png">

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
19	62952	<IMG alt="People wave a Serbian flag at Slavija roundabout in downtown Belgrade, with flare smoke and fireworks in the background against a night sky,on Sunday." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp 1024w,https:// ...

Línea	Columna	Código
19	139890	<IMG alt="Nicki Minaj at the microphone at a podium with the presidential seal. She has a slight smile and a gold suit with a Gucci logo. Trump smiles behind her. " class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 50vw, 100vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2 ...
21	9177	<IMG alt="Composite image, BBC journalist wearing red top sitting in a plane cockpit on the left, John Travolta leaning out of cockpit window wearing a pilot uniform on the right." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/dd0a/live/5f7ddcc0-cee6-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/dd0a/live/5f7ddcc0-cee6-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/dd0a/live/5f7ddcc0-cee6-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/dd0a/live/5f7ddcc0-cee6-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/dd0a/live/5f7ddcc0-cee6-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/dd0a/live/5f7ddcc0-cee6-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp 800w,https://ichef.bbci. ...
23	24484	<IMG alt="Uganda's Health Minister Chris Baryomunsi, in black suit and white shirt, gestures as he speaks. There is a black microphone in front of him and a banner with words Uganda Media Centre and a Ugandan coat of arms behind him." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/1265/live/b5d85d90-d10a-11f1-ac54-9f7716f7b702.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/1265/live/b5d85d90-d10a-11f1-ac54-9f7716f7b702.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/1265/live/b5d85d90-d10a-11f1-ac54-9f7716f7b702.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/1265/live/b5d85d90-d10a-11f1-ac54-9f7716f7b702.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/1265/live/b5d85d90-d10a-11f1-ac54-9f7716f7b702.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1265/live/b5d85d90-d10a-11f1-ac54-9f7716f7b702.jpg.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprod ...

Línea	Columna	Código
24	6213	<IMG alt="Ondu0159ej Suru00fd looking towards the viewer with a calm expression. He is bald with a beard and wears glasses. He is wearing a smart checkered shirt." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/4383/live/4c683ab0-cef3-11f1-accf-3309656ad0bb.png.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/4383/live/4c683ab0-cef3-11f1-accf-3309656ad0bb.png.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/4383/live/4c683ab0-cef3-11f1-accf-3309656ad0bb.png.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/4383/live/4c683ab0-cef3-11f1-accf-3309656ad0bb.png.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/4383/live/4c683ab0-cef3-11f1-accf-3309656ad0bb.png.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/4383/live/4c683ab0-cef3-11f1-accf-3309656ad0bb.png.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/4383/live/4c683ab0-cef3-11f1-accf-3309656ad0bb.png.webp 1024w,https: ...

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
19	57457	<H4 class="IndexCardLink-styles__LinkHeadlineStyled-sc-bad2581e-1 louxMW" data-testid="card-related-headline">Lula wins in Brazil but faces hostile Congress and divided country</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
23	19536	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
23	20284	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
23	21025	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
23	25801	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
23	26528	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
23	27256	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	1367	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	2114	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">

Línea	Columna	Código
24	2861	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	7584	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	8311	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	9050	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	75361	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	76110	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	76888	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	81344	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	82101	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	82857	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	87531	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	88288	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">
24	89011	<H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline">

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
19	20037	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/northern_ireland/northern_ireland_politics"> N. Ireland Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/> </UL>

Línea	Columna	Código
19	20602	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/scotland/scotland_politics"> Scotland Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/> </UL>
19	21143	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/wales/wales_politics"> Wales Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/> </UL>
19	19251	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/politics"> UK Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/england"> England </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/northern_ireland"> N. Ireland </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href= ...

Línea	Columna	Código
19	21946	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/world/asia/china"> China </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/world/asia/india"> India </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> </UL>
19	18740	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/us-canada"> US & Canada </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/uk"> UK </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/politics"> UK Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/engla ...

Línea	Columna	Código
19	24857	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/business/world-of-business"> World of Business </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/business/technology-of-business"> Technology of Business </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/business/opening-bell"> NYSE Opening Bell </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> </UL>
19	25967	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/technology/artificial-intelligence"> Artificial Intelligence </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/technology/intelligence-revolution"> Intelligence Revolution </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/technology/ai-v-the-mind"> AI v the Mind </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVL ...

Línea	Columna	Código
19	27605	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/culture/film-tv"> Film & TV </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/culture/music"> Music </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/culture/art"> Art & Design </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href= ...
19	29439	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/arts/arts-in-motion"> Arts in Motion </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> </UL>

Línea	Columna	Código
19	30227	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/travel/destinations/africa"> Africa </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/travel/destinations/antarctica"> Antarctica </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/travel/destinations/asia"> Asia </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink- ...
19	29962	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/travel/destinations"> Destinations </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/travel/destinations/africa"> Africa </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/travel/destinations/antarctica"> Antarctica </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLin ...

Línea	Columna	Código
19	34702	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/innovation/science"> Science </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/future-planet/natural-wonders"> Natural Wonders </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/future-planet/solutions"> Climate Solutions </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNaviga ...
19	36347	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/audio/categories"> Podcast Categories </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/audio/stations"> Radio </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/undefined"> Audio FAQs </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> </UL>

Línea	Columna	Código
19	37385	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/video/bbc-maestro"> BBC Maestro </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/video/discover-the-world"> Discover the World </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> </UL>
19	38180	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/live/news"> Live News </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/live/sport"> Live Sport </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> </UL>

Línea	Columna	Código
19	18251	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dlnaUh"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/home"> Home </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news"> News </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/us-canada"> US & Canada </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/uk"> UK </A> </LI> <UL cla ...

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 77

Línea	Columna	Código
19	18493	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"/>
19	19003	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	19509	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	19767	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	20337	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/>

Línea	Columna	Código
19	20037	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/northern_ireland/northern_ireland_politics"> N. Ireland Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/> </UL>
19	20884	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/>
19	20602	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/scotland/scotland_politics"> Scotland Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/> </UL>
19	21416	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/>
19	21143	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/wales/wales_politics"> Wales Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/> </UL>
19	19251	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/politics"> UK Politics </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/england"> England </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/northern_ireland"> N. Ireland </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href= ...

Línea	Columna	Código
19	21688	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	22206	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	22471	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	21946	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/world/asia/china"> China </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> <LI class="NoJsNavigation-styles__NoJsListItemStyled-sc-a2077f0f-3 hKbVLW"> <A class="Navigation-styles__MainNavigationLink-sc-f1c1fa10-4 gkFqwf" href="/news/world/asia/india"> India </A> </LI> <UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/> </UL>
19	22744	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23006	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23282	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23554	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23820	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	24085	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 60

Línea	Columna	Código
19	18493	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"/>
19	19003	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>

Línea	Columna	Código
19	19509	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	19767	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	20337	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/>
19	20884	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/>
19	21416	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 deyTNG"/>
19	21688	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	22206	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	22471	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 jPClaI"/>
19	22744	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23006	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23282	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23554	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	23820	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	24085	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	24348	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	24602	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 dEKQeP"/>
19	25134	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	25426	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>
19	25703	<UL class="NoJsNavigation-styles__NoJsListStyled-sc-a2077f0f-1 fKYaJd"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
19	138472	<A class="London-styles__LondonMediaAnchorStyled-sc-269f9f6d-4

Línea	Columna	Código
		gVuaGt" data-testid="internal-link" href="/news/articles/cqrmyl1mljppo"><DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"><IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/><IMG alt="Nicki Minaj at the microphone at a podium with the presidential seal. She has a slight smile and a gold suit with a Gucci logo. Trump smiles behind her. " class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 50vw, 100vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fafb2ab4de.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/8395/live/f35a8d90-d0fc-11f1-9d25-c3fa ...
23	7533	<A class="London-styles__LondonMediaAnchorStyled-sc-269f9f6d-4 gVuaGt" data-testid="internal-link" href="/travel/article/20261023-the-haunting-landscapes-of-englands-accused-witches"><DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"><IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/><IMG alt="A flat-topped hill at dusk with a stone circle in the foreground (Credit: Getty Images)" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1008px) 66vw, (min-width: 768px) 75vw, 100vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0pj9ckq.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0pj9ckq.jpg.webp 160w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0pj9ckq.jpg.webp 240w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320x180/p0pj9ckq.jpg.webp 320w, https://ichef.bbci ...
23	12138	<A class="London-styles__LondonMediaAnchorStyled-sc-269f9f6d-4 gVuaGt" data-testid="internal-link" href="/culture/article/20260925-the-us-lawyer-who-put-nazis-on-trial-at-nuremberg"><DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"><IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/><IMG alt="Benjamin Ferencz acting as the chief prosecutor during the Einsatzgruppen trial in Nuremberg, Germany, in 1947 (Credit: Alamy)" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0pcgt1j.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0pcgt1j.jpg.webp 160w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0pcgt1j.jpg.webp 240w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320x180/p0pcgt1j.jpg.webp 320w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ ...
24	97670	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/reel/video/p0p5rbq9/watch"><DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"><IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/><IMG alt="Life in a remote station in Antarctica" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1008px) 75vw, 100vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0p63jsv.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0p63jsv.jpg.webp 160w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0p63jsv.jpg.webp 240w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320x180/p0p63jsv.jpg.webp 320w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0p63jsv.jpg.webp 480w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/640x360/p0p63jsv.jpg.webp 640w, https://ichef.bbci. ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
19	58124	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/videos/cmp8g0x4l11yo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 jHXbAb" data-testid="dundee-video"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG alt="A split screen of a BBC correspondent speaking into a microphone and Brazil's President Lula" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/3247/live/2f1c2d90-d10a-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/3247/live/2f1c2d90-d10a-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/3247/live/2f1c2d90-d10a-11f1-b441-2b33b063138f.png.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk ...
19	61506	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/cw5yn3xlprpmo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 gODuNp" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG alt="People wave a Serbian flag at Slavija roundabout in downtown Belgrade, with flare smoke and fireworks in the background against a night sky,on Sunday." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/f0c7/live/712973e0-d110 ...
19	72320	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/future/article/20261023-how-solar-became-bigger-than-nuclear"> <DIV class="Edinburgh-styles__CardStyled-sc-73f6adba-0 dJmOvO" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaWrapperStyled-sc-73f6adba-1 gaSSxT" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaStyled-sc-73f6adba-2 hYUDOQ" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG alt="Workers check solar panels installed on a lake in Tianchang, east China's Anhui province in early 2026 (Credit: Getty Images)" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 600px) 50vw, 100vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0pjn1gz.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0pjn1gz.jpg.webp 160w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0pjn1gz.jpg.webp 240w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/3 ...

Línea	Columna	Código
19	74720	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/culture/article/20261020-12-of-the-best-films-to-watch-in-november"> <DIV class="Edinburgh-styles__CardStyled-sc-73f6adba-0 dJmOvO" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaWrapperStyled-sc-73f6adba-1 gaSSxT" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaStyled-sc-73f6adba-2 hYUDOQ" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG alt="Joseph Zada and Mckenna Grace in the woods in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Credit: Lionsgate)" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 600px) 50vw, 100vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0phnvsj.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0phnvsj.jpg.webp 160w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0phnvsj.jpg.webp 240w, https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320x180/p0phnv ...
19	141834	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/c60qk44w9wglo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 jHXbAb" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Thomas Markle, an older white man with grey hair and a short white beard. He is wearing a dark blue suit jacket and light blue shirt." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/ec0f/live/9f405020-d096-11f1- ...
19	145042	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/cq2e9we7w2ejo"> <DIV class="Manchester-styles__CardStyled-sc-5c1d085b-1 cGPaOi" data-testid="manchester-article"> <DIV class="Manchester-styles__TextWrapperStyled-sc-5c1d085b-2 eshOej" data-testid="card-text-wrapper"> <DIV class="IndexCardHeading-styles__TitleGravityWrapper-sc-c7d910a6-1 dWFLGi"> <DIV class="IndexCardHeading-styles__TitleWrapperStyled-sc-c7d910a6-0 hEhfIe"> <H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 dyeGOh" data-testid="card-headline"> Big, noisy and coming to a town near you - why the data centre backlash is growing </H2> </DIV> </DIV> <P class="Manchester-styles__DescriptionStyled-sc-5c1d085b-0 coxKqG" data-testid="card-description"> Data centres are the lifeblood of our digital world, but there are growing concerns about their environmental impact. The BBC explores their rise in charts. </P> <DIV class="IndexCardMetadata-styles__MetadataStyled-s ...

Línea	Columna	Código
19	148419	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/cxj0ln19j3jvo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 jHXbAb" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Doerkson, wearing a suit and tie, pumping his fist in the air with fireworks behind him" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/6432/live/97d9bec0-d0af-11f1-a701-fddedf244c16.jpg.webp" srcset="https://ic ...
19	151596	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/cmlykvpdx4x0o"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 jHXbAb" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Side-by-side photographs of Lucy facing the camera, with long dark hair, taken at different times." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/c425/live/edea3700-cedd-11f1-b441-2b33b063138f.jpg.webp" srcset= ...
19	154712	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/c6g7xn8p2n0ro"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 jHXbAb" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Sharon Osbourne poses with her chin resting on her hand, against a colourful background" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/c16e/live/016ed620-cde2-11f1-8443-776dd2459391.jpg.webp" srcset="https://ic ...
19	163644	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/videos/c8x23x1yn6w6o"> <DIV class="Edinburgh-styles__CardStyled-sc-73f6adba-0 dBwqCH" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaWrapperStyled-sc-73f6adba-1 gaSSxT" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaStyled-sc-73f6adba-2 hYUDOQ" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Composite image: (Left) A man holding a Serbian flag in a crowd and (right) BBC correspondent reporting from Belgrade" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https:// ...

Línea	Columna	Código
19	167130	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/videos/c64g1wje3jjwo"> <DIV class="Edinburgh-styles__CardStyled-sc-73f6adba-0 dBwqCH" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaWrapperStyled-sc-73f6adba-1 gaSSxT" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaStyled-sc-73f6adba-2 hYUDOQ" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Composite image of Lucy Williamson wearing a beige top and glasses on left and on right a man with a blue shirt waving an Israeli flag amongst a crowd" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: ...
19	170656	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/videos/cm89zqw9lx1do"> <DIV class="Edinburgh-styles__CardStyled-sc-73f6adba-0 dBwqCH" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaWrapperStyled-sc-73f6adba-1 gaSSxT" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaStyled-sc-73f6adba-2 hYUDOQ" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Split screen Nick Beake wears a black hat talking to the camera and a protester is about to throw a fence at police" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https://ic ...
21	3913	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/videos/cqy7lvv0lvzpo"> <DIV class="Edinburgh-styles__CardStyled-sc-73f6adba-0 dBwqCH" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaWrapperStyled-sc-73f6adba-1 gaSSxT" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaStyled-sc-73f6adba-2 hYUDOQ" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="A three-panel composite showing Elon Musk, Donald Trump and Volodymyr Zelensky in separate portrait photographs." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https://ichef ...
21	7406	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/videos/cmze483zj1zlo"> <DIV class="Edinburgh-styles__CardStyled-sc-73f6adba-0 dBwqCH" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaWrapperStyled-sc-73f6adba-1 gaSSxT" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="Edinburgh-styles__MediaStyled-sc-73f6adba-2 hYUDOQ" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Composite image, BBC journalist wearing red top sitting in a plane cockpit on the left, John Travolta leaning out of cockpit window wearing a pilot uniform on the right." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px ...

Línea	Columna	Código
21	16006	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/sport/american-football/articles/c61wvzxjxnjxo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 elbPvw" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Split image of Minnesota Vikings players celebrating while Travis Kelce looks disappointed during games on 25 October 2026" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/43d3/live/49565450-d0 ...
21	18659	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/sport/formula1/articles/c6wyvnlx0erxo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 elbPvw" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Kimi Antonelli celebrating with the Mercedes team with the US Grand Prix trophy." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/06ee/live/7c1a34e0-d0e0-11f1-ad70-07daa2562508.jpg.webp" srcset="https:/ ...
23	323	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/sport/football/articles/cwm24jk9743yo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 elbPvw" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Michael Carrick" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/a6b1/live/b4ad99d0-d0b5-11f1-960c-a30ffadcd9ea.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/a6b1/live/b4ad99d0-d0b5-11f1 ...

Línea	Columna	Código
23	2894	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/sport/tennis/articles/cwg7xy5x3590o"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 elbPvw" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="A head and shoulders photograph of a smiling Naomi Osaka" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/67de/live/bf4b6760-d05a-11f1-bbf5-99ed69f0d81f.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240 ...
23	13719	<A class="London-styles__LondonTextAreaAnchorStyled-sc-269f9f6d-2 qdrfG" data-testid="internal-link" href="/culture/article/20260925-the-us-lawyer-who-put-nazis-on-trial-at-nuremberg"> <DIV class="London-styles__LondonTextAreaStyled-sc-269f9f6d-1 jhVwJw"> <DIV class="IndexCardHeading-styles__TitleGravityWrapper-sc-c7d910a6-1 dWFLGi"> <DIV class="IndexCardHeading-styles__TitleWrapperStyled-sc-c7d910a6-0 hEhfIe"> <H2 class="IndexCardHeading-styles__CardHeadlineStyled-sc-c7d910a6-3 GrFgy" data-testid="card-headline"> The heroic US lawyer who put Nazi death squad members on trial at Nuremberg </H2> </DIV> </DIV> <P class="London-styles__LondonDescriptionStyled-sc-269f9f6d-5 gZeOt"> On 29 September 1947, the "biggest murder trial in history" began. Seventy years on, the chief prosecutor, Ben Ferencz, told the BBC how he fought to bring 22 killers to justice. </P> </DIV> </A>
23	16614	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/cmj6jwe1j1gjo"> <DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 elbPvw" data-testid="dundee-article"> <DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"> <DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"> <IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/> <IMG alt="Obama gestures as he speaks at a podium wearing a blue shirt" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" sizes="25vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/0734/live/d07c4f10-cff9-11f1-93e1-3b657b665bcf.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cps ...

Línea	Columna	Código
23	22742	<A class="Anchor-styles__AnchorStyled-sc-651d33db-0 hygVWX" data-testid="internal-link" href="/news/articles/crx2dyd24188o"><DIV class="Dundee-styles__CardStyled-sc-50abbc98-1 elbPvw" data-testid="dundee-article"><DIV class="Dundee-styles__ImageWrapperStyled-sc-50abbc98-3 ejTXUZ" data-testid="card-image-wrapper"><DIV class="Dundee-styles__CardMediaStyled-sc-50abbc98-4 gZwtmn" data-testid="card-media"><DIV class="Image-styles__ImageCardStyled-sc-8c99a12b-1 erovmj"><IMG aria-label="image unavailable" class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 fjCDYB hide-when-no-script" src="https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20261019-154138-aa7a263842-web-3.25.0-1/grey-placeholder.png"/><IMG alt="Uganda's Health Minister Chris Baryomunsi, in black suit and white shirt, gestures as he speaks. There is a black microphone in front of him and a banner with words Uganda Media Centre and a Ugandan coat of arms behind him." class="Image-styles__ImageStyled-sc-8c99a12b-0 cVsHni" loading="lazy" s ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
19	51389	0 eyyVCC">
19	87403	-3 sAONU"> <div d
19	87524	1 drAuGT"> <butto
19	92055	-3 sAONU"> <div d
19	92176	1 drAuGT"> <butto
19	96860	-3 sAONU"> <div d
19	96981	1 drAuGT"> <butto
19	101617	-3 sAONU"> <div d
19	101738	1 drAuGT"> <butto
19	106395	-3 sAONU"> <div d
19	106516	1 drAuGT"> <butto

Línea	Columna	Código
19	111134	-3 sAONU"> <div d
19	111255	1 drAuGT"> <butto
19	115837	-3 sAONU"> <div d
19	115958	1 drAuGT"> <butto
19	120588	-3 sAONU"> <div d
19	120709	1 drAuGT"> <butto
19	125270	-3 sAONU"> <div d
19	125391	1 drAuGT"> <butto
19	129940	-3 sAONU"> <div d
19	130061	1 drAuGT"> <butto

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

14. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado