GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

21/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 20

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 21

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 22

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 36

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 37

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 38

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 50

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 52

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 53

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 66

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 68

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 69

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 72

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 73

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 74

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 78

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 79

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 80

12.RESULTADOS: PÁGINA 8 82
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 83
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 87
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 88
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 89
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 90
14.RESULTADOS: PÁGINA 10 92
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 93
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 102
15.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 103

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.wien.gv.at*
Página 2	*https://www.sofia.bg/bg/home*
Página 3	*https://www.zagreb.hr*
Página 4	*https://www.nicosia.org.cy/el-GR/home/*
Página 5	*https://praha.eu/web/praha/*
Página 6	*https://www.kk.dk*
Página 7	*https://www.hel.fi/fi*
Página 8	*https://www.paris.fr*
Página 9	*https://www.berlin.de*
Página 10	*https://budapest.hu/*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**6.35**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	1	10%
No Válido	9	90%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.8	No Válido
Página 2	6.5	No Válido
Página 3	4.4	No Válido
Página 4	3.5	No Válido
Página 5	5.6	No Válido
Página 6	7.5	No Válido
Página 7	7.9	No Válido
Página 8	6.3	No Válido
Página 9	7.9	A
Página 10	7.1	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	4
1.2 Uso de encabezados	3.50
1.3 Uso de listas	5
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	6
1.6 Separación de contenido y presentación	7
1.7 Identificación del idioma principal	7
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	6
1.9 Formularios y etiquetas	4.40
1.10 Formularios y estructura	9.30
1.11 Título de página y de marcos	9
1.12 Enlaces descriptivos	4
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	5
Puntuación Media A	6.44

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	7
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	7
2.4 Múltiples vías de navegación	3
2.5 Independencia del dispositivo	8
2.6 Navegación consistente	7
Puntuación Media AA	7.00

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 3	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 4	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	0.5 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 7	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 8	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 9	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	NC	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 4	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 5	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 9	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	C	NC	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Stadt Wien - Offizielle & aktuelle Infos und Services der Wiener Stadtverwaltung
URL	*https://www.wien.gv.at*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
231	49787	`<IMG src="//wien.kavedo.com/kavedoplayer/css/ktvlogo.png">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
393	450	`<IMG alt="" height="456" sizes="100vw" src="/bilder/_imager/startseite/services/4495152/aktivitaeten-bg-rot.c8d2849df7.1784954914.png" srcset="/bilder/_imager/startseite/services/4495152/aktivitaeten-bg-rot.c8d2849df7.1784954914.png 810w" title="copyright: Stadt Wien" width="810">`
428	448	`<IMG alt="" height="456" sizes="100vw" src="/bilder/_imager/startseite/services/4494945/geschichtewiki.c8d2849df7.1784954914.png" srcset="/bilder/_imager/startseite/services/4494945/geschichtewiki.c8d2849df7.1784954914.png 810w" title="copyright: Stadt Wien (MA 8, MA 9)" width="810">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
248	667	`<IMG alt="Breiter 2-Richtungsradweg neben der Universität Wien. Rechts vom Radweg ist ein Gehweg, links eine Baum-Allee mit einem weiteren Gehweg. Vor der Uni sind Fahrradabstellplätze." height="456" sizes="100vw" src="/bilder/_imager/bilder/ma53/5726473/ringradweg-schottenring-rendering.c8d2849df7.1791203021.jpg" srcset="/bilder/_imager/bilder/ma53/5726473/ringradweg-schottenring-rendering.c8d2849df7.1791203021.jpg 810w" title="copyright: Mobilitätsagentur Wien / ZOOMVP.AT" width="810">`

Línea	Columna	Código
354	607	<IMG alt="Ein Griller, der in großen Flammen steht. Im Vordergrund sieht man einen Feuerwehrmann von hinten, im Hintergrund hinter einer Abzäunung schauen Kinder gespannt auf das Feuer." height="456" sizes="100vw" src="/bilder/_imager/events/ma53/6204480/wien-sicherheitsfest.c8d2849df7.1788251708.jpg" srcset="/bilder/_imager/events/ma53/6204480/wien-sicherheitsfest.c8d2849df7.1788251708.jpg 810w" title="copyright: Marlena König" width="810">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
388	104	<H3 slot="heading">

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
231	28238	<UL class="vjs-menu-content"/>
231	28672	<UL class="vjs-menu-content vjs-qlist" role="menu"/>
246	32	<UL/>
253	32	<UL/>
260	32	<UL/>
267	32	<UL/>
274	32	<UL/>

Línea	Columna	Código
281	32	<UL/>
384	32	<UL/>
391	32	<UL/>
398	32	<UL/>
405	32	<UL/>
412	32	<UL/>
419	32	<UL/>
426	32	<UL/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
231	28238	<UL class="vjs-menu-content"/>
231	28672	<UL class="vjs-menu-content vjs-qlist" role="menu"/>
246	32	<UL/>
253	32	<UL/>
260	32	<UL/>
267	32	<UL/>
274	32	<UL/>
281	32	<UL/>
384	32	<UL/>
391	32	<UL/>
398	32	<UL/>
405	32	<UL/>
412	32	<UL/>
419	32	<UL/>
426	32	<UL/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	19198	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"nuevo"`
1	28258	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"Product not registered"`
1	19198	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"nuevo"`
1	28258	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"Product not registered"`
1	19198	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"nuevo"`
1	28258	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"Product not registered"`
1	19198	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"nuevo"`
1	28258	`https://wien.kavedo.com/kavedoplayer/nuevo12.0.6/skins/nuevo/videojs.min.css content:"Product not registered"`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	70928	`Farbe`
1	70928	`Deckkraft`
1	70928	`Farbe`
1	70928	`Deckkraft`
1	70928	`Farbe`
1	70928	`Deckkraft`

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

55	28	`<A href="/en/">`
		`English`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia

Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés:` `new, this, is, by, your, or, an, am.`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	- -
URL	*https://www.sofia.bg/bg/home*
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3672	132	<IMG src="/image/journal/article?img_id=572524&t=1792569309838">
4098	133	<IMG src="/image/journal/article?img_id=2720512&t=1792569309881">
4112	133	<IMG src="/image/journal/article?img_id=2720468&t=1792569308939">
4126	133	<IMG src="/image/journal/article?img_id=2720418&t=1792569308926">
4625	133	<IMG src="/image/journal/article?img_id=2655644&t=1792569309967">
5047	133	<IMG src="/image/journal/article?img_id=2691676&t=1792569309123">
5062	133	<IMG src="/image/journal/article?img_id=2656337&t=1792569309141">
5077	133	<IMG src="/image/journal/article?img_id=2600571&t=1792569310035">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3676	5	<H5> <I class="icon-calendar"/> 20.11.2025</H5>
4102	5	<H5> <I class="icon-calendar"/> 17.09.2026</H5>
4629	5	<H5> <I class="icon-calendar"/> 09.10.2026</H5>
5051	5	<H5> <I class="icon-calendar"/> 15.10.2026</H5>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
2289	25	`<H4 class="fade-in one">`
2295	25	`<H4 class="fade-in one">`
2301	25	`<H4 class="fade-in one">`
2307	25	`<H4 class="fade-in one">`
2313	25	`<H4 class="fade-in one">`
2319	25	`<H4 class="fade-in one">`
2325	25	`<H4 class="fade-in one">`
2331	25	`<H4 class="fade-in one">`
2337	25	`<H4 class="fade-in one">`
2343	25	`<H4 class="fade-in one">`
2349	25	`<H4 class="fade-in one">`
2355	25	`<H4 class="fade-in one">`

Línea	Columna	Código
2361	25	<H4 class="fade-in one">
2367	25	<H4 class="fade-in one">
2373	25	<H4 class="fade-in one">
2379	25	<H4 class="fade-in one">
2385	25	<H4 class="fade-in one">
2391	25	<H4 class="fade-in one">
2397	25	<H4 class="fade-in one">
2403	25	<H4 class="fade-in one">
2409	25	<H4 class="fade-in one">

1.4 Tablas de datos

Problema

Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
5768	168	<TABLE border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="width: 100%; color: rgb(78, 78, 78); font-family: robotoregular,sans-serif; caret-color: rgb(78, 78, 78);">

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1623	258	<DIV class="wpcc-container wpcc-banner wpcc-corners-round wpcc-corners-small wpcc-border-thin wpcc-bottom wpcc-color-custom--92470539 " style=""> <SPAN class="wpcc-message"> www.Sofia.bg (cookies) . . <A class="wpcc-privacy" href="/about-cookies-sofia-portal" rel="noopener" target="_blank"> . </A> </SPAN> <DIV class="wpcc-compliance"> <A class="wpcc-btn"> </A> </DIV> </DIV>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
1646	148	`<A aria-haspopup="false" class="nav-link" href="/web/search-site/search-in-all-sites" role="link"> <SPAN class="sticker search-icon-color sticker-circle sticker-sm"> <SVG class="lexicon-icon" role="presentation"> <USE xlink:href="https://www.sofia.bg/o/epsof-0601-theme/images/clay/icons.svg#search"/> </SVG> </SPAN> </A>`
3296	59	`<A href="/bg/web/guest/development-of-regions-2021-2027"> <PICTURE data-fileentryid="38232"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38232/Thumbnail-300x300/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-2021-2027-712%D1%85284.png?t=1775742449773"> <SOURCE media="(max-width:712px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38232/Preview-1000x0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-2021-2027-712%D1%85284.png?t=1775742449773"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38232" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38107/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-2021-2027-7 ...`
3298	60	`<A href="/bg/web/guest/national-recovery-resilience-plan"> <PICTURE data-fileentryid="38218"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38218/Thumbnail-300x300/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%A3-713%D1%85284.png?t=1775742448433"> <SOURCE media="(max-width:713px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38218/Preview-1000x0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%A3-713%D1%85284.png?t=1775742448433"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38218" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38107/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%A3-713%D1%85284.png/40525a56-7049-bc49-96ba-a1e038adc935?version=1.0&t=1775742448433"/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </A>`

Línea	Columna	Código
3300	57	<A href="/bg/web/guest/green-measures-for-cleaner-air"> <PICTURE data-fileentryid="38204"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38204/Thumbnail-300x300/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-712%D1%85284.png?t=1775742448763"> <SOURCE media="(max-width:712px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38204/Preview-1000x0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-712%D1%85284.png?t=1775742448763"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38204" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38107/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0% ...
3302	54	<A href="/bg/web/guest/replacement-heating-devices"> <PICTURE data-fileentryid="38225"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38225/Thumbnail-300x300/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-712%D1%85284.png?t=1775742449495"> <SOURCE media="(max-width:712px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38225/Preview-1000x0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-712%D1%85284.png?t=1775742449495"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38225" data-lfr-editable-id="image-square" data- ...
3304	35	<A href="/bg/web/guest/sofia-up"> <PICTURE data-fileentryid="38239"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38239/Thumbnail-300x300/SofiaUp-712x284.png?t=1779221520368"> <SOURCE media="(max-width:712px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38239/Preview-1000x0/SofiaUp-712x284.png?t=1779221520368"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38239" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38109/SofiaUp-712x284.png/6a9b69ba-5425-8914-0db6-af153818ce89?version=1.0&t=1779221520368"/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </A>

Línea	Columna	Código
3306	48	<A href="https://forms.gle/UfwPdPYwnaZ8CfSd7"> <PICTURE data-fileentryid="38190"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38190/Thumbnail-300x300/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-713x284.png?t=1782763065984"> <SOURCE media="(max-width:713px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38190/Preview-1000x0/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-713x284.png?t=1782763065984"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38190" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38105/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-713x284.png/cd41246c-abdb-3213-7360-7e9f7c6c26ad?version=1.0&t=1782763065984"/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </A>
3308	46	<A href="https://www.sofia.bg/en/w/7197724"> <PICTURE data-fileentryid="38316"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38316/Thumbnail-300x300/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-1475x284.jpg?t=1772619836879"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38316/Preview-1000x0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-1475x284.jpg?t=1772619836879"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38316" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38111/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-1475x284.jpg/18b806e3-c780-b561-c146-ad735081fbf9?version=1.0&t=1772619836879"/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </A>
3310	56	<A href="/bg/web/guest/climate-neutrality-commitment"> <PICTURE data-fileentryid="38211"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38211/Thumbnail-300x300/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-1475%D1%85284.png?t=1775742449137"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38211/Preview-1000x0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-1475%D1%85284.png?t=1775742449137"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38211" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38107/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8 ...

Línea	Columna	Código
3312	39	<A href="/bg/web/guest/dog-adoption"> <PICTURE data-fileentryid="38281"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38281/Thumbnail-300x300/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-712x284.png?t=1772617602579"> <SOURCE media="(max-width:712px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38281/Preview-1000x0/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-712x284.png?t=1772617602579"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38281" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38111/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-712x284.png/b7fc64a3-642e-edce-56bf-880505410cc4?version=1.0&t=1772617602579"/> ...
3314	30	<A href="/bg/web/guest/kod"> <PICTURE data-fileentryid="38295"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38295/Thumbnail-300x300/%D0%9A%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-713x284.png?t=1772617602813"> <SOURCE media="(max-width:713px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38295/Preview-1000x0/%D0%9A%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-713x284.png?t=1772617602813"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38295" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38111/%D0%9A%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-713x284.png/4bef290b-2e3d-ac8c-951e-e9521a615231?version=1.0&t=1772617602813"/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </A>
3316	40	<A href="/bg/web/guest/photo-contest"> <PICTURE data-fileentryid="38323"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38323/Thumbnail-300x300/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%92+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-712x284.png?t=1772617603110"> <SOURCE media="(max-width:712px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38323/Preview-1000x0/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%92+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-712x284.png?t=1772617603110"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38323" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38111/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%92+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-712x284.png/61841ee2-d054-a073-dcf6-b24f15fa73b7?version=1.0&t=1772617603110"/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </A>

Línea	Columna	Código
3318	47	<A href="/bg/web/guest/investment-proposals"> <PICTURE data-fileentryid="38274"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38274/Thumbnail-300x300/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-713x284.png?t=1772617603434"> <SOURCE media="(max-width:713px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38274/Preview-1000x0/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-713x284.png?t=1772617603434"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38274" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38111/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-713x284.png/9dc09301-8e75-33b3-a6cb-c62edf6b6a6a?version=1. ...
3320	118	<A href="https://invite.viber.com/?g2=AQADyDR8t2MkiEtIPfphZ5XpeAj7j5Bpsn7XdBbBo6qOJfFs2GgI4wWkUVlogBO1&lang=bg"> <PICTURE data-fileentryid="38197"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38197/Thumbnail-300x300/viber-1475x284.png?t=1777917291017"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/38197/Preview-1000x0/viber-1475x284.png?t=1777917291017"> <IMG alt="" class="w-100" data-fileentryid="38197" data-lfr-editable-id="image-square" data-lfr-editable-type="image" src="https://www.sofia.bg/documents/20127/38107/viber-1475x284.png/fe3c8033-7ebd-cada-a70e-7b506e22d9d4?version=1.0&t=1777917291017"/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </A>
3672	63	<A href="https://www.sofia.bg/bg/web/guest/w/6862277"> <IMG src="/image/journal/article?img_id=572524&t=1792569309838"/> </A>
3673	71	<A href="https://www.sofia.bg/bg/web/guest/w/6862277"> </A>
4098	63	<A href="https://www.sofia.bg/bg/web/guest/w/7866403"> <IMG src="/image/journal/article?img_id=2720512&t=1792569309881"/> </A>
4099	71	<A href="https://www.sofia.bg/bg/web/guest/w/7866403"> </A>
4112	63	<A href="https://www.sofia.bg/bg/web/guest/w/8065646"> <IMG src="/image/journal/article?img_id=2720468&t=1792569308939"/> </A>
4113	71	<A href="https://www.sofia.bg/bg/web/guest/w/8065646"> </A>
4126	63	<A href="https://www.sofia.bg/bg/web/guest/w/8067313"> <IMG src="/image/journal/article?img_id=2720418&t=1792569308926"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 141

Línea	Columna	Código
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
36	5	Bloque <style> [36:5]-[51:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
36	5	Bloque <style> [36:5]-[51:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Grad Zagreb slubene stranice
URL	*https://www.zagreb.hr*
Puntuación media	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
65	59	`<IMG src="/img/grb-preloader.png" width="80">`
1210	375	`<IMG class="img-responsive" src="https://www.zagreb.hr/UserDocsImages//0/Sustav civilne zaštite_Anketa_KOCKICA.PNG?preset=boxNaslovnica">`
1210	922	`<IMG class="img-responsive" src="https://www.zagreb.hr/UserDocsImages//0/Stipendije 2026_KOCKICA.PNG?preset=boxNaslovnica">`
1210	1417	`<IMG class="img-responsive" src="https://www.zagreb.hr/UserDocsImages//0/Jedinstveni broj za graane_KOCKICA 2.png?preset=boxNaslovnica">`
1210	1943	`<IMG class="img-responsive" src="https://www.zagreb.hr/UserDocsImages//0/Newsletter_Naziv_KOCKICA .png?preset=boxNaslovnica">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1232	50	`<DIV class="linkovi">`

Línea	Columna	Código
		<A href="https://www.zagreb.hr/easy-to-read/208198" target="_blank"> Lako za itanje (Easy To Read) </A> <A href="https://www.zagreb.hr/zastita-gra%C4%91evina-od-grafita/109685" target="_blank"> Zaštita graevina od grafita </A> <A href="/besplatna-pravna-pomoc/10349"> Besplatna pravna pomo </A> <A href="https://www.zagreb.hr/publikacije/158986" target="_blank"> Publikacije </A> <A href="https://zagreb.hr/zastita-zena-zrtava-nasilja-i-zrtava-obiteljskog-n/4943" target="_blank"> Zaštita žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja </A> <A href="/ostvarivanje-prava-na-pristup-informacijama/850"> Pravo na pristup informacijama </A> <A href="/sluzbenik-za-zastitu-podataka/49660"> Zaštita osobnih podataka </A> <A href="/zastita-prijavitelja-nepravilnosti-povjerljiva-oso/64919"> Zaštita prijavitelja nepravilnosti </A> </DIV>
1258	50	<DIV class="linkovi"> <A href="/najcesca-pitanja-i-odgovori-faq/214331"> Raspolaganje nekretninama (FAQ) </A> <A href="http://zgvrecice.cistoca.hr/" target="_blank"> ZG vreice </A> <A href="https://www.zagreb.hr/javni-pozivi-za-dodjelu-potpore-obrazovanju/188776" target="_blank"> Potpore obrazovanju </A> <A href="https://www.zagreb.hr/blokovsko-parkiranje-pitanja-i-odgovori/202821" target="_blank"> Blokovsko parkiranje </A> <A href="https://www.zet.hr/besplatan-prijevoz/besplatan-prijevoz-65-od-1-lipnja/8344" target="_blank"> Besplatan javni prijevoz za osobe starije od 65 godina </A> <A href="https://www.zagreb.hr/najcesca-pitanja-i-odgovori/181644" target="_blank"> STIPENDIJE - pitanja i odgovori </A> <A href="https://www.zagreb.hr/najcesca-pitanja/141624" target="_blank"> Odgoj i obrazovanje </A> <A href="https://vrtici.zagreb.hr/" target="_blank"> Nova web stranica djejih vrtia Grada Zagreba </A> </DIV>

Línea	Columna	Código
1284	50	<DIV class="linkovi"> <A href="https://www.zagreb.hr/natjecaji-pozivi-javne-rasprave/138555" target="_blank"> Natjeaji / pozivi / javne rasprave </A> <A href="/privremene-regulacije-prometa/1880"> Privremene regulacije prometa </A> <A href="/javna-nabava/869"> Javna nabava </A> <A href="https://www.zagreb.hr/javni-pozivi-obnova-procelja-i-zastita-od-grafita/207966" target="_blank"> Javni pozivi: Obnova proelja i zaštita od grafita </A> <A href="https://www.zagreb.hr/poziv-za-prijavu-kandidata-kandidatkinja-za-dodjel/209118" target="_blank"> Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu </A> <A href="/oglasna-ploca/137834"> Oglasna ploa </A> <A href="https://www.zagreb.hr/jovni-poziv-za-dostavu-dokumentacije-kojom-se-doka/194394" target="_blank"> Javni poziv - Nadoknada troškova za ugradnju bokseva </A> </DIV>
2015	1736	<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-REQ"> <STRONG> Nužni kolaii - </STRONG> omoguuju interakciju s uslugom ili internetskom lokacijom kako biste mogli pristupiti osnovnim znaajkama za pružanje te usluge. Odnose se na zatraženu uslugu kao što je, npr. identifikator sesije trenutanog posjeta. </DIV>
2015	3479	<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-FUNKC"> <STRONG> Funkcionalni kolaii - </STRONG> omoguuju internetskoj stranici pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju, npr. pamenje jezika na kojem se prikazuje sadržaj stranica toga internetskog mjesta. </DIV>
2015	5181	<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-STATS"> <STRONG> Statistiki kolaii - </STRONG> omoguuju prikupljanje podataka u agregiranom obliku bez identificiranja samoga korisnika. Služe za praenje ponašanja korisnika na internetskoj stranici u svrhu istraživanja tržišta i praenja analitike. Ovi uvidi omoguuju internetskoj stranici poboljšavanje sadržaja i razvijanje boljih znaajki koje unaprjeuju korisniki doživljaj. </DIV>
2015	7042	<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-MARK"> <STRONG> Marketinški kolaii - </STRONG> omoguuju prikupljanje informacija o navikama i ponašanju korisnika na internetskom mjestu radi objavljivanja relevantnih oglasa za korisnika usklaenih s njegovim interesima. Takoer se mogu koristiti i za mjerenje uinkovitosti neke kampanje. </DIV>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
2015	477	`<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-REQ','gdc-smallTxt')">`
2015	2218	`<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-FUNKC','gdc-smallTxt')">`
2015	3920	`<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-STATS','gdc-smallTxt')">`
2015	5782	`<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-MARK','gdc-smallTxt')">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema

Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
136	165	`<INPUT class="form-control" id="search" name="search" placeholder="Pretraživanje" style="margin-bottom: 12px!important;" type="search">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

1894	121	`<A href="https://www.linkedin.com/company/grad-zagreb-city-of-zagreb/?originalSubdomain=hr">`
		`<IMG alt="" src="/UserDocsImages//0/LinkedIn.png"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
1896	76	<A href="https://www.tiktok.com/@gradzagrebhr"> <IMG alt="" src="/UserDocsImages//0/tt.png"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
123	94	<A class="searchToggle" href="javascript:;" id="small_search_button"> <IMG alt="" class="searchNormal" id="small_search_icon" src="/img/search-w.svg"/> <IMG alt="Zatvorite pretraživanje" class="searchActive" src="/img/search-x.svg"/> </A>
167	58	<A href="javascript:;"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left mls-close"/> </A>
201	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106835').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
233	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106833').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
299	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_200960').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
327	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_113901').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
355	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106834').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
385	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106845').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
425	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106836').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
457	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_111020').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>

Línea	Columna	Código
485	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106837').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
523	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106843').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
563	124	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_15').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
591	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106844').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
663	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106840').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
701	126	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_2406').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
731	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_182108').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
767	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_106847').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
787	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_139951').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
809	126	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_2674').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>
847	128	<A class="close-submenu" href="javascript:$('#submenu_btn_126598').click();"> <SPAN class="ionicons ion-ios-arrow-thin-left"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 52

Línea	Columna	Código
1091	100	<A href="/grad-zagreb-primio-nagradu-za-sportsku-infrastrukt/227007" tabindex="-1"> <IMG alt="Grad Zagreb primio nagradu za sportsku infrastrukturu na Sport Festu 2026." class="img-responsive dogadanje-image lazy" data-lazy="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/Sport

Línea	Columna	Código
		Fest(4).jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/img/noimg-360-2.png?preset=fotogalerijaNaslovnica&scale=both" style="height: 240px;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Grad Zagreb primio nagradu za sportsku infrastrukturu na Sport Festu 2026. </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1099	100	<A href="/zapocinju-radovi-na-raskrizju-zagrebacke-avenije-i/227006" tabindex="-1"> <IMG alt="Zapoinju radovi na raskrižju Zagrebake avenije i Ulice Roberta Frangeša Mihanovia" class="img-responsive dogadanje-image lazy" data-lazy="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/Semaforizacija raskrižja.jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/img/noimg-360-2.png?preset=fotogalerijaNaslovnica&scale=both" style="height: 240px;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Zapoinju radovi na raskrižju Zagrebake avenije i Ulice Roberta Frangeša Mihanovia </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1107	99	<A href="/eko-hrana-u-zagrebackim-skolama-a-sada-i-vrticima/227005" tabindex="-1"> <IMG alt="Eko hrana u zagrebakim školama, a sada i vrtiima" class="img-responsive dogadanje-image lazy" data-lazy="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/EKO hrana u školama.png?preset=fotogalerijaNaslovnica" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/img/noimg-360-2.png?preset=fotogalerijaNaslovnica&scale=both" style="height: 240px;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Eko hrana u zagrebakim školama, a sada i vrtiima </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1115	99	<A href="/grad-zagreb-najavio-snazniju-borbu-protiv-djecjeg-/227073" tabindex="0"> <IMG alt="Grad Zagreb najavio snažniju borbu protiv djejeg siromaštva " class="img-responsive dogadanje-image lazy" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/261020_Grad Zagreb najavio snažniju borbu protiv djejeg siromaštva (1).jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" style="height: 240px; opacity: 1;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Grad Zagreb najavio snažniju borbu protiv djejeg siromaštva </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>

Línea	Columna	Código
1123	93	<A href="/otvorena-izlozba-mirogoj-150-godina-sjecanja/227060" tabindex="0"> <IMG alt="Otvorena izložba „Mirogoj – 150 godina sjeanja”" class="img-responsive dogadanje-image lazy" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/261020_Otvorena izložba „Mirogoj – 150 godina sjeanja” (3).jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" style="height: 240px; opacity: 1;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Otvorena izložba „Mirogoj – 150 godina sjeanja” </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1131	99	<A href="/osnovna-skola-sestine-korak-blize-jednosmjenskoj-n/227039" tabindex="0"> <IMG alt="Osnovna škola Šestine korak bliže jednosmjenskoj nastavi" class="img-responsive dogadanje-image lazy" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/OŠ Šestine.png?preset=fotogalerijaNaslovnica" style="height: 240px; opacity: 1;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Osnovna škola Šestine korak bliže jednosmjenskoj nastavi </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1139	100	<A href="/grad-zagreb-primio-nagradu-za-sportsku-infrastrukt/227007" tabindex="-1"> <IMG alt="Grad Zagreb primio nagradu za sportsku infrastrukturu na Sport Festu 2026." class="img-responsive dogadanje-image lazy" data-lazy="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/Sport Fest(4).jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/img/noimg-360-2.png?preset=fotogalerijaNaslovnica&scale=both" style="height: 240px;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Grad Zagreb primio nagradu za sportsku infrastrukturu na Sport Festu 2026. </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1147	100	<A href="/zapocinju-radovi-na-raskrizju-zagrebacke-avenije-i/227006" tabindex="-1"> <IMG alt="Zapoinju radovi na raskrižju Zagrebake avenije i Ulice Roberta Frangeša Mihanovia" class="img-responsive dogadanje-image lazy" data-lazy="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/Semaforizacija raskrižja.jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/img/noimg-360-2.png?preset=fotogalerijaNaslovnica&scale=both" style="height: 240px;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Zapoinju radovi na raskrižju Zagrebake avenije i Ulice Roberta Frangeša Mihanovia </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>

Línea	Columna	Código
1155	99	<A href="/eko-hrana-u-zagrebackim-skolama-a-sada-i-vrticima/227005" tabindex="-1"> <IMG alt="Eko hrana u zagrebakim školama, a sada i vrtiima" class="img-responsive dogadanje-image lazy" data-lazy="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/EKO hrana u školama.png?preset=fotogalerijaNaslovnica" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/img/noimg-360-2.png?preset=fotogalerijaNaslovnica&scale=both" style="height: 240px;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Eko hrana u zagrebakim školama, a sada i vrtiima </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1163	100	<A href="/grad-zagreb-najavio-snazniju-borbu-protiv-djecjeg-/227073" tabindex="-1"> <IMG alt="Grad Zagreb najavio snažniju borbu protiv djejeg siromaštva " class="img-responsive dogadanje-image lazy" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/261020_Grad Zagreb najavio snažniju borbu protiv djejeg siromaštva (1).jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" style="height: 240px; opacity: 1;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Grad Zagreb najavio snažniju borbu protiv djejeg siromaštva </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1171	94	<A href="/otvorena-izlozba-mirogoj-150-godina-sjecanja/227060" tabindex="-1"> <IMG alt="Otvorena izložba „Mirogoj – 150 godina sjeanja”" class="img-responsive dogadanje-image lazy" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/261020_Otvorena izložba „Mirogoj – 150 godina sjeanja” (3).jpeg?preset=fotogalerijaNaslovnica" style="height: 240px; opacity: 1;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Otvorena izložba „Mirogoj – 150 godina sjeanja” </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>
1179	100	<A href="/osnovna-skola-sestine-korak-blize-jednosmjenskoj-n/227039" tabindex="-1"> <IMG alt="Osnovna škola Šestine korak bliže jednosmjenskoj nastavi" class="img-responsive dogadanje-image lazy" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360-2.png?preset=subsliderNaslovnica&scale=both'" src="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/OŠ Šestine.png?preset=fotogalerijaNaslovnica" style="height: 240px; opacity: 1;"/> <HR/> <DIV class="naslov"> Osnovna škola Šestine korak bliže jednosmjenskoj nastavi </DIV> <DIV class="kratki"/> </A>

Línea	Columna	Código
1321	104	<A href="https://www.zagreb.hr/humanitarna-pomoc/159484" tabindex="-1" target="_blank"> <IMG alt="Humanitarna pomo" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//arhiva/humpomoc_aplikacije.png?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Humanitarna pomo </DIV> </DIV> </A>
1331	101	<A href="https://ejednostavnanabava.zagreb.hr/Nabava" tabindex="-1" target="_blank"> <IMG alt="e-jednostavna nabava" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//1/jednostavna nabava.png?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> e-jednostavna nabava </DIV> </DIV> </A>
1341	87	<A href="https://pristupacni.zagreb.hr" tabindex="-1" target="_blank"> <IMG alt="Pristupani Zagreb" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//1/pristupani zagreb.PNG?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Pristupani Zagreb </DIV> </DIV> </A>
1351	127	<A href="https://www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-pasa-i-macaka/138637" tabindex="-1" target="_blank"> <IMG alt="Upis u evidenciju vlasnika pasa i maaka" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//arhiva/peseki i mace koraljka.jpeg?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Upis u evidenciju vlasnika pasa i maaka </DIV> </DIV> </A>
1361	86	<A href="https://regulacije.zagreb.hr/" tabindex="0" target="_blank"> <IMG alt="Interaktivna karta radova" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//001/Karta radova_kockica2.png?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Interaktivna karta radova </DIV> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
1371	83	<A href="https://kultura.zagreb.hr/" tabindex="0" target="_blank"> <IMG alt="Guru za kulturu" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg- 360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//fotogalerija/gradske vijesti/Guru web.png?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Guru za kulturu </DIV> </DIV> </A>
1381	97	<A href="https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica" tabindex="0" target="_blank"> <IMG alt="ePisarnica" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg-360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//0/ePISARNICA_750x500 fin.png?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> ePisarnica </DIV> </DIV> </A>
1391	130	<A href="https://experience.arcgis.com/experience/cb27d0265b65489eb5fce1 a0fae7a4cc" tabindex="0" target="_blank"> <IMG alt="Karta javnih zdenaca" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg- 360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//0/Javni zdenci _kockica.png?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Karta javnih zdenaca </DIV> </DIV> </A>
1401	96	<A href="https://zagreb.pipgis.hr/portal-ceste/" tabindex="-1" target="_blank"> <IMG alt="Javni portal nerazvrstanih cesta" class="img-responsive" onerror="this.onerror = null; this.src = '/img/noimg- 360.jpg?preset=servisiImageDesktop'" src="/UserDocsImages//001/Nerazvrstane ceste.png?preset=servisiImageDesktop"/> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Javni portal nerazvrstanih cesta </DIV> </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI- 4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 [1:85143] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
346	30	https://www.zagreb.hr/css/gd-over.css [346:30]-[347:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`
1	87173	`https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1 outline:none`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

93	38	`<A class="logosticky" href="/">`
		`<IMG alt="Grad Zagreb službene stranice" src="/img/2026/logo-zagreb-2026.svg"/>`
		`</A>`

123	305	`<A class="jeziciToggle" href="javascript:;">`
		`HR`
		`<SPAN class="fa fa-angle-down"/>`
		`</A>`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	-
URL	*https://www.nicosia.org.cy/el-GR/home/*
Puntuación media	3.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0.5	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 54

Línea	Columna	Código
107	49	`<IMG src="/CMSTemplates/NM/Images/logo.png">`
195	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
196	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
215	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
216	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
235	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
236	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
255	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
256	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
275	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
276	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
295	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
296	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
315	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
316	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
335	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
336	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
355	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
356	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`
375	94	`<IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png">`
376	94	`<IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código

617	52	`<H5 class="card-title card-title-left m-0">`
		`  <A href="/el-GR/news/announcements/2026/22839/">`
		`  </A>`
		`  </H5>`

730	52	`<H5 class="card-title card-title-left m-0">`
		`  <A href="/el-GR/news/events/list/2026/10/22836/">`
		`  UniConnect Nicosia 2026 -`
		`  </A>`
		`  </H5>`

856	37	`<H5 class="card-title mt-2">`
		`  <A href="/el-GR/informations/applications/">`
		`  </A>`
		`  </H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
856	37	`<H5 class="card-title mt-2">`
872	37	`<H5 class="card-title mt-2">`
888	37	`<H5 class="card-title mt-2">`
904	37	`<H5 class="card-title mt-2">`
920	37	`<H5 class="card-title mt-2">`
936	37	`<H5 class="card-title mt-2">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

131	28	`<UL class="dropdown-menu">`
		`<A class="dropdown-item" href="/el-GR/mayorsoffice/Mayor/">`
		
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item" href="/el-GR/mayorsoffice/mayors/">`
		
		`</A>`
		`</UL>`

133	28	`<UL class="dropdown-menu">`
		`<A class="dropdown-item" href="/el-GR/council//">`
		
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item" href="/el-GR/council/members/">`
		
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item" href="/el-GR/council/committees/">`
		
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item" href="/el-GR/council/decisions/">`
		
		`</A>`
		`</UL>`

Línea	Columna	Código
135	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/mission-vision/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/services/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/projects/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/progress-reports/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/civil-marriages/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/multifunctional-foundation/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/youths/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/history/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/didimopihseis/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/synergasies/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/plague-and-flague-of-h ...
137	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/announcements/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/events/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/nicosia-international-festival/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/aglantzia-anikto-sxolio/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/polydynamo-agiou-dometiou/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/nicosia2030/"> 2030 </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/european-mobility-week/"> 2025 </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/---/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/tenders/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/careers/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/town-planning/"> </A> <A c ...

Línea	Columna	Código
139	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/nicosia/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/sights/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/museums/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/theatres/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/picture-galleries/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/libraries/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/shopping/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/stay/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/citymap/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/cultural-centers/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/squares/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/parks/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/markets/"> ...
141	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/contact/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/about/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/garbage-recycling-paper-bag-collection-program/"> / / </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/applications/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/documents/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/e-lefkosia/"> Online </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/green-areas/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/complaints/"> / </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/wedding-certificate-validator/"> </A> <A class="dropdown-item" ...

Línea	Columna	Código
152	30	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="?lang=el-gr"> </A> <A class="dropdown-item" href="?lang=en-gb"> English </A> <A class="dropdown-item" href="?lang=ru-ru"> Russian </A> </UL>
163	30	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="https://webmail.nicosiamunicipality.org.cy/owa/auth/logon.aspx" target="_blank"> Webmail </A> <A class="dropdown-item" href="https://www.nicosiamunicipality.org.cy/login.asp" target="_blank"> e- </A> <A class="dropdown-item" href="https://dms.nicosiamunicipality.org.cy/" target="_blank"> DMS </A> </UL>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
131	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/mayorsoffice/Mayor/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/mayorsoffice/mayors/"> </A> </UL>
133	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/council//"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/council/members/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/council/committees/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/council/decisions/"> </A> </UL>

Línea	Columna	Código
135	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/mission-vision/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/services/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/projects/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/progress-reports/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/civil-marriages/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/multifunctional-foundation/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/youths/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/history/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/didimopihseis/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/synergasies/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/plague-and-flague-of-h ...
137	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/announcements/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/events/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/nicosia-international-festival/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/aglantzia-anikto-sxolio/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/polydynamo-agiou-dometiou/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/nicosia2030/"> 2030 </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/european-mobility-week/"> 2025 </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/---/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/tenders/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/careers/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/news/town-planning/"> </A> <A c ...

Línea	Columna	Código
139	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/nicosia/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/sights/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/museums/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/theatres/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/picture-galleries/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/libraries/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/shopping/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/stay/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/citymap/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/cultural-centers/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/squares/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/parks/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/discover/markets/"> ...
141	28	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/contact/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/about/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/garbage-recycling-paper-bag-collection-program/"> / / </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/applications/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/documents/"> & </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/e-lefkosia/"> Online </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/green-areas/"> </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/complaints/"> / </A> <A class="dropdown-item" href="/el-GR/informations/wedding-certificate-validator/"> </A> <A class="dropdown-item" ...

Línea	Columna	Código
152	30	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="?lang=el-gr"> </A> <A class="dropdown-item" href="?lang=en-gb"> English </A> <A class="dropdown-item" href="?lang=ru-ru"> Russian </A> </UL>
163	30	<UL class="dropdown-menu"> <A class="dropdown-item" href="https://webmail.nicosiamunicipality.org.cy/owa/auth/logon.aspx" target="_blank"> Webmail </A> <A class="dropdown-item" href="https://www.nicosiamunicipality.org.cy/login.asp" target="_blank"> e- </A> <A class="dropdown-item" href="https://dms.nicosiamunicipality.org.cy/" target="_blank"> DMS </A> </UL>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
6	67860	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.c ss content:"Browse"
6	67935	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.c ss content:attr(data-browse)
6	68388	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.c ss content:"Browse"
6	67860	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.c ss content:"Browse"
6	67935	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.c ss content:attr(data-browse)
6	68388	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.c ss content:"Browse"
6	67860	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.c ss content:"Browse"

Línea	Columna	Código
6	67935	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
465	150	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top " onclick="window.open('https://www.nicosiamunicipality.org.cy/')">
481	154	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('/el-GR/municipality/multipurpose-centre/')">
497	138	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://nimac.org.cy/el/')">
513	180	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://www.nicosiaforart.cy/el-gr/nicosia-international-festival/')">
529	148	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://www.leventismuseum.org.cy/')">
545	142	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://cvar.severis.org/en/')">

Línea	Columna	Código
561	152	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://smartnicosia.eu/el/air-quality')">
604	120	<DIV class="card card-custom" data-wow-duration="2s" onclick="window.location='/el-GR/news/announcements/2026/22839/'">
634	120	<DIV class="card card-custom" data-wow-duration="2s" onclick="window.location='/el-GR/news/announcements/2026/22835/'">
664	120	<DIV class="card card-custom" data-wow-duration="2s" onclick="window.location='/el-GR/news/announcements/2026/22833/'">
709	98	<DIV class="card card-custom" onclick="window.location='/el-GR/news/events/list/2026/10/22836/'">
747	102	<DIV class="card card-custom" onclick="window.location='/el-GR/news/events/list/2026/10/22825-(1)/'">
785	98	<DIV class="card card-custom" onclick="window.location='/el-GR/news/events/list/2026/10/22806/'">
1071	215	<DIV class="Subscription" id="ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_pnlSubscription" onkeypress="javascript:return WebForm_FireDefaultButton(event, 'ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_btnSubmit')">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1100	122	<LABEL for="ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_scCaptcha" id="ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_lblCaptcha">

1.10 Formularios y estructura

Advertencia **Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.**

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
31	67	<FORM action="./?aliaspath=%2fhome" id="aspnetForm" method="post">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 52

Línea	Columna	Código
79	50	<A href="/informations/links/" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fas fa-link m-1 fa-header-icons" style="color:#0066cc;"/> </A>
80	52	<A href="/informations/contact/" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fas fa-life-ring m-1 fa-header-icons" style="color:#0066cc;"/> </A>
81	37	<A href="/el-GR/news/newsletter/"> <SPAN data-container="body" data-content="Newsletter" data-original-title="" data-placement="bottom" data-toggle="popover" data-trigger="hover" title=""> <I aria-hidden="true" class="fas fa-newspaper m-1 fa-header-icons" style="color:#0066cc;"/> </SPAN> </A>
88	77	<A href="https://www.facebook.com/nicosiamunicipality/" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-square m-1 fa-header-icons" style="color:#1877f2;"/> </A>
89	78	<A href="https://www.instagram.com/nicosiamunicipality/" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fab fa-instagram m-1 fa-header-icons" style="color:#c32aa3;"/> </A>
90	72	<A href="https://www.twitter.com/nicosiamunicipa/" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fab fa-twitter m-1 fa-header-icons" style="color:#1da1f2;"/> </A>
91	116	<A href="https://open.spotify.com/show/2D6u4RjcXvvLoUNCar95Jq?si=XOJ3QXnDTc6Ue0uOjcsNjw&nd=1" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fab fa-spotify m-1 fa-header-icons" style="color:#1DB954;"/> </A>
92	76	<A href="https://www.youtube.com/nicosiamunicipality/" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fab fa-youtube m-1 fa-header-icons" style="color:#ff0000;"/> </A>
93	90	<A href="https://apps.apple.com/us/app/city-of-nicosia/id1001025994" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fab fa-app-store-ios m-1 fa-header-icons" style="color:#333333;"/> </A>
94	103	<A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p6217CE&hl=en" target="_blank"> <I aria-hidden="true" class="fab fa-google-play m-1 fa-header-icons" style="color:#a4c639;"/> </A>
146	40	<A class="nav-link" href="/search/"> <I aria-hidden="true" class="fas fa-search"/> </A>

Línea	Columna	Código
151	139	<A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-linkdropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button"> <I aria-hidden="true" class="fa fa-globe"/> </A>
161	139	<A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-linkdropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button"> <I aria-hidden="true" class="fa fa-user"/> </A>
194	27	<A href="" target="_self"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>
214	90	<A href="https://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/announcements/2025/22215/" target="_self"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>
234	90	<A href="https://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/announcements/2024/20572/" target="_self"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>
254	90	<A href="https://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/announcements/2024/20144/" target="_self"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>
274	57	<A href="https://aigli.nicosia.org.cy/" target="_blank"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>
294	51	<A href="https://smartnicosia.eu/" target="_self"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>
314	53	<A href=" https://shorturl.at/mpvCT" target="_self"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>
334	106	<A href="https://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/applications/collect-update-data/" target="_self"> <IMG class="img-fluid d-none d-md-block" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_sm.png"/> <IMG class="img-fluid d-block d-md-none" src="/CMSTemplates/NM/Images/slides/slider_xs.png"/> </A>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

154	48	`<A class="dropdown-item" href="?lang=en-gb">`
		`English`
		`</A>`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	2993	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css` `outline:0`

Línea	Columna	Código
6	2993	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css outline:0`

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
456	281	`<A class="carousel-control-next" data-slide="next" href="#Slides" role="button"> <SPAN aria-hidden="true" class="carousel-control-next-icon"/> <SPAN class="sr-only"> Next </SPAN> </A>`
1044	297	`<A class="carousel-control-next" data-slide="next" href="#ProjectsSlides" role="button"> <SPAN aria-hidden="true" class="carousel-control-next-icon"/> <SPAN class="sr-only"> Next </SPAN> </A>`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	
URL	*https://praha.eu/web/praha/*
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
34	32226	<IMG onclick="document.getElementById('captcha_audio').play()" src=" EMAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB3RJTUUH1QcWDTkhA0D92AAAAAJiS0dEAP+ Hj8y/AAAGJUlEQVRYw+2XbUxTZxTHH5QX8QVBlNnrG2WilFIqLeBEh1EsgqADGcIQBFrs 7Xvh0sJtFUcrNy7LsiXGZF/ckmUfjdmc2ULcYpxzw20m7i2ZH7bPW/ZlmfNl++LZufc+f WhL0fqBZB+8NzTc+zw9v3P+5zzneUrIs2vhL1EnHhZN4vIFRPAGISpEvIesKxcOUSKcEi Uh6rVYM57yqwU7C+rSQnBCWJQQMsDnPoX5tS7dI92jgj1pIfSCpCAEfkWa5gs9WugFI6x 9N7353gFRRbj57DSmr/S3wFX4BQag6MbcUbt2VN+dJIa1UIhSRN8Tc5E3EoDv4SZ8hzGs vpliQkag2RfxtXWvSojBogJEyWt+vPnAMNyGr+AL/OxLDcDLsSM4FZx0bImLIUsYozGI1 vllyhvzUfNfYhQ9DNCW71mSONO/X5SCUUd5XAxNLAbLfOZFj2L+hoK4CK1QRAH2Rc4Gx6 BjR++y2FxPtjAekkZP242slrQxgDBhzUyV2hNO1H0Gfb8JH8HbMAn18HycRJ7SQCQ47l4 Xe3ZWBqSQFJzqX09FWiRMxBB85dxlNdGJosyg79fgfTgDPugEM2z+ncStBHe9KAUmnRWx Z58zhAh/DxPpFSbSQHLdT26Hb+FrvD+EcxCGY7APKsEE5ffJXfIT0dMYFgXdss8jOipcv QwITHlWU5HMTKTTYk6c+TXRzXAFbsGn8B5I4IY29H0bmjdB479+yAdyhxRRRIlsUhwmSq 0PaWSRQtJwOwXkxQB4lzDzz0kb4B2U5wK8BeNY+ ...

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
34	32226	<IMG onclick="document.getElementById('captcha_audio').play()" src="...

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
39	53	`<INPUT id="ans" name="answer" type="text" value="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Borger | Kbenhavns Kommune
URL	*https://www.kk.dk*
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
704	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="-1"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
704	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="-1"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

78	66	`<DIV class="kk-eu-cookie_category-description">`
		`Statistiske cookies gør det muligt for Københavns Kommune at få indsigt i brugen af hjemmesiden ved at indsamle og internt anvende oplysninger for at forbedre den generelle brugeroplevelse.`
		`<DIV class="kk-eu-cookie_category-details">`
		`<TABLE>`
		`<THEAD>`
		`<TR>`
		`<TH>`
		`Cookie navn`
		`</TH>`
		`<TH>`

Línea	Columna	Código
		Afsender </TH> <TH> Beskrivelse </TH> <TH> Varighed </TH> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR> <TD> AWSELBCORS </TD> <TD> Siteimprove </TD> <TD> Gør det muligt at få statistik over den generelle brug af hjemmesiden </TD> <TD> Så længe du besøger hjemmesiden </TD> </TR> <TR> <TD> nmstat </TD> <TD> Siteimprove </TD> <TD> Gør det muligt at få statistik om besøgshistorik </TD> <TD> 1000 dage </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </DIV> </DIV>
448	102	<DIV class="field field--name-teaser field--type-string field--label-hidden field__item"> Nu sættes der beholdere op til sortering af bleaffald i byens gårde og ved de kommunale daginstitutioner. Bleerne skal genanvendes på landets første behandlingsanlæg til bleer. På sigt skal der også indsamles bleer fra kommunale plejehjem og ældreboliger. </DIV>
490	102	<DIV class="field field--name-teaser field--type-string field--label-hidden field__item"> Rådhuset åbner dørene til årets Kulturnat fredag den 9. oktober klokken 18.00. Der er rundvisninger, rådhuspandekager, verdensur og aktiviteter for både store og små. </DIV>
524	102	<DIV class="field field--name-teaser field--type-string field--label-hidden field__item"> I tæt dialog med branchen er der fundet en række områder, hvor forvaltningen kan sætte ind for at gøre sagsbehandlingen af lokalplaner endnu mere effektiv. </DIV>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Found illegal character: & (0x0026)
16	942	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: ;
0	0	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Found illegal character: & (0x0026)
16	3283	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: {

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Found illegal character: & (0x0026)
16	942	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: ;
0	0	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Found illegal character: & (0x0026)
16	3283	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_2Ve2d3MLfNlRipADDwBXd9DBLg7k06XO6LdDy9bvkbc.css?delta=0&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: {
13	30135	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_XauAyLE6OHN0PXqKFEu_8rHWY1i6lbHUEXH4xpEXJmo.css?delta=1&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: 100s
13	30259	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_XauAyLE6OHN0PXqKFEu_8rHWY1i6lbHUEXH4xpEXJmo.css?delta=1&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: 100s
13	39419	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_XauAyLE6OHN0PXqKFEu_8rHWY1i6lbHUEXH4xpEXJmo.css?delta=1&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: 100s
13	39544	https://www.kk.dk/sites/default/files/css/css_XauAyLE6OHN0PXqKFEu_8rHWY1i6lbHUEXH4xpEXJmo.css?delta=1&language=da&theme=kkdk_theme&include=eJxtj1GOwzAIRC_kxlIvZBGbJsjYWAa3yp5-k1TqRqv-APNgEEQG1c0XVIUF1cW3rpLQRem4V70A0w86HCGKZMI9lcYENaL_BsMMHV3OBypSg61Y0M-gJ_w4_FVMT1Iy6cdE6_IgxpBzyv_MamCkRtFfxaS28X78xbCwzMC3o0F1uXYUGaPdb4_B7Bp0WDq0VX3qowFPf2QatY2ZSVdMThF6XAM0CjBMzmfRjm1fudNNDcv77ifhS_0ZpyJpMP4CvEOTRQ Encontrado error de parseo en: 100s

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Etusivu | Helsingin kaupunki
URL	*https://www.hel.fi/fi*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
482	423	`<UL aria-label="Search suggestions" class="hdbt-search-suggestions" hidden="" id="search-form-header-suggestions" role="group"/>`
1779	417	`<UL aria-label="Search suggestions" class="hdbt-search-suggestions" hidden="" id="search-form-hero-suggestions" role="group"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
482	423	`<UL aria-label="Search suggestions" class="hdbt-search-suggestions" hidden="" id="search-form-header-suggestions" role="group"/>`
1779	417	`<UL aria-label="Search suggestions" class="hdbt-search-suggestions" hidden="" id="search-form-hero-suggestions" role="group"/>`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Se han encontrado eventos dependientes de dispositivo sin duplicar con sus equivalentes para teclado.**

Si se emplea algún evento dependiente de ratón (exceptuando onclick) entonces su funcionalidad debe duplicarse también con un evento lógico equivalente (por ejemplo, onmouseover junto con onfocus y onmouseout junto con onblur) o bien junto con un evento para teclado (por ejemplo, onmousedown junto con onkeydown).

Todos los elementos de interacción de la página deben ser accesibles mediante teclado, o un dispositivo equivalente al teclado, para asegurar que todos los usuarios pueden interactuar con los mismos.

Línea	Columna	Código
482	296	`<INPUT aria-controls="search-form-header-suggestions" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" autocomplete="off" class="hds-search-input__input" data-once="hdbt-search-suggestions" data-search-suggestions="" id="search-form-header" maxlength="128" name="s" oninput="(function() {const input = document.getElementById('search-form-header');const clearButton = document.getElementById('search-`

Línea	Columna	Código
		`form-header-clear');if (input && clearButton && input.value && input.value.length /> 0) {clearButton.style.display = '';} else if (clearButton) {clearButton.style.display = 'none';}})()" onkeydown="if (event.key === 'Enter') { event.preventDefault(); const btn = document.getElementById('search-form-header-search'); if (btn) btn.click(); }" size="30" type="text" value=""`
1779	292	`<INPUT aria-controls="search-form-hero-suggestions" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" autocomplete="off" class="hds-search-input__input" data-once="hdbt-search-suggestions" data-search-suggestions="" id="search-form-hero" maxlength="128" name="s" oninput="(function() {const input = document.getElementById('search-form-hero');const clearButton = document.getElementById('search-form-hero-clear');if (input && clearButton && input.value && input.value.length /> 0) {clearButton.style.display = '';} else if (clearButton) {clearButton.style.display = 'none';}})()" onkeydown="if (event.key === 'Enter') { event.preventDefault(); const btn = document.getElementById('search-form-hero-search'); if (btn) btn.click(); }" size="30" type="text" value=""`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
5	5488	`Hakusana tai kysymys`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1047	100	`<A class="mmenu__logo-link" href="https://www.hel.fi/fi"> <SPAN aria-hidden="true" class="hel-icon hel-icon--helsinki logo__icon logo__icon--fi" role="img"> </SPAN> </A>`
3133	121	`<A class="logo logo--footer" href="https://www.hel.fi/fi" rel="home" title="Helsingin kaupunki"> <SPAN aria-hidden="true" class="hel-icon hel-icon--helsinki logo__icon logo__icon--fi" role="img"> </SPAN> </A>`

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Paris.fr, site officiel de la Ville de Paris
URL	*https://www.paris.fr*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
440	65	`<H3 class="paris-search-modal-initial-title is-small">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista ordenada mal construida.**

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento OL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
441	90	`<OL class="paris-search-modal-initial-items" data-search-modal-target="recent"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas ordenadas vacías.**

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista OL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
441	90	`<OL class="paris-search-modal-initial-items" data-search-modal-target="recent"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
653	55	`<UL class="telex-items" data-telex-target="content">` `</UL>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

566	36	`<DIV class="paris-card-text">`
		`Les dégradations particulièrement importantes survenues ce samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre ont durement touché de nombreux commerces et locaux …`
		`</DIV>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
474	102	`<A class="paris-search-modal-row-count" href="/recherche/infos" title="Toutes les infos"/>`
482	100	`<A class="paris-search-modal-row-count" href="/recherche/lieux" title="Tous les lieux"/>`

Línea	Columna	Código
490	106	<A class="paris-search-modal-row-count" href="/recherche/sorties" title="Toutes les sorties"/>
498	110	<A class="paris-search-modal-row-count" href="/recherche/activites" title="Toutes les activités"/>
1541	72	<A class="paris-footer-newsletter-link" href="/newsletter"> </A>
1558	96	<A class="social-link" href="https://www.instagram.com/paris_maville/" target="_blank"><SVG aria-label="Instagram" class="paris-icon paris-icon-social--instagram" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-social--instagram"/></SVG> </A>
1561	102	<A class="social-link" href="https://www.linkedin.com/company/villedeparis/" target="_blank"><SVG aria-label="Linkedin" class="paris-icon paris-icon-social--linkedin" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-social--linkedin"/></SVG> </A>
1564	112	<A class="social-link" href="https://www.youtube.com/channel/UC4e6cfcOXGycjRLZbbSwwoA" target="_blank"><SVG aria-label="Youtube" class="paris-icon paris-icon-social--youtube" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-social--youtube"/></SVG> </A>
1567	92	<A class="social-link" href="https://www.tiktok.com/@villedeparis" target="_blank"><SVG aria-label="Tiktok" class="paris-icon paris-icon-social--tiktok" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-social--tiktok"/></SVG> </A>
1570	86	<A class="social-link" href="https://www.facebook.com/paris" target="_blank"><SVG aria-label="Facebook" class="paris-icon paris-icon-social--facebook" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-social--facebook"/></SVG> </A>
1573	89	<A class="social-link" href="https://bsky.app/profile/paris.fr" target="_blank"><SVG aria-label="Bluesky" class="paris-icon paris-icon-social--bluesky" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-social--bluesky"/></SVG> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
550	214	<A class="paris-card is-hero has-red-tag image-landscape" data-cs-override-id="home_line_0" href="/pages/violences-et-degradations-votre-commerce-est-concerne-voici-ce-qu-il-faut-faire-36926" id="home_line_0"> <DIV class="paris-card-content"> <H3 class="paris-card-title"> Violences et dégradations : votre commerce est concerné ? Voici ce qu'il faut faire </H3> <DIV class="paris-card-formats"> <DIV class="tag paris-card-format is-red"> À la Une </DIV>

Línea	Columna	Código
		<DIV class="tag paris-card-format"> Service </DIV> </DIV> <DIV class="paris-card-text"> Les dégradations particulièrement importantes survenues ce samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre ont durement touché de nombreux commerces et locaux … </DIV> </DIV> <DIV class="paris-card-image image-landscape "> <DIV class="paris-card-image-mask"> <IMG alt="" loading="lazy" src="https://cdn.paris.fr/paris/2026/10/19/large-a7bac7f396fa2a689da81b71e9112008.jpg"/> </DIV> </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
584	5	 <a id="home_line_1" class="paris-card is-two-square image-landscape" data-cs-override-id="home_line_1" href="/pages/manifestations-du-17-octobre-pres-de-1000-agents-mobilises-une-cellule-d-aide-pour-les-commercants-36918">
676	5	 <a id="home_line_2" class="paris-card is-two-square image-landscape" data-cs-override-id="home_line_2" href="/pages/face-au-changement-climatique-paris-s-adapte-et-accelere-ses-transformations-36619">
804	5	 <a id="home_line_5" class="paris-card is-two-square image-landscape" data-cs-override-id="home_line_5" href="/pages/le-depistage-du-cancer-du-sein-c-est-organise-simple-et-primordial-30729">
889	5	 <a id="home_line_7" class="paris-card is-two-square image-landscape" data-cs-override-id="home_line_7" href="/pages/des-jeunes-du-18e-font-equipe-pour-creer-une-fresque-xxl-36814">
974	5	 <a id="home_line_9" class="paris-card is-two-square image-landscape" data-cs-override-id="home_line_9" href="/pages/le-nouveau-centre-sportif-du-12e-envoie-du-bois-36811">
1031	5	 <a id="home_line_10" class="paris-card is-two-square image-landscape" data-cs-override-id="home_line_10" href="/pages/incendie-du-marche-des-enfants-rouges-les-recommandations-de-l-agence-regionale-de-sante-36826">

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

1098	218	`<A class="has-white-text paris-button block has-icon" href="https://cdn.paris.fr/paris/2026/08/28/d0801488acb1d0e692ca7a9869003544.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="Ouverture dans un nouvel onglet">`
		`<SVG aria-label="Ouverture dans un nouvel onglet" class="paris-icon paris-icon-download paris-button-icon" role="img">`
		`<USE xlink:href="#paris-icon-download"/>`
		`</SVG>`
		`<SPAN class="paris-button-text">`
		`Dernier numéro`
		`</SPAN>`
		`</A>`

1541	227	`<A class="is-small is-transparent has-uppercase-text has-blue-text is-on-dark has-spaced-text paris-button block" href="/newsletter">`
		`<SPAN class="paris-button-text">`
		`S'inscrire`
		`</SPAN>`
		`</A>`

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Berlin - Offizielles Stadtportal der Hauptstadt Deutschlands Berlin.de
URL	*https://www.berlin.de*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
76	35	`<H2 class="title heading-channel">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
76	35	`<H2 class="title heading-channel">`

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

41	9161	`<A class="cnw_skip_translation " href="/en/" hreflang="en">`
		`English`
		`</A>`

41	9319	`<A class="cnw_skip_translation " href="/fr/" hreflang="fr">`
		`Français`
		`</A>`

101	2803	`<A href="https://www.berlin.de/en/">`
		`English`
		`</A>`

101	2915	`<A href="https://www.berlin.de/fr/">`
		`Français`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia

Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés:`

Línea	Columna	Código
		`an, we, make, out, of, am.`

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	BUDAPEST.HU
URL	*https://budapest.hu/*
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
8	8824	`<IMG alt="Mocsáros takarítás2.jpg" aria-hidden="true" data-nimg="1" decoding="async" height="624" src="https://budapest.hu/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmocsaros-takaratas2.jpg.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmocsaros-takaratas2.jpg.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=640&q=75 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmocsaros-takaratas2.jpg.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75 2x" style="color:transparent" width="624">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4	35389	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	41601	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	35389	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	41601	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	35389	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	41601	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	35389	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	41601	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`
4	35389	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`

Línea	Columna	Código
4	41601	`https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css content:attr(data-column)`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
8	1527	`<A class="col-md-6 page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__item" href="https://budapest.hu/hirek/2026/10/20/szolidaritas-ukrajnaval-az-1956-os-magyar-forradalom-es-szabadsagharc-70-evfordulojan" role="listitem"> <DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__thumb"> <IMG alt="Lánchíd ukrán színekben" aria-hidden="true" data-nimg="1" decoding="async" height="624" src="https://budapest.hu/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fdsc02490-m.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fdsc02490-m.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=640&q=75 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fdsc02490-m.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75 2x" style="color:transparent" width="624"/> </DIV> <DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__content"> <H3 class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__title"> Szolida ...`
8	2833	`<A class="col-md-6 page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__item" href="https://budapest.hu/hirek/2026/10/09/oktober-12-tol-megkezdodik-az-obudai-k-hid-felujitasa" role="listitem"> <DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__thumb"> <IMG alt="2023.09.22. Légifelvételek az Árpád híd, Hajógyári-sziget, Óbudai Gázgyár környékéről." aria-hidden="true" data-nimg="1" decoding="async" height="624" src="https://budapest.hu/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fksz299744ag202309225244-masolat.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fksz299744ag202309225244-masolat.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=640&q=75 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fksz299744ag202309225244-masolat.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75 2x" style="color:transparent" width="624"/> </DIV> <DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__ ...`

Línea	Columna	Código
8	4270	<A class="col-md-6 page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__item" href="https://budapest.hu/hirek/2026/10/12/tobb-mint-1-millio-liter-vizzel-ontoztek-fiatal-fakat-az-onkentesek-a-beeco-alkalmazasa-szerint" role="listitem"><DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__thumb"><IMG alt="Önkéntes vízadás locsolás" aria-hidden="true" data-nimg="1" decoding="async" height="624" src="https://budapest.hu/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmm6543-2.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmm6543-2.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=640&q=75 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmm6543-2.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75 2x" style="color:transparent" width="624"/></DIV><DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__content"><H3 class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__title">T ...
8	8165	<A class="col-md-6 page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__item" href="https://budapest.hu/hirek/2026/09/25/teszedd-akcio-a-mocsaroson-harom-napon-at-tisztul-a-vedett-terulet" role="listitem"><DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__thumb"><IMG alt="Mocsáros takarítás2.jpg" aria-hidden="true" data-nimg="1" decoding="async" height="624" src="https://budapest.hu/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmocsaros-takaratas2.jpg.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmocsaros-takaratas2.jpg.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=640&q=75 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fmocsaros-takaratas2.jpg.jpg%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75 2x" style="color:transparent" width="624"/></DIV><DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__content"><H3 class="page_article_page_block-module-scss-module__HO ...
8	9519	<A class="col-md-6 page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__item" href="https://budapest.hu/hirek/2026/10/08/szamok-adatok-tenyek-a-keruletek-altal-uzemeltett-parkolas-fovarosi-beveteleirol" role="listitem"><DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__thumb"><IMG alt="Budapest címer cover " aria-hidden="true" data-nimg="1" decoding="async" height="624" src="https://budapest.hu/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fbudapest-ciimer-cover.png%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fbudapest-ciimer-cover.png%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=640&q=75 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fbudapest-ciimer-cover.png%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75 2x" style="color:transparent" width="624"/></DIV><DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__content"><H3 class="page_article_page_block-module-scss-modu ...

Línea	Columna	Código
8	10870	<A class="col-md-6 page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__item" href="https://budapest.hu/hirek/2026/10/01/a-fovarosi-onkormanyzat-kiadasainak-alakulasa-2019-es-2025-kozott" role="listitem"> <DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__thumb"> <IMG alt="Budapest címer cover " aria-hidden="true" data-nimg="1" decoding="async" height="624" src="https://budapest.hu/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fbudapest-ciimer-cover.png%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fbudapest-ciimer-cover.png%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=640&q=75 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Ffile%2Fimage%2Fbudapest-ciimer-cover.png%3Fsize%3Dsquare%26quality%3D100%26format%3Dwebp&w=1920&q=75 2x" style="color:transparent" width="624"/> </DIV> <DIV class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__content"> <H3 class="page_article_page_block-module-scss-module__HOB_Qa__tit ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
4	6176	https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css [4:6176]-[4:6222] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM>

Línea	Columna	Código
		, <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4	6176	https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css [4:6176]-[4:6222] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4	6176	https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css [4:6176]-[4:6222] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4	6176	https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css [4:6176]-[4:6222] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
4	6176	https://budapest.hu/_next/static/chunks/0owfa~-u5vba2.css [4:6176]-[4:6222] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

15. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado