GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

21/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 24

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 25

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 26

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 38

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 39

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 40

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 44

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 45

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 46

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 47

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 48

10.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 62

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.pmb.ro*
Página 2	*https://www.bratislava.sk*
Página 3	*https://www.ljubljana.si*
Página 4	*https://start.stockholm/en*
Página 5	*https://www.london.gov.uk*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	20%
A	0	0%
No Válido	4	80%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	4.4	No Válido
Página 2	7.8	No Válido
Página 3	6.5	No Válido
Página 4	9.5	AA
Página 5	5.8	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	4
1.2 Uso de encabezados	2
1.3 Uso de listas	6
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	4
1.6 Separación de contenido y presentación	8
1.7 Identificación del idioma principal	8
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	4
1.10 Formularios y estructura	6.70
1.11 Título de página y de marcos	8
1.12 Enlaces descriptivos	6
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	4
Puntuación Media A	6.48

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	4
2.5 Independencia del dispositivo	6
2.6 Navegación consistente	8
Puntuación Media AA	8.00

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 3	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 2	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Primria Bucureti
URL	*https://www.pmb.ro*
Puntuación media	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
29	608	`<IMG _ngcontent-serverapp-c1="" class="mr-2" src="assets/img/city.png">`
29	1714	`<IMG _ngcontent-serverapp-c1="" class="mr-2" src="assets/img/city.png">`
29	127771	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/MYb2rx7JLDH8S3foxHCB.jpg">`
29	129078	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/5vX2hmbPfIhLD82ili5W.jpg">`
29	130288	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/WX9n9qiw3pacFZuC4s3y.jpg">`
29	131460	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/Z37oIpxMBxw6y13JrUGS.jpg">`
29	132610	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/September2026/3bEkN3r4LGQhx8cgMEOS.jpg">`
29	133807	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img ng-star-inserted loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/vW68GnMpm7ckTZeWqA0P.jpg">`
29	135004	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img ng-star-inserted loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/MYb2rx7JLDH8S3foxHCB.jpg">`
29	136345	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img ng-star-inserted loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/5vX2hmbPfIhLD82ili5W.jpg">`
29	137605	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img ng-star-inserted loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/WX9n9qiw3pacFZuC4s3y.jpg">`
29	138827	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img ng-star-inserted loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/Z37oIpxMBxw6y13JrUGS.jpg">`
29	140027	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img ng-star-inserted loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/September2026/3bEkN3r4LGQhx8cgMEOS.jpg">`
29	141190	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/vW68GnMpm7ckTZeWqA0P.jpg">`
29	142353	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/MYb2rx7JLDH8S3foxHCB.jpg">`
29	143660	`<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/5vX2hmbPfIhLD82ili5W.jpg">`

Línea	Columna	Código
29	144870	<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/WX9n9qiw3pacFZuC4s3y.jpg">
29	146042	<IMG _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-img loaded tns-complete" src="https://api.pmb.ro/storage/video-meetings/October2026/Z37oIpxMBxw6y13JrUGS.jpg">
29	189974	<IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="//doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/banner-MySMIS.png">
29	190766	<IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="//doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/hub_mobilitate_management_urban.jpg">
29	191054	<IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="assets/img/infocons_te_asigura.jpg">

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
29	92627	<IMG alt="1" class="ng-tns-c3-0 ng-star-inserted" src="https://api.pmb.ro/storage/sliders/December2021/kcRVBxca3DnD9z4Gvhfz.jpg" style="" width="100%">
29	93109	<IMG alt="2" class="ng-tns-c3-0 ng-star-inserted" src="https://api.pmb.ro/storage/sliders/December2021/qJtoojdysiACNLNr4E3k.jpg" style="" width="100%">
29	93548	<IMG alt="3" class="ng-tns-c3-0 ng-star-inserted" src="https://api.pmb.ro/storage/sliders/December2021/LsudZB4hRSLps6EmEIlf.jpg" style="" width="100%">
29	93987	<IMG alt="4" class="ng-tns-c3-0 ng-star-inserted" src="https://api.pmb.ro/storage/sliders/December2021/R5KWOQbDs2fYhQ1cOZTs.jpg" style="" width="100%">
29	188355	<IMG _ngcontent-serverapp-c6="" alt="112" class="img-fluid w-100" src="assets/img/logo_112_r.png" style="max-height:100px;">

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
29	102166	<IMG _ngcontent-serverapp-c11="" alt="Unde ieim în sptmâna 19-25 octombrie: coala Altfel la BMB, Stagiunea Internaional de Teatru la ARCUB, simpozionul de art contemporan „Architecture of the Unseen” la

Línea	Columna	Código
		`Mogooaia" class="card-img-top w-100 ng-star-inserted" src="https://api.pmb.ro/storage/press-releases/October2026/LEdWjc7a3e4oqSbVKPds.webp">`
29	111361	`<IMG _ngcontent-serverapp-c11="" alt="Unde ieim în sptmâna 19-25 octombrie: coala Altfel la BMB, Stagiunea Internaional de Teatru la ARCUB, simpozionul de art contemporan „Architecture of the Unseen” la Mogooaia" class="card-img-top w-100 ng-star-inserted" src="https://api.pmb.ro/storage/press-releases/October2026/LEdWjc7a3e4oqSbVKPds.webp">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
29	95340	`<H5 _ngcontent-serverapp-c10=""><A _ngcontent-serverapp-c10="" class="stretched-link text-primary ng-star-inserted" href="/legaturi-utile/menu-page/plati-online">Pli i Depuneri Online</A></H5>`
29	127964	`<H5 _ngcontent-serverapp-c24="" class="card-title text-primary mb-1"><A _ngcontent-serverapp-c24="" href="/consiliu/sedinta/inregistrari-sedinte/2026/2435">2026-09-12_09.00 edina comisiei de cultur, culte i educaie civic, relaii internaionale i relaia cu societatea civil din cadrul CGMB</A></H5>`
29	154966	`<H5 _ngcontent-serverapp-c17=""><A _ngcontent-serverapp-c17="" class="stretched-link text-white" href="/programe/menu-page/proiecte-in-executie">Proiecte în execuie </A></H5>`
29	181614	`<H5 _ngcontent-serverapp-c5="" class="text-white">Info TB</H5>`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
29	95340	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	95800	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	96265	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	96744	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	97205	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	97657	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	98152	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	98623	<H5 _ngcontent-serverapp-c10="">
29	154966	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	155386	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	155816	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	156260	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	156686	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">

Línea	Columna	Código
29	157105	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	157494	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	157884	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	158278	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	158678	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	159071	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">
29	159483	<H5 _ngcontent-serverapp-c17="">

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
28	217	<DIV aria-describedby="cookieconsent:desc" aria-label="cookieconsent" aria-live="polite" class="cc-window cc-banner cc-type-info cc-theme-classic cc-bottom cc-color-override--565835419 " role="dialog" style=""> <SPAN class="cc-message" id="cookieconsent:desc"> Acest site folosete cookies. Navigând în continuare v exprimai acordul asupra folosirii cookie-urilor. Datele dumneavoastr personale sunt prelucrate de Primaria Muncipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuiilor legale. Datele pot fi dezvluite unor teri în baza unui temei legal justificat. V putei exercita drepturile prevzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scris, semnat i datat transmis pe adresa Primriei Muncipiului Bucuresti <A aria-label="learn more about cookies" class="cc-link" href="/legaturi-utile/menu-page/cookies" rel="noopener noreferrer nofollow" role="button" tabindex="0" target="_blank"> Detalii </A> </SPAN> <DIV cl ...
29	102242	<DIV _ngcontent-serverapp-c11="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c11="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2026/2311"> Unde ieim în sptmâna 19-25 octombrie: coala Altfel la BMB, Stagiunea Internaional de Teatru la ARCUB, simpozionul de art contemporan „Architecture of the Unseen” la Mogooaia </A> </DIV>
29	111437	<DIV _ngcontent-serverapp-c11="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c11="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2026/2311"> Unde ieim în sptmâna 19-25 octombrie: coala Altfel la BMB, Stagiunea Internaional de Teatru la ARCUB, simpozionul de art contemporan „Architecture of the Unseen” la Mogooaia </A> </DIV>

Línea	Columna	Código
29	118880	<DIV _ngcontent-serverapp-c11="" class="col"> <SPAN _ngcontent-serverapp-c11="" class="ng-star-inserted"> <A _ngcontent-serverapp-c11="" class="link-box w-100 text-white public-info-title-clamp d-block mb-2 pr-5 ng-star-inserted" href="/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2026/449" target="_self"> 20.10.2026 - Anunt privind rezultatul final al concursului de proiecte de managementpentru Teatrul Excelsior <I _ngcontent-serverapp-c11="" class="ico ico-arrow"/> </A> </SPAN> <SPAN _ngcontent-serverapp-c11="" class="ng-star-inserted"> <A _ngcontent-serverapp-c11="" class="link-box w-100 text-white public-info-title-clamp d-block mb-2 pr-5 ng-star-inserted" href="/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2026/448" target="_self"> 16.10.2026 - Transparen total pentru consiliile de administraie ale companiilor municipale <I _ngcontent-serverapp-c11="" class="ico ico-arrow"/> </A> </SPAN> <SPAN _ngcontent-serverapp-c11="" class="ng-star-inserted"> <A _ngcontent-servera ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	75303	https://www.pmb.ro/static/styles.fa1dbadb503582f5f68b.css content:"Browse 111"
1	75378	https://www.pmb.ro/static/styles.fa1dbadb503582f5f68b.css content:"Incarca fisier"
1	75461	https://www.pmb.ro/static/styles.fa1dbadb503582f5f68b.css content:attr(data-browse)
1	75898	https://www.pmb.ro/static/styles.fa1dbadb503582f5f68b.css content:"Browse"

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
29	3034	`<INPUT _ngcontent-serverapp-c25="" aria-autocomplete="list" aria-expanded="false" aria-multiline="false" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="form-control ng-untouched ng-pristine ng-valid" id="typeahead" placeholder="Cauta ..." role="combobox" type="search">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

29	2616	`<A _ngcontent-serverapp-c25="" class="logo" href="/" routerlink="/">`
		`<IMG _ngcontent-serverapp-c25="" alt="" src="assets/img/logo-blue.png"/>`
		`</A>`

29	192984	`<A _ngcontent-serverapp-c7="" class="logo-footer d-block mb-4" href="javascript:;">`
		`<IMG _ngcontent-serverapp-c7="" alt="" src="assets/img/logo-white.png"/>`
		`</A>`

29	205863	`<A _ngcontent-serverapp-c7="" href="https://www.pmb.ro/pmb/docs/certificate_iso_9001_14001.pdf" target="_blank">`
		`<IMG _ngcontent-serverapp-c7="" alt="" class="img-thumbnail" src="/assets/img/ISO9001ISO14001-with-UKAS.jpg"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
29	2616	<A _ngcontent-serverapp-c25="" class="logo" href="/" routerlink="/"> <IMG _ngcontent-serverapp-c25="" alt="" src="assets/img/logo-blue.png"/> </A>
29	189811	<A _ngcontent-serverapp-c6="" href="https://www.pmb.ro/programe/8/menu-page/165" target="_self"> <IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="//doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/banner-MySMIS.png"/> </A>
29	190585	<A _ngcontent-serverapp-c6="" href="https://www.pmb.ro/programe/8/menu-page/196" target="_self"> <IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="//doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/hub_mobilitate_management_urban.jpg"/> </A>
29	190962	<A _ngcontent-serverapp-c6="" href="https://asigurare.infocons.ro/" target="_blank"> <IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="assets/img/infocons_te_asigura.jpg"/> </A>
29	191333	<A _ngcontent-serverapp-c6="" href="https://www.mai-dga.ro/arhive/64296" target="_blank"> <IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="//doc.pmb.ro/pmb/banner-DGA.jpg"/> </A>
29	191701	<A _ngcontent-serverapp-c6="" href="https://forms.gle/fpds7gwRNDc677sj7" target="_blank"> <IMG _ngcontent-serverapp-c6="" class="img-fluid" src="//doc.pmb.ro/pmb/chestionar.jpg"/> </A>
29	192984	<A _ngcontent-serverapp-c7="" class="logo-footer d-block mb-4" href="javascript:;"> <IMG _ngcontent-serverapp-c7="" alt="" src="assets/img/logo-white.png"/> </A>
29	205863	<A _ngcontent-serverapp-c7="" href="https://www.pmb.ro/pmb/docs/certificate_iso_9001_14001.pdf" target="_blank"> <IMG _ngcontent-serverapp-c7="" alt="" class="img-thumbnail" src="/assets/img/ISO9001ISO14001-with-UKAS.jpg"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
4	5	https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [4:5]-[9:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media",

Línea	Columna	Código
		<FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
20	5	https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [20:5]-[25:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
4	5	https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [4:5]-[9:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
20	5	https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [20:5]-[25:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	3837	`https://www.pmb.ro/static/styles.fa1dbadb503582f5f68b.css outline:0`
1	16226	`https://www.pmb.ro/static/styles.fa1dbadb503582f5f68b.css outline:0 !important`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
29	1415	`<A _ngcontent-serverapp-c1="" class="ts-root active" href="javascript:void(0);"> a </A>`
29	1491	`<A _ngcontent-serverapp-c1="" class="ts-lg" href="javascript:void(0);"> a </A>`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	
URL	*https://www.bratislava.sk*
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
6	17366	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	20827	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	23788	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	26829	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	30368	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	40277	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	43741	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	46705	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	49749	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	53291	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	63188	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	66652	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	69616	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`
6	72660	`<H3 class="whitespace-pre-wrap wrap-break-word text-size-h5-r lg:text-size-h5 line-clamp-3">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
5	25205	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="sk">` `Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinova s alšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, ke ste používali ich služby.` `</DIV>`

5	31420	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro">`
		`Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvára použitené webové stránky tak, že umožujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungova bez týchto súborov cookies.`
		`</DIV>`

5	33310	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo">`
		`<STRONG aria-level="4"`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"`
		`role="heading">`
		`arcgis-jsapi-build-number`
		`</STRONG>`
		`<SPAN`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription">`
		`Ukladá íslo verzie rozhrania ArcGIS JS API na správne obnovovanie uložených mapových zdrojov. Nevyhnutné pre správne naítanie vloženej mapy.`
		`</SPAN>`
		`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter">`
		`<SPAN`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent">`
		`<B>`
		`Maximálna doba skladovania`
		`</B>`
		`: Dlhodobá`
		`</SPAN>`
		`<SPAN`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent">`
		`<B>`
		`Typ`
		`</B>`
		`: Miestne úložisko HTML`
		`</SPAN>`
		`</DIV>`
		`</DIV>`

Línea	Columna	Código
5	34045	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> exb-48bd4beb635d4a6189cb539bba855114-bookmark-widget_577- cache#runtime-snap </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Ukladá dáta pre mapovú záložku, ktorá umožní uloženie špecifického zobrazenia mapy pre jednoduchú dostupnos. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : IndexedDB </SPAN> </DIV> </DIV>
5	34785	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> exb-build-number </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Ukladá číslo verzie rozhrania ArcGIS Experience Builder na správne obnovovanie uložených mapových zdrojov. Nevyhnutné pre správne naítanie vloženej mapy. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
5	38918	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> GeocoderCache#objects </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Ukladá do vyrovnávacej pamäte výsledky geokódovania (vyhadávania adries) na zrýchlenie vyhadávania v mape a zníženie potu opakovaných požiadaviek. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : IndexedDB </SPAN> </DIV> </DIV>
5	45185	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> esriJSAPIOAuth </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Uchováva prihlasovací token OAuth na overenie voi mapovým službám Esri. Nevyhnutné pre správne naítanie mapy geoportálu geoportal.bratislava.sk. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Relácia </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
5	47540	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> styles/v1/inovaciebratislava/ckwnc40gr4ewg14o52kq6oa91/ck2u8j60r58fu0sgyxrigm3cu/sprite.png </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Obrázok so sadou ikon (sprite) pre mapu Mapbox GL nevyhnutný na vykreslenie symbolov mapy. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Relácia </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Sledova pixelov </SPAN> </DIV> </DIV>
5	49674	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preferenné súbory cookies umožujú internetovej stránke zapamäta si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate. </DIV>
5	51559	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _$Maps_centerLatitude_expiration </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
5	52308	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _$Maps_centerLongitude_expiration </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>
5	53058	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _$Maps_deviceInfo1_expiration </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
5	53804	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _$Maps_zoom_expiration </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>
5	55245	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> centerLatitude </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
5	55976	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> centerLongitude </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Dlhodobá </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>
5	57916	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> AGS_ROLES [x2] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : 1 de </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Súbor HTTP cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
5	60030	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteom webových stránok, aby pochopili, ako komunikova s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. </DIV>

Línea	Columna	Código
5	65575	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _clck [x2] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : 1 rok </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Súbor HTTP cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
5	67010	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> c.gif </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Relácia </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Sledova pixelov </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
5	68443	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> AI_sentBuffer_1 </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Vyrovnávacia pamä už odoslaných telemetrických údajov služby Microsoft Application Insights, používaná na opakované odoslanie a odstránenie duplicít. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : Relácia </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Miestne úložisko HTML </SPAN> </DIV> </DIV>
5	70317	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> ai_user </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over time. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximálna doba skladovania </B> : 1 rok </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Typ </B> : Súbor HTTP cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
5	46094	geoportal.bratislava.sk static-pages.s3.bratislava.sk
5	46128	static-pages.s3.bratislava.sk consent.cookiebot.eu
5	46153	consent.cookiebot.eu
5	57602	www.arcgis.com static-pages.s3.bratislava.sk
5	57636	static-pages.s3.bratislava.sk
5	110460	Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu by použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateovu skúsenos.
5	110465	 Zákon hovorí, že môžeme uklada súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.
5	110651	Zákon hovorí, že môžeme uklada súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.
5	110656	 Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.
5	110798	Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.
5	110803	 Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykovek zmeni alebo odvola na našej webovej stránke.
5	110904	Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykovek zmeni alebo odvola na našej webovej stránke.
5	110909	 Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktova a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
5	111056	Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktova a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
5	111061	 Pri kontaktovaní nás ohladom Vášho súhlasu uvedte id. c. súhlasu a jeho dátum.

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
6	372073	</g><defs><clipPath id="a"><path
6	374548	<g id="b"><path id="a" d="M0 0v1h.5z" transform="rotate(18 3.157 -.5)"></path
26	7976	</g><defs><clipPath id="a"><path
26	10431	40"><defs><g id="e"><g id=
26	10441	<g id="e"><g id="b"><path
26	10451	<g id="b"><path id="a" d="M0 0v1h.5z" transform="rotate(18 3.157 -.5)"></path

Línea	Columna	Código
26	10574	</use></g><g id="d"><use x
26	10916	"6"></use><g id="f"><use x

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Mestna obina Ljubljana
URL	*https://www.ljubljana.si*
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
89	137	`<IMG aria-hidden="true" class="logo-for-print" height="60" src="/_resources/themes/mol/images/png/logo.png?m=1763722076" width="175">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
290	50	`<H6 class="title h6"><STRONG>Vloge in obrazci</STRONG></H6>`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
6472	50	`<UL class="js-suggest-results empty"/>`
6607	50	`<UL class="js-suggest-results empty"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
6472	50	`<UL class="js-suggest-results empty"/>`
6607	50	`<UL class="js-suggest-results empty"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
6306	4	`<P>` `<STRONG>` `Uradne ure osebno ali po telefonu` `</STRONG>` ` ` `Glavna pisarna v Odseku za splošne zadeve v Sekretariatu mestne uprave` ` ` `Ponedeljek, torek in etrtek: od 8.30 do 16. ure` ` ` `Sreda: od 8.30 do 17. ure` ` ` `Petek: od 8.30 do 13. ure` ` ` `T: (01) 306 11 62` `</P>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
6302	56	`Mestna obina Ljubljana Mestni trg 1`

Línea	Columna	Código
6302	73	Mestni trg 1 1000 Ljubljana
6303	57	<A href="tel:+38613061000"> E:
6304	34	Matina številka: 5874025 Davna številka (DŠ): 67593321
6304	69	Davna številka (DŠ): 67593321 ID za DDV: SI67593321; MOL je zavezanka za DDV
6305	72	Številka transakcijskega rauna (IBAN): SI56 0126 1010 0000 114 Transakcijski raun odprt pri banki: Banka Slovenije
6305	129	Transakcijski raun odprt pri banki: Banka Slovenije BIC koda banke: BSLJSI2X
6306	59	<STRONG> Glavna pisarna v Odseku za splošne zadeve v Sekretariatu mestne uprave
6306	140	Glavna pisarna v Odseku za splošne zadeve v Sekretariatu mestne uprave Ponedeljek, torek in etrtek: od 8.30 do 16. ure
6306	193	Ponedeljek, torek in etrtek: od 8.30 do 16. ure Sreda: od 8.30 do 17. ure
6306	223	Sreda: od 8.30 do 17. ure Petek: od 8.30 do 13. ure
6306	253	Petek: od 8.30 do 13. ure T: (01) 306 11 62
6307	37	<STRONG> Ponedeljek: od 8.00 do 10. ure
6307	72	Ponedeljek: od 8.00 do 10. ure Sreda: od 8. do 10. ure in od 13. do 17. ure
6308	67	<STRONG> Ponedeljek: od 8.30 do 13. ure
6308	102	Ponedeljek: od 8.30 do 13. ure Sreda: od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
6308	153	Sreda: od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure Petek: od 8.30 do 12. ure
6309	48	<STRONG> Vsi organi mestne uprave imajo uradne ure po telefonu v asu poslovnega asa.
6328	117	<P class="item-solo text-normal">
6342	57	Ponedeljek, torek in etrtek: od 8.30 do 16. ure Sreda: od 8.30 do 17. ure
6342	87	Sreda: od 8.30 do 17. ure Petek: od 8.30 do 13. ure

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
6950	180	<A aria-hidden="true" class="link-img-wrap js-remove-icon-a11y img-linear-gradient" href="/sl/aktualno/novice/arena-tehnologij-odpira-

Línea	Columna	Código
		vrata-prihodnosti" tabindex="-1"/>
7003	172	<A aria-hidden="true" class="link-img-wrap js-remove-icon-a11y img-linear-gradient" href="/sl/aktualno/novice/fabianijeva-nagrada-za-supermesto" tabindex="-1"/>
7056	181	<A aria-hidden="true" class="link-img-wrap js-remove-icon-a11y img-linear-gradient" href="/sl/aktualno/novice/podhod-pri-stadionu-v-siski-je-znova-odprt" tabindex="-1"/>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	1709	`https://www.ljubljana.si/_resources/vendor/innovatif/cookiesdirective/client/dist/css/style.min.css?m=1782735887 outline:0`
1	1709	`https://www.ljubljana.si/_resources/vendor/innovatif/cookiesdirective/client/dist/css/style.min.css?m=1782735887 outline:0`
1	1709	`https://www.ljubljana.si/_resources/vendor/innovatif/cookiesdirective/client/dist/css/style.min.css?m=1782735887 outline:0`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Stockholms stad
URL	*https://start.stockholm/en*
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	501	`Essential cookies– These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.`
1	501	`Functional cookies– These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation.`
1	501	`Analytical cookies– These cookies allow us to recognise traffic sources and count the number of visitors. This helps us to improve the way our website works.`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Home page - London City Hall
URL	*https://www.london.gov.uk*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
3087	408	`<IMG alt="Illustration of a red bus on a bridge with trees in the foreground and high rised buildings with a flock of birds flying past in the background. London city skyline is in the distance." class="u-w-full u-h-full u-object-cover" height="304" loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/media_component_16_9_sm/public/2025-05/LP_Overview09W.jpg.webp?itok=bz510GPs" width="540">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
166	971	`<H2 class="modal__title hidden" data-v-2836fdb5-s="" data-v-43a66693="">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
166	971	`<H2 class="modal__title hidden" data-v-2836fdb5-s="" data-v-43a66693="">`
4224	56	`<H2 class="h2" id="air-quality-information-9995-title">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
4575	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="-1"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
4575	155	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="-1"/>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
4403	123	`<SELECT class="gt_selector notranslate" style="display: none;">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
4118	1041	`<TEXTAREA class="g-recaptcha-response" id="g-recaptcha-response" name="g-recaptcha-response" style="width: 250px; height: 40px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193); margin: 10px 25px; padding: 0px; resize: none; display: none;"/>`

1.10 Formularios y estructura

Problema **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
4403	123	`<SELECT class="gt_selector notranslate" style="display: none;">`
4403	6100	`<SELECT class="notranslate lgov_gt_selector u-bg-dark-grey u-text-white focus:u-border-blue" id="gla-select-translation">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
178	79	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KXBTQP" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
4118	1089	`<IFRAME style="display: none;"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código

1	202	`Bloque <style>`
		`[1:202]-[1:232] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM>`
		`. Skipped until token }. Was expecting one of:`
		`<S>`
		`, "+", "-",`
		`<STRING1>`
		`,`
		`<STRING2>`
		`,`
		`<NUMBER>`

Línea	Columna	Código
		, "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	706	Bloque <style> [1:706]-[1:744] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	837	Bloque <style> [1:837]-[1:848] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	202	Bloque <style> [1:202]-[1:232] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	706	Bloque <style> [1:706]-[1:744] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	837	Bloque <style> [1:837]-[1:848] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	202	Bloque <style> [1:202]-[1:232] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	706	Bloque <style> [1:706]-[1:744] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	837	Bloque <style> [1:837]-[1:848] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

10. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado