GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

21/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3
2.MUESTRA DE PÁGINAS 4
3.RESUMEN DE RESULTADOS 5
3.1.RESULTADOS GLOBALES 5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 26
6.RESULTADOS: PÁGINA 2 28
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 29
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 32
7.RESULTADOS: PÁGINA 3 33
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 34
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 44
8.RESULTADOS: PÁGINA 4 48
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 49
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 58
9.RESULTADOS: PÁGINA 5 60
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 61
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 71
10.RESULTADOS: PÁGINA 6 73
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 74
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 82
11.RESULTADOS: PÁGINA 7 84
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 85

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 89
12.RESULTADOS: PÁGINA 8 91
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 92
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 96
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 97
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 98
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 110
14.RESULTADOS: PÁGINA 10 112
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 113
15.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 118

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.austria.info/en-gb/*
Página 2	*https://www.belgium.be/en/about_belgium/tourism*
Página 3	*https://visitbulgaria.com*
Página 4	*https://croatia.hr/en-gb*
Página 5	*https://www.visitcyprus.com/*
Página 6	*https://www.visitczechia.com/en-us*
Página 7	*https://www.visitdenmark.com/*
Página 8	*https://visitestonia.com:443/en*
Página 9	*https://www.visitfinland.com/en/*
Página 10	*https://www.france.fr/en/*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.72
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	10	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	5.6	No Válido
Página 2	5.6	No Válido
Página 3	5.3	No Válido
Página 4	5.3	No Válido
Página 5	4.7	No Válido
Página 6	5.8	No Válido
Página 7	5.8	No Válido
Página 8	7.0	No Válido
Página 9	5.3	No Válido
Página 10	6.8	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	8
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	2
1.6 Separación de contenido y presentación	5
1.7 Identificación del idioma principal	8
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	9
1.9 Formularios y etiquetas	3.30
1.10 Formularios y estructura	8.60
1.11 Título de página y de marcos	5
1.12 Enlaces descriptivos	2
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	2
Puntuación Media A	5.56

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	6
2.2 Legibilidad y contraste	8
2.3 Maquetación adaptable	8
2.4 Múltiples vías de navegación	6
2.5 Independencia del dispositivo	3.50
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	6.92

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 3	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 4	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 5	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 6	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 7	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 8	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 9	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 10	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	0 F	0.5 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 7	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 8	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Holidays in Austria: Tips and Information
URL	*https://www.austria.info/en-gb/*
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0.5	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
463	141030	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska text-xl font-medium text-neutral-900 text-balance text-white row-start-2 text-shadow text-center row-start-2 text-shadow text-center">`
463	246473	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska text-xl font-medium text-neutral-900 text-balance text-white row-start-2 text-shadow text-center row-start-2 text-shadow text-center">`
463	261623	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska text-xl font-medium text-neutral-900 text-balance text-white row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start">`
463	276466	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska text-xl font-medium text-neutral-900 text-balance text-white row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start">`
463	290772	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska text-xl font-medium text-neutral-900 text-balance text-white row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start">`
463	306166	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska text-xl font-medium text-neutral-900 text-balance text-white row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start">`
463	321255	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska text-xl font-medium text-neutral-900 text-balance text-white row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start row-start-2 text-shadow col-start-1 col-end-3 text-start">`
463	326313	`<H3 class="text-wrap break-words font-alaska font-medium text-sm sm:text-base md:text-lg lg:text-base 2xl:text-lg text-balance text-neutral-800">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
463	16982	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services. Show <A href="https://www.austria.info/en/data-protection" style="" target="_blank"> data protection </A> </DIV>
463	23250	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV>
463	26073	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gtmeec </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to temporarily store and process ecommerce-related interaction data in order to ensure reliable analytics event tracking across page loads. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
463	27308	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _cfuvid [x4] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
463	28603	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __cf_bm [x7] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
463	31836	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Functional cookies enable a website to offer enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by external services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, some or all of these features may not function properly. </DIV>

Línea	Columna	Código
463	37849	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> unifiedPixel </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>
463	38566	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> dicbo_id </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics concerning the visitors' use of the website and its general functionality. This is used to optimize and compile reports on the website for comparison through a third party analysis service. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
463	46573	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>

Línea	Columna	Código
463	50615	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_au </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to measure the efficiency of the website’s advertisement efforts, by collecting data on the conversion rate of the website’s ads across multiple websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
463	56232	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_ls </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
463	71262	<DIV role="paragraph" tabindex="0"> Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. <BR style=""/> <BR style=""/> The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. <BR style=""/> <BR style=""/> This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. <BR style=""/> <BR style=""/> You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. <BR style=""/> <BR style=""/> Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. <BR style=""/> <BR style=""/> Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
463	26954	bzr.openai.com bzrcdn.openai.com
463	26976	bzrcdn.openai.com clerk.austria.info
463	26999	clerk.austria.info clerkprod-cloudflare.net
463	27028	clerkprod-cloudflare.net
463	28224	bzr.openai.com bzrcdn.openai.com
463	28246	bzrcdn.openai.com clerk.austria.info
463	28269	clerk.austria.info js-eu1.hsforms.net
463	28292	js-eu1.hsforms.net hubspotusercontent-eu1.net
463	28323	hubspotusercontent-eu1.net
463	29504	tms.austria.info consent.cookiebot.com
463	29530	consent.cookiebot.com
463	71377	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""><BR style="">
463	71391	<BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

Línea	Columna	Código
463	71579	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style="">
463	71593	<BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
463	71723	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style="">
463	71737	<BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
463	71846	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style="">
463	71860	<BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
463	71981	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.<BR style=""><BR style="">
463	71995	<BR style=""><BR style="">Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 64

Línea	Columna	Código
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"

Línea	Columna	Código
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"
1	1625	Bloque <style> content:"next"
1	1435	Bloque <style> content:"prev"

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
463	334278	<A class="external-link inline align-baseline" href="https://travel-europe.europa.eu/ees/what-is-the-ees##" rel="noopener" target="_blank"> here </A>
463	372102	<A class="external-link inline align-baseline" href="https://tmona.at/58ra" rel="noopener" target="_blank"> here </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
463	166264	<A _animdelay="300" _uid="c40cf262-8a78-4007-97ee-fb67a28eae51" class="group/card relative flex cursor-pointer" data-gtm-element="card" data-gtm-element-type="content" href="/en-gb/highlights/culinary-hotels/"> <DIV _animdelay="300" _uid="c40cf262-8a78-4007-97ee-fb67a28eae51" class="relative z-0 flex w-full max-w-full shrink-0 flex-col transition-transform duration-300 ease-[cubic-bezier(0,0,0.5,1)] hover:scale-[1.03]" data-gtm-element="card" data-gtm-element-type="content" variant="content"> <DIV class="flex items-center justify-center overflow-hidden rounded-xl"> <DIV class="rounded-md object-cover relative size-full overflow-hidden"> <DIV class="relative size-full bg-white" data-v-a1d5a086="" style="aspect-ratio:1.25;"> <CANVAS class="block size-full absolute inset-0 z-10" data-v-a1d5a086="" height="32" style="aspect-ratio: 1.25 / 1;" width="32"/> <DIV class="pointer-events-none absolute bottom-0 h-px w-full" data-v-a1d5a086=""/> </DIV> </DIV> <DIV class="pointer-events-none absolute inset- ...
463	357231	<A _animdelay="750" _uid="292e3abe-3012-4c95-b243-3cc6a44608c3" class="group/card relative flex cursor-pointer" data-gtm-element="card" data-gtm-element-type="basic" href="/en-gb/inspiration/traditions/"> <DIV _animdelay="750" _uid="292e3abe-3012-4c95-b243-3cc6a44608c3" class="relative flex w-full max-w-full shrink-0 flex-col gap-4 transition-transform duration-300 ease-[cubic-bezier(0,0,0.5,1)] hover:scale-[1.03]" data-gtm-element="card" data-gtm-element-type="basic" variant="basic"> <DIV class="flex items-center justify-center overflow-hidden rounded-xl"> <DIV class="rounded-md object-cover relative size-full overflow-hidden"> <DIV class="relative size-full bg-white" data-v-a1d5a086="" style="aspect-ratio:1.3333333333333333;"> <CANVAS class="block size-full absolute inset-0 z-10" data-v-a1d5a086="" height="32" style="aspect-ratio: 1.33333 / 1;" width="32"/> <DIV class="pointer-events-none absolute bottom-0 h-px w-full" data-v-a1d5a086=""/> </DIV> </DIV> <DIV class="pointer-events-none absolu ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 50

Línea	Columna	Código
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100

Línea	Columna	Código
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	576	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
1	401	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: you, from, the, at, any, our, up, for.`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia **Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.**

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
463	74515	`<A class="hover:text-red-500 hover:underline" href="#intro" tabindex="1">`
463	74613	`<A class="hover:text-red-500 hover:underline" href="#footer" tabindex="1">`
463	79649	`<A aria-current="page" class="router-link-active router-link-exact-active flex shrink-0 items-center justify-center" href="/en-gb/" tabindex="2">`

Línea	Columna	Código
463	80800	<BUTTON class="focus:outline-none focus-visible:outline-0 disabled:cursor-not-allowed aria-disabled:cursor-not-allowed flex-shrink-0 relative max-w-full text-start text-balance transition-colors duration-150 ease-out aria-disabled:opacity-50 disabled:opacity-50 [&>*]:transition-colors [&>*]:duration-150 [&>*]:ease-out font-medium font-alaska rounded-md text-sm gap-x-2 px-2 py-1.5 aria-disabled:bg-transparent dark:disabled:bg-transparent dark:aria-disabled:bg-transparent focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-inset focus-visible:ring-red-500 dark:focus-visible:ring-red-400 text-neutral-950 [&>.icon]:text-red-800 [&:hover>.icon]:text-black disabled:bg-inherit dark:text-neutral-0 dark:hover:bg-neutral-800/50 inline-flex items-center h-9 hover:bg-neutral-50" data-gtm-element="menu-toggle" tabindex="1" type="button">

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	
URL	*https://www.belgium.be/en/about_belgium/tourism*
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
30	36554	<IMG onclick="document.getElementById('captcha_audio').play()" src=" EMAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB3RJTUUH1QcWDTkhA0D92AAAAAJiS0dEAP+ Hj8y/AAAGJUlEQVRYw+2XbUxTZxTHH5QX8QVBlNnrG2WilFIqLeBEh1EsgqADGcIQBFrs 7Xvh0sJtFUcrNy7LsiXGZF/ckmUfjdmc2ULcYpxzw20m7i2ZH7bPW/ZlmfNl++LZufc+f WhL0fqBZB+8NzTc+zw9v3P+5zzneUrIs2vhL1EnHhZN4vIFRPAGISpEvIesKxcOUSKcEi Uh6rVYM57yqwU7C+rSQnBCWJQQMsDnPoX5tS7dI92jgj1pIfSCpCAEfkWa5gs9WugFI6x 9N7353gFRRbj57DSmr/S3wFX4BQag6MbcUbt2VN+dJIa1UIhSRN8Tc5E3EoDv4SZ8hzGs vpliQkag2RfxtXWvSojBogJEyWt+vPnAMNyGr+AL/OxLDcDLsSM4FZx0bImLIUsYozGI1 vllyhvzUfNfYhQ9DNCW71mSONO/X5SCUUd5XAxNLAbLfOZFj2L+hoK4CK1QRAH2Rc4Gx6 BjR++y2FxPtjAekkZP242slrQxgDBhzUyV2hNO1H0Gfb8JH8HbMAn18HycRJ7SQCQ47l4 Xe3ZWBqSQFJzqX09FWiRMxBB85dxlNdGJosyg79fgfTgDPugEM2z+ncStBHe9KAUmnRWx Z58zhAh/DxPpFSbSQHLdT26Hb+FrvD+EcxCGY7APKsEE5ffJXfIT0dMYFgXdss8jOipcv QwITHlWU5HMTKTTYk6c+TXRzXAFbsGn8B5I4IY29H0bmjdB479+yAdyhxRRRIlsUhwmSq 0PaWSRQtJwOwXkxQB4lzDzz0kb4B2U5wK8BeNY+ ...

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
30	36554	<IMG onclick="document.getElementById('captcha_audio').play()" src="...

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
35	53	`<INPUT id="ans" name="answer" type="text" value="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Visit Bulgaria - Official Tourism Portal of Bulgaria
URL	*https://visitbulgaria.com*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1390	424	`<IMG alt="Free-walking-tour-1.jpg" class="elementor-animation-grow sp-no-webp" decoding="async" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2026/03/Free-walking-tour-1.jpg">`
1571	424	`<IMG alt="Free-walking-tour-1.jpg" class="elementor-animation-grow sp-no-webp" decoding="async" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2026/03/Free-walking-tour-1.jpg">`
1752	424	`<IMG alt="Free-walking-tour-1.jpg" class="elementor-animation-grow sp-no-webp" decoding="async" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2026/03/Free-walking-tour-1.jpg">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código

1007	38	`<H3 class="elementor-icon-box-title">`
		`<A href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/">`
		`COVID-19</A>`
		`</H3>`

1418	161	`<H5 class="ewpe-event-title" data-event-category="">Free Walking Tours in Bulgarian and English</H5>`
16516	60	`<H5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Important information</H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1976	60	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
748	686	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
1043	60	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
1976	60	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
1987	35	`<H3 class="elementor-post__title">`
1998	35	`<H3 class="elementor-post__title">`
2009	35	`<H3 class="elementor-post__title">`
2035	60	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
832	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
850	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
868	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
886	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
904	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
922	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
940	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
958	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
976	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1127	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>

Línea	Columna	Código
1145	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1163	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1181	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1199	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1217	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1235	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1253	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>
1271	81	<DIV class="jet-weather-notice"> API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate. </DIV>

2108	20	<DIV id="btnclick">
		<STYLE>
		.icon75 svg path, .leaflet-data-marker75 svg path{
		fill: rgb(255,58,58);
		stroke: rgb(255,58,58);}
		</STYLE>
		<A id="button75" style="color: ">
		<I class="icon75"><SVG height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M12 0c-4.198 0-8 3.403-8 7.602 0 4.198 3.469 9.21 8 16.398 4.531-7.188 8-12.2 8-16.398 0-4.199-3.801-7.602-8-7.602zm0 11c-1.657 0-3-1.343-3-3s1.343-3 3-3 3 1.343 3 3-1.343 3-3 3z"/></SVG></I>
		Resorts</A>
		<STYLE>
		.icon72 svg path, .leaflet-data-marker72 svg path{
		fill: rgb(221,153,51);
		stroke: rgb(221,153,51);}
		</STYLE>
		<A id="button72" style="color: ">
		<I class="icon72"><SVG height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M12 0c-4.198 0-8 3.403-8 7.602 0 4.198 3.469 9.21 8 16.398 4.531-7.188 8-12.2 8-16.398 0-4.199-3.801-7.602-8-7.602zm0 11c-1.657 0-3-1.343-3-3s1.343-3 3-3 3 1.343 3 3-1.343 3-3 3z"/></SVG></I>
		Cultural Tourism</A>
		<STYLE>
		.icon69 svg path, .leaflet-data-marker69 svg path{
		fi
		...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`

Línea	Columna	Código
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	37289	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`
1	32405	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css content:normal`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
760	89	`<A href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium wp-image-247272" decoding="async" height="298" loading="lazy" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-`

Línea	Columna	Código
		content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png 300w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-150x150.png 150w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small.png 558w" width="300"/> </A>
1055	89	<A href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium wp-image-247272" decoding="async" height="298" loading="lazy" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png 300w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-150x150.png 150w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small.png 558w" width="300"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
643	93	<A class="elementor-icon elementor-animation-buzz" href="tel:0700%20111%2022" tabindex="-1"> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline ui-3_phone-call"/> </A>
707	152	<A class="elementor-icon elementor-animation-pulse" href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/" tabindex="-1"> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline health_hospital-32"/> </A>
726	152	<A class="elementor-icon elementor-animation-pulse" href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/" tabindex="-1"> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline health_hospital-32"/> </A>
760	89	<A href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium wp-image-247272" decoding="async" height="298" loading="lazy" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png 300w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-150x150.png 150w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small.png 558w" width="300"/> </A>

Línea	Columna	Código
792	120	<A class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm elementor-animation-pulse-shrink" href="#section_1"> <SPAN class="elementor-button-content-wrapper"> <SPAN class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <SVG aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-down" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z"/></SVG></SPAN> <SPAN class="elementor-button-text"/> </SPAN> </A>
1003	152	<A class="elementor-icon elementor-animation-pulse" href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/" tabindex="-1"> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline health_hospital-32"/> </A>
1022	152	<A class="elementor-icon elementor-animation-pulse" href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/" tabindex="-1"> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline health_hospital-32"/> </A>
1055	89	<A href="https://visitbulgaria.com/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium wp-image-247272" decoding="async" height="298" loading="lazy" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-300x298.png 300w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small-150x150.png 150w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2020/12/WTTC_SafeTravels_Stamp_small.png 558w" width="300"/> </A>
1087	120	<A class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm elementor-animation-pulse-shrink" href="#section_1"> <SPAN class="elementor-button-content-wrapper"> <SPAN class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <SVG aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-down" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z"/></SVG></SPAN> <SPAN class="elementor-button-text"/> </SPAN> </A>
1954	94	<A class="elementor-icon elementor-animation-pulse" href="https://visitbulgaria.com/events/"> <SVG aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-far-lightbulb" viewbox="0 0 352 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M176 80c-52.94 0-96 43.06-96 96 0 8.84 7.16 16 16 16s16-7.16 16-16c0-35.3 28.72-64 64-64 8.84 0 16-7.16 16-16s-7.16-16-16-16zM96.06 459.17c0 3.15.93 6.22 2.68 8.84l24.51 36.84c2.97 4.46 7.97 7.14 13.32 7.14h78.85c5.36 0 10.36-2.68 13.32-7.14l24.51-36.84c1.74-2.62 2.67-5.7 2.68-8.84l.05-43.18H96.02l.04 43.18zM176 0C73.72 0 0 82.97 0 176c0 44.37 16.45 84.85 43.56 115.78 16.64 18.99 42.74 58.8 52.42 92.16v.06h48v-.12c-.01-4.77-.72-9.51-2.15-14.07-5.59-17.81-22.82-64.77-62.17-109.67-20.54-23.43-31.52-53.15-31.61-84.14-.2-73.64 59.67-128 127.95-128 70.58 0 128 57.42 128 128 0 30.97-11.24 60.85-31.65 84.14-39.11 44.61-56.42 91.47-62.1 109.46a47.507 47.507 0 0 0-2.22 14.3v.1h48v-.05c0-17.94 7.36-35.07 20.34-47.45C335.55 260.85 352 220.37 352 176 352 78.8 273.2 0 176 0z ...

Línea	Columna	Código
1983	133	<A class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://visitbulgaria.com/multimedia-page/gallery/cultural-tourism/" tabindex="-1"> <DIV class="elementor-post__thumbnail"><IMG alt="" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-248593" decoding="async" height="512" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" src="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2021/02/Bulgaria_Travel_Misionis-12-768x512.jpg" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2021/02/Bulgaria_Travel_Misionis-12-768x512.jpg 768w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2021/02/Bulgaria_Travel_Misionis-12-300x200.jpg 300w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2021/02/Bulgaria_Travel_Misionis-12-1024x682.jpg 1024w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2021/02/Bulgaria_Travel_Misionis-12.jpg 1081w" width="768"/></DIV> </A>
1994	134	<A class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://visitbulgaria.com/tourism-types/balneology-spa-and-wellness/" tabindex="-1"> <DIV class="elementor-post__thumbnail"><PICTURE><SOURCE sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/11/Balneology-SPA-and-Wellness-768x512.avif 768w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/11/Balneology-SPA-and-Wellness-300x200.avif 300w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/11/Balneology-SPA-and-Wellness-1024x683.webp 1024w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/11/Balneology-SPA-and-Wellness-1536x1024.jpg 1536w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/11/Balneology-SPA-and-Wellness.jpg 1800w" type="image/avif"><SOURCE sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/11/Balneology-SPA-and-Wellness-768x512.webp 768w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/11/Balneology-SPA-and-Wellness-300x200.webp 3 ...
2005	138	<A class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://visitbulgaria.com/tourism-types/sites-under-the-aegis-of-unesco/" tabindex="-1"> <DIV class="elementor-post__thumbnail"><PICTURE><SOURCE sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO-768x496.avif 768w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO-300x194.avif 300w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO-1024x661.webp 1024w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO-1536x991.webp 1536w, https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO.jpg 1860w" type="image/avif"><SOURCE sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" srcset="https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO-768x496.webp 768w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO-300x194.webp 300w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO-1024x661.webp 1024w,https://visitbulgaria.com/wp-content/uploads/2024/12/UNESCO- ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 191

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: & (0x0026)
2	106	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`

Línea	Columna	Código
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`

Línea	Columna	Código
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`
2727	3455	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover`
2727	3215	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 39

Línea	Columna	Código
207	1	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none`
386	1	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none`
440	1	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none`
207	1	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none`
386	1	`https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none`

Línea	Columna	Código
440	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
207	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
386	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
440	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
207	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
386	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
440	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
207	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
386	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
440	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
207	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
386	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
440	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
207	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
386	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none
440	1	https://visitbulgaria.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ocvzftx/4aj2q.css outline:none

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Croatia full of life - Discover beauty at every step
URL	*https://croatia.hr/en-gb*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1324	83491	`<IMG class="hidden md:block object-cover w-full h-full" data-v-6f0d64be="" src="/cmsmedia/Atrakcija/Priroda/Sjeverni Velebit_Julien Duval_CNTB.jpg">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1324	83838	`<H2 class="card-headline mt-8 mb-4">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 71

Línea	Columna	Código
1324	90690	`<DIV class="card-desc">` `Nearly ten percent of Croatia’s territory is occupied by national parks, nature parks and protected areas, and almost half of its land area is covered by forests`

Línea	Columna	Código
		</DIV>
1324	93860	<DIV class="card-desc"> The highest and most interesting Croatian mountains belong to the Dinaric Alps. The Dinaric Alps or Dinarides is a mountain chain formed through an orogenic process in south-eastern Europe. This jagged mountain range stretches all the way from Slovenia, across Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, to Kosovo and Albania. </DIV>
1324	97034	<DIV class="card-desc"> Accessibility, safety and beauty of the destination, as well as excellent conference facilities, are just some of the reasons that may inspire you to organise your conventions and incentives in Croatia. Still not decided where to organise your next business event? If you’re looking for a safe destination in Europe with a warm and crystal-clear sea, incredible natural beauty, World Heritage Sites and friendly hosts – Croatia is your No 1 choice! </DIV>
1324	100183	<DIV class="card-desc"> Financially accessible and simple local ingredients and the nimble Zagorje hands which for centuries have been rolling out soft dough and turning Zagorski štrukli (typical pastry of Zagorje) into an excellent appetiser, a filling addition to soups, a tasty main meal, a fast snack or sweet dessert which is simply impossible to go wrong with. </DIV>
1324	103366	<DIV class="card-desc"> A breed loved by the famous Walt Disney himself. Pongo, Perdita, Cruella de Vil and 15 of the cutest little black and white puppies in the world. Sounds familiar? These are, of course, the main characters of Disney’s 1961 animated classic “101 Dalmatians”, which won the hearts of audiences around the world. The beautiful spotted dogs were an instant hit, and their 4000-year-old history is one of the most interesting in the dog kingdom. </DIV>
1324	106602	<DIV class="card-desc"> Summer in Croatia reads like a thrilling blockbuster with stars that include the crystal-clear sea, a magical coastline with a thousand islands, numerous historical landmarks, amazing food to die for, and one-of-a-kind summer festivals. </DIV>
1324	109664	<DIV class="card-desc"> Whether you want to lie down under the canopy of pine trees and meditate to the sounds of the sea, build sandcastles, or simply enjoy the sensation of soft warm sand against your feet, on the Adriatic coast, you are sure to find the ideal sandy beach for a dream holiday. </DIV>
1324	112571	<DIV class="card-desc"> Croatia’s unique position at the meeting point of Europe, Asia and Africa, as well as its favourable climate and hydrological features, have resulted in extraordinary biodiversity and geodiversity and beautiful landscapes. Few countries, apart from Croatia, can lay claim to such riches on such a small area. </DIV>
1324	115308	<DIV class="card-desc"> The arrival of beautiful sunny days suits humans, as well as snakes, which then leave their shelters in search of food and partners. Snakes are widespread in Croatia due to the mild climate. </DIV>
1324	118232	<DIV class="card-desc"> A trip to continental Croatia hides many pleasures. There are many surprises in store, from rural traditions and invigorating walks in the fresh air to mystical ruins and centuries-old legends. </DIV>

Línea	Columna	Código
1324	121010	<DIV class="card-desc"> No doubt there is no better way to spend one’s free time than in nature. In that aspect, Croatia is a veritable mine of jewels, because as soon as you leave the city you’ll find an interesting excursion site on every corner, ideal for walking, enjoyment and relaxation. </DIV>
1324	124053	<DIV class="card-desc"> Croatia is home to hundreds of castles, fortresses, and towers. The awe-inspiring buildings with walls that speak in whispers of the past and reverberate with the echo of legends will thrill you with their architecture and romantic backdrop. </DIV>
1324	127387	<DIV class="card-desc"> If you are looking for a combination of a long adventure and attractive scenery in wonderful nature, and all of this in a destination which offers even more, then you must visit Omiš and the zip line located above the canyon of the crystal clear River Cetina. </DIV>
1324	130308	<DIV class="card-desc"> All the natural and cultural beauties of this country are just a part of the mosaic that makes Croatia a desirable holiday destination, at any time of the year. What makes it a perfect choice for campers is its location and proximity. </DIV>
1324	133355	<DIV class="card-desc"> Croatia is overflowing with contrasting landscapes extremely suitable and attractive for discovering and exploration by bicycle.If you decide to experience this abundance of natural and cultural-historical beauty by bicycle, you cannot go wrong. </DIV>
1324	136476	<DIV class="card-desc"> As a primarily visual art form, film implies scouting for the most beautiful locations as a backdrop to incredible stories, and Croatian landscapes did not go unnoticed. Magnificent nature, rich cultural and historical heritage and the impressive outdoors are perfect for the big screen. </DIV>
1324	142085	<DIV class="card-desc"> It all started in Clermont-Ferrand in central France in 1889, when brothers André and Edouard Michelin founded their eponymous tire company, fuelled by a grand vision for the French automobile industry at a time when there were fewer than 3,000 cars in the country. </DIV>
1324	145052	<DIV class="card-desc"> Autochthonous Croatian breeds decorated the tombs of pharaohs, starred in famous films, and impressed queens and kings. Above all, they are beautiful and unfortunately endangered animals, and you can learn about their fascinating history during your stay here. </DIV>
1324	147899	<DIV class="card-desc"> The Emperor’s Palace is one of the most significant works of late-ancient architecture, not just for the preservation of original parts and the whole, but also for a series of original architectural forms announcing the new early-Christian, Byzantine and early-medieval art. </DIV>
1324	150917	<DIV class="card-desc"> Tourism in Croatia is more than an activity. In this land of countless beauties, tourism is the Croatian way of life and thinking. The key feature of Croatia as a tourist destination is its authenticity, which is reflected by its hospitable, open and cordial people, the diversity of its regions and rich natural and cultural inheritance. </DIV>

Línea	Columna	Código
1324	153937	<DIV class="card-desc"> The Pearl of the Adriatic became a major Mediterranean power after the 13th century. This late-medieval planned city in the south part of the east Adriatic Croatian coast with its historical core situated at the foot of Mount Sr has preserved the character of a unique urban whole throughout the centuries, defined by the city walls. It has a significant place in the history of city planning. </DIV>

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1323	731	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" autoplay="0" class="h-full w-full object-cover video object-cover w-full h-full" data-v-79da77a4="" frameborder="0" loop="0" mute="1" src="https://www.youtube.com/embed/S2Uqg1va_pI"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1321	1245	<A aria-current="page" class="router-link-active router-link-exact-active internal-link logo" data-v-0e97d6ca="" data-v-5d66aad0="" href="/en-gb"> <IMG alt="" class="w-full h-full" data-v-5d66aad0="" loading="lazy" src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Logo_HTZ_logo_EN.svg"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1321	1245	<A aria-current="page" class="router-link-active router-link-exact-active internal-link logo" data-v-0e97d6ca="" data-v-5d66aad0="" href="/en-gb"> <IMG alt="" class="w-full h-full" data-v-5d66aad0="" loading="lazy" src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Logo_HTZ_logo_EN.svg"/> </A>
1321	3641	<A class="internal-link" data-v-0e97d6ca="" href="/en-gb/my-stay-in-croatia"> <I class="icon icon-ltt-ico text-htz-steel hover:text-htz-red text-40"> <SPAN class="path1 text-40"/> <SPAN class="path2 text-40"/> <SPAN class="path3 text-40"/> <SPAN class="path4 text-40"/> <SPAN class="path5 text-40"/> <SPAN class="path6 text-40"/> <SPAN class="path7 text-40"/> <SPAN class="path8 text-40"/> <SPAN class="path9 text-40"/> <SPAN class="path10 text-40"/> <SPAN class="path11 text-40"/> <SPAN class="path12 text-40"/> <SPAN class="path13 text-40"/> <SPAN class="path14 text-40"/> <SPAN class="path15 text-40"/> <SPAN class="path16 text-40"/> <SPAN class="path17 text-40"/> <SPAN class="path18 text-40"/> <SPAN class="path19 text-40"/> <SPAN class="path20 text-40"/> <SPAN class="path21 text-40"/> <SPAN class="path22 text-40"/> <SPAN class="path23 text-40"/> <SPAN class="path24 text-40"/> <SPAN class="path25 text-40"/> <SPAN class="path26 text-40"/> <SPAN class="path27 text-40"/> <SPAN class="path28 text-40"/> <SPAN class="path29 ...
1324	89134	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/culture-and-arts/a-bit-of-trivia/untouched-nature"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Atrakcija_Kultura_i_umjetnost_cardListPortrait_Plitvice Lakes National Park_shutterstock_454592293_lg_73735.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Atrakcija_Kultura_i_umjetnost_cardListPortrait_Plitvice%20Lakes%20National%20Park_shutterstock_454592293_lg_73735.jpg" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/At ...

Línea	Columna	Código
1324	95284	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/meetings-and-events/why-choose-croatia-as-your-next-business-meeting-destination"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost_Poslovni_turizam_cardListPortrait_Rovinj_aerial_shutterstock_2037547142_lg_133552.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost_Poslovni_turizam_cardListPortrait_Rovinj_aerial_shutterstock_2037547142_lg_133552.jpg" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost ...
1324	143424	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/culture-and-arts/a-bit-of-trivia/croatian-breeds-natural-actors-truffle-hunters-and-rescuers"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost_Kultura_cardListPortrait_DSC09070_DPR_lg_142621.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost_Kultura_cardListPortrait_DSC09070_DPR_lg_142621.jpg" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost_Kultura_cardListPortrait_DSC09070_DPR_sm_142611.jpg" da ...
1324	146338	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/unesco/diocletian-palace-and-medieval-split"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Atrakcija_UNESCO_cardListPortrait_split-ivan-coric_lg_95237.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Atrakcija_UNESCO_cardListPortrait_split-ivan-coric_lg_95237.jpg" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Atrakcija_UNESCO_cardListPortrait_split-ivan-coric_sm_95250.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" importance="a ...

Línea	Columna	Código
1324	226974	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/nature/the-most-beautiful-city-parks-urban-zen-oases"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/cardListPortrait_zagreb-maksimir-optimizirano-za-web_lg_13826.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/cardListPortrait_zagreb-maksimir-optimizirano-za-web_lg_13826.jpg" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/cardListPortrait_zagreb-maksimir-optimizirano-za-web_sm_13854.jpg" data-v-79da77a4="" height="200 ...
1324	247824	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/culture-and-arts/a-bit-of-trivia/untouched-nature"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Atrakcija_Kultura_i_umjetnost_cardListPortrait_Plitvice Lakes National Park_shutterstock_454592293_lg_73735.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Atrakcija_Kultura_i_umjetnost_cardListPortrait_Plitvice%20Lakes%20National%20Park_shutterstock_454592293_lg_73735.jpg" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/At ...
1324	253928	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/meetings-and-events/why-choose-croatia-as-your-next-business-meeting-destination"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost_Poslovni_turizam_cardListPortrait_Rovinj_aerial_shutterstock_2037547142_lg_133552.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost_Poslovni_turizam_cardListPortrait_Rovinj_aerial_shutterstock_2037547142_lg_133552.jpg" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Aktivnost ...

Línea	Columna	Código
1326	21816	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/events/rally-show-santa-domenica"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF9076_3500.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF9076_3500.jpg" style="aspect-ratio: 500 / 500;" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF9076_3500.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" importance="auto" loading="lazy" src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF ...
1326	53462	<A class="internal-link card-img-container block relative mb-6 overflow-hidden cursor-pointer" href="/en-gb/events/rally-show-santa-domenica"> <FIGURE class="w-full h-full" data-v-79da77a4=""> <PICTURE data-v-79da77a4=""> <SOURCE class="lazy-source lazy-loaded" data-class="card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF9076_3500.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" media="(min-width: 768px)" srcset="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF9076_3500.jpg" style="aspect-ratio: 500 / 500;" width="200"> <IMG alt="" class="w-full h-full object-cover transition-transform duration-300 no-lazy-image card-img object-cover,,card-img object-contain img-with-border" data-src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF9076_3500.jpg" data-v-79da77a4="" height="200" importance="auto" loading="lazy" src="https://cdn.croatia.hr/mediagallery-dxp-production/Dogadaji_DSCF ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	622	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	622	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	622	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	622	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	622	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	622	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1	622	`Bloque <style>` `Encontrado error de parseo en: :`

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
3	110	`<META content="user-scalable=no,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,width=device-width" name="viewport">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 126

Línea	Columna	Código
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	609	`Bloque <style> outline:none`
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	609	`Bloque <style> outline:none`
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	609	`Bloque <style> outline:none`
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	609	`Bloque <style> outline:none`
1	738	`Bloque <style> outline:none`
1	609	`Bloque <style> outline:none`

Línea	Columna	Código
1	738	Bloque <style> outline:none
1	609	Bloque <style> outline:none
1	738	Bloque <style> outline:none
1	609	Bloque <style> outline:none
1	31	Bloque <style> outline:none
1	738	Bloque <style> outline:none
1	609	Bloque <style> outline:none
1	31	Bloque <style> outline:none

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Home Page - Visit Cyprus
URL	*https://www.visitcyprus.com/*
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 63

Línea	Columna	Código
487	112	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/villages-icon.svg">`
500	111	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/sun-sea-icon.svg">`
509	111	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/culture-icon.svg">`
518	114	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/gastronomy-icon.svg">`
531	110	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/nature-icon.svg">`
540	109	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/rural-icon.svg">`
549	110	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/sports-icon.svg">`
562	111	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/romance-icon.svg">`
571	112	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/maritime-icon.svg">`
580	119	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/health-wellness-icon.svg">`
593	116	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/convention-bureau.svg">`
602	109	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/activities.svg">`
611	118	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/regions-cities-icon.svg">`
624	112	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/villages-icon.svg">`
637	111	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/sun-sea-icon.svg">`
646	111	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/culture-icon.svg">`
655	114	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/gastronomy-icon.svg">`
668	110	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/nature-icon.svg">`
677	109	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/rural-icon.svg">`
686	110	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/sports-icon.svg">`
699	111	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/2024/04/romance-icon.svg">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1217	39	`<H3 class="elementor-post__title">`
1228	39	`<H3 class="elementor-post__title">`
1239	39	`<H3 class="elementor-post__title">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
212	6287	<DIV> The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. </DIV>
212	6648	<DIV> The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. </DIV>
212	7075	<DIV> The yt-player-bandwidth cookie is used to store the user's video player preferences and settings, particularly related to bandwidth and streaming quality on YouTube. </DIV>
212	7994	<DIV> The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. </DIV>
1203	45	<DIV class="elementor-widget-container"> With so much happening around the island, there is always an event that will interest you. Discover the current and forthcoming local, cultural, musical, sporting and social events taking place, and view event information, photos and videos. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 171

Línea	Columna	Código
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)

Línea	Columna	Código
1	13593	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	18477	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	13593	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	18477	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	13593	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	18477	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	13593	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	18477	https://www.visitcyprus.com/wp-content/plugins/the-events-calendar/build/css/tribe-events-single-full.css?ver=6.15.20 content:normal
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema

Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1362	199	<INPUT class="elementor-field elementor-size-smelementor-field-textual" id="form-field-email" name="form_fields[email]" placeholder="Email" required="required" size="1" type="email">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
216	73	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P7TXKVR" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
1101	314	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" src="https://www.youtube.com/embed/sioA48lsnsA" style="display: block; height:100%; width:100%;"/>
1105	326	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" src="https://www.youtube.com/embed/BuaJOpfo98Q" style="display: block; height:100%; width:100%;"/>
1108	326	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" src="https://www.youtube.com/embed/7XFoYB90CjQ" style="display: block; height:100%; width:100%;"/>
1111	326	<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" src="https://www.youtube.com/embed/xSZC_R7u--s" style="display: block; height:100%; width:100%;"/>
1815	1051	<IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
212	18801	<A aria-label="Visit CookieYes website" href="https://www.cookieyes.com/product/cookie-consent/?ref=cypbcyb&utm_source=cookie-banner&utm_medium=powered-by-cookieyes" rel="noopener" style="margin-left:5px;line-height:0" target="_blank">

Línea	Columna	Código
		<IMG alt="" src="https://cdn-cookieyes.com/assets/images/poweredbtcky.svg" style="width:78px;height:13px;margin:0"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
221	197	<A class="elementor-element elementor-element-99ceab2 e-con-full e-flex e-con e-child current" data-e-type="container" data-element_type="container" data-id="99ceab2" href="/" id="logo-wrapper"> <DIV class="elementor-element elementor-element-a6d9b11 e-con-full logo-wrapper e-flex e-con e-child" data-e-type="container" data-element_type="container" data-id="a6d9b11" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <DIV class="elementor-element elementor-element-35e6f76 elementor-widget elementor-widget-image" data-e-type="widget" data-element_type="widget" data-id="35e6f76" data-widget_type="image.default"> <DIV class="elementor-widget-container"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-2959" height="167" src="https://www.visitcyprus.com/wp-content/uploads/2024/04/visitcyprus-logo.png" width="89"/> </DIV> </DIV> </DIV> </A>
1155	94	<A href="/360-experience/#plateia" style="display:block;width:100%;height:100%;"> <SPAN class="video-grid__play-button"/> </A>
1160	97	<A href="/360-experience/#kataraxtes" style="display:block;width:100%;height:100%;"> <SPAN class="video-grid__play-button"/> </A>
1165	94	<A href="/360-experience/#gefyres" style="display:block;width:100%;height:100%;"> <SPAN class="video-grid__play-button"/> </A>
1170	94	<A href="/360-experience/#castles" style="display:block;width:100%;height:100%;"> <SPAN class="video-grid__play-button"/> </A>
1213	152	<A class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://www.visitcyprus.com/event/1st-hunting-and-habitats-festival-24-25-10-2026/" tabindex="-1"> <DIV class="elementor-post__thumbnail"> <IMG alt="" class="attachment-full size-full wp-image-793467" decoding="async" height="190" src="https://www.visitcyprus.com/wp-content/uploads/2026/10/kannavia-photo.jpg" width="234"/> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
1224	172	<A class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://www.visitcyprus.com/event/cyprus-symphony-orchestra-the-jungle-book-family-concerts-7-11-2026/" tabindex="-1"> <DIV class="elementor-post__thumbnail"> <IMG alt="" class="attachment-full size-full wp-image-793424" decoding="async" height="190" src="https://www.visitcyprus.com/wp-content/uploads/2026/10/JUNGLE-BOOK.jpg" width="234"/> </DIV> </A>
1235	172	<A class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://www.visitcyprus.com/event/cyprus-symphony-orchestra-the-jungle-book-family-concerts-5-11-2026/" tabindex="-1"> <DIV class="elementor-post__thumbnail"> <IMG alt="" class="attachment-full size-full wp-image-793424" decoding="async" height="190" src="https://www.visitcyprus.com/wp-content/uploads/2026/10/JUNGLE-BOOK.jpg" width="234"/> </DIV> </A>
1246	139	<A class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://www.visitcyprus.com/event/concert-quatuor-diotima-30-10-2026/" tabindex="-1"> <DIV class="elementor-post__thumbnail"> <IMG alt="" class="attachment-full size-full wp-image-793357" decoding="async" height="190" src="https://www.visitcyprus.com/wp-content/uploads/2026/10/QUATUOR-DIOTIMA.jpg" width="234"/> </DIV> </A>
1651	158	<A class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-elementor-repeater-item-d4ab174" href="https://x.com/visitcyprus" target="_blank"> <SPAN class="elementor-screen-only"/> <SVG data-name="Component 11 – 1" height="32.288" id="Component_11_1" viewbox="0 0 32.288 32.288" width="32.288" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M315.536,1685.257A16.144,16.144,0,1,0,331.68,1701.4,16.144,16.144,0,0,0,315.536,1685.257Zm8.923,12.69q.013.276.012.554a12.192,12.192,0,0,1-18.768,10.271,8.762,8.762,0,0,0,1.023.059A8.6,8.6,0,0,0,312.05,1707a4.292,4.292,0,0,1-4-2.977,4.279,4.279,0,0,0,1.936-.074,4.288,4.288,0,0,1-3.439-4.2c0-.019,0-.037,0-.055a4.252,4.252,0,0,0,1.941.536,4.29,4.29,0,0,1-1.327-5.723,12.171,12.171,0,0,0,8.836,4.479,4.29,4.29,0,0,1,7.306-3.91,8.593,8.593,0,0,0,2.722-1.04,4.3,4.3,0,0,1-1.885,2.371,8.557,8.557,0,0,0,2.462-.675A8.717,8.717,0,0,0,324.459,1697.948Z" data-name="Path 916" fill="#fff" id="Path_916" transform="translate(-299.392 -1685.257)"/> </SVG> </A>
1656	173	<A class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-elementor-repeater-item-80e4fd4" href="https://www.youtube.com/user/visitcyprus" target="_blank"> <SPAN class="elementor-screen-only"/> <SVG data-name="Component 12 – 1" height="32.288" id="Component_12_1" viewbox="0 0 32.288 32.288" width="32.288" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M542.606,1745.714l5.592-3.229-5.592-3.229Z" data-name="Path 917" fill="#fff" id="Path_917" transform="translate(-528.615 -1726.341)"/> <PATH d="M500.25,1685.257a16.144,16.144,0,1,0,16.144,16.144A16.144,16.144,0,0,0,500.25,1685.257Zm10.313,21.325a2.7,2.7,0,0,1-1.9,1.9c-1.679.458-8.41.458-8.41.458s-6.731,0-8.41-.458a2.7,2.7,0,0,1-1.9-1.9,30.058,30.058,0,0,1,0-10.362,2.7,2.7,0,0,1,1.9-1.9c1.679-.458,8.41-.458,8.41-.458s6.731,0,8.41.458a2.7,2.7,0,0,1,1.9,1.9,30.058,30.058,0,0,1,0,10.362Z" data-name="Path 918" fill="#fff" id="Path_918" transform="translate(-484.106 -1685.257)"/> </SVG> </A>

Línea	Columna	Código
1661	191	<A class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-elementor-repeater-item-a2859f0" href="https://cy.linkedin.com/company/deputy-ministry-of-tourism" target="_blank"> <SPAN class="elementor-screen-only"/> <SVG data-name="Component 13 – 1" height="32.288" id="Component_13_1" viewbox="0 0 32.288 32.288" width="32.288" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M693.848,1685.257a16.144,16.144,0,1,0,16.144,16.144A16.144,16.144,0,0,0,693.848,1685.257Zm-5.329,24.965c-1.148-.013-2.3-.01-3.445,0-.184,0-.239-.045-.239-.235q.008-6.139,0-12.278c0-.169.041-.23.221-.229,1.165.007,2.33.01,3.5,0,.224,0,.254.085.254.276q.008,3.057,0,6.114c0,2.021,0,4.043,0,6.064C688.808,1710.157,688.752,1710.225,688.52,1710.222Zm-1.7-14.5a2.293,2.293,0,1,1,2.3-2.3A2.309,2.309,0,0,1,686.824,1695.727Zm16.838,14.233c0,.209-.058.264-.264.262q-1.723-.014-3.447,0c-.2,0-.246-.061-.245-.252q.013.183,0-6.366a5.729,5.729,0,0,0,0-.185-1.58,1.777,1.777,0,0,0-1.955-1.385,2.136,2.136,0,0,0-2.245,2.132,7.967,7.967 ...</td>
1666	174	<A class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-elementor-repeater-item-6b28634" href="https://www.instagram.com/visitcypruscom/" target="_blank"> <SPAN class="elementor-screen-only"/> <SVG data-name="Component 14 – 1" height="32.288" id="Component_14_1" viewbox="0 0 32.288 32.288" width="32.288" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M875.855,1685.257A16.144,16.144,0,1,0,892,1701.4,16.144,16.144,0,0,0,875.855,1685.257Zm10.1,20.335a7.463,7.463,0,0,1-.472,2.468,5.2,5.2,0,0,1-2.973,2.973,7.465,7.465,0,0,1-2.468.473c-1.084.049-1.43.061-4.191.061s-3.107-.012-4.191-.061a7.462,7.462,0,0,1-2.467-.473,5.2,5.2,0,0,1-2.973-2.973,7.463,7.463,0,0,1-.473-2.468c-.049-1.084-.061-1.43-.061-4.191s.012-3.107.061-4.191a7.464,7.464,0,0,1,.473-2.468,5.2,5.2,0,0,1,2.973-2.973,7.459,7.459,0,0,1,2.467-.473c1.084-.05,1.43-.061,4.191-.061s3.107.011,4.191.061a7.462,7.462,0,0,1,2.468.473,5.2,5.2,0,0,1,2.973,2.973,7.463,7.463,0,0,1,.472,2.468c.049,1.084.061,1.43.061,4.191S886.008,1704.508 ...</td>
1671	171	<A class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-elementor-repeater-item-c58d3cb" href="https://www.tiktok.com/@visitcypruscom" target="_blank"> <SPAN class="elementor-screen-only"/> <SVG data-name="Component 15 – 1" height="32.288" id="Component_15_1" viewbox="0 0 32.288 32.288" width="32.288" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M1065.236,1685.257a16.144,16.144,0,1,0,16.144,16.144A16.144,16.144,0,0,0,1065.236,1685.257Zm8.873,14.3a7.928,7.928,0,0,1-1.78-.215,8.525,8.525,0,0,1-2.8-1.205c-.045-.029-.093-.093-.093-.14-.071s-.029.106-.029.161c0,2.316.009,4.631,0,6.947a6.623,6.623,0,0,1-5.857,6.582,6.557,6.557,0,0,1-3.77-.666,3.45,3.45,0,0,1-.549-.336l-.163-.144h0a1.558,1.558,0,0,1-.341-.235,6.575,6.575,0,0,1-2.516-5.61,6.575,6.575,0,0,1,4.329-5.745,6.564,6.564,0,0,1,1.75-.371,6.792,6.792,0,0,1,1.3.029c.058.007.093.019.091.088,0,.24,0,.481-.006.721,0,0,.035,1.827.035,2.662,0,.029,0,.059,0,.088,0,.084-.047.112-.126.089a3.165,3.165,0,0,0-.7-.107,2.663,2.663,0,0,0-1.069. ...</td>

Línea	Columna	Código
1676	171	<A class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-elementor-repeater-item-3b52ecc" href="https://www.pinterest.com/visitcyprus/" target="_blank"> <SPAN class="elementor-screen-only"/> <SVG data-name="Component 16 – 1" height="32.341" id="Component_16_1" viewbox="0 0 32.288 32.341" width="32.288" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <G data-name="Group 1152" id="Group_1152"> <PATH d="M1260.308,1685.257a16.162,16.162,0,0,0-5.891,31.211,15.554,15.554,0,0,1,.053-4.641c.292-1.263,1.888-8.032,1.888-8.032a5.885,5.885,0,0,1-.479-2.394c0-2.247,1.3-3.923,2.926-3.923a2.03,2.03,0,0,1,2.048,2.274c0,1.383-.878,3.457-1.343,5.386a2.35,2.35,0,0,0,2.394,2.926c2.872,0,5.08-3.032,5.08-7.394a6.376,6.376,0,0,0-6.755-6.569,6.993,6.993,0,0,0-7.3,7.008,6.307,6.307,0,0,0,1.2,3.684.481.481,0,0,1,.106.465c-.12.505-.4,1.609-.452,1.835-.066.292-.239.359-.545.213-2.021-.944-3.285-3.883-3.285-6.264,0-5.093,3.7-9.774,10.679-9.774,5.6,0,9.96,3.99,9.96,9.335,0,5.572-3.51,10.054-8.378,10.054a4.294,4.294,0 ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código
323	225	ks-right"> <butto
349	4	> <ul id="wpml-ls-submenu-default" class="wpml-ls-sub-menu">
632	19	
663	19	
694	19	
725	19	
756	19	
803	159	x, 0px);">
810	19	

Línea	Columna	Código
817	19	
824	19	
943	19	
950	19	
957	19	
964	19	
971	19	
978	19	
985	19	
992	19	
999	19	
1006	19	

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
276	263	`<A aria-controls="wpml-ls-submenu-default" aria-current="page" aria-expanded="false" aria-label="Language switcher, press tab to navigate to other languages" class="js-wpml-ls-item-toggle wpml-ls-item-toggle" href="#" hreflang="" lang="" title="Switch to EN">`
346	263	`<A aria-controls="wpml-ls-submenu-default" aria-current="page" aria-expanded="false" aria-label="Language switcher, press tab to navigate to other languages" class="js-wpml-ls-item-toggle wpml-ls-item-toggle" href="#" hreflang="" lang="" title="Switch to EN">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
1	4459	`Bloque <style>` `outline:0`
1	4459	`Bloque <style>` `outline:0`
1	4459	`Bloque <style>` `outline:0`
1	4459	`Bloque <style>` `outline:0`
1	4459	`Bloque <style>` `outline:0`
1	4459	`Bloque <style>` `outline:0`
1	4459	`Bloque <style>` `outline:0`

Línea	Columna	Código
1	4459	Bloque <style> outline:0
6	1337	https://www.visitcyprus.com/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/inc/assets/css/bootstrap.min.css?ver=6.9.4 outline:0 !important
1	4459	Bloque <style> outline:0
6	1337	https://www.visitcyprus.com/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/inc/assets/css/bootstrap.min.css?ver=6.9.4 outline:0 !important
1	4459	Bloque <style> outline:0
6	1337	https://www.visitcyprus.com/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/inc/assets/css/bootstrap.min.css?ver=6.9.4 outline:0 !important
1	4459	Bloque <style> outline:0
6	1337	https://www.visitcyprus.com/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/inc/assets/css/bootstrap.min.css?ver=6.9.4 outline:0 !important
1	4459	Bloque <style> outline:0
6	1337	https://www.visitcyprus.com/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/inc/assets/css/bootstrap.min.css?ver=6.9.4 outline:0 !important
1	4459	Bloque <style> outline:0
6	1337	https://www.visitcyprus.com/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/inc/assets/css/bootstrap.min.css?ver=6.9.4 outline:0 !important
1	4459	Bloque <style> outline:0
6	1337	https://www.visitcyprus.com/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter/inc/assets/css/bootstrap.min.css?ver=6.9.4 outline:0 !important

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Homepage | VisitCzechia
URL	*https://www.visitczechia.com/en-us*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema

Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
786	3363	`<IMG alt="#VisitCzechia Logo" class="czt-image is-notLazy czt-header__logo is-loaded" fetchpriority="low" height="0" src="

Línea	Columna	Código
786	172016	<IMG alt="Receive our newsletter" class="czt-image" data-src="/dist/c98829bf00170db732b666bb78fd9d3f.jpg" fetchpriority="low" height="0" src="/dist/c98829bf00170db732b666bb78fd9d3f.jpg?width=50" style="position:absolute;" width="0">
786	177033	<IMG alt="GooglePlay_AppleStore" class="czt-image is-notLazy" fetchpriority="low" height="0" loading="lazy" src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getmedia/f579cab5-cdc2-45cf-a6a8-ab86c771f920/apple-store-badge_2-svg_150x80.svg?ext=.svg" width="0">
786	177647	<IMG alt="Facebook" class="czt-image is-notLazy" fetchpriority="low" height="0" loading="lazy" src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getmedia/6b670722-7aed-46d8-b748-0b7f198848a6/facebook-new.svg?ext=.svg" width="0">
786	177981	<IMG alt="Instagram" class="czt-image is-notLazy" fetchpriority="low" height="0" loading="lazy" src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getmedia/c7b4869e-191a-46d3-9505-66ec700c95f6/instagram-new.svg?ext=.svg" width="0">
786	178298	<IMG alt="Twitter" class="czt-image is-notLazy" fetchpriority="low" height="0" loading="lazy" src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getmedia/b8272288-6a89-4176-92e5-9b9e53e3faaa/x-new.svg?ext=.svg" width="0">
786	178626	<IMG alt="Youtube" class="czt-image is-notLazy" fetchpriority="low" height="0" loading="lazy" src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getmedia/85854940-511b-4d29-b859-1ddfa42d9944/youtube-new.svg?ext=.svg" width="0">
786	178951	<IMG alt="TikTok" class="czt-image is-notLazy" fetchpriority="low" height="0" loading="lazy" src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getmedia/0b150221-42e3-464f-8485-3121fc083636/tiktok-new.svg?ext=.svg" width="0">
786	179295	<IMG alt="LinkedIn" class="czt-image is-notLazy" fetchpriority="low" height="0" loading="lazy" src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getmedia/b1770481-d13e-496a-a370-87b4bec2e7eb/linkedin-new.svg?ext=.svg" width="0">
786	191213	<IMG alt="#VisitCzechia Logo" class="czt-image is-notLazy czt-mobile-navigation__logo is-loaded" fetchpriority="low" height="0" src="

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
786	41147	`<H4 class="czt-carousel__item__title">Unmissable modern architecture in Prague</H4>`
786	126348	`<H4 class="czt-carousel__item__title">Old Masters II</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
786	84359	`<DIV class="czt-content czt-content--light">` `Experience Prague like never before! Step into the capital of the Czech Republic, a UNESCO World Heritage gem, where history, culture, and charm come alive. Wander through stunning architecture, indulge in world-class dining, and catch unforgettable classical music`

Línea	Columna	Código
		concerts. Shop for unique finds, explore hidden courtyards, and let Prague be your perfect gateway to the rest of Czechia and Central Europe. </DIV>
786	174122	<DIV class="czt-content czt-content--light"> By subscribing to the newsletter, you agree to our <A class="czt-link" href="/en-us/privacy-policy" target="_blank"> data protection policy </A> . Please don’t forget to check your inbox to confirm your newsletter subscription. </DIV>
786	180623	<DIV> We use cookies to personalise content, analyse traffic and provide social media features. We share information about how you use our website with our social media and analytics partners. Partners may combine this information with other information you provide to them or that they obtain as a result of your use of their services. You can find more details <A class="czt-link czt-cookie-bar__cookie-link" href="/en-us/c75a4044-af32-4ca1-a709-6ddc93d08c75/cookies"> here </A> . <DIV class="czt-icon-text czt-icon-text--append czt-cookie-bar__settings__button czt-cookie-bar__cookie-link"> <I aria-hidden="true" class="v-icon notranslate czt-icon--common czt-icon--arrow czt-icon-arrow--down v-icon--is-component theme--light czt-icon" style="font-size:1em;height:1em;width:1em;"> <SVG clip-rule="evenodd" fill-rule="evenodd" stroke-miterlimit="10" viewbox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <DEFS/> <PATH d="M7.056 15.888L12.944 10 7.056 4.112" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width ...

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
786	173090	<INPUT id="input-788" placeholder="Your e-mail address" required="required" type="email" value="">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
786	181087	<A class="czt-link czt-cookie-bar__cookie-link" href="/en-us/c75a4044-af32-4ca1-a709-6ddc93d08c75/cookies"> here </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
786	100987	<A class="czt-link" href="/en-us/czechbeer"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Beer and Breweries" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/618e840b-84b4-4b20-9340-70ba236d3b02/POPE_Plzen_a_pivo_2.jpg?width=1920&height=1278&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/618e840b-84b4-4b20-9340-70ba236d3b02/POPE_Plzen_a_pivo_2.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/618e840b-84b4-4b20-9340-70ba236d3b02/POPE_Plzen_a_pivo_2.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/618e840b-84b4-4b20-9340-70ba236d3b02/POPE_Plzen_a_pivo_2.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/618e840b-84b4-4b20-9340-70ba236d3b02/POPE_Plzen_a_pivo_2.jpg?width ...
786	103019	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/cultural-heritage/architecture"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Architecture" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/9fcca858-d857-4c01-9446-d735b33fa9f6/CzT-Architecture-Traditional-Prague.jpg?width=1920&height=1598&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/9fcca858-d857-4c01-9446-d735b33fa9f6/CzT-Architecture-Traditional-Prague.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/9fcca858-d857-4c01-9446-d735b33fa9f6/CzT-Architecture-Traditional-Prague.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/9fcca858-d857-4c01-9446-d735b33fa9f6/CzT-Architecture-Traditional-Prague.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, ...

Línea	Columna	Código
786	105182	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/cultural-heritage/spiritual-czechia/jewish-heritage"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Jewish Heritage" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1920&height=1329&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.com/cms/ge ...
786	107259	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/active-holiday/winter-activities/downhill-skiing/10-most-popular-ski-resorts"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="The Most Popular Ski Resorts" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/321790a0-287c-49ea-8d4b-695186d412c4/Skiareal-Spindleruv-Mlyn-(Michal-Dedic)_2.jpg?width=1920&height=1280&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/321790a0-287c-49ea-8d4b-695186d412c4/Skiareal-Spindleruv-Mlyn-(Michal-Dedic)_2.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/321790a0-287c-49ea-8d4b-695186d412c4/Skiareal-Spindleruv-Mlyn-(Michal-Dedic)_2.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/321790a0-287c-49ea-8d4b-695 ...
786	109501	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/cultural-heritage/historical-towns"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Historical Towns" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/badee520-2676-4ae0-93e9-7179ad5c67ef/SVLI-248-Znojmo.jpg?width=1920&height=949&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/badee520-2676-4ae0-93e9-7179ad5c67ef/SVLI-248-Znojmo.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/badee520-2676-4ae0-93e9-7179ad5c67ef/SVLI-248-Znojmo.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/badee520-2676-4ae0-93e9-7179ad5c67ef/SVLI-248-Znojmo.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/badee520-2676-4ae0-93e9-71 ...

Línea	Columna	Código
786	111529	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/cultural-heritage/culture-and-entertainment/museums-and-galleries"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Museums & Galleries" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2802c25a-0af7-4272-899d-ff8a25950c36/UPVI_010_Prague_DOX2.jpg?width=799&height=635&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2802c25a-0af7-4272-899d-ff8a25950c36/UPVI_010_Prague_DOX2.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2802c25a-0af7-4272-899d-ff8a25950c36/UPVI_010_Prague_DOX2.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2802c25a-0af7-4272-899d-ff8a25950c36/UPVI_010_Prague_DOX2.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.vis ...
786	113585	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/cultural-heritage/spiritual-czechia"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Spiritual Czechia" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/65003bb5-c75d-490d-80bb-a30554f97d6a/SVLI-023-Velehrad_varhany.jpg?width=1920&height=1426&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/65003bb5-c75d-490d-80bb-a30554f97d6a/SVLI-023-Velehrad_varhany.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/65003bb5-c75d-490d-80bb-a30554f97d6a/SVLI-023-Velehrad_varhany.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/65003bb5-c75d-490d-80bb-a30554f97d6a/SVLI-023-Velehrad_varhany.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.com/ ...
786	115694	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/active-holiday/winter-activities/downhill-skiing/spring-skiing"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Spring Skiing" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/45582e36-eef2-4d26-a08b-34c382a82f58/malaupa-DSC03845_1.jpg?width=1920&height=1281&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/45582e36-eef2-4d26-a08b-34c382a82f58/malaupa-DSC03845_1.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/45582e36-eef2-4d26-a08b-34c382a82f58/malaupa-DSC03845_1.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/45582e36-eef2-4d26-a08b-34c382a82f58/malaupa-DSC03845_1.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.com/cms/g ...

Línea	Columna	Código
786	117747	<A class="czt-link" href="/en-us/things-to-do/category-group-pages/cultural-heritage/culture-and-entertainment/design-and-iconic-czech-brands"> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover"> <IMG alt="Art glass & Design" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/47ef4b42-5274-4acb-99e5-2cf931a5339f/Nizbor-Ruckl-Glass.jpg?width=1920&height=1280&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/47ef4b42-5274-4acb-99e5-2cf931a5339f/Nizbor-Ruckl-Glass.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/47ef4b42-5274-4acb-99e5-2cf931a5339f/Nizbor-Ruckl-Glass.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/47ef4b42-5274-4acb-99e5-2cf931a5339f/Nizbor-Ruckl-Glass.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.v ...

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

786	194901	`<A class="czt-language-selector__item" href="/fr-fr">`
		`Français`
		`</A>`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
22	1526	`Bloque <style>` `outline:none`
22	1526	`Bloque <style>` `outline:none`

Línea	Columna	Código
22	1526	Bloque <style> outline:none
22	1526	Bloque <style> outline:none
22	1526	Bloque <style> outline:none
22	1526	Bloque <style> outline:none
22	1526	Bloque <style> outline:none

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Where is Denmark? Wow...let us fill you in!
URL	*https://www.visitdenmark.com/*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
5897	19628	`<H4 class="font-semibold mb-4 text-base">Our sites</H4>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5132	4	`<P>You can always reject cookies on your computer, tablet or phone by changing your browser settings. Where these settings can be found depends on the type of browser you are using. If you do change the settings, please be aware that there will be some functions and services that you cannot use because they rely on the homepage being able to remember the choices you have made. You can choose to not receive cookies from Google Analytics <A href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" target="_blank">here</A>. </P>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
932	75	<DIV class="coi-banner__maintext" id="coi-banner-wrapper_label"> We and third parties use cookies to optimise your experience and deliver the best content about Denmark.By clicking ‘accept all’, you consent to the use of all our cookies as described in our cookie policy. <BUTTON class="coi-banner__privacy-policy" data-testid="coi-banner__privacy-policy-link" onclick="javascript:TogglePage(this, 'coiPage-3');"> More information </BUTTON> <A class="coi-banner__google-privacy-policy" data-testid="coi-banner__google-privacy-policy-link" href="https://business.safety.google/privacy/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> Google privacy policy <SVG class="coi-external-link__icon" fill="none" height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18 12.9285V18.5C18 18.9925 17.7893 19.4648 17.4142 19.8132C17.0391 20.1615 16.5304 20.3571 16 20.3571H4.99999C4.46958 20.3571 3.96087 20.1615 3.58578 19.8132C3.21072 19.4648 3 18.9925 3 18.5V8.28567C3 7.79314 3.21 ...
962	67	<DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Strictly necessary cookies help make a website navigable by activating basic functions such as page navigation and access to secure website areas. Without these cookies, the website would not be able to work properly. </DIV>
1326	67	<DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Functional cookies make it possible to save information that changes the way the website appears or acts. For instance your preferred language or region. </DIV>
3036	67	<DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and interesting to the individual user and thus more valuable for publishers and third-party advertisers. </DIV>

1.10 Formularios y estructura

Problema **Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.**

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
5019	67	<FIELDSET aria-label="menu" class="coi-banner__page-footer">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
5134	128	<A href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" target="_blank"> here </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
5903	616	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">functi
5906	54	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">dataLa
5906	177	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">functi
5906	533	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">functi

1.14 Compatibilidad

Problema **Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
5585	10082	ter mb-4"><h2 id="panel-title-Select site" class="text-lg font-semibold">Select
5585	11976	ter mb-4"><h2 id="panel-title-Select language" class="text-lg font-semibold">Select

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 65

Línea	Columna	Código
62	9	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: button
332	6	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: svg
719	4	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: a
62	9	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: button
332	6	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: svg
719	4	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: a
62	9	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: button
332	6	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: svg
719	4	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: a
62	9	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: button
332	6	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: svg
719	4	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: a
42	29	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
62	9	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: button
332	6	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: svg
719	4	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: a
42	29	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100
62	9	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: button
332	6	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: svg
719	4	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: a
42	29	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: 100

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

5585	13196	`<A class="block w-full text-left cursor-pointer py-3 text-xs font-semibold px-0 focus:underline text-gray-700 hover:bg-gray-100 hover:text-gray-900" href="https://www.visitdenmark.fr/">`
		`Français`
		`</A>`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
138	3	`Bloque <style>` `outline:none !important`

Línea	Columna	Código
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important
138	3	Bloque <style> outline:none !important

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Visit Estonia. It's about time!
URL	*https://visitestonia.com:443/en*
Puntuación media	7.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
34	4968	`<H4>Necessary cookies</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
171	93381	`<H3 class="mb-0">`
171	94852	`<H3>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
34	3224	<SPAN> <SPAN>
34	4597	<P dir="ltr" style="text-align: left;">
34	4602	 Your consent applies to the following domains: www.visitestonia.com, www.puhkaeestis.ee
34	4694	Your consent applies to the following domains: www.visitestonia.com, www.puhkaeestis.ee
34	4699	
38	1241	puhkaeestis.ee <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
38	4787	puhkaeestis.ee <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
38	5561	puhkaeestis.ee <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
38	9396	puhkaeestis.ee server-side-tagging-b6eune4xaa-uc.a.run.app
38	9444	server-side-tagging-b6eune4xaa-uc.a.run.app <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
38	10002	puhkaeestis.ee server-side-tagging-b6eune4xaa-uc.a.run.app
38	10050	server-side-tagging-b6eune4xaa-uc.a.run.app <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
38	10608	puhkaeestis.ee server-side-tagging-b6eune4xaa-uc.a.run.app
38	10656	server-side-tagging-b6eune4xaa-uc.a.run.app <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
38	11210	puhkaeestis.ee <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
38	11786	puhkaeestis.ee <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">
62	4851	puhkaeestis.ee <A href="https://www.visitestonia.com/en/cookie-policy" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" title="Visit Estonia's privacy policy">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.**

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
34	5486	`<TABLE class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeTable" id="CybotCookiebotDialogDetailTableNecessary">`
38	14579	`<TABLE class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeTable" id="CybotCookiebotDialogDetailTableAdvertising">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
179	18462	`<INPUT aria-invalid="false" class="MuiInputBase-input MuiInput-input mui-1juu494" id="_r_c_" name="email" placeholder="E-mail" required="" type="email" value="">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	18629	`Bloque <style>` `Encontrado error de parseo en: #var`
1	18629	`Bloque <style>` `Encontrado error de parseo en: #var`
1	18629	`Bloque <style>` `Encontrado error de parseo en: #var`
1	18629	`Bloque <style>` `Encontrado error de parseo en: #var`

Línea	Columna	Código
1	18629	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	18629	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	18629	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	18629	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	18629	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	6372	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: -
1	21308	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: max(
1	23284	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: max(
1	75081	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: 100
1	18629	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	6372	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: -
1	21308	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: max(
1	23284	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: max(
1	75081	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css Encontrado error de parseo en: 100

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
1	29808	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:40px !important
1	31102	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:32px !important
1	33478	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:28px !important
1	33774	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:28px !important
1	61744	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:32px !important
1	81513	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:80px !important
1	81540	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css letter-spacing:-1px !important
1	81664	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:32px !important
1	82180	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:56px !important
1	29808	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:40px !important
1	31102	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:32px !important
1	33478	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:28px !important
1	33774	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:28px !important
1	61744	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:32px !important
1	81513	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:80px !important
1	81540	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css letter-spacing:-1px !important
1	81664	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:32px !important
1	82180	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/22d4f121f4f5241a.css line-height:56px !important

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Your Official Finland Travel Guide | Visit Finland
URL	*https://www.visitfinland.com/en/*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
666	101045	`<H3 class="MobileMenu_header__P3Ya_" data-orientation="vertical" data-state="closed">`
666	102118	`<H3 class="MobileMenu_header__P3Ya_" data-orientation="vertical" data-state="closed">`
666	103191	`<H3 class="MobileMenu_header__P3Ya_" data-orientation="vertical" data-state="closed">`
688	30517	`<H3 class="css-1houojr">`
688	31345	`<H3 class="css-1houojr">`
688	32177	`<H3 class="css-1houojr">`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

689	62946	`<UL class="css-1bwhyyw">`
		`© VisitFinland.com 2026`
		`</UL>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

666	25306	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro">`
		`Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.`
		`</DIV>`

666	31889	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro">`
		`Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.`
		`</DIV>`

666	32814	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo">`
		`<STRONG aria-level="4"`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"`
		`role="heading">`
		`FormsWebSessionId`
		`</STRONG>`
		`<SPAN`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription">`
		`The cookie is used if the visitor has filled in personal information on a formula. This information will be filled in automatically on other formulas. This process is used to optimize visitor experience.`
		`</SPAN>`
		`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter">`
		`<SPAN`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent">`
		`<B>`
		`Maximum Storage Duration`
		`</B>`
		`: 30 days`
		`</SPAN>`
		`<SPAN`
		`class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent">`
		`<B>`
		`Type`
		`</B>`
		`: HTTP Cookie`
		`</SPAN>`
		`</DIV>`
		`</DIV>`

Línea	Columna	Código
666	39833	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _ga_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 2 years </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
666	43075	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> heat.aspx </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on the user’s navigation and behaviour on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
666	45163	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> nmstat </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1000 days </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
666	47038	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> X-AB </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used by the website’s operator in context with multi- variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
666	49226	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>

Línea	Columna	Código
666	55852	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_ls </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
666	67808	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> u_sclid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
666	68622	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> u_sclid_r </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
666	69438	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> u_scsid_r </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
666	70904	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _schn1 </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
666	71705	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _scid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 13 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
666	72509	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _scid_r </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 13 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
666	73315	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _screload </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used by Snapchat to implement advertisement content on the website - The cookie detects the efficiency of the ads and collects visitor data for further visitor segmentation. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
666	87453	<DIV role="paragraph" tabindex="0"> Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. <BR style=""/> <BR style=""/> The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. <BR style=""/> <BR style=""/> This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. <BR style=""/> <BR style=""/> You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. <BR style=""/> <BR style=""/> Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. <BR style=""/> <BR style=""/> Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	12659	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"prev"
1	12849	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"next"
1	12659	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"prev"
1	12849	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"next"
1	12659	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"prev"
1	12849	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"next"
1	12659	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"prev"
1	12849	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"next"
1	12659	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"prev"
1	12849	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"next"
1	12659	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"prev"

Línea	Columna	Código
1	12849	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/633f8bfaf8ccf742.css content:"next"

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
676	36	<SELECT id="sort-selector">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
490	2	Very dissatisfied - very sad smiley
490	2	Dissatisfied - sad smiley
490	2	Neutral - neutral smiley
490	2	Satisfied - happy smiley
490	2	Very satisfied - very happy smiley
490	2	Please leave your feedback here. Feedback is collected to improve our website. Please do not share any other information.

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
666	90192	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N582N6M" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
666	90582	<A class="Navigation_navigation__home-link__4Jkd_" href="/en/" title="Visit Finland"> <SVG height="30" style="font-size: 30px;" viewbox="0 0 181 54" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M77.89 23.486h-2.567V34.73h2.567zM87.26 28.782c-.448-.244-.937-.407-1.467-.53-.53-.121-1.018-.244-1.507-.366a4 4 0 0 1-1.182-.407c-.326-.163-.57-.53-.53-.897a1.07 1.07 0 0 1 .653-1.059c.366-.203.774-.285 1.222-.326.896-.04 1.752.408 2.281 1.1l1.711-1.507c-.448-.57-1.018-.978-1.67-1.181-1.263-.449-2.607-.49-3.911-.164-.53.123-1.019.326-1.426.652a3.7 3.7 0 0 0-1.018 1.1c-.245.49-.408 1.06-.367 1.59-.04.57.122 1.14.407 1.629.286.407.652.692 1.1.937.448.244.978.407 1.467.488.53.123 1.06.204 1.507.326.408.082.815.286 1.182.49.366.203.57.61.53 1.018 0 .244-.082.489-.204.692a1.13 1.13 0 0 1-.53.448 2.1 2.1 0 0 1-.652.245 3.52 3.52 0 0 1-2.322-.326 4.8 4.8 0 0 1-1.1-.937l-1.71 1.589c.488.57 1.14.977 1.873 1.222 1.345.448 2.811.489 4.155.204a5.6 5.6 0 0 0 1.549-.611 3.54 3.54 0 0 0 1.1-1.1c.285-.49.448-1. ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 1166

Línea	Columna	Código
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2398	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1740	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia **Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.**

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
688	20895	<DIV class="css-1j1bgit" opacity="1" tabindex="1">
688	21182	<DIV class="css-1j1bgit" opacity="1" tabindex="1">
688	21474	<DIV class="css-1j1bgit" opacity="1" tabindex="1">
688	21754	<DIV class="css-1j1bgit" opacity="1" tabindex="1">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
1	21629	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/803630bf00eb18bc.css outline:none
1	21629	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/803630bf00eb18bc.css outline:none
1	21629	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/803630bf00eb18bc.css outline:none
1	4974	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/c63f9c1edea65065.css outline:none
1	21629	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/803630bf00eb18bc.css outline:none
1	4974	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/c63f9c1edea65065.css outline:none
1	9940	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/1c4604101e088c4d.css outline:none
1	21629	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/803630bf00eb18bc.css outline:none
1	4974	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/c63f9c1edea65065.css outline:none
1	9940	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/1c4604101e088c4d.css outline:none
1	5114	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/6b741371297606b1.css outline:none

Línea	Columna	Código
1	21629	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/803630bf00eb18bc.css outline:none
1	4974	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/c63f9c1edea65065.css outline:none
1	9940	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/1c4604101e088c4d.css outline:none
1	5114	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/6b741371297606b1.css outline:none
1	18115	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/8172d37a1665838d.css outline:none
1	21629	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/803630bf00eb18bc.css outline:none
1	4974	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/c63f9c1edea65065.css outline:none
1	9940	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/1c4604101e088c4d.css outline:none
1	5114	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/6b741371297606b1.css outline:none
1	18115	https://www.visitfinland.com/_next/static/css/8172d37a1665838d.css outline:none

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	France.fr : Explore France and its wonders - Explore France
URL	*https://www.france.fr/en/*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
101	193115	`<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-08de3870="">`
101	202117	`<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-08de3870="" tabindex="-1">`
101	209991	`<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-08de3870="" tabindex="-1">`
101	219245	`<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-08de3870="" tabindex="-1">`
101	227117	`<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-08de3870="" tabindex="-1">`
101	236366	`<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-08de3870="" tabindex="-1">`

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

101	242769	`<UL class="AfFranceMap__destinations" data-v-e5bacb9e="">`
		`<UL data-v-e5bacb9e="">`
		`<LI class="AfFranceMap__destination" data-v-e5bacb9e=""`
		`style="left:42.48087988105626%;bottom:83.07838891531392%;">`
		`<A class="AfMapPointer AfMapPointer--blueNight" data-v-baca025a=""`
		`data-v-e5bacb9e="" href="/en/destination/normandy/">`
		`<SPAN class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton--`
		`blueNight label-s AfMapPointer__label" data-v-6458d367="" data-v-`
		`baca025a="">`
		`<SPAN class="AfButton__text" data-v-6458d367="">`
		`Normandy`
		`</SPAN>`
		`</SPAN>`
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI class="AfFranceMap__destination" data-v-e5bacb9e=""`

Línea	Columna	Código
		style="left:75.16103137365548%;bottom:55.33978373512469%;"> <A class="AfMapPointer AfMapPointer--blueNight" data-v-baca025a="" data-v-e5bacb9e="" href="/en/destination/jura-mountains/"> <SPAN class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton-- blueNight label-s AfMapPointer__label" data-v-6458d367="" data-v- baca025a=""> <SPAN class="AfButton__text" data-v-6458d367=""> Jura Mountains </SPAN> </SPAN> </A> ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
101	242769	<UL class="AfFranceMap__destinations" data-v-e5bacb9e=""> <UL data-v-e5bacb9e=""> <LI class="AfFranceMap__destination" data-v-e5bacb9e="" style="left:42.48087988105626%;bottom:83.07838891531392%;"> <A class="AfMapPointer AfMapPointer--blueNight" data-v-baca025a="" data-v-e5bacb9e="" href="/en/destination/normandy/"> <SPAN class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton-- blueNight label-s AfMapPointer__label" data-v-6458d367="" data-v- baca025a=""> <SPAN class="AfButton__text" data-v-6458d367=""> Normandy </SPAN> </SPAN> </A> </LI> <LI class="AfFranceMap__destination" data-v-e5bacb9e="" style="left:75.16103137365548%;bottom:55.33978373512469%;"> <A class="AfMapPointer AfMapPointer--blueNight" data-v-baca025a="" data-v-e5bacb9e="" href="/en/destination/jura-mountains/"> <SPAN class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton-- blueNight label-s AfMapPointer__label" data-v-6458d367="" data-v- baca025a=""> <SPAN class="AfButton__text" data-v-6458d367=""> Jura Mountains </SPAN> </SPAN> </A> ...

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	507	Nature and Outdoor Activities
1	507	Cultural Heritage
1	507	Food and Wine

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
101	9434	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W5MHZK32" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/>
102	3809	<IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
101	296156	<A class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton--white AfButton--iconAlone label-s" data-v-6458d367="" data-v-ab344de9="" href="https://www.instagram.com/explorefrance/" target="_blank" title="Follow us follow on Instagram"><SVG aria-hidden="true" class="AfIcon" data-v-6458d367="" data-v-783319bf="" height="16" width="16"><USE data-v-783319bf="" href="#icon-instagram"/></SVG></A>
101	296582	<A class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton--white AfButton--iconAlone label-s" data-v-6458d367="" data-v-ab344de9="" href="https://www.facebook.com/ExploreFrance" target="_blank" title="Follow us follow on Facebook"><SVG aria-hidden="true" class="AfIcon" data-v-6458d367="" data-v-783319bf="" height="16" width="16"><USE data-v-783319bf="" href="#icon-facebook"/></SVG></A>

Línea	Columna	Código
101	297004	<A class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton--white AfButton--iconAlone label-s" data-v-6458d367="" data-v-ab344de9="" href="https://www.tiktok.com/@explorefrance" target="_blank" title="Follow us follow on TikTok"> <SVG aria-hidden="true" class="AfIcon" data-v-6458d367="" data-v-783319bf="" height="16" width="16"> <USE data-v-783319bf="" href="#icon-tiktok"/> </SVG> </A>
101	297411	<A class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton--white AfButton--iconAlone label-s" data-v-6458d367="" data-v-ab344de9="" href="https://x.com/explorefranceen" target="_blank" title="Follow us follow on X"> <SVG aria-hidden="true" class="AfIcon" data-v-6458d367="" data-v-783319bf="" height="16" width="16"> <USE data-v-783319bf="" href="#icon-x"/> </SVG> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 262

Línea	Columna	Código
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42371	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42494	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42582	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42719	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42807	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42943	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	66	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -

15. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado