GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

21/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 21

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 22

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 23

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 27

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 29

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 30

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 44

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 46

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 47

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 50

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 51

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 52

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 64

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 66

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 67

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 88

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 91

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 92

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 105
12.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 107

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.germany.travel/en/home.html*
Página 2	*https://www.visitgreece.gr/en*
Página 3	*https://visithungary.com/es*
Página 4	*https://www.visiticeland.com*
Página 5	*https://www.ireland.com/es-es/*
Página 6	*https://www.italia.it/es*
Página 7	*https://lithuania.travel/lt*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**6.10**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	14.29%
A	0	0%
No Válido	6	85.71%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.4	No Válido
Página 2	6.8	No Válido
Página 3	6.7	No Válido
Página 4	8.9	AA
Página 5	3.7	No Válido
Página 6	4.2	No Válido
Página 7	5.0	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5.70
1.2 Uso de encabezados	2.90
1.3 Uso de listas	7.10
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	2.90
1.6 Separación de contenido y presentación	5.70
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.60
1.9 Formularios y etiquetas	5.70
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	7.10
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	1.40
Puntuación Media A	5.93

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	4.30
2.2 Legibilidad y contraste	5.70
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	5.70
2.5 Independencia del dispositivo	5.70
2.6 Navegación consistente	8.60
Puntuación Media AA	6.67

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 3	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 6	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 7	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
Página 6	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Top Attractions and Insider Tips for your Holiday - Germany Travel
URL	*https://www.germany.travel/en/home.html*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2562	32	`<H3 class="subtitle">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

2830	42	`<DIV class="dzt-instagram-feed-label">`
		`A masterpiece of medieval architecture. The UNESCO-listed Naumburg Cathedral in Saxony-Anhalt has been inspiring visitors for centuries with its architecture and world-famous sculptures.`
		`</DIV>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
3034	228	<A class="btn-floating btn-fb mx-1" data-tracking-category="footer" data-tracking-title="facebook" href="https://www.facebook.com/GermanyTravelDestination" rel="noopener" target="_blank" title="Facebook (open in a new tab)"> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-facebook-48"/> </A>
3037	222	<A class="btn-floating btn-tw mx-1" data-tracking-category="footer" data-tracking-title="instagram" href="https://www.instagram.com/germanytourism/" rel="noopener" target="_blank" title="Instagram (open in a new tab)"> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-instagram-48"/> </A>
3040	220	<A class="btn-floating btn-li mx-1" data-tracking-category="footer" data-tracking-title="youtube" href="https://www.youtube.com/user/germanytourism" rel="noopener" target="_blank" title="YouTube (open in a new tab)"> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-youtube-48"/> </A>
3043	221	<A class="btn-floating btn-li mx-1" data-tracking-category="footer" data-tracking-title="pinterest" href="https://www.pinterest.de/germanytourism/" rel="noopener" target="_blank" title="Pinterest (open in a new tab)"> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-pinterest-48"/> </A>
3046	213	<A class="btn-floating btn-li mx-1" data-tracking-category="footer" data-tracking-title="tiktok" href="https://www.tiktok.com/@germanytourism" rel="noopener" target="_blank" title="TikTok (open in a new tab)"> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-tiktok-48"/> </A>
3049	242	<A class="btn-floating btn-li mx-1" data-tracking-category="footer" data-tracking-title="linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/german-national-tourist-board/" rel="noopener" target="_blank" title="LinkedIn (open in a new tab)"> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-linkedin-48"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
2823	151	<A aria-label="Show the image on Instagram (opens in new tab)" class="dzt-instagram-feed-image-link" href="https://www.instagram.com/p/DcfkqoFln5j/"> <IMG alt="UNESCO-listed Naumburg Cathedral in Saxony-Anhalt." src="/media/redaktion/instagram_images/Naumburger_Dom.jpg"/> <DIV aria-hidden="true" class="dzt-instagram-feed-creator-copyright"> <SPAN class="dzt-instagram-feed-creator-name" style="display: none;"> ©GNTB/Francesco Carovillano </SPAN> <SPAN class="instagram-icon-copyright"> © </SPAN>

Línea	Columna	Código
		</DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-label-wrapper"> <DIV class="dzt-instagram-feed-label"> A masterpiece of medieval architecture. The UNESCO-listed Naumburg Cathedral in Saxony-Anhalt has been inspiring visitors for centuries with its architecture and world-famous sculptures. </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-hashtags"> <SPAN class="dzt-instagram-feed-hashtag"> #reiselandsachsenanhalt </SPAN> <SPAN class="dzt-instagram-feed-hashtag"> #echtschoensachsenanhalt </SPAN> </DIV> </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1036	13	https://www.germany.travel/media/resources/css/compiled/style_full.css?v17 [1036:13]-[1039:1] Encountered text 'auto' corresponding to token <IDENT> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
2671	23	https://www.germany.travel/media/resources/css/compiled/style_full.css?v17 [2671:23]-[2672:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
6986	44	https://www.germany.travel/media/resources/css/compiled/style_full.css?v17 Encontrado error de parseo en: ,

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

133	709	`<A aria-label="Changer la langue en Français" class="nav-link " data-tracking-category="Menü zur Sprachauswahl" data-tracking-title="Français" href="/fr/home.html" title="Changer la langue en Français">`
		`Français`
		`</A>`

200	709	`<A aria-label="Changer la langue en Français" class="nav-link " data-tracking-category="Menü zur Sprachauswahl" data-tracking-title="Français" href="/fr/home.html" title="Changer la langue en Français">`
		`Français`
		`</A>`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Home - Visit Greece
URL	*https://www.visitgreece.gr/en*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
529	1593	`<H6>Virtual Tourist Information Office</H6>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
86	13	`<H3 class=" flex flex-colabsolute right-full mr-3 px-3 py-[10px] bg-[#FFFFFF] text-[#304E7C] text-sm font-medium rounded-[8px]whitespace-nowrap pointer-events-nonetransform transition-all duration-300 ease-in-outmax-[351px]:hiddenopacity-0 translate-x-2">`
94	26	`<H3 class="absolute right-full mr-3 px-3 py-1.5 bg-[#304E7C] text-white text-sm font-medium rounded-[8px]whitespace-nowrap pointer-events-nonetransform transition-all duration-300 ease-in-outopacity-0 translate-x-2">`

Línea	Columna	Código
99	26	<H3 class="absolute right-full mr-3 px-3 py-1.5 bg-[#304E7C] text-white text-sm font-medium rounded-[8px]whitespace-nowrap pointer-events-nonetransform transition-all duration-300 ease-in-outopacity-0 translate-x-2">
104	26	<H3 class="absolute right-full mr-3 px-3 py-1.5 bg-[#304E7C] text-white text-sm font-medium rounded-[8px]whitespace-nowrap pointer-events-nonetransform transition-all duration-300 ease-in-outopacity-0 translate-x-2">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
114	2	I have read, understood and accept the terms of use. (This is an artificial intelligence digital assistant. The responses may contain errors. For official information, please contact the relevant authorities.)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
109	10355	<A class="block relative h-96 rounded-[15px] overflow-hidden lg:h-74 xl:h-full group cursor-pointer" href="/en/experiences/religious-tourism/churches/orthodox-trails-in-kozani"> <FIGURE class="relative h-full w-full"> <DIV class="absolute inset-0"> <IMG alt="Orthodox Routes in Kozani" class="object-cover transition-transform duration-500 ease-out group-hover:scale-110" data-nimg="fill" decoding="async" sizes="(max-width: 640px) 100vw,(max-width:1536px) 30vw, 750px" src="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fkokkas_kozanivelvedoagnikolaos_1750x680.jpg&w=3840&q=75" srcset="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fkokkas_kozanivelvedoagnikolaos_1750x680.jpg&w=256&q=75 256w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fkokkas_kozanivelvedoagnikolaos_1750x680.jpg&w=384&q=75 384w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fkokkas_k ...

Línea	Columna	Código
109	22923	<A class="block relative h-96 rounded-[15px] overflow-hidden lg:h-74 xl:h-full group cursor-pointer" href="/en/experiences/happenings/celebrations-and-customs/panagia-mesosporitissa"><FIGURE class="relative h-full w-full"><DIV class="absolute inset-0"><IMG alt="Panagia Mesosporitissa" class="object-cover transition-transform duration-500 ease-out group-hover:scale-110" data-nimg="fill" decoding="async" sizes="(max-width: 640px) 100vw,(max-width:1536px) 30vw, 440px" src="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2Ffeatured-panagia-mesosporitissa-01.jpg&w=3840&q=75" srcset="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2Ffeatured-panagia-mesosporitissa-01.jpg&w=256&q=75 256w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2Ffeatured-panagia-mesosporitissa-01.jpg&w=384&q=75 384w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2Ffeatured-panagia-mesosporitissa-01.jpg&w=640&q=75 640w, /_ne ...
109	35418	<A class="block relative h-96 rounded-[15px] overflow-hidden lg:h-74 xl:h-full group cursor-pointer" href="/en/experiences/activities/sport-activities/rafting-voidomatis"><FIGURE class="relative h-full w-full"><DIV class="absolute inset-0"><IMG alt="Rafting on the Voidomatis River" class="object-cover transition-transform duration-500 ease-out group-hover:scale-110" data-nimg="fill" decoding="async" sizes="(max-width: 640px) 100vw,(max-width:1536px) 30vw, 384px" src="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F02%2Fkalaitzian_411_voidomatisrafting_1750x680.jpg&w=3840&q=75" srcset="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F02%2Fkalaitzian_411_voidomatisrafting_1750x680.jpg&w=256&q=75 256w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F02%2Fkalaitzian_411_voidomatisrafting_1750x680.jpg&w=384&q=75 384w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F02%2Fka ...
109	48007	<A class="block relative h-96 rounded-[15px] overflow-hidden lg:h-74 xl:h-full group cursor-pointer" href="/en/experiences/gastronomy/traditional-products/kozani-crocus"><FIGURE class="relative h-full w-full"><DIV class="absolute inset-0"><IMG alt="Kozani Saffron (Krokos Kozanis)" class="object-cover transition-transform duration-500 ease-out group-hover:scale-110" data-nimg="fill" decoding="async" sizes="(max-width: 640px) 100vw,(max-width:1536px) 30vw, 384px" src="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fs_112382873_kozanicrocus_1750x680.jpg&w=3840&q=75" srcset="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fs_112382873_kozanicrocus_1750x680.jpg&w=256&q=75 256w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fs_112382873_kozanicrocus_1750x680.jpg&w=384&q=75 384w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.visitgreece.gr%2Fwp-uploads%2F2026%2F01%2Fs_112382873_kozanicrocus_17 ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
80	748369	ndefined"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="login_svg__Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 26 26" width="1em" height="1em" aria-hidden="true" class="size-[22px] text-white undefined"><defs>
80	759909	ace-y-2 "><span
80	760392	/span><span
80	760831	/span><span
80	761270	/span><span
80	761709	/span><span
80	762148	/span><a id="lang-option-es" role="option" aria-selected="false" href="/es/" tabindex="-1" class="flex w-full items-center justify-between gap-2 rounded-lg px-3 py-2.5 text-sm font-medium text-white transition-all duration-150 ease-out hover:bg-primary-dark hover:text-white dark:hover:bg-graphical-dark dark:text-text-dark-mode" style="animation-delay: 0ms;"><span
80	769426	"/en/map"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="map_svg__Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 22 22" width="1em" height="1em" aria-hidden="true" class="size-[24px]"><defs>
80	777348	ndefined"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="light-mode_svg__Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 22 22" width="1em" height="1em" class="size-[24px]"><defs>
80	778617	y-policy"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="accessibility_svg__Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 22 22" width="1em" height="1em" class="size-[24px]"><defs>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before
76	9	Bloque <style> (ratio:4.13) #as24rsbot-container .chatbot::before

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	3385	`https://www.visitgreece.gr/_next/static/css/661e90584160d7c0.css outline:0`
1	3385	`https://www.visitgreece.gr/_next/static/css/661e90584160d7c0.css outline:0`
1	3385	`https://www.visitgreece.gr/_next/static/css/661e90584160d7c0.css outline:0`
1	3385	`https://www.visitgreece.gr/_next/static/css/661e90584160d7c0.css outline:0`
1	3385	`https://www.visitgreece.gr/_next/static/css/661e90584160d7c0.css outline:0`
1	3385	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/@splidejs/splide@latest/dist/css/splide.min.css outline:0`
1	3385	`https://www.visitgreece.gr/_next/static/css/661e90584160d7c0.css outline:0`
1	3385	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/@splidejs/splide@latest/dist/css/splide.min.css outline:0`
1	3385	`https://www.visitgreece.gr/_next/static/css/661e90584160d7c0.css outline:0`
1	3385	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/@splidejs/splide@latest/dist/css/splide.min.css outline:0`

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Visit Hungary
URL	*https://visithungary.com/es*
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
2043	19782	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We and <A href="#" id="CybotCookiebotDialogBodyContentTextShowIABVendors"> our 1086 partners </A> process your personal data, e.g. your IP-number, using technology such as cookies to store and access information on your device in order to serve personalized ads and content, ad and content measurement, audience research and services development. You have a choice in who uses your data and for what purposes. Your privacy choices are only applicable on this digital property where you have made your choices. You can change or withdraw your consent any time from the Cookie Declaration or by clicking on the Privacy trigger icon. <SPAN id="CybotCookiebotDialogSpecialFeaturesText"> If you allow, we would also like to: <UL> <LI> Collect information about your geographical location which can be accurate to within several meters </LI> <LI> Identify your device by actively scanning it for specific characteristics (fingerprinting) </LI> </UL> </SP ...
2043	27137	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	32962	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	35126	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV>
2043	36046	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> LOCALIZE_DEFAULT_LANGUAGE </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Determines the preferred language of the visitor. Allows the website to set the preferred language upon the visitor's re-entry. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	41826	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> c.gif </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	43220	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _clck </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	45878	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> ps/analytics </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	48003	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>
2043	53730	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> uid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 2 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	58399	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> CMID </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	59166	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> CMPRO </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	59939	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> CMPS </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	62253	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> IDE </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 400 days </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	65702	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_au </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to measure the efficiency of the website’s advertisement efforts, by collecting data on the conversion rate of the website’s ads across multiple websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	67119	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_ls </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	70532	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> SRM_B </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	71244	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> ANONCHK </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	71961	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> SM </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
2043	73932	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> idsync/apn </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is set by the audience manager of the website to determine the time and frequencies of visitor data synchronization - cookie data synchronization is used to synchronize and gather visitor data from several websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
2043	76022	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> track/cmf/generic </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
2043	20415	process your personal data, e.g. your IP-number, using technology such as cookies to store and access information on your device in order to serve personalized ads and content, ad and content measurement, audience research and services development. You have a choice in who uses your data and for what purposes. Your privacy choices are only applicable on this digital property where you have made your choices. You can change or withdraw your consent any time from the Cookie Declaration or by clicking on the Privacy trigger icon.
2043	20420	 <SPAN id="CybotCookiebotDialogSpecialFeaturesText">
2043	20910	.
2043	20915	 We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.
2043	4706114	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""><BR style="">
2043	4706128	<BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

Línea	Columna	Código
2043	4706316	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style="">
2043	4706330	<BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
2043	4706460	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style="">
2043	4706474	<BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
2043	4706583	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style="">
2043	4706597	<BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
2043	4706718	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.<BR style=""><BR style="">
2043	4706732	<BR style=""><BR style="">Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
2091	3387	1123 Budapest, Alkotás utca 19
2091	3407	Alkotás utca 19 <A href="tel:3614888700">
2091	3455	<A href="tel:3614888700">
2091	5360	1123 Budapest, Alkotás utca 19
2091	5380	Alkotás utca 19 <A href="tel:3614888700">
2091	5428	<A href="tel:3614888700">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
13493	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:'Not Found'

Línea	Columna	Código
13493	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css content:'Not Found'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 35

Línea	Columna	Código
2043	141396	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1537" href="#" title="Expand"/>
2043	146157	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="628" href="#" title="Expand"/>
2043	150714	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1382" href="#" title="Expand"/>
2043	155502	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1111" href="#" title="Expand"/>
2043	160316	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="217" href="#" title="Expand"/>
2043	164734	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="58" href="#" title="Expand"/>
2043	169362	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1325" href="#" title="Expand"/>
2043	174213	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="876" href="#" title="Expand"/>
2043	178631	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="740" href="#" title="Expand"/>
2043	183141	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1497" href="#" title="Expand"/>
2043	187696	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1362" href="#" title="Expand"/>
2043	191738	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="174" href="#" title="Expand"/>
2043	195323	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="272" href="#" title="Expand"/>
2043	199097	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1038" href="#" title="Expand"/>
2043	203281	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1271" href="#" title="Expand"/>

Línea	Columna	Código
2043	205791	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1451" href="#" title="Expand"/>
2043	209120	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="318" href="#" title="Expand"/>
2043	213096	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1187" href="#" title="Expand"/>
2043	216761	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1252" href="#" title="Expand"/>
2043	221364	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="1387" href="#" title="Expand"/>
2043	225631	<A class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABContainerToggleShow" data-iabvendorid="40" href="#" title="Expand"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css [111:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
22206	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
22212	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
0	0	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css [111:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
22206	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
22212	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
0	0	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css [111:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
22206	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
22212	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
0	0	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css [111:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
22206	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
22212	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
0	0	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css [111:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
22206	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(
22212	17	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css Encontrado error de parseo en: calc(

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
236	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none`
306	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important`
27903	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important`
27907	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:0 !important`
28094	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none`
28138	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:0 !important`
236	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none`
306	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important`
27903	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important`
27907	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:0 !important`
28094	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none`
28138	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:0 !important`
236	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none`
306	3	`https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important`

Línea	Columna	Código
27903	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important
27907	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:0 !important
28094	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none
28138	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:0 !important
236	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none
306	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important
27903	3	https://visithungary.com/styles.399ceef527ac928d.css outline:none !important

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Visit Iceland | The official travel guide to Iceland
URL	*https://www.visiticeland.com*
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
12	44332	<A class="group flex flex-col gap-3" href="/article/iceland-arrival/"> <IMG alt="Keflavik international airport" class="h-auto w-full rounded-lg" data-nimg="1" decoding="async" height="1124" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1280px) 50vw, 33vw" src="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F600b4ff9df9d407ad3bb657b6b3fde375ed387a0-1781x1124.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=3840&q=75" srcset="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F600b4ff9df9d407ad3bb657b6b3fde375ed387a0-1781x1124.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=256&q=75 256w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F600b4ff9df9d407ad3bb657b6b3fde375ed387a0-1781x1124.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=384&q=75 384w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F600b4ff9df9d407ad3bb657b6b3fde375ed387a0-1 ...
12	48153	<A class="group flex flex-col gap-3" href="/article/astrotourism-iceland/"> <IMG alt="The Milky Way and faint green Northern Lights illuminate the night sky above Arctic Henge in Raufarhöfn, North Iceland." class="h-auto w-full rounded-lg" data-nimg="1" decoding="async" height="1389" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1280px) 50vw, 33vw" src="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2Fc19bbb8eb77d6fffe0aa3fa25a412ac31dbbc869-1600x1389.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=3840&q=75" srcset="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2Fc19bbb8eb77d6fffe0aa3fa25a412ac31dbbc869-1600x1389.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=256&q=75 256w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2Fc19bbb8eb77d6fffe0aa3fa25a412ac31dbbc869-1600x1389.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=384&q=75 384w, /_next/image/?url=https%3A%2F ...

Línea	Columna	Código
12	51941	<A class="group flex flex-col gap-3" href="/article/iceland-waterfalls/"> <IMG alt="Visitors standing on a viewing platform overlooking Goðafoss waterfall in North Iceland, surrounded by rugged landscape and golden evening light." class="h-auto w-full rounded-lg" data-nimg="1" decoding="async" height="1411" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1280px) 50vw, 33vw" src="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F05388840e7e7797a9d372b2082d9c9e44574026a-1600x1411.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=3840&q=75" srcset="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F05388840e7e7797a9d372b2082d9c9e44574026a-1600x1411.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=256&q=75 256w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F05388840e7e7797a9d372b2082d9c9e44574026a-1600x1411.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=384&q=75 384w, /_nex ...
12	55257	<A class="group flex flex-col gap-3" href="/article/iceland-in-october/"> <IMG alt="Alt text: Three people watching colorful Northern Lights dance across the night sky at Arnarstapi on the Snæfellsnes Peninsula." class="h-auto w-full rounded-lg" data-nimg="1" decoding="async" height="4800" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1280px) 50vw, 33vw" src="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F9e718752f4e4c97eb050b4242e283ce946a0a3fd-3202x4800.png%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=3840&q=75" srcset="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F9e718752f4e4c97eb050b4242e283ce946a0a3fd-3202x4800.png%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=256&q=75 256w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F9e718752f4e4c97eb050b4242e283ce946a0a3fd-3202x4800.png%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=384&q=75 384w, /_next/image/?url=https ...
12	59043	<A class="group flex flex-col gap-3" href="/article/michelin-star-restaurants-iceland/"> <IMG alt="Chefs at Dill restaurant in Icealand" class="h-auto w-full rounded-lg" data-nimg="1" decoding="async" height="1765" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1280px) 50vw, 33vw" src="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2Fb5ceb08133b2307bd1e26dd8fa726b72f1cf914c-3000x1765.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=3840&q=75" srcset="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2Fb5ceb08133b2307bd1e26dd8fa726b72f1cf914c-3000x1765.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=256&q=75 256w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2Fb5ceb08133b2307bd1e26dd8fa726b72f1cf914c-3000x1765.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=384&q=75 384w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2Fb5ceb08133b2307bd1 ...

Línea	Columna	Código
12	62544	<A class="group flex flex-col gap-3" href="/article/what-to-wear-in-iceland/"> <IMG alt="What to wear in Iceland" class="h-auto w-full rounded-lg" data-nimg="1" decoding="async" height="1552" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1280px) 50vw, 33vw" src="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F447ea640ef524621066b7cf5f95523c93c157d67-1225x1552.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=3840&q=75" srcset="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F447ea640ef524621066b7cf5f95523c93c157d67-1225x1552.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=256&q=75 256w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F447ea640ef524621066b7cf5f95523c93c157d67-1225x1552.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=384&q=75 384w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F447ea640ef524621066b7cf5f95523c93c157d67- ...
12	66180	<A class="group flex flex-col gap-3" href="/article/geothermal-wellness/"> <IMG alt="Steam rises from the Blue Lagoon as bathers soak in milky blue water, framed by frost-covered lava rocks and modern spa buildings." class="h-auto w-full rounded-lg" data-nimg="1" decoding="async" height="1067" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1280px) 50vw, 33vw" src="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F6f106400de840a14a2dac5bfdeb74f6976aec79f-1600x1067.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=3840&q=75" srcset="/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F6f106400de840a14a2dac5bfdeb74f6976aec79f-1600x1067.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=256&q=75 256w, /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fx7hlawo8%2Fproduction%2F6f106400de840a14a2dac5bfdeb74f6976aec79f-1600x1067.jpg%3Fw%3D900%26fit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=384&q=75 384w, /_next/image/?url=h ...

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Gua oficial de vacaciones y viajes de Irlanda | Ireland.com
URL	*https://www.ireland.com/es-es/*
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1911	63	`<IMG class="image__lowres js-image-lazyload">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
1317	336	`<IMG alt="Dos excursionistas con mochilas y ropa de invierno se paran en la cima de una colina, con vistas a un valle de campos verdes, lagos y colinas distantes." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/Weather/fb2404a0f4de43f1b3352ef60fd19d96/lazyload.webp">`
1324	333	`<IMG alt="Dos excursionistas con mochilas y ropa de invierno se paran en la cima de una colina, con vistas a un valle de campos verdes, lagos y colinas distantes." class="js-image-lazyload js-fallback-image" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/media/Images/Weather/fb2404a0f4de43f1b3352ef60fd19d96.jpg">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
8442	42	`<H5 class="footer-links-list__title">Lo imprescindible</H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
567	58	`<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">`
668	68	`<H3 class="collection-card__title">`
716	58	`<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">`
931	44	`<H3 class="collection-card__title">`
1048	58	`<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">`
1240	58	`<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">`
1673	82	`<H2 class="navigation-search-panel__cards-title">`
1689	9	`<H2>`
2225	9	`<H2>`
2318	45	`<H3 class="general-content">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1846	54	`<UL class="js-api-feed-hashtags"/>`

1.3 Uso de listas

Advertencia **Simulación de listas ordenadas mediante listas desordenadas y una numeración.**

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de listas desordenadas (UL) en las que sus elementos (LI) comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Línea	Columna	Código

2324	29	`<LI>`
		`<SPAN>`
		`1`
		`</SPAN>`
		`Abre los ajustes de este sitio web en tu navegador.`
		`</LI>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1846	54	`<UL class="js-api-feed-hashtags"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código

447	6623	`<DIV>`
		`ARRAffinity cookie is set by Azure app service, and allows the service to choose the right instance established by a user to deliver subsequent requests made by that user.`
		`</DIV>`

447	6978	`<DIV>`
		`This cookie is set by Windows Azure cloud, and is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.`
		`</DIV>`

447	8576	`<DIV>`
		`This cookie is set by web application built in ASP.NET MVC Technologies. This is an anti-forgery cookie used for preventing cross site request forgery attacks.`
		`</DIV>`

Línea	Columna	Código
447	11553	<DIV> The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. </DIV>
447	16086	<DIV> Google Analytics establece esta cookie para calcular los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campaÃ±as y para hacer un seguimiento del uso del sitio para el informe de anÃ¡lisis del sitio. La cookie almacena la informaciÃ³n de forma anÃ³nima y asigna un nÃºmero generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes Ãºnicos. </DIV>
447	17739	<DIV> Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site. </DIV>
447	18096	<DIV> Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site. </DIV>
447	18452	<DIV> Para determinar la ruta de la cookie mÃ¡s genÃ©rica que debe usarse en lugar del nombre de host de la pÃ¡gina, Hotjar usa la cookie _hjTLDTest para almacenar diferentes alternativas de subcadenas de URL hasta que falle. </DIV>
447	18840	<DIV> Microsoft Clarity usa esta cookie para conservar la identificaciÃ³n del usuario de Clarity del navegador y los ajustes exclusivos de esa pÃ¡gina web. Esto garantiza que las acciones realizadas durante las siguientes visitas a la misma pÃ¡gina web estÃ©n vinculadas a la misma identificaciÃ³n del usuario. </DIV>
449	6	<DIV> Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulaciÃ³n para poder medir y mejorar el desempeÃ±o de nuestro sitio. Nos ayudan a saber quÃ© pÃ¡ginas son las mÃ¡s o menos populares, y ver cuÃ¡ntas personas visitan el sitio. Toda la informaciÃ³n que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anÃ³nima. Si no permite estas cookies no sabremos cuÃ¡ndo visitÃ³ nuestro sitio, y por lo tanto no podremos saber cuÃ¡ndo lo visitÃ³. </DIV>
451	1307	<DIV> This cookie is set by the Eventbrite. This cookie is used for enabling the function of ticket purchasing. This cookie helps in event booking and ticketing services. </DIV>
451	6274	<DIV> Facebook establece esta cookie para mostrar anuncios en Facebook o en una plataforma digital con publicidad de Facebook despuÃ©s de visitar el sitio web. </DIV>
451	6614	<DIV> YouTube sets this cookie to manage feature rollout and experimentation. It helps Google control which new features or interface changes are shown to users as part of testing and staged rollouts, ensuring consistent experience for a given user during an experiment. </DIV>
451	7646	<DIV> Las cookies de Google DoubleClick IDE almacenan informaciÃ³n sobre el uso que el usuario hace del sitio web para presentarle anuncios relevantes segÃºn su perfil. </DIV>

Línea	Columna	Código
451	10943	<DIV> This cookie register a unique ID which identifies the user browser from visiting the webistes. This cookie collects the statistical data of the visitor for serving targeted ads. </DIV>
451	12695	<DIV> Bing establece esta cookie para reconocer los navegadores Ãºnicos que visitan los sitios de Microsoft. Esta cookie se utiliza para publicidad, anÃ¡lisis del sitio y otras operaciones. </DIV>
451	13061	<DIV> This cookie is owned by trc.taboola.com and is used to create a temporary session ID to prevent duplicate recommendations from being displayed on the page. </DIV>
451	15419	<DIV> Bing usa la cookie ANONCHK para almacenar la identificaciÃ³n de la sesiÃ³n del usuario y verificar los clics en los anuncios en el motor de bÃºsqueda de Bing. La cookie tambiÃ©n ayuda con la elaboraciÃ³n de informes y con la personalizaciÃ³n. </DIV>
542	61	<DIV class="navigation__mobile-quick-links"> <A class="links-list__link js-newsletter-sign-up" href=""> <SPAN class="links-list__link-icon"/> <SPAN class="links-list__link-text"> Comprendo que, al registrarme, recibirÃ© contenido personalizado por correo electrÃ³nico basado en mi uso del sitio web de Turismo de Irlanda, correos electrÃ³nicos y publicidad de Turismo de Irlanda en otros sitios web, cookies y pÃxeles de seguimiento. Puedes darte de baja en cualquier momento haciendo clic en Â«Cancelar suscripciÃ³nÂ» en nuestros correos electrÃ³nicos. Consulta nuestra PolÃtica de privacidad para obtener mÃ¡s informaciÃ³n sobre Â«CÃ³mo tratamos tus datos personalesÂ». </SPAN> </A> <A class="links-list__link" href="https://community.ireland.com"> <SPAN class="links-list__link-icon"/> <SPAN class="links-list__link-text"> Comunidad </SPAN> </A> </DIV>
949	43	<DIV class="collection-link__wrapper"> <A class="links-list__link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/themes/sustainability/sustainable-ireland/"><SPAN class="links-list__link-icon"/><SPAN class="links-list__link-text">Irlanda sostenible</SPAN></A> <A class="links-list__link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/themes/culture/st-patricks-day/"><SPAN class="links-list__link-icon"/><SPAN class="links-list__link-text">DÃa de San Patricio</SPAN></A> <A class="links-list__link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/themes/culture/halloween-in-ireland/"><SPAN class="links-list__link-icon"/><SPAN class="links-list__link-text">Descubre Irlanda, la cuna original de Halloween</SPAN></A> <A class="links-list__link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/themes/outdoor-activities/outdoor-activities/"><SPAN class="links-list__link-icon"/><SPAN class="links-list__link-text">Actividades al aire libre en la isla de Irlanda</SPAN></A> <A class="links-list__l ...
2293	70	<DIV class="location-access-settings-container__description"> Activa el acceso a la ubicaciÃ³n para obtener consejos de viaje personalizados para tu ubicaciÃ³n actual. Tu ubicaciÃ³n solo se utiliza para mostrar recomendaciones. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	29521	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-media--image-image-CSfm8nA-.css content:attr(data-badge-text)`
1	29521	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-media--image-image-CSfm8nA-.css content:attr(data-badge-text)`
1	29521	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-media--image-image-CSfm8nA-.css content:attr(data-badge-text)`
1	29521	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-media--image-image-CSfm8nA-.css content:attr(data-badge-text)`
1	29521	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-media--image-image-CSfm8nA-.css content:attr(data-badge-text)`
1	660	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-collections-carousel-TwYzw5-W.css content:"flickity"`
1	29521	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-media--image-image-CSfm8nA-.css content:attr(data-badge-text)`
1	660	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-collections-carousel-TwYzw5-W.css content:"flickity"`
1	45933	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-01-principles-utils-sum-CzOKY5ue.css content:unset`
1	385683	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-01-principles-utils-sum-CzOKY5ue.css content:"flickity"`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	132678	`Nombre del panel`
2	293325	`Nombre`
2	293325	`Apellidos`
2	293325	`DirecciÃ³n de correo electrÃ³nico`
2	293325	`ContraseÃ±a`
2	293325	`Correo electrÃ³nico`

Línea	Columna	Código
2	293325	`Entiendo que al registrarme, recibirÃ© contenido personalizado por correo electrÃ³nico basado en mi uso del sitio web de Turismo de Irlanda, emails y publicidad de Turismo de Irlanda en otros sitios web, cookies y pÃxeles de seguimiento. Puede darse de baja en cualquier momento haciendo clic en "darse de baja" en nuestros correos electrÃ³nicos. EncontrarÃ¡ mÃ¡s informaciÃ³n sobre "CÃ³mo utilizamos sus datos personales" en nuestra polÃtica de privacidad.`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
456	56	`<IFRAME height="0" src="https://sgtm-fd.ireland.com/ns.html?id=GTM-6T3W" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1906	64	`<A class="card-horizontal__link js-link" href="#" title=""><DIV class="card-horizontal__image js-image"> <FIGURE class="image js-image image--original-size " data-is-small-image="" data-lowres-url="" data-module="imagelazy"><TEMPLATE><FIGURE class="image js-image image--original-sizeloaded" data-module="imagelazy"><IMG class="image__lowres js-image-lazyload"/><PICTURE class="image__container"/></FIGURE></TEMPLATE><IMG alt="" class="image__lowres js-image-lazyload" data-src=""/><PICTURE class="image__container"><IMG alt="" class="js-image-lazyload js-fallback-image" data-src=""/></PICTURE></FIGURE></DIV><DIV class="card-horizontal__copy "> <DIV class="location-marker js-location-marker" data-latitude="" data-longitude="" data-module="locationMarker"><DIV class="location-marker__text"><SPAN class="location-marker__text-description js-`

Línea	Columna	Código
		marker-description"/><SPAN class="location-marker__distance js-marker-distance"/></DIV></DIV><BUTTON aria-label="Save this article" class="like-button js-lik ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
543	79	<A class="links-list__link js-newsletter-sign-up" href=""><SPAN class="links-list__link-icon"/><SPAN class="links-list__link-text">Comprendo que, al registrarme, recibirÃ© contenido personalizado por correo electrÃ³nico basado en mi uso del sitio web de Turismo de Irlanda, correos electrÃ³nicos y publicidad de Turismo de Irlanda en otros sitios web, cookies y pÃxeles de seguimiento. Puedes darte de baja en cualquier momento haciendo clic en Â«Cancelar suscripciÃ³nÂ» en nuestros correos electrÃ³nicos. Consulta nuestra PolÃtica de privacidad para obtener mÃ¡s informaciÃ³n sobre Â«CÃ³mo tratamos tus datos personalesÂ».</SPAN></A>
731	129	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/guinness-storehouse/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/guinness-storehouse-new/3f3c4f8cc272442c8a950b3e3395ad58/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="Puertas de la Guinness Storehouse en la cervecerÃa St Jamesâ€™s Gate de DublÃn, con adoquines mojados despuÃ©s de la lluvia." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/guinness-storehouse-new/3f3c4f8cc272442c8a950b3e3395ad58/lazyload.webp"/><PICTURE class="image__container"><SOUR ...

Línea	Columna	Código
755	127	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/crumlin-road-gaol/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/destinations/experiences/belfast/supporting/44b6850b602d4b2b83af3bc61aad62aa/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="La prisiÃ³n de Crumlin Road en Belfast, con su grandiosa entrada de piedra y sus rejas de hierro bajo un cielo azul." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/destinations/experiences/belfast/supporting/44b6850b602d4b2b83af3bc61aad62aa/lazyload.webp"/><PICTURE class="image__container"><SOURCE class="js-small-ima ...
779	138	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/blarney-castle-blarney-stone/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/blarney-castle-new/7fb97b9f2e3443c6beefef1410036328/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="El castillo de Blarney en el condado de Cork, junto a un Ã¡rbol de espino blanco en flor en un dÃa soleado." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/blarney-castle-new/7fb97b9f2e3443c6beefef1410036328/lazyload.webp"/><PICTURE class="image__container"><SOURCE class="js-small- ...
803	137	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/game-of-thrones-studio-tour/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/game-of-thrones-studio-tour-new/2f596b83b23c4cba9bd6502f57bffa80/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="Gran salÃ³n decorado con una pared tallada con dragones, una mesa larga y candelabros colgantes en el Game of Thrones Studio Tour en Banbridge." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/game-of-thrones-studio-tour-new/2f596b83b23c4cba9bd6502f57bffa80/lazyload.webp" ...

Línea	Columna	Código
833	129	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/guinness-storehouse/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/guinness-storehouse-new/3f3c4f8cc272442c8a950b3e3395ad58/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="Puertas de la Guinness Storehouse en la cervecerÃa St Jamesâ€™s Gate de DublÃn, con adoquines mojados despuÃ©s de la lluvia." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/guinness-storehouse-new/3f3c4f8cc272442c8a950b3e3395ad58/lazyload.webp"/><PICTURE class="image__container"><SOUR ...
859	127	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/crumlin-road-gaol/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/destinations/experiences/belfast/supporting/44b6850b602d4b2b83af3bc61aad62aa/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="La prisiÃ³n de Crumlin Road en Belfast, con su grandiosa entrada de piedra y sus rejas de hierro bajo un cielo azul." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/destinations/experiences/belfast/supporting/44b6850b602d4b2b83af3bc61aad62aa/lazyload.webp"/><PICTURE class="image__container"><SOURCE class="js-small-ima ...
885	138	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/blarney-castle-blarney-stone/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/blarney-castle-new/7fb97b9f2e3443c6beefef1410036328/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="El castillo de Blarney en el condado de Cork, junto a un Ã¡rbol de espino blanco en flor en un dÃa soleado." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/blarney-castle-new/7fb97b9f2e3443c6beefef1410036328/lazyload.webp"/><PICTURE class="image__container"><SOURCE class="js-small- ...

Línea	Columna	Código
911	137	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/game-of-thrones-studio-tour/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="False" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/game-of-thrones-studio-tour-new/2f596b83b23c4cba9bd6502f57bffa80/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="Gran salÃ³n decorado con una pared tallada con dragones, una mesa larga y candelabros colgantes en el Game of Thrones Studio Tour en Banbridge." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/things-to-do/attractions/game-of-thrones-studio-tour-new/2f596b83b23c4cba9bd6502f57bffa80/lazyload.webp" ...
1310	130	<A class="collection-card__link js-link" href="https://www.ireland.com/es-es/help-and-advice/practical-information/weather/"><BUTTON aria-label="Me gusta - Save this article" class="like-button js-like-button like-button--default" role="button"><SPAN class="like-button__text">Me gusta</SPAN><SPAN class="like-button__wave"/></BUTTON><DIV class="collection-card__image"><FIGURE class="image js-image loaded" data-is-small-image="True" data-lowres-url="https://images.ireland.com/thumbs/Images/Weather/fb2404a0f4de43f1b3352ef60fd19d96/lazyload.webp" data-module="imagelazy"><IMG alt="Dos excursionistas con mochilas y ropa de invierno se paran en la cima de una colina, con vistas a un valle de campos verdes, lagos y colinas distantes." class="image__lowres js-image-lazyload" data-object-fit="" data-src="https://images.ireland.com/thumbs/Images/Weather/fb2404a0f4de43f1b3352ef60fd19d96/lazyload.webp"/><PICTURE class="image__container"><SOURCE class="js-small-image" data-srcset="https://images.ir ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	114895	https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-collections-carousel-TwYzw5-W.css Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	26325	https://www.ireland.com/css/adbutler.css?cb=1.15.8 Encontrado error de parseo en: -
1	114895	https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-collections-carousel-TwYzw5-W.css Encontrado error de parseo en: -

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: is, not, by, and, the, that, this, for, make, any, your, an, was, about, their, of, from, which, it, new, or, well, who, did, after, what, being, with, my, go, up, at, over, you, know.`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	716	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-collections-carousel-TwYzw5-W.css outline:none`
1	716	`https://www.ireland.com/css/patterns/pattern-03-components-collections-carousel-TwYzw5-W.css outline:none`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
513	238	`<A aria-controls="nav-helpAndAdvice" aria-expanded="false" aria-`

Línea	Columna	Código
		haspopup="dialog" class="navigation__link navigation__link--with-sub-navigation js-navigation-link" data-target-dropdown="helpAndAdvice" href="http://#"> Ayuda y consejos </A>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Descubre Italia: Web oficial de Turismo - Italia.it
URL	*https://www.italia.it/es*
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
1871	139	<IMG class="navbar-main__brand-logo" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/logoitalia-1">
1882	198	<IMG class="navbar-main__brand-logo" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/logoitalia-1" srcset="/content/dam/tdh/loghi/logoitalia.png">
2239	158	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/319X213_borghi_strada">
2256	163	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/319X213_siti_unesco_roma-1">
2273	169	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/400X500_parchi_nazionali_ortisei">
2290	164	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/400X500_laghi_lago_maggiore">
2601	174	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/750X750_enogastronimia_tavola_new_hub">
2635	165	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/2480X1000_pienza_destination">
2652	148	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/podcast%202">
3103	167	<IMG class="component-main-menu__image-card-image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/390X170_assistenza_cellulare-1">
3166	77	<IMG class="icon-text__round-image s-30x30 d-none">
3272	143	<IMG class="navbar-main__brand-logo" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/logoitalia-1">
3698	90	<IMG class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy">
3782	90	<IMG class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy">
5404	106	<IMG loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/abruzzo">
5503	113	<IMG loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/content/mitur/LOGO-SICILIA">
5602	126	<IMG loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/logo_regione_emilia-romagna">
5703	126	<IMG loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/nuovo_logo_regione_piemonte">
5805	46	<IMG loading="lazy">

Línea	Columna	Código
8149	118	<IMG loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/content/mitur/logo_abano_120x40">
8250	114	<IMG loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/tci_logo_cmyk_h">

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
4121	439	<IMG alt="530102787" class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20211115141549-aosta-valle-daosta-gettyimages-530102787-2?wid=650&hei=350&fit=constrain,1&fmt=webp" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20211115141549-aosta-valle-daosta-gettyimages-530102787-2?wid=1250&hei=700&fit=constrain,1&fmt=webp 2x">
5669	355	<IMG alt="1340306945" class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/GettyImages-1340306945?wid=400&hei=470&fit=vfit,1&fmt=webp" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/GettyImages-1340306945?wid=800&hei=940&fit=vfit,1&fmt=webp 2x">
6143	425	<IMG alt="bologna-torri-emilia-romagna-gettyimages.jpg" class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/bologna-torri-emilia-romagna-gettyimages?wid=400&hei=470&fit=vfit,1&fmt=webp" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/bologna-torri-emilia-romagna-gettyimages?wid=800&hei=940&fit=vfit,1&fmt=webp 2x">
6678	386	<IMG alt="978545708" class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210518142232-gettyimages-978545708-2?wid=400&hei=470&fit=vfit,1&fmt=webp" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210518142232-gettyimages-978545708-2?wid=800&hei=940&fit=vfit,1&fmt=webp 2x">
6850	386	<IMG alt="627087300" class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210518131932-gettyimages-627087300-2?wid=400&hei=470&fit=vfit,1&fmt=webp" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210518131932-gettyimages-627087300-2?wid=800&hei=940&fit=vfit,1&fmt=webp 2x">
7749	389	<IMG alt="1258116880" class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210518132939-gettyimages-1258116880-2?wid=400&hei=470&fit=vfit,1&fmt=webp" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210518132939-gettyimages-1258116880-2?wid=800&hei=940&fit=vfit,1&fmt=webp 2x">

Línea	Columna	Código
8409	440	<IMG alt="157437595" class="teaser-card__media-container__image" loading="lazy" src="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20211110130804-montecatini-terme-tettucciogettyimages-157437595-2?wid=400&hei=470&fit=vfit,1&fmt=webp" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20211110130804-montecatini-terme-tettucciogettyimages-157437595-2?wid=800&hei=940&fit=vfit,1&fmt=webp 2x">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
15279	13	<H6>Valle de Aosta</H6>

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 43

Línea	Columna	Código
4777	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Alojamiento" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Alojamiento"/> Alojamiento </LABEL> </LI>

Línea	Columna	Código
4784	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Arte y cultura" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Arte y cultura"/> Arte y cultura </LABEL> </LI>
4791	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Bienestar y relax" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Bienestar y relax"/> Bienestar y relax </LABEL> </LI>
4798	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Borghi" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Borghi"/> Borghi </LABEL> </LI>
4805	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Business" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Business"/> Business </LABEL> </LI>
4812	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Cicloturismo" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Cicloturismo"/> Cicloturismo </LABEL> </LI>
4819	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Ciudad" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Ciudad"/> Ciudad </LABEL> </LI>
4826	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Ciudades culturales" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Ciudades culturales"/> Ciudades culturales </LABEL> </LI>
4833	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Compras y mercadillos" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Compras y mercadillos"/> Compras y mercadillos </LABEL> </LI>

Línea	Columna	Código
4840	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Deporte" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Deporte"/> Deporte </LABEL> </LI>
4847	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Destino turístico" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Destino turístico"/> Destino turístico </LABEL> </LI>
4854	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Enogastronomía" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Enogastronomía"/> Enogastronomía </LABEL> </LI>
4861	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Espiritualidad" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Espiritualidad"/> Espiritualidad </LABEL> </LI>
4868	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Excursiones" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Excursiones"/> Excursiones </LABEL> </LI>
4875	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Guìas turisticas" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Guìas turisticas"/> Guìas turisticas </LABEL> </LI>
4882	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Historical sites" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Historical sites"/> Historical sites </LABEL> </LI>
4889	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Islas" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Islas"/> Islas </LABEL> </LI>

Línea	Columna	Código
4896	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Lagos" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Lagos"/> Lagos </LABEL> </LI>
4903	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Lakes" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Lakes"/> Lakes </LABEL> </LI>
4910	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Lujo" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Lujo"/> Lujo </LABEL> </LI>
4917	27	<LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Mar" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Mar"/> Mar </LABEL> </LI>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3507	89	<UL class="carousel-experiences__list" id="gestureZone" role="list"> <LI aria-label="slide 4 of 4 for category Turismo Lento" category="Turismo Lento" class="carousel-experiences__item clone forward" data-componenttype="hero-section-card" role="listitem"> <A class="teaser-card teaser-card--mosaic" data-componentname="El Parque Nacional del Circeo" data-componenttype="hero-section-card" href="https://www.italia.it/es/lacio/que-hacer/parque-nacional-del-circeo" role="link"> <DIV class="placeholder-category-id teaser-card__media-container"> <PICTURE> <SOURCE media="(min-width: 1200px)" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210302113425-circeo-shutterstock-1864997200-2?wid=650&hei=350&fit=constrain,1&fmt=webp 1x, https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210302113425-circeo-shutterstock-1864997200-2?wid=1250&hei=700&fit=constrain,1&fmt=webp 2x"> <SOURCE media="(min-width: 992px)" srcset="https://tourismmedia.italia.it/is/image/mitur/20210302113425 ...

Línea	Columna	Código
4774	110	<UL aria-labelledby="dropdown_primaryTagsLocalizedTitle" class="dropdown-menu checkbox-menu"> <DIV class="checkbox-scrollable"> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Alojamiento" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Alojamiento"/> Alojamiento </LABEL> </LI> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Arte y cultura" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Arte y cultura"/> Arte y cultura </LABEL> </LI> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Bienestar y relax" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Bienestar y relax"/> Bienestar y relax </LABEL> </LI> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Borghi" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3355	90	<UL aria-labelledby="service-menu-map-filters-desktop" class="dropdown-menu"> </UL>
3399	97	<UL aria-labelledby="service-menu-map-filters-mobile" class="dropdown-menu"> </UL>

Línea	Columna	Código
4774	110	<UL aria-labelledby="dropdown_primaryTagsLocalizedTitle" class="dropdown-menu checkbox-menu"> <DIV class="checkbox-scrollable"> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Alojamiento" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Alojamiento"/> Alojamiento </LABEL> </LI> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Arte y cultura" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Arte y cultura"/> Arte y cultura </LABEL> </LI> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Bienestar y relax" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" value="Bienestar y relax"/> Bienestar y relax </LABEL> </LI> <LI> <LABEL> <INPUT data-searchfilter-name="Borghi" data-searchfilters-category="primaryTagsLocalizedTitle" data-searchfilters-option="dataSearchFiltersOption" type="checkbox" ...

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
5290	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Chocolovers, ¡tenemos una excelente noticia para vosotros! Del 13 al 22 de noviembre, el gran Show del Chocolate vuelve a Perugia: regresa Eurochocolate, un viaje multisensorial para descubrir el tan querido «Alimento de los Dioses», en compañía de los mejores chefs y pasteleros italianos. Entre las actividades programadas para Eurochocolate 2026:Chocolate Experience Un área dedicada a actividades educativas y visuales, donde será posible colaborar con maestros chocolateros, pasteleros y expertos del sector. En los escenarios «Choco Lab» y «Cooking Show», numerosos Special Guests se turnarán en degustaciones y talleres dedicados al cacao y al chocolate. No hay que perderse el recorrido experiencial «Tree to Bar», que contará la historia y el proceso de transformación del cacao en chocolate. ¡Pero el viaje no termina aquí! También será posible descubrir de cerca el proceso de elaboración en la «Fabbrica del Cioccolato», un taller donde choco ...

Línea	Columna	Código
5385	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Entre montañas salvajes, pueblos de piedra, ermitas excavadas en la roca y vistas que llegan hasta el mar Adriático, el Parque Nacional de la Majella es uno de los destinos más fascinantes de Italia para quienes buscan un viaje auténtico y sostenible. Situado en el corazón de los Abruzos, este territorio está reconocido por la UNESCO como Geoparque Mundial gracias a su extraordinaria biodiversidad y a la riqueza de su patrimonio natural y geológico. La Majella es un destino ideal en cualquier época del año: en verano para practicar senderismo y visitar pueblos de montaña, en otoño para disfrutar del follaje y los sabores tradicionales, en invierno para disfrutar de la nieve y los paisajes de los Apeninos y en primavera para hacer excursiones y contemplar las flores. Un itinerario perfecto para descubrir los Abruzos más auténticos a través de experiencias «slow», la cultura local y la naturaleza. </DIV>
5485	60	<DIV class="teaser-card__content__description"> Sicilia es un auténtico laboratorio natural de biodiversidad, donde el mar, las montañas, los volcanes y las áreas protegidas conviven en un equilibrio complejo y valioso. Visitar la isla a través de itinerarios ecológicos significa optar por ritmos lentos, movilidad sostenible y alojamientos respetuosos con el medioambiente, y así poner en valor territorios que a menudo quedan al margen de la temporada alta y del turismo de masas. </DIV>
5584	60	<DIV class="teaser-card__content__description"> Al deambular por los talleres históricos de Emilia-Romaña, no es raro encontrar telas estampadas de colores vivos o bordados muy finos de estilo antiguo. Estos productos de la artesanía local están experimentando una segunda vida gracias a la recuperación de tradiciones del pasado, especialmente arraigadas en Romaña y en la provincia de Reggio Emilia. </DIV>
5683	60	<DIV class="teaser-card__content__description">«Un pedacito del delta del Mekong trasplantado en el corazón de Europa»: así es, para Sebastiano Vassalli, el Piamonte de los arrozales, enclavado entre tres ciudades de antigua historia: Vercelli, Novara y Biella. En la actualidad, Vercelli es la reconocida «capital europea del arroz» y, junto con las provincias de Novara, Biella y Alessandria (zona de Casale Monferrato), constituye el corazón palpitante de la mayor zona arrocera de Europa. De este «mar a cuadros», cultivado con 9 variedades tradicionales, procede la única DOP italiana de este cereal, el Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, que engloba variedades de gran valor como el Arborio y el Carnaroli, cultivadas en suelos arcillosos únicos a los pies de los Alpes. Un patrimonio que convierte al Piamonte en la región líder en Italia y en Europa en la producción de arroz, ya que por sí sola abarca aproximadamente la mitad (50 %) de toda la producción nacional. Una excelencia agroal ...
5784	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Apulia es una tierra en la que se come mucho y bien y, sobre todo, en la que todo paladar encuentra su satisfacción. Esta región, bañada por el mar y caracterizada por sus llanuras y sus suaves colinas, goza de un clima soleado y ventoso que contribuye a que cada producto de la zona sea único. Cada rincón de Apulia atesora especialidades típicas nacidas del encuentro entre la naturaleza y la tradición. La riqueza agrícola y ganadera, que durante siglos ha sustentado la vida de la población, ha dado origen a recetas sencillas pero auténticas, estrechamente vinculadas a los productos de cada estación. Además, la tradición campesina ha dotado a cada plato de un nombre característico, lo que lo hace no solo único, sino también fascinante y curioso, especialmente para quienes no conocen el dialecto local. Esta extraordinaria variedad de sabores y conocimientos permite descubrir Apulia también a través de un recorrido diferente: el del turismo eno ...

Línea	Columna	Código
5902	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Que tiene sus años, sí, pero los lleva bien: después de todo, Roma es la Ciudad Eterna. Caminar por las calles de Roma es caminar por la Historia. Se trata de uno de los destinos turísticos más populares del mundo, que permite, por no decir que impone, incesantes descubrimientos, gracias a la inmensidad de su patrimonio artístico. De hecho, alberga dos capitales en una sola ciudad: la capital italiana y la sede del Papa en el Vaticano, destino de peregrinación universal en la Piazza San Pietro. </DIV>
5987	60	<DIV class="teaser-card__content__description"> Desde el encanto del paseo marítimo, con el Vesubio asomando, hasta el centro histórico repleto de vida y de belleza. Nápoles es una ciudad abrumadora.El hecho de haber sido el lugar de encuentro de diversos pueblos la ha marcado profundamente, desde la más remota antigüedad, haciendo de Nápoles una fuente de cultura. Basta con pasear por sus calles, llenas de tesoros artísticos y arquitectónicos, para darse cuenta de ello. Es una ciudad con una magia única, que incluye atractivos naturales. Desde la cocina hasta el entretenimiento y los estímulos de todo tipo: es imposible aburrirse. </DIV>
6072	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Milán, la metrópoli que se mueve en perfecto y dinámico equilibrio entre historia y modernidad. Es considerada tanto una de las capitales mundiales de la moda y el diseño como un centro financiero. Sin embargo, Milán no olvida que también es una ciudad de cultura y pensamiento. Así, aunque siempre tiende a proyectarse hacia el futuro, la capital lombarda no olvida su importante historia, y le rinde homenaje con museos del más alto nivel e iglesias que se encuentran entre las más monumentales de Italia. </DIV>
6157	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Bolonia es la maravillosa capital de Emilia, una ciudad para vivir intensamente y al ritmo de la música entre cultura, historia y comida tradicional. Rodeada de vastas llanuras, valles suaves y sinuosos y colinas onduladas con panoramas únicos e irrepetibles, Bolonia es una ciudad joven, pero al mismo tiempo rica de una historia encantadora. Regálate un viaje relajante a través del arte, la música y la buena comida. </DIV>
6242	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Descubre Turín, una ciudad de infinitos detalles rica en esplendores del pasado. Elegante y austera, Turín cuenta con un patrimonio artístico y cultural único: elegantes residencias aristocráticas del pasado, impresionantes palacios barrocos, ricos museos y monumentos de incalculable valor la caracterizan todavía hoy, convirtiéndola en una mezcla única de antigüedad y modernidad. </DIV>
6327	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Para muchos, Venecia es la ciudad más bella del mundo. Tiene un encanto antiguo y estremecedor que, al día de hoy, se encuentra entre las capitales mundiales de arte contemporáneo Inmortal y misteriosa, el alma de Venecia está formada por 118 islas unidas por más de 400 puentes separados por canales que hacen las veces de carreteras marítimas, continuamente recorridas por góndolas y barcos en un constante ir y venir. Decir que está llena de tesoros artsticos es incluso irreverente: su encanto romántico e historia son absolutamente únicos. </DIV>
6430	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Aquí os indicamos los mejores senderos de los lugares italianos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorridos inmersos en la naturaleza y en la belleza, que os invitan a paseos regeneradores. Además de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, vuestro reto consiste ahora en explorar nuestros bienes naturales: 10000 pasos por el rico y variado patrimonio forestal italiano mejoran el espíritu y el corazón. ¿Preparados para un poco de movimiento y belleza? </DIV>

Línea	Columna	Código
6517	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Y en esto Italia es realmente única. Junto a increíbles lugares históricos, el país cuenta con un riquísimo patrimonio inmaterial, transmitido de generación en generación, que se erige como un legado cultural incomparable. Hablamos de las 15 excelencias italianas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que pronto podrían convertirse en 16, gracias a la candidatura de la cocina italiana, entre sostenibilidad y diversidad biocultural. Son saberes antiguos, labores artesanales ancestrales, se trata de expresiones procedentes de la profunda cultura Made in Italy.Quince reconocimientos, y otros tantos destinos para los viajeros que deseen entrar en contacto con estas fascinantes realidades. </DIV>
6605	60	<DIV class="teaser-card__content__description"> La mejor forma de explorar el centro histórico de Módena es a pie y, una vez en la ciudad, tienes que recorrer Via Emilia, comprar en el Mercato Storico Albinelli y admirar la Catedral desde todos los ángulos: es una obligación casi moral. </DIV>
6692	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Fue Le Corbusier, famoso arquitecto, urbanista, pintor y diseñador suizo nacionalizado francés, quien las calificó como "la obra arquitectónica más bonita del mundo". Un paraíso para los amantes del deporte, la naturaleza virgen, la montaña sin compromisos y los sabores tradicionales: los Dolomitas, la legendaria cadena montañosa de los Alpes orientales, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llamadas "montañas pálidas", se distribuyen en tres regiones: Trentino Alto Adigio, Véneto y Friuli Venezia Giulia. Un hábitat único donde disfrutar de vistas impresionantes. </DIV>
6779	60	<DIV class="teaser-card__content__description"> Siempre ha sido una encrucijada de pueblos y tesoro de antiguas tradiciones, y su territorio está lleno de bosques de castaños y encinas, arroyos y pueblos que se asoman al mar o se aferran a las rocas.Aquí encontramos algunas obras maestras incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998: el magnífico parque nacional del Cilento y Vallo di Diano, con suscimientos arqueológicos de Paestum y Velia y la Cartuja de Padula. Playas escondidas, pequeños pueblos de pescadores, naturaleza virgen y ricos testimonios arqueológicos hacen que el Cilento sea un destino irresistiblemente fascinante. </DIV>
6864	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Con más de 1 500 trulli inscritos, en 1996 en el World Heritage List de la Unesco, Alberobello es considerada la capital de los Trulli. Te encantará su fascinante arquitectura en piedra seca con tejados cónicos o piramidales. Todo el valle de Itria se caracteriza por la presencia de estas pintorescas construcciones que tienen sus raíces en la época prehistórica, pero es en Alberobello donde se encuentra su mayor concentración. El clima mediterráneo, la inmejorable oferta en alojamientos y la inigualable armonía arquitectónica hacen de esta ciudad el destino ideal para quienes buscan un ambiente que no se haya visto afectado por el paso del tiempo. ¿Te gustaría descubrir estas maravillas? </DIV>
6973	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Trentino te sorprenderá con su inmenso patrimonio natural, el esplendor de los Dolomitas y lugares llenos de historia Descubre la cultura del slow travel en Trentino, saboreando cada rincón de esta zona entre senderos naturales y culturales, granjas educativas y cientos de hoteles con centros de bienestar para unas vacaciones purificadoras para toda la familia en algunos de los pueblos más bellos de Italia situados en paisajes únicos. </DIV>

Línea	Columna	Código
7058	60	<DIV class="teaser-card__content__description">El Piamonte enamora con sus montañas, sus colinas, sus sabores típicos y sus ciudades de una elegancia única Un extraordinario patrimonio de arte e historia, cultura, y naturaleza, caracteriza al Piamonte, una región con mil caras, cada cual más interesante: ciudades de extraordinaria elegancia, montañas que se prestan al esquí o a pasear, pueblos fascinantes y colinas de las más conocidas del mundo por su extraordinario vino. </DIV>
7143	60	<DIV class="teaser-card__content__description">Emilia Romaña, increíblemente encantadora, inmensa belleza artística y hospitalidad sin parangón Emilia Romaña, con su Riviera Romagnola, ofrece un turismo de playa que atrae cada verano a familias y jóvenes. Rica en lugares de interés histórico y cultural, esta región cuenta con una tradición vinícola y gastronómica de renombre mundial. La hábil hospitalidad hace el resto, convirtiendo a Emilia Romagna en un destino vacacional ideal en cualquier época del año.Video credits: Oliver Astrologo </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 90

Línea	Columna	Código
739	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
739	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
792	868	Bloque <style> content:attr(title)
739	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
739	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
792	868	Bloque <style> content:attr(title)
739	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
739	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
792	868	Bloque <style> content:attr(title)
739	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
739	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
792	868	Bloque <style> content:attr(title)

Línea	Columna	Código
739	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
739	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
792	868	Bloque <style> content:attr(title)
739	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
739	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
792	868	Bloque <style> content:attr(title)
739	5197	Bloque <style> content:attr(data-label)
739	6181	Bloque <style> content:attr(data-label)
792	868	Bloque <style> content:attr(title)

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema

Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
3287	250	<FORM action="#" autocomplete="off" class="d-flex search-input-container justify-content-between align-items-center" data-form-search-global="SearchBoxAlgoliaComponent" data-nearme-on="true" onclick="return false" role="search">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema

Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
3302	316	`<INPUT aria-autocomplete="both" aria-labelledby="autocomplete-0-label" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="aa-Input" enterkeyhint="search" id="autocomplete-0-input" maxlength="512" placeholder="" spellcheck="false" type="search">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.**

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
4739	452	`<INPUT aria-label="Encuentra tu próximo destino italiano" autocomplete="off" class="form-control search-input" data-cmp-hook-search="input" data-input-search-global="SearchBoxInput-destination" data-result-page="/es" id="algolia-teaser-search-input-destination" no-result-text-header="No se ha encontrado ningún resultado" placeholder="Encuentra tu próximo destino italiano" tabindex="0" type="search">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
2154	247	`<A class="component-main-menu_anchor-linkd-lg-flex" data-componentname="Elige tu destino" data-componenttype="tdh/components/commons/header/main-menu" href="/es/valle-d-aosta/courmayeur-estilo-y-tradicion" tabindex="-1"><SPAN class="component-main-menu__icon icon-arrow-slider color--primary-1 s-10x10 me-1"/></A>`
2342	146	`<A class="component-main-menu__title hover-primary-2 d-none" data-mobile-label="Intereses" href="/es/italia/que-hacer" tabindex="-2"/>`
2991	160	`<A class="component-main-menu__title hover-primary-2 d-none" data-mobile-label="Toda la información" href="/es/informacion-practica" tabindex="-2"/>`
3278	48	`<A class="d-md-none ml-2" href="#"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
5236	136	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/umbria/perugia/que-hacer/evento-eurochocolate-perugia" style="height: 600px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #920A75;">Enogastronomía</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_event_50e072b0221409c9ee27aa5b82af27f6851dee34c5e6b018a7f8e6dddde48057_20221121171627752" data-bookmark-cf-model="Event" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / events / food and wine event / food festival;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / events / food and wine event / trade fair;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / autumn;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / perugia;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / perugia;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / umbria / umbria;editorial-taxon ...
5341	132	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/abruzos/que-hacer/parque-de-la-majella-itinerario" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: rgb(22,87,3);">Naturaleza</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_5ef2a21eec6b15463d8276094303c9e07bb768a2ca522ab5dc87dc5ca02515b8_2026068130001786" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / nature02 / nature;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / mountain02 / mountain;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / itineraries01 / itineraries / Walks;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / itineraries01 / itineraries;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / abruzzo / abruzzo;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / lake02 / lake;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / natur ...
5441	142	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/sicilia/que-hacer/sicilia-sostenible-itinerarios-ecologicos" style="height: 450px;"> <DIV class="teaser-card__over "> <SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #343B7B;"> Ideas de viaje </SPAN> <BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_e600986cceb2055754a9a0e0221b10637473a74f04ab8dcece83dd6578dbc935_20260427094209711" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / Sicily / sicily;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / nature02 / sustainability;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / nature02 / nature;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / travel ideas;" data-bookmark-cf-title="Sicilia sostenible: rutas verdes por reservas y parques naturales" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO ...

Línea	Columna	Código
5540	137	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/emilia-romana/que-hacer/artesania-textil-made-in-italy" style="height: 600px;"> <DIV class="teaser-card__over teaser-card__over-only-favourites"> <BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="emiliaromagna_interest_ert-1827" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : ATECO / Category / Art, culture and nature;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / craftsmanship;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / shopping and markets01 / shopping and markets / craftsmanship;" data-bookmark-cf-title="La artesanía textil de Emilia-Romaña: bordados, estampados y el verdadero «made in Italy»" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : ATECO / Category / Art, culture and nature;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and cultur ...
5639	134	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/piamonte/que-hacer/el-arroz-oro-bianco-del-piamonte" style="height: 600px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #020b5a;">Made in Italy</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_a282386c0cefebe339dceb4aa5ddf0833a0c54bc34510e076dadc379dd88b8b5_20260422104351645" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / piedmont / piedmont;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / novara;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / connecting rod;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / vercelli;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / Made in Italy;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / food and wine / food and wine02 / food and wine;" data-bookmark-cf-title="El arr ...
5740	138	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/apulia/que-hacer/la-apulia-de-los-sabores-made-in-italy" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #020b5a;">Made in Italy</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_59a7504d9069e1c39a70efe12fa3381ad3bbe0ae91e989fb2fe0fc8808cabb4c_20260320100119457" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / Made in Italy;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / food and wine / food and wine02 / food and wine;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / puglia / apulia;" data-bookmark-cf-title="La Apulia de los sabores: un viaje entre la tradición y el gusto" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / Made in Italy;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / food and wine / food and win ...
5858	93	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/lacio/roma" style="height: 600px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #343B7B;">Ciudad</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_1854" data-bookmark-cf-last-publication="2024-07-10T09:05:26.185Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / rome;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / center02 / centre;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / lazio / lazio;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / rome;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / uNESCO heritage;" data-bookmark-cf-title="Roma" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipal ...

Línea	Columna	Código
5943	99	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/campania/napoles" style="height: 450px;"> <DIV class="teaser-card__over "> <SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #343B7B;"> Ciudad </SPAN> <BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_1976" data-bookmark-cf-last-publication="2024-04-16T12:32:22.101Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / south02 / south;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / campania / campania;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / naples;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / uNESCO heritage;" data-bookmark-cf-title="Nápoles" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Desti ...
6028	98	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/lombardia/milan" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #343B7B;">Ciudad</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_2025" data-bookmark-cf-last-publication="2024-04-24T14:31:16.101Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / milan;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / milan;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / lombardy / lombardy;" data-bookmark-cf-title="Milán" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / provinc ...
6113	104	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/emilia-romana/bolonia" style="height: 600px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #343B7B;">Ciudad</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_1834" data-bookmark-cf-last-publication="2024-04-23T15:34:08.422Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / bologna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / bologna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / monument02 / monument;editorial-taxonomy : TO DO ...
6198	97	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/piamonte/turin" style="height: 500px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #343B7B;">Ciudad</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_1861" data-bookmark-cf-last-publication="2024-04-24T14:31:17.952Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / turin;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / piedmont / piedmont;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / turin;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;" data-bookmark-cf-title="Turín" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province ...

Línea	Columna	Código
6283	97	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/veneto/venecia" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #343B7B;">Ciudad</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_2059" data-bookmark-cf-last-publication="2024-07-10T09:05:27.509Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / veneto / veneto;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / venice;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / uNESCO heritage;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data-bookmark-cf-title="Venecia" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazion ...
6386	151	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/italia/que-hacer/programa-10000-pasos-en-los-sitios-unesco-de-italia" style="height: 600px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #9A2925;">Arte y cultura</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_c382277bfdeccff24c084cb1be940f33dae30c7f9deb0268d632a3db1dac0bf2_20221121172012990" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / uNESCO heritage;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / editorial tags / editorial tags / magazine;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / activities for couples;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / family;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / young people;editori ...
6473	151	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/italia/que-hacer/patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad-unesco-italia" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #9A2925;">Arte y cultura</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_95a22962e8a194c40e1895c8523014d96954f85a6b09128553b5d0399ff2f540_20221121172014509" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / editorial tags / editorial tags / magazine;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / activities for couples;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / family;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / young people;editori ...
6561	137	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/emilia-romana/modena/que-hacer/modena-centro-historico" style="height: 450px;"> <DIV class="teaser-card__over "> <SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #9A2925;"> UNESCO </SPAN> <BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_91b537da5dbdcaf2a9c08d2a2c12b6c1477d661cdee58c58b756e3f1d221d2d7_20221121172019899" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / modena;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / modena;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / tra ...

Línea	Columna	Código
6648	109	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/italia/que-hacer/dolomitas" style="height: 600px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #9A2925;">UNESCO</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_3bfc18178f53ce947be975645dc12a2e55d2e31341592ff25fa84774fc035b7b_20221121171753802" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / trentino / trentino;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / South Tyrol / south Tyrol;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / veneto / veneto;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / friuli venezia giulia / friuli Venezia Giulia;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / winter;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / summer;editorial-taxonomy : TO DO (cosa f ...
6735	109	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/campania/que-hacer/Cilento" style="height: 500px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #9A2925;">UNESCO</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_3f7c64d2135d489876be6eeb33e112532d434445c18e0756fab13466e092aa9d_20221121172008144" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / campania / campania;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / sea02 / sea;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / archaeological site02 / archaeological sites;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / nature02 / nature;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / sea02 / beaches;editorial-taxonomy : TO GO ...
6820	111	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/apulia/que-hacer/alberobello" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #9A2925;">UNESCO</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_437ea7c1fb1bee746250ac0afa7319a9a9179e3269d699f0dcaa2b8a16d84319_20221121171842337" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / puglia / apulia;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / winter;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / spring;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / summer;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / autumn;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and ...
6929	91	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/trentino" style="height: 600px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #5D646B;">Región</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_486" data-bookmark-cf-last-publication="2024-04-24T14:31:19.766Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / trentino alto adige / trentino alto adige;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data-bookmark-cf-title="Trentino" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / trentino alto adige / trentino alto adige;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Des ...

Línea	Columna	Código
7014	91	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/piamonte" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #5D646B;">Región</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_421" data-bookmark-cf-last-publication="2024-05-22T15:19:19.264Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / piedmont / piedmont;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data-bookmark-cf-title="Piemonte" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / piedmont / piedmont;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / nor ...
7099	96	<A class="teaser-card teaser-card--mosaic" href="/es/emilia-romana" style="height: 450px;"><DIV class="teaser-card__over "><SPAN class="badge color--category-default teaser-card__over__category-badge" style="background-color: #5D646B;">Región</SPAN><BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_374" data-bookmark-cf-last-publication="2025-10-27T11:57:04.599Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data-bookmark-cf-title="Emilia-Romaña" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
17755	1670	grp-hdr1"><p id="" class="ot-cat-header ot-h4">cookie
17761	63	></button><p id="" class="ot-h3">Lista

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-

Línea	Columna	Código
		e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	16	https://www.italia.it/etc.clientlibs/tdh/components/editorials/slider-grid-teaser-card-multicategory/clientlib.lc-e50d6418243dfd6a1b67829f21546a6d-lc.min.css Encontrado error de parseo en: {

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: for, and, new, by, is, back.`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
1	23118	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	23118	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`
1	23118	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

Línea	Columna	Código
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	23118	Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler

Línea	Columna	Código

1	23118	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler,`
		`#onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler,`
		`#onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

1	23118	`Bloque <style>(ratio:2.52) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler,`
		`#onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler,`
		`#onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler`

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Keliauk Lietuvoje. Geriausios istorijos yra tos kurias patiriame patys
URL	*https://lithuania.travel/lt*
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1920	158	`<IMG loading="lazy" src="/upload/cache/autox600/webp/files/2026/06/09/panekelpiai.webp?v=1780993424" title="Šeivamedžio skoniai „Panekelpi kaime“">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3237	9	`<H4>` `Vilniuje toliau rašoma pasaulin desert ir vyno derini istorija: per 20 geriausi restoran varžysis unikaliose varžybose` `</H4>`
3449	15	`<H4>Ai!</H4>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
79	16943	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="lt">` `Naudojame slapukus, kad galtume suasmeninti turin bei skelbimus, teikti visuomenins medijos funkcijas ir analizuoti sraut. Be to,`

Línea	Columna	Código
		svetains naudojimo informacij bendriname su visuomenins medijos, reklamavimo ir analizs partneriais, kurie gali j pridti prie kitos js pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. </DIV>
79	23105	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Kad svetain bt lengviau naudoti, btinais slapukais aktyvinamos pagrindins funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetains apsaugot srii. Be ši slapuk svetain neveiks tinkamai. </DIV>
79	38640	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Dl nuostat slapuk svetain simena informacij, nuo kurios priklauso svetains veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, js pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate. </DIV>
79	40604	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anonimin informacija ir teikia jos ataskaitas, svetains savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sveikauja su svetaine. </DIV>
79	44318	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> hjActiveViewportIds </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Šis slapukas turi eilut su ID esamos sesijos identifikatoriumi. Jame yra ne asmeninio pobdžio informacija apie tai, kokiuose antriniuose puslapiuose lankytojas buvo – ši informacija naudojama lankytojo patiriai optimizuoti. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : Nuolatinis </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTML vietin saugykla </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
79	45801	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _hjSession_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Renka statistik apie lankytojo apsilankymus svetainje, pvz., apsilankym skaii, vidutin svetainje praleist laik ir kokie puslapiai buvo perskaityti. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 1 diena </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>
79	46530	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _hjSessionUser_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Renka statistik apie lankytojo apsilankymus svetainje, pvz., apsilankym skaii, vidutin svetainje praleist laik ir kokie puslapiai buvo perskaityti. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 1 metai </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
79	49682	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> ai_user </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Microsoft Application Insights programin ranga naudoja statistiniams naudojimo ir telemetrijos duomenims rinkti. Slapukas saugo unikal identifikatori, skirt atpažinti naudotojus jiems pakartotinai apsilankant. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 1 metai </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>
79	51847	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetaini Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir j dominanius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidjams ir treij šali reklamuotojams. </DIV>
79	56995	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> CMID </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Renka lankytojo duomenis apie apsilankymus svetainje, pvz., apsilankym skaii, vidutin svetainje praleist laik ir kurie puslapiai buvo kelti, siekiant rodyti tikslin reklam. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 1 metai </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
79	57743	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> CMPRO </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Renka duomenis apie lankytojo elges keliose svetainse, siekiant pateikti aktualesn reklam – tai taip pat leidžia svetainei ribotai rodyti t pai reklam. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 3 mnesiai </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>
79	58471	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> CMPS </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Renka lankytojo duomenis apie apsilankymus svetainje, pvz., apsilankym skaii, vidutin svetainje praleist laik ir kurie puslapiai buvo kelti, siekiant rodyti tikslin reklam. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 3 mnesiai </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
79	60760	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> IDE </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Google DoubleClick naudoja svetains naudotojo veiksmams registruoti ir pranešti po to, kai jis peržirjo arba paspaud vien iš reklamdavio skelbim, siekiant vertinti skelbimo efektyvum ir pateikti naudotojui tikslin reklam. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 400 dienos </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>
79	62840	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> pagead/1p-user-list/# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Seka, ar naudotojas rod susidomjim konkreiais produktais ar renginiais keliose svetainse, ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp svetaini. Naudojama reklamos veiksmingumui vertinti ir palengvinti nukreipimo mokesi mokjim tarp svetaini. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : Sesijos metu </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : Pikseli sekiklis </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
79	69191	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _tracker </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Nustato unikal lankytojo ID, kuris leidžia treij šali reklamdaviams rodyti lankytojui aktuali reklam. Ši susiejimo paslaug teikia treij šali reklamos platformos, palengvinanios realaus laiko aukcionus reklamdaviams. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Ilgiausia saugojimo trukm </B> : 13 mnesiai </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tipas </B> : HTTP slapukas </SPAN> </DIV> </DIV>
79	104170	<DIV role="paragraph" tabindex="0"> Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainse siekiant pagerinti naudotojo patirt. Pagal statym slapukus galime saugoti js renginyje tik tuo atveju, jei jie btini šios svetains veikimui. Dl vis kit tip slapuk turime gauti js leidim. Šioje svetainje naudojami vairi tip slapukai. Kai kuriuos slapukus deda ms puslapiuose naudojamos treij šali tarnybos. Ms svetainje Slapuk deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikim. Sužinoti išsamiau, kas mes tokie, kaip su mumis galite susisiekti ir kaip mes apdorojame asmeninius duomenis ms Privatumo politikoje. Prašome nurodyti savo sutikimo ID ir data, kada su mumis susisieksite del sutikimo. </DIV>
2035	49	<DIV class="fs-4 mb-4 pb-2 description"> Jei nusprendte Lietuvai skirti bent savait – galite nuveikti labai daug. Pasirinkite labiausiai patinkani transporto priemon – dvirat, motocikl, automobil, autobus ar traukin ir leiskits tyrinti Lietuvos region. O jie – labai skirtingi. </DIV>
2244	49	<DIV class="fs-4 mb-4 pb-2 description"> Jei nusprendte Lietuvai skirti bent savait – galite nuveikti labai daug. Pasirinkite labiausiai patinkani transporto priemon – dvirat, motocikl, automobil, autobus ar traukin ir leiskits tyrinti Lietuvos region. O jie – labai skirtingi. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
79	30513	app.powerbi.com snazzymaps.com
79	30532	snazzymaps.com
79	33493	consent.cookiebot.com mpd.lithuania.travel
79	33518	mpd.lithuania.travel
79	104289	Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainse siekiant pagerinti naudotojo patirt.
79	104294	 Pagal statym slapukus galime saugoti js renginyje tik tuo atveju, jei jie btini šios svetains veikimui. Dl vis kit tip slapuk turime gauti js leidim.
79	104463	Pagal statym slapukus galime saugoti js renginyje tik tuo atveju, jei jie btini šios svetains veikimui. Dl vis kit tip slapuk turime gauti js leidim.
79	104468	 Šioje svetainje naudojami vairi tip slapukai. Kai kuriuos slapukus deda ms puslapiuose naudojamos treij šali tarnybos.
79	104602	Šioje svetainje naudojami vairi tip slapukai. Kai kuriuos slapukus deda ms puslapiuose naudojamos treij šali tarnybos.
79	104607	 Ms svetainje Slapuk deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikim.
79	104701	Ms svetainje Slapuk deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikim.
79	104706	 Sužinoti išsamiau, kas mes tokie, kaip su mumis galite susisiekti ir kaip mes apdorojame asmeninius duomenis ms Privatumo politikoje.
79	104846	Sužinoti išsamiau, kas mes tokie, kaip su mumis galite susisiekti ir kaip mes apdorojame asmeninius duomenis ms Privatumo politikoje.
79	104851	 Prašome nurodyti savo sutikimo ID ir data, kada su mumis susisieksite del sutikimo.
3484	72	J. Jasinskio g. 12, LT-01112, Vilnius, Lietuva mons kodas: 304971997
3485	29	mons kodas: 304971997 Duomenys valdomi: V Registr centras
3486	43	Duomenys valdomi: V Registr centras
3487	6	 staigos kontaktin informacija:
3488	38	staigos kontaktin informacija: Telefono numeris: +37062033513
3489	36	Telefono numeris: +37062033513 El. pašto adresas: info@lithuania.travel

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
83	62	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MSH4MPV" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
234	57	`<A href="https://panteracrm.lt" title="Pantera CRM"/>`
235	52	`<A href="https://lexita.lt" title="UAB Lexita"/>`
236	55	`<A href="https://salesman.lt" title="Salesman.lt"/>`
871	57	`<A href="https://panteracrm.lt" title="Pantera CRM"/>`
872	52	`<A href="https://lexita.lt" title="UAB Lexita"/>`
873	55	`<A href="https://salesman.lt" title="Salesman.lt"/>`
1919	149	`<A class="card-sight-img" href="/lt/ka-nuveikti/nuotykiai-ir-aktyvus-laisvalaikis/nestandartines-patirtys/seivamedzio-skoniai-panekelpiu-kaime"> <IMG loading="lazy" src="/upload/cache/autox600/webp/files/2026/06/09/panekelpiai.webp?v=1780993424" title="Šeivamedžio skoniai „Panekelpi kaime“"/> </A>`
2060	118	`<A class="start-map-link lil" data-name="lil" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/mazoji-lietuva"> <PATH d="M20.5893 106.027C20.1159 106.182 20.1396 107.287 19.3347 106.954C18.7668 106.804 18.182 106.728 17.5947 106.728V106.99L18.0327 109.889L17.5592 111.339L17.4764 112.301L17.9972 117.054L17.6657 119.656L18.7429 123.114L18.8494 125.597L18.3286 131.978L19.7726 136.814V141.187L19.9975 141.864L20.2934 142.458L22.3293 144.157L23.6905 145.761L24.4007 146.95V147.805L25.0635 149.801L26.1762 151.477L27.3598 153.853L27.8096 156.123L28.141 159.307L28.9932 162.064L29.5851 165.034L30.0704 166.401L30.3308 167.886L32.698 174.611L33.1005 176.833V177.653L32.4258 180.814L32.7217 183.19L33.9764 185.567L34.8996 186.565L35.6808 187.682V188.466L35.2902 189.987L35.5861 192.28L36.2845 194.288L37.2788 196.035L37.5392 197.52L37.6102 200.978L37.1604 205.434L35.0535 210.995L34.6392 211.517L32.7217 215.272L29.7981 219.906L29.3128 221.392V222.211L29.7626 222.734L30.8279 221.986L32.3074 220.691L32.7572 220.132L34.7931 ...`

Línea	Columna	Código
2063	119	<A class="start-map-link zemait" data-name="zemait" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/zemaitija"> <PATH d="M231.112 278.884C233.195 277.838 242.439 274.321 244.652 274.499C244.76 274.489 244.869 274.501 244.972 274.535C250.179 276.553 255.489 278.29 260.88 279.739C261.804 279.739 269.947 281.961 271.793 282.52C273.64 283.078 276.966 284.005 279.925 282.888C281.749 282.163 283.692 281.788 285.654 281.783C285.808 281.783 286.767 281.617 287.725 281.438C286.068 278.658 286.885 277.91 289.11 278.575C291.726 279.371 287.524 278.575 290.661 275.426C293.797 272.278 295.395 272.29 294.839 270.186C294.283 268.083 294.567 261.524 295.881 259.16C297.195 256.795 296.674 252.838 297.988 253.884C299.301 254.93 299.017 253.123 299.278 255.488C299.538 257.853 302.438 253.646 301.385 255.749C300.331 257.853 299.017 260.74 302.166 258.898C305.314 257.057 307.907 259.682 306.605 255.749C305.303 251.816 304.51 249.951 306.605 249.951C308.7 249.951 308.972 249.951 307.93 246.79C306.889 243.63 304.001 244.414 ...
2066	119	<A class="start-map-link aukst" data-name="aukst" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/aukstaitija"> <PATH d="M566.749 266.567C570.454 266.199 568.975 259.889 572.667 259.889C576.372 259.889 580.835 260.994 582.314 262.111C583.794 263.228 587.12 259.141 588.599 263.228C590.079 267.316 584.895 268.064 589.333 268.801C593.772 269.538 591.925 267.316 594.885 268.801C597.844 270.286 598.223 267.328 597.477 265.462C596.731 263.597 601.17 263.609 605.608 263.977C610.047 264.345 608.201 264.345 611.16 262.86C614.119 261.375 614.486 266.947 615.231 268.433C615.604 268.83 615.99 269.32 616.451 269.609L619.516 261.66L659.512 263.443L664.874 243.326L678 235.377L674.118 226.216L639.271 223.281L637.425 220.084L655.18 168.028L652.658 153.247L652.777 153.14L639.496 151.429L613.456 136.54L607.538 122.496L559.008 80.8366L543.917 59.9002L482.888 54.3274L474.496 47.7209L459.878 11.7415L453.309 1L434.512 12.4426L416.355 34.5673L404.152 38.5122L390.871 30.3016L370.158 40.4371L322.729 20.2373L299.281 25.5487L277. ...
2069	119	<A class="start-map-link suvalk" data-name="suvalk" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/suvalkija"> <PATH d="M244.701 274.967C242.487 274.789 233.243 278.306 231.16 279.352C229.076 280.398 226.721 279.352 222.649 277.677C218.578 276.001 216.731 279.352 214.695 280.457C212.659 281.562 209.333 281.764 207.854 282.833C206.374 283.903 201.758 284.319 199.9 284.319C198.041 284.319 196.207 285.257 193.614 283.95C193.319 283.808 190.182 281.871 189.957 281.765L197.947 304.447L207.155 304.008L221.028 321.831L221.134 338.537L207.428 351.869L201.249 403.592L211.559 425.753L214.186 423.792L215.547 418.742L221.762 417.103L229.976 421.297L236.19 421.416L238.853 427.832L244.251 428.842L242.404 434.522L244.701 437.718L248.583 439.239L253.72 437.302L255.839 440.724L261.011 442.091L264.373 448.032L270.859 449.303C271.333 447.141 272.043 445.026 273.309 444.764C275.156 444.396 272.007 441.616 274.043 440.13C276.079 438.645 278.482 438.823 277.192 436.233C275.902 433.643 275.156 433.262 276.813 432.514C278.47 ...
2072	113	<A class="start-map-link dzuk" data-name="dzuk" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/dzukija"> <PATH d="M567.074 266.641C570.779 266.272 569.299 259.963 572.992 259.963C576.697 259.963 581.159 261.068 582.639 262.185C584.118 263.302 587.444 259.214 588.924 263.302C590.404 267.389 585.219 268.138 589.658 268.875C594.096 269.611 592.25 267.389 595.209 268.875C598.168 270.36 598.547 267.401 597.801 265.536C597.056 263.67 601.494 263.682 605.933 264.05C610.372 264.419 608.525 264.419 611.484 262.933C614.443 261.448 614.81 267.021 615.556 268.506C615.928 268.903 616.35 269.251 616.811 269.54L606.158 297.166L577.383 302.929L563.807 319.707L565.547 331.779L558.22 336.223L562.552 377.811L558.705 385.392L549.899 391.333L538.501 426.754L543.235 434.667L556.847 429.463L569.5 446.882L567.654 464.147L553.71 470.088L538.216 468.686L534.003 461.069L542.146 450.007L533.222 436.853L527.126 437.448L521.385 445.848L499.606 445.29L495.605 460.737L485.213 470.753L451.041 477.514L455.776 496.265L453.408 504.582L4 ...

Línea	Columna	Código
2268	114	<A class="start-map-link lil" data-name="lil" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/mazoji-lietuva"> <PATH d="M20.5893 106.027C20.1159 106.182 20.1396 107.287 19.3347 106.954C18.7668 106.804 18.182 106.728 17.5947 106.728V106.99L18.0327 109.889L17.5592 111.339L17.4764 112.301L17.9972 117.054L17.6657 119.656L18.7429 123.114L18.8494 125.597L18.3286 131.978L19.7726 136.814V141.187L19.9975 141.864L20.2934 142.458L22.3293 144.157L23.6905 145.761L24.4007 146.95V147.805L25.0635 149.801L26.1762 151.477L27.3598 153.853L27.8096 156.123L28.141 159.307L28.9932 162.064L29.5851 165.034L30.0704 166.401L30.3308 167.886L32.698 174.611L33.1005 176.833V177.653L32.4258 180.814L32.7217 183.19L33.9764 185.567L34.8996 186.565L35.6808 187.682V188.466L35.2902 189.987L35.5861 192.28L36.2845 194.288L37.2788 196.035L37.5392 197.52L37.6102 200.978L37.1604 205.434L35.0535 210.995L34.6392 211.517L32.7217 215.272L29.7981 219.906L29.3128 221.392V222.211L29.7626 222.734L30.8279 221.986L32.3074 220.691L32.7572 220.132L34.7931 ...
2271	115	<A class="start-map-link zemait" data-name="zemait" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/zemaitija"> <PATH d="M231.112 278.884C233.195 277.838 242.439 274.321 244.652 274.499C244.76 274.489 244.869 274.501 244.972 274.535C250.179 276.553 255.489 278.29 260.88 279.739C261.804 279.739 269.947 281.961 271.793 282.52C273.64 283.078 276.966 284.005 279.925 282.888C281.749 282.163 283.692 281.788 285.654 281.783C285.808 281.783 286.767 281.617 287.725 281.438C286.068 278.658 286.885 277.91 289.11 278.575C291.726 279.371 287.524 278.575 290.661 275.426C293.797 272.278 295.395 272.29 294.839 270.186C294.283 268.083 294.567 261.524 295.881 259.16C297.195 256.795 296.674 252.838 297.988 253.884C299.301 254.93 299.017 253.123 299.278 255.488C299.538 257.853 302.438 253.646 301.385 255.749C300.331 257.853 299.017 260.74 302.166 258.898C305.314 257.057 307.907 259.682 306.605 255.749C305.303 251.816 304.51 249.951 306.605 249.951C308.7 249.951 308.972 249.951 307.93 246.79C306.889 243.63 304.001 244.414 ...
2274	115	<A class="start-map-link aukst" data-name="aukst" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/aukstaitija"> <PATH d="M566.749 266.567C570.454 266.199 568.975 259.889 572.667 259.889C576.372 259.889 580.835 260.994 582.314 262.111C583.794 263.228 587.12 259.141 588.599 263.228C590.079 267.316 584.895 268.064 589.333 268.801C593.772 269.538 591.925 267.316 594.885 268.801C597.844 270.286 598.223 267.328 597.477 265.462C596.731 263.597 601.17 263.609 605.608 263.977C610.047 264.345 608.201 264.345 611.16 262.86C614.119 261.375 614.486 266.947 615.231 268.433C615.604 268.83 615.99 269.32 616.451 269.609L619.516 261.66L659.512 263.443L664.874 243.326L678 235.377L674.118 226.216L639.271 223.281L637.425 220.084L655.18 168.028L652.658 153.247L652.777 153.14L639.496 151.429L613.456 136.54L607.538 122.496L559.008 80.8366L543.917 59.9002L482.888 54.3274L474.496 47.7209L459.878 11.7415L453.309 1L434.512 12.4426L416.355 34.5673L404.152 38.5122L390.871 30.3016L370.158 40.4371L322.729 20.2373L299.281 25.5487L277. ...
2277	115	<A class="start-map-link suvalk" data-name="suvalk" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/suvalkija"> <PATH d="M244.701 274.967C242.487 274.789 233.243 278.306 231.16 279.352C229.076 280.398 226.721 279.352 222.649 277.677C218.578 276.001 216.731 279.352 214.695 280.457C212.659 281.562 209.333 281.764 207.854 282.833C206.374 283.903 201.758 284.319 199.9 284.319C198.041 284.319 196.207 285.257 193.614 283.95C193.319 283.808 190.182 281.871 189.957 281.765L197.947 304.447L207.155 304.008L221.028 321.831L221.134 338.537L207.428 351.869L201.249 403.592L211.559 425.753L214.186 423.792L215.547 418.742L221.762 417.103L229.976 421.297L236.19 421.416L238.853 427.832L244.251 428.842L242.404 434.522L244.701 437.718L248.583 439.239L253.72 437.302L255.839 440.724L261.011 442.091L264.373 448.032L270.859 449.303C271.333 447.141 272.043 445.026 273.309 444.764C275.156 444.396 272.007 441.616 274.043 440.13C276.079 438.645 278.482 438.823 277.192 436.233C275.902 433.643 275.156 433.262 276.813 432.514C278.47 ...

Línea	Columna	Código
2280	109	<A class="start-map-link dzuk" data-name="dzuk" href="/lt/kur-nuvykti/regionai/dzukija"> <PATH d="M567.074 266.641C570.779 266.272 569.299 259.963 572.992 259.963C576.697 259.963 581.159 261.068 582.639 262.185C584.118 263.302 587.444 259.214 588.924 263.302C590.404 267.389 585.219 268.138 589.658 268.875C594.096 269.611 592.25 267.389 595.209 268.875C598.168 270.36 598.547 267.401 597.801 265.536C597.056 263.67 601.494 263.682 605.933 264.05C610.372 264.419 608.525 264.419 611.484 262.933C614.443 261.448 614.81 267.021 615.556 268.506C615.928 268.903 616.35 269.251 616.811 269.54L606.158 297.166L577.383 302.929L563.807 319.707L565.547 331.779L558.22 336.223L562.552 377.811L558.705 385.392L549.899 391.333L538.501 426.754L543.235 434.667L556.847 429.463L569.5 446.882L567.654 464.147L553.71 470.088L538.216 468.686L534.003 461.069L542.146 450.007L533.222 436.853L527.126 437.448L521.385 445.848L499.606 445.29L495.605 460.737L485.213 470.753L451.041 477.514L455.776 496.265L453.408 504.582L4 ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
458	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
476	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
494	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
512	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
558	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
576	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
594	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
612	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
630	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
676	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
694	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
712	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>
730	109	<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>

Línea	Columna	Código
748	109	`<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>`
877	9	`>` `<a id="attract" class="btn-link" href="/lt/profesionalams">`
941	45	`<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>`
959	45	`<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>`
977	45	`<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>`
995	45	`<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>`
1013	45	`<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>`
1056	45	`<svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 202.22 202.22"><defs>`

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

207	65	`<A class="dropdown-item" href="/en">`
		`<DIV class="img-lang">`
		`<IMG alt="Lithuania travel - English"`
		`src="/upload/files/2023/12/05/trace-1.svg"/>`
		`</DIV>`
		`English`
		`</A>`

844	65	`<A class="dropdown-item" href="/en">`
		`<DIV class="img-lang">`
		`<IMG alt="Lithuania travel - English"`
		`src="/upload/files/2023/12/05/trace-1.svg"/>`
		`</DIV>`
		`English`
		`</A>`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
2	417	`Bloque <style>` `line-height:20px !important`
2	417	`Bloque <style>` `line-height:20px !important`
2	417	`Bloque <style>` `line-height:20px !important`
2	417	`Bloque <style>` `line-height:20px !important`

Línea	Columna	Código
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important
2	417	Bloque <style> line-height:20px !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

12. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado