GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

21/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 18

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 19

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 20

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 35

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 36

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 37

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 60

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 61

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 62

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 75

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 76

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 77

10.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 90

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.latvia.travel/en*
Página 2	*https://www.visitluxembourg.com/*
Página 3	*https://www.visitmalta.com/en/*
Página 4	*https://www.holland.com/global/tourism*
Página 5	*https://www.poland.travel/en/*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.24
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	5	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	5.8	No Válido
Página 2	6.3	No Válido
Página 3	5.8	No Válido
Página 4	6.5	No Válido
Página 5	6.8	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	2
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	8
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	2
1.6 Separación de contenido y presentación	6
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	2
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	4
1.12 Enlaces descriptivos	6
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	2
Puntuación Media A	5.86

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	8
2.2 Legibilidad y contraste	8
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	6
2.5 Independencia del dispositivo	8
2.6 Navegación consistente	6
Puntuación Media AA	7.67

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 3	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 4	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	C	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	**0 F**	1 P	**0 F**
Página 2	**0 F**	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	**0 F**	1 P	**0 F**
Página 4	1 P	**0 F**	1 P	1 P	**0 F**	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Latvia Travel | Official Latvian Tourism Portal
URL	*https://www.latvia.travel/en*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1393	27	`<H3 class="title"><A href="/en/latvian-holidays-region-2026-edition">Latvian Holidays by Region: 2026 Ed...</A></H3>`
2106	31	`<H5 class="title"><A href="/en/event/riga-fashion-week">Riga Fashion Week</A></H5>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
2347	211	`<DIV class="cke_editable clearfix internal_promo_poster__field_internal_promo_poster_desc field field--name-field-internal-promo-poster-desc field--type-string-long field--label-hidden field__item">Latvia is called Europe's hidden culinary gem, according to the article published in the famous Jamie Oliver's blog. ` `Country's cuisine has all the qualities valued highly in the Northern Europe.` `</DIV>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1125	535	`<INPUT class="form-control " type="text" value="">`
1125	651	`<INPUT class="form-control " type="password" value="">`
1153	210	`<INPUT class="form-control global-search" placeholder="Type your search" type="text" value="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1010	79	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KNFMWK" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
1387	92	`<A class="image-link" href="/en/latvian-holidays-region-2026-edition" rel="bookmark"/>`
1420	87	`<A class="image-link" href="/en/art-routes-classics-avant-garde" rel="bookmark"/>`
1455	72	`<A class="image-link" href="/en/campervan-travel" rel="bookmark"/>`
1488	71	`<A class="image-link" href="/en/flavours-latvia" rel="bookmark"/>`

Línea	Columna	Código
1521	81	<A class="image-link" href="/en/latvian-spa-vacation-life" rel="bookmark"/>
1554	74	<A class="image-link" href="/en/small-towns-latvia" rel="bookmark"/>
1597	100	<A class="image-link" href="/en/european-historical-cultural-heritage-latvia" rel="bookmark"/>
1630	91	<A class="image-link" href="/en/how-much-does-it-cost-travel-latvia" rel="bookmark"/>
1663	92	<A class="image-link" href="/en/rigas-historic-and-leisure-districts" rel="bookmark"/>
1698	85	<A class="image-link" href="/en/latvia-where-wild-things-grow" rel="bookmark"/>
1731	80	<A class="image-link" href="/index%2ephp/en/latvia-above" rel="bookmark"/>
1764	98	<A class="image-link" href="/index%2ephp/en/where-latvia-keeps-its-stories" rel="bookmark"/>
1797	85	<A class="image-link" href="/index%2Ephp/en/salaca-adventures" rel="bookmark"/>
1840	89	<A class="image-link" href="/index%2Ephp/en/latvias-yacht-marinas" rel="bookmark"/>
1873	90	<A class="image-link" href="/index%2Ephp/en/latvian-market-culture" rel="bookmark"/>
1906	109	<A class="image-link" href="/en/caves-cliffs-rock-formations-and-sandstone-landscapes" rel="bookmark"/>
1941	74	<A class="image-link" href="/en/small-towns-latvia" rel="bookmark"/>
1974	91	<A class="image-link" href="/en/travel-environmentally-friendly-way" rel="bookmark"/>
2007	83	<A class="image-link" href="/en/discover-latvia-differently" rel="bookmark"/>
2040	87	<A class="image-link" href="/en/art-routes-classics-avant-garde" rel="bookmark"/>
2078	95	<A class="image-link card-image-link" href="/en/event/riga-fashion-week" rel="bookmark"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
2626	1	</script> <script type="text/javascript" id="" charset="">/* @p
2635	215	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">var se

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

1038	89	`<A aria-label="" class="navbar-brand d-flex align-items-center white-logo" href="/en">`
		`<IMG alt="latvia.travel logo" class="me-2" src="/themes/custom/travel/logo-white-v1.svg" width="auto"/>`
		`</A>`

2516	125	`<A aria-label="" class="navbar-brand d-flex align-items-center white-logo" data-once="page-events" href="/index%2Ephp/en">`
		`<IMG alt="latvia.travel logo" class="me-2" src="/themes/custom/travel/logo-white-v1.svg" width="auto"/>`
		`</A>`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Welcome to Luxembourg - Visit Luxembourg
URL	*https://www.visitluxembourg.com/*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
119	24029	<IMG class="slider-story__fig__image" loading="lazy" src="https://www.visitluxembourg.com/images/s4UMcNJwcTg/rs:fill:560:0/cb:/crop:4000:2667:nowe:0:0/gravity:fp:0.5:0.49981252343457/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9maWxlYWRtaW4vdmlzaXRsdXhlbWJvdXJnL1BpY3R1cmVzL0x1eGVtYnVyZ19lcmxlYmVuL05hdHVyX091dGRvb3IvUmFkZmFocmVuL0hlYWRlci9HcmF2ZWxfQVM4OF8tX0FsZm9uc29fU2FsZ3VlaXJvX01FQ08ud2VicA" srcset="https://www.visitluxembourg.com/images/GvCnuyPKEpc/rs:fill:560:0/dpr:1.5/cb:/crop:4000:2667:nowe:0:0/gravity:fp:0.5:0.49981252343457/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9maWxlYWRtaW4vdmlzaXRsdXhlbWJvdXJnL1BpY3R1cmVzL0x1eGVtYnVyZ19lcmxlYmVuL05hdHVyX091dGRvb3IvUmFkZmFocmVuL0hlYWRlci9HcmF2ZWxfQVM4OF8tX0FsZm9uc29fU2FsZ3VlaXJvX01FQ08ud2VicA 1.5x">
153	4225	<IMG class="cubicleTeaser__fig__image" loading="lazy" src="https://www.visitluxembourg.com/images/AbWfcDckSEw/rs:fill:600:0/cb:/crop:4000:2666:nowe:0:0/gravity:fp:0.5:0.5/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9maWxlYWRtaW4vdmlzaXRsdXhlbWJvdXJnL1BpY3R1cmVzL1BsYW51bmcvUHJpbnRhdXNnYWJlbi9QcmludDIwMjYvUGFja3Nob3RzMjAyNi8yMDI2LVB1YmxpY2F0aW9ucy1BbGwtMjMud2VicA" srcset="https://www.visitluxembourg.com/images/_kjHJoHhN7k/rs:fill:600:0/dpr:1.5/cb:/crop:4000:2666:nowe:0:0/gravity:fp:0.5:0.5/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9maWxlYWRtaW4vdmlzaXRsdXhlbWJvdXJnL1BpY3R1cmVzL1BsYW51bmcvUHJpbnRhdXNnYWJlbi9QcmludDIwMjYvUGFja3Nob3RzMjAyNi8yMDI2LVB1YmxpY2F0aW9ucy1BbGwtMjMud2VicA 1.5x">
175	985	<IMG class="promotionBanner__button__picture" loading="lazy" src="https://www.visitluxembourg.com/images/NO_p5uySYMA/rs:fill:18:0/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfZ29vZ2xlUGxheS5zdmc" srcset="https://www.visitluxembourg.com/images/rkiGHR0uChM/rs:fill:18:0/dpr:1.5/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfZ29vZ2xlUGxheS5zdmc 1.5x">
175	1672	<IMG class="promotionBanner__button__text__picture" loading="lazy" src="https://www.visitluxembourg.com/images/VtZ71_v0Lfo/rs:fill:68:0/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfZ29vZ2xlUGxheV90ZXh0LnN2Zw" srcset="https://www.visitluxembourg.com/images/gx_aBgVoj_c/rs:fill:68:0/dpr:1.5/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfZ29vZ2xlUGxheV90ZXh0LnN2Zw 1.5x">
175	2384	<IMG class="promotionBanner__button__picture" loading="lazy" src="https://www.visitluxembourg.com/images/UcBZRvTzPxI/rs:fill:18:0/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfYXBwbGUuc3Zn" srcset="https://www.visitluxembourg.com/images/Ls1xZRtJkhg/rs:fill:18:0/dpr:1.5/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfYXBwbGUuc3Zn 1.5x">
175	3060	<IMG class="promotionBanner__button__text__picture" loading="lazy" src="https://www.visitluxembourg.com/images/1xEB974Xiu4/rs:fill:68:0/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfYXBwbGVfdGV4dC5zdmc" srcset="https://www.visitluxembourg.com/images/xHBrYiRpR90/rs:fill:68:0/dpr:1.5/cb:/g:ce/aHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRsdXhlbWJvdXJnLmNvbS9fYXNzZXRzLzZkNjJjNmJiYTA2MzY5ZmRjNDM1ODBhMWE5ODEzZDNjL0Rpc3RyaWJ1dGlvbi9EdW1teWltYWdlcy9Qcm9tb3Rpb25CYW5uZXJfYXBwbGVfdGV4dC5zdmc 1.5x">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
153	4513	`<H5 class="cubicleTeaser__text__header">Publications</H5>`
212	62	`<H5 class="cubicleTeaser__text__header">Dreams of travel and castles</H5>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
28	21644	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en">` `In order to offer the best possible service, we use cookies in our websites.` `<STRONG style="">` `Without cookies, it would not be possible to display videos or map views, for example.` `</STRONG>` `Furthermore, they are needed to enable the function of the websites, statistics and evaluations as well as content tailored to possible personal interests. This data is only passed on anonymously. By clicking on "Allow cookies" you can continue to use our website to its full extent. You can find more information on this and on a possible later deactivation in our` `<A href="https://www.visitluxembourg.com/privacy-policy" style="" target="_blank">` `privacy policy` `</A>` `at any time.` `</DIV>`

Línea	Columna	Código
28	28131	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV>
28	33713	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _cfuvid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
28	36609	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> rc::a </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
28	39305	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _pk_id# [x2] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
28	47260	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __cf_bm </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
28	49229	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
28	51245	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> datadome </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used in context with the website's BotManager. The BotManager detects, categorizes and compiles reports on potential bots trying to access the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
28	58579	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV>

Línea	Columna	Código
28	60327	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> logtracking_guid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Registers whether the user is logged in. This allows the website owner to make parts of the website inaccessible, based on the user's log-in status. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
28	75527	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>
28	81254	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> uid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 2 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
28	84570	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> pixie </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>
28	92624	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> IDE </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 400 days </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
28	93407	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_au [x3] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to measure the efficiency of the website's advertisement efforts, by collecting data on the conversion rate of the website's ads across multiple websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
28	94140	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> pagead/1p-user-list/# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
28	96803	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> idsync/apn </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is set by the audience manager of the website to determine the time and frequencies of visitor data synchronization - cookie data synchronization is used to synchronize and gather visitor data from several websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>
28	99306	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> sjrn_ccid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
28	105650	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> track/cmf/generic </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>
28	111010	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> ttcsid_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
28	121173	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_ls [x2] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
28	120864	online.fliphtml5.com www.googletagmanager.com
28	120893	www.googletagmanager.com
28	131469	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""><BR style="">
28	131483	<BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
28	131671	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style="">
28	131685	<BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
28	131815	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style="">
28	131829	<BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
28	131938	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style="">

Línea	Columna	Código
28	131952	<BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
28	132073	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.<BR style=""><BR style="">
28	132087	<BR style=""><BR style="">Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
264	6	Please make sure to enable your Cookies in case you don't see this content. <DIV class="cookie__disclaimer__button">
1955	3429	<STRONG> 6, rue Antoine de Saint-Exupéry
1956	51	6, rue Antoine de Saint-Exupéry L-1432 Luxembourg
1959	66	<A href="tel:+3524282821"> <A href="mailto:info@visitluxembourg.com">
1959	141	<A href="mailto:info@visitluxembourg.com">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 118

Línea	Columna	Código
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)

Línea	Columna	Código
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)
1	1434	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_shrink)
1	1311	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1792400920 content:attr(data-text_extend)

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
29	61	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WZQ8PXT" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 60

Línea	Columna	Código
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(

Línea	Columna	Código
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/_assets/6d62c6bba06369fdc43580a1a9813d3c/Distribution/Structures/Article.css?1792400920 Encontrado error de parseo en: is(

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

31	1187	`<A class="pageHeader__langsetter__link" href="/fr/" hreflang="fr-LU">`
		`Français`
		`</A>`

1959	1550	`<A class="pageFooter__langsetter__link" href="/fr/" hreflang="fr-LU">`
		`Français`
		`</A>`

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Visit Malta - The Official Tourism Site for Malta, Gozo and Comino - Visit Malta
URL	*https://www.visitmalta.com/en/*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código
3065	135	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=824078548984694&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
3066	135	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=354566293143486&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5193	144	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2284325861797145&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5196	143	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=555162575427755&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5199	143	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=779971472888862&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5202	143	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1709548515360 41&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5205	143	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=722790748391895&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5209	143	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=215451933478434&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5212	144	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1384983378552342&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5215	143	<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=291776075101378&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">
5233	783	<IMG fetchpriority="high" height="1" src="https://t.co/i/adsct?bci=3&dv=UTC%26en-US%26Google%20Inc.%26Linux%20x86_64%26255%261440%26718%2616%2624%261440%26718%260%26na%261&eci=2&event_id=9677d1c1-04d9-4f4c-8f6a-1494799929 02&events=%5B%5B%22pageview%22%2C%7B%7D%5D%5D&integration=advertiser&p_id=Twitter&p_user_id=0&pl_id=57daf557-f199-49e2-bb3f-fcf5d4c163d3&tw_document_href=https%3A%2F%2Fwww.visitmalta.com%2Fen%2F&tw_engaged_ms=6&tw_iframe_status=0&tw_order_quantity=0&tw_pid_src=1&tw_sale_amount=0&tw_session_count=1&tw_session_id=1792618580648-588390826&tw_session_start=1&twpid=tw.1792618580648.84122736767494178 2&txn_id=o5qu1&type=javascript&version=2.4.12" style="display: none;" width="1">

Línea	Columna	Código
5233	2297	<IMG fetchpriority="high" height="1" src="https://analytics.twitter.com/i/adsct?bci=3&dv=UTC%26en-US%26Google%20Inc.%26Linux%20x86_64%26255%261440%26718%2616%2624%261440%26718%260%26na%261&eci=2&event_id=9677d1c1-04d9-4f4c-8f6a-1494799929 02&events=%5B%5B%22pageview%22%2C%7B%7D%5D%5D&integration=advertiser&p_id=Twitter&p_user_id=0&pl_id=57daf557-f199-49e2-bb3f-fcf5d4c163d3&tw_document_href=https%3A%2F%2Fwww.visitmalta.com%2Fen%2F&tw_engaged_ms=6&tw_iframe_status=0&tw_order_quantity=0&tw_pid_src=1&tw_sale_amount=0&tw_session_count=1&tw_session_id=1792618580648-588390826&tw_session_start=1&twpid=tw.1792618580648.84122736767494178 2&txn_id=o5qu1&type=javascript&version=2.4.12" style="display: none;" width="1">
5418	2536	<IMG border="0" height="0" src="https://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=platform161_direct_new&google_cm&google_sc" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	2785	<IMG border="0" height="0" src="https://ib.adnxs.com/getuid?https://ads.creative-serving.com/adx_cm?user_id=%24UID&referrer=https%3A%2F%2Fwww.visitmalta.com%2F" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	3041	<IMG border="0" height="0" src="https://x.bidswitch.net/sync?dsp_id=4&user_id=2e869d41-ee3c-44d5-8d7a-8f49ced93cb6&ssp=&expires=30&user_group=2&cb=460" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	3297	<IMG border="0" height="0" src="https://x.bidswitch.net/sync?dsp_id=4&user_id=2e869d41-ee3c-44d5-8d7a-8f49ced93cb6&ssp=&expires=30&user_group=2&cb=764" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	3553	<IMG border="0" height="0" src="https://x.bidswitch.net/sync?dsp_id=4&user_id=2e869d41-ee3c-44d5-8d7a-8f49ced93cb6&ssp=&expires=30&user_group=2&cb=876" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	3807	<IMG border="0" height="0" src="https://ad.360yield.com/match?publisher_dsp_id=79&external_user_id=2e869d41-ee3c-44d5-8d7a-8f49ced93cb6&gdpr=0&gdpr_consent=" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	4079	<IMG border="0" height="0" src="https://dsum-sec.casalemedia.com/crum?cm_dsp_id=235&external_user_id=2e869d41-ee3c-44d5-8d7a-8f49ced93cb6&gdpr=0&gdpr_consent=&us_privacy=" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	4283	<IMG border="0" height="0" src="https://dpm.demdex.net/ibs:dpid=393426&dpuuid=2e869d41-ee3c-44d5-8d7a-8f49ced93cb6" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">
5418	4485	<IMG border="0" height="0" src="https://match.justpremium.com/match/p161?ex_uid=2e869d41-ee3c-44d5-8d7a-8f49ced93cb6" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" width="0">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3830	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
3847	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
3864	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
3881	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
3902	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
3960	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4149	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4184	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4219	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4254	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4258	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4381	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4483	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
4686	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 156

Línea	Columna	Código
221	5	`https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'`

Línea	Columna	Código
237	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Featured'
240	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
301	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:unset
221	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
237	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Featured'
240	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
301	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:unset
221	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
237	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Featured'
240	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
301	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:unset
221	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
237	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Featured'
240	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
301	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:unset
221	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
237	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Featured'
240	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
301	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:unset
221	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
237	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Featured'
240	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'
301	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:unset
221	5	https://www.visitmalta.com/wp-content/themes/jupiterx-child/assets/css/style-2.css?ver=1.0.0 content:'Offer'

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
4748	179	`<INPUT name="post" placeholder="Search VisitMalta..." type="text">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
3228	61	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KSFX9SF" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
3238	134	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KSFX9SF" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
5190	755	`<IFRAME height="0" src="https://15624016.fls.doubleclick.net/activityi;src=15624016;type=etc200;cat=etcuu00;rcb=4;ord=2052126311675;npa=1;auiddc=349427746.1792618580;gdid=dZTNiMT;uaa=;uab=;uafvl=;uamb=0;uam=;uap=;uapv=;uaw=0;pscdl=noapi;frm=0;_tu=IFA;gtm=45fe6ak1v9225026094za200xecxf1;gcd=13l3l3l2l1l1;dma_cps=a;dma=1;dc_fmt=2;tag_exp=115938466~115938469~117776796~118897920~118897930~120213116~120385422~120412526~120469145~120469153~121246026~121246034;epver=2;dc_random=1792618579_O0bGoRI_-6TxnyxE6xsW94IKTrTHmWJRHQ;_dc_test=1;~oref=https%3A%2F%2Fwww.visitmalta.com%2Fen%2F?" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/>`
5233	1489	`<IFRAME height="0" src="https://12891724.fls.doubleclick.net/activityi;src=12891724;type=rete70;cat=visit0;rcb=1;ord=3620233589290;npa=1;auiddc=349427746.1792618580;u1=https%3A%2F%2Fwww.visitmalta.com%2Fen%2F;uaa=;uab=;uafvl=;uamb=0;uam=;uap=;uapv=;uaw=0;pscdl=noapi;frm=0;_tu=KFA;gtm=45fe6ak1v9178700011z8842722113za20gzb842722113zd842722113xeaxf1;gcd=13l3l3l2l1l1;dma_cps=a;dma=1;dc_fmt=2;tag_exp=115938466~115938468~117776796~118897920~118897930~120213116~120385422~120420415~120469145~120469153~121246026~121246034~123548195;epver=2;dc_random=1792618581_W38q17uJOAJas9sIt5zrTtj6CZHzyCfAZQ;_dc_test=1;~oref=https%3A%2F%2Fwww.visitmalta.com%2Fen%2F?" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/>`
5418	1051	`<IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 3311

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD>

Línea	Columna	Código
		, <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>
10	9	Bloque <style> [10:9]-[12:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
109	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: div

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>
10	9	Bloque <style> [10:9]-[12:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
109	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: div

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>
10	9	Bloque <style> [10:9]-[12:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
109	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: div

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>
10	9	Bloque <style> [10:9]-[12:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
109	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: div

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>
10	9	Bloque <style> [10:9]-[12:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
109	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: div

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> , <URANGE>
10	9	Bloque <style> [10:9]-[12:9] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
109	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: div

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

4495	802	`<A aria-label="Pope Saint John Paul II Liturgical Feast 2026" href="events-in-malta-and-gozo/event/youth-orchestra">`
		`Pope Saint John Paul II Liturgical Feast 2026`
		`</A>`

4495	1885	`<A aria-label="Gadajjar Gajnejja: Ebbs and Flows" href="events-in-malta-and-gozo/event/Ghadajjar-ghajnejja-ebbs-and-flows">`
		`Gadajjar Gajnejja: Ebbs and Flows`
		`</A>`

4495	2812	`<A aria-label="Autumn Vibes" href="events-in-malta-and-gozo/event/autumn-vibes">`
		`Autumn Vibes`
		`</A>`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Discover the Netherlands: cities, nature & culture - Holland.com
URL	*https://www.holland.com/global/tourism*
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3316	100	`<IMG src="https://secure.intelligent-company-365.com/779160.png" style="display:none;">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
2466	5114	`<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/0/a/3/80579_fullimage_kinderdijk_press_1360x_96x144.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Historic windmills at Kinderdijk in the Netherlands at sunrise, part of the country’s iconic cultural heritage">`
2466	6036	`<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/9/4/1/88911_fullimage_centraalstation%20station%20ddw%20%C2%A9%20allyoucaneat_96x144_804x584.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Centraalstation Station Dutch Design Week">`
2466	6963	`<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/9/7/1/71758_fullimage_kop%20van%20zuid%20rotterdam%20via%20iris%20van%20den%20broek_96x144.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Kop van Zuid Rotterdam old & new architecture ">`
2466	11693	`<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/c/e/8/81550_fullimage_haarlem%20oudemannenhuis%20%C2%A9%20ernst%20wagensveld%20via%20nbtc_96x144_289x312.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Haarlem OudeMannenHuis">`
2466	12655	`<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/e/7/c/83128_fullimage_bootje%20varen%20in%20almere%20omgeven%20door%20architectonische%20hoogstandjes%20%C2%A9%20richard%20terborg_96x144.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Boating in Almere surrounded by architectural gems">`
2466	13593	`<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/6/a/6/86086_fullimage_delft%20bonte%20ossteeg%2C%20zijstraat%20markt%20%C2%A9%20anne%20hamers_96x144_826x513.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Woman walking past Delft Blue street art in Bonte Ossteeg in Delft, the Netherlands">`

Línea	Columna	Código
2466	19586	<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/c/7/2/80272_fullimage_ns%20station%20geldermalsen%20%C2%A9%20ns_96x144.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Someone walks to the train at NS station Geldermalsen">
2466	20415	<IMG alt="" data-focuspoint-active="true" src="/upload_mm/4/b/f/68744_fullimage_shutterstock_1486551149-olha%20rohulya-1360_96x144.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Zandvoort beach">
2674	381	<IMG alt="" data-focus-x="50.0" data-focus-y="50.0" data-focuspoint-active="true" fetchpriority="AUTO" loading="lazy" src="/upload_mm/8/b/7/89581_fullimage_audiotour%20door%20middelburg%20marcelle%20davidse_324x220.jpg" style="--focuspoint: 50% 50%;" title="Traveller wearing headphones while exploring the Netherlands and listening to the Orange Horizons travel podcast">

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
2996	671	<IMG alt="Visitor viewing The Threatened Swan by Jan Asselijn at the Rijksmuseum in Amsterdam, home to some of the Netherlands' most iconic Dutch Master paintings" data-focus-x="50.0" data-focus-y="44.464285714285715" data-focuspoint-active="true" fetchpriority="AUTO" loading="lazy" src="/upload_mm/5/c/2/83482_fullimage_vrouw%20bekijkt%20de%20bedreigde%20zwaan%2C%20nederlandse%20schilder%20jan%20asselijn%20in%20het%20rijksmuseum_420x560_550x349.jpg" style="--focuspoint: 40.451388888888886% 50%;" title="Visitor viewing The Threatened Swan by Jan Asselijn at the Rijksmuseum in Amsterdam, home to some of the Netherlands' most iconic Dutch Master paintings">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2599	29	<H3 class="card__title"> <A class="card__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/best-city-breaks-beyond-amsterdam">Beyond Amsterdam: the top 8 city breaks

Línea	Columna	Código
		</A> </H3>

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2052	7	<LI> Functional </LI>
2053	7	<LI> Analytics </LI>
2054	7	<LI> Remarketing </LI>

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2466	407	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired" tabindex="-1"> Get inspired </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; -- delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> NL in 7 stories </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in- 7-stories" tabindex="-1"> NL in 7 stories </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Get inspired </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired/nl- in-7-stories" tabindex="-1"> NL in 7 stories </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in- 7-stories/dutch-masters" tabindex="-1">

Línea	Columna	Código
		Dutch Masters </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" h ...
2466	7614	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands" tabindex="-1"> Discover the Netherlands </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; --delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> Visit the cities </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities" tabindex="-1"> Visit the cities </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Discover the Netherlands </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities" tabindex="-1"> Visit the cities </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/utrecht" tabindex="-1"> Utrecht ...
2466	14176	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around" tabindex="-1"> Find your way </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; --delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> Interests </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests" tabindex="-1"> Interests </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Find your way </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around/interests" tabindex="-1"> Interests </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/slow-city-escapes" tabindex="-1"> Slow City Escapes </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/touri ...

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2466	951	<UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Get inspired </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories" tabindex="-1"> NL in 7 stories </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories/dutch-masters" tabindex="-1"> Dutch Masters </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories/nature-in-the-netherlands" tabindex="-1"> Nature in the Netherlands </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories/dutch-heritage" tabindex="-1"> Dutch heritage </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories/new-dutch" tabindex="-1"> New Dutch </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories/blooming-neth ...

Línea	Columna	Código
2466	2679	<UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Get inspired </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired/current" tabindex="-1"> In the spotlight </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/current/art-museums" tabindex="-1"> Art and museums </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/current/new-dutch-food" tabindex="-1"> New Dutch Food </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/current/dutch-architecture" tabindex="-1"> Dutch Architecture </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/current/fashion" tabindex="-1"> Sustainable and innovative fashion </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/current/sustainable-holiday" tabindex="-1"> A sustainable ho ...
2466	407	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired" tabindex="-1"> Get inspired </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; --delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> NL in 7 stories </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories" tabindex="-1"> NL in 7 stories </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Get inspired </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories" tabindex="-1"> NL in 7 stories </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in-7-stories/dutch-masters" tabindex="-1"> Dutch Masters </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" h ...

Línea	Columna	Código
2466	8197	<UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Discover the Netherlands </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities" tabindex="-1"> Visit the cities </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/utrecht" tabindex="-1"> Utrecht </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/rotterdam" tabindex="-1"> Rotterdam </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/the-hague" tabindex="-1"> The Hague </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/eindhoven" tabindex="-1"> Eindhoven </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-nethe ...
2466	9927	<UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Discover the Netherlands </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-regions" tabindex="-1"> Visit the regions </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-regions/dutch-coast" tabindex="-1"> Dutch Coast </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-regions/veluwe" tabindex="-1"> Veluwe </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-regions/wadden-islands" tabindex="-1"> Wadden Islands </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-regions/hanseatic-cities" tabindex="-1"> Hanseatic cities </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/g ...

Línea	Columna	Código
2466	7614	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands" tabindex="-1"> Discover the Netherlands </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; --delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> Visit the cities </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities" tabindex="-1"> Visit the cities </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Discover the Netherlands </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities" tabindex="-1"> Visit the cities </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/utrecht" tabindex="-1"> Utrecht ...
2466	14707	<UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Find your way </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around/interests" tabindex="-1"> Interests </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/slow-city-escapes" tabindex="-1"> Slow City Escapes </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/freedom" tabindex="-1"> 80 years of freedom </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/slowlands" tabindex="-1"> Slow travel in the Netherlands </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/arts-culture" tabindex="-1"> Arts and Culture </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/natural-areas" tabindex="-1"> Explore ...

Línea	Columna	Código
2466	17367	<UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Find your way </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around/information" tabindex="-1"> Top holiday tips </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/information/travelling-to-the-netherlands" tabindex="-1"> Plan your trip </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/information/weather" tabindex="-1"> Weather </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/information/getting-around-in-the-netherlands" tabindex="-1"> Getting around in the Netherlands </A> </LI> </UL>
2466	14176	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around" tabindex="-1"> Find your way </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; --delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> Interests </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests" tabindex="-1"> Interests </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Find your way </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around/interests" tabindex="-1"> Interests </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/slow-city-escapes" tabindex="-1"> Slow City Escapes </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/touri ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
2466	407	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired" tabindex="-1"> Get inspired </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; -- delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> NL in 7 stories </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in- 7-stories" tabindex="-1"> NL in 7 stories </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Get inspired </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/get-inspired/nl- in-7-stories" tabindex="-1"> NL in 7 stories </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/get-inspired/nl-in- 7-stories/dutch-masters" tabindex="-1"> Dutch Masters </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" h ...

Línea	Columna	Código
2466	7614	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands" tabindex="-1"> Discover the Netherlands </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; --delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> Visit the cities </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities" tabindex="-1"> Visit the cities </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Discover the Netherlands </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities" tabindex="-1"> Visit the cities </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/discover-the-netherlands/visit-the-cities/utrecht" tabindex="-1"> Utrecht ...
2466	14176	<UL class="site-menu__sub-content"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="0"> Back to main menu </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around" tabindex="-1"> Find your way </A> <UL class="site-menu__sub-content-list"> <LI class="site-menu__item site-menu__col" style="--delay: 0.2s; --delay-reverse: 0.2s;"> <BUTTON class="site-menu__link site-menu__btn-mobile" tabindex="-1"> Interests </BUTTON> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests" tabindex="-1"> Interests </A> <UL class="site-menu__sub"> <BUTTON class="site-menu__back-btn button--back" tabindex="-1"> Back to Find your way </BUTTON> <A class="site-menu__heading" href="/global/tourism/getting-around/interests" tabindex="-1"> Interests </A> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/tourism/getting-around/interests/slow-city-escapes" tabindex="-1"> Slow City Escapes </A> </LI> <LI class="site-menu__item"> <A class="site-menu__link" href="/global/touri ...

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1128	70	<DIV class="coi-banner__maintext" id="coi-banner-wrapper_label">We and other parties use cookies to collect statistics, to save your preferences, and for social media and markering purposes (for instance to personalize advertisements). Click 'More information' to read more about our cookies and to change your preferences. By clicking 'Accept and continue', you consent to the use of all cookies as described in our cookies policy. <A href="https://www.holland.com/global/tourism/privacy-statement">More information </A> </DIV>
1150	61	<DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Strictly necessary cookies help make a website navigable by activating basic functions such as page navigation and access to secure website areas. Without these cookies, the website would not be able to work properly. </DIV>
1496	61	<DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Functional cookies make it possible to save information that changes the way the website appears or acts. For instance your preferred language or region. </DIV>
1551	61	<DIV class="coi-consent-banner__category-description"> We'll collect information about your visit to our site. It helps us understand how the site is used – what's working, what might be broken and what we should improve. </DIV>
1672	61	<DIV class="coi-consent-banner__category-description"> We can use your data to show you more relevant ads on other sites and social media. We'll use it to measure how effective our ads are. We'll also use it to exclude you from campaigns that you might not like. </DIV>
2466	7014	<DIV class="site-menu__highlighted-body"> <SPAN class="site-menu__highlighted-title"> 7 architectural highlights that will fire your imagination </SPAN> <SPAN class="site-menu__highlighted-subtitle"> A small country with big ambitions. Seven unique places that showcase the rise of Dutch architecture. </SPAN> </DIV>
2466	18714	<DIV class="site-menu__highlighted-body"> <SPAN class="site-menu__highlighted-title"> De Utrechtse Heuvelrug National Park </SPAN> <SPAN class="site-menu__highlighted-subtitle"> Cycle through forests, heath and grasslands and visit the many beautiful villages in this wonderful cycling area in Utrecht. </SPAN> </DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
2481	60	`<LABEL class="language-list__label" for="language-list">`

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
305	9	`Bloque <style>` `line-height:1.1 !important`
318	9	`Bloque <style>` `line-height:1.2em !important`
305	9	`Bloque <style>` `line-height:1.1 !important`
318	9	`Bloque <style>` `line-height:1.2em !important`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
70	9	`Bloque <style>` `outline:none !important`
70	9	`Bloque <style>` `outline:none !important`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Home page - Poland Travel (EN)
URL	*https://www.poland.travel/en/*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
2885	130	<IMG data-lg-item-id="0" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19-1200x800.jpg">
2888	158	<IMG data-lg-item-id="1" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/295002555_Kruszyniany_Meczet_Adobe-1200x800.jpg">
2891	163	<IMG data-lg-item-id="2" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/065419_Jezioro-Zywieckie-Zaglowki_TG_HR-1200x785.jpg">
2894	153	<IMG data-lg-item-id="3" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/250224284_Jablka_Jesien_Adobe-1200x676.jpg">
2897	147	<IMG data-lg-item-id="4" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/306503035_Cieszyn_Adobe-1200x800.jpg">
2900	146	<IMG data-lg-item-id="5" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/warszawa_lazienki_jesien_1170.2.jpg" >
2903	140	<IMG data-lg-item-id="6" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zamek_ksiaz_jesien_3_1170.jpg">
2906	134	<IMG data-lg-item-id="7" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/biebrza_jesien_1170.jpg">
2909	164	<IMG data-lg-item-id="8" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/warszawa_lazienki_krolewskie_jesien_kolorowa_1170.jpg">
2912	145	<IMG data-lg-item-id="9" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zelazowa_wola_park_jesien_1170.jpg">
2915	130	<IMG data-lg-item-id="10" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Dynie-3-Custom.jpg">
2918	148	<IMG data-lg-item-id="11" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/gdynia_orlowo_klif_jesienia_1170.jpg ">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
920	72	`<H2 class="wp-block-heading has-text-align-center is-style-heading-38">`

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
224	82	`<DIV class="cmplz-description" hidden="" id="cmplz-desc-preferences-1-optin">` `<SPAN class="cmplz-description-preferences">` `Based on your interactions and content preferences on this site, we may display personalised content such as articles and recommendations tailored to your interests. Some personalised ads may include content from our partners. Your profile may also be used to deliver ads that are more relevant to your potential interests.` `</SPAN>` `</DIV>`
242	81	`<DIV class="cmplz-description" hidden="" id="cmplz-desc-statistics-1-optin">` `<SPAN class="cmplz-description-statistics">` `Your data may be used to monitor site behaviour and prevent fraud (e.g., detecting automated bot clicks) while ensuring the proper and secure operation of systems and processes. This data may also be used to troubleshoot issues and develop new website features. This specific purpose does not involve creating user profiles or unique identifiers.` `</SPAN>` `<SPAN class="cmplz-description-statistics-anonymous">` `Przechowywanie techniczne lub dostp, który jest uywany wycznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sdu, dobrowolnego podporzdkowania si dostawcy usug internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wycznie w tym celu zwykle nie mog by wykorzystywane do identyfikacji uytkownika.` `</SPAN>` `</DIV>`

Línea	Columna	Código
261	80	<DIV class="cmplz-description" hidden="" id="cmplz-desc-marketing-1-optin"> <SPAN class="cmplz-description-marketing"> The Polish Tourist Organisation collects information about your history to ensure that marketing communications are presented appropriately. Content presented to you may be based on limited data such as the website or app you are using, your non-precise location, type of device or the content you are viewing. We may also combine this data between the different devices you use to provide relevant marketing communications. The aim is to present relevant advertising on third-party websites and apps. </SPAN> </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
325	293	Inspirations
326	295	News
327	309	City Break
332	268	Regions
333	264	Cities
334	276	UNESCO Sites
335	280	National Parks
336	276	Health resorts
341	297	Travelling
342	332	Practical information
343	338	Weather
344	303	Money
345	290	Health
346	312	Travel in Poland
2676	34	10 Heathfield Terrace London, W4 4JE
2677	20	London, W4 4JE
2678	11	<EM>
2679	30	980 N. Michigan Ave, Ste 1550 Chicago, IL 60611
2680	32	Ste 1550 Chicago, IL 60611

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
2791	104	`<INPUT class="mobile-overlay__search-input" name="s" placeholder="Search on the site" type="text">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
301	73	`<A class="header__logo" href="https://www.poland.travel/en"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium" decoding="async" fetchpriority="high" height="149" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/04/polish-tourism-organization.svg" width="391"/> </A>`
2639	310	`<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: POT-19" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="903efb69-25f9-4e4f-b9a5-8a255a70ea07" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19.jpg"> <IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="800" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19-1200x800.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19-1200x800.jpg 1200w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19-768x512.jpg 768w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19-1536x1024.jpg 1536w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/POT-19-1920x1280.jpg 1920w, https://w ...`

Línea	Columna	Código
2641	414	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: Wooden mosque in Kruszyniany village, Podlasie, Poland" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="dc82a2ed-23e9-4710-a293-681107e95be9" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/295002555_Kruszyniany_Meczet_Adobe.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/295002555_Kruszyniany_Meczet_Adobe.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="800" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/295002555_Kruszyniany_Meczet_Adobe-1200x800.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/295002555_Kruszyniany_Meczet_Adobe-1200x800.jpg 1200w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/295002555_Kruszyniany_Meczet_Adobe-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/295002555_Kruszyniany_Meczet_Ado ...
2643	409	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: 065419_Jezioro-Zywieckie-Zaglowki_TG_HR" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="cfab869a-3047-4d2b-99b2-43ed3bab708b" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/065419_Jezioro-Zywieckie-Zaglowki_TG_HR.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/065419_Jezioro-Zywieckie-Zaglowki_TG_HR.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="785" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/065419_Jezioro-Zywieckie-Zaglowki_TG_HR-1200x785.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/065419_Jezioro-Zywieckie-Zaglowki_TG_HR-1200x785.jpg 1200w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/065419_Jezioro-Zywieckie-Zaglowki_TG_HR-600x392.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/065419_Jezioro-Zywieck ...
2645	448	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: Farmer hold basket with juicy red apples" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="106f549f-4930-41da-8f30-7b2f6b2fb33e" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/250224284_Jablka_Jesien_Adobe.jpg" data-sub-html="Farmer hold basket with juicy red apples." href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/250224284_Jablka_Jesien_Adobe.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="676" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/250224284_Jablka_Jesien_Adobe-1200x676.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/250224284_Jablka_Jesien_Adobe-1200x676.jpg 1200w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/250224284_Jablka_Jesien_Adobe-600x338.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/250224284_Jab ...
2647	416	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: Saint Nicholas Rotunda chapel in Cieszyn, Silesia, Poland during colorful fall" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="ae9a4613-97ac-4aeb-adf8-f0768e12790e" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/306503035_Cieszyn_Adobe.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/306503035_Cieszyn_Adobe.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="800" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/306503035_Cieszyn_Adobe-1200x800.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/306503035_Cieszyn_Adobe-1200x800.jpg 1200w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/306503035_Cieszyn_Adobe-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/10/306503035_Cieszyn_Adobe-768x512.jpg 768w, https://www.poland.tr ...

Línea	Columna	Código
2649	385	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: warszawa_lazienki_jesien_1170.2" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="29bcd0f9-a51f-4a1c-9475-70777ee110e6" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/warszawa_lazienki_jesien_1170.2.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/warszawa_lazienki_jesien_1170.2.jpg" ><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="780" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/warszawa_lazienki_jesien_1170.2.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/warszawa_lazienki_jesien_1170.2.jpg 1170w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/warszawa_lazienki_jesien_1170.2-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/08/warszawa_lazienki_jesien_1170.2-768x512.jpg 768w" width="1170"/></A>
2651	367	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: zamek_ksiaz_jesien_3_1170" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="a951b06e-2368-45bf-9816-35013d7376c7" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zamek_ksiaz_jesien_3_1170.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zamek_ksiaz_jesien_3_1170.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="780" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zamek_ksiaz_jesien_3_1170.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zamek_ksiaz_jesien_3_1170.jpg 1170w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zamek_ksiaz_jesien_3_1170-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zamek_ksiaz_jesien_3_1170-768x512.jpg 768w" width="1170"/></A>
2653	349	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: biebrza_jesien_1170" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="2533d025-d909-4db2-9ad3-6b4e7ae5d2c1" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/biebrza_jesien_1170.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/biebrza_jesien_1170.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="780" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/biebrza_jesien_1170.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/biebrza_jesien_1170.jpg 1170w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/biebrza_jesien_1170-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/biebrza_jesien_1170-768x512.jpg 768w" width="1170"/></A>
2655	439	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: warszawa_lazienki_krolewskie_jesien_kolorowa_1170" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="af2ad05f-49fe-4c02-8d6c-907669f66df6" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/warszawa_lazienki_krolewskie_jesien_kolorowa_1170.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/warszawa_lazienki_krolewskie_jesien_kolorowa_1170.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="780" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/warszawa_lazienki_krolewskie_jesien_kolorowa_1170.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/warszawa_lazienki_krolewskie_jesien_kolorowa_1170.jpg 1170w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/warszawa_lazienki_krolewskie_jesien_kolorowa_1170-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploa ...

Línea	Columna	Código
2657	364	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: elazowa Wola" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="52df7e56-5f62-4755-ba7d-7f8538609fe1" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zelazowa_wola_park_jesien_1170.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zelazowa_wola_park_jesien_1170.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="780" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zelazowa_wola_park_jesien_1170.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zelazowa_wola_park_jesien_1170.jpg 1170w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zelazowa_wola_park_jesien_1170-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/zelazowa_wola_park_jesien_1170-768x512.jpg 768w" width="1170"/></A>
2659	367	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: Powsin Warszawa" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="54198189-d19c-4d02-a34b-20782f4916f4" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Dynie-3-Custom.jpg" data-sub-html="Powsin Warszawa" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Dynie-3-Custom.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="680" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Dynie-3-Custom.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Dynie-3-Custom.jpg 1170w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Dynie-3-Custom-600x349.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Dynie-3-Custom-768x446.jpg 768w" width="1170"/></A>
2661	362	<A aria-label="Otwórz powikszone zdjcie: Gdynia" class="gallery-tiles__item" data-lg-id="fcb55bea-d296-4c53-893e-0447f34785f0" data-src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/gdynia_orlowo_klif_jesienia_1170.jpg" href="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/gdynia_orlowo_klif_jesienia_1170.jpg"><IMG alt="" class="gallery-tiles__thumb" decoding="async" height="780" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/gdynia_orlowo_klif_jesienia_1170.jpg" srcset="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/gdynia_orlowo_klif_jesienia_1170.jpg 1170w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/gdynia_orlowo_klif_jesienia_1170-600x400.jpg 600w, https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/12/gdynia_orlowo_klif_jesienia_1170-768x512.jpg 768w" width="1170"/></A>
2672	69	<A class="footer__logo" href="https://www.poland.travel/en"><IMG alt="" class="attachment-medium size-medium" decoding="async" height="137" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2025/03/english-logo-POT_white_bold1.png" width="400"/></A>
2711	101	<A href="https://www.gov.pl/web/sport" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><IMG alt="" class="attachment-medium size-medium" decoding="async" height="104" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2024/04/logo_msit_2023_white_eng2.png" width="280"/></A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
301	73	<A class="header__logo" href="https://www.poland.travel/en"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium" decoding="async" fetchpriority="high" height="149" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2026/04/polish-tourism-organization.svg" width="391"/> </A>
2672	69	<A class="footer__logo" href="https://www.poland.travel/en"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium" decoding="async" height="137" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2025/03/english-logo-POT_white_bold1.png" width="400"/> </A>
2711	101	<A href="https://www.gov.pl/web/sport" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-medium size-medium" decoding="async" height="104" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2024/04/logo_msit_2023_white_eng2.png" width="280"/> </A>
2727	181	<A class="footer__social-item" href="https://www.instagram.com/polandtravel_uk/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="footer__social-icon" decoding="async" height="20" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/01/Instagram.svg" width="20"/> <SPAN class=""/> </A>
2730	170	<A class="footer__social-item" href="https://www.facebook.com/poland.travel.us" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="footer__social-icon" decoding="async" height="20" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2022/11/facebook.svg" width="20"/> <SPAN class=""/> </A>
2733	168	<A class="footer__social-item" href="https://www.facebook.com/polandtravelgb" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="footer__social-icon" decoding="async" height="20" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/01/Facebook.svg" width="20"/> <SPAN class=""/> </A>
2736	166	<A class="footer__social-item" href="https://www.youtube.com/@polandtravel" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="footer__social-icon" decoding="async" height="14" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2023/01/YouTube.svg" width="20"/> <SPAN class=""/> </A>

Línea	Columna	Código
2739	163	<A class="footer__social-item" href="https://twitter.com/PolandtravelUS" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="footer__social-icon" decoding="async" height="20" loading="lazy" src="https://www.poland.travel/en/wp-content/uploads/sites/17/2024/02/icons8-twitterx_20x20.svg" width="20"/> <SPAN class=""/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 48

Línea	Columna	Código
3	22	Bloque <style> [3:22]-[4:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
7	22	Bloque <style> [7:22]-[8:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	42	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: align-content

Línea	Columna	Código
3	22	Bloque <style> [3:22]-[4:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
7	22	Bloque <style> [7:22]-[8:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	42	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: align-content
3	22	Bloque <style> [3:22]-[4:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
7	22	Bloque <style> [7:22]-[8:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	42	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: align-content
3	22	Bloque <style> [3:22]-[4:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
7	22	Bloque <style> [7:22]-[8:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	42	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: align-content

Línea	Columna	Código
3	22	Bloque <style> [3:22]-[4:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
7	22	Bloque <style> [7:22]-[8:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	42	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: align-content
3	22	Bloque <style> [3:22]-[4:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
7	22	Bloque <style> [7:22]-[8:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	42	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: align-content
3	22	Bloque <style> [3:22]-[4:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
7	22	Bloque <style> [7:22]-[8:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	42	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: align-content

10. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado