

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	28
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	30
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	35
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	37
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	67
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	71
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	72
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	74
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	76
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	123
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	125
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	126
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	132
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	135
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	136

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	140
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	141
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	142
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	156
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	158
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	159
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	164
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	165
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	166
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	174
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	176
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	177
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	188
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	192
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	193
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	207
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	208
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	223
18.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	225

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.austria.info/es
<i>Página 2</i>	https://visitbelgium.com/
<i>Página 3</i>	https://bulgariatravel.org/
<i>Página 4</i>	https://croatia.hr
<i>Página 5</i>	https://www.visitcyprus.com/index.php/en/
<i>Página 6</i>	https://www.visitdenmark.com
<i>Página 7</i>	https://visitestonia.com:443/en
<i>Página 8</i>	https://www.visitfinland.com/es/
<i>Página 9</i>	https://www.france.fr/es/
<i>Página 10</i>	https://www.germany.travel/es/home.html
<i>Página 11</i>	https://www.ireland.com/es-es/
<i>Página 12</i>	https://www.italia.it/es
<i>Página 13</i>	https://www.visitluxembourg.com

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	1	7.69%
No Válido	12	92.31%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	6.8	No Válido
<i>Página 2</i>	4.7	No Válido
<i>Página 3</i>	5.8	No Válido
<i>Página 4</i>	6.2	A
<i>Página 5</i>	4.5	No Válido
<i>Página 6</i>	5.6	No Válido
<i>Página 7</i>	6.5	No Válido
<i>Página 8</i>	4.7	No Válido
<i>Página 9</i>	5.8	No Válido
<i>Página 10</i>	7.4	No Válido
<i>Página 11</i>	3.2	No Válido
<i>Página 12</i>	6.3	No Válido
<i>Página 13</i>	5.3	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	4.20
1.2 Uso de encabezados	1.20
1.3 Uso de listas	3.30
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	1.50
1.6 Separación de contenido y presentación	3.80
1.7 Identificación del idioma principal	8.50
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	9.20
1.9 Formularios y etiquetas	5.80
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	3.80
1.12 Enlaces descriptivos	3.30
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	3.10
Puntuación Media A	5.55

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	6.20
2.2 Legibilidad y contraste	5.40
2.3 Maquetación adaptable	8.50
2.4 Múltiples vías de navegación	6.20
2.5 Independencia del dispositivo	3.10
2.6 Navegación consistente	9.20
Puntuación Media AA	6.43

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	0 F	0.5 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	0 F
<i>Página 3</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 4</i>	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	0 F
<i>Página 5</i>	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
<i>Página 8</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 9</i>	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 10</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 11</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 3	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	- P
Página 5	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P
Página 7	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 9	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Viaje a Austria - Vacaciones en Austria. Informaciones de la ofi
URL	https://www.austria.info/es
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema

Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
437	57	<UL class="js-hidden-links hidden-links hidden"/>
847	107	<UL class="submenu-list is-search-suggestion large-10 grid-y js-search-results-list-pane"/>

1.3 Uso de listas

Problema

Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
437	57	<UL class="js-hidden-links hidden-links hidden"/>
847	107	<UL class="submenu-list is-search-suggestion large-10 grid-y js-search-results-list-pane"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
107	10240	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="de"> Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der

Línea	Columna	Código
		Dienste gesammelt haben. Datenschutzerklärung anzeigen. </DIV>
107	16101	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. </DIV>
107	21531	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cfuvid Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : Sitzung Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV>
107	26532	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Funktionelle Cookies ermöglichen es einer Webseite, zusätzliche Funktionen und Personalisierungen bereitzustellen. Sie können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei. </DIV>

Línea	Columna	Código
107	32725	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> WIDGET::local::assignments Wird von der Audio-Plattform SoundCloud verwendet, um ihre eingebetteten Inhalte/Dienste auf der Website zu implementieren, zu messen und zu verbessern - Die Datensammlung umfasst auch die Interaktion der Besucher mit eingebetteten Inhalten/Diensten. Dies kann für Statistiken oder Marketingzwecke genutzt werden. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : Beständig Typ : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
107	39159	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> yt-player-headers-readable Wird verwendet, um basierend auf den Geräte- und Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zu ermitteln. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : Beständig Typ : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
107	44866	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cf_bm Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 1 Tag Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>
107	46751	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. </DIV> </pre>
107	48333	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> jctr_sid Dieses Cookie wird benutzt, um Fehler auf der Website zu erkennen - diese Informationen werden an die Support-Mitarbeiter der Website gesendet, um das Nutzererlebnis auf der Website zu optimieren. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 1 Tag Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
107	53636	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> dicbo_id Sammelt Statistiken über die Nutzung der Website durch die Besucher und die allgemeine Funktionalität der Website - Dies dient der Optimierung und Erstellung von Berichten auf der Website zum Vergleich durch einen Drittanbieter-Analysedienst. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 1 Tag Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>
107	59355	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AWSALBCORS Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 7 Tage Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>
107	65583	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
107	71300	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> uid Registriert eine eindeutige Benutzer-ID, die der Browser des Benutzers bei einem Besuch von Websites erkennt, die das gleiche Werbenetzwerk verwenden. Der Zweck ist die Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis von Bewegungen des Benutzers und verschiedener Angebote von Werbeträgern für die Anzeige von Benutzerwerbung. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 2 Monate Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>
107	73379	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> getuidnb Wird verwendet, um den Besucher über Besuche und Geräte hinweg zu identifizieren. Dies ermöglicht der Webseite, dem Besucher relevante Werbung zu präsentieren. Der Dienst wird von Werbespots von Dritten bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : Sitzung Typ : Pixel-Tracker </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
107	81386	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> IDE Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 400 Tage Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>
107	82210	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> pagead/landing Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : Sitzung Typ : Pixel-Tracker </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
107	84082	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> pagead/1p-user-list/# Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : Sitzung Typ : Pixel-Tracker </DIV> </DIV> </pre>
107	86167	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> unifiedPixel Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : Sitzung Typ : Pixel-Tracker </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
107	92274	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cid Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Webseite durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 1 Jahr Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>
107	94259	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> sp_landing Wird verwendet, um Audio-Inhalte von Spotify auf der Website zu implementieren. Kann auch verwendet werden, um Benutzerinteraktionen und -präferenzen im Zusammenhang mit Audio-Inhalten zu registrieren - dies kann Statistik- und Marketingzwecken dienen. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 1 Tag Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
107	95044	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> sp_t Wird verwendet, um Audio-Inhalte von Spotify auf der Website zu implementieren. Kann auch verwendet werden, um Benutzerinteraktionen und -präferenzen im Zusammenhang mit Audio-Inhalten zu registrieren - dies kann Statistik- und Marketingzwecken dienen. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximale Speicherdauer : 1 Jahr Typ : HTTP-Cookie </DIV> </DIV> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
107	22422	audycje.tokfm.pl p1636.atraveo.com
107	22444	p1636.atraveo.com
107	100453	adnxs.com doubleclick.net
107	100473	doubleclick.net
107	103710	doubleclick.net pinterest.com
107	103728	pinterest.com
107	184078	Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. <BR style=""><BR style="">
107	184092	<BR style=""><BR style="">Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
107	184290	Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. <BR style=""><BR style="">
107	184304	<BR style=""><BR style="">Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Línea	Columna	Código
107	184457	Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen. <BR style=""><BR style="">
107	184471	<BR style=""><BR style="">Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
107	184592	Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.<BR style=""><BR style="">
107	184606	<BR style=""><BR style="">Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
107	184773	Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.<BR style=""><BR style="">
107	184787	<BR style=""><BR style="">Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	8047	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:attr(data-select-text)
9	108077	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:attr(data-state)
9	216497	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:unset
9	219462	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:unset
1	8047	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:attr(data-select-text)
9	108077	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:attr(data-state)
9	216497	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:unset
9	219462	https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.css content:unset

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
114	40	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-595XW6F" style="display:none;#xa;visibility:hidden" width="0"> </IFRAME>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
195	114	<code><A aria-label="English" class="list-item-link" href="/en" target="_self" title="English">English</code>
201	116	<code><A aria-label="Français" class="list-item-link" href="/fr" target="_self" title="Français">Français</code>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: by, an, some, of, the, this, is, for, and, am, your, it, there, was, at, we, would, like, you, from, have, not, or, any, with, back, two.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema
Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
9	46618	<code>https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.cssoutline:0</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
9	46618	<code>https://www.austria.info/static/generated/1.268902/styles.cssoutline:0</code>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Visit Belgium, your next travel destination in Europe
URL	https://visitbelgium.com/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
79	2366	<code></code>
79	3526	<code></code>

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor `"presentation"` para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
85	609	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
74	10012	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> These cookies allow the website to retain information that has an influence on behaviour and design such as language or regional aspects such as where you live. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
74	6694	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerNecessary">
74	7001	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerPreference">
74	7309	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerStatistics">
74	7617	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerAdvertising">
74	7929	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerUnclassified">
74	17283	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Purposes">
74	17574	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Features">
74	17865	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Partners">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
57	54	<IFRAME height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MXQCZF" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	7697	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD

Línea	Columna	Código
		TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8071	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8166	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8370	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8516	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	7697	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8071	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8166	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8370	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;
1	8516	https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT-CdqB5_ozIPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFoVKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css Encontrado error de parseo en: ;

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	77922	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css_pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7- fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css(ratio:2.76)::-moz-selection</code>
1	77986	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css_pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7- fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css(ratio:2.76) ::selection</code>
1	77922	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css_pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7- fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css(ratio:2.76)::-moz-selection</code>
1	77986	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css_pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7- fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css(ratio:2.76) ::selection</code>

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
1	330818	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css_pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css line-height:30px !important</code>
1	330846	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css_pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css line-height:3rem !important</code>

Línea	Columna	Código
1	330818	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css line-height:30px !important</code>
1	330846	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css line-height:3rem !important</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	6901	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css outline-width:0</code>
1	6901	<code>https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/advagg_css/css__pav8WBD TyyfxR2-yoSVsK-AcmL2J3CXAD84PVfpzmGU__QoWNkLLHMzTtHju-CJJ2go3fT- CdqB5_oziPC7-fJgo__TNTwQC7dXZaanSDo0BmFovKecRVNVHiEmF_ygNYcI0k.css outline-width:0</code>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Bulgaria Travel - Visit, Discover & Live An Unforgettable Journey
URL	https://bulgariatravel.org/
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1244	69	<code><H3 class="jet-weather__title">Blagoevgrad</H3></code>
1410	687	<code><H4 class="entry-title">International historical festival "Valor and Glory"</H4></code>
1797	63	<code><H5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Important information</H5></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1285	63	<code><H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"></code>
1453	63	<code><H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
935	63	<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
1285	63	<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
1302	39	<H3 class="elementor-post__title">
1313	39	<H3 class="elementor-post__title">
1426	695	<H4 class="entry-title">
1453	63	<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1535	36	<pre> <DIV id="btnclick"> <STYLE> .icon60 svg path, .leaflet-data-marker60 svg path{fill: rgb(213,126,180);stroke: rgb(213,126,180);} </STYLE> <I class="icon60"> <SVG height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M12 0c-4.198 0-8 3.403-8 7.602 0 4.198 3.469 9.21 8 16.398 4.531-7.188 8-12.2 8-16.398 0-4.199-3.801-7.602-8-7.602zm0 11c-1.657 0-3-1.343-3-3s1.343-3 3-3 1.343 3 3-1.343 3-3 3z"/> </SVG> </I> BaNeology, SPA and Wellness </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> <STYLE> .icon66 svg path, .leaflet-data-marker66 svg path{fill: rgb(127,184,65);stroke: rgb(127,184,65);} </STYLE> <I class="icon66"> <SVG height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M12 0c-4.198 0-8 3.403-8 7.602 0 4.198 3.469 9.21 8 16.398 4.531-7.188 8-12.2 8-16.398 0-4.199-3.801-7.602-8-7.602zm0 11c-1.657 0-3-1.343-3-3s1.343-3 3-3 1.343 3 3-1.343 3-3 3z"/> </SVG> </I> Ecological Tourism <STYLE> .icon69 svg path, .leafle ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 60

Línea	Columna	Código
1155	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\73\73\73\73\73" </pre>
1175	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\53\53\53\53\53" </pre>
1155	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\73\73\73\73\73" </pre>
1175	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\53\53\53\53\53" </pre>
1155	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\73\73\73\73\73" </pre>
1175	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\53\53\53\53\53" </pre>
1155	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\73\73\73\73\73" </pre>
1175	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\53\53\53\53\53" </pre>
1155	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\73\73\73\73\73" </pre>
1175	9	<pre> https://bulgariatravel.org/wp- content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3 content:"\53\53\53\53\53" </pre>

Línea	Columna	Código
1155	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\73\73\73\73\73"</code>
1175	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\53\53\53\53\53"</code>
1155	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\73\73\73\73\73"</code>
1175	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\53\53\53\53\53"</code>
1155	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\73\73\73\73\73"</code>
1175	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\53\53\53\53\53"</code>
1155	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\73\73\73\73\73"</code>
1175	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\53\53\53\53\53"</code>
1155	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\73\73\73\73\73"</code>
1175	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\53\53\53\53\53"</code>
1155	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.4.3</code> <code>content:"\73\73\73\73\73"</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
181	50	<pre> </pre>
682	50	<pre> </pre>
723	53	<pre> </pre>
950	103	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
181	50	<pre> </pre>
591	97	<pre> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline ui-3_phone-call"/> </pre>
682	50	<pre> </pre>
723	53	<pre> </pre>
820	97	<pre> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline ui-3_phone-call"/> </pre>
893	157	<pre> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline health_hospital-32"/> </pre>
912	157	<pre> <I aria-hidden="true" class="nc-icon-outline health_hospital-32"/> </pre>

Línea	Columna	Código
950	103	<pre> </pre>
985	123	<pre> <I aria-hidden="true" class="fas fa-chevron-down"/> </pre>
1309	139	<pre> <DIV class="elementor-post_thumbnail"> </DIV> ... </pre>
1320	138	<pre> <DIV class="elementor-post_thumbnail"> </DIV> </pre>
1379	117	<pre> <I aria-hidden="true" class="far fa-lightbulb"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
1	4032	<pre>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic- style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+"'"-"', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '["' <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> '</pre>



Línea	Columna	Código
		<FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-' <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '["' <HASH> ,"inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ,"expression(", <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> <VW> ' <VH> ' <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> <VW> ' <VH> ' <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> '+' '-' <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> '["' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(" <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> <VW> ' <VH> ' <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+' '-' <STRING1> <STRING2> <NUMBER> '[' <HASH> 'inherit', 'and', 'not', 'only', 'from', 'to', 'or', <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> 'expression(<FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - ", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> '+' '-' <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> '["' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(" <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> " + " " - " <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> " [" <HASH> " inherit " and " not " only " from " to " or " <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> " expression (" <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4074	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4074]-[1:4083] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> <VW> ' <VH> ' <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4032	https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458 [1:4032]-[1:4041] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - "', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '[' <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression("' <FUNCTION> ' <URANGE>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>

Línea	Columna	Código
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>

Línea	Columna	Código
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>
1	3644	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.37) .btn:hover, button:hover, input[type='button']:hover, input[type='reset']:hover, input[type='submit']:hover, input[type='reset']:hover</code>
1	3404	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/uploads/kava/dynamic-style.css?ver=1701677458(ratio:1.0) .btn, button, input[type='button'], input[type='reset'], input[type='submit']</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 69

Línea	Columna	Código
237	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none</code>
439	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none</code>
512	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none</code>
237	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none</code>
439	9	<code>https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none</code>

Línea	Columna	Código
512	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
237	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
439	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
512	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
237	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
439	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
512	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
237	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
439	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
512	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
237	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
439	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
512	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
237	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
439	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none
512	9	https://bulgariatravel.org/wp-content/themes/bgtravel/theme.css?ver=2.0.1 outline:none

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Službena stranica Hrvatske turisticke zajednice Croatia.hr
URL	https://croatia.hr
Puntuación media	6.20
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 72

Línea	Columna	Código
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	568	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
1	180	<META content="user-scalable=no,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,width=device-width" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 85

Línea	Columna	Código
1	738	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none

Línea	Columna	Código
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none
1	738	Bloque <style>outline:none
1	609	Bloque <style>outline:none

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	VisitCyprus - Deputy Ministry of Tourism
URL	https://www.visitcyprus.com/index.php/en/
Puntuación media	4.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 75

Línea	Columna	Código
1126	65	
1173	111	
1184	108	
1195	108	
1205	114	
1216	107	
1227	105	
1238	116	
1249	122	
1260	111	
1271	129	
1283	101	
1296	128	
1307	115	
1319	111	
1330	109	
1341	109	
1351	115	
1362	107	
1373	105	
1384	116	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1940	477	
1943	317	
1946	339	
1949	324	
1952	313	
1955	358	
1958	333	
1961	331	
1964	327	
1967	343	
1970	355	
1973	314	
1976	332	
1979	297	
1982	359	
1985	368	
1988	307	
1991	338	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
165	78	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1160	5	<H3> UNIQUE EXPERIENCES</H3>
1177	5	<H6> Villages</H6>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
1128	5	<H1>
1497	5	<H6>
1502	5	<H6>
1507	5	<H6>
1534	5	<H6>
1539	5	<H6>
1544	5	<H6>
1571	5	<H6>
1576	5	<H6>
1581	5	<H6>
1608	5	<H6>
1613	5	<H6>
1618	5	<H6>
1645	5	<H6>
1650	5	<H6>
1655	5	<H6>
1682	5	<H6>
1687	5	<H6>
1692	5	<H6>
1719	5	<H6>
1724	5	<H6>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listados de elementos mediante tablas de una única columna en lugar de estructurarlos mediante elementos de lista.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante el marcado adecuado para listas (UL, OL o DL) en lugar de simularse mediante tablas de una única columna.

La información se considera tabular cuando las relaciones lógicas entre los datos existen en dos dimensiones (vertical y horizontal). Si una tabla sólo tiene una columna de datos entonces, por definición, no contiene información tabular y se ha de considerar como un simple listado.

Línea	Columna	Código
1940	124	<TABLE align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mod_events_latest_table jevbootstrap" width="100%">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
2232	47	<pre><DIV style="position:absolute;left:-12361px;">????????? ?????? Bitpro Nexus Bitpro Nexus ? ??????? ????? ??? ???? ?????????????? ???? ? ?????? ??????. ?????????? ????????? ????? ???? ?????, ? ??????? ?????????? ??????? ?????. ?? ????????? ????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????. <P>KMSPICO</P> <P> Exploring system configuration tools? Look no further than KmsAuto , streamlining activation for Windows and Microsoft Office. </P> VisitCyprus has teamed up with Publico Descuentos to provide our Spanish travelers with the best deals and promotional codes. </DIV></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
1161	12	UNIQUE EXPERIENCES
1276	87	Health & Wellness
1288	56	Cyprus Convention
1289	16	Convention Bureau
1312	74	Regions & Cities
1422	87	Health & Wellness
1434	56	Cyprus Convention

Línea	Columna	Código
1435	16	Convention Bureau
1458	74	Regions & Cities
1901	46	Watch a selection of videos that capture highlights of the island, its attractions, natural
1902	56	highlights of the island, its attractions, natural beauty, activities and events.
1940	652	<DIV class="d-row">
1941	297	<DIV class="d-row e-title" style="height: 49px;">
1943	492	<DIV class="d-row">
1944	284	<DIV class="d-row e-title" style="height: 49px;">
1946	514	<DIV class="d-row">
1947	302	<DIV class="d-row e-title" style="height: 49px;">
1949	499	<DIV class="d-row">
1950	285	<DIV class="d-row e-title" style="height: 49px;">
1952	488	<DIV class="d-row">
1953	269	<DIV class="d-row e-title" style="height: 49px;">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	15101	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css</code> <code>content:'Weather Today'</code>
1	15101	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css</code> <code>content:'Weather Today'</code>
1	15101	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css</code> <code>content:'Weather Today'</code>
1	15101	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css</code> <code>content:'Weather Today'</code>
1	15101	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css</code> <code>content:'Weather Today'</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
2343	113	<IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 68

Línea	Columna	Código
1173	50	
1184	48	
1195	48	

Línea	Columna	Código
1205	51	
1216	48	
1227	47	
1238	57	
1249	62	
1260	50	
1271	70	
1283	45	
1296	65	
1307	56	
1319	50	
1330	49	
1341	49	
1351	52	
1362	48	
1373	47	
1384	57	
1395	62	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
37	31	<pre> Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-' <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"} "[', <COMMA> ', ",' "/', "=", <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> </pre>

Línea	Columna	Código
		'<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ";", "/", "=", <HASH> <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "}"', "[", <COMMA> ', ".", "/", "=", <HASH> <IMPORTANT_SYM> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(",



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - " , <STRING1> ' , <STRING2> <NUMBER> ' " } " " [" , <COMMA> ' " . " " / " " = " , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' " inherit " " and " " not " " only " " from " " to " " or " , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' " expression (" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - ", <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" " [" , <COMMA> ' " ; " " / " " = " , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+"', "-",' <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"'"', "[" <COMMA> '"','"', "/"', "=" <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> '"inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> '"expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
37	31	Bloque <style> [37:31]-[39:1] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "}" , "[" , <COMMA> ' " ; " , "/" , "=" , <HASH> <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	3603	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 1.0) .right-menu .custom a, .right-menu .mod-languages a.langChoose</code>
1	107286	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 2.52) ::selection</code>
1	3603	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 1.0) .right-menu .custom a, .right-menu .mod-languages a.langChoose</code>
1	107286	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 2.52) ::selection</code>
1	3603	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 1.0) .right-menu .custom a, .right-menu .mod-languages a.langChoose</code>
1	107286	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 2.52) ::selection</code>
1	3603	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 1.0) .right-menu .custom a, .right-menu .mod-languages a.langChoose</code>
1	107286	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 2.52) ::selection</code>
1	3603	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 1.0) .right-menu .custom a, .right-menu .mod-languages a.langChoose</code>
1	107286	<code>https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/css/style.css(ratio: 2.52) ::selection</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
6	3480	https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
6	3480	https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
6	3480	https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
6	3480	https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
6	3480	https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
1	1133	https://www.visitcyprus.com/modules/mod_jux_megamenu/assets/css/style_responsive.css outline:none
6	3480	https://www.visitcyprus.com/templates/cto/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
171	5	https://cdn.jsdelivr.net/gh/kenwheeler/slick@1.8.1/slick/slick-theme.css outline:none

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Where is Denmark? Wow...let us fill you in!
URL	https://www.visitdenmark.com
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3693	9068	<H3 class="sc-4651d9b9-4 bTQiML">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3621	17	 Functional
3622	17	 Statistical
3623	17	 Marketing

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3587	4	<pre><P>You can always reject cookies on your computer, tablet or phone by changing your browser settings. Where these settings can be found depends on the type of browser you are using. If you do change the settings, please be aware that there will be some functions and services that you cannot use because they rely on the homepage being able to remember the choices you have made.
You can choose to not receive cookies from Google Analytics here.
</P></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
893	75	<pre><DIV class="coi-banner__maintext" id="coi-banner-wrapper_label">We and third parties use cookies to optimise your experience and deliver the best content about Denmark.By clicking 'accept all', you consent to the use of all our cookies as described in our cookie policy.
More information<A aria-label="Google privacy policy" class="coi-banner__google-privacy-policy" href="https://business.safety.google/privacy/" target="_blank">Google privacy policy</DIV></pre>
919	71	<pre><DIV class="coi-consent-banner__category-description">Strictly necessary cookies help make a website navigable by activating basic functions such as page navigation and access to secure website areas. Without these cookies, the website would not be able to work properly.</DIV></pre>
1220	71	<pre><DIV class="coi-consent-banner__category-description">Functional cookies make it possible to save information that changes the way the website appears or acts. For instance your preferred language or region.</DIV></pre>
1648	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row">Purpose:Collects information about the users and their activity on the website through embedded video players with the purpose of delivering targeted advertising.</DIV></pre>

Línea	Columna	Código
1900	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through embedded video players with the purpose of delivering targeted advertising. </DIV></pre>
2074	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through embedded video players with the purpose of delivering targeted advertising. </DIV></pre>
2166	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through embedded video players with the purpose of delivering targeted advertising. </DIV></pre>
2298	71	<pre><DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and interesting to the individual user and thus more valuable for publishers and third-party advertisers. </DIV></pre>
2515	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Used for online marketing by collecting information about the users and their activity on the website. The information is used to target advertising to the user across different channels and devices. </DIV></pre>
2645	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through visual content and website elements for analytics and reporting purposes. </DIV></pre>
2775	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through embedded video players with the purpose of delivering targeted advertising. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
2801	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through embedded video players with the purpose of delivering targeted advertising. </DIV></pre>
2827	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Remember your recent searches, your previous interactions with an advertiser's ads, or search results, and your visits to an advertiser's site to show you customized ads on Google. </DIV></pre>
3061	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through visual content and website elements for analytics and reporting purposes. </DIV></pre>
3087	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website. The information is used to track and analyze user behaviour and to deliver targeted advertising. </DIV></pre>
3113	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website. The Information is used to track and analyze user behavior, to meet the individual user needs and to deliver targeted advertising. </DIV></pre>
3217	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through visual content and website elements for analytics and reporting purposes. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
3321	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Used for online marketing by collecting information about the users and their activity on the website. The information is used to target advertising to the user across different channels and devices. </DIV></pre>
3373	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through visual content and website elements for analytics and reporting purposes. </DIV></pre>
3399	123	<pre><DIV class="cookie-details__detail-container cookie-details__detail-container-purpose" role="row"> Purpose: Collects information about the users and their activity on the website through visual content and website elements for analytics and reporting purposes. </DIV></pre>
3547	45	<pre><DIV class="coi-banner__maintext"> <STRONG class="top-column__bold-text"> Your consent applies to the following domains: megetmereendbare.dk, visitdenmark.dk, aarsberetning.visitdenmark.dk, visitdenmark.fr, visitdenmark.com, visitdenmark.it, blue-ground-046777003.5.azurestaticapps.net <STRONG class="top-column__bold-text"> Cookie declaration last updated on 03.09.2024 </DIV></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
3589	128	<pre> here </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
3693	6320	
3693	7459	
3693	8537	
3693	9659	

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
144	1	Bloque <style> (ratio:1.47) .coi-banner__page
470	1	Bloque <style> (ratio:1.13) .coi-checkboxes .checkbox-toggle:before
599	1	Bloque <style> (ratio:1.32) .coi-consent-banner__category-description
144	1	Bloque <style> (ratio:1.47) .coi-banner__page
470	1	Bloque <style> (ratio:1.13) .coi-checkboxes .checkbox-toggle:before
599	1	Bloque <style> (ratio:1.32) .coi-consent-banner__category-description
144	1	Bloque <style> (ratio:1.47) .coi-banner__page
470	1	Bloque <style> (ratio:1.13) .coi-checkboxes .checkbox-toggle:before
599	1	Bloque <style> (ratio:1.32) .coi-consent-banner__category-description

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
222	3	Bloque <style> line-height:1.3 !important
237	3	Bloque <style> line-height:0.9em !important
222	3	Bloque <style> line-height:1.3 !important
237	3	Bloque <style> line-height:0.9em !important
222	3	Bloque <style> line-height:1.3 !important
237	3	Bloque <style> line-height:0.9em !important

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
1	247	<META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" name="viewport">
1	3773	<META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
67	3	Bloque <style> outline:none !important



Línea	Columna	Código
67	3	Bloque <style>outline:none !important
67	3	Bloque <style>outline:none !important

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Visit Estonia. It's about time. Visit Estonia
URL	https://visitestonia.com:443/en
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
151	19753	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
14	33345	<code><H4>Necessary cookies</H4></code>
130	1633	<code><H4>Your quick guide to Estonian culture</H4></code>
151	2324	<code><H4 class="Footer_footer_col_title__Jljvr mb-4">Visitor</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
130	9039	<H4>
151	3587	<H4 class="Footer_footer_col_title__Jljvr mb-4">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
14	31497	<BR style="">
14	32922	<P dir="ltr" style="text-align: left">
14	32927	 Your consent applies to the following domains: www.test.puhkaeestis.ee, www.test.visitestonia.com, www.visitestonia.com, www.puhkaeestis.ee
14	33071	Your consent applies to the following domains: www.test.puhkaeestis.ee, www.test.visitestonia.com, www.visitestonia.com, www.puhkaeestis.ee
14	33076	
14	41316	www.puhkaeestis.ee
14	41934	www.puhkaeestis.ee
14	47685	puhkaeestis.ee

Línea	Columna	Código
14	48243	<code>puhkaeestis.ee
</code>
14	48801	<code>puhkaeestis.ee
</code>
14	53619	<code>
</code>
14	55276	<code>
</code>
14	62443	<code>
</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
147	20043	<code><INPUT aria-invalid="false" class="MuiInputBase-input MuiInput-input mui-1x51dt5-MuiInputBase-input-MuiInput-input" id=":R56atd6:" name="email" placeholder="E-mail" required="" type="email" value=""></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	6190	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css Encontrado error de parseo en: -
1	18371	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css Encontrado error de parseo en: max(
1	20329	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css Encontrado error de parseo en: max(
1	15179	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: #var
1	6190	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css Encontrado error de parseo en: -
1	18371	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css Encontrado error de parseo en: max(
1	20329	https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css Encontrado error de parseo en: max(

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
1	34273	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:32px !important</code>
1	36062	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:28px !important</code>
1	58225	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:32px !important</code>
1	69376	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:80px !important</code>
1	69403	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css letter-spacing:-1px !important</code>
1	69527	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:32px !important</code>
1	69955	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:56px !important</code>
1	34273	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:32px !important</code>
1	36062	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:28px !important</code>
1	58225	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:32px !important</code>
1	69376	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:80px !important</code>
1	69403	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css letter-spacing:-1px !important</code>
1	69527	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:32px !important</code>
1	69955	<code>https://visitestonia.com:443/_next/static/css/f63c9f08ffbbc924.css line-height:56px !important</code>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Tu guía de viaje oficial para visitar Finlandia Visit Finland
URL	https://www.visitfinland.com/es/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
63	64161	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
62	145235	<code><H5>Los cinco mejores planes para el otoño en Finlandia</H5></code>
62	182035	<code><H5>Consejos para hacer senderismo en Finlandia</H5></code>
63	52402	<code><H5 class="css-pduhxp">Trabaja con nosotros</H5></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
62	145235	<H5>
62	148192	<H5>
62	150981	<H5>
62	153653	<H5>
62	156591	<H5>
62	173030	<H3 class="css-ov35os">
62	173702	<H3 class="css-ov35os">
62	174365	<H3 class="css-ov35os">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
62	97091	<pre> <LI class="" data-text="Lugares que visitar"> <A data-testid="nav-header-Lugares que visitar" href="/es/lugares-que-conocer/"> Lugares que visitar <NAV class="submenu"/> </pre>
62	97267	<pre> <LI class="" data-text="Cosas que hacer"> <A data-testid="nav-header-Cosas que hacer" href="/es/cosas-que-hacer/"> Cosas que hacer <NAV class="submenu"/> </pre>

Línea	Columna	Código
62	97434	<pre><LI class="" data-text="Consejos prácticos"> <A data-testid="nav-header-Consejos prácticos" href="/es/consejos-practicos/"> Consejos prácticos <NAV class="submenu"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
63	62318	<pre><UL class="css-1bwhyw"> © VisitFinland.com 2024 </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
62	12170	<pre><DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> Visitfinland.com uses cookies to improve your user experience. Cookies are small text files that are saved on your computer or mobile device when you visit the site. You can change your cookie preferences at any time. </DIV></pre>
62	17705	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV></pre>
62	25330	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
62	27131	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> FormsWebSessionId The cookie is used if the visitor has filled in personal information on a formula. This information will be filled in automatically on other formulas. This process is used to optimize visitor experience. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 30 days Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
62	34442	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _ga_# Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 2 years Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	37531	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> c.gif Collects data on the user's navigation and behaviour on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>
62	39403	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> heat.aspx Collects data on the user's navigation and behaviour on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	41401	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> nmstat This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters - this information is used to optimize the visitor's experience. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1000 days Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
62	43216	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> X-AB This cookie is used by the website's operator in context with multi- variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
62	45158	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	54135	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> SRM_B Tracks the user's interaction with the website's search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
62	54817	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> ANONCHK Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	55504	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> SM Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
62	56192	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId Sets a specific device ID. This ID is used by Microsoft to track users' website behaviour and the interaction with Microsoft application on the specific device. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	56917	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> MC1 Used by Microsoft to keep statistics on what pages the user has visited and how often an ad click leads to a purchase or other actions on the advertiser's website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
62	57608	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> MS0 Used by Microsoft to keep statistics on what pages the user has visited and how often an ad click leads to a purchase or other actions on the advertiser's website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	73743	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> u_scld Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
62	74527	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> u_scld_r Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	75313	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> u_scsid_r Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
62	76719	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _schn1 Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
62	77490	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _scid Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 13 months Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	70046	<code>https://www.visitfinland.com/_next/static/css/0b8250b114b5b05a.css content:attr(data-text)</code>
1	117757	<code>https://www.visitfinland.com/_next/static/css/0b8250b114b5b05a.css content:"prev"</code>
1	117947	<code>https://www.visitfinland.com/_next/static/css/0b8250b114b5b05a.css content:"next"</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
62	90319	<pre> <IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N582N6M" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
62	90638	<pre> <SVG height="30" style="font-size: 30px;" viewBox="0 0 181 54" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M77.89 23.486h-2.567V34.73h2.567V23.486ZM87.26 28.782c-.448-.244-.937-.407-1.467-.53-.53-.121-1.018-.244-1.507-.366a4.067 4.067 0 0 1-1.182-.407c-.326-.163-.57-.53-.53-.897a1.07 1.07 0 0 1-.653-1.059c.366-.203.774-.285 1.222-.326.896-.04 1.752.408 2.281 1.111.711-1.507c-.448-.57-1.018-.978-1.67-1.181-1.263-.449-2.607-.49-3.911-.164-.53.123-1.019.326-1.426.652a3.736 3.736 0 0 0-1.018 1.1c-.245.49-.408 1.06-.367 1.59-.04.57.122 1.14.407 1.629.286.407.652.692 1.1.937.448.244.978.407 1.467.488.53.123 1.06.204 1.507.326.408.082.815.286 1.182.49.366.203.57.61.53 1.018 0 .244-.082.489-.204.692a1.126 1.126 0 0 1-.53.448 2.129 2.129 0 0 1-.652.245 3.52 3.52 0 0 1-2.322-.326 4.796 4.796 0 0 1-1.1-.937l-1.71 1.589c.488.57 1.14.977 1.873 1.222 1.345.448 2.811.489 4.155.204a5.572 5.572 0 0 0 1.549-.611 3.543 3.543 0 0 0 1. ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
62	191096	<pre> <DIV class="placeImage css-129nbne"> <PICTURE class="Image"> <SOURCE media="(min-width: 1440px)" srcset="https://www.visitfinland.com/.imaging/mte/visit-finland-theme/xlUpW/dam/vf/Northern-Lights/Northern-Lights_mirror-aurora_autumn---Markus-Kiili_optimized.jpg/jcr:content/Northern%20Lights_mirror%20aurora_autumn%20-%20Markus%20Kiili_optimized.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 1024px)" srcset="https://www.visitfinland.com/.imaging/mte/visit-finland-theme/lgUpW/dam/vf/Northern-Lights/Northern-Lights_mirror-aurora_autumn---Markus-Kiili_optimized.jpg/jcr:content/Northern%20Lights_mirror%20aurora_autumn%20-%20Markus%20Kiili_optimized.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 900px)" srcset="https://www.visitfinland.com/.imaging/mte/visit-finland-theme/mdUpW/dam/vf/Northern-Lights/Northern-Lights_mirror-aurora_autumn---Markus-Kiili_optimized.jpg/jcr:content/Northern%20Lights_mi ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 501

Línea	Columna	Código
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	2368	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
1	1713	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
62	100442	
62	100601	
62	100762	
62	110248	<A aria-label="Home" class="home" href="/es/" role="link" tabindex="43">
62	127470	
62	132402	

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none



Línea	Columna	Código
1	48739	Bloque <style> out line:none

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Viajar a Francia y descubrir sus maravillas - Explore France
URL	https://www.france.fr/es/
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
97	178705	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="">
97	180545	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="">
97	182206	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="">
97	186209	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	187870	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	193269	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	197035	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	199006	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	200821	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	204908	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	206569	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	211968	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	215733	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	217703	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	219517	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	223602	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	225262	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">
97	230658	<H3 class="AfCard__title heading-5" data-v-5fdf0c31="" tabindex="-1">

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
97	235119	<pre> <UL class="AfFranceMap_destinations" data-v-e5bacb9e=""> <UL data-v-e5bacb9e=""> <LI class="AfFranceMap_destination" data-v-e5bacb9e="" style="left:81.7542811431723%;bottom:40.32096064435731%;"> Alpes Mont-Blanc <LI class="AfFranceMap_destination" data-v-e5bacb9e="" style="left:87.97807459875672%;bottom:76.5970437960376%;"> Alsacia y Lorena ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
97	235119	<pre> <UL class="AfFranceMap_destinations" data-v-e5bacb9e=""> <UL data-v-e5bacb9e=""> <LI class="AfFranceMap_destination" data-v-e5bacb9e="" style="left:81.7542811431723%;bottom:40.32096064435731%;"> Alpes Mont-Blanc <LI class="AfFranceMap_destination" data-v-e5bacb9e="" style="left:87.97807459875672%;bottom:76.5970437960376%;"> <SPAN class="AfButton AfButton--primary AfButton--small AfButton-- blueNight label-s AfMapPointer__label" data-v-cc6ff832="" data-v- </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>e224f489=""> Alsacia y Lorena </S ...</pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>
1	73722	Bloque <code><style>content:attr(aria-label)</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	4098	Gastronomía & Vino
1	4098	Cicloturismo
1	4098	Cultura & Patrimonio

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
97	2764	<code><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W5MHZK32" style="display: none; visibility: hidden; width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
97	331596	<code> <SVG aria-hidden="true" class="AfIcon" data-v-783319bf="" data-v-e224f489="" height="16" width="16"> <USE data-v-783319bf="" href="#icon-instagram"/> </SVG> </code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 231

Línea	Columna	Código
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42159	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42282	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42370	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42507	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42595	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	42731	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	88	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: other, your, does, not, the, of, you.

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Alemania: Descubra los mejores lugares de interés - Germany Travel
URL	https://www.germany.travel/es/home.html
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2511	32	<H3 class="subtitle">
2522	32	<H3 class="subtitle">
2552	32	<H3 class="subtitle">
2582	32	<H3 class="subtitle">
2656	23	<H3 class="subtitle">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
2785	42	<DIV class="dzt-instagram-feed-label"> Start with a visit to the impressive Halle Cathedral, then stroll on to the historic Market Church and end the trip with a detour to the picturesque Handel House. If you need something sweet, visit the oldest chocolate factory in Germany. </DIV>
2801	42	<DIV class="dzt-instagram-feed-label"> Discover the UNESCO World Heritage Site of Bamberg. This city delights with its well-preserved old town, the magnificent Bamberg Cathedral, the picturesque Old Town Hall and the imposing Altenburg Castle. </DIV>

Línea	Columna	Código
2817	42	<pre><DIV class="dzt-instagram-feed-label"> This lighthouse in the far north has been in service for over 100 years. Today, the adjacent houses are home to the Wadden Sea Protection Station. The perfect starting point to experience the UNESCO World Heritage Site and Germany's largest national park. </DIV></pre>
2833	42	<pre><DIV class="dzt-instagram-feed-label"> With its harbor, maritime flair and cultural diversity, Hamburg offers many reasons to visit. Whether for one of the numerous musicals, for a classical concert in the Elbphilharmonie. </DIV></pre>
2849	42	<pre><DIV class="dzt-instagram-feed-label"> The Museum Folkwang is one of the most important art museums in Germany. Here you will find outstanding collections of 19th century German and French painting and sculpture, as well as 20th century art movements. </DIV></pre>
2865	42	<pre><DIV class="dzt-instagram-feed-label"> The Baltic seaside resort of Warnemünde with its long white sandy beach is an excellent excursion destination. Stroll along the picturesque beach promenade and explore the Alter Strom with its colorful fishermen's houses. The beach and promenade are barrier- free. </DIV></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
3002	228	<pre> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social- facebook-48"/> </pre>
3005	234	<pre> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social- instagram-48"/> </pre>
3008	226	<pre> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-x- 48"/> </pre>

Línea	Columna	Código
3011	232	<pre> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-youtube-48"/> </pre>
3014	233	<pre> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-pinterest-48"/> </pre>
3017	225	<pre> <I aria-hidden="true" class="dzt-text-red dzt dzt-48 dzt-social-tiktok-48"/> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
2778	183	<pre><A aria-label="Show the image on Instagram (opens in new tab)" class="dzt-instagram-feed-image-link" data-auto-event-observed="true" href="https://www.instagram.com/p/C88-xvbCris/"> <DIV aria-hidden="true" class="dzt-instagram-feed-creator-copyright"> @el.gozo © </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-label-wrapper"> <DIV class="dzt-instagram-feed-label"> Start with a visit to the impressive Halle Cathedral, then stroll on to the historic Market Church and end the trip with a detour to the picturesque Handel House. If you need something sweet, visit the oldest chocolate factory in Germany. </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-hashtags"> #visitgermany #echtschoensachsen ... </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
2794	183	<pre> <A aria-label="Show the image on Instagram (opens in new tab)" class="dzt-instagram-feed-image-link" data-auto-event-observed="true" href="https://www.instagram.com/p/C8ytF09ti-9/"> <DIV aria-hidden="true" class="dzt-instagram-feed-creator-copyright"> @niklas.birk @ </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-label-wrapper"> <DIV class="dzt-instagram-feed-label"> Discover the UNESCO World Heritage Site of Bamberg. This city delights with its well-preserved old town, the magnificent Bamberg Cathedral, the picturesque Old Town Hall and the imposing Altenburg Castle. </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-hashtags"> #visitbavaria #52UNESCOWorldHeritageSites < ... </pre>
2810	183	<pre> <A aria-label="Show the image on Instagram (opens in new tab)" class="dzt-instagram-feed-image-link" data-auto-event-observed="true" href="https://www.instagram.com/p/C8q7Ylov_Gg/"> <DIV aria-hidden="true" class="dzt-instagram-feed-creator-copyright"> @grexpix @ </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-label-wrapper"> <DIV class="dzt-instagram-feed-label"> This lighthouse in the far north has been in service for over 100 years. Today, the adjacent houses are home to the Wadden Sea Protection Station. The perfect starting point to experience the UNESCO World Heritage Site and Germany's largest national park. </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-hashtags"> #visitSchleswigHolstein <SPAN class="dzt-instagram-feed- ... </pre>

Línea	Columna	Código
2826	183	<pre> <A aria-label="Show the image on Instagram (opens in new tab)" class="dzt-instagram-feed-image-link" data-auto-event-observed="true" href="https://www.instagram.com/p/C8l0jwPCZ5P/"> <DIV aria-hidden="true" class="dzt-instagram-feed-creator-copyright"> @kiezgorilla_hh © </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-label-wrapper"> <DIV class="dzt-instagram-feed-label"> With its harbor, maritime flair and cultural diversity, Hamburg offers many reasons to visit. Whether for one of the numerous musicals, for a classical concert in the Elbphilharmonie. </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-hashtags"> #visithamburg #hamburgahoi </DIV> </DIV> </pre>
2842	183	<pre> <A aria-label="Show the image on Instagram (opens in new tab)" class="dzt-instagram-feed-image-link" data-auto-event-observed="true" href="https://www.instagram.com/p/C8goFoEKiAH/"> <DIV aria-hidden="true" class="dzt-instagram-feed-creator-copyright"> @lerichti + vdurango © </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-label-wrapper"> <DIV class="dzt-instagram-feed-label"> The Museum Folkwang is one of the most important art museums in Germany. Here you will find outstanding collections of 19th century German and French painting and sculpture, as well as 20th century art movements. </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-hashtags"> #visitNRW #deinNRW </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
2858	183	<pre> <A aria-label="Show the image on Instagram (opens in new tab)" class="dzt-instagram-feed-image-link" data-auto-event-observed="true" href="https://www.instagram.com/p/C8TvMoMtVc6/"> <DIV aria-hidden="true" class="dzt-instagram-feed-creator-copyright"> @blickfang_momente © </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-label-wrapper"> <DIV class="dzt-instagram-feed-label"> The Baltic seaside resort of Warnemünde with its long white sandy beach is an excellent excursion destination. Stroll along the picturesque beach promenade and explore the Alter Strom with its colorful fishermen's houses. The beach and promenade are barrier- free. </DIV> <DIV class="dzt-instagram-feed-hashtags"> #aufnachMV #Mvorfreude </DIV> </DIV> </ </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
928	13	<pre> https://www.germany.travel/media/resources/css/compiled/style_full.cs s?v16 [928:13]-[931:1] Encountered text 'auto' corresponding to token <IDENT> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "." </pre>

Línea	Columna	Código
2296	23	<pre> https://www.germany.travel/media/resources/css/compiled/style_full.css?v16 [2296:23]-[2297:1] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '"+', "-'", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"[" <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6191	44	https://www.germany.travel/media/resources/css/compiled/style_full.css?v16 Encontrado error de parseo en: ,

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
107	250	<code><A aria-label="Change language to English" class="nav-link " data-auto-event-observed="true" data-tracking-category="Menü zur Sprachauswahl" data-tracking-title="English" href="/en/home.html" title="Change language to English">English</code>
107	799	<code><A aria-label="Changer la langue en Français" class="nav-link " data-auto-event-observed="true" data-tracking-category="Menü zur Sprachauswahl" data-tracking-title="Français" href="/fr/home.html" title="Changer la langue en Français">Français</code>
157	250	<code><A aria-label="Change language to English" class="nav-link " data-auto-event-observed="true" data-tracking-category="Menü zur Sprachauswahl" data-tracking-title="English" href="/en/home.html" title="Change language to English">English</code>
157	799	<code><A aria-label="Changer la langue en Français" class="nav-link " data-auto-event-observed="true" data-tracking-category="Menü zur Sprachauswahl" data-tracking-title="Français" href="/fr/home.html" title="Changer la langue en Français">Français</code>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: you, will, an, of, the, your, for, with, all, this, how, our, we, and, its, at, take, first, way, is, one, most, have, am, good, people, then, if, been, over, well.

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Guía oficial de vacaciones y viajes de Irlanda Ireland.com
URL	https://www.ireland.com/es-es/
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1561	63	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3042	40	<H3 class="newsletter-form__title">Irlanda en tu e-mail</H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1585	57	<H2 class="card-horizontal__title js-title">
2099	45	<H3 class="general-content">
2100	41	<H3 class="ios-content">
2290	70	<H2 class="account-hero__title js-account-title">
2583	45	<H3 class="general-content">
2584	41	<H3 class="ios-content">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
243	54	<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">
381	54	<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">
739	54	<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">
920	54	<H2 class="navigation-dropdown__mobile-headline">
1346	9	<H2>
1534	60	<H2 class="overlay-board__heading js-board-header">
1898	9	<H2>
1985	45	<H3 class="general-content">
2099	45	<H3 class="general-content">
2100	41	<H3 class="ios-content">
2469	45	<H3 class="general-content">
2583	45	<H3 class="general-content">
2584	41	<H3 class="ios-content">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1496	54	<UL class="js-api-feed-hashtags"/>
2371	64	<UL class="generic-modal_buttons"> <P/>
2391	64	<UL class="generic-modal_buttons"> <P/>
2426	64	<UL class="generic-modal_buttons">No. Mantener mi cuenta Sí. Borrar mi cuenta <P/>

1.3 Uso de listas

Advertencia Simulación de listas ordenadas mediante listas desordenadas y una numeración.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de listas desordenadas (UL) en las que sus elementos (LI) comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Línea	Columna	Código
1991	29	 1 Abre los ajustes de este sitio web en tu navegador.

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1496	54	<UL class="js-api-feed-hashtags"/>

Línea	Columna	Código
2371	64	<UL class="generic-modal__buttons"> <P/>
2391	64	<UL class="generic-modal__buttons"> <P/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
638	43	<pre> <DIV class="collection-link_wrapper"> Irlanda sostenible Día de San Patricio Halloween es Irlandes Actividades al aire libre en la isla de Irlanda <A class="links-list__link" href="https://www.irel ... </pre>
1960	70	<pre> <DIV class="location-access-settings-container_description"> Activa el acceso a la ubicación para obtener consejos de viaje personalizados para tu ubicación actual. Tu ubicación solo se utiliza para mostrar recomendaciones. </DIV> </pre>
2444	70	<pre> <DIV class="location-access-settings-container_description"> Activa el acceso a la ubicación para obtener consejos de viaje personalizados para tu ubicación actual. Tu ubicación solo se utiliza para mostrar recomendaciones. </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4	742	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css content:"flickity"</code>
4	742	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css content:"flickity"</code>
4	742	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css content:"flickity"</code>
4	742	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css content:"flickity"</code>
4	742	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css content:"flickity"</code>
4	742	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css content:"flickity"</code>
4	742	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css content:"flickity"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1867	150	<code><INPUT class="overlay-share-board_input-url js-share-board-url" disabled="" type="text" value="Recuperación de Url..."></code>
3076	179	<code><INPUT autocomplete="do-not-autocomplete-asdfaskd" class="newsletter-form_inputemail2 js-newsletter-inputemail2" id="email2" name="email2" placeholder="" type="email"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
2199	44	<code><LABEL for="tripStartDate"></code>

Línea	Columna	Código
2203	42	<LABEL for="tripEndDate">
2683	44	<LABEL for="tripStartDate">
2687	42	<LABEL for="tripEndDate">
3048	59	<LABEL class="newsletter-form__label" for="title">
3051	72	<LABEL class="newsletter-form__label" for="first_name">
3055	71	<LABEL class="newsletter-form__label" for="last_name">
3061	67	<LABEL class="newsletter-form__label" for="email">
3075	59	<LABEL class="newsletter-form__label" for="email">
3084	76	<LABEL class="newsletter-form__disclaimer" for="agree">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	107981	Nombre del panel
1	109178	Fecha de inicio del viaje
1	109178	Fecha de finalización del viaje
1	109178	Nombre
1	109178	Apellidos
1	109178	Dirección de correo electrónico
1	109178	Contraseña
1	109178	Fecha de inicio del viaje
1	109178	Fecha de finalización del viaje
1	109178	Entiendo que al registrarme, recibiré contenido personalizado por correo electrónico basado en mi uso del sitio web de Turismo de Irlanda, emails y publicidad de Turismo de Irlanda en otros sitios web, cookies y píxeles de seguimiento. Puede darse de baja en cualquier momento haciendo clic en "darse de baja" en nuestros correos electrónicos. Encontrará más información sobre "Cómo utilizamos sus datos personales" en nuestra política de privacidad.

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
148	137	<IFRAME height="0" src="https://sgtm-fd.ireland.com/ns.html?id=GTM-6T3W" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea	Columna	Código
180	56	
234	78	
1083	85	
1344	85	 <SVG viewBox="0 0 30.08 19" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M8.38.46.58,8.27l0,0-.08.07a1.6,1.6,0,0,0,0,0,2.24l7.92,7.92a1.58,1.58,0,1,0,2.24-2.24L5.41,11.08H28.5a1.58,1.58,0,0,0,0-3.16H5.41L10.62,2.7a1.58,1.58,0,0,0,0-2.24A1.6,1.6,0,0,0,8.38.46Z" style="fill:#fff;fill-rule:evenodd"/> </SVG>
1345	133	 <SVG viewBox="0 0 30.08 19" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M8.38.46.58,8.27l0,0-.08.07a1.6,1.6,0,0,0,0,0,2.24l7.92,7.92a1.58,1.58,0,1,0,2.24-2.24L5.41,11.08H28.5a1.58,1.58,0,0,0,0-3.16H5.41L10.62,2.7a1.58,1.58,0,0,0,0-2.24A1.6,1.6,0,0,0,8.38.46Z" style="fill:#fff;fill-rule:evenodd"/> </SVG>
1353	95	

Línea	Columna	Código
1387	133	<pre><SVG class="fab_icon--reload-icon" viewBox="0 0 23.33 26.48" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M11.67,5.48A9.33,9.33,0,1,0,21,14.81h2.33A11.67,11.67,0,1,1,11.67,3.14Z" style="fill-rule:evenodd"/><PATH d="M17.4,3.37,13.15,23a1.17,1.17,0,0,0,0-1.86,94V7.45a1.17,1.17,0,0,0,1.86,94L17.4,5.25A1.17,1.17,0,0,0,17.4,3.37Z"/></SVG><SVG class="fab_icon--user-icon" fill="none" height="70" viewBox="0 0 70 70" width="70" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M52.8332 50.8334H53.8332V49.8334V42.9584C53.8332 41.0672 52.8778 39.4846 51.5073 38.2196C50.1435 36.9609 48.3032 35.9502 46.3329 35.1609C42.394 33.5829 ...</pre>
1409	85	<pre><SVG fill="none" height="32" viewBox="0 0 32 32" width="32" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH clip-rule="evenodd" d="M21.3334 10.6667C21.3334 13.6134 18.9467 16 16 16C13.0534 16 10.6667 13.6134 10.6667 10.6667C10.6667 7.72004 13.0534 5.33337 16 5.33337C18.9467 5.33337 21.3334 7.72004 21.3334 10.6667ZM18.6667 10.6667C18.6667 9.20004 17.4667 8.00004 16 8.00004C14.5334 8.00004 13.3334 9.20004 13.3334 10.6667C13.3334 12.1334 14.5334 13.3334 16 13.3334C17.4667 13.3334 18.6667 12.1334 18.6667 10.6667ZM16 17.3334C12.44 17.3334 5.33337 19.12 5.33337 22.6667V26.6667H26.6667V22.6667C26.6667 19.12 19.56 17.3334 16 17.3334ZM8.00004 22.68V24H24V22.6667C23.7334 21.72 19.6 20 16 20C12.4 20 8.26671 21.72 8.00004 22.68Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/></SVG></pre>
1418	82	<pre><SVG fill="none" height="32" viewBox="0 0 32 32" width="32" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 26.2761C5.06853 25.7554 5.06853 24.9111 5.58923 24.3904L24.2553 5.72433C24.776 5.20363 25.6203 5.20363 26.141 5.72433C26.6617 6.24503 26.6617 7.08925 26.141 7.60995L7.47485 26.2761C6.95415 26.7968 6.10993 26.7968 5.58923 26.2761Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/><PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 5.72381C6.10993 5.20312 6.95415 5.20312 7.47485 5.72381L26.141 24.3899C26.6617 24.9106 26.6617 25.7549 26.141 26.2756C25.6203 26.7963 24.7761 26.7963 24.2554 26.2756L5.58923 7.60943C5.06854 7.08873 5.06854 6.24451 5.58923 5.72381Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/></SVG></pre>
1426	95	<pre><SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 25 24" width="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH clip-rule="evenodd" d="M4.94197 19.7071C4.55145 19.3166 4.55145 18.6834 4.94197 18.2929L18.9416 4.29331C19.3321 3.90278 19.9652 3.90278 20.3558 4.29331C20.7463 4.68383 20.7463 5.317 20.3558 5.70752L6.35618 19.7071C5.96566 20.0976 5.33249 20.0976 4.94197 19.7071Z" fill="#111317" fill-rule="evenodd"/><PATH clip-rule="evenodd" d="M4.94182 4.29304C5.33234 3.90252 5.96551 3.90252 6.35603 4.29304L20.3556 18.2926C20.7461 18.6832 20.7461 19.3163 20.3556 19.7068C19.9651 20.0974 19.3319 20.0974 18.9414 19.7068L4.94182 5.70726C4.55129 5.31673 4.55129 4.68357 4.94182 4.29304Z" fill="#111317" fill-rule="evenodd"/></SVG></pre>

Línea	Columna	Código
1556	55	<pre> <DIV class="card-horizontal__image js-image"> <FIGURE class="image js-image image--original-size " data-is-small-image="" data-module="imagelazy"><TEMPLATE><FIGURE class="image js-image image--original-size-loaded" data-module="imagelazy"><PICTURE class="image__container"/></FIGURE></TEMPLATE><PICTURE class="image__container"></PICTURE></FIGURE></DIV><DIV class="card-horizontal__copy"> <DIV class="location-marker js-location-marker" data-latitude="" data-longitude="" data-module="locationMarker"><DIV class="location-marker__text"></DIV> </DIV><BUTTON class="like-button js-like-button" role="button"><SP ... </pre>
1659	86	<pre> <SVG fill="none" height="25" viewBox="0 0 25 25" width="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M7.79511 6.79289L2.86726 11.7207C2.85811 11.7299 2.84918 11.7392 2.84045 11.7486C2.82424 11.7628 2.80838 11.7777 2.79289 11.7932C2.40237 12.1837 2.40237 12.8169 2.79289 13.2074L7.79315 18.2077C8.18367 18.5982 8.81683 18.5982 9.20736 18.2077C9.59788 17.8171 9.59788 17.184 9.20736 16.7935L5.91413 13.5002L20.5003 13.5002C21.0525 13.5002 21.5003 13.0525 21.5003 12.5002C21.5003 11.9479 21.0525 11.5002 20.5003 11.5002L5.91621 11.5002L9.20932 8.20711C9.59985 7.81658 9.59985 7.18342 9.20932 6.79289C8.8188 6.40237 8.18563 6.40237 7.79511 6.79289Z" fill="white" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
1663	87	<pre> <SVG fill="none" height="32" viewBox="0 0 32 32" width="32" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 26.2761C5.06853 25.7554 5.06853 24.9111 5.58923 24.3904L24.2553 5.72433C24.776 5.20363 25.6203 5.20363 26.141 5.72433C26.6617 6.24503 26.6617 7.08925 26.141 7.60995L7.47485 26.2761C6.95415 26.7968 6.10993 26.7968 5.58923 26.2761Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 5.72381C6.10993 5.20312 6.95415 5.20312 7.47485 5.72381L26.141 24.3899C26.6617 24.9106 26.6617 25.7549 26.141 26.2756C25.6203 26.7963 24.7761 26.7963 24.2554 26.2756L5.58923 7.60943C5.06854 7.08873 5.06854 6.24451 5.58923 5.72381Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
1834	118	<pre> <SVG fill="none" height="13" viewBox="0 0 20 13" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.79511 0.792893L0.867263 5.72074C0.858112 5.72989 0.849175 5.73917 0.840453 5.74859C0.824239 5.76284 0.808376 5.77771 0.792894 5.79319C0.402369 6.18371 0.402369 6.81688 0.792893 7.2074L5.79315 12.2077C6.18367 12.5982 6.81683 12.5982 7.20736 12.2077C7.59788 11.8171 7.59788 11.184 7.20736 10.7935L3.91413 7.50022L18.5003 7.50022C19.0525 7.50022 19.5003 7.0525 19.5003 6.50022C19.5003 5.94793 19.0525 5.50022 18.5003 5.50022L3.91621 5.50022L7.20932 2.20711C7.59985 1.81658 7.59985 1.18342 7.20932 0.792893C6.8188 0.402369 6.18563 0.402369 5.79511 0.792893Z" fill="white" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1838	119	<pre> <SVG fill="none" height="32" viewBox="0 0 32 32" width="32" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58929 26.2768C5.06859 25.7561 5.06859 24.9119 5.58929 24.3912L24.2554 5.72506C24.7761 5.20436 25.6203 5.20436 26.141 5.72506C26.6617 6.24576 26.6617 7.08998 26.141 7.61067L7.47491 26.2768C6.95421 26.7975 6.10999 26.7975 5.58929 26.2768Z" fill="white" fill-rule="evenodd"/> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58844 5.72406C6.10914 5.20336 6.95336 5.20336 7.47406 5.72406L26.1402 24.3902C26.6609 24.9109 26.6609 25.7551 26.1402 26.2758C25.6195 26.7965 24.7753 26.7965 24.2546 26.2758L5.58844 7.60968C5.06774 7.08898 5.06774 6.24476 5.58844 5.72406Z" fill="white" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
1896	85	<pre> <SVG viewBox="0 0 30.08 19" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M8.38.46.58,8.27l0,0-.08.07a1.6,1.6,0,0,0,0,0,2.24l7.92,7.92a1.58,1.58,0,1,0,2.24-2.24L5.41,11.08H28.5a1.58,1.58,0,0,0,0,0-3.16H5.41L10.62,2.7a1.58,1.58,0,0,0,0,0-2.24A1.6,1.6,0,0,0,8.38.46Z" style="fill:#fff;fill-rule:evenodd"/> </SVG> </pre>
1897	133	<pre> <SVG viewBox="0 0 30.08 19" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M8.38.46.58,8.27l0,0-.08.07a1.6,1.6,0,0,0,0,0,2.24l7.92,7.92a1.58,1.58,0,1,0,2.24-2.24L5.41,11.08H28.5a1.58,1.58,0,0,0,0,0-3.16H5.41L10.62,2.7a1.58,1.58,0,0,0,0,0-2.24A1.6,1.6,0,0,0,8.38.46Z" style="fill:#fff;fill-rule:evenodd"/> </SVG> </pre>
1983	95	<pre> <SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M4.19148 19.7071C3.80096 19.3166 3.80096 18.6834 4.19148 18.2929L18.1911 4.29331C18.5816 3.90278 19.2148 3.90278 19.6053 4.29331C19.9958 4.68383 19.9958 5.317 19.6053 5.70752L5.6057 19.7071C5.21517 20.0976 4.58201 20.0976 4.19148 19.7071Z" fill="#111317" fill-rule="evenodd"/> <PATH clip-rule="evenodd" d="M4.19133 4.29304C4.58186 3.90252 5.21502 3.90252 5.60554 4.29304L19.6051 18.2926C19.9957 18.6832 19.9957 19.3163 19.6051 19.7068C19.2146 20.0974 18.5814 20.0974 18.1909 19.7068L4.19133 5.70726C3.80081 5.31673 3.80081 4.68357 4.19133 4.29304Z" fill="#111317" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
2097	95	<pre> <SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M4.19148 19.7071C3.80096 19.3166 3.80096 18.6834 4.19148 18.2929L18.1911 4.29331C18.5816 3.90278 19.2148 3.90278 19.6053 4.29331C19.9958 4.68383 19.9958 5.317 19.6053 5.70752L5.6057 19.7071C5.21517 20.0976 4.58201 20.0976 4.19148 19.7071Z" fill="#111317" fill-rule="evenodd"/> <PATH clip-rule="evenodd" d="M4.19133 4.29304C4.58186 3.90252 5.21502 3.90252 5.60554 4.29304L19.6051 18.2926C19.9957 18.6832 19.9957 19.3163 19.6051 19.7068C19.2146 20.0974 18.5814 20.0974 18.1909 19.7068L4.19133 5.70726C3.80081 5.31673 3.80081 4.68357 4.19133 4.29304Z" fill="#111317" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
2215	101	<pre> <SVG fill="none" height="32" viewBox="0 0 32 32" width="32" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 26.2761C5.06853 25.7554 5.06853 24.9111 5.58923 24.3904L24.2553 5.72433C24.776 5.20363 25.6203 5.20363 26.141 5.72433C26.6617 6.24503 26.6617 7.08925 26.141 7.60995L7.47485 26.2761C6.95415 26.7968 6.10993 26.7968 5.58923 26.2761Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 5.72381C6.10993 5.20312 6.95415 5.20312 7.47485 5.72381L26.141 24.3899C26.6617 24.9106 26.6617 25.7549 26.141 26.2756C25.6203 26.7963 24.7761 26.7963 24.2554 26.2756L5.58923 7.60943C5.06854 7.08873 5.06854 6.24451 5.58923 5.72381Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
2260	95	<pre> <SVG fill="none" height="32" viewBox="0 0 32 32" width="32" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 26.2761C5.06853 25.7554 5.06853 24.9111 5.58923 24.3904L24.2553 5.72433C24.776 5.20363 25.6203 5.20363 26.141 5.72433C26.6617 6.24503 26.6617 7.08925 26.141 7.60995L7.47485 26.2761C6.95415 26.7968 6.10993 26.7968 5.58923 26.2761Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.58923 5.72381C6.10993 5.20312 6.95415 5.20312 7.47485 5.72381L26.141 24.3899C26.6617 24.9106 26.6617 25.7549 26.141 26.2756C25.6203 26.7963 24.7761 26.7963 24.2554 26.2756L5.58923 7.60943C5.06854 7.08873 5.06854 6.24451 5.58923 5.72381Z" fill="#5FBD00" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: my, of, up, not, an, out, the, and, from.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 48

Línea	Columna	Código
1	57914	<code>https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.56)</code> <code>textarea.is-disabled,</code> <code>input.is-disabled,</code> <code>textarea:disabled,</code> <code>input:disabled,</code> <code>textarea[disabled],</code> <code>input[disabled]</code>
1	67823	<code>https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66) ::-moz-selection</code>
1	67870	<code>https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66) ::selection</code>

Línea	Columna	Código
1	57914	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.56) textarea.is-disabled, input.is-disabled, textarea:disabled, input:disabled, textarea[disabled], input[disabled]
1	67823	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::-moz-selection
1	67870	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::selection
1	57914	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.56) textarea.is-disabled, input.is-disabled, textarea:disabled, input:disabled, textarea[disabled], input[disabled]
1	67823	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::-moz-selection
1	67870	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::selection
1	57914	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.56) textarea.is-disabled, input.is-disabled, textarea:disabled, input:disabled, textarea[disabled], input[disabled]
1	67823	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::-moz-selection
1	67870	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::selection
1	57914	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.56) textarea.is-disabled, input.is-disabled, textarea:disabled, input:disabled, textarea[disabled], input[disabled]
1	67823	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::-moz-selection
1	67870	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::selection
1	57914	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.56) textarea.is-disabled, input.is-disabled, textarea:disabled, input:disabled, textarea[disabled], input[disabled]
1	67823	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::-moz-selection
1	67870	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::selection
1	57914	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.56) textarea.is-disabled, input.is-disabled, textarea:disabled, input:disabled, textarea[disabled], input[disabled]
1	67823	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::-moz-selection
1	67870	https://www.ireland.com/css/app.css?cb=0.70.2(ratio:1.66)::selection

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
4	798	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css outline:none</code>
4	798	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css outline:none</code>
4	798	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css outline:none</code>
4	798	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css outline:none</code>
4	798	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css outline:none</code>
4	798	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css outline:none</code>
4	798	<code>https://www.ireland.com/js/./css/modules/discovery-hero.css outline:none</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Valores incorrectos en campos autocomplete.

Los campos de formulario que definen un atributo `autocomplete` deben emplear algún valor correcto de los definidos en HTML 5.2. El empleo del atributo `autocomplete` facilita a los usuarios con discapacidad la interacción con los formularios ya que permite que las aplicaciones rellenen de forma automática los campos de formulario cuyo valor es conocido porque ya se han rellenado previamente (p. ej. nombre, apellidos, dirección, etc.). Pero para ello es necesario que éstos campos definan un valor de `autocomplete` de los especificados en el estándar para que las aplicaciones de usuario los puedan reconocer (p. ej. `name`, `family-name`, `street-address`, etc.).

Línea	Columna	Código
3076	179	<code><INPUT autocomplete="do-not-autocomplete-asdfaskd" class="newsletter-form__inputemail2 js-newsletter-inputemail2" id="email2" name="email2" placeholder="" type="email"></code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
200	159	<pre> Ayuda y consejos </pre>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Descubre Italia: Web oficial de Turismo - Italia.it
URL	https://www.italia.it/es
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
200	139	
211	198	
571	158	
588	163	
605	169	
622	164	
936	174	
953	159	
987	158	
1346	167	
1409	77	
1483	143	
4782	163	
4872	159	
5274	179	
5363	141	
5606	179	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
2469	412	<pre></pre>
2619	430	<pre></pre>
3013	425	<pre></pre>
3485	386	<pre></pre>
3637	386	<pre></pre>
4434	389	<pre></pre>
5012	440	<pre></pre>

Línea	Columna	Código
5498	440	<pre></pre>
6378	369	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
13780	64	<pre><H5 class="card-title">Mantente al día</H5></pre>
11768	13	<pre><H6>Valle de Aosta</H6></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1565	90	<pre><UL aria-labelledby="service-menu-map-filters-desktop" class="dropdown-menu"> </pre>

Línea	Columna	Código
1609	97	<UL aria-labelledby="service-menu-map-filters-mobile" class="dropdown-menu">

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
2328	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Entre viñedos, campos de trigo y pueblos antiguos, es un digno representante de la Toscana del Chianti y del Val D'Orcia, donde reinan los sabores inconfundibles y la buena cocina tradicional.Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1990, San Gimignano conserva con cariño la atmósfera de un pueblo del siglo XIV y el aspecto de uno de los mejores ejemplos de organización urbana de la época comunal. Sus inconfundibles torres dominan un paisaje que merece algo más que una visita para descubrirlo. </DIV>
2405	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Sin embargo, este objetivo no es fácil de alcanzar, tanto más en vacaciones, cuando el relax y las horas de descanso son imprescindibles. Pero nada te impide realizar un recorrido improvisado por la ciudad que visitas, quizá antes de empezar el día. Todo un chute de energía que notarás en cuanto superes el trauma del despertador. Con esto en mente, y pensando en las delicias que la ciudad ofrece al sentarse a comer, hemos recopilado 4 itinerarios para visitar el centro de Nápoles y asegurar los 10 000 pasos al día con solo caminar por lugares de auténtico encanto. Y, después de una caminata kilométrica antes del desayuno en Nápoles no puedes dejar de degustar una sfogliatella riccia caliente, ¿no crees? </DIV>
2481	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Sector de lujo y sinónimo de estilo italiano, el arte del vidrio reina en Murano, Venecia, desde donde se exporta a todo el mundo con el centro principal en la pequeña isla veneciana donde este arte tuvo origen en el siglo VIII. </DIV>
2555	60	<DIV class="teaser-card_content_description">El "patrimonio líquido" de Italia es amplísimo e inestimable: 228 mil hectáreas de mar, 700 kilómetros de costa, 29 oasis marinos protegidos y 2 parques marinos cuidadosamente vigilados y protegidos. Las áreas costeras protegidas de Italia se dividen en 3 franjas, denominadas Zona A, Zona B y Zona C, según sus posibilidades de acceso para turistas y pescadores.En la Zona A no se puede realizar ninguna actividad, para así poder proteger completamente su biodiversidad, la Zona B tiene muchas restricciones para asegurar su protección, pero permite hacer un uso parcial del medio marino, mientras que en la Zona C es posible bañarse y relajarse en la playa. En algunos casos, en esta última zona sólo se permite el acceso a un número limitado de personas y puede ser necesario reservar. A estas áreas se suman las Zonas Especiales Protegidas de Interés Mediterráneo (ASPIM por sus siglas en italiano), como Plemmirio en Sicilia y Capo Carbonara en C ...

Línea	Columna	Código
2631	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Lugar ideal para dedicar el tiempo a descubrir y admirar maravillosos monumentos, alternando las visitas culturales con momentos de distensión y ligereza como los dedicados a las compras. Entre las zonas más conocidas para ir de compras, destaca la denominada zona del "Tridente" con las famosísimas vía Condotti, vía Borgognona, vía Frattina y toda la zona de los alrededores de la Plaza de España, rodeada de famosas joyerías y de los talleres de los más famosos diseñadores italianos e internacionales. Aquí se puede ir de compras por las más exclusivas boutiques de Roma como las de Gucci, Prada, Fendi, Ermanno Scervino, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Burberry, Chanel, Tiffany, Bulgari, etc. </DIV>
2705	60	<DIV class="teaser-card_content_description">No hace falta mucho para hacer «smart working»: una conexión a Internet rápida y un PC. Si a estos parámetros añadimos el coste de vida, la diversión y la seguridad, es fácil elaborar una clasificación de los lugares favoritos entre los nómadas digitales, que suelen optar por las ciudades artísticas para trabajar a distancia. Crucemos a lo largo y ancho de este país en forma de bota para ver cuáles son las mejores ciudades italianas donde hacer «smart working». </DIV>
2797	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Que tiene sus años, sí, pero los lleva bien: después de todo, Roma es la Ciudad Eterna. Caminar por las calles de Roma es caminar por la Historia. Se trata de uno de los destinos turísticos más populares del mundo, que permite, por no decir que impone, incesantes descubrimientos, gracias a la inmensidad de su patrimonio artístico. De hecho, alberga dos capitales en una sola ciudad: la capital italiana y la sede del Papa en el Vaticano, destino de peregrinación universal en la Piazza San Pietro. </DIV>
2873	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Desde el encanto del paseo marítimo, con el Vesubio asomando, hasta el centro histórico repleto de vida y de belleza. Nápoles es una ciudad abrumadora. El hecho de haber sido el lugar de encuentro de diversos pueblos la ha marcado profundamente, desde la más remota antigüedad, haciendo de Nápoles una fuente de cultura. Basta con pasear por sus calles, llenas de tesoros artísticos y arquitectónicos, para darse cuenta de ello. Es una ciudad con una magia única, que incluye atractivos naturales. Desde la cocina hasta el entretenimiento y los estímulos de todo tipo: es imposible aburrirse. </DIV>
2949	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Milán, la metrópoli que se mueve en perfecto y dinámico equilibrio entre historia y modernidad. Es considerada tanto una de las capitales mundiales de la moda y el diseño como un centro financiero. Sin embargo, Milán no olvida que también es una ciudad de cultura y pensamiento. Así, aunque siempre tiende a proyectarse hacia el futuro, la capital lombarda no olvida su importante historia, y le rinde homenaje con museos del más alto nivel e iglesias que se encuentran entre las más monumentales de Italia. </DIV>
3025	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Bologna es la maravillosa capital de Emilia, una ciudad para vivir intensamente y al ritmo de la música entre cultura, historia y comida tradicional. Rodeada de vastas llanuras, valles suaves y sinuosos y colinas onduladas con panoramas únicos e irrepetibles, Bologna es una ciudad joven, pero al mismo tiempo rica de una historia encantadora. Regálale un viaje relajante a través del arte, la música y la buena comida. </DIV>
3101	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Descubre Turín, una ciudad de infinitos detalles rica en esplendores del pasado. Elegante y austera, Turín cuenta con un patrimonio artístico y cultural único: elegantes residencias aristocráticas del pasado, impresionantes palacios barrocos, ricos museos y monumentos de incalculable valor la caracterizan todavía hoy, convirtiéndola en una mezcla única de antigüedad y modernidad. </DIV>

Línea	Columna	Código
3177	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Para muchos, Venecia es la ciudad más bella del mundo. Tiene un encanto antiguo y estremecedor que, al día de hoy, se encuentra entre las capitales mundiales de arte contemporáneo. Inmortal y misteriosa, el alma de Venecia está formada por 118 islas unidas por más de 400 puentes separados por canales que hacen las veces de carreteras marítimas, continuamente recorridas por góndolas y barcos en un constante ir y venir. Decir que está llena de tesoros artísticos es incluso irreverente: su encanto romántico e historia son absolutamente únicos. </DIV>
3271	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Aquí os indicamos los mejores senderos de los lugares italianos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorridos inmersos en la naturaleza y en la belleza, que os invitan a paseos regeneradores. Además de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, vuestro reto consiste ahora en explorar nuestros bienes naturales: 10000 pasos por el rico y variado patrimonio forestal italiano mejoran el espíritu y el corazón. ¿Preparados para un poco de movimiento y belleza? </DIV>
3346	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Y en esto Italia es realmente única. Junto a increíbles lugares históricos, el país cuenta con un riquísimo patrimonio inmaterial, transmitido de generación en generación, que se erige como un legado cultural incomparable. Hablamos de las 15 excelencias italianas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que pronto podrían convertirse en 16, gracias a la candidatura de la cocina italiana, entre sostenibilidad y diversidad biocultural. Son saberes antiguos, labores artesanales ancestrales, se trata de expresiones procedentes de la profunda cultura Made in Italy. Quince reconocimientos, y otros tantos destinos para los viajeros que deseen entrar en contacto con estas fascinantes realidades. </DIV>
3422	60	<DIV class="teaser-card_content_description"> La mejor forma de explorar el centro histórico de Módena es a pie y, una vez en la ciudad, tienes que recorrer Via Emilia, comprar en el Mercato Storico Albinelli y admirar la Catedral desde todos los ángulos: es una obligación casi moral. </DIV>
3497	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Fue Le Corbusier, famoso arquitecto, urbanista, pintor y diseñador suizo nacionalizado francés, quien las calificó como "la obra arquitectónica más bonita del mundo". Un paraíso para los amantes del deporte, la naturaleza virgen, la montaña sin compromisos y los sabores tradicionales: los Dolomitas, la legendaria cadena montañosa de los Alpes orientales, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llamadas "montañas pálidas", se distribuyen en tres regiones: Trentino Alto Adigio, Veneto y Friuli Venezia Giulia. Un hábitat único donde disfrutar de vistas impresionantes. </DIV>
3572	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Siempre ha sido una encrucijada de pueblos y tesoro de antiguas tradiciones, y su territorio está lleno de bosques de castaños y encinas, arroyos y pueblos que se asoman al mar o se aferran a las rocas. Aquí encontramos algunas obras maestras incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998: el magnífico parque nacional del Cilento y Vallo di Diano, con sus yacimientos arqueológicos de Paestum y Velia y la Certosa di Padula. Playas escondidas, pequeños pueblos de pescadores, naturaleza virgen y ricos testimonios arqueológicos hacen que el Cilento sea un destino irresistiblemente fascinante. </DIV>

Línea	Columna	Código
3649	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Con más de 1 500 trulli inscritos, en 1996 en el World Heritage List de la Unesco, Alberobello es considerada la capital de los Trulli. Te encantará su fascinante arquitectura en piedra seca con tejados cónicos o piramidales. Todo el valle de Itria se caracteriza por la presencia de estas pintorescas construcciones que tienen sus raíces en la época prehistórica, pero es en Alberobello donde se encuentra su mayor concentración. El clima mediterráneo, la inmejorable oferta en alojamientos y la inigualable armonía arquitectónica hacen de esta ciudad el destino ideal para quienes buscan un ambiente que no se haya visto afectado por el paso del tiempo. ¿Te gustaría descubrir estas maravillas? </DIV>
3746	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Trentino te sorprenderá con su inmenso patrimonio natural, el esplendor de los Dolomitas y lugares llenos de historia Descubre la cultura del slow travel en Trentino, saboreando cada rincón de esta zona entre senderos naturales y culturales, granjas educativas y cientos de hoteles con centros de bienestar para unas vacaciones purificadoras para toda la familia en algunos de los pueblos más bellos de Italia situados en paisajes únicos. </DIV>
3822	60	<DIV class="teaser-card_content_description">El Piamonte enamora con sus montañas, sus colinas, sus sabores típicos y sus ciudades de una elegancia única Un extraordinario patrimonio de arte e historia, cultura, y naturaleza, caracteriza al Piamonte, una región con mil caras, cada cual más interesante: ciudades de extraordinaria elegancia, montañas que se prestan al esquí o a pasear, pueblos fascinantes y colinas de las más conocidas del mundo por su extraordinario vino. </DIV>
3898	60	<DIV class="teaser-card_content_description">Emilia Romagna, increíblemente encantadora, inmensa belleza artística y hospitalidad sin parangón Emilia Romagna, con su Riviera Romagnola, ofrece un turismo de playa que atrae cada verano a familias y jóvenes. Rica en lugares de interés histórico y cultural, esta región cuenta con una tradición vinícola y gastronómica de renombre mundial. La hábil hospitalidad hace el resto, convirtiendo a Emilia Romagna en un destino vacacional ideal en cualquier época del año.Video credits: Oliver Astrologo </DIV>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Quando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
1498	250	<pre><FORM action="#" autocomplete="off" class="d-flex search-input-container justify-content-between align-items-center" data-form-search-global="SearchBoxAlgoliaComponent" data-nearme-on="true" onclick="return false" role="search"></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1513	316	<code><INPUT aria-autocomplete="both" aria-labelledby="autocomplete-0-label" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="aa-Input" enterkeyhint="search" id="autocomplete-0-input" maxlength="512" placeholder="" spellcheck="false" type="search"></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
674	146	<code></code>
1234	160	<code></code>
1489	48	<code></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
2289	114	<code><DIV class="teaser-card__over ">UNESCO<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_b3bb42a10b82cbb420d8b2cbbcf23eb088a2ff30922879</code>

Línea	Columna	Código
		b093f77a1665fd2cd5e_20221121171855365" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / tuscan / tuscan;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / winter;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / spring;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / summer;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / autumn;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / ar ...
2366	141	<DIV class="teaser-card_over ">Ciudades culturales<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifider="aem_article_4b8a19c58ba170f6cdd6d1fb41cd7c90a5934ad374b51c3ee6c281788fccdc4c_20221121171733494" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / campania / campania;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / naples;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / itineraries01 / itineraries / route on foot;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / naples;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / south02 / south;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / au ...
2442	142	<DIV class="teaser-card_over ">Artesanía y design<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifider="aem_article_ee6d7de799bc03a4d12053446342d80c70a689cbdd71c9ebdc46ddec8548af50_20221121171946307" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / veneto / veneto;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / food and wine / producers02 / producers;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / craftsmanship;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art;editorial-taxonomy : TO DO (cosa ...
2516	134	<DIV class="teaser-card_over ">Sea<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifider="aem_article_d57fb5f91320f6be13e9b237fbd734a6b7c52daf8c10e1c0a4a46deeffe6e8a4_20230323102616868" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / sea02 / sea;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / sea02 / beaches;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / nature02 / nature;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / sports01 / watersports02 / snorkeling;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / summer;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / naples;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities ...

Línea	Columna	Código
2592	140	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Compras y mercadillos<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_68aa0b417689f85a4bcd0e1734353d0ff40e545190b4f65008ea2d7f28bcb6b9_20221121171817761" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / shopping and markets01 / shopping and markets;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / rome;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / lazio / lazio;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / spring;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / summer;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / winter;editorial-taxonomy ... </pre>
2666	160	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Negocios<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_79cf6a7a23f39676d5ebdf493a4f715deda908642f8f4e2eae838663b735bea3_20221121171800088" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / uNESCO heritage;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / editorial tags / editorial tags / magazine;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / activities for couples;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / family;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / young people;edit ... </pre>
2758	93	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Ciudad<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_1854" data-bookmark-cf-last-publication="2024-07-10T09:05:26.185Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / rome;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / center02 / centre;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / lazio / lazio;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / rome;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / uNESCO heritage;" data-bookmark-cf-title="Roma" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipal ... </pre>
2834	99	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Ciudad<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_1976" data-bookmark-cf-last-publication="2024-04-16T12:32:22.101Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / south02 / south;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / campania / campania;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / naples;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / uNESCO heritage;" data-bookmark-cf-title="Nápoles" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Desti ... </pre>

Línea	Columna	Código
2910	98	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Ciudad<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf- identifier="aem_destination_2025" data-bookmark-cf-last- publication="2024-04-24T14:31:16.101Z" data-bookmark-cf- model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / milan;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / milan;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / lombardy / lombardy;" data-bookmark-cf-title="Milán" data- callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / provinc ... </pre>
2986	104	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Ciudad<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_1834" data- bookmark-cf-last-publication="2024-04-23T15:34:08.422Z" data- bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial- taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / bologna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / bologna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / monument02 / monument;editorial- taxonomy : TO DO ... </pre>
3062	97	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Ciudad<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf- identifier="aem_destination_1861" data-bookmark-cf-last- publication="2024-04-24T14:31:17.952Z" data-bookmark-cf- model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / turin;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / piedmont / piedmont;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / turin;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;" data-bookmark-cf- title="Turín" data-callback-function="" data-id-tag="editorial- taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province ... </pre>
3138	97	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Ciudad<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf- identifier="aem_destination_2059" data-bookmark-cf-last- publication="2024-07-10T09:05:27.509Z" data-bookmark-cf- model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / veneto / veneto;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / venice;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / UNESCO heritage;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data- bookmark-cf-title="Venecia" data-callback-function="" data-id- tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazion ... </pre>

Línea	Columna	Código
3232	151	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Arte y cultura<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_c382277bfdeccff24c084cb1be940f33dae30c7f9deb0268d632a3db1dac0bf2_20221121172012990" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / UNESCO heritage;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / editorial tags / editorial tags / magazine;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / activities for couples;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / family;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / young people;editori ... </pre>
3307	151	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">Arte y cultura<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_95a22962e8a194c40e1895c8523014d96954f85a6b09128553b5d0399ff2f540_20221121172014509" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / editorial tags / editorial tags / magazine;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / activities for couples;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / family;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / travel ideas02 / young people;editori ... </pre>
3383	137	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">UNESCO<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_91b537da5dbdcf2a9c08d2a2c12b6c1477d661cdee58c58b756e3f1d221d2d7_20221121172019899" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / municipality / modena;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / province / modena;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / cities / Italian cities02 / Italian cities;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / travel ideas01 / tra ... </pre>
3458	109	<pre> <DIV class="teaser-card__over ">UNESCO<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_3bfc18178f53ce947be975645dc12a2e55d2e31341592ff25fa84774fc035b7b_20221121171753802" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / trentino / trentino;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / South Tyrol / south Tyrol;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / veneto / veneto;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / friuli venezia giulia / friuli Venezia Giulia;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / winter;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / summer;editorial-taxonomy : TO DO (cosa f ... </pre>

Línea	Columna	Código
3533	109	<DIV class="teaser-card__over">UNESCO<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_3f7c64d2135d489876be6eb33e112532d434445c18e0756fab13466e092aa9d_20221121172008144" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / campania / campania;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / sea02 / sea;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / archaeological site02 / archaeological sites;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / nature02 / nature;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / nature01 / sea02 / beaches;editorial-taxonomy : TO GO ...
3610	111	<DIV class="teaser-card__over">UNESCO<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_article_437ea7c1fb1bee746250ac0afa7319a9a9179e3269d699f0dcaa2b8a16d84319_20221121171842337" data-bookmark-cf-model="Article" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / puglia / apulia;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and culture01 / art and culture02 / art and culture;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / winter;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / spring;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / summer;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / seasons01 / seasons02 / autumn;editorial-taxonomy : TO DO (cosa fare) / art and ...
3707	91	<DIV class="teaser-card__over">Región<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_486" data-bookmark-cf-last-publication="2024-04-24T14:31:19.766Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / trentino alto adige / trentino alto adige;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data-bookmark-cf-title="Trentino" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / trentino alto adige / trentino alto adige;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Des ...
3783	91	<DIV class="teaser-card__over">Región<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_421" data-bookmark-cf-last-publication="2024-05-22T15:19:19.264Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / piedmont / piedmont;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data-bookmark-cf-title="Piemonte" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / piedmont / piedmont;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / nor ...

Línea	Columna	Código
3859	96	<DIV class="teaser-card__over ">Región<BUTTON class="button-like position-relative p-0" data-bookmark-cf-identifier="aem_destination_374" data-bookmark-cf-last-publication="2024-07-10T09:05:25.570Z" data-bookmark-cf-model="destination" data-bookmark-cf-tags="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / geographical distribution / north02 / north;" data-bookmark-cf-title="Emilia-Romaña" data-callback-function="" data-id-tag="editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / region02 / region;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) / region01 / emilia Romagna / emilia romagna;editorial-taxonomy : TO GO (Destinazioni) ...

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Welcome to Luxembourg - Visit Luxembourg
URL	https://www.visitluxembourg.com
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
186	999	<pre></pre>
186	1698	<pre></pre>
186	2424	<pre></pre>
186	3114	<pre></pre>

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
1951	2653	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
56	1849	<H4 class="fulltextSearchOverlay__title">Search suggestions</H4>
158	179	<H5 class="cubicleTeaser__text_header">Publications</H5>
228	62	<H5 class="cubicleTeaser__text_header">Dreams of travel and castles</H5>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
45	41288	<UL class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabContent" style="list-style-type: none;"> <P class="CybotCookiebotDialogDetailBodyEmptyCategoryMessage"> We do not use cookies of this type. </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
45	14722	<pre> <DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> In order to offer the best possible service, we use cookies in our websites. <STRONG style=""> Without cookies, it would not be possible to display videos or map views, for example. Furthermore, they are needed to enable the function of the websites, statistics and evaluations as well as content tailored to possible personal interests. This data is only passed on anonymously. By clicking on "Allow cookies" you can continue to use our website to its full extent. You can find more information on this and on a possible later deactivation in our privacy policy at any time. </DIV> </pre>
45	20653	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV> </pre>
45	25624	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> rc::a This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	28147	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _pk_id# [x2] Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
45	33405	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cid This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	35860	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cr_sessionId This cookie is used in conjunction with visual content. The cookie is necessary for the full-screen function, when viewing visual content such as pictures or videos on the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
45	40741	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV> </pre>
45	45824	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _ga_# Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : 2 years Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	48830	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __qca Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
45	49574	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> qcSes Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Session Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	51580	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> piwik.php Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>
45	53436	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __qca Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
45	59554	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	65054	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> uid Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : 2 months Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
45	67616	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> getuidnb Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	68378	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> pixie Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>
45	74067	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> IDE Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : 400 days Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	74802	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> pagead/landing Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>
45	76056	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> pagead/1p-user-list/# Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
45	82233	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> sjrn_ccid Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
45	84106	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> WIDGET::local::assignments Used by audio-platform SoundCloud to implement, measure and improve their embedded content/service on the website - The collection of data also includes visitors' interaction with embedded content/service. This can be used for statistics or marketing purposes. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
45	105633	adnxs.com doubleclick.net
45	105653	doubleclick.net
45	114388	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""><BR style="">
45	114402	<BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
45	114590	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style="">
45	114604	<BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
45	114734	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style="">
45	114748	<BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
45	114857	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style="">
45	114871	<BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
45	114992	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.<BR style=""><BR style="">
45	115006	<BR style=""><BR style="">Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
67	8994	<BR class="figcaption__linebreak">
68	10249	<BR class="figcaption__linebreak">
118	5698	<BR class="figcaption__linebreak">
119	6484	<BR class="figcaption__linebreak">
120	6501	<BR class="figcaption__linebreak">
121	6152	<BR class="figcaption__linebreak">
142	4702	<BR class="figcaption__linebreak">
166	4392	<BR class="figcaption__linebreak">
169	4006	<BR class="figcaption__linebreak">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 108

Línea	Columna	Código
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)
1	1135	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_extend)
1	1258	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591 content:attr(data-text_shrink)

Línea	Columna	Código
1	1135	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/BaseArticle.css?1725440591content:attr(data-text_extend)</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
46	61	<code><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WZQ8PXT" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 55

Línea	Columna	Código
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(
1	882	<code>https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591</code> Encontrado error de parseo en: is(

Línea	Columna	Código
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(
1	882	https://www.visitluxembourg.com/typo3conf/ext/site_luxembourg/Resources/Public/Distribution/Structures/Article.css?1725440591 Encontrado error de parseo en: is(

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
48	1200	Français
1951	1790	Français

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 158

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none

18. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>