

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	8
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	9
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	10
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	11
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	12
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	13
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	14
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	15
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	20
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	22
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	23
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	30
7.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	32

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://visithungary.com/
<i>Página 2</i>	http://www.latvia.travel/lv

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	2	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	5.9	No Válido
<i>Página 2</i>	5.3	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	0
1.2 Uso de encabezados	5
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	5
1.6 Separación de contenido y presentación	5
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	0
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	0
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	5
Puntuación Media A	5.38

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	5
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	0
2.5 Independencia del dispositivo	5
2.6 Navegación consistente	5
Puntuación Media AA	5.83

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NA	NC	NC	C	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 2	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	C	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Visit Hungary
URL	https://visithungary.com/
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
2121	980	
2126	1736	
2142	143	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 54

Línea	Columna	Código
13493	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:attr(data-count)
21937	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:'Not Found'
13493	3	https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css content:attr(data-count)

Línea	Columna	Código
21937	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:'Not Found'</code>
13493	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:attr(data-count)</code>
21937	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:'Not Found'</code>
13493	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:attr(data-count)</code>
21937	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:'Not Found'</code>
13493	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:attr(data-count)</code>
21937	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:'Not Found'</code>
13493	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:attr(data-count)</code>
21937	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:'Not Found'</code>
13493	3	<code>https://visithungary.com/styles.f4c71602922ceefd.css</code> <code>content:attr(data-count)</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
2136	8	<code><IFRAME height="0"</code> <code>src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MQRKTJB"</code> <code>style="display: none; visibility: hidden" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
2126	8758	<code><A _ngcontent-my-app-c30="" href="/collection/itineraries"</code> <code>routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/></code>
2126	9648	<code><A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/relax--and--wellness"</code> <code>routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/></code>

Línea	Columna	Código
2126	10526	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/food-and-wine" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	11664	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/articles/how-to-get-to-hungary" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	12557	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/hungary-for-you" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	13512	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/must-see-sights-in-hungary" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	14634	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/articles/tasty-experiences-at-lake-balaton" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	15489	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/baths" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	16380	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/articles/a-big-list-of-summer-to-dos-seven-great-tips-from-july-to-august" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	17667	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/articles/put-these-summer-festivals-in-your-diary-now" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="0"/>
2126	18545	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/discover-budapest" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="0"/>
2126	19672	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/balaton-awaits-the-whole-family" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="0"/>
2126	20836	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/collection/itineraries" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="0"/>
2126	21725	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/relax--and--wellness" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="0"/>
2126	22602	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/food-and-wine" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="0"/>
2126	23796	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/articles/how-to-get-to-hungary" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	24689	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/hungary-for-you" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	25644	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/must-see-sights-in-hungary" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	26822	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/articles/tasty-experiences-at-lake-balaton" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	27677	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/category/baths" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>
2126	28568	<A _ngcontent-my-app-c30="" href="/articles/a-big-list-of-summer-to-dos-seven-great-tips-from-july-to-august" routerlinkactive="router-link-active" tabindex="-1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
2121	1639	<A _ngcontent-my-app-c94="" class="lang-switcher__element" href="https://csodasmagyarorszag.hu/" tabindex="-1">

Línea	Columna	Código
		<pre><APP-FLAG _ngcontent-my-app-c94="" _ngghost-my-app-c93=""> </APP-FLAG> Magyar </pre>
2126	2395	<pre><A _ngcontent-my-app-c94="" class="lang-switcher__element" href="https://csodasmagyarorszag.hu/" tabindex="-1"> <APP-FLAG _ngcontent-my-app-c94="" _ngghost-my-app-c93=""> </APP-FLAG> Magyar </pre>
2126	54944	<pre><A _ngcontent-my-app-c94="" class="lang-switcher__element" href="https://csodasmagyarorszag.hu/" tabindex="-1"> <APP-FLAG _ngcontent-my-app-c94="" _ngghost-my-app-c93=""> </APP-FLAG> Magyar </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 117

Línea	Columna	Código
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	Bloque <style> [1:605] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 279

Línea	Columna	Código
1	1245	Bloque <style> outline:none !important
1	3174	Bloque <style> outline:none !important
1	3865	Bloque <style> outline:none
1	4062	Bloque <style> outline:0 !important
1	1245	Bloque <style> outline:none !important
1	3174	Bloque <style> outline:none !important
1	3865	Bloque <style> outline:none
1	4062	Bloque <style> outline:0 !important
1	1245	Bloque <style> outline:none !important
1	3174	Bloque <style> outline:none !important
1	3865	Bloque <style> outline:none
1	4062	Bloque <style> outline:0 !important
1	1245	Bloque <style> outline:none !important
1	3174	Bloque <style> outline:none !important

Línea	Columna	Código
1	3865	Bloque <style> outline:none
1	4062	Bloque <style> outline:0 !important
1	1245	Bloque <style> outline:none !important
1	3174	Bloque <style> outline:none !important
1	3865	Bloque <style> outline:none
1	4062	Bloque <style> outline:0 !important
1	1245	Bloque <style> outline:none !important

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Latvia Travel Latvijas oficiālais tīrums portāls
URL	http://www.latvia.travel/lv
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1914	3	



1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
1699	131	<pre> <IMG alt="September is the ideal time to indulge in Latvian ancestral traditions. ?????? Sauna rituals have been a part of our culture for centuries. Warm up both body and mind in the heat of the sauna steam and cool your spirit with a cold bath. ? ? Enjoy the sauna rituals: @ziedlejas @palikt.niedres @svilpauniekiSeptembra m?nesis ir ide?li piem?rots laiks ?auties sen?u mantotaj?m trad?cij?m – pirts ritu?liem, kas rakstur?gi m?s?u tautai jau gadsimtiem ilgi. ?????? Izsildi k? ?ermen?, t? garu pirts tvaika karstum? un r?dies ziemai, atdzes?joties ar aukstu peldi. ? ? Pirts sent?vu ritu?lus izbaudi: @ziedlejas @palikt.niedres @svilpaunieki? Ezergribieši ? Sonia Garaeva #latviatravel #sauna #latvia #autumninlatvia #travel #naturephotography #saunarituals #nature #naturelovers" class="insta-image img-fluid" src="https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/458765537_521387333628481_8895470765174731904_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=glqx7o7Qc88Q7kNvgHHGGS&_nc_ht=scontent ... </pre>
1713	114	<pre> <IMG alt="Autumn is a great time to spot wildlife in Latvia. ??Head to Gauja National park to see graceful deer and elusive foxes roaming the golden forests. Spot beavers by the rivers, and with a bit of luck, you might even see otters or track the elusive lynx. ??No luck? Even if the wildlife remains hidden, you'll still be rewarded with the most picturesque autumn views in Latvia.Rudens ir lielisks laiks dabas draugiem nodoties v?rošanai. ??Dodies uz Gaujas Nacion?lo parku, lai ieraudz?tu staltos briežu? un rud?s lapsas mežos, kas l?n?m s?k ie?emt rudens nokr?sas. Pastaig? gar upi bieži sastopami bebri, ta?u dažreiz palaim?jas paman?t ar? k?du ?dru, sadz?t p?das l?sims. ??Pat ja dz?vnieki b?s prasm?gi nosl?pušies un tos nesastapsi, tevi sagaid?s gleznain?k?s rudens ainavas Latvij?!? Kristaps Ungurs #latviatravel #latvia #autumn #naturelover #nature #travelphotography #wildlifephotography" class="insta-image img-fluid" src="https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/4576408 ... </pre>

Línea	Columna	Código
1737	132	<IMG alt="Every true Latvian is just waiting for the time to pull on rubber boots and dust off the baskets to go into the forest for mushroom picking. ?? It's an old and beloved autumn tradition for Latvians, so we've gathered a few popular mushroom spots in Latvia: Forests around C?sis ?M?lpils forests ?Saldus area forests ?Forests of Jaunjelgava and its surroundings ?Forests around Kandava Be observant and avoid trespassing on private or military property. It is safest to pick mushrooms in state and municipal forests, unless there are special restrictions. Katrs ?stens latvietis t? vien gaida to laiku, kad vilkt k?j?s gumijniekus un noraut putek?us no groziem un spai?iem, lai dotos mež?! ?? S??ošana latviešiem ir sena un m??a rudens trad?cija, t?d?? esam apkopjuši popul?r?k?s un augl?g?k?s s??u vietas Latvij?: C?su apkaimes meži ? M?lpils meži ? Saldus apkaimes meži ? Jaunjelgavas un t?s apkaimes meži ? Kandavas apkaimes meži Esi v?r?gs un neiemaldies priv?t? vai milit?r? teritorij?. Visdro ...
1757	167	<IMG alt="As the weather gets crispier in the evenings, birds begin their journey to warmer lands. ? Nature reminds us that autumn is just around the corner! How to enjoy peaceful migratory birdwatching in Latvia? Visit birdwatching sites such as Pape, Lake Engure and ?emeru National Park. ?? Don't forget to bring binoculars and patience with you - the best moments often come after a time. ?? Don't miss the early mornings or late evenings when bird movement is most intense. Laiks vakaros k??st dzestr?ks un spirdzinoš?ks, g?jputni s?k savu ce?ojumu uz silt?k?m zem?m. ? Daba mums atg?dina, ka rudens ir tepat ap st?ri! ??K? ?auties mierpilnajai g?jputnu v?rošanai Latvij?? ? ?? Apmekl? putnu v?rošanas vietas, piem?ram, Pape, Engures ezers un ?emeru Nacion?lais parks. ?? Iek?rtojies ?rt?k, pal?g? ?emot binokli un paciet?bu - lab?kie mirk?i nereti n?k p?c ilg?kas v?rošanas. ?? Nepalaid gar?m agrus r?tus vai v?lus vakarus, kad putnu kust?ba ir visintens?v?k??. @marisdrulle #latviatravel #travel ...
1772	134	<IMG alt="Nestled in the heart of Gauja National Park, Krimulda Manor offers a journey back in time with its rich history and breathtaking surroundings. ??Built in the 19th century, this stunning estate is a perfect blend of classical architecture and natural beauty. ? Wander through the tranquil manor park, enjoy panoramic views of the Gauja Valley, and explore the historical buildings that tell the story of Latvia's aristocratic past. Ar savu bag?to v?sturi un elpu aizraujošo apk?rti, Krimuldas muiža pied?v? ce?ojumu pag?tn? paš? Gaujas Nacion?l? parka sird?. ??Š? satriecoš? 19. gadsimt? celt? muiža ide?li apvieno klasisko arhitekt?ru un dabas skaistumu. ? Pastaig?jieties pa kluso muižas parku, izbaudiet Gaujas senlejas panor?mas skatus un izp?tiet v?sturisk?s ?kas, kas st?sta par Latvijas aristokr?tisko pag?tni. Mednieku iela 3, Sigulda ? @norenbergss #latviatravel #latvia #krimulda #visitsigulda #naturelover #history #travelphotography #architecture #heritage" class="insta-image img ...

Línea	Columna	Código
1789	114	
1808	100	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1061	34	<H3 class="language-block-title">Mekl?t Latvij?</H3>
1207	19	<H3 class="title">Nakš?ošana pil?s un muiž?s</H3>
1525	19	<H5 class="title">27. Starptautiskais gar?g?s m?zikas...</H5>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1171	214	<pre><DIV class="views-field views-field-field-promo-block-desc promo-description"> M?su zeme ir skaista, daudzveid?ga un bag?ta jebkur? gadalaik?! Dodies ?r?, mekl? maz?k zin?mas p?rles, apmekl? muzejus vai dodies p?rg?jienos, paciemojies viet?j?s saimniec?b?s un nobaudi da?dus lauku labumus! </DIV></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1044	523	<pre><INPUT class="form-control " type="text" value=""></pre>
1044	637	<pre><INPUT class="form-control " type="password" value=""></pre>
1062	202	<pre><INPUT class="form-control global-search" placeholder="Ievadi mekl?jamo fr?zi" type="text" value=""></pre>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
982	79	<pre><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KNFMWK"</pre>

Línea	Columna	Código
		<code>style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1204	76	<code></code>
1230	80	<code></code>
1265	67	<code></code>
1291	78	<code></code>
1317	85	<code></code>
1345	76	<code></code>
1371	65	<code></code>
1397	72	<code></code>
1423	86	<code></code>
1456	89	<code></code>
1482	80	<code></code>
1507	119	<code></code>
1535	87	<code></code>
1563	100	<code></code>
1591	102	<code></code>
1619	111	<code></code>
1647	111	<code></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
1684	102	<pre> <IMG alt="September is the ideal time to indulge in Latvian ancestral traditions. &#x1f9d6;&#x1f3fc;???&#x1f342; Sauna rituals have been a part of our culture for centuries. Warm up both body and mind in the heat of the sauna steam and cool your spirit with a cold bath. &#x1f33f;&#x1f33f; Enjoy the sauna rituals:&#x1f33f;@ziedlejas&#x1f33f;@palikt.niedres&#x1f33f;@svilpaunieki&#x1f33f; a;Septembra m?nesis ir ide?li piem?rots laiks ?auties sen?u mantotaj?m trad?cij?m – pirts ritu?liem, kas rakstur?gi m?s?u tautai jau gadsimtiem ilgi. &#x1f9d6;&#x1f3fc;???&#x1f342; Izsildi k? ?ermeni, t? garu pirts tvaika karstumu? un r?dies ziemai, atdzes?joties ar aukstu peldi. &#x1f33f;&#x1f33f; Pirts sent?vu ritu?lus izbaudi:&#x1f33f;@ziedlejas&#x1f33f;@palikt.niedres&#x1f33f;@svilpaunieki&#x1f33f; a;&#x1f4cd; Ezergribieši&#x1f33f;&#x1f4f7; Sonia Garaeva&#x1f33f;#latviatravel #sauna #latvia #autumninlatvia #travel #naturephotog ... </pre>
1703	102	<pre> <IMG alt="Autumn is a great time to spot wildlife in Latvia. &#x1f98c;&#x1f342; &#x1f342;Head to Gauja National park to see graceful deer and elusive foxes roaming the golden forests. Spot beavers by the rivers, and with a bit of luck, you might even see otters or track the elusive lynx. &#x1f43a; &#x1f440;No luck? Even if the wildlife remains hidden, you'll still be rewarded with the most picturesque autumn views in Latvia. &#x1f342; &#x1f342;Rudens ir lielisks laiks dabas draugiem nodoties v?rošanai. &#x1f98c;&#x1f342; &#x1f342;Dodies uz Gaujas Nacion?lo parku, lai ieraudz?tu staltos briežus un rud?s lapsas mežos, kas l?n?m s?k ie?emt rudens nokr?sas. Pastaig? gar upi bieži sastopami bebri, ta?u dažreiz palaim?jas paman?t ar? k?du ?dru, sadz?t p?das l?sim. &#x1f43a; &#x1f440;Pat ja dz?vnieki b?s prasm?gi nosl?pušies un tos nesastapsi, tevi sagaid?s gleznain?k?s rudens ainavas Latvij?&#x1f342; &#x1f342; ... </pre>
1717	102	<pre> <IMG alt="Every true Latvian is just waiting for the time to pull on rubber boots and dust off the baskets to go into the forest for mushroom picking. &#x1f440;&#x1f343; It's an old and beloved autumn tradition for Latvians, so we've gathered a few popular mushroom spots in Latvia: &#x1f342;&#x1f342;&#x1f4cd;Forests around C?sis&#x1f342;&#x1f4cd;M?lpils forests&#x1f342;&#x1f4cd;Saldus area forests&#x1f342;&#x1f4cd;Forests of Jaunjelgava and its surroundings&#x1f342;&#x1f4cd;Forests around Kandava&#x1f342;Be observant and avoid trespassing on private or military property. It is safest to pick mushrooms in state and municipal forests, unless there are special restrictions. &#x1f342;&#x1f342;Katrs ?stens latvietis t? vien gaida to laiku, kad vilkt k?j?s gumijniekus un noraust putek?us no groziem un spai?iem, lai dotos mež?! &#x1f440;&#x1f342; S??ošana latviešiem ir sena un m??a rudens trad?cija, t?d?? esam apkopojuši popul? ... </pre>

Línea	Columna	Código
1741	102	 <IMG alt="As the weather gets crispier in the evenings, birds begin their journey to warmer lands. &#x1f342; Nature reminds us that autumn is just around the corner!&#xa;How to enjoy peaceful migratory birdwatching in Latvia? &#x1f54a;?&#xa;?&#x1f575;? Visit birdwatching sites such as Pape, Lake Engure and ?emerī National Park.&#xa;?&#x1f575;? Don't forget to bring binoculars and patience with you - the best moments often come after a time.&#xa;?&#x1f575;? Don't miss the early mornings or late evenings when bird movement is most intense.&#xa;?&#xa;Laiks vakaros k??st dzest??ks un spirdzinoš??ks, g??putnī s??k savu ce??ojumu uz silt??k??m zem??m. &#x1f342; Daba mums atg??dina, ka rudens ir tepat ap st??ri! &#x1f54a;?&#xa;?&#xa;K? ?auties mierpilnajai g??putnu v??rošanai Latvij?? &#x1f985;?&#xa;?&#x1f575;? Apmekl?? putnu v??rošanas vietas, piem??ram, Pape, Engures ezers un ?emeru Nacion??lais parks.&#x...
1761	102	 <IMG alt="Nestled in the heart of Gauja National Park, Krimulda Manor offers a journey back in time with its rich history and breathtaking surroundings. &#x1f3f0;?&#xa;?&#xa;Built in the 19th century, this stunning estate is a perfect blend of classical architecture and natural beauty. &#x1f333; Wander through the tranquil manor park, enjoy panoramic views of the Gauja Valley, and explore the historical buildings that tell the story of Latvia's aristocratic past. &#xa;?&#xa;Ar savu bag??to v??sturi un elpu aizraujošo apk??rtni, Krimuldas muiža pied??v?? ce??ojumu pag??tn?? paš?? Gaujas Nacion??l?? parka sird???. &#x1f3f0;?&#xa;?&#xa;S?? satriecoš?? 19. gadsimt?? celt?? muiža ide??li apvieno klasisko arhitekt??ru un dabas skaistumu. &#x1f333; Pastaig??jieties pa kluso muižas parku, izbaudiet Gaujas senlejas panor??mas skatus un izp??tiet v??sturisk??s ??kas, kas st??sta par Latvijas aristokr??tisko pag??tni. &#xa;?&#x...
1776	102	 <IMG alt="Time to say goodbye to the blooming Latvian summer and look forward to the colorful autumn! &#x1f33c; Nature is slowly changing its shades, and we are ready to welcome the season with its warm hues and the promise of new adventures.&#xa;?&#xa;Enjoy the last days of summer and get ready for the magic of autumn! &#x1f31e;?&#x1f342;?&#xa;?&#xa;?&#x1f933; Where will you go to capture the last colors of summer or the first moments of autumn?&#xa;?&#xa;Laiks atvad??ties no ziedoš??s vasaras un gaid??t kr??saino rudeni! &#x1f33c; Daba l??n??m maina savas nokr??sas, un m??s esam gatavi sveikt rudeni ar t??siltajiem to??iem un jauniem piedz??vojumiem. &#xa;?&#xa;Izbaudi v??l p??d??j??s vasaras dienas un gatavojies rudens burv??bai! &#x1f31e;?&#x1f342;?&#xa;?&#x1f933; Kurp dosies tu, lai iem??zin??tu vasaras p??d??j??s ziedu kr??sas vai no??ertu pirmos rudens mirk??us?&#xa;?&#xa;?&#x1f4f8; Kristaps Ungurs&#xa;#latviatra...

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1085	174	<pre> English </pre>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: is, the, have, been, of, our, for, up, and, your, with, see, by, you, even, or, if, most, just, go, into, an, its, it, there, their, that, how, after, when, back, this, say, we, new, get, will, first, out, about, all, what, year, only, from, not, they, these, other.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
993	87	<code><A aria-label="" class="navbar-brand d-flex align-items-center white-logo" href="/lv"> </code>
1873	87	<code><A aria-label="" class="navbar-brand d-flex align-items-center white-logo" href="/lv"> </code>

7. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>