

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	8
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	9
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	10
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	11
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	12
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	13
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	14
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	15
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	22
6.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	24

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.visitczechia.com/es-es

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	1	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	5.8	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	0
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	0
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	10
Puntuación Media A	6.15

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	0
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	5.00

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NA	NC	C	C	C	NC	C	C	NC	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuado

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Sitio web	NC	C	C	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuá

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma

2.2 Legibilidad y contraste

2.3 Maquetación adaptable

2.4 Múltiples vías de navegación

2.5 Independencia del dispositivo

2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	#VisitCzechia
URL	https://www.visitczechia.com/es-es
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

[illegible]

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
750	25086	<H4 class="czt-carousel__item__title">Historical sights with a modern twist</H4>
750	93755	<H4 class="czt-carousel__item__title">Unidos por Mahler</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
750	60348	<pre><DIV class="czt-content czt-content--light"> La región de Bohemia del Este comprende ciudades rocosas, caballerizas antiguas y se caracteriza por su tradición hípica, el pan de jengibre y sus belenes. </DIV></pre>
750	170729	<pre><DIV> Utilizamos cookies para personalizar el contenido, analizar las visitas de la página web y establecer el funcionamiento de las redes sociales. La información sobre su uso de nuestra página web la compartimos con nuestros socios en el ámbito de las redes sociales y los servicios analíticos. Los socios las pueden combinar con otros datos que les facilitaremos o que obtienen a consecuencia de usar sus servicios. Encontrará información más detallada aquí . <DIV class="czt-icon-text czt-icon-text--append czt-cookie- bar__settings__button czt-cookie-bar__cookie-link"> <I aria-hidden="true" class="v-icon notranslate czt-icon--common czt- icon--arrow czt-icon-arrow--down v-icon--is-component theme--light czt-icon" style="font-size:1em;height:1em;width:1em;"> <SVG clip-rule="evenodd" fill-rule="evenodd" stroke-miterlimit="10" viewbox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <DEFS/> ...</pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
750	164087	<code><INPUT id="input-840" placeholder="Tu dirección de correo electrónico" required="required" type="email" value=""></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
750	171286	<code> aquí </code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
750	67731	<code> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background"> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-width"> <IMG alt="Czech Specials" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/fac050a0-2e9d-48cc-abc1-cb1fce24f341/Kulajda_Czech-Specials-(1).jpg?width=1280&height=1920&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/fac050a0-2e9d-48cc-abc1-cb1fce24f341/Kulajda_Czech-Specials-(1).jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/fac050a0-2e9d-48cc-</code>

Línea	Columna	Código
		abc1-cb1fce24f341/Kulajda_Czech-Specials-(1).jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/fac050a0-2e9d-48cc-abc1-cb1fce24f341/Kulajda_Czech-Specials-(1).jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.vi ...
750	69844	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background_image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="Teatro y música" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/403a2f8b-e9a4-429d-8eae-2e2ee0c1f5f0/shutterstock_1199165296_Rudolfinum_1.jpg?width=1920&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/403a2f8b-e9a4-429d-8eae-2e2ee0c1f5f0/shutterstock_1199165296_Rudolfinum_1.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/403a2f8b-e9a4-429d-8eae-2e2ee0c1f5f0/shutterstock_1199165296_Rudolfinum_1.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/403a2f8b-e9a4-429d-8eae-2e2ee0c1f5f0/shutterstock_1199165296_Ru ... </pre>
750	72031	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background_image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="Monumentos judíos" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1920&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/0bf65ed0-9fc9-490a-929d-e252fb2c0298/KLJA_Rychnov_syn_int.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.c ... </pre>
750	74095	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background_image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="Restaurantes, cafeterías, bares" class="czt-image" data-src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/a6339701-a0e6-4a7a-a5ef-f93ac8ea8579/POPE_Kavarny_Plzen_1.jpg?width=1920&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/a6339701-a0e6-4a7a-a5ef-f93ac8ea8579/POPE_Kavarny_Plzen_1.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/a6339701-a0e6-4a7a-a5ef-f93ac8ea8579/POPE_Kavarny_Plzen_1.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/a6339701-a0e6-4a7a-a5ef-f93ac8ea8579/POPE_Kavarny_Plzen_1.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.v ... </pre>

Línea	Columna	Código
750	76188	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="¡Sólo en Chequia podrás experimentar el golf así!" class="czt-image" data- src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/381458f2-46ef-4e8b-934c-4242e806c964/karlstejn-golf-resort-wellbeing-summer-activities-jan-kasl.jpg?width=1920&height=1280&ext=.jpg" data-srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/381458f2-46ef-4e8b-934c-4242e806c964/karlstejn-golf-resort-wellbeing-summer-activities-jan-kasl.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/381458f2-46ef-4e8b-934c-4242e806c964/karlstejn-golf-resort-wellbeing-summer-activities-jan-kasl.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/ ... </pre>
750	78633	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="Patrimonio de la naturaleza" class="czt-image" data- src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/17d45de3-64f6-45ba-803b-9e9191db1d3d/Branda-Jeseniky-SVLI-170-jeseniky-Dlouhe_strane_let.jpg?width=1920&height=1280&ext=.jpg" data- srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/17d45de3-64f6-45ba-803b-9e9191db1d3d/Branda-Jeseniky-SVLI-170-jeseniky-Dlouhe_strane_let.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/17d45de3-64f6-45ba-803b-9e9191db1d3d/Branda-Jeseniky-SVLI-170-jeseniky-Dlouhe_strane_let.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/17d45de3-64f6-45ba-803b-9e9191db1d3d ... </pre>
750	80994	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="Torres de mirador y miraderos" class="czt-image" data- src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2e46df1f-9fa6-4bae-9e0a-1286c7f2de4a/UPVISION_Jested.jpg?width=1920&height=1045&ext=.jpg" data- srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2e46df1f-9fa6-4bae-9e0a-1286c7f2de4a/UPVISION_Jested.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2e46df1f-9fa6-4bae-9e0a-1286c7f2de4a/UPVISION_Jested.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/2e46df1f-9fa6-4bae-9e0a-1286c7f2de4a/UPVISION_Jested.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.com/ ... </pre>

Línea	Columna	Código
750	83043	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="Senderismo" class="czt-image" data- src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/1aab749c-a72e-43ee-9413-12d8baa4c708/POPE_Outdoor_deti_1.jpg?width=1920&height=1281&ext=.jpg" data- srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/1aab749c-a72e-43ee-9413-12d8baa4c708/POPE_Outdoor_deti_1.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/1aab749c-a72e-43ee-9413-12d8baa4c708/POPE_Outdoor_deti_1.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/1aab749c-a72e-43ee-9413-12d8baa4c708/POPE_Outdoor_deti_1.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/1aa ... </pre>
750	85080	<pre> <DIV class="czt-image-tile"> <DIV class="v-sheet theme--light czt-image-background "> <DIV class="czt-image-background__image"> <DIV class="czt-image-wrapper czt-image-wrapper--ratio-1x1 czt-image-wrapper--cover-height"> <IMG alt="Monumentos de la iglesia" class="czt-image" data- src="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/b28456f8-9bd0-4009-8c2b-ef4034fd8250/RELA-204-hejnice-A4.jpg?width=1920&height=1247&ext=.jpg" data- srcset="https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/b28456f8-9bd0-4009-8c2b-ef4034fd8250/RELA-204-hejnice-A4.jpg?width=1920&ext=.jpg 1920w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/b28456f8-9bd0-4009-8c2b-ef4034fd8250/RELA-204-hejnice-A4.jpg?width=1280&ext=.jpg 1280w, https://cdn.visitczechia.com/cms/getwebpmedia/b28456f8-9bd0-4009-8c2b-ef4034fd8250/RELA-204-hejnice-A4.jpg?width=1000&ext=.jpg 1000w, https://cdn.visitczech ... </pre>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
750	185037	<code>English</code>
750	185178	<code>Français</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
22	1526	<code>Bloque <style>outline:none</code>

Línea	Columna	Código
22	1526	Bloque <style>outline:none
22	1526	Bloque <style>outline:none
22	1526	Bloque <style>outline:none
22	1526	Bloque <style>outline:none
22	1526	Bloque <style>outline:none

6. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>