GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

16/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 19

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 21

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 22

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 25

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 26

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 27

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 32

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 34

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 35

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 42

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 44

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 45

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 46

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 47

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 48

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 52

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 53

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 54

12.RESULTADOS: PÁGINA 8 57
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 58
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 59
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 60
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 61
14.RESULTADOS: PÁGINA 10 62
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 63
15.RESULTADOS: PÁGINA 11 68
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 69
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 82
16.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 83

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.bundeskanzleramt.gv.at/*
Página 2	*https://www.belgium.be/en*
Página 3	*https://www.government.bg/en*
Página 4	*https://vlada.gov.hr/en*
Página 5	*https://www.gov.cy/en/government/*
Página 6	*https://vlada.gov.cz/en/*
Página 7	*https://stm.dk/*
Página 8	*https://www.bundesregierung.de/breg-en*
Página 9	*https://abouthungary.hu/*
Página 10	*https://www.government.is*
Página 11	*https://www.governo.it/en*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.95
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	2	18.18%
A	0	0%
No Válido	9	81.82%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.8	No Válido
Página 2	5.6	No Válido
Página 3	5.3	No Válido
Página 4	6.8	No Válido
Página 5	7.9	No Válido
Página 6	6.8	No Válido
Página 7	7.4	No Válido
Página 8	9.2	AA
Página 9	8.5	AA
Página 10	6.8	No Válido
Página 11	5.3	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	4.40
1.2 Uso de encabezados	5
1.3 Uso de listas	7.80
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	5.50
1.6 Separación de contenido y presentación	7.30
1.7 Identificación del idioma principal	6.40
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.20
1.9 Formularios y etiquetas	4.40
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.10
1.12 Enlaces descriptivos	3.30
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	3.60
Puntuación Media A	6.54

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	9.10
2.2 Legibilidad y contraste	7.30
2.3 Maquetación adaptable	9.10
2.4 Múltiples vías de navegación	5.50
2.5 Independencia del dispositivo	5.50
2.6 Navegación consistente	8.90
Puntuación Media AA	7.57

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 3	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 7	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 8	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	0 F
Página 9	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 10	1 P	0.5 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 11	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	NC	NC	NC	NC	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 4	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	C	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Bundeskanzleramt sterreich
URL	*https://www.bundeskanzleramt.gv.at/*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
566	561	<IMG alt="Gruppenfoto: Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesminister Peter Hanke, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretär Josef Schellhorn mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Bundeskanzler Christian Stocker hält die unterzeichnete "Made in Europe"-Deklaration" class="card-img" src="/.imaging/mte/bcisa-bcms/carousel/dam/bka/content/de-startseiten-bilder/karussell-bilder/karussel-bilder-2026/10/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg/jcr:content/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg">
623	561	<IMG alt="Gruppenfoto: Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesminister Peter Hanke, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretär Josef Schellhorn mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Bundeskanzler Christian Stocker hält die unterzeichnete "Made in Europe"-Deklaration" class="card-img" src="/.imaging/mte/bcisa-bcms/carousel/dam/bka/content/de-startseiten-bilder/karussell-bilder/karussel-bilder-2026/10/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg/jcr:content/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 66

Línea	Columna	Código
6	161355	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Browse"
6	161426	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Elegir"
6	161497	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Durchsuchen"
6	161577	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:attr(data-browse)
6	162013	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Browse"
11	161355	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Browse"

Línea	Columna	Código
11	161426	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Elegir"
11	161497	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Durchsuchen"
11	161577	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:attr(data-browse)
11	162013	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Browse"
11	471687	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:attr(data-badge-text)
15	2077	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Increment Hours"
15	2178	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Increment Minutes"
15	2279	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Decrement Hours"
15	2380	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Decrement Minutes"
15	2476	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Show Hours"
15	2567	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Show Minutes"
15	2748	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Clear the picker"
15	2839	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Set the date to today"
15	2992	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Toggle Date and Time Screens"
15	3899	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css content:"Previous Month"

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
563	237	<A class="card-link" href="/bundeskanzleramt/nachrichten-der-

Línea	Columna	Código
		bundesregierung/2026/10/bundeskanzler-stocker-mehr-auftraege-fuer-unsere-betriebe-mehr-wertschoepfung-und-arbeitsplaetze-in-oesterreich-und-europa.html" tabindex="-1"> <DIV class="row m-0"> <DIV class="col-12 col-xl-8 p-0 overview-slider-image"> <IMG alt="Gruppenfoto: Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesminister Peter Hanke, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretär Josef Schellhorn mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Bundeskanzler Christian Stocker hält die unterzeichnete "Made in Europe"-Deklaration" class="card-img" src="/.imaging/mte/bcisa-bcms/carousel/dam/bka/content/de-startseiten-bilder/karussell-bilder/karussel-bilder-2026/10/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg/jcr:content/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg"/> </DIV> <DIV class="col-12 col-xl-4 p-0 overview-slider-text"> <DIV class="card-body"> <DIV class="card-title"> <H2 class="card-title-heading"> Bundeskanzler Stock ...
620	237	<A class="card-link" href="/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2026/10/bundeskanzler-stocker-mehr-auftraege-fuer-unsere-betriebe-mehr-wertschoepfung-und-arbeitsplaetze-in-oesterreich-und-europa.html" tabindex="-1"> <DIV class="row m-0"> <DIV class="col-12 col-xl-8 p-0 overview-slider-image"> <IMG alt="Gruppenfoto: Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesminister Peter Hanke, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretär Josef Schellhorn mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Bundeskanzler Christian Stocker hält die unterzeichnete "Made in Europe"-Deklaration" class="card-img" src="/.imaging/mte/bcisa-bcms/carousel/dam/bka/content/de-startseiten-bilder/karussell-bilder/karussel-bilder-2026/10/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg/jcr:content/made_in_europe_deklaration_slider_14102026.jpg"/> </DIV> <DIV class="col-12 col-xl-4 p-0 overview-slider-text"> <DIV class="card-body"> <DIV class="card-title"> <H2 class="card-title-heading"> Bundeskanzler Stock ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
599	19	div> <
618	19	div> <
637	19	div> <

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

442	54	`<A class="dropdown-item" href="/en/">`
		`English`
		`</A>`

1718	38	`<A href="/en/">`
		`English`
		`</A>`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
6	2121	`https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css` `outline:0 !important`
6	3775	`https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css` `outline:0`
6	265969	`https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css` `outline:0`
11	2121	`https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css` `outline:0 !important`

Línea	Columna	Código
11	3775	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	266072	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	379624	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:none
6	2121	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0 !important
6	3775	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
6	265969	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	2121	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0 !important
11	3775	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	266072	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	379624	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:none
6	2121	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0 !important
6	3775	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
6	265969	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	2121	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0 !important
11	3775	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	266072	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:0
11	379624	https://www.bundeskanzleramt.gv.at/.resources/bcisa/resources/not-generated/css/pigeonblue~2026-09-14-15-04-28-105~cache.css outline:none

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	
URL	*https://www.belgium.be/en*
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
34	36106	<IMG onclick="document.getElementById('captcha_audio').play()" src=" EMAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB3RJTUUH1QcWDTkhA0D92AAAAAJiS0dEAP+ Hj8y/AAAGJUlEQVRYw+2XbUxTZxTHH5QX8QVBlNnrG2WilFIqLeBEh1EsgqADGcIQBFrs 7Xvh0sJtFUcrNy7LsiXGZF/ckmUfjdmc2ULcYpxzw20m7i2ZH7bPW/ZlmfNl++LZufc+f WhL0fqBZB+8NzTc+zw9v3P+5zzneUrIs2vhL1EnHhZN4vIFRPAGISpEvIesKxcOUSKcEi Uh6rVYM57yqwU7C+rSQnBCWJQQMsDnPoX5tS7dI92jgj1pIfSCpCAEfkWa5gs9WugFI6x 9N7353gFRRbj57DSmr/S3wFX4BQag6MbcUbt2VN+dJIa1UIhSRN8Tc5E3EoDv4SZ8hzGs vpliQkag2RfxtXWvSojBogJEyWt+vPnAMNyGr+AL/OxLDcDLsSM4FZx0bImLIUsYozGI1 vllyhvzUfNfYhQ9DNCW71mSONO/X5SCUUd5XAxNLAbLfOZFj2L+hoK4CK1QRAH2Rc4Gx6 BjR++y2FxPtjAekkZP242slrQxgDBhzUyV2hNO1H0Gfb8JH8HbMAn18HycRJ7SQCQ47l4 Xe3ZWBqSQFJzqX09FWiRMxBB85dxlNdGJosyg79fgfTgDPugEM2z+ncStBHe9KAUmnRWx Z58zhAh/DxPpFSbSQHLdT26Hb+FrvD+EcxCGY7APKsEE5ffJXfIT0dMYFgXdss8jOipcv QwITHlWU5HMTKTTYk6c+TXRzXAFbsGn8B5I4IY29H0bmjdB479+yAdyhxRRRIlsUhwmSq 0PaWSRQtJwOwXkxQB4lzDzz0kb4B2U5wK8BeNY+ ...

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
34	36106	<IMG onclick="document.getElementById('captcha_audio').play()" src="...

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
39	53	`<INPUT id="ans" name="answer" type="text" value="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Council of Ministers of the Republic of Bulgaria Home page
URL	*https://www.government.bg/en*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1	2167	`<IMG class="parallax-slider" src="/images/upload/parallax/snimka-ms-bg_en.jpg" style="transform: translate3d(0px, 0px, 0px); position: absolute; left: 0px; height: 629px; width: 1440px; max-width: none;">`
1	3297	`<IMG src="/images/frontend/gov-bg-euro.png">`
1	15483	`<IMG class="footer-logo-image" src="/images/frontend/oecd_en.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1	10751	`<H3>News</H3>`
1	14897	`<H5>Council of Ministers</H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1	8807	<H1>
1	9407	<H1>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
7	12	<P> This website makes use of cookies to enhance the browsing experience and provide additional functionality. None of this data can or will be used to identify or contact you. <I id="cookie-bar-thirdparty" style="display: none;"> This website makes use of third party cookies, see the details in the privacy policy. </I> <I id="cookie-bar-tracking" style="display: block;"> This website makes use of tracking cookies, see the details in the privacy policy. </I> <I id="cookie-bar-customize-block" style="display: block;"> If you prefer, you can select which types of cookies you feel acceptable: <INPUT checked="" disabled="" id="cookiebar-technical" type="checkbox"/> <LABEL for="cookiebar-technical"> Technical cookies (mandatory) </LABEL> <SPAN id="cookiebar-third-party-input" style="display: none;">

Línea	Columna	Código
		<INPUT id="cookiebar-third-party" type="checkbox" value="1"/> <LABEL for="cookiebar-third-party"> Third party cookies </LABEL> </SPAN> <SPAN id="cookiebar-tracking-inpu ...

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
7	189	This website makes use of cookies to enhance the browsing experience and provide additional functionality. None of this data can or will be used to identify or contact you.
10	22	 This website makes use of third party cookies, see the details in the privacy policy.
10	112	This website makes use of third party cookies, see the details in the privacy policy.
14	22	 This website makes use of tracking cookies, see the details in the privacy policy.
14	109	This website makes use of tracking cookies, see the details in the privacy policy.
18	22	 If you prefer, you can select which types of cookies you feel acceptable:
19	95	If you prefer, you can select which types of cookies you feel acceptable:
21	92	<LABEL for="cookiebar-technical">
25	88	<LABEL for="cookiebar-third-party">
30	82	<LABEL for="cookiebar-tracking">
34	22	
38	18	 To learn more about how this website uses cookies or localStorage, please read our

Línea	Columna	Código
38	200	.
38	205	
40	18	 By clicking
42	18	
43	18	 By clicking
43	312	<I id="cookie-bar-no-consent">
45	18	 To learn more about cookies and localStorage, visit
48	18	To disable all cookies through the browser, click on the corresponding icon and follow the instructions:
49	18	

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1	4124	<INPUT autocomplete="off" name="q" type="text">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	2779	<A class="center" href="https://www.government.bg/en" title="Council of Ministers of the Republic of Bulgaria"> <IMG alt="" src="/images/frontend/logo.png" width="100px"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	2779	<A class="center" href="https://www.government.bg/en" title="Council of Ministers of the Republic of Bulgaria"> <IMG alt="" src="/images/frontend/logo.png" width="100px"/> </A>
1	4024	<A class="magnifier" href="#" title="Search"> <I aria-hidden="true" class="fa fa-search"/> </A>
1	11227	<A href="https://www.government.bg/en/Press-center/News/Rumen-Radev-Bulgaria-and-France-open-door-to-deep-and-fruitful-cooperation-in-high-tech-and-space" style="background-image: url(/images/upload/45/768/2_1789558414.jpg);" title="Rumen Radev: Bulgaria and France open door to deep and fruitful cooperation in high-tech and space"/>
1	12245	<A href="https://www.government.bg/en/Press-center/News/Prime-Minister-Rumen-Radev-Europe-needs-a-strong-space-ecosystem-to-be-sovereign-and-prosperous" style="background-image: url(/images/upload/45/768/1_1789567834.jpeg);" title="Prime Minister Rumen Radev: Europe needs a strong space ecosystem to be sovereign and prosperous"/>
1	13087	<A href="https://www.government.bg/en/Press-center/News/Bulgaria-and-Slovakia-advance-cooperation-in-energy-security-and-high-tech-sectors" style="background-image: url(/images/upload/45/768/15_1789536653.jpg);" title="Bulgaria and Slovakia advance cooperation in energy, security and high-tech sectors"/>
1	15259	<A class="social" href="https://www.facebook.com/Government.of.Bulgaria" target="_blank"> <I class="fa fa-facebook"/> </A>
1	15415	<A class="footer-logo-link" href="https://www.mfa.bg/en/bg-oecd" target="_blank"> <IMG class="footer-logo-image" src="/images/frontend/oecd_en.png"/> </A>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	1411	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/cookie-bar/themes/cookiebar.min.css(ratio:2.43) #cookie-bar-button`
1	4584	`https://cdn.jsdelivr.net/npm/cookie-bar/themes/cookiebar.min.css(ratio:2.63) #cookie-bar-prompt #cookiebar-save-customized, #cookie-bar-prompt #cookiebar-save-customized:active`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
26	48	`https://www.government.bg/css/frontend/style.css?v=17 outline:none`
26	48	`https://www.government.bg/css/frontend/style.css?v=17 outline:none`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

1	2955	`<A class="right" href="https://www.government.bg/en" title="Council of Ministers of the Republic of Bulgaria">`
		`Council of Ministers of the Republic of Bulgaria`
		`</A>`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Government of the Republic of Croatia | Vlada Republike Hrvatske
URL	*https://vlada.gov.hr/en*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
512	1788	`<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-REQ"> <STRONG> Necessary cookies- </STRONG> enable you to interact with a service or website so that you can access essential features to provide that service. They refer to the requested service, such as, for example, the session identifier of the current visit. </DIV>`
512	3544	`<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-FUNKC"> <STRONG> Functional cookies - </STRONG> enable the website to provide improved functionality and personalization, e.g. remembering the language in which the content of the pages of that website is displayed. </DIV>`
512	5249	`<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-STATS"> <STRONG> Statistical cookies - </STRONG> enable the collection of data in an aggregated form without identifying the user. They serve to monitor user behavior on the website for the purpose of market research and analytics monitoring. These insights allow the website to improve its content and develop better features that enhance the user experience. </DIV>`
512	7093	`<DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-MARK"> <STRONG> Marketing cookies - </STRONG> enable the collection of information about the user's habits and behavior on the website in order to publish relevant advertisements for the user aligned with his interests. They can also be used to measure the effectiveness of a campaign. </DIV>`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
512	529	`<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="gd_cookie.showHide('gdc-`

Línea	Columna	Código
		smallTxt-REQ','gdc-smallTxt')">
512	2283	<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="gd_cookie.showHide('gdc-smallTxt-FUNKC','gdc-smallTxt')">
512	3988	<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="gd_cookie.showHide('gdc-smallTxt-STATS','gdc-smallTxt')">
512	5833	<DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="gd_cookie.showHide('gdc-smallTxt-MARK','gdc-smallTxt')">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
86	94	<A href="https://www.facebook.com/HrvatskaVlada" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Facebooku" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.129 1.512C20.6526 1.03315 20.0864 0.653081 19.4628 0.393613C18.8392 0.134144 18.1704 0.000380748 17.495 0H5.146C3.78241 0.00395742 2.47581 0.547394 1.5116 1.5116C0.547394 2.47581 0.00395742 3.78241 0 5.146L0 17.495C0.00395742 18.8586 0.547394 20.1652 1.5116 21.1294C2.47581 22.0936 3.78241 22.637 5.146 22.641H9.73V14.358H6.949V11.116H9.73V8.727C9.67337 8.16189 9.74105 7.59124 9.92827 7.05505C10.1155 6.51887 10.4177 6.03012 10.8138 5.62309C11.2099 5.21606 11.6902 4.90059 12.2211 4.69881C12.752 4.49703 13.3206 4.41381 13.887 4.455C14.7204 4.4515 15.5533 4.4939 16.382 4.582V7.476H14.682C13.339 7.476 13.082 8.115 13.082 9.051V11.116H16.292L15.874 14.358H13.077V22.64H17.495C18.8586 22.636 20.1652 22.0926 21.1294 21.1284C22.0936 20.1642 22.637 18.8576 22.641 17.494V5.146C22.6406 4.470 ...
93	98	<A href="https://www.instagram.com/vlada__rh/?hl=en" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Instagramu" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.129 1.513C20.6527 1.03397 20.0865 0.653716 19.4629 0.394074C18.8393 0.134432 18.1705 0.000511833 17.495 0L5.146 0C3.78241 0.00395742 2.4758 0.547394 1.5116 1.5116C0.547391 2.47581 0.00395742 3.78241 0 5.146V17.5C0.00395742 18.8636 0.547391 20.1702 1.5116 21.1344C2.4758 22.0986 3.78241 22.642 5.146 22.646H17.495C18.8584 22.6418 20.1648 22.0982 21.1288 21.134C22.0927 20.1699 22.6361 18.8634 22.64 17.5V5.147C22.6398 4.47162 22.5062 3.80293 22.2469 3.17931C21.9876 2.55568 21.6077 1.98941 21.129 1.513ZM19.576 14.746C19.5622 15.435 19.4316 16.1166 19.19 16.762C18.9766 17.3137 18.6503 17.8148 18.2321 18.233C17.8138 18.6513 17.3127 18.9776 16.761 19.191C16.1156 19.4325 15.434 19.563 14.745 19.577C13.859 19.617 13.576 19.627 11.32 19.627C9.06401 19.627 8.78202 19.617 7.89502 19.577 ...

Línea	Columna	Código
104	95	<A href="https://www.youtube.com/user/wwwvladahr" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Youtubeu" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.129 1.512C20.6527 1.03315 20.0864 0.653081 19.4628 0.393613C18.8392 0.134144 18.1704 0.000380748 17.495 0L5.146 0C3.78241 0.00395742 2.4758 0.547394 1.5116 1.5116C0.547391 2.47581 0.00395742 3.78241 0 5.146V17.5C0.00395742 18.8636 0.547391 20.1702 1.5116 21.1344C2.4758 22.0986 3.78241 22.642 5.146 22.646H17.495C18.8586 22.642 20.1652 22.0986 21.1294 21.1344C22.0936 20.1702 22.637 18.8636 22.641 17.5V5.147C22.6406 4.47156 22.5068 3.80284 22.2474 3.17922C21.9879 2.5556 21.6079 1.98936 21.129 1.513M19.448 15.432C19.3522 15.793 19.1632 16.1226 18.8999 16.3876C18.6366 16.6526 18.3084 16.8438 17.948 16.942C15.7489 17.2065 13.5348 17.3257 11.32 17.299C9.10523 17.3257 6.89111 17.2065 4.69202 16.942C4.33162 16.8438 4.00337 16.6526 3.74011 16.3876C3.47686 16.1226 3.28785 15.793 3.19202 1 ...
112	83	<A href="https://twitter.com/VladaRH" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na X" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.1289 1.511C20.6525 1.03233 20.0863 0.652447 19.4626 0.393151C18.839 0.133855 18.1702 0.000249644 17.4949 0L5.146 0C3.78233 0.00369488 2.47549 0.547048 1.51123 1.51131C0.546968 2.47557 0.00369488 3.78233 0 5.146V17.495C0.00395866 18.8585 0.547485 20.165 1.51172 21.129C2.47595 22.0931 3.7825 22.6363 5.146 22.64H17.4949C18.8584 22.6363 20.1652 22.0931 21.1294 21.129C22.0936 20.165 22.6372 18.8585 22.6411 17.495V5.146C22.6409 4.47063 22.5071 3.80195 22.2478 3.17834C21.9885 2.55472 21.6086 1.98845 21.1299 1.512M13.9109 17.437L10.6411 13.161L6.89893 17.437H4.81909L9.66797 11.895L4.552 5.205H8.83301L11.79 9.113L15.209 5.205H17.2839L12.751 10.386L18.084 17.436L13.9109 17.437Z" fill="white"/> <PATH d="M6.97705 6.3811L14.4829 16.1941H15.6331L8.21094 6.3811H6.97705Z" fill="white"/> </SVG> </A>
120	113	<A href="https://www.linkedin.com/company/vlada-republike-hrvatske" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Linkedinu" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M11.3198 22.642H17.4949C18.8585 22.6383 20.1654 22.095 21.1296 21.1307C22.0939 20.1664 22.6372 18.8597 22.6409 17.496V5.147C22.6374 3.78316 22.0942 2.47614 21.1299 1.51166C20.1656 0.547186 18.8587 0.00369604 17.4949 0L5.146 0C3.7825 0.00369367 2.47595 0.546909 1.51172 1.51096C0.547485 2.475 0.00395866 3.78151 0 5.145V17.5C0.00395742 18.8636 0.547269 20.1702 1.51147 21.1344C2.47568 22.0986 3.78241 22.642 5.146 22.646L11.3198 22.642ZM9.06299 8.908H12.196V9.914C12.5518 9.51916 12.9876 9.2049 13.4746 8.99225C13.9616 8.7796 14.4886 8.67348 15.02 8.681C17.081 8.681 18.627 10.041 18.627 13.009V18.556H15.4939V13.4C15.4939 12.1 15.041 11.215 13.907 11.215C13.552 11.217 13.2067 11.332 12.9214 11.5432C12.6361 11.7544 12.4253 12.051 12.3198 12.39C12.2303 12.6411 12.1885 12.9 ...
127	76	<A href="https://vlada.gov.hr/rss-18232/18232"> <SVG aria-label="RSS" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M17.4951 0H5.146C3.78233 0.00369488 2.47549 0.547048 1.51123 1.51131C0.546968 2.47557 0.00369488 3.78233 0 5.146V17.495C0.00395866 18.8585 0.547485 20.165 1.51172 21.129C2.47595 22.0931 3.7825 22.6363 5.146 22.64H17.4951C18.8585 22.636 20.1647 22.0927 21.1289 21.1288C22.0931 20.1648 22.6369 18.8584 22.6411 17.495V5.146C22.6372 3.78241 22.0936 2.47581 21.1294 1.5116C20.1652 0.547394 18.8587 0.00395742 17.4951 0ZM6.01807 18.626C5.6225 18.626 5.23564 18.5087 4.90674 18.2889C4.57784 18.0692 4.32179 17.7568 4.17041 17.3914C4.01903 17.0259 3.97947 16.6238 4.05664 16.2358C4.13381 15.8479 4.3243 15.4915 4.604 15.2118C4.88371 14.9321 5.23997 14.7416 5.62793 14.6644C6.01589 14.5873 6.41775 14.6269 6.7832 14.7782C7.14866 14.9296 7.46139 15.186 7.68115 15.5149C7.90092 15.8438 8.01807 16.2304 8.01807 16.626C8.01807 17.1564 7.8072 17 ...

Línea	Columna	Código
229	332	<A class="video-link-ico test" data-lg-id="801d1948-5b19-4ca7-99e5-2a5c190f548e" data-poster="https://img.youtube.com/vi/dWHmKlQQSco/maxresdefault.jpg" data-src="https://www.youtube.com/watch?v=dWHmKlQQSco" href="javascript:void(0);" title="Mediterranean has become a strategic priority for the European Union"/>
394	94	<A href="https://www.facebook.com/HrvatskaVlada" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Facebooku" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.129 1.512C20.6526 1.03315 20.0864 0.653081 19.4628 0.393613C18.8392 0.134144 18.1704 0.000380748 17.495 0H5.146C3.78241 0.00395742 2.47581 0.547394 1.5116 1.5116C0.547394 2.47581 0.00395742 3.78241 0 5.146L0 17.495C0.00395742 18.8586 0.547394 20.1652 1.5116 21.1294C2.47581 22.0936 3.78241 22.637 5.146 22.641H9.73V14.358H6.949V11.116H9.73V8.727C9.67337 8.16189 9.74105 7.59124 9.92827 7.05505C10.1155 6.51887 10.4177 6.03012 10.8138 5.62309C11.2099 5.21606 11.6902 4.90059 12.2211 4.69881C12.752 4.49703 13.3206 4.41381 13.887 4.455C14.7204 4.4515 15.5533 4.4939 16.382 4.582V7.476H14.682C13.339 7.476 13.082 8.115 13.082 9.051V11.116H16.292L15.874 14.358H13.077V22.64H17.495C18.8586 22.636 20.1652 22.0926 21.1294 21.1284C22.0936 20.1642 22.637 18.8576 22.641 17.494V5.146C22.6406 4.470 ...
401	98	<A href="https://www.instagram.com/vlada__rh/?hl=en" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Instagramu" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.129 1.513C20.6527 1.03397 20.0865 0.653716 19.4629 0.394074C18.8393 0.134432 18.1705 0.000511833 17.495 0L5.146 0C3.78241 0.00395742 2.4758 0.547394 1.5116 1.5116C0.547391 2.47581 0.00395742 3.78241 0 5.146V17.5C0.00395742 18.8636 0.547391 20.1702 1.5116 21.1344C2.4758 22.0986 3.78241 22.642 5.146 22.646H17.495C18.8584 22.6418 20.1648 22.0982 21.1288 21.134C22.0927 20.1699 22.6361 18.8634 22.64 17.5V5.147C22.6398 4.47162 22.5062 3.80293 22.2469 3.17931C21.9876 2.55568 21.6077 1.98941 21.129 1.513ZM19.576 14.746C19.5622 15.435 19.4316 16.1166 19.19 16.762C18.9766 17.3137 18.6503 17.8148 18.2321 18.233C17.8138 18.6513 17.3127 18.9776 16.761 19.191C16.1156 19.4325 15.434 19.563 14.745 19.577C13.859 19.617 13.576 19.627 11.32 19.627C9.06401 19.627 8.78202 19.617 7.89502 19.577 ...
412	95	<A href="https://www.youtube.com/user/wwwvladahr" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Youtubeu" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.129 1.512C20.6527 1.03315 20.0864 0.653081 19.4628 0.393613C18.8392 0.134144 18.1704 0.000380748 17.495 0L5.146 0C3.78241 0.00395742 2.4758 0.547394 1.5116 1.5116C0.547391 2.47581 0.00395742 3.78241 0 5.146V17.5C0.00395742 18.8636 0.547391 20.1702 1.5116 21.1344C2.4758 22.0986 3.78241 22.642 5.146 22.646H17.495C18.8586 22.642 20.1652 22.0986 21.1294 21.1344C22.0936 20.1702 22.637 18.8636 22.641 17.5V5.147C22.6406 4.47156 22.5068 3.80284 22.2474 3.17922C21.9879 2.5556 21.6079 1.98936 21.129 1.513M19.448 15.432C19.3522 15.793 19.1632 16.1226 18.8999 16.3876C18.6366 16.6526 18.3084 16.8438 17.948 16.942C15.7489 17.2065 13.5348 17.3257 11.32 17.299C9.10523 17.3257 6.89111 17.2065 4.69202 16.942C4.33162 16.8438 4.00337 16.6526 3.74011 16.3876C3.47686 16.1226 3.28785 15.793 3.19202 1 ...
420	83	<A href="https://twitter.com/VladaRH" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na X" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.1289 1.511C20.6525 1.03233 20.0863 0.652447 19.4626 0.393151C18.839 0.133855 18.1702 0.000249644 17.4949 0L5.146 0C3.78233 0.00369488 2.47549 0.547048 1.51123 1.51131C0.546968 2.47557 0.00369488 3.78233 0 5.146V17.495C0.00395866 18.8585 0.547485 20.165 1.51172 21.129C2.47595 22.0931 3.7825 22.6363 5.146 22.64H17.4949C18.8584 22.6363 20.1652 22.0931 21.1294 21.129C22.0936 20.165 22.6372 18.8585 22.6411 17.495V5.146C22.6409 4.47063 22.5071 3.80195 22.2478 3.17834C21.9885 2.55472 21.6086 1.98845 21.1299 1.512M13.9109 17.437L10.6411 13.161L6.89893 17.437H4.81909L9.66797 11.895L4.552 5.205H8.83301L11.79 9.113L15.209 5.205H17.2839L12.751 10.386L18.084 17.436L13.9109 17.437Z" fill="#033E7C"/> <PATH d="M6.97705 6.3811L14.4829 16.1941H15.6331L8.21094 6.3811H6.97705Z" fill="#033E7C"/> </SVG> </A>

Línea	Columna	Código
428	113	<A href="https://www.linkedin.com/company/vlada-republike-hrvatske" target="_blank"> <SVG aria-label="Pratite nas na Linkedinu" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M11.3198 22.642H17.4949C18.8585 22.6383 20.1654 22.095 21.1296 21.1307C22.0939 20.1664 22.6372 18.8597 22.6409 17.496V5.147C22.6374 3.78316 22.0942 2.47614 21.1299 1.51166C20.1656 0.547186 18.8587 0.00369604 17.4949 0L5.146 0C3.7825 0.00369367 2.47595 0.546909 1.51172 1.51096C0.547485 2.475 0.00395866 3.78151 0 5.145V17.5C0.00395742 18.8636 0.547269 20.1702 1.51147 21.1344C2.47568 22.0986 3.78241 22.642 5.146 22.646L11.3198 22.642ZM9.06299 8.908H12.196V9.914C12.5518 9.51916 12.9876 9.2049 13.4746 8.99225C13.9616 8.7796 14.4886 8.67348 15.02 8.681C17.081 8.681 18.627 10.041 18.627 13.009V18.556H15.4939V13.4C15.4939 12.1 15.041 11.215 13.907 11.215C13.552 11.217 13.2067 11.332 12.9214 11.5432C12.6361 11.7544 12.4253 12.051 12.3198 12.39C12.2303 12.6411 12.1885 12.9 ...</SVG></A>
435	92	<A href="https://vlada.gov.hr/rss-18232/18232" target="_blank"> <SVG aria-label="RSS" fill="none" height="23" viewbox="0 0 23 23" width="23" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M17.4951 0H5.146C3.78233 0.00369488 2.47549 0.547048 1.51123 1.51131C0.546968 2.47557 0.00369488 3.78233 0 5.146V17.495C0.00395866 18.8585 0.547485 20.165 1.51172 21.129C2.47595 22.0931 3.7825 22.6363 5.146 22.64H17.4951C18.8585 22.636 20.1647 22.0927 21.1289 21.1288C22.0931 20.1648 22.6369 18.8584 22.6411 17.495V5.146C22.6372 3.78241 22.0936 2.47581 21.1294 1.5116C20.1652 0.547394 18.8587 0.00395742 17.4951 0ZM6.01807 18.626C5.6225 18.626 5.23564 18.5087 4.90674 18.2889C4.57784 18.0692 4.32179 17.7568 4.17041 17.3914C4.01903 17.0259 3.97947 16.6238 4.05664 16.2358C4.13381 15.8479 4.3243 15.4915 4.604 15.2118C4.88371 14.9321 5.23997 14.7416 5.62793 14.6644C6.01589 14.5873 6.41775 14.6269 6.7832 14.7782C7.14866 14.9296 7.46139 15.186 7.68115 15.5149C7.90092 15.8438 8.01807 16.2304 8.01807 16.626C8.01807 1 ...</SVG></A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
260	113	<A class="news-card" href="/nine-southern-european-countries-for-a-stronger-and-safer-european-union/47404"> <DIV class="card-image-wrapper"> <IMG alt="Nine Southern European Countries for a Stronger and Safer European Union" class="card-image" src="/UserDocsImages/Vijesti/2026/Listopad/7_listopada/Z63_7264.jpg?preset=news-carousel-img"/> </DIV> <DIV class="card-content"> <H3 class="card-title"> Nine Southern European Countries for a Stronger and Safer European Union </H3> <P class="card-description"> Prime Minister Andrej Plenkovi said that today’s discussions had shown that the countries of Southern Europe faced many of the same challenges, including inflation, the consequences of global conflicts, climate-related disasters and irregular... </P> <P class="card-date"> 07.10.2026. </P> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
271	119	<A class="news-card" href="/restoring-trust-managing-transformation-a-united-nations-that-delivers-for-all/47329"> <DIV class="card-image-wrapper"> <IMG alt="Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all" class="card-image" src="/UserDocsImages/Vijesti/2026/Rujan/22_rujna/SAD/un-govor-vijest.png?preset=news-carousel-img"/> </DIV> <DIV class="card-content"> <H3 class="card-title"> Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all </H3> <P class="card-description"> Prime Minister Andrej Plenkovi delivered a speech today before the United Nations General Assembly. We present the Prime Minister's speech in full. </P> <P class="card-date"> 23.09.2026. </P> </DIV> </A>
282	156	<A class="news-card" href="/in-a-world-of-growing-challenges-and-threats-we-must-strengthen-multilateral-cooperation-based-on-international-law/47327"> <DIV class="card-image-wrapper"> <IMG alt="In a world of growing challenges and threats, we must strengthen multilateral cooperation based on international law" class="card-image" src="/UserDocsImages/Vijesti/2026/Rujan/22_rujna/P4M_Summit_United_nations_NY_2026_9_22 (6).jpeg?preset=news-carousel-img"/> </DIV> <DIV class="card-content"> <H3 class="card-title"> In a world of growing challenges and threats, we must strengthen multilateral cooperation based on international law </H3> <P class="card-description"> Croatia advocates for modern sovereignism - a strong and sovereign state founded on democratic values and international law, firmly connected with European and global partners, stated Prime Minister Plenkovi. </P> <P class="card-date"> 22.09.2026. </P> </DIV> </A>
293	111	<A class="news-card" href="/central-european-countries-are-becoming-more-influential-within-the-eu/47219"> <DIV class="card-image-wrapper"> <IMG alt="Central European countries are becoming more influential within the EU " class="card-image" src="/UserDocsImages/Vijesti/2026/Kolovoz/31_kolovoza/BSF_1400x650.png?preset=news-carousel-img"/> </DIV> <DIV class="card-content"> <H3 class="card-title"> Central European countries are becoming more influential within the EU </H3> <P class="card-description"> As part of the Bled Strategic Forum, Prime Minister Andrej Plenkovi, together with his Czech counterpart Babiš, Hungarian Magyar, and Slovenian Janša, participated in a panel “Shaping Europe from its Centre“. </P> <P class="card-date"> 01.09.2026. </P> </DIV> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código

329	74	`<A class="about-card" href="/how-the-government-works/14967">`
		`<IMG alt="How the Government works" class="about-image"`
		`src="/UserDocsImages/00 Foto mobitel/Europski semestar/Banski`
		`dvori/banski-dvori.jpg?preset=home-card"/>`
		`<DIV class="link-overlay"/>`
		`<H3 class="about-title">`
		`How the Government works`
		`</H3>`
		`</A>`

342	70	`<A class="about-card" href="/prime-minister-14968/14968">`
		`<IMG alt="Prime Minister" class="about-image" src="/UserDocsImages/00`
		`Foto mobitel/Europski semestar/lanovi`
		`Vlade/PVRH_Plenkovic.jpg?preset=home-card"/>`
		`<DIV class="link-overlay"/>`
		`<H3 class="about-title">`
		`Prime Minister`
		`</H3>`
		`</A>`

353	75	`<A class="about-card" href="/members-of-the-government/14969">`
		`<IMG alt="Members of the Government" class="about-image"`
		`src="/UserDocsImages/Kako funkcionira Vlada/1`
		`Vlada/VladaRH.jpg?preset=home-card"/>`
		`<DIV class="link-overlay"/>`
		`<H3 class="about-title">`
		`Members of the Government`
		`</H3>`
		`</A>`

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
161	1	`https://vlada.gov.hr/cssbundle?v=3E1WSuJa9zzluAm8wwxaK8eSR2dJJaw1qayiM3VJ7vI1(ratio:2.75) .gdc-options input[type=checkbox]:checked+label:before`
161	1	`https://vlada.gov.hr/cssbundle?v=3E1WSuJa9zzluAm8wwxaK8eSR2dJJaw1qayiM3VJ7vI1(ratio:2.75) .gdc-options input[type=checkbox]:checked+label:before`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
312	5	`https://vlada.gov.hr/AccessibilityWidget/Css/styles.css?v=23444234 letter-spacing:inherit !important`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
566	5	`https://vlada.gov.hr/cssbundle?v=3E1WSuJa9zzluAm8wwxaK8eSR2dJJaw1qayiM3VJ7vI1` `outline:0`
1037	5	`https://vlada.gov.hr/cssbundle?v=3E1WSuJa9zzluAm8wwxaK8eSR2dJJaw1qayiM3VJ7vI1` `outline:none`
566	5	`https://vlada.gov.hr/cssbundle?v=3E1WSuJa9zzluAm8wwxaK8eSR2dJJaw1qayiM3VJ7vI1` `outline:0`
1037	5	`https://vlada.gov.hr/cssbundle?v=3E1WSuJa9zzluAm8wwxaK8eSR2dJJaw1qayiM3VJ7vI1` `outline:none`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Government - Gov.cy
URL	*https://www.gov.cy/en/government/*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
378	195	`<IMG alt="IMG_6389" class="govcy-cms-thumbnail" src="https://www.gov.cy/media/2024/03/IMG_6389-960x640.jpeg">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	636	`https://www.gov.cy/app/plugins/miniorange-login-with-eve-online-google-facebook/css/style_login_widget.min.css?ver=6.26.14 Encontrado error de parseo en: font-weight`
1	636	`https://www.gov.cy/app/plugins/miniorange-login-with-eve-online-google-facebook/css/style_login_widget.min.css?ver=6.26.14 Encontrado error de parseo en: font-weight`

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Home | Government of the Czech Republic
URL	*https://vlada.gov.cz/en/*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
43	381	<DIV aria-describedby="cookieconsent:desc" aria-label="cookieconsent" aria-live="polite" class="cc-window cc-banner cc-type-opt-in cc-theme-classic cc-bottom cc-color-override--1351761614 " role="dialog" style=""> <SPAN class="cc-message" id="cookieconsent:desc"> We use cookies to ensure the best possible user experience with our website. Detailed information about cookies and their processing can be found on the <A href="/en/urad-vlady/about-server/personal-data-protection-167157/" style="color: #ffffff;"> Privacy Policy website </A> . By clicking “Accept all” you agree that we can use all types of cookies. By clicking on “Necessary only”, we will only store cookies that are necessary for the functioning of our website. The consent granted can be revoked by clicking on the “Cookie” link in the footer of the website. </SPAN> <DIV class="cc-compliance cc-highlight"> <A aria-label="deny cookies" class="cc-btn cc-deny" role="button" tabindex="0"> Necessary only </A> <A aria-label="allow cookies" cla ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	28195	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css content:attr(data-label)
1	28195	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css content:attr(data-label)
1	28195	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css content:attr(data-label)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
180	57	`<LABEL class="visually-hidden" for="serch-input">`
233	57	`<LABEL class="visually-hidden" for="serch-input">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	9171	`Search`
1	9171	`Search`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
937	74	`<A class="glossary__box" href="http://www.visegradgroup.eu/main.php"><DIV class="glossary__img" style="background: #1e1a3e;"> <IMG alt="Visegrad Group" height="106" src="/assets/media-centrum/neprehlednete/v4.jpg" width="188"/> </DIV> <DIV class="glossary__meta"> <DIV class="glossary__btn"> <DIV class="glossary__txt"> Visegrad Group </DIV> <DIV class="glossary__ico"> <SVG height="20" viewbox="0 0 16 20" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <POLYGON fill="currentColor" points="7.083 10 0 16.667 3.542 20 10.625 13.333 14.167 10 10.625 6.667 3.542 0 0 3.333" transform="translate(.917)"/> </SVG> </DIV> </DIV> </DIV> </A>`

Línea	Columna	Código
959	130	<A class="glossary__box" href="http://www.vlada.cz/en/evropske-zalezitosti/national-convention/national-convention--162631/"><DIV class="glossary__img" style="background: #1e1a3e;"><IMG alt="National Convention" height="56" src="/assets/media-centrum/neprehlednete/national-convention_188.jpg" width="188"/></DIV><DIV class="glossary__meta"><DIV class="glossary__btn"><DIV class="glossary__txt">National Convention</DIV><DIV class="glossary__ico"><SVG height="20" viewbox="0 0 16 20" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><POLYGON fill="currentColor" points="7.083 10 0 16.667 3.542 20 10.625 13.333 14.167 10 10.625 6.667 3.542 0 0 3.333" transform="translate(.917)"/></SVG></DIV></DIV></DIV></A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
234	8	l><input type="text" id="serch-input" name="searchtext" value="" placeholder="Search" class="search__input"><inp
263	4	nner"> <div

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	1058	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: {
1	2343	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: {
1	2532	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;
1	2824	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
1	2981	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;
1	1058	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: {
1	2343	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: {
1	2532	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;
1	2824	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;
1	2981	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;
1	1058	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: {
1	2343	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: {
1	2532	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;
1	2824	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;
1	2981	https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css Encontrado error de parseo en: ;

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	49937	`https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css outline:none`
1	49937	`https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css outline:none`
1	49937	`https://vlada.gov.cz/css/style.maps.css outline:none`

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Statsministeriet - Statsministeriet
URL	*https://stm.dk/*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1056	67	`<H2 class="pl-item__headline">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
74	17066	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en">` `We use first and third party cookies for web analytics, user experience optimisation, security, video and access to certain social media features. You are at all times capable of changing or revoking your consent by clicking the link “Cookies” at the bottom of the page. You are also able to read more about our use of cookies by clicking “Show details” below.` `</DIV>`

74	23511	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro">`
		`Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.`
		`</DIV>`

74	28349	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro">`
		`Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.`
		`</DIV>`

Línea	Columna	Código
74	32265	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
3	12	Necessary
3	12	Preferences
3	12	Statistics
3	12	Marketing
3	12	Do not sell or share my personal information
3	12	Hvad søger du? - Indsæt søgeord for at søge på hjemmesiden.

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	9661	https://stm.dk/dist/assets/a11y-BvTopX5G.css Encontrado error de parseo en: :
1	9661	https://stm.dk/dist/assets/a11y-BvTopX5G.css Encontrado error de parseo en: :
1	9661	https://stm.dk/dist/assets/a11y-BvTopX5G.css Encontrado error de parseo en: :

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Website of the Federal Government | Bundesregierung
URL	*https://www.bundesregierung.de/breg-en*
Puntuación media	9.20
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
8574	1	</script>
8576	1	-search"> <div
8577	273	="search"><form id="bpa-searchapp-form"><span
10361	26	div> <
10385	26	div> <
10409	26	div> <
10433	26	div> <

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	A weboldal szerkeszts alatt
URL	*https://abouthungary.hu/*
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
32	9	`<H1>`

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Government of Iceland | Government of Iceland
URL	*https://www.government.is*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
30	53	`<UL b-6pl0cgtrrh="" class="nav-drawer-items"/>`
51	53	`<UL b-6pl0cgtrrh="" class="nav-drawer-items"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
30	53	`<UL b-6pl0cgtrrh="" class="nav-drawer-items"/>`
51	53	`<UL b-6pl0cgtrrh="" class="nav-drawer-items"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
108	95	`<STRONG> ` `Prime Minister`
116	106	`<STRONG> ` `Minister for Foreign Affairs`
124	84	`<STRONG> ` `Minister of Education and Children`
132	98	`<STRONG> ` `Minister of Industries`
140	86	`<STRONG> ` `Minister of Culture, Innovation and Higher Education, Minister for Nordic Co-operation`
148	110	`<STRONG> ` `Minister of Justice`
156	93	`<STRONG> ` `Minister of Infrastructure`
164	97	`<STRONG> ` `Minister of the Environment, Energy and Climate`
172	87	`<STRONG> ` `Minister of Health`
180	97	`<STRONG> ` `Minister of Finance and Economic Affairs`
188	96	`<STRONG> ` `Minister of Social Affairs and Housing`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
23	174	`<INPUT b-6pl0cgtrrh="" class="nav-drawer-toggle" id="nav-drawer-closed" name="nav-drawer" type="radio">`
55	94	`<INPUT b-64qhfvqur4="" class="mobile-menu-checkbox" id="mobile-menu-toggle" type="checkbox">`

Línea	Columna	Código
81	209	`<INPUT b-ken6kmr05v="" class="bread-crumbs-dropdown-control" id="bread-crumbs-dropdown-control" type="checkbox">`
225	684	`<INPUT b-yjt4i7exns="" class="modal-drawer-toggle prevent-scolling" id="drawer-b0d6b15f1bef433e91ca048dd6d3dfd9-0-toggle" type="checkbox">`
232	401	`<INPUT _bl_01b9f81c-4817-40cf-b753-2cca52b27c5a="" b-x24lf32vsi="" class="form-control is-required valid" id="field29231ee3-b601-4fed-fee3-08de269ceb3e" name="name" onsearch="this.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }))" placeholder="Full name" required="" type="text">`
234	336	`<INPUT aria-required="true" class="form-control is-required valid" id="fieldb7e3c7c2-2b0b-4502-fee4-08de269ceb3e" name="email" placeholder="E-Mail" type="email">`
236	459	`<INPUT _bl_b141341a-92c7-4a7a-94c4-1af927503554="" b-x24lf32vsi="" class="form-control is-required valid" id="field935ea01b-6b7e-4bb7-fee5-08de269ceb3e" name="subject" onsearch="this.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }))" placeholder="Subject" required="" type="text">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
238	295	`<SELECT aria-required="true" class="form-control is-required modified valid" id="toEmail" name="toEmail">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
240	329	`<TEXTAREA aria-required="true" class="form-control is-required valid" id="field434e8ac1-de8a-4675-fee6-08de269ceb3e" name="text" placeholder="Tip / Query"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

94	578	`<A b-mbiwkvoy1s="" class="hero-box hero-box--w6 hero-box--h1 text-color--dark" href="/government/current-government/" style="--box-width: 6; --box-height: 1">`
		`<IMG alt="" b-mbiwkvoy1s="" class="hero-box-image" fetchpriority="high" src="/library/?itemid=9002d444-59e3-11f1-b8a2-005056bcde1f"/>`
		`<DIV b-mbiwkvoy1s="" class="hero-box-content"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código

96	1333	`<A b-d32i31hwwp="" class="article-card-link" href="/news/article/2026-10-06-foreign-minister-gunnarsdottir-held-talks-with-us-secretary-of-state-rubio">`
		`<DIV b-d32i31hwwp="" class="article-card-image">`
		`<IMG alt="{title}" b-d32i31hwwp="" src="/library/?itemid=ab618a7d-bcc5-45f6-ab7d-ed555ac71886&action=cover%3A720x540&action=crop%3A720x540" style="object-position: 48.60000014305115% 0.6000000052154064%"/>`
		`</DIV>`
		`<DIV b-d32i31hwwp="" class="article-card-content">`
		`<DIV b-d32i31hwwp="" class="article-card-category eyebrow eyebrow--blue">`
		`Ministry for Foreign Affairs`
		`</DIV>`
		`<H3 b-d32i31hwwp="" class="article-card-title title toc-omit">`
		`Foreign Minister GunnarsdÃ³ttir held talks with US Secretary of State Rubio`
		`</H3>`
		`<DIV b-d32i31hwwp="" class="article-card-date">`
		`06 October 2026`
		`</DIV>`
		`<P b-d32i31hwwp="" class="article-card-excerpt">`
		`Meeting took place at HÃ¶fÃ°i House, site of Reagan-Gorbachev Summit forty years ago. Rubio also met with Prime Minister KristrÃºn FrostadÃ³ttir.`
		`</P>`
		`</DIV>`

Línea	Columna	Código
		</A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
532	64	https://www.government.is/_content/Veva.Modules.StandardViewComponents/Veva.Modules.StandardViewComponents.upy42yjyv7.bundle.scp.css Encontrado error de parseo en: type

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	www.governo.it | Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri
URL	*https://www.governo.it/en*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
372	170	`<IMG class="class_img_url_immagine" src="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/styles/860x600/public/field/image/DSC09873_pp_0.jpg?itok=uR_WUg9m">`
375	167	`<IMG class="class_img_url_immagine" src="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/styles/860x600/public/field/image/DSC05623_f.jpg?itok=QhReDHJr">`
378	174	`<IMG class="class_img_url_immagine" src="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/styles/860x600/public/field/image/riu_DSC09736_0_0.jpeg?itok=40MmLmzR">`
381	167	`<IMG class="class_img_url_immagine" src="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/styles/860x600/public/field/image/senato_gif.gif?itok=YYDxFrV3">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
546	53	`<H3 class="contacts_footer">Contacts</H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
487	713	`<H3>`
487	1408	`<H3>`
487	2173	`<H3>`
487	2890	`<H3>`
487	3574	`<H3>`
546	53	`<H3 class="contacts_footer">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
352	485	`<UL/>`
356	316	`<UL/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
352	485	<UL/>
356	316	<UL/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
87	524	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
447	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig content:attr(data-icon)
8552	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig content:attr(data-title)
447	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig content:attr(data-icon)
8552	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig content:attr(data-title)
447	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig content:attr(data-icon)
8552	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

110	86	`<A class="toggle-menu menu-left push-body jPushMenuBtn" href="#">`
		`<DIV class="bar"/>`
		`<DIV class="bar"/>`
		`<DIV class="bar"/>`
		`</A>`

352	134	`<A class="vai_alla_notizia"`
		`href="https://www.governo.it/en/articolo/european-council-meeting-15-16-october/32853" title="Read more">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="icon icon-vai_alla_notizia"/>`
		`</A>`

352	395	`<A href="https://www.governo.it/en/media/european-council-meeting-15-16-october/32858" title="Vai alle gallerie correlate">`
		`<SPAN class="icon icon-icon-foto"/>`
		`</A>`

356	142	`<A class="vai_alla_notizia"`
		`href="https://www.governo.it/en/articolo/informal-meeting-brussels-migration-management/32863" title="Read more">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="icon icon-vai_alla_notizia"/>`
		`</A>`

360	145	`<A class="vai_alla_notizia"`
		`href="https://www.governo.it/en/articolo/joint-statement-17-leaders-friends-cohesion-group/32854" title="Read more">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="icon icon-vai_alla_notizia"/>`
		`</A>`

364	178	`<A class="vai_alla_notizia"`
		`href="https://www.governo.it/en/articolo/president-meloni-addresses-parliament-ahead-european-council-meeting-15-16-october/32848"`
		`title="Read more">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="icon icon-vai_alla_notizia"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
364	483	<A href="https://www.governo.it/en/media/president-meloni-addresses-parliament-ahead-european-council-meeting-15-16-october/32850" title="Vai alle gallerie correlate"> <SPAN class="icon icon-icon-foto"/> </A>
364	704	<A href="https://www.governo.it/en/media/president-meloni-addresses-parliament-ahead-european-council-meeting-15-16-october/32847" title="Vai alla galleria correlata"> <SPAN class="icon icon-icon-camera"/> </A>
426	30	<A href=""> <IMG alt="" class="banner_corona_home_img" src="https://www.governo.it/"/> <SPAN class="banner_corona_home_span"/> </A>
454	184	<A href="https://www.governo.it/en/media/president-meloni-attends-assolombarda-general-assembly/32825" title="Vai alle gallerie correlate"> <SPAN class="icon icon-icon-foto"/> </A>
454	377	<A href="https://www.governo.it/en/media/president-meloni-attends-assolombarda-general-assembly/32824" title="Vai alla galleria correlata"> <SPAN class="icon icon-icon-camera"/> </A>
558	154	<A href="https://www.facebook.com/palazzochigi.it/" title="Follow us Facebook"> <SPAN class="icon icon-facebook"/> </A>
559	145	<A href="https://twitter.com/Palazzo_Chigi" title="Follow us Twitter"> <SPAN class="icon icon-twitter"/> </A>
560	154	<A href="https://www.instagram.com/palazzo_chigi/" title="Follow us Instagram"> <SPAN class="icon instagram_footer"/> </A>
561	148	<A href="https://www.youtube.com/palazzochigi" title="Follow us YouTube"> <SPAN class="icon icon-youtube"/> </A>
562	279	<A href="https://www.linkedin.com/company/presidenza-del-consiglio-dei-ministri" title="Follow us LinkedIn"> <SPAN class="icon linkedin_footer"/> </A>
614	85	<A class="rss_feed" href="https://www.governo.it/feed/rss_en" title="Feed RSS"> <SPAN class="icon-rss-two"/> </A>
622	42	<A class="scrollto_top" href="#page_top"> <SPAN aria-hidden="true" class="icon icon-icon-top"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
415	66	<A href="https://italiadomani.gov.it/it/home.html"> <IMG alt="NRRP website" class="banner_corona_home_img" src="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/italia_domani_HP_0 .png"/> <SPAN class="banner_corona_home_span"> NRRP website </SPAN> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
1202	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1202:3]-[1202:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
1300	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1300:5]-[1300:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1330	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1330:5]-[1330:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
1357	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1357:5]-[1357:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
1370	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1370:5]-[1370:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1381	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1381:5]-[1381:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
2642	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [2642:5]-[2642:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
3353	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [3353:5]-[3353:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
4175	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [4175:3]-[4175:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
5032	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [5032:5]-[5032:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
6057	7	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [6057:7]-[6057:17] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1202	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1202:3]-[1202:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
1300	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1300:5]-[1300:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
1330	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1330:5]-[1330:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1357	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1357:5]-[1357:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
1370	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1370:5]-[1370:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
1381	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [1381:5]-[1381:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
2642	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [2642:5]-[2642:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
3353	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [3353:5]-[3353:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
4175	3	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [4175:3]-[4175:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
5032	5	https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig [5032:5]-[5032:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
589	3	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig line-height:33px !important`
601	5	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig line-height:0px !important`
589	3	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig line-height:33px !important`
601	5	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig line-height:0px !important`
589	3	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig line-height:33px !important`
601	5	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig line-height:0px !important`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
187	3	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig outline:none`
187	3	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig outline:none`
187	3	`https://www.governo.it/sites/governo.it/themes/governo/governo-assets/css/main.css?tmhuig outline:none`

16. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado