GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

16/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 17

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 18

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 19

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 25

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 26

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 31

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 32

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 33

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 35

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 36

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 37

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 39

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 40

11.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 42

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.gov.pl/*
Página 2	*https://portugal.gov.pt/en/gc23*
Página 3	*https://www.vlada.gov.sk/*
Página 4	*https://www.gov.si/en/*
Página 5	*https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx*
Página 6	*https://www.gov.uk*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	7.82
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	3	50%
A	0	0%
No Válido	3	50%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.8	No Válido
Página 2	7.4	No Válido
Página 3	6.5	No Válido
Página 4	8.4	AA
Página 5	8.9	AA
Página 6	8.9	AA

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	6.70
1.2 Uso de encabezados	8.30
1.3 Uso de listas	5
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	3.30
1.6 Separación de contenido y presentación	5
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	6.70
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	3.30
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	6.70
Puntuación Media A	7.50

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	5
2.5 Independencia del dispositivo	8.30
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	8.88

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 2	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	C	C	NC	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Portal Gov.pl
URL	*https://www.gov.pl/*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
879	366	<IMG alt="14 padziernika br. (roda), w Nowym Glinniku, wicepremier, minister obrony narodowej Wadysaw Kosiniak-Kamysz obserwowa szkolenie dronów w ramach wiczenia „Blue Eye-26”. Wydarzenie powicone byo nowoczesnym technologiom bezzaogowym i ich zastosowaniu w Wojsku Polskim." src="/photo/format/2c421fe6-b8d2-4a5c-b7f0-aed31badeb91/resolution/1920x810">

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1022	21	<DIV class="emails">Strony dostpne w domenie www.gov.pl mog zawiera adresy skrzynek mailowych. Uytkownik korzystajcy z odnonika bdcego adresem e-mail zgadza si na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomoci) w celu przesania odpowiedzi na przesane pytania. Szczegóy przetwarzania danych przez kad z jednostek znajduj si w ich politykach przetwarzania danych osobowych. </DIV>
1028	19	<DIV class="text">Treci tekstowe publikowane w serwisie (z wyczeniem treci audiowizualnych), s udostpniane na licencji typu Creative Commons: uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Materiay audiowizualne, w tym zdjcia, materiay audio i wideo, s udostpniane na licencji typu Creative Commons: uznanie autorstwa uycie niekomercyjne - bez utworów zalenych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0), o ile nie jest to stwierdzone inaczej. </DIV>
1062	385	<DIV class="cb2-desc" id="cb2-description"> Wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidowego funkcjonowania naszej witryny oraz do analizy ruchu i optymalizacji dziaania strony.Dziki nim moemy lepiej dostosowa treci do potrzeb uytkowników i stale ulepsza nasze usugi.Pamitaj, e informacje przechowywane w plikach cookie mog pozwala na identyfikacj konkretnego urzdzenia lub przegldarki uytkownika, a wic potencjalnie stanowi dane osobowe. <SPAN class="cb2-hint"> <A class="cb2-link" href="/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies" rel="nofollow noopener"> Polityka cookies </A> </SPAN> </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	44309	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css content:attr(data-announcements-count)
17	119801	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css content:"System w wersji testowej"
1	44309	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css content:attr(data-announcements-count)
17	119801	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css content:"System w wersji testowej"

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
9	648	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Encontrado error de parseo en: calc(
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
9	830	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Encontrado error de parseo en: calc(
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
9	648	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Encontrado error de parseo en: calc(
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
0	0	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Found illegal character: $ (0x0024)
9	830	https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css Encontrado error de parseo en: calc(

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	70336	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	71278	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	72319	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	73059	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	98344	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	70336	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	71278	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	72319	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	73059	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`
1	98344	`https://www.gov.pl/css/main-e2e76f964fa.css outline:none`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	
URL	*https://portugal.gov.pt/en/gc23*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
42	48131	`<H4 class="social-media-title">Social Networks</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
42	42867	`<H2 class="heading-element">`
42	42967	`<H2 class="heading-element">`
42	43067	`<H2 class="heading-element">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
42	42380	`<H3 class="search-results-title">`
42	42867	`<H2 class="heading-element">`
42	42967	`<H2 class="heading-element">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
42	43203	`<UL class="grid grid-cols-1 gap-24" role="list"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
42	43203	`<UL class="grid grid-cols-1 gap-24" role="list"/>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 57

Línea	Columna	Código
9	9880	Bloque <style> content:attr(data-placeholder)
9	18841	Bloque <style> content:attr(data-label)
9	19014	Bloque <style> content:"Normal"
9	19170	Bloque <style> content:"Heading 1"
9	19329	Bloque <style> content:"Heading 2"
9	19488	Bloque <style> content:"Heading 3"
9	19647	Bloque <style> content:"Heading 4"
9	19806	Bloque <style> content:"Heading 5"
9	19965	Bloque <style> content:"Heading 6"
9	20635	Bloque <style> content:"Sans Serif"
9	20795	Bloque <style> content:"Serif"
9	20958	Bloque <style> content:"Monospace"

Línea	Columna	Código
9	21345	Bloque <style> content:"Normal"
9	21501	Bloque <style> content:"Small"
9	21656	Bloque <style> content:"Large"
9	21809	Bloque <style> content:"Huge"
9	23560	Bloque <style> content:"Edit"
9	23650	Bloque <style> content:"Remove"
9	23960	Bloque <style> content:"Save"
9	9880	Bloque <style> content:attr(data-placeholder)
9	18841	Bloque <style> content:attr(data-label)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	0	Type to search...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
42	48465	<A aria-label="X -Twitter" class="social-media-link" href="https://twitter.com/govpt" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Ir para a página do Governo da República Portuguesa no X"> <IMG alt="X -Twitter" aria-label="X -Twitter" class="social-media-icon" data-nimg="1" decoding="async" height="24" loading="lazy" src="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Fx-twitter.svg%3Fh%3D18%26iar%3D0%26w%3D20&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Fx-twitter.svg%3Fh%3D18%26iar%3D0%26w%3D20&w=32&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Fx-twitter.svg%3Fh%3D18%26iar%3D0%26w%3D20&w=48&q=75&dpl=dpl

Línea	Columna	Código
		_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAM ...
42	49628	<A aria-label="Facebook" class="social-media-link" href="https://www.facebook.com/govpt/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Ir para a página do Governo da República Portuguesa no Facebook"> <IMG alt="Facebook" aria-label="Facebook" class="social-media-icon" data-nimg="1" decoding="async" height="24" loading="lazy" src="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Ffacebook.svg%3Fh%3D20%26iar%3D0%26w%3D10&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Ffacebook.svg%3Fh%3D20%26iar%3D0%26w%3D10&w=32&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Ffacebook.svg%3Fh%3D20%26iar%3D0%26w%3D10&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZ ...
42	50796	<A aria-label="Linkedin" class="social-media-link" href="https://www.linkedin.com/company/govpt-xxiii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Ir para a página do Governo da República Portuguesa no LinkedIn"> <IMG alt="Linkedin" aria-label="Linkedin" class="social-media-icon" data-nimg="1" decoding="async" height="24" loading="lazy" src="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Flinkedin.svg%3Fh%3D21%26iar%3D0%26w%3D22&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Flinkedin.svg%3Fh%3D21%26iar%3D0%26w%3D22&w=32&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Flinkedin.svg%3Fh%3D21%26iar%3D0%26w%3D22&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdnc ...
42	51973	<A aria-label="Youtube" class="social-media-link" href="https://www.youtube.com/channel/UCOE-JsBcVf4__OlrsiW59EQ" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Ir para a página do Governo da República Portuguesa no YouTube"> <IMG alt="Youtube" aria-label="Youtube" class="social-media-icon" data-nimg="1" decoding="async" height="24" loading="lazy" src="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Fyoutube.svg%3Fh%3D14%26iar%3D0%26w%3D20&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Fyoutube.svg%3Fh%3D14%26iar%3D0%26w%3D20&w=32&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Fyoutube.svg%3Fh%3D14%26iar%3D0%26w%3D20&w=48&q=75&dpl=dpl_3D ...

Línea	Columna	Código
42	53125	<A aria-label="Instagram" class="social-media-link" href="https://www.instagram.com/gov_pt/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Ir para a página do Governo da República Portuguesa no Instagram"> <IMG alt="Instagram" aria-label="Instagram" class="social-media-icon" data-nimg="1" decoding="async" height="24" loading="lazy" src="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Finstagram.svg%3Fh%3D20%26iar%3D0%26w%3D20&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17" srcset="/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Finstagram.svg%3Fh%3D20%26iar%3D0%26w%3D20&w=32&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsKhedAcLkWZyTAMaN17 1x, /_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Fedge%2FProject%2FPortal-do-Governo%2FPortal-do-Governo%2FIcons%2FNetworks%2FOutline%2Finstagram.svg%3Fh%3D20%26iar%3D0%26w%3D20&w=48&q=75&dpl=dpl_3DAdncKYHsK ...

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Domov | rad vldy Slovenskej republiky
URL	*https://www.vlada.gov.sk/*
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
664	381	`<IMG alt="Robert Fico: Aj v novom svetovom poriadku bude Slovensko pokraova v suverénnej zahraninej politike, na zabezpeenie stability a bezpenosti potrebujeme schválený štátny rozpoet" class="idsk-card-img idsk-card-img-secondary" data-src="/site/assets/files/13286/dsc05022.330x180.jpg" lazy="" src="/site/assets/files/13286/dsc05022.330x180.jpg">`
666	55	`<IMG alt="Robert Fico: Aj v novom svetovom poriadku bude Slovensko pokraova v suverénnej zahraninej politike, na zabezpeenie stability a bezpenosti potrebujeme schválený štátny rozpoet" class="idsk-card-img idsk-card-img-secondary" src="/site/assets/files/13286/dsc05022.330x180.jpg" style="width:100%;">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista ordenada mal construida.**

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento OL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
586	76	`<OL class="govuk-breadcrumbs__list"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
845	33	`<UL> <LI class="idsk-footer-extended-list-item"> <A class="govuk-link" href="/urad/ou/sekcia-statnej-sluzby-a-verejnej-sluzby/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"> Sekcia štátnej služby a verejnej služby </A> </LI> <LI class="idsk-footer-extended-list-item"> <A class="govuk-link" href="/urad/ou/centrum-vzdelavania-a-hodnotenia/" title="Centrum vzdelávania a hodnotenia"> Centrum vzdelávania a hodnotenia </A> </LI>`

Línea	Columna	Código
		<LI class="idsk-footer-extended-list-item"> <A class="govuk-link" href="/urad/ou/kvalita-a-urad-vlady-sr/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"> Kvalita a Úrad vlády SR </A> </LI> <LI class="idsk-footer-extended-list-item"> <A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"> SOLVIT </A> </LI> <A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"> </A> </UL>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas ordenadas vacías.**

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista OL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
586	76	<OL class="govuk-breadcrumbs__list"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
675	74	<DIV class="idsk-heading idsk-heading-secondary"> <A class="idsk-card-title govuk-link" href="/tlacove-spravy/robert-fico-aj-v-novom-svetovom-poriadku-bude-slovensko-pokracovat-v-suverennej-zahranicnej-politike-na-zabezpecenie-stability/" title="Robert Fico: Aj v novom svetovom poriadku bude Slovensko pokraova v suverénnej zahraninej politike, na zabezpeenie stability a bezpenosti potrebujeme schválený štátny rozpoet"> Robert Fico: Aj v novom svetovom poriadku bude Slovensko pokraova v suverénnej zahraninej politike, na zabezpeenie stability a bezpenosti potrebujeme schválený štátny rozpoet </A> </DIV>
969	428	<DIV class="pwcm-text"> Táto stránka používa len nevyhnutné súbory cookie potrebné na jej fungovanie. Videá zo služby YouTube sa naítajú až s vaším súhlasom. Svoje rozhodnutie môžete kedykovek zmeni. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.**

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
969	3120	`<TABLE class="pwcm-svc-table">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
857	136	`<A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"></A>`
858	132	`<A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"></A>`
859	129	`<A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"></A>`
860	125	`<A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"></A>`
865	197	`<A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"></A>`
866	131	`<A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"></A>`
867	174	`<A class="govuk-link" href="/urad/ou/solvit/" title="Sekcia štátnej služby a verejnej služby"></A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
641	340	<A class="govuk-link" href="/tlacove-spravy/vlada-schvalila-koncepciu-odmenovania-silnejsie-tarifne-platy-spravodlivejsie-rozdiely-a-vacsi-priestor-na-odmenovanie-kvality/" title="Vláda schválila koncepciu odmeovania: Silnejšie tarifné platy, spravodlivejšie rozdiely a väší priestor na odmeovanie kvality a výkonu"> <IMG alt="Vláda schválila koncepciu odmeovania: Silnejšie tarifné platy, spravodlivejšie rozdiely a väší priestor na odmeovanie kvality a výkonu" class="idsk-card-img idsk-card-img-secondary" data-src="/site/assets/files/13296/dsc01713.330x180.jpg" lazy="" src="/site/assets/files/13296/dsc01713.330x180.jpg"/> <NOSCRIPT> <IMG alt="Vláda schválila koncepciu odmeovania: Silnejšie tarifné platy, spravodlivejšie rozdiely a väší priestor na odmeovanie kvality a výkonu" class="idsk-card-img idsk-card-img-secondary" src="/site/assets/files/13296/dsc01713.330x180.jpg" style="width:100%;"/> </NOSCRIPT> </A>
663	383	<A class="govuk-link" href="/tlacove-spravy/robert-fico-aj-v-novom-svetovom-poriadku-bude-slovensko-pokracovat-v-suverennej-zahranicnej-politike-na-zabezpecenie-stability/" title="Robert Fico: Aj v novom svetovom poriadku bude Slovensko pokraova v suverénnej zahraninej politike, na zabezpeenie stability a bezpenosti potrebujeme schválený štátny rozpoet"> <IMG alt="Robert Fico: Aj v novom svetovom poriadku bude Slovensko pokraova v suverénnej zahraninej politike, na zabezpeenie stability a bezpenosti potrebujeme schválený štátny rozpoet" class="idsk-card-img idsk-card-img-secondary" data-src="/site/assets/files/13286/dsc05022.330x180.jpg" lazy="" src="/site/assets/files/13286/dsc05022.330x180.jpg"/> <NOSCRIPT> <IMG alt="Robert Fico: Aj v novom svetovom poriadku bude Slovensko pokraova v suverénnej zahraninej politike, na zabezpeenie stability a bezpenosti potrebujeme schválený štátny rozpoet" class="idsk-card-img idsk-card-img-secondary" src="/site/assets/files/13286/dsc ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1063	35	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +
1074	37	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +
4497	36	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +
10811	36	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
1063	35	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +
1074	37	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +
4497	36	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +
10811	36	https://www.vlada.gov.sk/site/templates/assets/uvidsk.css Encontrado error de parseo en: +

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	GOV.SI Portal
URL	*https://www.gov.si/en/*
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
472	10	<P>Nature, biodiversity, natural parks and reserves, climate change, invasive species, pollution, spatial planning, urban development and land policy, real estate </P>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
375	46	<A href="/en/policies/social-security/"> <H3> Social security </H3> <P> Rights from public funds, social welfare programs, protection of the elderly, of persons with disabilities, of persons with special needs, solidarity, prevention of social exclusion, improvement of the position of the socially disadvantaged </P> </A>
396	54	<A href="/en/policies/rule-of-law-and-justice/"> <H3> The rule of law and the judiciary </H3> <P> Legal order, criminal law, enforcement of criminal sanctions, rectification of injustices and support for victims of crime, civil law, protection of integrity, protection of personal data, land register, alternative dispute resolution </P> </A>
457	51	<A href="/en/policies/business-and-economy/"><H3>Business and economy</H3><P>Entrepreneurship, international economic cooperation, tourism, consumer and competition protection, requirements for products in the single market, metrology, innovation and technological development, wood industry, intellectual property </P> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
538	43	<A href="https://e-uprava.gov.si/en"> <SPAN class="image"> <IMG alt="eUprava" aria-hidden="true" src="/assets/vladne-sluzbe/UKOM/gov-si/Fotografije/spletisca/E-uprava-GettyImages-992747452-hocus-focus__FillWzQ0MCwyOTIsIjhiMTU0Zjk1MTUiXQ.jpg"/> </SPAN> <H3> eUprava </H3> </A>
567	53	<A href="https://www.ess.gov.si/en/jobseekers"> <SPAN class="image"> <IMG alt="Employment Service of Slovenia" aria-hidden="true" src="/assets/vladne-sluzbe/UKOM/gov-si/Fotografije/izpostavljeno/employment__FillWzQ0MCwyOTIsImZjZWY5MDE1OTQiXQ.jpg"/> </SPAN> <H3> Employment Service of Slovenia </H3> </A>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	La Moncloa. Gobierno de Espaa
URL	*https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx*
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
144	48	`<INPUT class="menuInputFixed" type="checkbox">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
571	370	`<A href="/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2023/030323-que-es-ingreso-minimo-vital-imv.aspx" onclick="javascript:GoogleTrackEvent('True','Banner temas','Click','Ingreso Mínimo Vital. [/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2023/030323-que-es-ingreso-minimo-vital-imv.aspx]');" target="_self" title="030323-que-es-ingreso-minimo-vital-imv.aspx"> <IMG alt="Ingreso Mínimo Vital" src="/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/PublishingImages/Recursos/030323-ingreso-minimo-vital-imv.png" title="Ingreso Mínimo Vital"/> <SPAN class="bannerTitle"> Ingreso Mínimo Vital </SPAN> </A>`
577	381	`<A href="/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2023/140223-salario-minimo-interprofesional.aspx" onclick="javascript:GoogleTrackEvent('True','Banner temas','Click','Salario Mínimo Interprofesional. [/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2023/140223-salario-minimo-interprofesional.aspx]');" target="_self" title="140223-salario-minimo-interprofesional.aspx"> <IMG alt="Salario Mínimo Interprofesional" src="/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/PublishingImages/Recursos/smi-salario-minimo-interprofesional.png" title="Salario Mínimo Interprofesional"/> <SPAN class="bannerTitle"> Salario Mínimo Interprofesional </SPAN> </A>`

Línea	Columna	Código
589	341	<A href="/serviciosdeprensa/notasprensa/industria-turismo/Paginas/2026/plan-auto-plus-requisitos.aspx" onclick="javascript:GoogleTrackEvent('True','Banner temas','Click','Programa Auto+. [/serviciosdeprensa/notasprensa/industria-turismo/Paginas/2026/plan-auto-plus-requisitos.aspx]');" target="_self" title="plan-auto-plus-requisitos.aspx"> <IMG alt="Programa Auto+" src="/serviciosdeprensa/notasprensa/industria-turismo/PublishingImages/2026/plan-auto-plus2.jpg" title="Programa Auto+"/> <SPAN class="bannerTitle"> Programa Auto+ </SPAN> </A>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	GOV.UK
URL	*https://www.gov.uk*
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
280	1146	`<UL aria-labelledby="search-main-d3a80b95" class="gem-c-search-with-autocomplete__menu gem-c-search-with-autocomplete__menu--inline gem-c-search-with-autocomplete__menu--hidden" id="search-main-d3a80b95__listbox" role="listbox"/>`
329	1146	`<UL aria-labelledby="search-main-900ab5f7" class="gem-c-search-with-autocomplete__menu gem-c-search-with-autocomplete__menu--inline gem-c-search-with-autocomplete__menu--hidden" id="search-main-900ab5f7__listbox" role="listbox"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
280	1146	`<UL aria-labelledby="search-main-d3a80b95" class="gem-c-search-with-autocomplete__menu gem-c-search-with-autocomplete__menu--inline gem-c-search-with-autocomplete__menu--hidden" id="search-main-d3a80b95__listbox" role="listbox"/>`
329	1146	`<UL aria-labelledby="search-main-900ab5f7" class="gem-c-search-with-autocomplete__menu gem-c-search-with-autocomplete__menu--inline gem-c-search-with-autocomplete__menu--hidden" id="search-main-900ab5f7__listbox" role="listbox"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
280	58	<DIV class="gem-c-search-with-autocomplete__wrapper"> <DIV class="gem-c-search-with-autocomplete__status" style="border: 0px; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); height: 1px; margin-bottom: -1px; margin-right: -1px; overflow: hidden; padding: 0px; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px;"> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" id="search-main-d3a80b95__status--A" role="status"/> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" id="search-main-d3a80b95__status--B" role="status"/> </DIV> <INPUT aria-autocomplete="list" aria-controls="search-main-d3a80b95__listbox" aria-describedby="search-main-d3a80b95__assistiveHint" aria-expanded="false" autocomplete="off" class="gem-c-search-with-autocomplete__input gem-c-search-with-autocomplete__input--default gem-c-search__item gem-c-search__input js-class-toggle" id="search-main-d3a80b95" name="keywords" placeholder="" role="combobox" type="search"/> <UL aria-labelledby="search-main-d3a80b95" class="gem-c-search-with-autocomplete__menu gem-c-sea ...
329	58	<DIV class="gem-c-search-with-autocomplete__wrapper"> <DIV class="gem-c-search-with-autocomplete__status" style="border: 0px; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); height: 1px; margin-bottom: -1px; margin-right: -1px; overflow: hidden; padding: 0px; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px;"> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" id="search-main-900ab5f7__status--A" role="status"/> <DIV aria-atomic="true" aria-live="polite" id="search-main-900ab5f7__status--B" role="status"/> </DIV> <INPUT aria-autocomplete="list" aria-controls="search-main-900ab5f7__listbox" aria-describedby="search-main-900ab5f7__assistiveHint" aria-expanded="false" autocomplete="off" class="gem-c-search-with-autocomplete__input gem-c-search-with-autocomplete__input--default gem-c-search__item gem-c-search__input js-class-toggle" id="search-main-900ab5f7" name="keywords" placeholder="" role="combobox" type="search"/> <UL aria-labelledby="search-main-900ab5f7" class="gem-c-search-with-autocomplete__menu gem-c-sea ...

11. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado