GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

16/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 19

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 21

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 22

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 27

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 28

8.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 29

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.regierung.li*
Página 2	*https://gouvernement.lu/fr.html*
Página 3	*https://www.government.nl/*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.07
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	33.33%
A	0	0%
No Válido	2	66.67%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.3	No Válido
Página 2	8.4	No Válido
Página 3	9.5	AA

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	3.30
1.3 Uso de listas	3.30
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	10
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	10
Puntuación Media A	8.20

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	6.70
2.2 Legibilidad y contraste	6.70
2.3 Maquetación adaptable	6.70
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	8.35

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	- P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	C	NC	NC	NA	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Regierung des Frstentums Liechtenstein - Startseite
URL	*https://www.regierung.li*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
81	65	`<H1 b-ua3h1smdpn="" class="hidden-h1" id="content" tabindex="0">`

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

108	88	`<LI b-vw77h5nhzj="">`
		`<A b-vw77h5nhzj="" class="link active link-17104 " data-id="17104"`
		`href="#energy">`
		`Cyberangriff auf das VwbP`
		`</A>`
		`</LI>`

108	224	`<LI b-vw77h5nhzj="">`
		`<A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17110 " data-id="17110"`
		`href="#energy">`
		`Versorgungslage Energie`
		`</A>`
		`</LI>`

108	352	`<LI b-vw77h5nhzj="">`
		`<A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17107 " data-id="17107"`
		`href="#energy">`
		`Japankäfer`
		`</A>`
		`</LI>`

Línea	Columna	Código
108	467	<LI b-vw77h5nhzj=""> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17090 " data-id="17090" href="#energy"> Sicherheitspolitische Strategie </A> </LI>
108	603	<LI b-vw77h5nhzj=""> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17091 " data-id="17091" href="#energy"> PFAS-Konzept 2026+ </A> </LI>
108	726	<LI b-vw77h5nhzj=""> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17057 " data-id="17057" href="#energy"> KI-Strategie der Landesverwaltung </A> </LI>
108	864	<LI b-vw77h5nhzj=""> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-16153 " data-id="16153" href="#energy"> Krieg in der Ukraine </A> </LI>
108	989	<LI b-vw77h5nhzj=""> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17109 " data-id="17109" href="#energy"> Schwangerschaftsabbruch: Geltende Rechtslage </A> </LI>
110	376	<LI aria-label="1 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data- swiper-slide-index="0" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="link activelink-17104 " data-id="17104" href="#energy"> Cyberangriff auf das VwbP </A> </LI>
110	594	<LI aria-label="2 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data- swiper-slide-index="1" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17110 " data-id="17110" href="#energy"> Versorgungslage Energie </A> </LI>
110	804	<LI aria-label="3 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data- swiper-slide-index="2" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17107 " data-id="17107" href="#energy"> Japankäfer </A> </LI>
110	1001	<LI aria-label="4 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data- swiper-slide-index="3" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17090 " data-id="17090" href="#energy"> Sicherheitspolitische Strategie </A> </LI>
110	1219	<LI aria-label="5 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data- swiper-slide-index="4" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17091 " data-id="17091" href="#energy"> PFAS-Konzept 2026+ </A> </LI>

Línea	Columna	Código
110	1424	<LI aria-label="6 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data-swiper-slide-index="5" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17057 " data-id="17057" href="#energy"> KI-Strategie der Landesverwaltung </A> </LI>
110	1644	<LI aria-label="7 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data-swiper-slide-index="6" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-16153 " data-id="16153" href="#energy"> Krieg in der Ukraine </A> </LI>
110	1851	<LI aria-label="8 / 8" b-vw77h5nhzj="" class="swiper-slide" data-swiper-slide-index="7" role="group"> <A b-vw77h5nhzj="" class="linklink-17109 " data-id="17109" href="#energy"> Schwangerschaftsabbruch: Geltende Rechtslage </A> </LI>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
33	45	<UL b-pjx6yfpzwo="" class="top-banner-list"/>
89	48	<UL b-duwr9alik1="" class="slider"> <LI b-duwr9alik1=""> <A b-duwr9alik1="" class="control" href="#" tabindex="-1"> <DIV aria-checked="false" aria-label="slider laufen lassen" b-duwr9alik1="" class="play" data-msg="Slider gestartet" onscroll="switch" role="switch" tabindex="0"/> <DIV aria-checked="true" aria-label="slider laufen lassen" b-duwr9alik1="" class="stop" data-msg="Slider gestoppt" onscroll="switch" role="switch" tabindex="0"/> </A> </LI> <LI aria-selected="true" b-duwr9alik1="" class="element element-1 active" id="sliderelement-1"> <DIV aria-hidden="false" aria-label="Ein Mann in Anzug und eine Frau in einem rosa Anzug halten Mappen in die Kamera" b-duwr9alik1="" class="element__image" data-src="/imagesize/files/attachments/77a524eb-36b7-435b-b4b4-6f8837ea273b.jpg?w=xl" data-src-mobile="/imagesize/files/attachments/77a524eb-36b7-435b-b4b4-6f8837ea273b.jpg?w=l" style="background-position: center center; background-image: url("/imagesize/files/attachments/77a524eb-36b7-435b-b4b4 ...
105	41	<UL b-046ucp4415="" class="banner-list"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
33	45	`<UL b-pjx6yfpzwo="" class="top-banner-list"/>`
105	41	`<UL b-046ucp4415="" class="banner-list"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

39	338	`<A b-x67parkgkk="" href="/">`
		`<DIV alt="Logo Regierung" b-x67parkgkk="" class="logo logo_"/>`
		`</A>`

64	167	`<A b-d2grul8nvk="" class="header__smallmenu__buch" href="/"/>`
65	92	`<A b-d2grul8nvk="" class="header__smallmenu__search" href="/suche"/>`
78	106	`<A alt="Suche öffnen" b-d2grul8nvk="" class="header__menu__search" href="/suche"/>`

89	126	`<A b-duwr9alik1="" class="control" href="#" tabindex="-1">`
		`<DIV aria-checked="false" aria-label="slider laufen lassen" b-duwr9alik1="" class="play" data-msg="Slider gestartet" onscroll="switch" role="switch" tabindex="0"/>`
		`<DIV aria-checked="true" aria-label="slider laufen lassen" b-duwr9alik1="" class="stop" data-msg="Slider gestoppt" onscroll="switch" role="switch" tabindex="0"/>`
		`</A>`

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

58	24	`<A href="/en/">`
		`English`
		`</A>`

68	24	`<A href="/en/">`
		`English`
		`</A>`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
122	436	`https://www.regierung.li/Regierung.WEB.styles.css?t=24(ratio:1.0)` `.news-slider .slider[b-duwr9alik1]`
122	436	`https://www.regierung.li/Regierung.WEB.styles.css?t=24(ratio:1.0)` `.news-slider .slider[b-duwr9alik1]`
122	436	`https://www.regierung.li/Regierung.WEB.styles.css?t=24(ratio:1.0)` `.news-slider .slider[b-duwr9alik1]`

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
2	95	`<META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" name="viewport">`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Le gouvernement luxembourgeois
URL	*https://gouvernement.lu/fr.html*
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2355	9	<H2>
3416	9	<H2>

1.3 Uso de listas

Advertencia **Presencia de listas de definición vacías.**

Las listas de definición se deben identificar mediante el elemento DL, sus términos con DT y sus definiciones con DD, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse listas de definición que carezcan de términos y sus correspondientes definiciones. Si en un momento dado una lista carece de items en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos DT y DD) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

4680	33	`<DL class="article-metas">`
		`<DIV class="article-meta-lang">`
		`<DT>`
		`Langue(s):`
		`</DT>`
		`<DD>`
		`Français, Anglais, Allemand`
		`</DD>`
		`</DIV>`
		`</DL>`

4761	33	`<DL class="article-metas">`
		`<DIV class="article-meta-lang">`
		`<DT>`
		`Langue(s):`
		`</DT>`
		`<DD>`
		`Français, Anglais, Allemand, Luxembourgeois`
		`</DD>`
		`</DIV>`
		`</DL>`

1.3 Uso de listas

Problema **Estructura incorrecta en listas de definición.**

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código

4680	33	`<DL class="article-metas">`
		`<DIV class="article-meta-lang">`
		`<DT>`
		`Langue(s):`
		`</DT>`
		`<DD>`
		`Français, Anglais, Allemand`
		`</DD>`
		`</DIV>`
		`</DL>`

4761	33	`<DL class="article-metas">`
		`<DIV class="article-meta-lang">`
		`<DT>`
		`Langue(s):`
		`</DT>`
		`<DD>`
		`Français, Anglais, Allemand, Luxembourgeois`
		`</DD>`
		`</DIV>`
		`</DL>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
2371	146	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2026/10-octobre/14-bettel-conseil.html"><DIV class="cmp-imagecmp-image--brightness-dark" data-asset="//gouvernement.lu/dam-assets/images-documents/actualites/2026/10-octobre/14-bettel-conseil/thumb/20261014-bettel-conseil-thumb.png" data-cmp-lazy="" data-cmp-src="/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2026/10-octobre/14-bettel-conseil/_jcr_content/image.damimg.82{.width}.png/1792045910544/content/dam/gouvernement2024/images-documents/actualites/2026/10-octobre/14-bettel-conseil/thumb/20261014-bettel-conseil-thumb.png" data-cmp-widths="320,480,960,1280,1600" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><FIGURE data-cmp-hook-image="figure"><IMG alt="" class="cmp-image__image" data-cmp-hook-image="image" itemprop="contentUrl" src="/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2026/10-octobre/14-bettel-conseil/_jcr_content/image.damimg.82.960.png/1792045910544/content/dam/gouvernement202 ...
2416	148	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2026/10-octobre/14-remembrement-ministeriel.html"> <DIV class="cmp-focus-list-description"> <H3 class="focus-page-title"> Le remembrement ministériel – un levier innovant pour la création de logements </H3> <DIV class="article-metas"> <SPAN class="at"> date de publication </SPAN> <TIME class="article-published" datetime="2026-10-14"> 14.10.2026 </TIME> </DIV> <P class="description"> Conformément à l'accord de coalition, le gouvernement a fait aboutir un dossier législatif entamé en 2017 sous le gouvernement 2013–2018, mais qui était resté sans avancée pendant plusieurs années: "Le Gouvernement continuera à soutenir le remembrement... </P> </DIV> </A>
2468	154	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2026/10-octobre/14-backes-organisation-temporaire.html"> <DIV class="cmp-focus-list-description"> <H3 class="focus-page-title"> Discours de Luc Frieden dans le cadre de la 80e journée de la commémoration nationale </H3> <DIV class="article-metas"> <SPAN class="at"> date de publication </SPAN> <TIME class="article-published" datetime="2026-10-14"> 14.10.2026 </TIME> </DIV> <P class="description"> En raison d'une entorse au niveau du genou de la jambe droite, survenue lors de sa visite de travail en Allemagne auprès de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine, la ministre Yuriko Backes limitera ... </P> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
3100	150	<A class="blocklink" href="/fr/actualites/toutes_actualites.gouv2024_zls%2Bfr%2Bactualites%2B2026%2Bexposition-hybride-portes-ouvertes.html"><DIV class="cmp-imagecmp-image--brightness-dark" data-asset="//zls.gouvernement.lu/dam-assets/biller-fir-de-site/news/2026/2026-10-01/hybrid-expo-mockup-thumbnail.png" data-cmp-lazy="" data-cmp-src="https://zls.gouvernement.lu/fr/actualites/2026/exposition-hybride-portes-ouvertes/_jcr_content/image.coreimg.82{.width}.png/1792056272314/hybrid-expo-mockup-thumbnail.png" data-cmp-widths="320,480,960,1280,1600" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><FIGURE data-cmp-hook-image="figure"><IMG alt="" class="cmp-image__image cmp-image__image--is-loading" data-cmp-hook-image="image" itemprop="contentUrl" src=""/></FIGURE></DIV><P class="metas"><TIME class="start-date" datetime="2026-10-16 09:00">Le 16.10.2026de 09:00jusqu'à17:00</TIME></P><DIV class="cmp-focus-lis ...
3180	135	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2026/10-octobre/16-mmtp-chasse.html"> <P class="metas"> <TIME class="start-date" datetime="2026-10-16 00:00"> Le 16.10.2026 </TIME> </P> <DIV class="cmp-focus-list-description"> <H3 class="focus-page-title"> Lancement d'une campagne de sensibilisation pendant la saison de chasse en battue </H3> <P class="description"> Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, en partenariat avec La Sécurité routière ASBL et la Fédération Saint-Hubert des chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg ASBL, lance une campagne de sensibilisation visant à rappeler à l'ensemble des... </P> </DIV> </A>
3236	147	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2026/09-septembre/22-luxembourg-patrimoine.html"> <P class="metas"> <TIME class="start-date" datetime="2026-10-16 00:00"> Du 16.10.2026 </TIME> <TIME class="end-date" datetime="2026-10-18 00:00"> Jusqu'au 18.10.2026 </TIME> </P> <DIV class="cmp-focus-list-description"> <H3 class="focus-page-title"> Journées européennes du patrimoine 2026: raviver, résister, réinventer </H3> <P class="description"> Placées sous le thème "Patrimoine en péril: raviver, résister, réinventer", les Journées européennes du patrimoine se présenteront au Luxembourg du 16 au 18 octobre 2026 avec un nouveau programme riche en temps forts, combinant visites, expositions... </P> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
3299	120	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/actualites/agenda/2026/10-octobre/16-obertin-royaume-uni.html"> <P class="metas"> <TIME class="start-date" datetime="2026-10-19 00:00"> Du 19.10.2026 </TIME> <TIME class="end-date" datetime="2026-10-21 00:00"> Jusqu'au 21.10.2026 </TIME> </P> <DIV class="cmp-focus-list-description"> <H3 class="focus-page-title"> Stéphanie Obertin en visite de travail au Royaume-Uni </H3> <P class="description"> Stéphanie Obertin, ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et ministre de la Digitalisation, effectuera une visite de travail au Royaume-Uni du 19 au 21 octobre 2026. </P> </DIV> </A>
3670	105	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/dossiers/2023/formation-gouvernement-2023.html"><DIV class="cmp-imagecmp-image--brightness-dark" data-asset="//gouvernement.lu/dam-assets/images/actualites/2023/11-novembre/17-assermentation/thumbnail.jpeg" data-cmp-lazy="" data-cmp-src="/fr/dossiers/2023/formation-gouvernement-2023/_jcr_content/image.coreimg.82{.width}.jpeg/1714653118782/thumbnail.jpeg" data-cmp-widths="320,480,960,1280,1600" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><FIGURE data-cmp-hook-image="figure"><IMG alt="" class="cmp-image__image cmp-image__image--is-loading" data-cmp-hook-image="image" itemprop="contentUrl" src=""/></FIGURE> </DIV> <DIV class="cmp-focus-list-description"> <H3 class="focus-page-title"> La formation du gouvernement 2023 </H3> <P class="description"> 9 octobre: démission du gouvernement sortant et nomination d’un formateur À l'issue des élections législatives du 8 ...
3738	101	<A class="blocklink" href="//gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/accessibilite-numerique.html"><DIV class="cmp-imagecmp-image--brightness-dark" data-asset="//gouvernement.lu/dam-assets/fr/dossiers/accessibilite/acces-thumb.jpg" data-cmp-lazy="" data-cmp-src="/fr/dossiers/2020/accessibilite-numerique/_jcr_content/image.coreimg.82{.width}.jpeg/1604990670576/acces-thumb.jpeg" data-cmp-widths="320,480,960,1280,1600" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><FIGURE data-cmp-hook-image="figure"><IMG alt="" class="cmp-image__image cmp-image__image--is-loading" data-cmp-hook-image="image" itemprop="contentUrl" src=""/></FIGURE> </DIV> <DIV class="cmp-focus-list-description"> <H3 class="focus-page-title"> L'engagement du gouvernement pour l'accessibilité numérique </H3> <P class="description"> L'égalité est un des principes fondamentaux de notre démocratie.Tous les sites Internet et les applications mobiles des or ...

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Information from the Government of the Netherlands | Government.nl
URL	*https://www.government.nl/*
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
17	4170	<A class="card card--default is-internal-link" href="/latest/news/2026/09/24/newly-proposed-undertakings-in-difficulty-definition-not-a-solution-for-startups-and-scale-ups"> <FIGURE class="card__figure"> <DIV class="card__image-container"> <IMG alt="" class="card__image" data-nimg="1" decoding="async" height="244" loading="lazy" src="/themes/logoblauw/fallback-image.svg" style="color:transparent" width="366"/> </DIV> </FIGURE> <DIV class="card__content"> <H3 class="card__title"> Newly proposed Undertakings in Difficulty definition not a solution for startups and scale-ups </H3> <DIV class=""> <P class="card__text"> Innovative startups and scale-ups are missing out on financing because they are wrongly classified as non-viable businesses under ... </P> <DIV class="meta-data card__meta-data"> <SPAN class="card__date"> 24-09-2026 </SPAN> <SPAN class="card__time"> 9:30 </SPAN> </DIV> </DIV> <DIV class="link-plus card__more-link"> <I aria-hidden="true" class="svg-icon chevron-right link-plus__icon"> <SVG aria-hidd ...

8. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado