

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	8
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	9
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	10
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	11
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	12
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	13
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	14
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	15
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	46
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	48
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	49
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	63
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	66
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	79
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	80
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	81
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	91
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	93
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	94
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	108
10.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	110

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.wien.gv.at
<i>Página 2</i>	https://www.brussels.be
<i>Página 3</i>	https://www.sofia.bg
<i>Página 4</i>	https://www.zagreb.hr
<i>Página 5</i>	https://www.nicosia.org.cy/el-GR/home/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	4.56
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	5	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	4.2	No Válido
<i>Página 2</i>	4.2	No Válido
<i>Página 3</i>	6.5	No Válido
<i>Página 4</i>	4.4	No Válido
<i>Página 5</i>	3.5	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	0
1.2 Uso de encabezados	1
1.3 Uso de listas	4
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	2
1.6 Separación de contenido y presentación	4
1.7 Identificación del idioma principal	8
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	6
1.9 Formularios y etiquetas	4
1.10 Formularios y estructura	6.30
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	8
1.14 Compatibilidad	2
Puntuación Media A	4.66

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	6
2.2 Legibilidad y contraste	8
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	2
2.5 Independencia del dispositivo	4
2.6 Navegación consistente	4
Puntuación Media AA	5.67

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 2</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 3</i>	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 4</i>	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 5</i>	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	0.5 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuado
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 5	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuada
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Stadt Wien - Offizielle & aktuelle Infos und Services der Wiener Stadtverwaltung - startseite.wien.gv.at
URL	https://www.wien.gv.at
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
6302	176	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
482	9	<code><H3> Skip Links </H3></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3347	17	<H2>
3512	17	<H2>
5421	17	<H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1715	92	<pre> <UL aria-label="Seiten der Site" class="navbar-nav main-navbar" role="menubar"> <STYLE> .main-navbar #layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigationMe nuPortlet_INSTANCE_txou_32.selected .child-menu .dropdown-item:hover {background-color: ;}.main-navbar #layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigationMe nuPortlet_INSTANCE_txou_32.selected .child-menu li:not(:first-child) {border-color: ;} </STYLE> <LI class="lfr-nav-item nav-item selected active" id="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigatio nMenuPortlet_INSTANCE_txou_32" role="presentation" style="background- color: "> <A aria-haspopup="true" class="nav-link text-truncate" href="https://www.wien.gv.at" role="menuitem"> Themen <UL class="child-menu" role="menu" style="border-top-color: ; border- bottom-color: ; background-color: 99"> <LI class="" id="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigatio nMenuPortlet_INSTANCE_txou_36" ro ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
6286	22	<pre> <P>Kontakte zur Stadt
 Suche nach Personen in Magistrat und Stadtpolitik
 Wünsche und Anregungen - Bürger*innen-Anliegen Online
 Stadts ervice Wien
 Internationale Delegationsanfragen </P> </pre>
6309	22	<pre> <P>Rechtsinformationen
 Vergabeverfahren
 Gemeinderecht
 Veröffentlichungen nach <ABBR title="Allgemeiner Gruppenfreistellungs-Verordnung">AGVO</ABBR>
 Amtsblatt der Stadt Wien
 Studien im Auftrag der Stadt Wien
 Stellungnahmen an den Rechnungshof
 Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
481	66	<pre> <DIV class="editor-help"><H3>Skip Links</H3>Geben Sie hier die Skiplinks an - diese sind mittels der Tabulator-Taste erreichbar- zur korrekten Funktionalität muss dieses Fragment am Anfang der Seite positioniert werden.
#vie_main-nav für die Sprungmarke zum Haupt- Menü, #vie-suche für die Suche und für den Haupt-Inhalt muss ein Anker </pre>

Línea	Columna	Código
		Element platziert und in dessen Konfiguration eine ID vergeben werden. </DIV>
1967	66	<DIV class="editor-help"><H3>Kontakte-Rahmen</H3>Wird rechtsbündig angezeigt und nach oben verschoben, damit es neben / über dem Hauptmenü steht. In der mobilen Ansicht wandern die Inhalte dieses Elements als Button Leiste ins Hauptmenü hinein. </DIV>
3135	36	<DIV class="teasers__text">Die Stadt Wien möchte mit dem Wiener Klimagesetz einen klaren und verbindlichen Rahmen für den Weg zur Klimaneutralität 2040 schaffen. Das Gesetz soll noch heuer auf den Weg gebracht werden. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 34

Línea	Columna	Código
487	10	Geben Sie hier die Skiplinks an - diese sind mittels der Tabulator-Taste erreichbar - zur korrekten Funktionalität muss dieses Fragment am Anfang der Seite positioniert werden. #vie_main-nav für die Sprungmarke zum Haupt-Menü, #vie-suche für die Suche und für den Haupt-Inhalt muss ein Anker Element platziert und in dessen Konfiguration eine ID vergeben werden.
1971	106	Wird rechtsbündig angezeigt und nach oben verschoben, damit es neben / über dem Hauptmenü steht. In der mobilen Ansicht wandern die Inhalte dieses Elements als Button Leiste ins Hauptmenü hinein.
3433	144	
3434	128	
3435	134	
3437	157	

Línea	Columna	Código
3438	132	
3439	132	
3440	114	
6210	40	Bürgermeister
6216	199	
6217	150	
6218	74	
6219	108	
6220	115	
6286	102	
6287	107	
6288	214	
6289	93	
6296	99	
6297	73	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 185

Línea	Columna	Código
2	141675	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:attr(data-label-min)</code>
2	141745	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:attr(data-label-max)</code>
2	154540	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:"Browse"</code>
2	154617	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:attr(data-browse)</code>
2	154995	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:'Browse'</code>
2	216882	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:normal</code>
2	219295	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:attr(data-multi-step-icon)</code>
2	494481	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:attr(data-label-off)</code>
2	496786	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:attr(data-label-on)</code>
2	607436	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:normal</code>
2	624694	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:normal</code>
2	624755	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:normal</code>
2	650640	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_starts eitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000 content:normal</code>

Línea	Columna	Código
2	651859	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:normal</code>
2	141675	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:attr(data-label-min)</code>
2	141745	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:attr(data-label-max)</code>
2	154540	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:"Browse"</code>
2	154617	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
2	154995	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:'Browse'</code>
2	216882	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:normal</code>
2	219295	<code>https://www.wien.gv.at/o/startseite-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=startseitewien_WAR_startseitetheme&minifierType=css&languageId=de_AT&t=1725957720000</code> <code>content:attr(data-multi-step-icon)</code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1217	19	<code><FIELDSET></code>
1296	19	<code><FIELDSET></code>
1401	19	<code><FIELDSET></code>
3410	27	<code><FIELDSET></code>
3763	19	<code><FIELDSET></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
2551	47	
6302	60	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
2993	45	 <DIV class="teasers__image aspectRatio169"> <PICTURE data-fileentryid="28743315"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/28743315/Thumbnail-300x300/Klima-Tour_Parhamerplatz_26.jpg?t=1726044293168"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/28743315/Preview-1000x0/Klima-Tour_Parhamerplatz_26.jpg?t=1726044293168"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </DIV> <H3> <P> Klima-Ideen für weitere Bezirke gesucht </P> </H3> <DIV class="teasers__text"> <P> Dritter Durchgang für Ihre Klimaschutz-Ideen: Bis 25. Oktober können alle Wiener*innen Vorschläge fürs Wiener Klima in den Bezirken Alsergrund, Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus einreichen. </P> </DIV> ...

Línea	Columna	Código
3083	90	<pre> <DIV class="teasers__image aspectRatio169"> <PICTURE data-fileentryid="28700093"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/28700093/Thumbnail-300x300/DJMC0965.jpg?t=1725608581877"> <SOURCE media="(max-width:800px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/28700093/Preview-1000x0/DJMC0965.jpg?t=1725608581877"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </DIV> <H3> <P> Bürgermeister Ludwig im Interview </P> </H3> <DIV class="teasers__text"> <P> Im großen Sommer-Interview spricht Stadtchef Michael Ludwig über die Demokratiehauptstadt Wien, das Waffenverbot, Renaturierung und erklärt, warum Sicherheit ein Grundpfeiler der Demokratie ist. </P> </DIV> </pre>
3128	74	<pre> <DIV class="teasers__image aspectRatio169"> <PICTURE data-fileentryid="26914481"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/26914481/Thumbnail-300x300/pexels-anton-uniqueton-5986115.jpg?t=1725968532179"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/26914481/Preview-1000x0/pexels-anton-uniqueton-5986115.jpg?t=1725968532179"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </DIV> <H3> <P> Rechtlicher Rahmen für Klimaschutz </P> </H3> <DIV class="teasers__text"> Die Stadt Wien möchte mit dem Wiener Klimagesetz einen klaren und verbindlichen Rahmen für den Weg zur Klimaneutralität 2040 schaffen. Das Gesetz soll noch heuer auf den Weg gebracht wer ... </pre>

Línea	Columna	Código
3173	43	<pre> <DIV class="teasers__image aspectRatio169"> <PICTURE data-fileentryid="14686316"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/14686316/Thumbnail-300x300/wahlkarte1.jpg?t=1725534449934, /o/adaptive-media/image/14686316/Preview-1000x0/wahlkarte1.jpg?t=1725534449934 2x"> <SOURCE media="(max-width:600px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/14686316/Preview-1000x0/wahlkarte1.jpg?t=1725534449934"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </DIV> <H3> <P> Wahlkarte beantragen </P> </H3> <DIV class="teasers__text"> <P> Am 29. September wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Wer es am Wahltag nicht in das zuständige Wahllokal schafft, hat ab sofort die Möglichkeit, eine Wahl ... </pre>
4289	152	<pre> <DIV class="event-card"><DIV class="aspectRatio169"><PICTURE data-fileentryid="28716217"><SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/28716217/Thumbnail-300x300/aa2024-06-20-presse-und-vip-show-hetzensdorf-3.png?t=1725867351790"><SOURCE media="(max-width:580px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/28716217/Preview-1000x0/aa2024-06-20-presse-und-vip-show-hetzensdorf-3.png?t=1725867351790"></SOURCE></PICTURE></DIV><H3><P>Vienna Design Week 2024</P></H3><DIV class="event-card__text"><P>Was ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
3	51	<pre> Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> </pre>

Línea	Columna	Código
		'<NUMBER> '["' '<HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", '<IDENT> ' '<EX> '<FR> '<PX> '<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> ', "expression(", '<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - " , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "[" <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" , <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" " - " , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "[" <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" , <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" , "- " , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "[" , <HASH> ' "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" , <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
6	47	Bloque <style> [6:47]-[7:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	51	Bloque <style> [3:51]-[4:29] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: an, am, was, for, the.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
2552	52	<pre> <IMG alt="Facebook Icon" data-lfr-editable-id="03-img" data-lfr- editable-type="image" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAADIAAAAYCAYAAAAeP4 ixAAAMKwLDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAASImVlWdUk8kwg0cvqSS0QKQTeh0lSJCawgQBqYK NKAQSSowJQcWOLi4F4FQsWJFVEUXXASHiw4KFRbD3ByoqyrpYsKHjYgmqq+e9d949Z/7/ y507d+69mX/ODAAAMVYJJbVBCBhCuNDQtijU90YZE6ARkYAJoYdkhcnkwSGBMTCaAMv v8p724ARPG+6qjw9XP/fxUtvkDGAwCJgZzGf/FyIB8GAHfSaS5ABC6od5ieq4EMhFGCX SkMEDIlgrOULGngtNUHKm0iY9LQ04FgEzjcqUZAkgr4mLl8TKgH/VlkJ3EfJEYcgNkP56 Qy4f8GfLwnJypkDVsIdumfecN4x8+04Z8crkZQ6zKRSnkYJFMks2d+X+W439LTrZ8cA4L 2GhCaXisImdF3bKmrIiYBvm80C0qGrI25GsivtJewU+E8vCEAFsPPBkb1gwwAUBpfG5wB GQjy0bi7KjIAb1fuiiUAXnW0H0X5XLiVWNRvnRq7IB/dIZAFhI3yFypci6FTZE8KyFww0</pre>

Línea	Columna	Código
		cWoYAz6LM+XxifpIoTbc0TJUzBVod8T5YVFzFg8zxfyI4atJHKYxUxw/8cA+nS0FiVDwa ZIxvMC/MWijhRAxyZK4wPV43FJv04ytj0IGcKZ0MjB+PkC4JDVHlhBQJxwkD8WIkkNyh2 wL5Ckh0zYI81CLLDFHpzyC2yvLjBsT25cLGp8sWBjDcmXhUbrpPJHR0jigG3B5GADYIBC 8hhSwNTQSYQtXTXdsNfqp5QwAVSkAEeWHFAMzgiSdk ...

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	City of Brussels
URL	https://www.brussels.be
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	0	Falla
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
887	828	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
386	163	<code><H2></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
440	41	<UL class="row submenublock-list"/>
887	173	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="-1" unselectable="on"/>
887	509	<UL aria-hidden="true" aria-labelledby="languageselector-button" class="ui-menu ui-corner-bottom ui-widget ui-widget-content" id="languageselector-menu" role="listbox" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
440	41	<UL class="row submenublock-list"/>
887	173	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="-1" unselectable="on"/>
887	509	<UL aria-hidden="true" aria-labelledby="languageselector-button" class="ui-menu ui-corner-bottom ui-widget ui-widget-content" id="languageselector-menu" role="listbox" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
147	10179	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.</DIV>

Línea	Columna	Código
		</DIV>
147	15851	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV>
147	22079	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _ga [x2] Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. www.brussels.be uses performance cookies through Google Analytics to understand how each visitor exactly uses the website. The IP addresses of each visitor are anonymised, as a result of which Google Analytics does not have the IP address. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 2 years Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV>
147	23006	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _ga_# [x2] Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. www.brussels.be uses performance cookies through Google Analytics to understand how each visitor exactly uses the website. The IP addresses of each visitor are anonymised, as a result of which Google Analytics does not have the IP address. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 2 years Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
147	24522	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _gid [x2] Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. www.brussels.be uses performance cookies through Google Analytics to understand how each visitor exactly uses the website. The IP addresses of each visitor are anonymised, as a result of which Google Analytics does not have the IP address. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
147	28458	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AI_buffer Used in context with the "AI_sentBuffer" in order to limit the number of data-server-updates (Azure).This synergy also allows the website to detect any duplicate data-server-updates. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
147	29185	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AI_sentBuffer Used in context with the "AI_buffer" in order to limit the number of data-server-updates (Azure). This synergy also allows the website to detect any duplicate data-server-updates. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
147	35358	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cfuid This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
147	40472	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __cf_bm [x2] This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
147	41606	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--marketing Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
147	42310	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--necessary Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
147	43014	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--preferences Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
147	43720	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--statistics Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
147	45596	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV> </pre>
147	47960	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> calameo.viewer.configs This cookie is used in conjunction with the video player. The cookie remembers if the user has muted the volume and keeps this setting on other video content watched by the visitor. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
147	58302	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> ai_user Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over time. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
147	59474	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _pk_id# Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
147	63712	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
147	89862	<pre> <DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavAbout" class="CybotCookiebotDialogTabPanel CybotCookiebotDialogHide CybotCookiebotScrollArea" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" lang="en" role="tabpanel"> <DIV class="CybotCookiebotFader" style="background-image: linear- gradient(to top, rgb(255, 255, 255), rgba(255, 255, 255, 0.8), rgba(255, 255, 255, 0));"/> Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. <BR style=""/> <BR style=""/> The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. <BR style=""/> <BR style=""/> This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. <BR style=""/> <BR style=""/> You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. <BR style=""/> <BR style=""/> Learn more about who we are, ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
147	36235	app.powerbi.com v.calameo.com
147	36253	v.calameo.com www.brussels.be
147	36273	www.brussels.be unpkg.com
147	36287	unpkg.com
147	37385	app.powerbi.com www.brussel.be
147	37404	www.brussel.be www.brussels.be
147	37424	www.brussels.be unpkg.com
147	37438	unpkg.com
147	40178	jawg.io vimeo.com
147	40192	vimeo.com
147	61587	v.calameo.com www.brussels.be
147	61607	www.brussels.be unpkg.com
147	61621	unpkg.com
147	90137	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""/><BR style=""/>

Línea	Columna	Código
147	90151	<code><BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.</code>
147	90339	<code>The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style=""></code>
147	90353	<code><BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.</code>
147	90483	<code>This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style=""></code>
147	90497	<code><BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.</code>
147	90606	<code>You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style=""></code>
147	90620	<code><BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.</code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 225

Línea	Columna	Código
1	3425	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'640px'</code>
1	3466	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'960px'</code>
1	3507	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1200px'</code>
1	3550	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1600px'</code>
1	46981	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:attr(data-fill)</code>
1	3425	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'640px'</code>
1	3466	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'960px'</code>
1	3507	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1200px'</code>
1	3550	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1600px'</code>
1	46981	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:attr(data-fill)</code>
1	3425	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'640px'</code>

Línea	Columna	Código
1	3466	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'960px'</code>
1	3507	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1200px'</code>
1	3550	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1600px'</code>
1	46981	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:attr(data-fill)</code>
1	3425	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'640px'</code>
1	3466	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'960px'</code>
1	3507	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1200px'</code>
1	3550	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'1600px'</code>
1	46981	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:attr(data-fill)</code>
1	3425	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css content:'640px'</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
244	434	<code><INPUT autocomplete="off" class="form-autocomplete form-control ui-autocomplete-input" data-autocomplete-path="https://www.brussels.be/search_api_autocomplete/search?display=page_1&filter=search" data-drupal-selector="edit-search" data-once="autocomplete search-api-autocomplete" data-search-api-autocomplete-search="search" id="edit-search" maxlength="128" name="search" size="30" type="text" value=""></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
215	160	<pre> </pre>
215	590	<pre> </pre>

1.13 Cambios de contexto

Problema Cambio de contexto al seleccionar una opción de un SELECT.

Los cambios de contexto como la apertura de una nueva ventana o pestaña del navegador, los cambios del foco o acceder a una página nueva, sólo deben producirse bajo petición de los usuarios y tras una acción explícita como pulsar un enlace o botón, y no en otras circunstancias como al seleccionar una opción de un SELECT.

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>
1	47150	<pre>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :</pre>

Línea	Columna	Código
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :
1	47150	https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css Encontrado error de parseo en: :

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>

Línea	Columna	Código
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>
1	3269	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/uikit@3.5.9/dist/css/uikit.min.css(ratio:2.94) ::selection</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 171

Línea	Columna	Código
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	48751	<code>Bloque <style>outline:none</code>
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>

Línea	Columna	Código
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	- -
URL	https://www.sofia.bg
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1113	146	
1166	147	
1176	147	
1186	147	
1282	147	
1331	148	
1341	148	
1351	148	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1118	20	<H5><I class="icon-calendar"/> 04.09.2024</H5>
1171	21	<H5><I class="icon-calendar"/> 10.09.2024</H5>
1287	20	<H5><I class="icon-calendar"/> 11.09.2024</H5>
1336	21	<H5><I class="icon-calendar"/> 09.09.2024</H5>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
956	319	<H4 class="fade-in one">
956	621	<H4 class="fade-in one">
956	930	<H4 class="fade-in one">
956	1253	<H4 class="fade-in one">
956	1559	<H4 class="fade-in one">
956	1880	<H4 class="fade-in one">
956	2197	<H4 class="fade-in one">
956	2494	<H4 class="fade-in one">
956	2778	<H4 class="fade-in one">
956	3052	<H4 class="fade-in one">
956	3337	<H4 class="fade-in one">
956	3633	<H4 class="fade-in one">

Línea	Columna	Código
956	3922	<H4 class="fade-in one">
956	4233	<H4 class="fade-in one">
956	4514	<H4 class="fade-in one">
956	4776	<H4 class="fade-in one">
956	5042	<H4 class="fade-in one">
956	5314	<H4 class="fade-in one">
956	5601	<H4 class="fade-in one">
956	5891	<H4 class="fade-in one">
956	6192	<H4 class="fade-in one">

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
1572	178	<TABLE border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="width: 100%; color: rgb(78, 78, 78); font-family: robotoregular,sans-serif; caret-color: rgb(78, 78, 78);">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
616	258	<DIV class="wpcc-container wpcc-banner wpcc-corners-round wpcc-corners-small wpcc-border-thin wpcc-bottom wpcc-color-custom--92470539 " style=""> ???????? www.Sofia.bg ???????? ?????????? (cookies) ?? ???????????? ?? ??????????????? ? ??? ?? ?? ???????????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ?? ?????????? ???. <DIV class="wpcc-compliance"> ????????? </DIV> </DIV>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
639	148	<pre> <A aria-haspopup="false" class="nav-link" href="/web/search-site/search-in-all-sites" role="link"> <SVG class="lexicon-icon" role="presentation"> <USE xlink:href="https://www.sofia.bg/o/epsosf-0601-theme/images/clay/icons.svg#search"/> </SVG> </pre>
992	99	<pre> <PICTURE data-fileentryid="5504910"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/5504910/Thumbnail-300x300/baner-energy-1.jpg?t=1677502103582"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/5504910/Preview-1000x0/baner-energy-1.jpg?t=1677502103582"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>
997	90	<pre> <PICTURE data-fileentryid="60947983"> <SOURCE media="(max-width:214px)" srcset="/o/adaptive-media/image/60947983/Preview-1000x0/%D0%BF%D1%80%D1%80-logo.jpg?t=1710167622152"> <SOURCE media="(max-width:214px) and (min-width:214px)" srcset="/o/adaptive-media/image/60947983/Thumbnail-300x300/%D0%BF%D1%80%D1%80-logo.jpg?t=1710167622152"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>
1002	78	<pre> <PICTURE data-fileentryid="16281263"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/16281263/Thumbnail-300x300/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+3.jpg?t=1695297313869"> <SOURCE media="(max-width:920px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/16281263/Preview-1000x0/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+3.jpg?t=1695297313869"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>

Línea	Columna	Código
1007	70	<pre> <PICTURE data-fileentryid="4857015"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/4857015/Thumbnail-300x300/Baner-dogs-2.jpg?t=1676549525033"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/4857015/Preview-1000x0/Baner-dogs-2.jpg?t=1676549525033"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>
1039	112	<pre> <PICTURE data-fileentryid="4258756"> <SOURCE media="(max-width:265px)" srcset="/o/adaptive-media/image/4258756/Preview-1000x0/baner-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg?t=1673359313102"> <SOURCE media="(max-width:265px) and (min-width:265px)" srcset="/o/adaptive-media/image/4258756/Thumbnail-300x300/baner-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg?t=1673359313102"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>
1044	187	<pre> <PICTURE data-fileentryid="179006"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/179006/Thumbnail-300x300/baner-BiK.png?t=1665149711621"> <SOURCE media="(max-width:330px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/179006/Preview-1000x0/baner-BiK.png?t=1665149711621"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>
1049	85	<pre> <PICTURE data-fileentryid="72142107"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/72142107/Thumbnail-300x300/baner-opos-2024.jpg?t=1721890037523"> <SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/72142107/Preview-1000x0/baner-opos-2024.jpg?t=1721890037523"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>

Línea	Columna	Código
1054	259	<pre> <PICTURE data-fileentryid="179001"> <SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive- media/image/179001/Thumbnail-300x300/QR-viber- S0.png?t=1655283899436"> <SOURCE media="(max-width:330px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/179001/Preview-1000x0/QR-viber- S0.png?t=1655283899436"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>
1059	103	<pre> <PICTURE data-fileentryid="4258908"> <SOURCE media="(max-width:265px)" srcset="/o/adaptive- media/image/4258908/Preview-1000x0/baner-GPS.jpg?t=1673361164335"> <SOURCE media="(max-width:265px) and (min-width:265px)" srcset="/o/adaptive-media/image/4258908/Thumbnail-300x300/baner- GPS.jpg?t=1673361164335"> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </pre>
1113	75	<pre> </pre>
1114	60	<pre> </pre>
1166	76	<pre> </pre>
1167	61	<pre> </pre>
1176	76	<pre> </pre>
1177	61	<pre> </pre>
1186	76	<pre> </pre>
1187	61	<pre> </pre>
1282	76	<pre> </pre>
1283	60	<pre> </pre>
1331	77	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 143

Línea	Columna	Código
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ":", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ":", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ":", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ":", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
36	5	Bloque <style> [36:5]-[51:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
36	5	Bloque <style> [36:5]-[51:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
45	5	Bloque <style> [45:5]-[58:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
80	5	Bloque <style> [80:5]-[91:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ":", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
36	5	Bloque <style> [36:5]-[51:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ":", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Grad Zagreb službene stranice
URL	https://www.zagreb.hr
Puntuación media	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
47	59	
1127	360	
1128	372	
1130	418	
1130	1012	
1130	1572	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1152	50	<pre> <DIV class="linkovi"> Publikacije Zaštita žrtava obiteljskog nasilja Pravo na pristup informacijama Zaštita osobnih podataka Zaštita prijavitelja nepravilnosti Projekt "Izrada Socijalnog plana Grada Zagreba" </DIV> </pre>
1194	50	<pre> <DIV class="linkovi"> Natje?aji / pozivi / javne rasprave Zaštita gra?evina od grafita Privremene regulacije prometa Javna nabava Oglasna plo?a Javni poziv - Nadoknada troškova za ugradnju bokseva </DIV> </pre>
1841	1736	<pre> <DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-REQ"> Nužni kola?i?i - omogu?uju interakciju s uslugom ili internetskom lokacijom kako biste mogli pristupiti osnovnim zna?ajkama za pružanje te usluge. Odnose se na zatraženu uslugu kao što je, npr. identifikator sesije trenuta?nog posjeta. </DIV> </pre>
1841	3479	<pre> <DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-FUNKC"> Funkcionalni kola?i?i - omogu?uju internetskoj stranici pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju, npr. pra?enje jezika na kojem se prikazuje sadržaj stranica toga internetskog mjesta. </DIV> </pre>
1841	5181	<pre> <DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-STATS"> Statisti?ki kola?i?i - omogu?uju prikupljanje podataka u agregiranom obliku bez identificiranja samoga korisnika. Služe za pra?enje ponašanja korisnika na internetskoj stranici u svrhu istraživanja tržišta i pra?enja analitike. Ovi uvidi omogu?uju internetskoj stranici poboljšavanje sadržaja i razvijanje boljih zna?ajki koje unaprje?uju korisni?ki doživljaj. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1841	7042	<pre><DIV class="gdc-smallTxt" id="gdc-smallTxt-MARK"> Marketinški kola?i?i - omogu?uju prikupljanje informacija o navikama i ponašanju korisnika na internetskom mjestu radi objavljivanja relevantnih oglasa za korisnika uskla?enih s njegovim interesima. Tako?er se mogu koristiti i za mjerenje u?inkovitosti neke kampanje. </DIV></pre>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
1841	477	<pre><DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-REQ','gdc-smallTxt')"></pre>
1841	2218	<pre><DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-FUNKC','gdc-smallTxt')"></pre>
1841	3920	<pre><DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-STATS','gdc-smallTxt')"></pre>
1841	5782	<pre><DIV class="gdc-smallTxt-expander" onclick="showHide('gdc-smallTxt-MARK','gdc-smallTxt')"></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
113	165	<pre><INPUT class="form-control" id="search" name="search" placeholder="Pretraživanje" style="margin-bottom: 12px!important;" type="search"></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1766	121	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
100	94	<pre> </pre>
144	58	<pre> </pre>
173	128	<pre> </pre>
201	128	<pre> </pre>
261	128	<pre> </pre>
289	128	<pre> </pre>
319	128	<pre> </pre>
355	128	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
391	128	
421	128	
459	128	
501	124	
529	128	
601	128	
635	126	
665	128	
699	128	
719	128	
737	128	
775	128	
797	128	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
1008	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Zagreb je ovaj vikend bio u znaku atletike, završen Hanžekovi?ev memorijal </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1016	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Grad Zagreb kroz sedam mjera uvodi red u gradsko parkiranje </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1024	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Kre?e izrada projektne dokumentacije za gradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1032	99	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Odabrano urbanisti?ko-arhitektonsko rješenje za novi dje?ji vrti? na Jarunu </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>

Línea	Columna	Código
1040	99	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> U novom vrti?u u Gajnicama najavljeno 10 projekata vrti?a na zapadu grada i još 5 u Novom Zagrebu </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1048	79	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Do?ek hrvatskih paraolimpijaca </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1056	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Zagreb je ovaj vikend bio u znaku atletike, završen Hanžekovi?ev memorijal </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1064	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Grad Zagreb kroz sedam mjera uvodi red u gradsko parkiranje </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>

Línea	Columna	Código
1072	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Kreće izrada projektne dokumentacije za gradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1080	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Odabrano urbanističko-arhitektonsko rješenje za novi dječji vrtić na Jarunu </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1088	100	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> U novom vrtiću u Gajnicama najavljeno 10 projekata vrtića na zapadu grada i još 5 u Novom Zagrebu </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1096	80	<pre> <HR/> <DIV class="naslov"> Doček hrvatskih paraolimpijaca </DIV> <DIV class="kratki"/> </pre>
1229	101	<pre> <DIV class="servisiText relative"> <DIV class="naslov"> e-jednostavna nabava </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1239	87	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Pristupa?ni Zagreb </DIV> </DIV> </pre>
1249	117	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Gradska imovina </DIV> </DIV> </pre>
1259	127	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Upis u evidenciju vlasnika pasa i ma?aka </DIV> </DIV> </pre>
1269	85	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Moj Zagreb </DIV> </DIV> </pre>
1279	97	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Moje ZG e-usluge </DIV> </DIV> </pre>
1289	78	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Otvoreni podaci Grada Zagreba </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1299	83	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> ZG Zvižda? </DIV> </DIV> </pre>
1309	107	<pre> <DIV class="servisTxt relative"> <DIV class="naslov"> Statisti?ki portal Grada Zagreba </DIV> </DIV> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	<pre> https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI- 4TSVA88LancbgSM8NGS9oLA1 [1:82410] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed! </pre>
0	0	<pre> https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI- 4TSVA88LancbgSM8NGS9oLA1 [1:82410] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed! </pre>
0	0	<pre> https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI- 4TSVA88LancbgSM8NGS9oLA1 [1:82410] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed! </pre>
0	0	<pre> https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI- 4TSVA88LancbgSM8NGS9oLA1 [1:82410] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed! </pre>
0	0	<pre> https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI- 4TSVA88LancbgSM8NGS9oLA1 [1:82410] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed! </pre>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	84432	<code>https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1outline:none</code>
1	84432	<code>https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1outline:none</code>
1	84432	<code>https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1outline:none</code>
1	84432	<code>https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1outline:none</code>
1	84432	<code>https://www.zagreb.hr/styles?v=6puUJJbT_opoZT3ThWI-4TSVA88LAncbgSM8NGS9oLA1outline:none</code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
72	49	<code> </code>



Línea	Columna	Código
100	305	<pre> HR </pre>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	-
URL	https://www.nicosia.org.cy/el-GR/home/
Puntuación media	3.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0.5	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 65

Línea	Columna	Código
89	49	
177	94	
178	94	
197	94	
198	94	
217	94	
218	94	
237	94	
238	94	
257	94	
258	94	
277	94	
278	94	
297	94	
298	94	
317	94	
318	94	
337	94	
338	94	
357	94	
358	94	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
735	52	<pre><H5 class="card-title card-title-left m-0"> ????????? ???????? ?????????????? 2024 ???... </H5></pre>
848	52	<pre><H5 class="card-title card-title-left m-0"> ?????? ???????????? 2024 - «?????????...?????????» </H5></pre>
974	37	<pre><H5 class="card-title mt-2"> ????????????? ?????????? </H5></pre>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
974	37	<H5 class="card-title mt-2">
990	37	<H5 class="card-title mt-2">
1006	37	<H5 class="card-title mt-2">
1022	37	<H5 class="card-title mt-2">
1038	37	<H5 class="card-title mt-2">
1054	37	<H5 class="card-title mt-2">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
113	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ? ???????? ?????????? ???????? & ???? ???????????? ???????? </pre>

Línea	Columna	Código
115	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ???????????? ???? ???? ???????? ???? ???????? </pre>
117	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ???? & ???? ???? ???? ???????? ???? ???????? ???? ???????? ???? ???? ???????? ???? ???? ???? ???????? ? ???? ???????? ? ???? <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/plague-and-flague-of- ... </pre>

Línea	Columna	Código
119	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ???????????? ???????????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????????? 2024 ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ????????????? ?????? ????????????????? ?????? ????????? ?????????? ... </pre>
121	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ??????? ????????? ??????? ??????? ????????????? & ?????? ?????? ????????????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ??? ?????? ????????????? ?????? ????????? ????? & ?????? ????????????? ?????? ... </pre>

Línea	Columna	Código
123	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ????????????? ???? ?? ??????? ?????????? &amp; ?????????? ??? ?????? ????????????? ???????? ?????? &amp; ???????? Online ???????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? / ?????????? ????????? ?????????????????? ????? ?????? ?????????? ????????????? ???????? <A class="dropdown- ... </pre>
134	30	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ????????? English Russian </pre>
145	30	<pre> <UL class="dropdown-menu"> Webmail e-????????? DMS </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
113	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ? ???????? ??????????? ??????? & ??? ????????????? ????? </pre>
115	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ????????????? ????? ????????? ????????? ????? ????????? </pre>
117	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ????? & ????? ????????? ????? ????????????? ????? ????????? ????? ????????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????????????? ?? ????? ????????????? ?? ????? <A class="dropdown-item" href="/el-GR/municipality/plague-and-flague-of- ... </pre>

Línea	Columna	Código
119	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ???????????? ???????????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????????? 2024 ?????????/?> ??????? ???????? ??? ???????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ????????????? ?????? ????????????????? ?????? ????????? ?????????? ... </pre>
121	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ??????? ????????? ??????? ??????? ????????????? & ?????? ?????? ????????????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ??? ?????? ????????????? ?????? ????????? ????? & ?????? ????????????? ?????? ... </pre>

Línea	Columna	Código
123	28	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ????????????? ???? ?? ???????? ???? ?????????? &?; ?????????????? ??? ?????? ??????????????? ?????????? ??????? &?; ?????????? Online ?????????? ????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? / ?????????? ????????????? ?????????????????? ?????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????? <A class="dropdown- ... </pre>
134	30	<pre> <UL class="dropdown-menu"> ????????? English Russian </pre>
145	30	<pre> <UL class="dropdown-menu"> Webmail e-????????? DMS </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
6	67860	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	67935	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	68388	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	67860	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	67935	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	68388	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	67860	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	67935	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	68388	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	67860	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	67935	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	68388	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo `lang` (o `xml:lang` para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
567	150	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top" onclick="window.open('https://www.nicosiamunicipality.org.cy/')">
583	154	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('/el-GR/municipality/multipurpose-centre/')">
599	138	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://nimac.org.cy/el/')">
615	183	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/nicosia-international-festival/')">
631	148	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://www.leventismuseum.org.cy/')">
647	142	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://cvar.severis.org/en/')">
663	146	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('https://www.leventisgallery.org/')">
679	141	<DIV class="col-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl border-bottom border-top border-left" onclick="window.open('/el-GR/municipality/youths/')">
722	120	<DIV class="card card-custom" data-wow-duration="2s" onclick="window.location='/el-GR/news/announcements/2024/20297/'">
752	120	<DIV class="card card-custom" data-wow-duration="2s" onclick="window.location='/el-GR/news/announcements/2024/20294/'">
782	120	<DIV class="card card-custom" data-wow-duration="2s" onclick="window.location='/el-GR/news/announcements/2024/20261/'">
827	98	<DIV class="card card-custom" onclick="window.location='/el-GR/news/events/list/2024/09/20080/'">
865	102	<DIV class="card card-custom" onclick="window.location='/el-GR/news/events/list/2024/09/20107-(5)/'">
903	98	<DIV class="card card-custom" onclick="window.location='/el-GR/news/events/list/2024/09/20101/'">
1173	215	<DIV class="Subscription" id="ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_pnlSubscription" onkeypress="javascript:return WebForm_FireDefaultButton(event, 'ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_btnSubmit')">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1202	122	<LABEL for="ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_scCaptcha" id="ctl00_plcMain_NewsletterSubscription_lblCaptcha">

1.10 Formularios y estructura

Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
31	67	<FORM action="./?aliaspath=%2fhome" id="aspnetForm" method="post">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 59

Línea	Columna	Código
61	50	 <I class="fas fa-link m-1 fa-header-icons" style="color:#0066cc;"/>
62	52	 <I class="fas fa-life-ring m-1 fa-header-icons" style="color:#0066cc;"/>
63	37	 <I class="fas fa-newspaper m-1 fa-header-icons" style="color:#0066cc;"/>
70	77	 <I class="fab fa-facebook-square m-1 fa-header-icons" style="color:#1877f2;"/>

Línea	Columna	Código
71	78	<pre> <I class="fab fa-instagram m-1 fa-header-icons" style="color:#c32aa3;"/> </pre>
72	72	<pre> <I class="fab fa-twitter m-1 fa-header-icons" style="color:#1da1f2;"/> </pre>
73	116	<pre> <I class="fab fa-spotify m-1 fa-header-icons" style="color:#1DB954;"/> </pre>
74	76	<pre> <I class="fab fa-youtube m-1 fa-header-icons" style="color:#ff0000;"/> </pre>
75	90	<pre> <I class="fab fa-app-store-ios m-1 fa-header-icons" style="color:#333333;"/> </pre>
76	103	<pre> <I class="fab fa-google-play m-1 fa-header-icons" style="color:#a4c639;"/> </pre>
128	40	<pre> <I class="fas fa-search"/> </pre>
133	139	<pre><A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav- linkdropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button"> <I class="fa fa-globe"/> </pre>
143	139	<pre><A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav- linkdropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button"> <I class="fa fa-user"/> </pre>
176	88	<pre> </pre>
196	90	<pre> </pre>
216	112	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
236	90	<pre> </pre>
256	101	<pre> </pre>
276	58	<pre> </pre>
296	51	<pre> </pre>
316	48	<pre> </pre>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
136	48	<code>English</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	2993	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css outline:0</code>

Línea	Columna	Código
6	2993	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>outline:0</code>
6	2993	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>outline:0</code>
6	2993	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css</code> <code>outline:0</code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
558	281	<code></code> <code></code> <code></code> <code>Next</code> <code></code> <code></code>
1146	297	<code></code> <code></code> <code></code> <code>Next</code> <code></code> <code></code>

10. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>