

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	60
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	61
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	65
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	66
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	70
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	71
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	72
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	73
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	74
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	80
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	81
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	82
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	84
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	86
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	87

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	93
12.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	94

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://praha.eu/web/praha/
<i>Página 2</i>	https://www.kk.dk
<i>Página 3</i>	https://www.tallinn.ee/et
<i>Página 4</i>	http://www.hel.fi/fi
<i>Página 5</i>	https://www.paris.fr
<i>Página 6</i>	https://www.berlin.de
<i>Página 7</i>	https://budapest.hu/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	7.37
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	14.29%
A	1	14.29%
No Válido	5	71.43%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	7.4	No Válido
<i>Página 2</i>	7.5	No Válido
<i>Página 3</i>	7.4	No Válido
<i>Página 4</i>	8.4	AA
<i>Página 5</i>	6.3	No Válido
<i>Página 6</i>	7.4	A
<i>Página 7</i>	7.2	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.60
1.2 Uso de encabezados	5.70
1.3 Uso de listas	5.70
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	5.70
1.6 Separación de contenido y presentación	5.70
1.7 Identificación del idioma principal	8.60
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	5.70
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	7.10
1.12 Enlaces descriptivos	5.70
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	8.60
Puntuación Media A	7.65

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	5.70
2.2 Legibilidad y contraste	8.60
2.3 Maquetación adaptable	5.70
2.4 Múltiples vías de navegación	4.30
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	8.60
Puntuación Media AA	7.15

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
 1.2 Uso de encabezados
 1.3 Uso de listas
 1.4 Tablas de datos
 1.5 Agrupación estructural
 1.6 Separación de contenido y presentación
 1.7 Identificación del idioma principal
 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
 1.9 Formularios y etiquetas
 1.10 Formularios y estructura
 1.11 Título de página y de marcos
 1.12 Enlaces descriptivos
 1.13 Cambios de contexto
 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 6	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Portál hlavního města Prahy - Praha - MHMP
URL	https://praha.eu/web/praha/
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4250	14	<H5>UpozornĚnĚ</H5>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 97

Línea	Columna	Código
8240	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 content:attr(data-label-min)</code>
8243	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 content:attr(data-label-max)</code>
8829	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 content:"Browse"</code>
8832	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 content:attr(data-browse)</code>
8856	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 content:"Browse"</code>

Línea	Columna	Código
11444	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:normal
11549	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-multi-step-icon)
19384	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-off)
19433	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-on)
8240	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-min)
8243	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-max)
8829	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:"Browse"
8832	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-browse)
8856	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:"Browse"
11444	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:normal
11549	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-multi-step-icon)
19384	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-off)
19433	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-on)
8240	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-min)
8243	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:attr(data-label-max)
8829	3	<code>https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000</code> content:"Browse"

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
4443	201	<IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1kwS21w5YME?rel=0" width="560"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 1575

Línea	Columna	Código
23740	11	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23740:11]-[23741:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "+" "-" " <STRING1> <STRING2> <NUMBER> "[" <HASH> "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX>

Línea	Columna	Código
		'<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> ', "expression(", '<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23745	15	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23745:15]-[23746:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23750	17	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahathe&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23750:17]-[23751:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23755	18	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23755:18]-[23756:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23760	16	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23760:16]-[23761:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" ' "-" ' <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23764	11	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23764:11]-[23765:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+"', "-"', <STRING1> ' '<STRING2> '<NUMBER> '"["' <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' '<EX> '<FR> '<PX> '<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23769	15	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23769:15]-[23770:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23774	17	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23774:17]-[23775:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23779	18	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23779:18]-[23780:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+"', "-"', <STRING1> ' '<STRING2> '<NUMBER> '"["' <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' '<EX> '<FR> '<PX> '<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23784	16	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23784:16]-[23785:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23812	11	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahathe&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23812:11]-[23813:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" ' "- ' , <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> " [" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(",

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23817	15	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahathe&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23817:15]-[23818:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23822	17	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23822:17]-[23823:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23827	18	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23827:18]-[23828:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" ' "-" ' <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" ' <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23832	16	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23832:16]-[23833:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23836	11	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahathe&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23836:11]-[23837:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(" ,



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23841	15	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23841:15]-[23842:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23846	17	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23846:17]-[23847:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" ' "- ' <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23851	18	<pre> https://praha.eu/o/praha- theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_pr ahatheme&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23851:18]-[23852:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", </pre>



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23856	16	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahathe&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23856:16]-[23857:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+" ' "- ' , <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> " [" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(",



Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
23860	11	https://praha.eu/o/praha-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=portal_prahy_theme_WAR_prahathe&minifierType=css&languageId=cs_CZ&t=1719408902000 [23860:11]-[23861:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(" ,

Línea	Columna	Código
		<FUNCTION> '<URANGE>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
658	67	<code>English</code>
2445	67	<code>English</code>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Borger Københavns Kommunes hjemmeside
URL	https://www.kk.dk
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
650	172	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
650	172	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
79	66	<DIV class="kk-eu-cookie_category-description"> Statistiske cookies gør det muligt for Københavns Kommune at få indsigt i brugen af hjemmesiden ved at indsamle og internt anvende oplysninger for at forbedre den generelle brugeroplevelse. <DIV class="kk-eu-cookie_category-details"> <TABLE> <THEAD> <TR> <TH> Cookie navn </TH> <TH>

Línea	Columna	Código
		<pre> Afsender </TH> <TH> Beskrivelse </TH> <TH> Varighed </TH> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR> <TD> AWSELBCORS </TD> <TD> SiteImprove </TD> <TD> Gør det muligt at få statistik over den generelle brug af hjemmesiden </TD> <TD> Så længe du besøger hjemmesiden </TD> </TR> <TR> <TD> nmstat </TD> <TD> SiteImprove </TD> <TD> Gør det muligt at få statistik om besøgshistorik </TD> <TD> 1000 dage </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </DIV> </DIV> </pre>
442	102	<pre> <DIV class="field field--name-teaser field--type-string field--label-hidden field__item"> Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår aftale om Københavns Kommunes budget for 2025. </DIV> </pre>
473	102	<pre> <DIV class="field field--name-teaser field--type-string field--label-hidden field__item"> Byggefællesskaber kan være løsningen, hvis du gerne vil bygge med andre og få indflydelse på byggeriet. Kom til infomøde om byggefællesskaber 13. september kl. 16-18. </DIV> </pre>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Tallinn Tallinn
URL	https://www.tallinn.ee/et
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
1212	371	
1239	333	
1314	401	
1341	558	
1368	354	

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1041	349	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>
1639	250	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1041	349	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>
1639	250	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
71	131	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5BP3ZST" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
272	182	<IFRAME allowfullscreen="true" class="cam_iframe" data-src="https://balticlivecam.com/cameras/estonia/tallinn/freedom-square/?embed" height="340" tabindex="-1" width="600"/>
1636	115	<IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1550	127	<pre> <I class="fab fa-facebook"/> </pre>
1556	129	<pre> <I class="fab fa-instagram"/> </pre>
1562	122	<pre> <I class="fab fa-youtube"/> </pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Etusivu Helsingin kaupunki
URL	http://www.hel.fi/fi
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
2346	10	<pre><P> Palvelukartta auttaa sinua löytämään kaupungin tarjoamat palvelut. Karttapalvelusta löytyy kaupungin opaskartta. Reittiopas neuvo julkisessa liikenteessä.

 <A data-hds-component="button" data-is-external="true" href="https://palvelukartta.hel.fi/"> Tutustu Palvelukarttaan (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) </P></pre>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
211	87	

2.3 Maquetación adaptable

Problema Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Paris.fr, site officiel de la Ville de Paris
URL	https://www.paris.fr
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Lista ordenada mal construida.

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento OL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
445	90	<code><OL class="paris-search-modal-initial-items" data-target="search-modal.recent"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas ordenadas vacías.

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista OL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
445	90	<code><OL class="paris-search-modal-initial-items" data-target="search-modal.recent"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
770	55	<code><UL class="telex-items" data-target="telex.content"> </code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1111	14	<pre> <P> 11:41 Associations, postulez et devenez membre du Conseil Parisien des Associations.
 le Conseil Parisien des Associations va renouveler une partie de ses membres. Candidatez dès aujourd'hui pour intégrer cette instance de consultation et de participation en faveur de la vie associative parisienne.
 </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
696	36	<pre> <DIV class="paris-card-text"> Vous n'avez rien raté de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine au sacre des joueurs de l'équipe de France de cécifoot au pied de la ... </DIV> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
294	12	<pre> de votre clavier.
 Plus d'informations sur </pre>

Línea	Columna	Código
299	12	Vous pouvez agrandir le contenu en augmentant la taille du texte dans les paramètres de votre navigateur. Plus d'informations sur
890	55	Chaque vendredi, recevez directement par email toute l'actualité parisienne.
1111	153	
1111	411	
1142	319	En juillet et en août, les enfants des centres de loisirs du 18e arrondissement ont découvert de nouveaux sports, renforcé leur esprit d'équipe et vécu une aventure olympique inoubliable, à deux pas de chez eux !
1159	417	Un nouveau programme va permettre au musée d'augmenter le nombre d'ateliers offerts à des bénéficiaires souffrant de troubles psychiques, de nouer des liens avec des structures accompagnant différentes pathologies et de développer son offre pour rendre l'art-thérapie accessible au plus grand nombre.
1176	287	deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans. Faites un don afin de renforcer la recherche pour innover et guérir toujours plus et mieux les enfants.
1207	422	.
1272	282	Le Baromètre du tourisme parisien annonce + 9,7 % d'augmentation du volume d'excursionnistes français par rapport à la même semaine en 2023, soit 1,5 million de personnes.
1289	330	(Paris centre) jusqu'au 31 octobre.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
6	208755	<code>https://www.paris.fr/packs/css/application-10367f98.css content:"Afficher"</code>
6	210044	<code>https://www.paris.fr/packs/css/application-10367f98.css content:"Masquer"</code>
6	208755	<code>https://www.paris.fr/packs/css/application-10367f98.css content:"Afficher"</code>
6	210044	<code>https://www.paris.fr/packs/css/application-10367f98.css content:"Masquer"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
6	20762	Par défaut
6	20762	Désactivées

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
477	116	
485	114	
493	120	
501	124	
1417	105	<SVG aria-label="Instagram" class="paris-icon paris-icon-instagram" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-instagram"/></SVG>
1420	111	<SVG aria-label="Linkedin" class="paris-icon paris-icon-linkedin" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-linkedin"/></SVG>
1423	90	<SVG aria-label="Twitter" class="paris-icon paris-icon-twitter" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-twitter"/></SVG>
1426	121	<SVG aria-label="Youtube" class="paris-icon paris-icon-youtube" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-youtube"/></SVG>
1429	101	<SVG aria-label="Tiktok" class="paris-icon paris-icon-tiktok" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-tiktok"/></SVG>

Línea	Columna	Código
1432	95	<SVG aria-label="Facebook" class="paris-icon paris-icon-facebook" role="img"><USE xlink:href="#paris-icon-facebook"/></SVG>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
6	66818	<code>https://www.paris.fr/packs/css/application-10367f98.css(ratio:1.0) .magazine</code>
6	66818	<code>https://www.paris.fr/packs/css/application-10367f98.css(ratio:1.0) .magazine</code>

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1081	212	<code><SVG aria-hidden="true" class="paris-icon paris-icon- download paris-button-icon"><USE xlink:href="#paris-icon- download"/></SVG>Dernier numéro </code>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Berlin - Offizielles Stadtportal der Hauptstadt Deutschlands – Berlin.de
URL	https://www.berlin.de
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
66	35	<H2 class="title heading-channel">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
66	35	<H2 class="title heading-channel">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
5	182083	Suche auf Berlin.de

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
32	9086	<code>English</code>
32	9144	<code>Français</code>
91	2860	<code>English</code>
91	2916	<code>Français</code>

2.3 Maquetación adaptable

Problema Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.



11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	BUDAPEST.HU
URL	https://budapest.hu/
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2	19572	<H5>Városháza</H5>
42	1928	<H5 class="page_article_page_block_title__hpvPG">Boldog 10. születésnapot MOL Bubi!</H5>
48	5078	<H5 class="article_page_block_title__cE7_">Októberig várnak a nosztalgiajáratok Budapesten<SVG fill="none" height="18" viewBox="0 0 18 18" width="18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M3.75 15.75C3.3375 15.75 2.98438 15.6031 2.69063 15.3094C2.39687 15.0156 2.25 14.6625 2.25 14.25V3.75C2.25 3.3375 2.39687 2.98438 2.69063 2.69063C2.98438 2.39687 3.3375 2.25 3.75 2.25H8.25C8.4625 2.25 8.64063 2.32188 8.78438 2.46563C8.92813 2.60938 9 2.7875 9 3C9 3.2125 8.92813 3.39063 8.78438 3.53438C8.64063 3.67813 8.4625 3.75 8.25 3.75H3.75V14.25H14.25V9.75C14.25 9.5375 14.3219 9.35938 14.4656 9.21563C14.6094 9.07188 14.7875 9 15 9C15.2125 9 15.3906 9.07188 15.5344 9.21563C15.6781 9.35938 15.75 9.5375 15.75 9.75V14.25C15.75 14.6625 15.6031 15.0156 15.3094 15.3094C15.0156 15.6031 14.6625 15.75 14.25 15.75H3.75ZM14.25 4.8L7.8 11.25C7.6625 11.3875 7.4875 11.4563 7.275 11.4563C7.0625 11.4563 6.8875 11.3875 6.75 11.25C6.6125 11.1125 6.54375 10.9375 6.54375 10.725C6.54375 10.5125 6.6125 10.3375 6.75 10.2L13.2 3.75H11.25C11.0375 3.75 10.8594 3.67813 10.7156 3.53438C10.5719 3.39063 10.5 3.2125 10.5 3C10.5 2.7875 10.5719 2.60938 10.7156 2.46563C10.8594 2.32188 11.0375 2.25 11.25 2.25H15C15.2125 2.25 15.3906 2.32188 15.5344 2.46563C15.6781 2.60938 15.75 2.7875 15.75 3V6.75C15.75 6.9625 15.6781 7.14063 15.5344 7.28438C15.3906 7.42813 15.2125 7.5 15 7.5C14.7875 7.5 14.6094 7.42813 14.4656 7.28438C14.3219 7.14063 14.25 6.9625 14.25 6.75V4.8Z" fill="#222222"/></SVG></H5>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	31069	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	32913	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	31069	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	32913	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	31069	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	32913	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	31069	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	32913	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	31069	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	32913	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	31069	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>
1	32913	<code>https://budapest.hu/_next/static/css/a6913361ec614d3c.css</code> <code>content:attr(data-column)</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
2	9274	<code><INPUT class="endpage_header_toggle_menu_czWnY" id="mobilenav" type="checkbox"></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
48	4882	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	7398	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	9902	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	12441	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	15051	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	17691	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	20236	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	22778	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>
48	25316	<code><A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/></code>

Línea	Columna	Código
48	27843	<A aria-hidden="true" class="article_page_block_category__8n08V" href="https://enbudapestem.hu/undefined" tabindex="-1" target="_blank"/>
54	30939	 <SVG fill="none" height="16" viewBox="0 0 9 16" width="9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M2.40625 16H5.34375V8.84375H7.625L8 6H5.34375V4.03125C5.34375 3.59375 5.40625 3.25 5.59375 3.03125C5.78125 2.78125 6.1875 2.65625 6.75 2.65625H8.25V0.125C7.6875 0.0625 6.9375 0 6.0625 0C4.9375 0 4.0625 0.34375 3.40625 1C2.71875 1.65625 2.40625 2.5625 2.40625 3.75V6H0V8.84375H2.40625V16Z" fill="#ffffff"/> </SVG>
54	31451	 <SVG fill="none" height="17" viewBox="0 0 16 17" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M7.875 4.20703C8.57812 4.20703 9.24609 4.41797 9.87891 4.76953C10.5117 5.12109 11.0039 5.61328 11.3555 6.24609C11.707 6.87891 11.918 7.54688 11.918 8.25C11.918 8.98828 11.707 9.65625 11.3555 10.2891C11.0039 10.9219 10.5117 11.4141 9.87891 11.7656C9.24609 12.1172 8.57812 12.293 7.875 12.293C7.13672 12.293 6.46875 12.1172 5.83594 11.7656C5.20312 11.4141 4.71094 10.9219 4.35938 10.2891C4.00781 9.65625 3.83203 8.98828 3.83203 8.25C3.83203 7.54688 4.00781 6.87891 4.35938 6.24609C4.71094 5.61328 5.20312 5.12109 5.83594 4.76953C6.46875 4.41797 7.13672 4.20703 7.875 4.20703ZM7.875 10.8867C8.57812 10.8867 9.21094 10.6406 9.73828 10.1133C10.2305 9.62109 10.5117 8.98828 10.5117 8.25C10.5117 7.54688 10.2305 6.91406 9.73828 6.38672C9.21094 5.89453 8.57812 5.61328 7.875 5.61328C7.13672 5.61328 6.50391 5.89453 ...
54	35146	 <SVG fill="none" height="12" viewBox="0 0 18 12" width="18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M17.1875 1.875C17.3125 2.4375 17.4375 3.3125 17.5 4.4375L17.5312 6L17.5 7.5625C17.4375 8.75 17.3125 9.59375 17.1875 10.1562C17.0625 10.5312 16.875 10.8438 16.625 11.0938C16.3438 11.375 16.0312 11.5625 15.6562 11.6562C15.0938 11.8125 13.8438 11.9062 11.8438 11.9688L9 12L6.15625 11.9688C4.15625 11.9062 2.875 11.8125 2.34375 11.6562C1.96875 11.5625 1.625 11.375 1.375 11.0938C1.09375 10.8438 0.90625 10.5312 0.8125 10.1562C0.65625 9.59375 0.5625 8.75 0.5 7.5625L0.46875 6C0.46875 5.5625 0.46875 5.03125 0.5 4.4375C0.5625 3.3125 0.65625 2.4375 0.8125 1.875C0.90625 1.5 1.09375 1.1875 1.375 0.90625C1.625 0.65625 1.96875 0.46875 2.34375 0.34375C2.875 0.21875 4.15625 0.09375 6.15625 0.03125L9 0L11.8438 0.03125C13.8438 0.09375 15.0938 0.21875 15.6562 0.34375C16.0312 0.46875 16.3438 0.65625 16.625 0 ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
42	2393	 <DIV class="page_article_page_block_thumb_epXOQ"> <IMG alt="Szeptember 16-ig kell befizetni az ipar?zési adót" data-nimg="1" decoding="async" fetchpriority="high" height="624"

Línea	Columna	Código
		src="https://budapest.hu/api/file/image/ksz300441pj202310030169-150.jpeg?size=square&quality=100&format=webp" style="color: transparent;" width="624"/> </DIV> <DIV class="page_article_page_block_content_zC_Pz"> <H5 class="page_article_page_block_title_hpvPG"> Szeptember 16-ig kell befizetni az ipar?zési adót </H5> <P class="page_article_page_block_description_P26w_"> Az általános szabályok szerint adózó vállalkozók a 2024. II. félévi ipar?zési adóel?leget 2024. szeptember 16-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen. </P> </DIV>
42	3292	 <DIV class="page_article_page_block_thumb_epXOQ"> </DIV> <DIV class="page_article_page_block_content_zC_Pz"> <H5 class="page_article_page_block_title_hpvPG"> Közel 40 ezer négyzetméteren végzett útfelújítási munkákat a Budapest Közút </H5> <P class="page_article_page_block_description_P26w_"> A nyári szünet alatt rengeteg útfelújítási és pályakarbantartási munkát végzett el a F?város. Ezek a rekonstrukciók nem mindig látványosak, de annál fontosabbak,... </P> </DIV>
42	4232	 <DIV class="page_article_page_block_thumb_epXOQ"> </DIV> <DIV class="page_article_page_block_content_zC_Pz"> <H5 class="page_article_page_block_title_hpvPG"> A Biodóm ad otthont az idei World Press Photo kiállításnak </H5> <P class="page_article_page_block_description_P26w_"> A kényszer?en megörökölt épülettorzónak eddig is számos kreatív hasznosítási formát talált a F?város: itt tartják évr?l-évre a F?városi Állásbörzét,a téli... </P> </DIV>

Línea	Columna	Código
42	5136	<pre> <DIV class="page_article_page_block_thumb_epX0Q"> </DIV> <DIV class="page_article_page_block_content_zC_Pz"> <H5 class="page_article_page_block_title_hpvPG"> Szavazz, hogy mi valósuljon meg a f?városi közösségi költségvetés ötleteib?l </H5> <P class="page_article_page_block_description_P26w_"> Már négy éve valósulnak meg a budapestiek városfejleszt? ötletei, ez idén is folytatódik, augusztus 21. és október 7. között lehet szavazni arra, miket valósítson... </P> </DIV> </pre>
42	6073	<pre> <DIV class="page_article_page_block_thumb_epX0Q"> </DIV> <DIV class="page_article_page_block_content_zC_Pz"> <H5 class="page_article_page_block_title_hpvPG"> Újra lehet pályázni „Az Év F?városi Civil Szervezete” elismer? címre </H5> <P class="page_article_page_block_description_P26w_"> A F?városi Önkormányzat harmadik alkalommal írta ki Az Év F?városi Civil Szervezete pályázatát, amely idén már 5 millió forint pénzjutalommal jár. A budapesti civil... </P> </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
2	12115	<pre> Keresés </pre>

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

12. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>