

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	8
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	9
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	10
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	11
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	12
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	13
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	14
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	15
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	19
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	26
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	28
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	29
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	37
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	39
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	40
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	53
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	54
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	58
10.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	59

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.vdl.lu/fr
<i>Página 2</i>	https://um.warszawa.pl
<i>Página 3</i>	https://www.lisboa.pt
<i>Página 4</i>	https://www.pmb.ro
<i>Página 5</i>	https://www.bratislava.sk

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.28
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	5	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.8	No Válido
Página 2	5.0	No Válido
Página 3	3.5	No Válido
Página 4	3.9	No Válido
Página 5	7.2	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	2
1.2 Uso de encabezados	4
1.3 Uso de listas	6
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	4
1.7 Identificación del idioma principal	8
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8
1.9 Formularios y etiquetas	2
1.10 Formularios y estructura	6.70
1.11 Título de página y de marcos	6
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	4
Puntuación Media A	5.05

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	8
2.2 Legibilidad y contraste	8
2.3 Maquetación adaptable	8
2.4 Múltiples vías de navegación	2
2.5 Independencia del dispositivo	4
2.6 Navegación consistente	8
Puntuación Media AA	6.33

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 3	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 4	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
 1.2 Uso de encabezados
 1.3 Uso de listas
 1.4 Tablas de datos
 1.5 Agrupación estructural
 1.6 Separación de contenido y presentación
 1.7 Identificación del idioma principal
 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
 1.9 Formularios y etiquetas
 1.10 Formularios y estructura
 1.11 Título de página y de marcos
 1.12 Enlaces descriptivos
 1.13 Cambios de contexto
 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P
Página 3	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 5	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Page d'accueil Ville de Luxembourg
URL	https://www.vdl.lu/fr
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3210	158	<code></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
2887	41	<code><DIV class="perturbation-item-text"> Lignes2,3,5,7,9,23,27,29,33,CN8 : L. 2, 3, 5, 7, 9, 23, 27, 29, 33 et CN8 Chantier rue de Bonnevoie partiellement en sens unique du 03/09 à 7h au 16/09 à 4h30 </DIV></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
39	15278	<code>https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwNj-CU.css content:'min'</code>
99	4603	<code>https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwNj-CU.css content:'PDF'</code>
99	248538	<code>https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwNj-CU.css content:attr(data-badge-text)</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
63	69	<code><INPUT name="q" placeholder="Rechercher" type="search"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
2	93008	Rechercher
2	93008	Recherche

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
76	95	<pre> <SVG aria-hidden="true" height="102" viewBox="669 416 94 102" width="94" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><G fill="none" fill-rule="evenodd"><PATH class="logo-vdl-background" d="M745.7162452 479.3018674c0 20.9778201-17.1724674 37.983403-38.3599234 37.983403- 21.1838544 0-38.3563218-17.0055829-38.3563218-37.983403 0-20.9760368 17.1724674-37.98197636 38.3563218-37.98197636 21.187456 0 38.3599234 17.00593956 38.3599234 37.98197636" fill="#FFF"/><PATH class="logo- vdl-content" d="M711.2099617 494.9903852c.1934023 0 .3284598- .1280331.3284598-.3434427v-2.1751368c0-.2136263-.1350575-.3427294- .3284598-.3427294-.1941226 0-.3291801.1291031- .3291801.3427294v1.3612883c0 .3605613-.188.6119913-.5341073.6119913- .3594329 0-.524023-.25143-.524023-.6119913v-1.3612883c0-.2136263- </pre>

Línea	Columna	Código
		.1343371-.3427294-.3277394-.3427294-.1934023 0-.3291801.1291031-.3291801.3427294v1.5135728c0 .5984391.3644751 1.0396006.9691724 1.0396006.3342222 ...
2170	173	 <I aria-label="facebook" class="i i-facebook"/>
2192	172	 <I aria-label="instagram" class="i i-instagram"/>
2200	173	 <I aria-label="youtube" class="i i-youtube"/>
3035	173	 <I aria-label="facebook" class="i i-facebook"/>
3057	172	 <I aria-label="instagram" class="i i-instagram"/>
3065	173	 <I aria-label="youtube" class="i i-youtube"/>
3764	173	 <I aria-label="facebook" class="i i-facebook"/>
3786	172	 <I aria-label="instagram" class="i i-instagram"/>
3794	173	 <I aria-label="youtube" class="i i-youtube"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
99	16006	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZWqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwNj-CU.css

Línea	Columna	Código
		Encontrado error de parseo en: {
99	16366	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwwNj-CU.css Encontrado error de parseo en: ;
99	16839	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwwNj-CU.css Encontrado error de parseo en: ;
99	17260	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwwNj-CU.css Encontrado error de parseo en: ;
99	17546	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwwNj-CU.css Encontrado error de parseo en: ;
99	17590	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwwNj-CU.css Encontrado error de parseo en: ;
0	0	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwwNj-CU.css [99:251819] Unexpected rule '@': Unknown rule in the middle of a rule-set is not allowed!
99	251820	https://www.vdl.lu/sites/default/files/css/css_cPc-CKl4kMZwoqQjkejdnh-4-5mijSC_cnfddwwNj-CU.css Encontrado error de parseo en: }

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Strona Gówna - Miasto Warszawa
URL	https://um.warszawa.pl
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
942	19828	
942	41595	
942	80344	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
942	19951	<H3 data-text="Warszawa przysz?o?ci - wa?ny g?os mieszka?ców">
942	22335	<H3 data-text="Pierwsi uczniowie zacz?li nauk? w nowej szkole na Bia?o??ce">

Línea	Columna	Código
942	24842	<code><H3 data-text="?wi?to Wis?y na koniec sezonu i zapowied? jesieni w Dzielnicy Wis?a"></code>
942	27245	<code><H3 data-text="Parkingowe porz?dki na Mokotowie"></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
911	79063	<code><UL class="search-bar__autocomplete search-autocomplete list list-unstyled"/></code>
942	13575	<code><UL class="hidden-menu-items hidden child-menu"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
911	79063	<code><UL class="search-bar__autocomplete search-autocomplete list list-unstyled"/></code>
942	13575	<code><UL class="hidden-menu-items hidden child-menu"/></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
942	100471	<code><DIV class="cc-text"> Ta tre?? jest dostarczana przez stron? trzeci?. Wy?wietlenie filmu oznacza wyra?enie zgody na <A data-cc="c-settings" role="button"></code>

Línea	Columna	Código
		<pre> zewn?trzne pliki cookies oraz akceptacj? regulaminu serwisu youtube.com. </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 112

Línea	Columna	Código
7	76669	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:"Browse" </pre>
7	76746	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:attr(data-browse) </pre>
7	77171	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:"Browse" </pre>
7	269260	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:attr(data-label-min) </pre>
7	269330	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:attr(data-label-max) </pre>
7	308714	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:normal </pre>
7	311859	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:attr(data-multi-step-icon) </pre>
7	555723	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:attr(data-label-off) </pre>
7	560104	<pre> https://um.warszawa.pl/o/portal- theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portalthem e&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 content:attr(data-label-on) </pre>

Línea	Columna	Código
7	590190	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:normal
7	601192	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:normal
7	601253	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:normal
7	628815	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:normal
7	630034	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:normal
7	76669	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:"Browse"
7	76746	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:attr(data-browse)
7	77171	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:"Browse"
7	269260	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:attr(data-label-min)
7	269330	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:attr(data-label-max)
7	308714	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:normal
7	311859	<code>https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000</code> content:attr(data-multi-step-icon)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
942	41196	<code><A class="banner-wrapper lfr-portal-tooltip" data-title="link otwiera</code>

Línea	Columna	Código
		<pre> si? w nowej karcie" href="https://konsultacje.um.warszawa.pl/processes/Warszawa2040" rel="noreferrer noopener" target="_blank"> (link otwiera si? w nowej karcie) </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 40

Línea	Columna	Código
2	852	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ; </pre>
2	4769	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: { </pre>
2	22536	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ; </pre>
2	22646	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ; </pre>
2	22732	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ; </pre>
2	22950	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ; </pre>
2	23027	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ; </pre>
2	852	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ; </pre>
2	4769	<pre> https://um.warszawa.pl/o/frontend-css- web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: { </pre>

Línea	Columna	Código
2	22536	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	22646	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	22732	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	22950	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	23027	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	852	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	4769	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: {
2	22536	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	22646	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	22732	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	22950	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;
2	23027	https://um.warszawa.pl/o/frontend-css-web/main.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&mini fierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720564775017 Encontrado error de parseo en: ;

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
1	2283	<META content="initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0, width=device-width" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
7	1351	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0 !important
7	2483	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0
7	1351	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0 !important
7	2483	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0
7	1351	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0 !important

Línea	Columna	Código
7	2483	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0
7	1351	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0 !important
7	2483	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0
7	1351	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0 !important
7	2483	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0
7	1351	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0 !important
7	2483	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0
7	1351	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0 !important
7	2483	https://um.warszawa.pl/o/portal-theme/css/clay.css?browserId=other&themeId=portaltheme_WAR_portaltheme&minifierType=css&languageId=pl_PL&b=7201&t=1720565880000 outline:0

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Lisboa.pt, o site oficial do Município de Lisboa - Municipio de Lisboa Portal
URL	https://www.lisboa.pt
Puntuación media	3.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
10769	112	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
7427	123	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
5735	72	<pre> <H5 class="accordion-header" id="accordion-heading-63"> <BUTTON aria-controls="accordion-63" aria- expanded="false" class="accordion-button collapsed" data-bs- parent="#accordion-62" data-bs-target="#accordion-63" data-bs- toggle="collapse" type="button"> Educação </BUTTON> </H5> </pre>
8471	46	<pre> <H5 class="card-title"> Lisboa iCapital - Somos Capital Europeia da Inovação 2023 </H5> </pre>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
8471	46	<pre> <H5 class="card-title"> </pre>

Línea	Columna	Código
8497	46	<code><H5 class="card-title"></code>
8523	46	<code><H5 class="card-title"></code>

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1654	24	<code> Funcionais </code>
1655	24	<code> Estatísticos </code>
1656	24	<code> Publicidade </code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
4104	82	<code><UL class="sub-menu level-3 navbar-nav d-none" id="child-85"> </code>
4218	83	<code><UL class="sub-menu level-3 navbar-nav d-none" id="child-733"> </code>
4300	83	<code><UL class="sub-menu level-3 navbar-nav d-none" id="child-135"> </code>
4309	83	<code><UL class="sub-menu level-3 navbar-nav d-none" id="child-136"> </code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
895	92	<pre> <DIV class="coi-banner__maintext" id="coi-banner-wrapper_label">Para garantir o bom funcionamento dos sítios Web geridos pela Câmara Municipal de Lisboa, utilizamos tecnologias, incluindo cookies, para recolhermos informações sobre si para diversas finalidades, incluindo:
 <OL class="coi-purpose- list">FuncionaisEstatísticosPublicidade</O L> Ao premir "Aceito", consente todas estas finalidades. Também pode escolher especificar as finalidades que irá consentir, ao clicar na caixa de verificação ao lado da finalidade e, em seguida, em "Guardar definições".
 Pode retirar o seu consentimento a qualquer altura, ao premir o ícone pequeno que se encontra no canto inferior esquerdo do nosso website.
 Pode ler mais sobre a forma como utilizamos cookies e outras tecnologias e como recolhemos e processamos dados pessoais, clicando na ligação. Ler mais acerca de cookies <A aria-label= ... </pre>
920	84	<pre> <DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Os cookies estritamente necessários permitem navegar num Web site através da ativação de funções básicas, por exemplo, navegação na página e acesso a áreas seguras do Web site. Sem estes cookies, o Web site não funcionaria corretamente. </DIV> </pre>
1206	84	<pre> <DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Os cookies estatísticos ajudam o proprietário do Web site a compreender a forma como os visitantes interagem com o mesmo através da recolha e comunicação de informações. </DIV> </pre>
1375	84	<pre> <DIV class="coi-consent-banner__category-description"> Os cookies de publicidade são utilizados para monitorizar os visitantes nos Web sites. O objetivo é apresentar anúncios relevantes e interessantes para o utilizador individual e, consequentemente, mais valiosos para editores e anunciantes terceiros. </DIV> </pre>
1595	62	<pre> <DIV class="coi-banner__maintext"> <STRONG class="top-column__bold-text"> O seu consentimento aplica-se aos seguintes domínios: informacao.lisboa.pt, lisboa.pt <STRONG class="top-column__bold-text"> A política de cookies foi atualizada pela última vez a 10.09.2024 </DIV> </pre>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Se han encontrado eventos dependientes de dispositivo sin duplicar con sus equivalentes para teclado.

Si se emplea algún evento dependiente de ratón (exceptuando onclick) entonces su funcionalidad debe duplicarse también con un evento lógico equivalente (por ejemplo, onmouseover junto con onfocus y onmouseout junto con onblur) o bien junto con un evento para teclado (por ejemplo, onmousedown junto con onkeydown).

Todos los elementos de interacción de la página deben ser accesibles mediante teclado, o un dispositivo equivalente al teclado, para asegurar que todos los usuarios pueden interactuar con los mismos.

Línea	Columna	Código
1907	148	<code><INPUT id="ke_search_sword" minlength="4" name="tx_kesearch_pi1[sword]" onkeyup="ouve2()" placeholder="0 que procura?" type="search" value=""></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1907	148	<code><INPUT id="ke_search_sword" minlength="4" name="tx_kesearch_pi1[sword]" onkeyup="ouve2()" placeholder="0 que procura?" type="search" value=""></code>
1966	136	<code><INPUT id="ke_search_sword_mobile" minlength="4" name="tx_kesearch_pi1[sword]" placeholder="0 que procura?" type="text" value=""></code>

Línea	Columna	Código
10777	129	<code><INPUT id="file-input-widget" multiple="" name="files" onclick="this.value=null;" style="display:none" type="file"></code>
10778	133	<code><INPUT id="integration-hub-file-input-widget" name="files" onclick="this.value=null;" style="display:none" type="file"></code>
10779	141	<code><INPUT id="independent-file-input-widget" multiple="" name="files" onclick="this.value=null;" style="display:none" type="file"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1881	56	<code><SELECT id="filter_3" name="tx_kesearch_pi1[filter_3]"></code>
1938	88	<code><SELECT class="selectFilter" id="mobile-filter_3" name="tx_kesearch_pi1[filter_3]"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
10722	36	<code><TEXTAREA id="voiceToText"/></code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1869	48	<FIELDSET class="keseach_searchbox BtesteB">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1728	73	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KJRRV5N" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
10705	42	<IFRAME style="display:none"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1738	67	
4357	175	
4366	168	
4375	181	

Línea	Columna	Código
4388	181	<pre> </pre>
4399	173	<pre> </pre>
10276	175	<pre> </pre>
10285	168	<pre> </pre>
10294	181	<pre> </pre>
10307	181	<pre> </pre>
10318	173	<pre> </pre>
10824	57	<pre> </pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
1	4256	https://chatwidget.dashboard-visor.com/dist/css/modern/main_desktop.da84db508e692082.css line-height:14px !important
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important
243	21	Bloque <style> line-height:1.2em !important
1	4256	https://chatwidget.dashboard-visor.com/dist/css/modern/main_desktop.da84db508e692082.css line-height:14px !important

Línea	Columna	Código
232	21	Bloque <style> line-height:1.1 !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important
63	21	Bloque <style> outline:none !important

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Primria Bucureti
URL	https://www.pmb.ro
Puntuación media	3.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
29	599	
29	2377	
29	113840	
29	114987	
29	116149	
29	117321	
29	118493	
29	119727	
29	120973	
29	122154	
29	123366	
29	124588	
29	125810	
29	127010	
29	128222	
29	129369	
29	130531	

Línea	Columna	Código
29	131703	
29	171382	
29	172492	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
29	83203	
29	83642	
29	84081	
29	84520	
29	170095	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
29	90383	

Línea	Columna	Código
29	91532	
29	92619	
29	95915	
29	98581	
29	99723	
29	100803	
29	104099	
29	146887	
29	150625	
29	151875	
29	153138	

Línea	Columna	Código
29	154381	
29	158105	
29	159355	
29	160618	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
29	85864	<H5 _ngcontent-serverapp-c9=""><A _ngcontent-serverapp-c9="" class="stretched-link text-primary ng-star-inserted" href="/legaturi-utile/menu-page/plati-online">Pl?i ?i Depuneri Online</H5>
29	114033	<H5 _ngcontent-serverapp-c23="" class="card-title text-primary mb-1"><A _ngcontent-serverapp-c23="" href="/consiliu/sedinta/inregistrari-sedinte/2024/2006">2024-08-30_11.15 ?edin?a Comisiei de patrimoniu din cadrul CGMB</H5>
29	140438	<H5 _ngcontent-serverapp-c16=""><A _ngcontent-serverapp-c16="" class="stretched-link text-white" href="/interes-public/menu-page/proiecte-in-executie">Proiecte în execu?ie </H5>
29	163352	<H5 _ngcontent-serverapp-c4="" class="text-white">Info TB</H5>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
29	85864	<H5 _ngcontent-serverapp-c9="">
29	86319	<H5 _ngcontent-serverapp-c9="">
29	86779	<H5 _ngcontent-serverapp-c9="">
29	87253	<H5 _ngcontent-serverapp-c9="">
29	87709	<H5 _ngcontent-serverapp-c9="">
29	88156	<H5 _ngcontent-serverapp-c9="">
29	88646	<H5 _ngcontent-serverapp-c9="">
29	140438	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	140889	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	141320	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">

Línea	Columna	Código
29	141743	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	142146	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	142538	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	142927	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	143317	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	143711	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	144111	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	144518	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	144931	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">
29	145327	<H5 _ngcontent-serverapp-c16="">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
28	217	<pre> <DIV aria-describedby="cookieconsent:desc" aria-label="cookieconsent" aria-live="polite" class="cc-window cc-banner cc-type-info cc-theme- classic cc-bottom cc-color-override--565835419 " role="dialog" style=""> Acest site folosește cookies. Navigând în continuare v? exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Datele dumneavoastr? personale sunt prelucrate de Primaria Municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți în baza unui temei legal justificat. V? puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Municipiului Bucuresti <A aria-label="learn more about cookies" class="cc-link" href="/legaturi-utile/menu-page/cookies" rel="noopener noreferrer nofollow" role="button" tabindex="0" target="_blank"> Detalii <DIV cl ... </pre>
29	90459	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1554"> EXPOZIȚIA „UNIVERSUL LUI SALVADOR DALÍ” A AJUNS LA FINAL. PESTE 100.000 DE VIZITATORI AU ADMIRAT MINUNATELE OBIECTE DE ART? DALINIENE EXPUNE LAARCUB – HANUL GABROVENI <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"/> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
29	91608	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1553"> O NOU? EDI?IE BUCHAREST MUSIC FILM FESTIVAL REVINE ÎN CENTRUL ORA?ULUI: 9 ZILE DE CONCERT, SUTE DE ARTI?TI ?I PROIEC?II DE FILM ÎN PIA?A GEORGE ENESCU DIN CAPITAL? <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"/> </DIV> </pre>
29	92695	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1552"> Evenimentul ciclist „L’Etape Bucharest by Tour de France” modific? 34 de linii de transport public, suspend? alte trei ?i înfiin?eaz? dou? linii navet? <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"/> </DIV> </pre>
29	95991	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1556"> ÎNCEPE UN NOU WEEKEND „STR?ZI DESCHISE, BUCURE?TI -PROMENAD? URBAN?”: CALEA VICTORIEI ?I BULEVARDUL CONSTRUCTORILOR DEVIN PIETONALE PE 7 ?I 8 SEPTEMBRIE <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"> În ultimul weekend al vacan?ei de var?, pe 7 ?i 8 septembrie, „Str?zi deschise, Bucure?ti - Promenad? urban?” #4 transform? Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei (între Str. Mehadia ?i Calea Crânga?i) într-un spa?iu pietonal antrenant, animat printr-o serie de activit??i sportive, spectacole ?i momente muzicale, atelieri de actorie, instala?ii interactive sau show-uri de acroba?ie pentru publicul de toate vârstele. Totodat?, Calea Victoriei redevine zona de promenad? preferat? a turi?tilor ?i bucure?tenilor, unde vor fi î ... </pre>
29	98657	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1554"> EXPOZI?IA „UNIVERSUL LUI SALVADOR DALÍ” A AJUNS LA FINAL. PESTE 100.000 DE VIZITATORI AU ADMIRAT MINUNATELE OBIECTE DE ART? DALINIENE EXPUSE LAARCUB - HANUL GABROVENI <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"/> </DIV> </pre>
29	99799	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1553"> O NOU? EDI?IE BUCHAREST MUSIC FILM FESTIVAL REVINE ÎN CENTRUL ORA?ULUI: 9 ZILE DE CONCERT, SUTE DE ARTI?TI ?I PROIEC?II DE FILM ÎN PIA?A GEORGE ENESCU DIN CAPITAL? <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"/> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
29	100879	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1552"> Evenimentul ciclist „L’Etape Bucharest by Tour de France” modific? 34 de linii de transport public, suspend? alte trei ?i înfiin?eaz? dou? linii navet? <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"/> </DIV> </pre>
29	104175	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-body px-2 pb-2 pt-0"> <A _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-title text-primary mb-1 press-release-title-clamp" href="/interes-public/arhiva/get-press- releases-menu/2024/1556"> ÎNCEPE UN NOU WEEKEND „STR?ZI DESCHISE, BUCURE?TI -PROMENAD? URBAN?”: CALEA VICTORIEI ?I BULEVARDUL CONSTRUCTORILOR DEVIN PIETONALE PE 7 ?I 8 SEPTEMBRIE <P _ngcontent-serverapp-c10="" class="card-text press-release-title- clamp"> În ultimul weekend al vacan?ei de var?, pe 7 ?i 8 septembrie, „Str?zi deschise, Bucure?ti - Promenad? urban?” #4 transform? Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei (între Str. Mehadia ?i Calea Crânga?i) într-un spa?iu pietonal antrenant, animat printr-o serie de activit??i sportive, spectacole ?i momente muzicale, ateliere de actorie, instala?ii interactive sau show-uri de acroba?ie pentru publicul de toate vârstele. Totodat?, Calea Victoriei redevine zona de promenad? preferat? a turi?tilor ?i bucure?tenilor, unde vor fi î ... </pre>
29	147134	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/830"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>
29	150873	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/833"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09 - 14 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09- 14 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>
29	152123	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/832"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09 - 14 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09 - 14 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
29	153385	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/831"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>
29	154628	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/830"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>
29	158353	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/833"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09 - 14 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09- 14 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>
29	159603	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/832"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09 - 14 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> ROGRAMUL EVENIMENTELOR EXPOZI?IILOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 09 - 14 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>
29	160865	<pre> <DIV _ngcontent-serverapp-c17="" class="content"> <A _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-title text-primary mb-1" href="/events/2024/831"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 <P _ngcontent-serverapp-c17="" class="card-text two-line-clamp"> PROGRAMUL SPECTACOLELOR ale institu?iilor ?i serviciilor publice de cultur? de interes local al Municipiului Bucure?ti pentru perioada 02 - 08 septembrie 2024 </P> </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	75303	<code>https://www.pmb.ro/static/styles.7cdc7ea247b4371a97ef.css</code> <code>content:"Browse 111"</code>
1	75378	<code>https://www.pmb.ro/static/styles.7cdc7ea247b4371a97ef.css</code> <code>content:"Incarca fisier"</code>
1	75461	<code>https://www.pmb.ro/static/styles.7cdc7ea247b4371a97ef.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
1	75898	<code>https://www.pmb.ro/static/styles.7cdc7ea247b4371a97ef.css</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo `for` del elemento LABEL el valor del atributo `id` del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo `title` del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos `aria-label` o `aria-labelledby`.

Línea	Columna	Código
29	3697	<code><INPUT _ngcontent-serverapp-c24="" aria-autocomplete="list" aria-expanded="false" aria-multiline="false" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="form-control ng-untouched ng-pristine ng-valid" id="typeahead" placeholder="Cauta ..." role="combobox" type="search"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco `iframe`.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo `title`.

Línea	Columna	Código
29	111759	<code><IFRAME _ngcontent-serverapp-c19="" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" class="d-nones ng-star-inserted" frameborder="0" id="ytIframe_nm2cts" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPMBucuresti%2Fvideos%2F286579391214470%2F& height</code>

Línea	Columna	Código
		=314&show_text=false&width=560&t=0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
29	3279	<A _ngcontent-serverapp-c24="" class="logo" href="/" routerlink="/">
29	172980	<A _ngcontent-serverapp-c6="" class="logo-footer d-block mb-4" href="javascript:;">
29	185843	<A _ngcontent-serverapp-c6="" href="https://www.pmb.ro/pmb/docs/certificate_iso_9001_14001.pdf" target="_blank">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
29	3279	<A _ngcontent-serverapp-c24="" class="logo" href="/" routerlink="/">
29	171219	<A _ngcontent-serverapp-c5="" href="https://www.pmb.ro/programe/8/menu-page/165" target="_self">

Línea	Columna	Código
29	172311	<pre><A _ngcontent-serverapp-c5="" href="https://www.pmb.ro/programa/8/menu-page/196" target="_self"> </pre>
29	172980	<pre><A _ngcontent-serverapp-c6="" class="logo-footer d-block mb-4" href="javascript:;"> </pre>
29	185843	<pre><A _ngcontent-serverapp-c6="" href="https://www.pmb.ro/pmb/docs/certificate_iso_9001_14001.pdf" target="_blank"> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
4	5	<pre>https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [4:5]-[9:3] Encountered text '*' corresponding to token '"'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , '"', ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> '<KEYFRAMES_SYM> '<VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> '<IDENT></pre>
20	5	<pre>https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [20:5]-[25:3] Encountered text '*' corresponding to token '"'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , '"', ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> '<KEYFRAMES_SYM> '<VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> '<IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
4	5	<pre> https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [4:5]-[9:3] Encountered text '*' corresponding to token "'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
20	5	<pre> https://cdn.pmb.ro/mof/mof.css [20:5]-[25:3] Encountered text '*' corresponding to token "'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	3837	<code>https://www.pmb.ro/static/styles.7cdc7ea247b4371a97ef.css outline:0</code>
1	16226	<code>https://www.pmb.ro/static/styles.7cdc7ea247b4371a97ef.css outline:0 !important</code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
29	2078	<code><A_ngcontent-serverapp-c1="" class="ts-root active" href="javascript:void(0);"> a </code>
29	2154	<code><A_ngcontent-serverapp-c1="" class="ts-lg" href="javascript:void(0);"> a </code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Bratislava.sk
URL	https://www.bratislava.sk
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1	4265	<pre><DIV class="text-default mb-8"> Táto webstránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú porozumieť, ako stránku využívate. Budú zaznamenávané len po tom, ako vyjadríte svoj súhlas. Zásady ochrany osobných údajov </DIV></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
8	339	<pre><INPUT autocomplete="off" class="h-12 w-full rounded-l-lg border-2 border-r-0 px-4 text-font outline-none focus:border-grey-700 lg:h-14" data-cy="homepage-search-field" id="homepage-search-field" type="text" value=""></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	8344	<pre> <SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.62348 5.62348C2.79217 8.45478 2.79217 13.0452 5.62348 15.8765C8.45478 18.7078 13.0452 18.7078 15.8765 15.8765C18.7078 13.0452 18.7078 8.45478 15.8765 5.62348C13.0452 2.79217 8.45478 2.79217 5.62348 5.62348ZM4.56282 16.9372C1.14573 13.5201 1.14573 7.9799 4.56282 4.56282C7.9799 1.14573 13.5201 1.14573 16.9372 4.56282C20.1756 7.80126 20.3449 12.9466 17.4451 16.3844L22.594 21.5334L21.5334 22.594L16.3844 17.4451C12.9466 20.3449 7.80126 20.1756 4.56282 16.9372Z" fill="currentColor" fill- rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
7	1271	<pre> <SVG class="shrink-0" fill="none" height="22" viewBox="0 0 35 29" width="26" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M0 28.9451H4.87544V24.1351H0V28.9451ZM9.75167 28.9451H14.6287V24.1351H9.75167V28.9451ZM19.418 28.9451H24.2934V24.1351H19.418V28.9451ZM29.3428 28.9451H34.2182V24.1351H29.3428V28.9451ZM34.219 19.325V0H29.342V4.93784H24.3804V0H19.5041V4.93784H4.87623V0H0V19.325H 4.87544V9.7487H19.5041V19.325H24.3804V9.7487H29.342V19.325H34.219ZM9. 75247 19.325H14.6279V14.4734H9.75167V19.325H9.75247Z" fill="#F23005" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
7	2154	<pre> <SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M5.623 5.623a7.25 7.25 0 1 0 10.253 10.254A7.25 7.25 0 0 0 5.623 5.623Zm-1.06 11.314a8.75 8.75 0 1 1 12.882-.553l5.149 5.15-1.06 1.06-5.15-5.149a8.75 8.75 0 0 1-11.821- .508Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
14	382161	<pre> <SVG class="h-5 w-5 md:h-6 md:w-6" fill="none" height="24" viewBox="0 0 25 24" width="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.4243 0H4.45557C2.51721 0 0.939941 1.57727 0.939941 3.51562V20.4844C0.939941 22.4227 2.51721 24.45557 24H11.5337V15.5156H8.72119V11.2969H11.5337V8.4375C11.5337 6.11115 13.4261 4.21875 15.7524 4.21875H20.0181V8.4375H15.7524V11.2969H20.0181L19.3149 15.5156H15.7524V24H21.4243C23.3627 24 24.9399 22.4227 24.9399 20.4844V3.51562C24.9399 1.57727 23.3627 0 21.4243 0Z" fill="currentColor"/> </SVG> </pre>
14	382821	<pre> <SVG class="h-5 w-5 md:h-6 md:w-6" fill="none" height="24" viewBox="0 0 25 24" width="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <G clip-path="url(#clip0_403_1380)"> <PATH d="M24.9164 7.05607C24.8602 5.78085 24.654 4.90416 24.3586 4.14449C24.0538 3.33812 23.585 2.61617 22.9707 2.01602C22.3706 1.40652 21.6439 0.932921 20.8468 0.632936C20.0828 0.337529 19.2107 0.131312 17.9354 0.0750879C16.6507 0.0141019 16.2428 0 12.9844 0C9.72595 0 9.3181 0.0141019 8.03812 0.0703262C6.76291 0.126551 5.88621 0.332951 5.12673 0.628174C4.32017 0.932922 3.59823 1.40176 2.99807 2.01602C2.38858 2.61617 1.91516 3.34288 1.61499 4.13991C1.31959 4.90416 1.11337 5.77609 1.05714 7.0513C0.996158 8.33604 0.982056 8.7439 0.982056 12.0023C0.982056 15.2608 0.996158 15.6686 1.05238 16.9486C1.10861 18.2238 1.31501 19.1005 1.61041 19.8602C1.91516 20.6666 2.38858 21.3885 2.99807 21.9887C3.59823 22.5982 4.324 ... </pre>

Línea	Columna	Código
26	3666	<pre> <SVG class="h-5 w-5 md:h-6 md:w-6" fill="none" height="24" viewBox="0 0 25 24" width="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M21.4243 0H4.45557C2.51721 0 0.939941 1.57727 0.939941 3.51562V20.4844C0.939941 22.4227 2.51721 24 4.45557 24H11.5337V15.5156H8.72119V11.2969H11.5337V8.4375C11.5337 6.11115 13.4261 4.21875 15.7524 4.21875H20.0181V8.4375H15.7524V11.2969H20.0181L19.3149 15.5156H15.7524V24H21.4243C23.3627 24 24.9399 22.4227 24.9399 20.4844V3.51562C24.9399 1.57727 23.3627 0 21.4243 0Z" fill="currentColor"/> </SVG> </pre>
26	4326	<pre> <SVG class="h-5 w-5 md:h-6 md:w-6" fill="none" height="24" viewBox="0 0 25 24" width="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <G clip-path="url(#clip0_403_1380)"> <PATH d="M24.9164 7.05607C24.8602 5.78085 24.654 4.90416 24.3586 4.14449C24.0538 3.33812 23.585 2.61617 22.9707 2.01602C22.3706 1.40652 21.6439 0.932921 20.8468 0.632936C20.0828 0.337529 19.2107 0.131312 17.9354 0.0750879C16.6507 0.0141019 16.2428 0 12.9844 0C9.72595 0 9.3181 0.0141019 8.03812 0.0703262C6.76291 0.126551 5.88621 0.332951 5.12673 0.628174C4.32017 0.932922 3.59823 1.40176 2.99807 2.01602C2.38858 2.61617 1.91516 3.34288 1.61499 4.13991C1.31959 4.90416 1.11337 5.77609 1.05714 7.05130C0.996158 8.33604 0.982056 8.7439 0.982056 12.0023C0.982056 15.2608 0.996158 15.6686 1.05238 16.9486C1.10861 18.2238 1.31501 19.1005 1.61041 19.8602C1.91516 20.6666 2.38858 21.3885 2.99807 21.9887C3.59823 22.5982 4.324 ... </pre>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	9151	<pre> English </pre>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>