

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	18
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	19
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	22
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	23
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	24
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	25
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	26
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	30
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	33
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	39
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	41
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	42
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	44
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
12.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	50

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.ljubljana.si
<i>Página 2</i>	https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
<i>Página 3</i>	https://start.stockholm/en
<i>Página 4</i>	https://reykjavik.is
<i>Página 5</i>	https://www.vaduz.li/
<i>Página 6</i>	https://www.oslo.kommune.no
<i>Página 7</i>	https://www.london.gov.uk

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	7.13
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	14.29%
A	0	0%
No Válido	6	85.71%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	7.4	No Válido
<i>Página 2</i>	8.0	No Válido
<i>Página 3</i>	8.9	AA
<i>Página 4</i>	7.2	No Válido
<i>Página 5</i>	4.7	No Válido
<i>Página 6</i>	7.9	No Válido
<i>Página 7</i>	5.8	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	7.10
1.2 Uso de encabezados	3.60
1.3 Uso de listas	7.10
1.4 Tablas de datos	0
1.5 Agrupación estructural	7.10
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	8.60
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.60
1.9 Formularios y etiquetas	5.70
1.10 Formularios y estructura	8.30
1.11 Título de página y de marcos	5.70
1.12 Enlaces descriptivos	4.30
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	2.90
Puntuación Media A	6.36

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	7.10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	7.10
2.5 Independencia del dispositivo	5.70
2.6 Navegación consistente	8.60
Puntuación Media AA	8.08

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 3</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 5</i>	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 7</i>	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 5	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Mestna obina Ljubljana
URL	https://www.ljubljana.si
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
539	8	<H3>
550	8	<H3>
561	8	<H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
758	66	<UL class="js-suggest-results empty"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
758	66	<UL class="js-suggest-results empty"/>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
794	184	<IFRAME data-dojo-attach-point="iframeBannerContainer" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="about:blank" style="width: 100%; height: 0px;"/>
802	168	<IFRAME data-dojo-attach-point="iframeModalContainer" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" src="about:blank" style="width: 100%; height: 0px;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
156	75	
157	69	
158	132	
161	113	
162	131	
163	127	
164	118	

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Inicio - Ayuntamiento de Madrid
URL	https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
Puntuación media	8.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.4 Tablas de datos

Problema Existen tablas de datos complejas en las que no se marcan todos los encabezados, o no se asocian los encabezados y las celdas de datos mediante el marcado HTML correspondiente.

En las tablas de datos complejas se debe asociar las celdas de datos con sus encabezados utilizando para ello los atributos id y headers. De esta forma los productos de apoyo podrán presentar dichas tablas al usuario adecuadamente.

Esta asociación se realiza de tal forma que cada celda de datos incluya en su atributo headers el identificador unívoco (id) de cada una de las celdas de encabezado (TH) relacionadas con ella.

Se considera que una tabla es compleja si tiene encabezados tanto de fila como de columna y además tiene dos o más filas o columnas de encabezados.

Línea	Columna	Código
2407	185	<TABLE class=" table-condensed">

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Se han encontrado eventos dependientes de dispositivo sin duplicar con sus equivalentes para teclado.

Si se emplea algún evento dependiente de ratón (exceptuando onclick) entonces su funcionalidad debe duplicarse también con un evento lógico equivalente (por ejemplo, onmouseover junto con onfocus y onmouseout junto con onblur) o bien junto con un evento para teclado (por ejemplo, onmousedown junto con onkeydown).

Todos los elementos de interacción de la página deben ser accesibles mediante teclado, o un dispositivo equivalente al teclado, para asegurar que todos los usuarios pueden interactuar con los mismos.

Línea	Columna	Código
2860	335	<DIV class="navItem1" onclick="paginacion1(this)" onkeyup="paginacion1Event(event,this)" role="ElementosCarrousel0" style="cursor: pointer; width: 1rem; height: 1rem; border: 1px solid #999; border-radius: 50%; background-color: #003df6; opacity: 0.75; transition: opacity ease 250ms;scroll-behavior: smooth;" tabindex="0">
2861	332	<DIV class="navItem2" onclick="paginacion2(this)" onkeyup="paginacion2Event(event,this)" role="ElementosCarrousel1" style="cursor: pointer; width: 1rem; height: 1rem; border: 1px solid #999; border-radius: 50%; background-color: #fff; opacity: 0.75; transition: opacity ease 250ms;scroll-behavior: smooth;" tabindex="0">
2862	332	<DIV class="navItem3" onclick="paginacion3(this)" onkeyup="paginacion3Event(event,this)" role="ElementosCarrousel2" style="cursor: pointer; width: 1rem; height: 1rem; border: 1px solid #999; border-radius: 50%; background-color: #fff; opacity: 0.75; transition: opacity ease 250ms;scroll-behavior: smooth;" tabindex="0">

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
1038	290	<code><DIV class="paginacionListadoHomeItem1" onclick="paginarListadoHome('0%')" role="Listado0" style="cursor: pointer; width: 1rem; height: 1rem; border: 1px solid #999; border-radius: 50%; background-color: #003df6; opacity: 0.75; transition: opacity ease 250ms; scroll-behavior: smooth;"></code>
1039	289	<code><DIV class="paginacionListadoHomeItem2" onclick="paginarListadoHome('-50%')" role="Listado1" style="cursor: pointer; width: 1rem; height: 1rem; border: 1px solid #999; border-radius: 50%; background-color: #fff; opacity: 0.75; transition: opacity ease 250ms; scroll-behavior: smooth;"></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	<code>https://www.madrid.es/assets/css/ayuntamiento-madrid-custom.css?version=P0R-24-08012 [965:37] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</code>
0	0	<code>https://www.madrid.es/assets/css/ayuntamiento-madrid-custom.css?version=P0R-24-08012 [965:37] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</code>
0	0	<code>https://www.madrid.es/assets/css/ayuntamiento-madrid-custom.css?version=P0R-24-08012 [965:37] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</code>
0	0	<code>https://www.madrid.es/assets/css/ayuntamiento-madrid-custom.css?version=P0R-24-08012 [965:37] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</code>
0	0	<code>https://www.madrid.es/assets/css/ayuntamiento-madrid-custom.css?version=P0R-24-08012 [965:37] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</code>
0	0	<code>https://www.madrid.es/assets/css/ayuntamiento-madrid-custom.css?version=P0R-24-08012 [965:37] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</code>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	19616	<code>https://www.madrid.es/Datelematica/chatbotlm/css/nttbotv10.css?version=POR-24-08012 outline:none</code>
1	19616	<code>https://www.madrid.es/Datelematica/chatbotlm/css/nttbotv10.css?version=POR-24-08012 outline:none</code>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Stockholms stad
URL	https://start.stockholm/en
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
491	31	<H2 class="alpha pb-xsmall">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	501	Essential cookies- These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.
1	501	Functional cookies- These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation.
1	501	Analytical cookies- These cookies allow us to recognise traffic sources and count the number of visitors. This helps us to improve the way our website works.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Forsíða Reykjavik
URL	https://reykjavik.is
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
283	707	<DIV class="ArticleCarouselCard_summary"> Ert þú á aldrinum 15-24 ára og vilt þú leggja þitt af mörkum til að vinna á loftslagsvandanum? Ertu með hugmynd að verkefni sem þig langar að hrinda í framkvæmd? </DIV>
285	787	<DIV class="ArticleCarouselCard_summary"> Hlemmsvæðið hefur verið skipulagt sem miðborgartorg, svæði fyrir margvíslegar uppákomur og leik í öruggu umhverfi. Það verður endurskapað sem almenningssými fyrir alla aldurshópa með aðgengi fyrir öll og akandi umferð verður beint frá torgsvæðinu. </DIV>
287	697	<DIV class="ArticleCarouselCard_summary"> Hér finnur þú upplýsingar um framkvæmdir, malbikun og afnotaleyfi í Reykjavík. Um lifandi gögn er að ræða sem breytast reglulega og gefa góða mynd af því sem er í gangi í borginni hverju sinni. </DIV>
289	720	<DIV class="ArticleCarouselCard_summary"> Á ábendingavef borgarinnar er hægt að senda inn ábendingu um hvað sem er. Allar ábendingar eru lesnar og flokkaðar af þjónustuveri og þeim komið til skila til þeirra semhafa með málið að gera og þeir senda svar til baka. </DIV>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
718	93	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
323	232	<pre> <A aria-label="Jákvæð rekstrarniðurstaða A-hluta Reykjavíkurborgar í fyrsta skipti í fimm ár" class="card__link" href="https://reykjavik.is/frettir/jakvaed-rekstrarnidurstada-hluta-reykjavikurborgar-i-fyrsta-skipti-i-fimm-ar"><IMG alt="Ráðhús Reykjavíkur" class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/dsc07878_custom.jpg?h=82f92a78&itok=L5bHHLfN" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2024-09/dsc07878_custom.jpg?h=82f92a78&itok=xux1DxE9 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/dsc07878_custom.jpg?h=82f92a78&itok=L5bHHLfN 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2024-09/dsc07878_custom.jpg?h=82f92a78&itok=osfX7nLy 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2024-09/dsc07878_custom.jpg?h=82f92a78&itok=xTL6klhE 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2024-09/dsc07878_custom.jpg?h=82f92a78&itok=fW41ZnJw ... </pre>
380	164	<pre> <A aria-label="Margvíslegar nýjungar í Vinnuskólanum í sumar" class="card__link" href="https://reykjavik.is/frettir/margvislegar-nyjungar-i-vinnuskolanum-i-sumar"><IMG alt="Vinnuskólinn" class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/vinnuskoli1.jpeg?h=71976bb4&itok=x6oXXWfN" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2024-09/vinnuskoli1.jpeg?h=71976bb4&itok=1XD265hR 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/vinnuskoli1.jpeg?h=71976bb4&itok=x6oXXWfN 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2024-09/vinnuskoli1.jpeg?h=71976bb4&itok=eHmZwNy2 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2024-09/vinnuskoli1.jpeg?h=71976bb4&itok=6bCMMSEm 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2024-09/vinnuskoli1.jpeg?h=71976bb4&itok=5iY9CYeb 1440w, /sites/default/files/styles/landscape_full/public/2024-09/vinnuskoli1.jpeg? ... </pre>
408	138	<pre> <A aria-label="Upptaka af íbúafundi á Kjalarnesi" class="card__link" href="https://reykjavik.is/frettir/upptaka-af-ibuafundi-kjalarnesi"><IMG alt="Kjalarnes" class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/kjalarnes3.jpg?h=2099e1cc&itok=u3h9Ih6I" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2024-09/kjalarnes3.jpg?h=2099e1cc&itok=wmmB_9VX 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/kjalarnes3.jpg?h=2099e1cc&itok=u3h9Ih6I 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2024-09/kjalarnes3.jpg?h=2099e1cc&itok=-_b_PpAF 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2024-09/kjalarnes3.jpg?h=2099e1cc&itok=HTcTFcNA 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2024-09/kjalarnes3.jpg?h=2099e1cc&itok=hYp6eEjk 1440w, /sites/default/files/styles/landscape_full/public/2024-09/kjalarnes3.jpg?h=2099e1cc&itok=ck6s3a5i 1920w, /sites/defa ... </pre>

Línea	Columna	Código
436	159	<A aria-label="Ljóðrænn rósagardur við Freyjugötu opnaður" class="card__link" href="https://reykjavik.is/frettir/ljodraenn-rosagardur-vid-freyjugotu-opnadur"><IMG alt="Einar Þorsteinsson borgarstjóri opnaði Freyjugarð formlega" class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/24090601_freyjugardur_063_custom.jpg?h=82f92a78&itok=HIIdw9Xc" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2024-09/24090601_freyjugardur_063_custom.jpg?h=82f92a78&itok=VrDZYqdf10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2024-09/24090601_freyjugardur_063_custom.jpg?h=82f92a78&itok=HIIdw9Xc480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2024-09/24090601_freyjugardur_063_custom.jpg?h=82f92a78&itok=as-iyG4k768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2024-09/24090601_freyjugardur_063_custom.jpg?h=82f92a78&itok=rdQmFS4-1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public...

1.14 Compatibilidad

Problema
Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 48

Línea	Columna	Código
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	3296	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	6152	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	7383	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }

Línea	Columna	Código
1	3296	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	6152	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	7383	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }
1	3296	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	6152	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	7383	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/Layout.css Encontrado error de parseo en: }
1	6903	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/ContactBubble.css Encontrado error de parseo en: }

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important
1	6602	https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important

Línea	Columna	Código
1	6602	<code>https://cookiehub.net/c2/css/2.4.13.css line-height:80px !important</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 60

Línea	Columna	Código
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1705	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>
6	1648	<code>https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none</code>

Línea	Columna	Código
6	1705	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css out line:none
6	1648	https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css out line:none

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Gemeinde Vaduz
URL	https://www.vaduz.li/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1033	105	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
326	194	
345	197	
364	180	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
161	97	<H4>Naherholung, Genuss und Unterhaltung</H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
161	97	<H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
337	81	<DIV class="sw-description"> Die Skulpturenausstellung Bad Ragartz in Vaduz zeigt eine Vielzahl an Kunstwerken von renommierten Künstlerinnen und Künstlern. Die Gemeinde Vaduz hat beschlossen, das Kunstwerk „Raumableiter“ des Schweizer Künstlers Max Grüter zum Kaufpreis von CHF 70'000.00 zu erwerben. </DIV>
356	81	<DIV class="sw-description"> Heuer führte der 66. Seniorenausflug «Ehre dem Alter» der Gemeinde Vaduz nach Bregenz (A). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genossen auf der MS Stadt Bregenz eine gemütliche Schiffsrundfahrt inkl. Mittagessen. Am Hafen in Lindau angekommen, konnte die Zeit für einen Stadtbummel genutzt werden. </DIV>
375	81	<DIV class="sw-description"> Auf dem NUFA-Areal in unmittelbarer Nähe der Wertstoffsammelstelle Vaduz-Triesen findet am 14. September 2024 von 9.00 bis 12.00 Uhr der Bring- und Holtag statt. Abgegeben und mitgenommen werden können gebrauchte Gegenstände, die gut erhalten, benutzbar und sauber sind. </DIV>
1000	69	<DIV class="uc-optin-description" id="uc-banner-text"> <STYLE> #usercentrics-button #uc-banner-modal .uc-optin-description {color: #161616;font-size: 14px;} </STYLE> Diese Seite nutzt Website-Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
515	79	September
836	440	 Mo - Fr: 08.00 - 11.30 Uhr - 13.30 - 17.00 Uhr
839	218	 Mo - Fr: 08.00 - 11.30 Uhr - 13.30 - 17.00 Uhr
840	52	Mo - Fr: 08.00 - 11.30 Uhr - 13.30 - 17.00 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung
843	131	 Nach telefonischer Vereinbarung
846	149	 Mo - Fr: 13.00 - 18.00 Uhr
847	32	Mo - Fr: 13.00 - 18.00 Uhr Sa: 09.00 - 16.00 Uhr

Línea	Columna	Código
856	23	Gemeinde Vaduz Rathaus
857	13	Rathaus Städtle 6
858	15	Städtle 6 Postfach 283
859	18	Postfach 283 FL-9490 Vaduz
860	19	FL-9490 Vaduz
861	6	
862	82	
1009	20	
1022	24	

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
77	211	<SELECT ccm-passed-value="1" class="form-control" data-action="https://www.vaduz.li/switch_language/1/--language--/3047" data-select="multilingual-switch-language" id="language" name="language">
131	211	<SELECT ccm-passed-value="1" class="form-control" data-action="https://www.vaduz.li/switch_language/1/--language--/3045" data-select="multilingual-switch-language" id="language" name="language">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
62	160	<pre> </pre>
62	316	<pre> </pre>
324	91	<pre> <DIV class="sw-image" title="Skulpturenankauf «Raumableiter»"> </DIV> </pre>
343	96	<pre> <DIV class="sw-image" title="Seniorenausflug der Gemeinde Vaduz"> </DIV> </pre>
362	80	<pre> <DIV class="sw-image" title="Bring- und Holtag"> </DIV> </pre>
1032	128	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	<pre>https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.cs s?ts=1724311494 [1:764] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!</pre>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	164765	<code>https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1724311494(ratio:2.32) .guidle-calendar-block h2.heading:before, .sw-heading h2:before</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	98663	<code>https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1724311494 outline:0 !important</code>
1	98757	<code>https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1724311494 outline:0 !important</code>

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
836	187	 /

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Oslo kommune - Startsiden
URL	https://www.oslo.kommune.no
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
38	138	<code><IFRAME height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MVW7BC" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varios líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
695	108	<pre> <DIV class="ods-portrait-card__media"> <FIGURE> <PICTURE> <SOURCE media="(min-width: 1024px)" srcset="https://img.oslo.kommune.no/_aktuelt- prod/_Bildet/holmliarundtbordet/05-Nayat- Kylling.jpg?w=689&aspect_ratio=21%3A9&gravity=50p%2C50p"> <SOURCE media="(min-width: 769px)" srcset="https://img.oslo.kommune.no/_aktuelt- prod/_Bildet/holmliarundtbordet/05-Nayat- Kylling.jpg?w=514&aspect_ratio=16%3A9&gravity=50p%2C50p"> <IMG alt="Stekt kylling på et ildfast fat" class="" </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> src="https://img.oslo.kommune.no/_aktuell- prod_/Bilder/holmliarundtbordet/05-Nayat- Kylling.jpg?w=594&aspect_ratio=16%3A9&gravity=50p%2C50p" title=""/> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </FIGURE> </DIV> <DIV class="ods-portrait-card_content"> <H3 class="ods-portrait-card_heading"> Deler matminner </H3> <P class="ods-portrait-card_text"> 5. september ble kokeboka «Holmlia rundt bordet» lansert med gatefest i nabolaget. 23 bidra ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema

Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
7	88235	<pre> https://www.oslo.kommune.no/assets/css/io.14fb0e0b320dbc845ceb.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
7	94126	<pre> https://www.oslo.kommune.no/assets/css/io.14fb0e0b320dbc845ceb.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
7	94751	<pre> https://www.oslo.kommune.no/assets/css/io.14fb0e0b320dbc845ceb.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Home page
URL	https://www.london.gov.uk
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
214	223	<code></code>
215	222	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
165	1027	<code><H2 class="modal__title hidden" data-v-0c40b4fe="" data-v-2836fdb5-s=""></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3223	60	<H2 class="h2" id="air-quality-information-9995-title">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3511	173	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="-1" unselectable="on"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3511	173	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="-1" unselectable="on"/>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
3511	3495	<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcLang" name="sl" type="text">
3511	3557	<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgLang" name="tl" type="text">
3511	3622	<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcText" name="query" type="text">
3511	3688	<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgText" name="gtrans" type="text">
3511	3749	<INPUT id="goog-gt-votingInputVote" name="vote" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
3346	123	<code><SELECT class="gt_selector notranslate" style="display: none;"></code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
3346	123	<code><SELECT class="gt_selector notranslate" style="display: none;"></code>
3346	6095	<code><SELECT class="gt_selector notranslate u-bg-dark-grey u-text-white focus:u-border-blue" id="gla-select-translation"></code>
3346	13200	<code><SELECT aria-label="Widget de idiomas del Traductor" class="goog-te-combo"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
172	79	<code><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KXBTQP" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>
3511	3831	<code><IFRAME data-gtm-yt-inspected-23="true" frameborder="0" name="votingFrame"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	11433	https://www.gstatic.com/_/translate_http/_/ss/k=translate_http.tr.26tY-h6gH9w.L.W.0/am=SDA/d=0/rs=AN8SPfpp4qw4h5Ayw9QTA5jYnqCsyFmXiA/m=el_main_css Encontrado error de parseo en: ;

12. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>