LAUDO COMPARATIVO — DISCOS DE GABARITO

Gerado em 21/10/2026 11:23

Três fotos sintéticas no layout VDO, lidas pelo CronotaScan. A distância e a velocidade máxima abaixo comparam o gabarito desenhado no disco com a leitura automática.

Disco	Distância esperada	Distância lida	Vel. máx. esperada	Vel. máx. lida
08:00–10:00 a 60 km/h, foto de frente	120.00 km	124.80 km	60.0 km/h	62.6 km/h
06:00–09:00 subindo de 40 a 80 km/h, disco inclinado	179.67 km	184.68 km	79.8 km/h	80.6 km/h
14:00–16:30 a 50 km/h com 4 minutos sem traço, disco girado	121.67 km	124.16 km	50.0 km/h	51.9 km/h

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:24

Placa do veículo	SYN1A01
ID da viagem	1
Data do processamento	21/10/2026 11:23:53

08:00–10:00 a 60 km/h, foto de frente

Foto do disco



1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	124.80
Velocidade máxima registrada (km/h)	62.6
Total de infrações detectadas	2
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)



Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Parada prolongada	00:00	07:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	10:00	23:59	0.0	Parado > 10 min

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:24

Placa do veículo	SYN1B02
ID da viagem	2
Data do processamento	21/10/2026 11:23:53

06:00–09:00 subindo de 40 a 80 km/h, disco inclinado

Foto do disco



1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	184.68
Velocidade máxima registrada (km/h)	80.6
Total de infrações detectadas	3
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)




Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Excesso de velocidade	08:58	08:58	80.6	Acima do limite (80 km/h)
Parada prolongada	00:00	05:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	09:00	23:59	0.0	Parado > 10 min

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:24

Placa do veículo	SYN1C03
ID da viagem	3
Data do processamento	21/10/2026 11:23:53

14:00–16:30 a 50 km/h com 4 minutos sem traço, disco girado

Foto do disco



1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	124.16
Velocidade máxima registrada (km/h)	51.9
Total de infrações detectadas	2
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)



Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Parada prolongada	00:00	13:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	16:30	23:59	0.0	Parado > 10 min